COMERANDINA
INDUSTRIAL S.A.S
NIT. 900.720.186 - 5

Carrera 109 # 81-75
Tel: +57-3505385448/49/50
comerandina.industrial@hotmail.com

Reporte de servicio N° 1196

Cliente: ESAP Nit: 899999054-7

Dirección: Calle 44 # 53-37 Tel: 2202790

Ciudad: Bogota DC Ing y/o Técnico: Carlos 6 Puentes

Fecha	Equipo revisado	Hora de inicio	Hora de terminado	Total de tiempo
02/05/2022	Cizalla Manual			N/A
02/05/2022	Taladro de hojas 4 hit			N/A

Limpieza externa (X) No Limpieza interna (X) No Lubricación Gral (X) No

Se solicitan repuestos (X) No Mantenimiento Preventivo (X) Correctivo ( )

Trabajo Realizado: Se Realiza Mantenimiento segun Contrato, Cambio de broca, limpieza General, Lubricacion General y Puesta a punto. Se entregan equipos trabajando sin novedad.

Firma del Ing y/o técnico

Firma del cliente

COMERANDINA
INDUSTRIAL S.A.S
NIT. 900.720.186 - 5

Carrera 109 # 81-75
Tel: +57-3505385448/49/50
comerandina.industrial@hotmail.com

Reporte de servicio N° 1197

Cliente: ESAP Nit: 899999054-7

Dirección: Calle 44 # 53-37 Tel: 2202790

Ciudad: Bogota DC Ing y/o Técnico: Carlos Rentes / Juan Zuñiga

Fecha	Equipo revisado	Hora de inicio	Hora de terminado	Total de tiempo
12/05/2022	Cosedora Marca Bostich Semi industrial			N/A
12/05/2022	Plastificadora Modelo Gbc 4180			N/A

Limpieza externa (X) No Limpieza interna (X) No Lubricación Gral (X) No

Se solicitan repuestos (X) No Mantenimiento Preventivo (X) Correctivo ( )

Trabajo Realizado: Se Realiza Mantenimiento Segun Contrato, se limpieza, lubricacion, Cambio de partes Cosedora, Remachadas, reparacion de embrague, y separador de alambre, Cambio de partes de la plastificadora, Reencauche Rodillos siliconados, Reparacion de tapas, se entregan equipos trabajando Sin Novedad

Firma del Ing y/o técnico

Firma del cliente

COMERANDINA
INDUSTRIAL S.A.S
NIT. 900.720.186 - 5

Carrera 109 # 81-75
Tel: +57-3505385448/49/50
comerandina.industrial@hotmail.com

Reporte de servicio N° 1198

Cliente: ESAP Nit: 899999054-7

Dirección: Calle 44 # 53 -37 Tel: 2202790

Ciudad: Bogota DC Ing y/o Técnico: Carlos Puentes / Juan Zuñiga

Fecha	Equipo revisado	Hora de inicio	Hora de terminado	Total de tiempo
23/05/2022	Maquina Heidelberg Koors Medio pliego	/	/	N/A
/				/

Limpieza externa (X) No Limpieza interna (X) No Lubricación Gral (X) No

Se solicitan repuestos (X) No Mantenimiento Preventivo (X) Correctivo ( )

Trabajo Realizado: Se Realiza Mantenimiento segun Contrato, se entregan Rodillos Reencauchados, tinta y Humedad, Rodamientos y Reparación de espigos, se Reparan Esuadras de Registro Calibraciones de Alimentador, Mesa de Registro Calibracion de Pinzas, Rodillos y Presiones. Calibracion Humedad, se entrega equipo trabajando sin Novedad

Firma del Ing y/o técnico

Firma del cliente

COMERANDINA
INDUSTRIAL S.A.S
NIT. 900.720.186 - 5

Carrera 109 # 81-75
Tel: +57-3505385448/49/50
comerandina.industrial@hotmail.com

Reporte de servicio N° 1199

Cliente: ESAP Nit: 899999054-7

Dirección: Calle 44 # 53-37 Tel: 2202790

Ciudad: Bogota DC Ing y/o Técnico: Carlos Perez / Juan Zuñiga

Fecha	Equipo revisado	Hora de inicio	Hora de terminado	Total de tiempo
13/06/2022	Guillotina challinger 75 Lux			N/A

Limpieza externa (X) No Limpieza interna (X) No Lubricación Gral (X) No

Se solicitan repuestos (X) No Mantenimiento Preventivo (X) Correctivo ( )

Trabajo Realizado: Se Realiza Mantenimiento segun Contrato, Verificacion y Revision Motor principal, sistema hidraulico con Cambio de Aceite, Verificacion de Rastrillo y Medida se Fabricación tornillo tope Cuchilla con Resorte, se entega equipo trabajando sin Novedad.

Firma del Ing y/o técnico

Firma del cliente