INFORME DE GESTIÓN

1. INFORMACIÓN BÁSICA	
PERIODO	NOVIEMBRE 2022
FUNCIONARIO	ALVARO RUIZ GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN	72189660
No. CONTRATO	**CD-57-2022-1368**

2. FUNCIONES REALIZADAS

1. VISITAS TÉCNICAS
2. APOYO EN OPERATIVOS
3. GESTIÓN DE PQRSDT
4. SEGUIMIENTO LICENCIAS

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS FUNCIONES REALIZADAS

FUNCIÓN	FECHA	DIRECCIÓN	RADICADO	MOTIVO
VISITA TECNICA	08/11/2022	LOTE SANTA ISABEL K 46 VIA AL MAR	N/A	REACCION INMEDIATA
VISITA TECNICA	08/11/2022	C 87 N 44 06	N/A	REACCION INMEDIATA
VISITA TECNICA	08/11/2022	C 85 N 53-52	N/A	REACCION INMEDIATA
VISITA TECNICA	08/11/2022	K 59C N 79-242	N/A	REACCION INMEDIATA
VISITA TECNICA	16/11/2022	C 92 N 43-65	N/A	REACCION INMEDIATA
VISITA TECNICA	16/11/2022	K 3B N 41-62	N/A	OPERATIVO SUR ORIENTE
VISITA TECNICA	16/11/2022	K 2A N39-54	N/A	OPERATIVO SUR ORIENTE
VISITA TECNICA	16/11/2022	K 2A1 N39-69	N/A	OPERTIVO SUR ORIENTE
VISITA TECNICA	21/11/2022	K 3C N 80-14	QUILLA-22-257386	ACTO COMISORIO
VISITIA TECNICA	21/11/2022	K 3A SUR N 46K-10	QUILLA-22-260741	ACTO COMISORIO
VISITA TECNICA	21/11/2022	C 55 N 3A-2	QUILLA-22-261281	ACTO COMISORIO
VISITA TECNICA	21/11/2022	K 4SUR N 43-70	QUILLA-22-260675	SOLICITUD INSP OCULAR
VISITA TECNICA	21/10/2022	K 8E N 51B-57	QUILLA-22-258704	SOLICITUD INSP OCULAR
VISITA TECNICA	22/11/2022	K 38 N 47-73	N/A	REACCION INMEDIATA
VISITA TECNICA	23/11/2022	K 38 N 4-221	N/A	REACCION INMEDIATA
VISITA TECNICA	25/11/2022	K 35C N 80-39	N/A	OPERATIVO SUR OCCIDENTE
VISITA TECNICA	25/11/2022	C 65 N 31-06	N/A	OPERATIVO SUR OCCIDENTE
VISITA TECNICA	25/11/2022	K 26 N 48-25	N/A	OPERATIVO SUR OCCIDENTE
VISITA TECNICA	25/11/2022	C 58 N 24-110	N/A	OPERATIVO SUR OCCIDENTE

4. ANEXOS
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO / EVIDENCIAS FUNCIONES REALIZADAS 2. REPORTE DE PQRS EXTERNAS GESTIONADAS 3. REPORTE DE COMISIONES DE VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS 4. REPORTE DE OP / AC EN GESTIÓN.

Cordialmente,

ALVARO RUIZ GONZALEZ

72.189.660

REGISTRO FOTOGRAFICO



















