| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **1. NO. DE CONTRATO:** | CD-33-2022-1293 |
| **2. NOMBRE DEL CONTRATISTA:** | NANCY ESMERALDA BERMUDEZ ZAMBRANO |
| **3. OBJETO DEL CONTRATO:** | "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y JUSTICIA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA" |
| **4. FECHA QUE CUBRE EL INFORME:** | Del 1 de Noviembre del 2022 al 30 de Noviembre del 2022 |
| **5. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:** | Noviembre 30 del 2022 |
| **6. NOMBRE DEL INTERVENTOR/ SUPERVISOR:** | NELSON ENRIQUE PATRÓN PÉREZ |
| **7. CARGO:** | Jefe Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana |
| **8. NO. DE INFORME DE GESTIÓN:** | 011 |
| **9. FECHA DE PAGO O CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL)** | ANEXO PLANILLA No. 1049847050 DEL 2022-11-05 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE EPS, PENSION y ARL |

**INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS**

1. ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN LOS DIFERENTES COMITÉS DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CCTV- CONSTRUSEÑALES.

2. BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS DIFERENTES COMITÉS DE SEGUIMIENTO AL SUBSISTEMA DEL NUSE-123 DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA.

3. SUMINISTRAR INFORMACIÓN QUE SE REQUIERA A LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS DEL SUBSISTEMA 123 Y AL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD CCTV CONSTRUSEÑALES.

## 4. ACOMPAÑAR A LA OFICINA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SUBSISTEMA 123 Y CCTV CONSTRUSEÑALES.

Solicitud de comité No.6 de seguimiento correspondiente al contrato demantenimiento y sus respectivos informes SISTEMA CCTV. En concesión Año 2022

Seguimiento al sistema LPR a cargo del sistema CCTV en Concesión.

Seguimiento a los compromisos en acta de comité de seguimiento No.5 correspondiente al contrato demantenimiento y sus respectivos informes SISTEMA CCTV. En concesión Año 2022

Seguimiento a requerimientos de policía Metropolitana que correspondan o novedades sistema en concesión CCTV de Barranquilla

Seguimiento a las actividades y novedades del sistema en concesión CCTV de Barranquilla Asistencia y actualización de carpeta digital al sistema 123 de Barranquilla.

Dar repuestas y seguimientos a correos ver estado actual del resto del sistema en concesión CCTV de Barranquilla.

Se informa estado actual del sistema en concesión CCTV de Barranquilla. Daños por obras en la vía: Se encuentran sin conexión por obras civiles de la ciudad y daños por terceros correspondiente al contrato con la concesión del sistema CCTV de Barranquilla los siguientes puntos de vigilancia.

Se actualiza carpeta digital del sistema CCTV en concesión.

Seguimiento a requerimientos de Policía Metropolitana que correspondan o mejora al sistema CCTV en concesión

Apoya a dar repuestas a solicitudes y cartas.

. ACTIVIDADES REALIZADAS: Mantenimiento preventivo

Seguimiento al sistema LPR sistema en concesión CCTV de Barranquilla.
Seguimiento a requerimientos de policía Metropolitana que correspondan o novedades sistema en concesión CCTV de Barranquilla.

1.MANTENIMIENTO ESTADIO METROPOLITANO: Se realiza visita de mantenimiento Preventivo el Estadio Metropolitano.
Los discos duros están proceso de compras para ser instalados.
Cámaras LPR, esperando despacho

Apoya a dar repuestas a solicitudes y cartas. Sobre requerimientos en sistema cctv Estadio Metroplitano

ACTIVIDADES REALIZADAS: Mantenimiento preventivo

Seguimiento al sistema LPR sistema en concesión CCTV de Barranquilla.
Seguimiento a requerimientos de policía Metropolitana que correspondan o novedades sistema en concesión CCTV de Barranquilla.

Se informa estado actual del sistema CCTV en concesión de Barranquilla.
Puntos de vigilancia fuera de servicio por daños por terceros de la Ciudad: PV 15, PV 7
Instalación de 7 puntos de vigilancia en Malecon

Mantenimientos realizados en forma general al sistema CCTV correspondiente a la Concesión son las siguientes:

2. MANTENIMIENTO CENTRAL: Medición de voltajes de entrada y salida, se verifica conexiones internas y ajuste de conexiones Limpieza del interior y del exterior del rack donde se encuentra los equipos Pruebas para confirma funcionamiento con las cámaras que pertenecen a la central Prueba autonomía de ups de 1kva apc con un tiempo de 49 minutos, ups en buen estado Pruebas para confirmar funcionamiento con las cámaras que pertenecen a cada central.

3. MANTENIMIENTO PUNTO DE CAMARAS. Se realizan mantenimiento preventivo y correctivos a puntos de cámaras de acuerdo a informes de novedades. (limpieza), reset, cortes de fibras etc. Puntos de cámaras por daños a terceros correspondiente al sistema en concesión CCTV.

2. Seguridad
3. Delimitación de espacio de trabajo
4. Se realizó mantenimiento preventivo
5. Se midieron voltajes y se verifican conexiones
6. Se realiza limpieza de elementos internos de dentro del gabinete y limpieza externa general
7. (Brazo, platina, gabinete, acrílico) para protegerlos de la humedad y otros elementos corrosivos.
8. Se hicieron pruebas y se confirma funcionamiento
9. Cámara

Se realizo entrega y comparte información , incluyendo presentación en Paword para presentación de auditoria INCONTEC 2022

Se realiza actualización del listado de puntos de cámaras correspondientes al sistema en concesión incluyendo puntos nuevos

Seguimiento a pólizas para drones nuevo y en mantenimiento efectuado., con sus accesorios

| PV | DIRECCION | LATITUD | LONGITUD |
|---|---|---|---|
| 151 | CALLE 17-CRA 38 | 10°58'31.09"N | 74°46'31.00"O |
| 152 | CALLE 78-AVENIDA DEL RIO ( MALECON) | 11° 1'19.83"N | 74°47'42.16"O |
| 153 | CAIMAN DEL RIO (MALECON) | 11° 1'23.73"N | 74°47'47.63"O |
| 154 | PUERTA DE ORO (MALECON) | 11° 1'31.17"N | 74°47'56.07"O |
| 155 | CAI (MALECON) | 11° 1'9.55"N | 74°47'32.83"O |
| 156 | CUBO DE CRISTAL (MALECON) | 11° 0'56.79"N | 74°47'21.68"O |
| 157 | CALLE 72-AVENIDA DEL RIO (MALECON) | 11° 0'45.49"N | 74°47'7.97"O |
| 158 | PUENTE ABATIBLE (MALECON) | 11° 0'21.42"N | 74°46'40.78"O |
| 165 | CALLE 110 -CRA 9 G (CARIBE VERDE) | 10°57'24.63"N | 74°50'18.25"O |
| 166 | CALLE 125 -CRA 9G (CARIBE VERDE) | 10°57'29.51"N | 74°50'57.16"O |
| 167 | CALLE 135 -CRA 9G (CARIBE VERDE) | 10°57'32.77"N | 74°51'27.86"O |
| 168 | CRA 43B-CALLE 122 ENTRADA ALAMEDA | 10°59'52.76"N | 74°50'31.92"O |
| 169 | CRA 43-CALLE 114 | 10°59'42.73"N | 74°50'38.02"O |
| 170 | CRA 43-CALLE 118 | 10°59'39.52"N | 74°50'57.06"O |
| 171 | MALECON SIAPE | 11° 1'35.83"N | 74°48'1.22"O |
| 172 | MALECON CUBO DE CRITAL-CALLE 72 | 11° 0'50.53"N | 74°47'16.31"O |
| 174 | MALECON-PUENTE ABATIBLE. | 10°59'59.32"N | 74°46'24.18"O |
| 186 | CRA 36-CALLE 108 | 10°58'48.71"N | 74°50'7.00"O |
| 187 | CRA 31-CALLE 108 | 10°58'42.02"N | 74°50'6.56"O |
| 212 | CRA 35-CALLE 47 | 10°58'38.37"N | 74°47'20.47"O |
| 215 | Calle 97A-Cra 9G | 10°57'29.64"N | 74°49'39.22"O |

**PV 154 PUERTA DE ORO (MALECON)**



**PV 155 CAI (MALECON)**



**PV 156 CUBO DE CRISTAL (MALECON)**



**CC. 22.477.796 DE BARRANQUILLA**
**Nancy Esmeralda Bermúdez Zambrano**