

Licencia Ambiental 000816 del 2011, modificada bajo la Resolución 000263 del 2020
otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA

CONSECUTIVO No. DF 901518821220802


TRIPLE A S.A E.S.P

Ha recibido y dispuesto los **RESIDUOS ESPECIALES** provenientes de la empresa **CONSORCIO TREN DE MALLORQUIN** Identificada con el **Nit. No. 901518821-3**, Ubicada en **CR 54 #55 -39 OF -405** de acuerdo a la siguiente información:

FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	REMISIÓN	RESIDUOS	M3	CÓDIGO SEGÚN DECRETO 1076 DE 2015	TRATAMIENTO	DISPOSICION FINAL	GESTOR
20/08/2022	003946	RESIDUOS VARIOS	0,3	N/A	Ninguno	Celda ordinaria	TRIPLE A S.A E.S.P


El siguiente certificado se expide a los 07 días del mes de septiembre de 2022, dando cumplimiento al decreto 1076 de 2015 Artículo 2.2.6.1.3.7.

Cordialmente,



ROBINSON PASCUALES

Asesor Comercial
Dirección de Aprovechamiento y Residuos Peligrosos



MANUEL GARCIA PEREZ

Director Disposición Final Residuos
Relleno Sanitario Parque Ambiental pocito

Licencia Ambiental 000816 del 2011, modificada bajo la Resolución 000263 del 2020
otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA

CONSECUTIVO No. DF 901518821220801

TRIPLE A S.A E.S.P

Ha recibido y dispuesto los **RESIDUOS ESPECIALES** provenientes de la empresa **CONSORCIO TREN DE MALLORQUIN** Identificada con el **Nit. No. 901518821-3**, Ubicada en **CR 54 #55 -39 OF -405** de acuerdo a la siguiente información:

FECHA DE PRESTACION DEL SERVICIO	REMISIÓN	RESIDUOS	M3	CÓDIGO SEGÚN DECRETO 1076 DE 2015	TRATAMIENTO	DISPOSICION FINAL	GESTOR
13/08/2022	003915	RESIDUOS VARIOS	0,75	N/A	Ninguno	Celda ordinaria	TRIPLE A S.A E.S.P

El siguiente certificado se expide a los 25 días del mes de agosto de 2022, dando cumplimiento al decreto 1076 de 2015 Artículo 2.2.6.1.3.7.

Cordialmente,



ROBINSON PASCUALES

Asesor Comercial

Dirección de Aprovechamiento y Residuos Peligrosos



MANUEL GARCIA PEREZ

Director Disposición Final Residuos

Relleno Sanitario Parque Ambiental pocito



**ASEO, SUCCION Y
LIMPIEZA DE BAÑOS PORTATILES
NIT. 900.280.834-0**


CERTIFICA QUE

Hemos recibido de la empresa **CONSORCIO TREN MALLORQUIN**, 0.7 M³ aguas residuales provenientes de la limpieza de 2 sanitarios portátiles entre el 27 de agosto al 30 de septiembre de 2022.

La disposición final de las aguas residuales es llevada a RECITRAC S.A.S. procesadores y/o disposición con licencia ambiental No.1263 del 07 de Septiembre de 2018, ubicado en la carrera 20 # 30 – 51 en Barranquilla.

Se expide la presente a petición de las partes interesadas a los 30 días del mes septiembre de 2022.

Atentamente,



JAIME ALBERTO LARA MARTINEZ
Gerente



**ASEO, SUCCION Y
LIMPIEZA DE BAÑOS PORTATILES
NIT. 900.280.834-0**


CERTIFICA QUE

Hemos recibido de la empresa **CONSORCIO TREN MALLORQUIN**, 1 m³ de aguas residuales provenientes de la limpieza de los pozos sépticos el día 07 y 30 septiembre de 2022.


La disposición final de las aguas residuales es llevada a BIOGER S.A. E.S.P. relleno sanitario ubicado en la zona rural Dolores del corregimiento de pasacaballo a 6 km de la zona industrial de Mamonal en Cartagena – Bolívar, la cual posee Licencia Ambiental expedida por CARDIQUE en la Resolución No. 0120 del 2014.

Se expide la presente a petición de las partes interesadas a los 30 días del mes septiembre de 2022.

Atentamente,



JAIIME ALBERTO LARA MARTINEZ



SAG
SANEAMIENTO AMBIENTAL GLOBAL S.A
Nit. 900.280.834 -0

No. 14337

DIA	MES	AÑO
28	9	20

RECIBO DE PRESTACION DE SERVICIO

Servicios de Saneamientos Básicos, Alquiler y Venta de Baños Portátiles,
Limpieza de Pozos Sépticos, Trampas de Grasas.

CLIENTE: <u>Tren de mallorquin</u>	CEL:
☐ C.C: ☐	TELEFONO:
DIRECCION: <u>Las Flores via 40</u>	CIUDAD: <u>Barranquilla</u>

DETALLE DE SERVICIO

MANTENIMIENTO SANITARIO PORTATIL

☒

OTROS

☐

LIMPIEZA Y/O SUCCION POZO SEPTICO

☐

LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA

☐

METROS CUBICOS: _____

No. DE VIAJES: _____

EN LETRAS: _____

No. DE BAÑOS ATENDIDOS: _____

1 VENDEDOR AZUL

EN LETRAS: _____

DOS

OBSERVACIONES: _____

HORA DE LLEGADA: _____

HORA DE SALIDA: _____

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

José García

CONTRATANTE CLIENTE:

[Signature]

NOMBRE:

[Signature]

No PLACA VEHICULO:

SPH 105

CARGO:

Indra Gutierrez

¡Servicio Integral, Calidad Ambiental!

Calle 18 No 39-660 - Tel 366 2963 Cel. 318 7121976 - 317 4277743
e-mail:saneamientoambientalglobal@gmail.com Soledad - Atlántico

GRAFICAS UNIVERSAL DEL CARIBE / SERGIO MARQUEZ RUT: 8.506.353-7 CEL: 3012128528



SAG
SANEAMIENTO AMBIENTAL GLOBAL S.A.

Nit. 900.280. 834 -0

No. 14338

DIA	MES	AÑO
28	9	22

RECIBO DE PRESTACION DE SERVICIO

Servicios de Saneamientos Básicos, Alquiler y Venta de Baños Portátiles,
Limpieza de Pozos Sépticos, Trampas de Grasas.

CLIENTE: <u>Trin de millorquin</u>	CEL:
☐ C.C: ☐	TELEFONO:
DIRECCION: <u>Las Flores Via 40</u>	CIUDAD: <u>Dorranquillo</u>

DETALLE DE SERVICIO

MANTENIMIENTO SANITARIO PORTATIL	☐	OTROS	☐
LIMPIEZA Y/O SUCCION POZO SEPTICO	☒		
LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	☐		

METROS CUBICOS: 0,5m³

No. DE VIAJES: _____

EN LETRAS: _____

No. DE BAÑOS ATENDIDOS: _____

EN LETRAS: _____

OBSERVACIONES: _____

HORA DE LLEGADA: _____

HORA DE SALIDA: _____

CONTRATANTE CLIENTE:

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

NOMBRE:


No PLACA VEHICULO:

CARGO:

¡Servicio Integral, Calidad Ambiental!
Calle 18 No 39-660 - Tel 366 2963 Cel 318 7121976 - 317 4277743
e-mail:saneamientoambientalglobal@gmail.com Soledad - Atlántico

VIGILADO S.S.P.

GRAFICAS UNIVERSAL DEL CARIBE / SERGIO MARQUEZ RUT: 8.506.363-7 CEL: 3012128528

**SAG**

SANEAMIENTO AMBIENTAL GLOBAL S.A

Nit. 900.280. 834 -0

No. 14313

DIA	MES	AÑO
21	9	22

RECIBO DE PRESTACION DE SERVICIOServicios de Saneamientos Básicos, Alquiler y Venta de Baños Portátiles,
Limpieza de Pozos Sépticos, Trampas de Grasas.

CLIENTE: <u>Consortio Vecin</u>	CEL:
NIT: ☐ C.C: ☐ <u>de mayorquin</u>	TELEFONO:
DIRECCION: <u>U. P. P. C.</u>	CIUDAD: <u>Bogotá</u>

DETALLE DE SERVICIO

MANTENIMIENTO SANITARIO PORTATIL

☒

OTROS

☐

LIMPIEZA Y/O SUCCION POZO SEPTICO

☐

LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA

☐

METROS CUBICOS: _____

No. DE VIAJES: _____

EN LETRAS: _____

No. DE BAÑOS ATENDIDOS: 21EN LETRAS: DOS


OBSERVACIONES: _____

HORA DE LLEGADA: _____

HORA DE SALIDA: _____

CONTRATANTE CLIENTE: _____

NOMBRE DEL CONDUCTOR: José GarcíaNOMBRE: Juan GutierrezNo PLACA VEHICULO: SP17 105CARGO: Ing. Ambiental**¡Servicio Integral, Calidad Ambiental!**Calle 18 No 39-660 - Tel 366 2963 Cel: 318 7121976 - 317 4277743
e-mail:saneamientoambientalglobal@gmail.com Soledad - Atlántico



SAG
SANEAMIENTO AMBIENTAL GLOBAL S.A.
Nit. 900.280. 834 -0

No. 14269

A MES		
DIA	MES	AÑO
7	9	22

RECIBO DE PRESTACION DE SERVICIO

Servicios de Saneamientos Básicos, Alquiler y Venta de Baños Portátiles,
Limpieza de Pozos Sépticos, Trampas de Grasas.

CLIENTE: <i>Consortio Tren</i>	CEL:
NIT: ☐ C.C: ☐ <i>de mallorquin</i>	TELEFONO:
CCION: <i>Los Flores</i>	CIUDAD: <i>Borronquilla</i>

DETALLE DE SERVICIO

MANTENIMIENTO SANITARIO PORTATIL

☒

OTROS

☐

LIMPIEZA Y/O SUCCION POZO SEPTICO

☐

LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA

☐

METROS CUBICOS: *0.5m³*

No. DE VIAJES: _____

EN LETRAS: _____

No. DE BAÑOS ATENDIDOS: *2 verde*

EN LETRAS: *DOS*

OBSERVACIONES: _____

H. DE LLEGADA: _____

HORA DE SALIDA: _____

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

Jose Garcia

NOMBRE:

CARGO:

Ing. Ambiental

No PLACA VEHICULO:

CUW 780

¡Servicio Integral, Calidad Ambiental!

Calle 18 No 39-660 - Tel 366 2963 Cel: 318 7121976 - 317 4277743
e-mail: saneamientoambientalglobal@gmail.com Soledad - Atlántico

VIGILADO S.S.P.

GRAFICAS UNIVERSAL DEL CARIBE / SERGIO MARQUEZ RUT: 8.506.353-7 CEL: 3012128528



PROGRAMA SACOS VERDES RETROALIMENTACIÓN

SOLUCIONES VERDES.
INNOVACIÓN CONSCIENTE.



CAPACITACIONES

CLIENTE

CONSORCIO TREN MALLORQUIN

A continuación podrás encontrar el registro de capacitación del programa Sacos Verdes. Esta información se obtiene de los listados de asistencia de la(s) obra(s) que se hayan diligenciado ya sean físicos o virtuales, es importante mencionar que la información es acumulativa desde el ingreso del cliente al programa.



Temas de capacitación:

1. Conceptos basicos de residuos sólidos.
2. Manejo y limpieza adecuada de los sacos vacíos.
3. Correcta manipulación del cemento y afectaciones a la salud.
4. Reduce, Reúsa, Recicla.



1

CAPACITACIONES



1

PERSONAS CAP

RETORNO SACOS VACÍOS



CLIENTE 

CONSORCIO TREN M... 

APLICA 

SI 

OBRA	# SACOS DESPACHADOS	# SACOS RETORNADOS	# ÁRBOLES	# PERSONAS CAP	% RETORNO	AGUA (m3)
MALLORQUIN	0	250	0	1		3
Total	0	250	0	1		3

DETALLE MENSUAL RETORNO SACOS

[illegible]

INDICADORES AMBIENTALES



CLIENTE 

CONSORCIO TREN MAL... 

Con el reciclaje de sacos dejamos de talar árboles y consumir agua para la producción de nuevos materiales. Por los la cantidad de sacos que han reciclado los indicadores ambientales son:



0

ÁRBOLES



3

AGUA (m3)



17

PERSONAS ABASTECIDAS

Barranquilla, 03 octubre 2022

Señores

CONSORCIO TREN MALLORQUIN


Referencia: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN PROGRAMA SACOS VERDES

Mediante el presente documento, Cementos Argos S.A. deja constancia que la sociedad **CONSORCIO TREN MALLORQUIN** constructora encargada de la obra **MALLORQUIN**, ingresó al programa Sacos Verdes por medio del acta firmada el 18 agosto del 2022 por su Representante Legal BENJAMIN FIGUEROA MOLINA. A través de esta iniciativa, durante el período AGOSTO dicha sociedad retornó 150 sacos vacíos a Cementos Argos S.A., por medio de logística inversa.

El programa Sacos Verdes, liderado por Cementos Argos S.A., tiene por objeto la recolección y el manejo sostenible de los sacos de cemento residuales de las obras de construcción a través de su reciclaje; mediante este programa, Cementos Argos S.A. reitera su compromiso con el medio ambiente y garantiza que las empresas a quienes entrega el material recogido realizan un manejo ambiental adecuado del mismo.

Esta constancia se expide a solicitud del interesado.

Cordialmente,



Director Logística Zona Norte



AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA

VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA
Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO

FECHA	DD	MM	AAAA	No. Consecutivo del certificado de origen	2021-62
	26	9	2022		

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR DEL MINERAL

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	Titular Minero ☒		Beneficiario de Área de Reserva Especial ☐	
	Solicitante de Legalización		Subcontrato de Formalización ☐	
CÓDIGO EXPEDIENTE	GER-122			
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	RINAGUI Y CIA SAS			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	NIT ☒	CÉDULA ☐	CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐	RUT ☐
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	830.066.951-4			
DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	ATLANTICO			
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACION	SANTO TOMAS - PALMAR DE VARELA			
MINERAL EXPLOTADO	ARENA DE CANTERA			
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO	45			
UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUBICOS			

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL	CONSORCIO TREN MALLORQUIN							
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT	☒	CÉDULA	☐	CÉDULA DE EXTRANJERIA	☐	RUT	☐
COMPRADOR (Seleccione una opción)	~~COMERCIALIZADOR~~			CONSUMIDOR				
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	901.518.821-3							
No. RUCOM	RUCOM- 201401162428							

FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO



RINAGUI & CIA S.A.S.
VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
NIT. 830.066.951-4
Camacho

	CERTIFICADO DE MATERIAL SUMINISTRADO		FECHA DE EXPEDICIÓN		
			20	SEPTIEMBRE	2022
			MES Y AÑO DE DESPACHOS Septiembre / 2022		
Nombre o Razón Social de la Empresa: GOREN INGENIERÍA SAS					NIT 901.150.622-2
Dirección de la Empresa: CRA 53 # 80 - 198 P-21 Edificio Torre Atlántica Empresarial		Municipio: BARRANQUILLA		Departamento: ATLÁNTICO	
Nombre o Razón Social a quien se le ha realizado el suministro de material: CONSORCIO TREN MALLORQUIN					C.C / NIT: 901.518.821-3

Mes	TIPO DE MATERIAL		
	Recebo (m3)	Grava 3/4" (m3)	Base (m3)
SEPTIEMBRE	0,0	15,0	0,0
Total	0,0	15,0	0,0

OBSERVACIONES Los materiales suministrados son producidos por la Empresa Ingeniería y minería de la Costa SAS. Provenientes del Titulo minero No. 18799 ubicado en el Municipio de Repelón - Atlántico y se encuentran amparados bajo la Licencia Ambiental expedida por la Corporación Autonoma Regional del Atlántico CRA concedida mediante Resolución 000185 del 21 de junio de 2006.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL GOREN INGENIERÍA
 Edna González Moreno C.C. 52.194.016 de Bogotá
NOTA: En caso de requerir mayor información remitir correo a goren.ing@outlook.com.



ASISTENCIA CHARLA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA

CODIGO : PMA-001

VERSION : 1

VIGENCIA: 2022

EMPRESA

CONSORCIO TREN MALLORQUIN

CONTRADO DE OBRA

EDU-783-2021

ELABORADA POR:

JHOAN ESNEIDER GUTIERREZ LEON

CARGO

PROFESIONAL AMBIENTAL

CIUDAD

BARRANQUILLA, ATLANTICO

HORA Y FECHA

27/09/2022-1:00 9m

OBJETIVO:

Capacitacion sobre aspectos, impactos y control ambiental, al personal de obra, en el marco de proyecto, INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO.

ASISTENTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	CORREO	FIRMA
1	JAVIER DOMINGUEZ	PROYECTO	TOSHIBA		JAVIER
2	Alider Enriquez	AYUDANTE	TOSHIBA	Heid	
3	Juan Ariza				
4	Demael Embucari	OP. VARIOS	C.T.M.		
5	Wilson Cardenas	Ayudante	TOSHIBA		Wilson
6	Carlos A SANDOVAL S	INSPECTOR DE OB	CTM		Carlos
7	Adel Jimenez	AUX-TOPOS	C.T.M.		Adel Jimenez
8	ALVARO ROSEN REIN	OP. VARIOS	TOSHIBA		
9	WILLIAM VARGAS	OP. VARIOS	TOSHIBA		
10	JOXANA PINEZ	Prof Social	CTM	socialtremmallorquines@gmail.com	
11	Eduardo Claro N.	Admin.	CTM	adutremmallorquines@gmail.com	Eduardo Claro N.
12	NILLY CRUZ	P.SST	CTM	nilly_mendes83@hotmail.com	
13	Jorge A. Caudela Oviedo	TOPOGRAFIA	CTM		
14	FELIPE FELIPE SIERRA	ING Civil.	CTM	felipe15sh@gmail.com	Felipe Sierra
15					
16					
17					
18					
19					
20					



ASISTENCIA CHARLA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA

CODIGO : PMA-001

VERSION : 1

VIGENCIA: 2022

EMPRESA

CONSORCIO TREN MALLORQUIN

CONTRATO DE OBRA

EDU-783-2021

ELABORADA POR:

JHOAN ESNEIDER GUTIERREZ LEON

CARGO

PROFESIONAL AMBIENTAL

CIUDAD

BARRANQUILLA, ATLANTICO

HORA Y FECHA

16/09/2022-8 00 am

OBJETIVO:

Capacitacion sobre aspectos, impactos y control ambiental, al personal de obra, en el marco de proyecto, INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TURÍSTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO.

ASISTENTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	CORREO	FIRMA
1	Claudia E. Alarce	P. Social	Intercontacto	consorcio mallorquin.tnm bit.@gmail.com	Claudia Alarce
2	Ysleine Torrecilla Ch.	C. Muxer.	JAC las Flores	Ysleine.torrecilla@gmail.com	Ysleine Torrecilla
3	Yulimar Lugo Lugo	Ing. Ambiental	EDUINAR SA	mevialugom@gmail.com	Yulimar Lugo
4	Carla Angulo	Presidenta	JAC Lugo	jac.lasflores.32@gmail.com	Carla Angulo
5	Willy Mendez	C. ST	QTM	willy_mendez81@hotmail.com	Willy Mendez
6	Marco Buitrago	Moto			Marco Buitrago
7	Richard LEAK D	R. TAUTE	ASOPICB	Richard.leak@asop.com	Richard LEAK
8	Leidy Cardona C	CAJERO	ASOPICB	leidyscardona07@gmail.com	Leidy Cardona
9	Leidy Cardona C	JAC	Delegada	leidyscardona07@gmail.com	Leidy Cardona
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					



ACTA DE RECIBIDO CONFORME DE SERVICIOS ESPECIALES
INFORMACIÓN DEL PQRS

005431

PQRS No.: _____ Fecha Radicado: 28 / 04 / 22 Tipo de servicio: ESPALIA
Dirección prestación del servicio: Calle 106 # 90-33 Póliza o NIT No. 901518821-3
Nombre del Usuario: CONSORCIO FIANDE MAYORQUIN

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES

Fecha de la prestación del servicio: 28.04.22 Hora: _____

☐ Podas	Toneladas _____ m³ _____	☒ Otros	Toneladas _____ m³ <u>09</u>	☐ Material de Excavación y sobrantes de adecuación de terrenos	Toneladas _____ m³ _____
☐ Productos de cimentación y pilotaje: arcillas, bentonitas y demás.	Toneladas _____ m³ _____	☐ Petreos: hormigón, árdenas, gravas, gravillas, cantos, concretos, cementos, otros.	Toneladas _____ m³ _____	☐ No Petreos: Vidrios, acero, cobre, pvc, aluminios, madera, otros.	Toneladas _____ m³ _____

Observaciones: El valor de esta Póliza San
comprado por la EMPRESA AAA

Equipo y Recurso Humano Utilizado:				Placas:		Número Interno:	
Equipo	Cantidad	Viajes	Tiempo	Equipo	Cantidad	Viajes	Tiempo
Volquetas				Grapple			
Ampliroll				Chipper			
Compactador				Número de Ayudantes:			

Valor del servicio en Letras: _____

Valor total del servicio: _____

Descripción Destino Final



Punto Limpio



Almacenamiento para Aprovechamiento

AUTORIZACIÓN DEL COBRO DE SERVICIOS ESPECIALES EN LA FACTURACIÓN DE ASEO

Yo _____ en calidad de usuario del servicio de aseo, autorizo para que sea incluido el cobro en () cuota (s) por concepto
de recolección de _____ m3 de _____ prestado el _____ en el predio ubicado en la
_____, en la factura de cobro del servicio público de aseo, identificada con la póliza _____.

No. _____

Por lo anterior, anexo los siguientes documentos que acreditan a la empresa Triple A para realizar el cobro en la siguiente (s) facturación (es) emitida(s).

☐ Copia de la factura del servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

☐ Copia de cédula de ciudadanía ó NIT según corresponda.

Usuario del servicio Aseo: <u>CONSORCIO FIANDE MAYORQUIN</u>	Funcionario que atiende el servicio:
Nombre o Razón Social: _____	Nombre: <u>José Vanegas</u>
Nit: _____	Cargo: <u>CONSEJERO</u>
Nus: _____	Cédula No: <u>87432156</u>
Teléfono: _____	Firma: <u>[Firma]</u>
Dirección: _____	
Correo: _____	
Firma: _____	
Dirección de Generación de RCD: _____	
Cédula o NIT: _____	
Acepto política de protección de datos	

ACTA DE RECIBIDO CONFORME DE SERVICIOS ESPECIALES
 INFORMACIÓN DEL PQRS

004885

PQRS No.: _____ Fecha Radicado: 20/9/22 Tipo de servicio: ESPECIAL
 Dirección prestación del servicio: El 90 + 106 - 353 Póliza o NIT No. 90518821-3
 Nombre del Usuario: Consortio Tren de Mayoreo

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES

Fecha de la prestación del servicio: 20.9.22 Hora: _____

☐ Podas	Toneladas m³	☒ Otros	Toneladas m³ <u>030</u>	☐ Material de Excavación y sobrantes de adecuación de terrenos	Toneladas m³
☐ Productos de cimentación y pilotaje: arcillas, bentonitas y demás.	Toneladas m³	☐ Ptreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, concretos, cementos, otros.	Toneladas m³	☐ No Ptreos: Vidrios, acero, cobre, pvc, aluminios, madera, otros.	Toneladas m³

Observaciones: El Valor de esta factura sera cobrado por la empresa AAA.

Equipo y Recurso Humano Utilizado:				Placas		Número Interno:	
Equipo	Cantidad	Viajes	Tiempo	Equipo	Cantidad	Viajes	Tiempo
Volquetas				Grapple			
Ampliroll				Chipper			
Compactador				Número de Ayudantes:			

Valor del servicio en Letras: _____ Valor total del servicio:

Descripción Destino Final

☐ Punto Limpio ☐ Almacenamiento para Aprovechamiento

AUTORIZACIÓN DEL COBRO DE SERVICIOS ESPECIALES EN LA FACTURACIÓN DE ASEO

Yo Haniel Felipe Sierra en calidad de usuario del servicio de aseo, autorizo para que sea incluido el cobro en () cuota (s) por concepto de recolección de 0.3 m³ de ordinarios, prestado el 20/9/22 en el predio ubicado en la _____, en la factura de cobro del servicio público de aseo, identificada con la póliza _____.

No. _____ Por lo anterior, anexo los siguientes documentos que acreditan a la empresa Triple A para realizar el cobro en la siguiente (s) facturación (es) emitida(s).

☐ Copia de la factura del servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. ☐ Copia de cédula de ciudadanía ó NIT según corresponda.

Usuario del servicio Aseo: <u>Consortio Tren de Mayoreo</u>	Funcionario que atiende el servicio
Nombre o Razón Social:	Nombre: <u>Jairo de Castro Peña</u>
Nit:	Cargo: <u>Conductor</u>
Nua:	Cédula No: <u>8743206</u>
Teléfono:	Firma: <u>[Firma]</u>
Dirección: <u>El 90 + 106 - 353</u>	
Correo:	
Firma:	
Dirección de Generación de RCD:	
Cédula o NIT:	
Acepto política de protección de datos	

ACTA DE RECIBIDO CONFORME DE SERVICIOS ESPECIALES
 INFORMACIÓN DEL PQRS

004799

PQRS No.: _____ Fecha Radicado: _____ D M A

Tipo de servicio: ESPECIAL

Dirección prestación del servicio: Calle 106 #90

Póliza o NIT No. 90518821-3

Nombre del Usuario: Consorcio Trám de Mayorquin

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES

Fecha de la prestación del servicio: 9.9.22

Hora: _____

☐ Podas Toneladas _____ m³ _____

☒ Otros Toneladas _____ m³ 030

☐ Material de Excavación y sobrantes de adecuación de terrenos Toneladas _____ m³ _____

☐ Productos de cimentación y pilotaje: arcillas, bentonitas y demás. Toneladas _____ m³ _____

☐ Petreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, concretos, cementos, otros. Toneladas _____ m³ _____

☐ No Petreos: Vidrios, acero, cobre, pvc, aluminios, madera, otros. Toneladas _____ m³ _____

Observaciones: El Valor de esta Factura sera
comprado por la empresa AAA

Equipo y Recurso Humano Utilizado:

Equipo	Cantidad	Viajes	Tiempo	Placas:	Equipo	Cantidad	Viajes	Tiempo
Volquetas					Grapple			
Ampliroli					Chipper			
Compactador					Número de Ayudantes:			

Valor del servicio en Letras: _____

Valor total del servicio: _____

Descripción Destino Final

☐ Punto Limpio ☐ Almacenamiento para Aprovechamiento

AUTORIZACIÓN DEL COBRO DE SERVICIOS ESPECIALES EN LA FACTURACIÓN DE ASEO

_____ en calidad de usuario del servicio de aseo, autorizo para que sea incluido el cobro en () cuota (s) por concepto

de recolección de _____ m3 de _____, prestado el ____/____/____ en el predio ubicado en la

_____, en la factura de cobro del servicio público de aseo, identificada con la póliza _____

No. _____

Por lo anterior, anexo los siguientes documentos que acreditan a la empresa Triple A para realizar el cobro en la siguiente (s) facturación (es) emitida(s).

☐ Copia de la factura del servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

☐ Copia de cédula de ciudadanía ó NIT según corresponda.

Usuario del servicio Aseo: <u>Consorcio Trám de Mayorquin</u>	Funcionario que atiende el servicio
Nombre o Razón Social:	Nombre: <u>Jose Manuel</u>
Nit:	Cargo: <u>conductor</u>
Nua:	Cédula No: <u>243226</u>
Teléfono:	Firma: <u>[Signature]</u>
Dirección:	
Correo:	
Firma: <u>[Signature]</u>	
Dirección de Generación de RCD:	
Cédula o NIT:	

Acepto política de protección de datos

Imp. www.ditar.co



ACTA DE RECIBIDO CONFORME DE SERVICIOS ESPECIALES
INFORMACIÓN DEL PQRS

004757

PQRS No.: _____ Fecha Radicado: D 1 M 1 A Tipo de servicio: ESPECIAL
Dirección prestación del servicio: Calle 106 # 90-353 Póliza o NIT No: 901518821-3
Nombre del Usuario: Consorcio Tron da Mayorquin.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES

Fecha de la prestación del servicio: 01.9.22 Hora: _____

☐ Podas	Toneladas _____ m³ _____	☒ Otros	Toneladas _____ m³ <u>030</u>	☐ Material de Excavación y sobrantes de adecuación de terrenos	Toneladas _____ m³ _____
☐ Productos de cimentación y pilotaje: arcillas, bentonitas y demás.	Toneladas _____ m³ _____	☐ Ptreos: hormigón, arénas, gravas, gravillas, cantos, concretos, cementos, otros.	Toneladas _____ m³ _____	☐ No Ptreos: Vidrios, acero, cobre, pvc, aluminios, madera, otros.	Toneladas _____ m³ _____

Observaciones: Esta factura sera comrada por la empresa AAA.

Equipo y Recurso Humano Utilizado:				Placas: <u>WPN 913</u>		Número Interno: <u>U023</u>	
Equipo	Cantidad	Viajes	Tiempo	Equipo	Cantidad	Viajes	Tiempo
Volquetas				Grapple			
Amplirrol				Chipper			
Compactador				Número de Ayudantes: _____			

Valor del servicio en Letras: _____

Valor total del servicio: _____

Descripción Destino Final

☐ Punto Limpio

☐ Almacenamiento para Aprovechamiento

AUTORIZACIÓN DEL COBRO DE SERVICIOS ESPECIALES EN LA FACTURACIÓN DE ASEO

Yo Juan Gutierrez en calidad de usuario del servicio de aseo, autorizo para que sea incluido el cobro en () cuota (s) por concepto de recolección de 0.3 m3 de ordinarios, prestado el 01/09/22 en el predio ubicado en la _____, en la factura de cobro del servicio público de aseo, identificada con la póliza _____.

No. _____

Por lo anterior, anexo los siguientes documentos que acreditan a la empresa Triple A para realizar el cobro en la siguiente (s) facturación (es) emitida(s).

☐ Copia de la factura del servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

☐ Copia de cédula de ciudadanía ó NIT según corresponda.

Usuario del servicio Aseo: <u>Consorcio Tron da Mayorquin</u>	Funcionario que atiende el servicio
Nombre o Razón Social:	Nombre: <u>José Vazquez</u>
Nit:	Cargo: <u>Conductor</u>
Nua:	Cédula No: <u>8543210</u>
Teléfono:	Firma: <u>José Vazquez</u>
Dirección: <u>Calle 106 # 90-353</u>	
Correo:	
Firma: <u>Juan Gutierrez</u>	
Dirección de Generación de RCD:	
Cédula o NIT:	
Acepto política de protección de datos	



ACTA DE VECINDAD

Código	
Versión	
Fecha	

ACTA N°	CONTRATO DE OBRA	EDU 783 - 2021
58	CONTRATO INTERVENTORIA	EDU 784 - 2021

PROYECTO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
----------	--

Apertura	☒	Cierre	☐
8	9	22	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: KEISY ELBERT CHOCÓN
Tenencia: Propietario Arrendatario Posesor Otro Cual? Familia
Nombre del Propietario: Ligia María Elbert Chocón
Dirección: 6290 #108-65 Apto 2 Teléfono: 3043647181
Long. del frente (mts): 2.80 mts Matricula inmobiliaria No. 1
Cédula catastral 1 No. de pisos 1

Servicios públicos

	SI	NO	OBSERVACIONES
--	----	----	---------------

1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☒	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

Uso actual

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Accesos vehiculares	☒
2. Comercial	☐	6. Baldo	☐	Garaje SI ☐ NO ☒	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	Cuantos ☐	
4. Institucional	☐	Cuál?		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque	Concreto	Elvinit	Concreto	Bloque	Elvinit	
Grutas y fisuras	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	
Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o Nit



ACTA DE VECINDAD

4. OBSERVACIONES ADICIONALES



PREIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)		PREIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (obligatorio para el cliente del acia)
Anden: concreto mojado pulido con esmalte rojo Presenta algunas fisuras, parte baja dividido concreto pulido y rústico. Tachado: En bloque con desgaste natural presenta dos partilamente en el espacio de la puerta, ventana en alto mimo en buen estado, porta en madera con desgaste natural buenas condiciones Piso: En concreto pulido esmaltado, muros con grúetas, desprendimiento en capa de pintura. Cocina: meson con enchape presenta baldosas parchadas piso en moirero rústico Habitaciones 1 y 2: con muros y pisos asietados presencia de humedad parte debajo de los muros. Cubierta: teja de eternit, presenta deterioro en la estructura y humedad Pared: Riso con enchape presenta deterioro y des gaste muros agrietados Patio: suelo natural muros pertenecen a los vecinos con parchado con esmalte rojo y rústico. Tachado: Paredes en madera y alero en teja de lind con estructura de cubierta de madera con alfo de hierro y con perforación. No se vea otro que las partes se encuen tan en el anden perteneciente en el espacio público.		
Guissel Elbert.	Keisy Elbert Anael	1192799647



ACTA DE VECINIDAD

Código
Versión
Fecha

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO

PISOS	
Antes	Después
	
TECHO	
Antes	Después
	
PAREDES	
Antes	Después
	
COCINA	
Antes	Después
	
BANO	
Antes	Después
	
PATIO	
Antes	Después
	



ACTA DE VECINDAD

Código	
Versión	
Fecha	

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Reissy Elvira

Firma responsable unidad social

Nombre Reissy Elvira Chacon

C.C. o Nit 1792799647

Carla Lora R.

Representante del contratista

Nombre Carla Lora R.

Representante de la interventoría

Nombre Diego Melvin Riquelme Aguado

Testigo

Aracely Ruiz

Nombre

Aracely Ruiz

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo Reissy Elvira identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1792799647 obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura 1792799647 de la ciudad de Medellín, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por EDUBAR S.A., firma constructora del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista EDUBAR S.A. y la entidad contratante EDUBAR S.A.

Se firma el día 14 de enero de 20 2020

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C. o Nit

Testigo

Nombre

C.C. o Nit

Representante del contratista

Nombre

Representante de la interventoría

Nombre

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotográfico de la vivienda Antes y después de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.



ACTA DE VECINDAD

Código	
Versión	
Fecha	

ACTAN	CONTRATO DE OBRA	EDU 783 - 2021
59	CONTRATO INTERVENTORIA	EDU 784 - 2021

PROYECTO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
----------	--

Apertura	☒	Cierre	☐
89	22		

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Ligia Ebraff Chacon
Tenencia: Propietario Arrendatario: Poseedor: Otro Cual?
Nombre del Propietario: Ligia Ebraff Chacon
Dirección: C-990 #106-65 Apto 3 Teléfono: Nb tiene
Long. del frente (ms): 3.75 Matricula inmobiliaria No.
Cédula catastral: No. de pisos: 1

Servicios públicos

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☒	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	

Uso actual

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Accesos vehiculares	☒
2. Comercial	☐	6. Balido	☐	Garaje	SI ☐ NO ☒
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	Cuántos	☐
4. Institucional	☐	Cuál?		El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANENES	OTROS
Material	<u>concreto</u>	<u>bloque</u>	<u>no apla</u>	<u>eterni</u>	<u>compa</u>	<u>bloque</u>	<u>molto</u>	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	
Humedades	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Firma: Ligia Ebraff Chacon Nombre: Ligia Ebraff Chacon C.C o Nit: 326841832
Firma responsable unidad social



ACTA DE VECINDAD

Código
Versión
Fecha

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)

PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Obligatorio para el cierre del acta)

Andén: Sección 1 suelo natural y otro en concreto sobre
mushico en mal estado.

Sección 2: en esmalte rojo con grietas junto al árbol

Fachada: Bloque pintado con resaca y desprendi-
miento de pintura, ventana en aluminio corroída en
buenas condiciones, puerta en madera con desgaste
natural en buenas condiciones, dno en tlo traslucido con eschue
tura en madera ubicada en el espacio piso/co.

Sala-comedor: Piso esmalado con grietas y
fisuras, muros agrietados con desprendimiento de
pintura por humedad.

CUBIERTA: En exterior presenta grietas, noto y
resaca de humedad en la estructura.

COCINA: meson enchapado con alto desgaste y
algunas baldosas fragmentadas, enchape vertical en
buen estado.

Habitaciones 1 y 2: Pisos esmalados con fisuras y
desprendimiento de pintura.

Habitación 3: Piso en estado natural con bachea,
muros sin pintar en bloque presente fisuras y
grietas.

Baño: Pisos y Paredes con enchape alto desgaste y
desgano en las juntas.

Patio: Suelo natural no parea muros de cemento es
compartido con Apartamentos 1 y 2.

Firma *Ligia* *Liggett* *Phacón* 32641.832

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o Nit



ACTA DE VECINDAD

Código	
Versión	
Fecha	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO

PISOS

Antes



Después

TECHO

Antes



Después

PAREDES

Antes



Después

COCINA

Antes



Después

Antes



Después

PATIO

Antes



Después



ACTA DE VECINDAD

Código	
Versión	
Fecha	

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social
Diego

Nombre Diego Ebert Quizon
C.C o Nit 32641832

Representante del contratista
Nombre Carlos Casapante R.

Representante de la interventoría
Nombre Diego Martin Retrepo Aguado

Testigo Moisés Ariza
Nombre Moisés Ariza

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo Diego identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 32641832 obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura 32641832 de la ciudad de Bogotá, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por EDUBAR S.A., firma constructora del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista EDUBAR S.A. y la entidad contratante EDUBAR S.A.

Se firma el día 10 de enero de 20 2014

Firma responsable unidad social

Nombre Diego
C.C o Nit 32641832

Testigo

Nombre Moisés
C.C o Nit 32641832

Representante del contratista
Nombre Carlos

Representante de la interventoría
Nombre Diego

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotográfico de la vivienda Antes y después de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.



ACTA DE VECINDAD

Código

Versión

Fecha

ACTA N

60

CONTRATO DE OBRA

EDU 783 - 2021

CONTRATO INTERVENTORIA

EDU 784 - 2021

PROYECTO

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA
TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO
DE LA VAGA DE MALLORQUIN ENCONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN
DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA

Apertura

☒

Cierre

☐

8/9/22

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Victor Manuel Mendoza
Tenencia: Propietario ☒ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cual? ☐
Nombre del Propietario: Victor Manuel Mendoza
Dirección: Cra 106-75 Teléfono: 300 2281388
Long. del frente (mts): 7 mts Matricula inmobiliaria No. 434904
Cédula catastral _____ No. de pisos 1

Servicios públicos

1. Agua ☒
2. Alcantarillado ☒
3. Energía ☒
4. Teléfonos ☒
5. Gas ☒
6. Televisión cable ☒
7. Otros ☒

NO

OBSERVACIONES

Tipo de predio

1. Monumento Nacional ☐
2. Valor Arquitectónico ☐
3. Valor intermedio ☐
4. Valor normal ☒

5. En construcción

6. Sin edificar

7. Otro

Cuál?

Uso actual

1. Residencial ☒
2. Comercial ☐
3. Industrial ☐
4. Institucional ☐

5. Recreacional

6. Baldío

7. Otro

Cuál?

Accesos vehiculares

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos

El garaje se usa como

comercio SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque	2 plca	Estéril	Mamposteria	Bloque	Cerámica	
Grietas y fisuras	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Huincimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Firma responsable unidad social: Victor Manuel Mendoza C.C o Nit: 7477582

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o Nit



ACTA DE VECINDAD

Código

Versión

Fecha

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)

PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)

Andén Sección 1: Suelo natural en mal estado

Sección 2: Piso en cerámica presenta deterioro al ingreso y algunas baldosas fragmentadas.

Fachada: Bloque con acabado pintado con zocalo en fragmento de baldosas presenta humedad debajo de ventana cuarto con calpa en lona y saco mal estado y tiende a desprenderse y volcarse en estructura metálica bastante deteriorada por corrosión con muros en bloque de teraza con aberturas, resacas y humedad.

Sala-comedor: Pisos en cerámica fisurados y rotos, muros en bloque pulido presentan grietas, humedad, resacas y desprendimiento de pintura

Habitación 1º: Pisos empalmado con fisuras, muros presentan grietas en la zona de las aberturas, cielo raso en madera buenas condiciones

Cocina: con piso en cerámica, meson enchapado presenta desgaste y deterioro en algunas baldosas, enchape vertical en buen estado.

Baño: Pisos y Pared con enchape en buen estado.

Pasillo salida a Patio: Presenta grietas en los muros precisamente sobre las aberturas

Habitaciones 2 y 3: Ubicadas en el primer piso en concreto armado, muros en bloque sin pañeteo con grietas

Patio: Suelo natural


Cubierta: Eternit tejas en mal estado con grietas y resacas.

• VICTOR M A Victor Manuel Plandaza 71477582

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o Nit

	ACTA DE VECINDAD		Código	
			Versión	
			Fecha	
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO				
PISOS			TECHO	
Antes	Después	Antes	Después	
				
PAREDES			COCINA	
Antes	Después	Antes	Después	
				
BAÑO			PATIO	
Antes	Después	Antes	Después	
				



ACTA DE VECINDAD

Código

Versión

Fecha

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

VICTOR MANUEL

Firma responsable unidad social

Nombre Victor Manuel MendozaC.C o Nit 7477582Carlos Casanigbo R.

Representante del contratista

Nombre CARLOS CASANIGBO R.

Representante de la interventoría

Nombre Diego Martín Restrepo AgudeloTestigo AGUSTA AURNombre AGUSTA AUR

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No _____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; Interventoría, _____ y la entidad contratante EDUBAR S.A.

Se firma el día _____ de _____ de 20__

Firma responsable unidad social

Nombre _____

C.C o Nit _____

Testigo

Nombre _____

C.C o Nit _____

Representante del contratista

Nombre _____

Representante de la Interventoría

Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.



ACTA DE VECINDAD

Código
Versión
Fecha

ACTA No. 49
CONTRATO DE OBRA
EDU 783 - 2021
CONTRATO INTERVENTORIA
EDU 784 - 2021

PROYECTO
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TURISTICO
PASO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE
MALLOQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Apertura 7 9 22
Cierre

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:

LUIS ALIRIO FERRIN LOZANO

Tenencia:

Propietario

X Arrendatario

Poseedor

Otro Cual?

Nombre del Propietario

LUIS ALIRIO FERRIN LOZANO

Teléfono

3008229807

Dirección

CRA 90 No. 106 - 21

Matrícula inmobiliaria No.

7.50 MTS

Long. del frente (mts)

7.50 MTS

No de pisos

1

Cédula catastral

Servicios públicos

1. Agua

SI

NO

2. Alcantarillado

SI

NO

3. Energía

SI

NO

4. Telefonos

SI

NO

5. Gas

SI

NO

6. Televisión cable

SI

NO

7. Otros

SI

NO

Tipo de predio

1. Monumento Nacional

SI

NO

2. Valor Arquitectónico

SI

NO

3. Valor Intermedio

SI

NO

4. Valor normal

SI

NO

Uso actual

1. Residencial

SI

NO

2. Comercial

SI

NO

3. Industrial

SI

NO

4. Institucional

SI

NO

5. Recreacional

SI

NO

6. Baldeo

SI

NO

7. Otro

SI

NO

Cual?

SI

NO

Accesos vehiculares

Garaje

SI

NO

Cuantos

SI

NO

El garaje se usa como

SI

NO

comercio

SI

NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Cemento	Bloque	No aplica	No tiene	Apoyados	Lo de llo	Pavento	
Grietas y fisuras	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Desplazamientos	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Observaciones: Buen estado (interior)

Firma responsable unidad social: Luis Ferrin
Nombre: Luis Ferrin
C.C o Nit: 2258160



Código
Versión
Fecha

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)

PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)

[illegible]

José Alírio Feijó Lozano 72.258.160

6. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO

PISOS		TECHO	
Antes	Después	Antes	Después
VIVIENDA EN CONSTRUCCION NO TIENE PISOS SE ENCUENTRA EN TERRENO NATURAL		VIVIENDA EN CONSTRUCCION NO TIENE TECHO	
PAREDES		COCINA	
Antes 	Después	Antes VIVIENDA EN CONSTRUCCION NO TIENE COCINA	Después
BANO		PATIO	
Antes VIVIENDA EN CONSTRUCCION NO TIENE BANO	Después	Antes VIVIENDA EN CONSTRUCCION NO TIENE PATIO	Después



ACTA DE VECINDAD

Código
Versión
Fecha

ACTA No. 50
CONTRATO DE OBRA
CONTRATO INTERVENTORIA
EDU 783 - 2021
EDU 784 - 2021

PROYECTO INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO PASO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLOQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Apertura ☒ Cierre ☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: José Mendoza Lozano
Tenencia: Propietario
Nombre del Propietario: José Mendoza Lozano
Dirección: Cra 90 #106-29
Long. del frente (mts): 8
Cédula catastral: Matrícula inmobiliaria No.
No. de pisos: 1

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Teléfonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6. Televisión cable	☒	☐
7. Otros	☒	☐

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐
2. Valor Arquitectónico	☐
3. Valor Intermedio	☒
4. Valor normal	☐

Uso actual

1. Residencial	☒
2. Comercial	☐
3. Industrial	☐
4. Institucional	☐

Accesos vehiculares

Garaje	SI ☐ NO ☒
Cuantos	☐
El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO ☒

OBSERVACIONES

5. En construcción ☐
6. Sin edificar ☐
7. Otro ☐

Cuál? ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque	No Aplica	Elev. Rt	Mampuesto	Bloque Pared Bldo	Acromi, eq	elblo 1020
Grietas y fisuras	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Observaciones: Bloque en estado

Observaciones: confiado, Bldo, mente opnetado

Observaciones: con baldosa curst, Pared Pared

Observaciones: 4 armados sueltos

Firma responsable unidad social: José Mendoza Lozano Nombre: José Mendoza Lozano C.C o Nit: 721002137



ACTA DE VECINDAD

Código
Versión
Fecha

ACTA N
CONTRATO DE OBRA
CONTRATO INTERVENTORIA

EDU 783 - 2021
EDU 784 - 2021

PROYECTO
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN
TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA
CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Apertura
Cierre

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Luis Mendoza Lozano
Tenencia: Propietario
Nombre del Propietario: Luis Mendoza Lozano
Dirección: Cra 40 # 106-29
Long. del frente (mts): 8
Cédula catastral: Matricula inmobiliaria No. 3773644
No. de pisos: 1

Servicios públicos

1. Agua ☒ SI ☐ NO
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO
3. Energía ☒ SI ☐ NO
4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO
5. Gas ☒ SI ☐ NO
6. Televisión cable ☒ SI ☐ NO
7. Otros ☐ SI ☐ NO

Tipo de predio

1. Monumento Nacional ☐ 5. En construcción ☐
2. Valor Arquitectónico ☐ 6. Sin edificar ☐
3. Valor Intermedio ☒ 7. Otro ☐
4. Valor normal ☐ Cuál? ☐

Uso actual

1. Residencial ☒ 5. Recreacional ☐
2. Comercial ☐ 6. Balde ☐
3. Industrial ☐ 7. Otro ☐
4. Institucional ☐ Cuál? ☐

Accesos vehiculares

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuartos ☐
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque	No tiene	Asfalto	Alboplástico	Alboplástico	Andén	Cielorazo
Grietas y fisuras	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐
Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Observaciones: Buen estado

Observaciones: Confianza por el propietario

Observaciones: Detenido

Observaciones: laminas sueltas

Observaciones: Los Muros Lozano y el Cielorazo


Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o Nit

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

[illegible]



ACTA DE VECINDAD

Código
Versión
Fecha

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO FILMICO

PISOS		TECHO	
Antes	Después	Antes	Después
			
PAREDES		COCINA	
Antes	Después	Antes	Después
			
BANO		PATIO	
Antes	Después	Antes	Después
			



ACTA DE VECINDAD

Código	
Versión	
Fecha	

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C. o Nit 32002137

Representante del contratista

Nombre

Carlos Cosentino

Representante de la interventoría

Nombre

Diego Hailin Rojas Aguado

Testigo

AGOURA A.V.

Nombre

AGOURA A.V.

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo identificado (a) con la cédula de ciudadanía No obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura de la ciudad de , hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por , firma constructora del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista y la entidad contratante EDUBAR S.A.

Se firma el día de de 20

Firma responsable unidad social

Testigo

Nombre

Nombre

C.C. o Nit

C.C. o Nit

Representante del contratista

Representante de la interventoría

Nombre

Nombre

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotográfico de la vivienda Antes y después de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.



ACTA DE VECINDAD

Código
Versión
Fecha

ACTA N
51

CONTRATO DE OBRA
CONTRATO INTERVENTORIA

EDU 783 - 2021
EDU 784 - 2021


PROYECTO

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN
TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA
CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Apertura
7/9/22

Cierre
7/9/22

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Doris Ibáñez Foto
Terencia: Propietario
Nombre del Propietario: Ana Lozano Rodríguez
Dirección: Cm 40 # 106-31
Long. del frente (mts): 4
Cédula catastral: 4
Matrícula inmobiliaria No.: 7
No. de pisos: 2

Servicios públicos

SI NO OBSERVACIONES
1. Agua ☒ ☐
2. Alcantarillado ☒ ☐
3. Energía ☒ ☐
4. Teléfonos ☒ ☐
5. Gas ☒ ☐
6. Televisión cable ☒ ☐
7. Otros ☐ ☐Cuál?

Tipo de predio

1. Monumento Nacional ☐
2. Valor Arquitectónico ☐
3. Valor Intermedio ☐
4. Valor normal ☒Cuál?

Uso actual

1. Residencial ☒
2. Comercial ☐
3. Industrial ☐
4. Institucional ☐Cuál?
5. Recreacional ☐
6. Balido ☐
7. Otro ☐Cuál?

Accesos vehiculares

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuanos ☐
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Manosfrías	No tiene	Eternit	Concreto	Morero	Holón rojo	
Grutas y fisuras	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐
Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o NIT

Doris Ibáñez Foto 22'485.890



ACTA DE VECINDAD

Código
Versión
Fecha

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Intelligenciarlo para el cierre del acta)
Antes Sección 1 bajo: Muro desgastado con un hueco con copa vegetal presenta fisuras y grietas	
Antes Sección 2 Alto: Sección en tallo y ojo presenta un corte con pulidura en el tramo inferior a la vivienda no tiene aslen y tiene desgaste el mortero.	
FACHADA: Muro con acabado en pintura de aceite, ventana el aluminio con rca de seguridad, descascamiento por humedad parte de abajo de la puerta.	
Puerta en madera con detector parte bajo se enciende Partido	
SALA COTEDOR: Muro con buen estado, pisos en cerámica en buen estado, parte superior placa entre piso	
Cocina: Piso en cerámica, enchape vertical, buen estado	
Baño: con enchape vertical con fisura	
Patio: Sin ceramiento, piso en mortero afinado presenta grieta y desgaste leve, mampostero presenta grietas y fisuras en muros	
Pasillo y Acceso y Segundo piso: Piso en Cerámica buen estado, muro con detenedor estructura que sostiene segundo piso presenta descascamiento del material dejando expuesto el acero, ocurre para la viseta que cruza por el baño y la que se encierra dividiendo el patio del pasillo.	
ESCALERA: con esmoile	
HABITACION 1: Piso cerámica muro en buen estado cielo rojo en madera. Ventana aluminio con zafado	
HABITACION 2: Piso cerámica, techo en eternit, muros con fisuras tangente 2.	


Firma responsable unidad social Penyón Manuel Delis Ibonei Coto 22/08/2010
Nombre Penyón Manuel Delis Ibonei Coto C.C o Nit 22485890



ACTA DE VECINIDAD

Código	
Versión	
Fecha	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO

PISOS		TECHO	
Antes	Después	Antes	Después
			
PAREDES		COCINA	
Antes	Después	Antes	Después
			
BANO		PATIO	
Antes	Después	Antes	Después
			



ACTA DE VECINDAD

Código	
Versión	
Fecha	

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Diego Velasco

Firma responsable/entidad social

Nombre

C.C. o NIT 22485.850 (Bartolomé) (H)

Carlos Caballero E.

Representante del contratista

Nombre

Diego Velasco

Representante de la interventoría

Nombre Diego Velasco

Testigo

Agustín Ariz

Nombre Agustín Ariz

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo Diego Velasco identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 22485.850 obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura 22485.850 de la ciudad de Bogotá, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por EDUBAR S.A., firma constructora del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista EDUBAR S.A. y la entidad contratante EDUBAR S.A.

Se firma el día 15 de enero de 20 2018

Firma responsable unidad social

Nombre Diego Velasco

C.C. o NIT 22485.850

Testigo

Nombre Agustín Ariz

C.C. o NIT 22485.850


Representante del contratista

Nombre Diego Velasco

Representante de la interventoría

Nombre Diego Velasco

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotográfico de la vivienda antes y después de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.



ACTA DE VICINIDAD

ACTAN 52 CONTRATO DE OBRA CONTRATO INTERVENTORIA EDU 783 - 2021 EDU 784 - 2021

PROYECTO INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Código Versión Fecha Apertura 31/12 Cierre

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Melbis Cardenas Aréiza
Tenencia: Propietario
Nombre del Propietario: Ana Lopez Aréiza
Dirección: 6090 #106-33Apt 4m15
Long. del frente (mts): 4m15
Cédula catastral: 305593657
Metrícula inmobiliaria No. No. de pisos 2 piso

Servicios públicos

1. Agua SI NO
2. Alcantarillado SI NO
3. Energía SI NO
4. Teléfonos SI NO
5. Gas SI NO
6. Televisión cable SI NO
7. Otros SI NO

Tipo de predio

1. Monumento Nacional
2. Valor Arquitectónico
3. Valor Intermedio
4. Valor normal
5. En construcción
6. Sin edificar
7. Otro

Uso actual

1. Residencial
2. Comercial
3. Industrial
4. Institucional
5. Recreacional
6. Balido
7. Otro
8. Cuál?
9. Cuál?
10. Cuál?

Accesos vehiculares

Garaje SI NO
Cuantos SI NO
El garaje se usa como comercio SI NO


3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Blanco	BA	Eternit	Concreto	Blanco	Barroca	
Grietas y fisuras	Buen estado	Buen estado		Buen estado	Buen estado	Buen estado		
Humedades								
Hundimientos								
Desplazamientos								
Otros								

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o NIT



ACTA DE VECINDAD

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

[illegible]

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o Nit



ACTA DE VECINIDAD

Código
Versión
Fecha

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO FILMICO

PISOS		TECHO	
Antes 	Después	Antes 	Después
PAREDES		COCINA	
Antes 	Después	Antes 	Después
BAÑO		PATIO	
Antes 	Después	Antes	Después
LA VIVIENDA NO CUENTA CON PATIO			



Código	
Versión	
Fecha	

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Helius concolor A

Firma responsable y unidad social

Nombre Melvin Cardona

C.C. 0 Nit 1129542304

Order Entry 12

Representante del contralista

Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Profesión	Religión	Estado Civil	Partido	Residencia	Observaciones
Carlos	Casas	160	Donato						

Representante de la interentaria

Nombre Diego Martin Sanchez Aguado

Testigo ANDREA AVILA

Nombre *Agenda - Ann*

(Delegado alcaldía. Personería JAC. Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de
ciudadanía No _____ obrando en calidad de propietario (a) y/o
representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de
_____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructora del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____ y la entidad interventoria, _____

Contratante EDUBAR S.A.

Se firma el día _____ de _____ de 20 _____

Firma responsable unidad socia

Nombre

CCoNit

Testigo

Nombre

C.C. o Nit

Representante del contratista

Nombre

Representante de la Interventoría

Nombre

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotográfico de la vivienda. Antes y después de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.




ACTA DE VECINDAD

ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	EDU 783 - 2021
53	CONTRATO INTERVENTORIA	EDU 784 - 2021

PROYECTO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TURISTICO
PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLOQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.	

Código	Versión	Fecha
Apertura	Cierre	
8	9	22

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Sandra Ulloa Acosta

Tenencia: Propietario Arrendatario NO Posesor NO Otro Cual? Familiar

Nombre del Propietario Ana Lozano

Dirección Cra 90 + 106-33 APT 2 Teléfono 3142633304

Long. del frente (mts) 3.20 mts Matrícula inmobiliaria No.

Cédula catastral No. de pisos 2

Servicios públicos

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☐	☐	Cual?

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☒	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cual?	☐

Uso actual

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldo	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cual?	☐

Accesos vehiculares

Garaje	SI	NO
Cuantos	☐	☒
El garaje se usa como		
comercio	SI	NO
	☐	☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Brick	NO aplica	Asfalto	Concreto	Brick Pintado	Asfalto	
Grietas y fisuras	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Firma responsable unidad social Sandra Ulloa Sandra Ulloa Acosta 1129577255

Nombre Sandra Ulloa Acosta C.C o Nit




ACTA DE VECINDAD

Código
Versión
Fecha

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Cilindro para el cierre del acta)
Andén: quinto pulido con cerámica antideslizante en buen estado	
techada: techada, pintada con zocalo en cerámica, ventana en aluminio en buen estado	
teja de segunda para puerta: presenta deterioro natural, puerta de madera con desgaste ocasionado de pintura buena condición.	
Piso: sala-comedor en cerámica con fisura en algunas placas, desgaste natural	
Puertas: bloque buen estado presenta deterioro en capa pintura	
Pareda entrepiso en buen estado	
Cocina: meson y pared enchapado, buen estado con laminas faltante.	
Escalera: concreto presenta desgaste natural, de piso en uno de los peldaños.	
Baño: techado pisos y paredes en buen estado presenta grietas en la entrada del baño.	
Habitación: con piso en cerámica, muros en buen estado presenta fisuras a la altura de los vigos de amarras, cielo raso en deterioro.	
Cubierta: teja presenta deterioro y fisuras en algunas tejas.	
No tiene patio.	


Sandra Urua.



ACTA DE VECINDAD

Código
Versión
Fecha

5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO

PISOS		TECHO	
Antes	Después	Antes	Después
			
PAREDES		COCINA	
Antes	Después	Antes	Después
			
BAÑO		PATIO	
Antes	Después	Antes	Después
		VIVIENDA NO TIENE PATIO.	



ACTA DE VECINDAD

Código
Versión
Fecha

ACTA N
54

CONTRATO DE OBRA
CONTRATO INTERVENTORIA

EDU 783 - 2021
EDU 784 - 2021

PROYECTO
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN
TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA
CIENAGA DE MALLOQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Apertura
Cierre

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Nelly Ortega Medina
Tenencia: Propietario
Nombre del Propietario: Roberto Escobar
Dirección: Carretera 106-43 Apto 2
Long. del frente (mts): 3
Cédula catastral: 300348696
Matrícula inmobiliaria No.: 300348696
No. de pisos: 4

Servicios públicos

SI

NO

OBSERVACIONES

1. Agua ☒
2. Alcantarillado ☒
3. Energía ☒
4. Teléfonos ☒
5. Gas ☒
6. Televisión cable ☒
7. Otros ☐

Tipo de predio

1. Monumento Nacional
2. Valor Arquitectónico
3. Valor Intermedio
4. Valor normal

Uso actual

1. Residencial
2. Comercial
3. Industrial
4. Institucional

5. Recreacional
6. Balcón
7. Otro

Cuál?

Accesos vehiculares
Garaje SI ☐ NO ☒
Cuartos ☐
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Blanco	No aplica	Asfalto	Manos de obra	Blanco	Asfalto	
Grietas y fisuras	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o Nit




ACTA DE VECINDAD

Código
Versión
Fecha

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO

PISOS		TECHO	
Antes	Después	Antes	Después
			
PAREDES		COCINA	
Antes	Después	Antes	Después
			
BANO		PATIO	
Antes	Después	Antes	Después
			



ACTA DE VECINDAD

Código
Versión
Fecha

ACTA N
55

CONTRATO DE OBRA
EDU 783 - 2021
CONTRATO INTERVENTORIA
EDU 784 - 2021

PROYECTO
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN
TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA
CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Apertura ☒ Cierre ☐
8 | 9 | 22

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Geny Hany Dando
Tenencia: Propietario
Nombre del Propietario: Pablo Elvino Escobar
Dirección: Cra 90 # 106-43 Apt 3
Long. del frente (mts): 3 mts
Cédula catastral: 3 mts
Matrícula inmobiliaria No.: 3218522412
No. de pisos: 3

Servicios públicos

1. Agua	☒ SI	☐ NO	OBSERVACIONES
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☒	☐	
7. Otros	☐	☐	

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor Intermedio	☒	7. Otro	☐
4. Valor normal	☐	Cuál?	☐

Uso actual

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldo	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	☐

Accesos vehiculares

Garaje	SI ☐ NO ☒
Cuantos	☐
El garaje se usa como comercio	SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque	Urdido	Cermita	temperado	matte visto	en cemento	
Grutas y fisuras	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☒	
Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o Nit



ACTA DE VECINDAD

Código
Versión
Fecha

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Cillegentarlo para el cierre del acta)
Andén: Construido con mortero y fragmento enchape buen estado.	
Tachada: Bloque acabado mortero presenta descascaramiento en la pintura, tiene un alero en eternit con estructura de cubierta en madera empotrada en tubo de PVC.	
Tienda en madera con desgaste natural en buen estado, y ventana de aluminio con protección en buen estado.	
Pisos: Presenta fisuras y desparquillamiento en algunas baldosas.	
Sala - Cocina: muros en buen estado, agrietamiento en la cocina en enchape, enchape y albañilería en mal estado.	
Estructura del galpón cubierta presenta deterioro, tejas en mal estado.	
Habitación 1: Pisos en buen estado presenta humedad y desprendimiento de pintura cubierta con deterioro.	
Habitación 2: cubierta con deterioro, Presenta humedad y desprendimiento pintura, existe piezas faltante del guarda-escoba.	
Baño: Piso en tablero y baldosa con deterioro con enchape vertical deteriorado.	
Patio: Piso en mortero gris con mucho deterioro con fragmentos de tablero, en la zona de drenaje deteriorados por hormigas.	
La arrendadora informa que debe firmar al propietario quien vive allí, este acepta sin inconveniente.	



Firma responsable unidad social: P. Leticia Nombre: Abdo Elvira Escobar C.C. o Nit: 78350006



ACTA DE VECINIDAD

Código
Versión
Fecha

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO

PISOS		TECHO	
Antes	Después	Antes	Después
			
PAREDES		COCINA	
Antes	Después	Antes	Después
			
BAÑO		PATIO	
Antes	Después	Antes	Después
			



ACTA DE VECINDAD

Código	
Versión	
Fecha	

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C. o Nit

Representante del contratista

Nombre

Representante de la interventoría

Nombre

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No _____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructora del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____ y la entidad contratante EDUBAR S.A.

Se firma el día _____ de _____ de 20__

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C. o Nit

Testigo

Nombre

C.C. o Nit

Representante del contratista

Nombre

Representante de la interventoría

Nombre

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotográfico de la vivienda Antes y después de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.



ACTA DE VECINDAD

Código
Versión
Fecha

ACTA N
CONTRATO DE OBRA
CONTRATO INTERVENTORIA
EDU 783 - 2021
EDU 784 - 2021

PROYECTO
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN
TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA
CIENAGA DE MALLOQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Apertura
Cierre
F11 P2

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Pablo Escobar
Tenencia: Propietario
Nombre del Propietario: Rita Alvarez Escobar
Dirección: Cra 90 #106-53
Long. del frente (mts): 6m +
Cédula catastral: Matrícula inmobiliaria No. 3126480294
No. de pisos: 1

Servicios públicos

SI NO OBSERVACIONES

1. Agua ☒ ☐
2. Alcantarillado ☒ ☐
3. Energía ☒ ☐
4. Teléfonos ☒ ☐
5. Gas ☒ ☐
6. Televisión cable ☒ ☐
7. Otros ☐ ☐

Tipo de predio

1. Monumento Nacional ☐
2. Valor Arquitectónico ☐
3. Valor intermedio ☐
4. Valor normal ☒
5. En construcción ☐
6. Sin edificar ☐
7. Otro ☐

Uso actual

1. Residencial ☒
2. Comercial ☐
3. Industrial ☐
4. Institucional ☐
5. Recreacional ☐
6. Baldo ☐
7. Otro ☐

Accesos vehiculares

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuartos ☐
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	concreto	bloque	no tiene	cermita	no tiene	bloque	balda	
Grietas y fisuras	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o Nit



4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN(Diligenciarlo para el cierre del acta)

tachado'. Graniplast acabado y enchape fuso en algunas partes, ventosas en macerón y Puerto en macerón en buen estado.

Sala - comedor: 12 pisos en cemento en buen estado baldosa del 1.º y 2.º piso fragmentado muros con defectos por humedad y desprendimiento de pintura, pintura de sala concha venando de fachada percento alto de teñido.

habitación ya como de taller. PISO esmaltado en color rojo con alto brillo, pisos agrietados, (vitrina con tejas en mal estado).

coquina". Pise en cerámica fragmentado en el suelo, cielo raso en Drywall, mason y paredes con ~~enchape~~ fragmentadas en algunas partes con acabado normal

Partido: PISO en materia con alto potencial no posee minus dependientes

Baño: Con enchape de pared y piso en cerámica y en buen estado frente del Baño el muro presenta grietas

Elaboración principal: Piso en cerámica en buen estado, muros con fisuras y cielo raso en Drywall.


Extra responsible unit social	Nombre	C.C.o Nit
	Paula Evelin Escobar	78'352.006



ACTA DE VECINDAD

Código	
Versión	
Fecha	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO

PISOS		TECHO	
Antes	Después	Antes	Después
			
PAREDES		COCINA	
Antes	Después	Antes	Después
			
BAÑO		PATIO	
Antes	Después	Antes	Después
			



ACTA DE VECINDAD

Código	
Versión	
Fecha	

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social
Pu Leticia

Nombre *Pablo Escobar*

C.C. o Nit *78'350.006*

Representante del contratista
Carlos Casapalo R.

Nombre *Carlos Casapalo R.*

Representante de la interventoría
Diego Martin Rodriguez Aguillo

Nombre *Diego Martin Rodriguez Aguillo*

Testigo *Angela Ruiz*

Nombre *Angela Ruiz*

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

1. ACTA DE CIERRE

Yo identificado (a) con la cédula de ciudadanía No obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura de la ciudad de , hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por , firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista y la entidad contratante EDUBAR S.A.

Se firma el día de de 20

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C. o Nit

Testigo

Nombre

C.C. o Nit

Representante del contratista

Nombre

Representante de la interventoría

Nombre

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotográfico de la vivienda Antes y después de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.



ACTA DE VECINDAD

Código
Versión
Fecha

ACTA N
59

CONTRATO DE OBRA
CONTRATO INTERVENTORIA


EDU 783 - 2021
EDU 784 - 2021

PROYECTO

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN
TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA
CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Apertura ☒ Cierre ☐
B 9 22

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Kelly Herrera de Torres
Tenencia: Propietario
Nombre del Propietario: Ligio Prieto
Direccion: La 90 3106-65 Apto 1
Long. del frente (mts): 2.80mts
Cédula catastral: Matrícula inmobiliaria No. 302399024
No. de pisos: 1

Servicios públicos

1. Agua ☒ SI ☐ NO
2. Alcantarillado ☒ SI ☐ NO
3. Energía ☒ SI ☐ NO
4. Teléfonos ☒ SI ☐ NO
5. Gas ☒ SI ☐ NO
6. Televisión cable ☒ SI ☐ NO
7. Otros ☐ SI ☐ NO
OBSERVACIONES: 2020-20

Tipo de predio

1. Monumento Nacional ☐ 5. En construcción ☐
2. Valor Arquitectónico ☐ 6. Sin edificar ☐
3. Valor intermedio ☐ 7. Otro ☐
4. Valor normal ☒ Cuál? ☐

Uso actual

1. Residencial ☐ 5. Recreacional ☐
2. Comercial ☒ 6. Baldo ☐
3. Industrial ☐ 7. Otro ☐
4. Institucional ☐ Cuál? ☐

Accesos vehiculares

Garaje SI ☐ NO ☒
Cuantos ☐
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Materiales	concreto	bloque	bloque	teja	concreto	bloque	cerámico	
Grietas y fisuras	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐
Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C.O.NIT



ACTA DE VECINDAD

Código
Versión
Fecha

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCION (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Andén: Cerámica con presencia de alto desgaste, Asfaltado y fisurado en varias partes, en la parte baja en concreto	
Fachado: en bloque, Montano en PIC con puerta de aluminio, Reja de seguridad en buenas condiciones.	
Area trabajo: Piso en cerámica con alto deterioro, agrietado y roto en algunas baldosas con muros fríos y desprendimiento de pintura por humedad	
Cocina: Piso en cerámica con alto deterioro, muros enchapadas, meson cubierto con desgaste natural.	
Habitación 1 y 2: Muros agrietados con piso en cerámica fisurado	
Cielo Bazo: Orea de trabajo y cocina en moderna bien estado	
Cielo Bazo: en las habitaciones en Super board	
Baño: Piso esmaltado buen estado, muros pintados en buen estado con presencia de humedad	
Patio: Suelo natural compartido con los apartamentos 2 y 3	
La vivienda es de uso mixto Residencial/comercial, funciona una pescadería, sellama Hector Pisco.	
Fachado: Paralelos en madera con presencia de deterioro, alero en teja de zinc con estructura de cubierto en madera con alto grado de deterioro, meson apoyado en los pilos de concreto y fisuras, el granito meson en baldosas deteriorado y fisuras en la junta, sobre el alero se encuentran en el espacio público.	

Kelly Herrera Kelly Herrera SS.302.575

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o NIT



ACTA DE VECINIDAD

Código	
Versión	
Fecha	

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO

PISOS		TECHO	
Antes	Después	Antes	Después
			
PAREDES		COCINA	
Antes	Después	Antes	Después
			
BANO		PATIO	
Antes	Después	Antes	Después
			



ACTA DE VECINDAD

Código	
Versión	
Fecha	

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Kolm Klementina.

Firma responsable unidad social

Nombre Kelly Rivera de la Hoz

C.C. Co Nit 55 30 2574

Representante del contratista

Nombre Carlos Casanovi N.

Representante de la intervención

Nombre	Días	Actividad
María	11/11	Revisar Archivos

Testigo Agencia. Av.

Nombre Agustin Alon

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de
ciudadanía No _____ obrando en calidad de propietario (a) y/o
representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de
_____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructora del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____ y la entidad interventoria, _____, contratante EDUBAR S.A.

Se firma el día _____ de _____ de 20__

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o Nit

Testigo

Nombre

C.C. o Nit

Representante del contratista

Nombre

Representante de la Interventoría

Nombre

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotográfico de la vivienda. Antes y después de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.