JUAN CARLOS BARRIOS BRIGLES
CC 72.309. 831 de Puerto Colombia
Arquitecto TP A08022006-72309831
Calle12 N° 10-77 Corregimiento La Playa
Teléfono: 3102971 - 3016027016
E-mail: jbarriosbrigles@gmail.com

Barranquilla, 30 de noviembre de 2022.

Ingeniero:
OSMAR LOPEZ CORREA
Supervisor Contrato CD-06-2022-2859

Oficina Hábitat
Secretaría Distrital de Planeación
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUIULLA

Ciudad.

Ref: INFORME ACTIVIDADES N0. 010 contrato prestación de servicios N°CD-06-2022-2859.

Las siguientes fueron las actividades realizadas durante el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del 2022, relacionadas con la Prestación de mis Servicios Profesionales para la ejecución y adelanto de trabajos objeto del contrato No. CD-06-2022- 2859:

Obligación contractual: Elaboración de informes técnicos, de acuerdo con información suministrada en la oficina Hábitat, para iniciar el programa de titulación de predios fiscales. Realizar visitas técnicas y entrega de informes de predios objeto de estudio para iniciar el proyecto de titulación y de revocatorias, así mismo dentro de las actuaciones administrativas adelantadas en virtud de las solicitudes de revocatorias de las resoluciones expedidas.

Producto:


- Informe de la visita que fue practicada el mes de noviembre de 2022, al predio ubicado en la K 11A SUR 68 67, con Referencia Catastral No 08001010900000255003200000000, del barrio Siete de Abril.

✓ Verificar si existe dos mejoras y quienes son los ocupantes del predio.




- Informe de la visita que fue practicada el mes de noviembre de 2022, al predio ubicado en la K 9A 93 59, referencia catastral. No. 08001010800000185000200000000, del barrio El Bosque.

✓ Verificar ocupación del predio.




- Informe de la visita que fue practicada el mes de noviembre de 2022, al predio ubicado en la K 9A 93 33, referencia catastral. No. 08001010800000185000300000000, del barrio El Bosque.
-

✓ Verificar ocupación y estado actual del predio




- Informe de la visita que fue practicada el mes de noviembre de 2022, al predio ubicado en la K 9A 93 43, referencia catastral. No. 08001010800000185000200000000, del barrio El Bosque.

✓ Verificar ocupación actual del predio




- Informe de la visita que fue practicada el mes de noviembre de 2022, al predio ubicado en la vía 11 9 34, con Referencia Catastral No. 03000000001900045000000001, del barrio Juan Mina.

✓ Verificar ocupación del predio.




- Informe de la visita que fue practicada el mes de noviembre de 2022, al predio ubicado en la K 7 52 30, con Referencia Catastral No. 08001010700000212002000000000, del barrio Santuario.

✓ Verificar ocupación – verificar nomenclatura – verificar área del terreno y construcción.



- Informe de la visita que fue practicada el mes de noviembre de 2022, al predio ubicado en la C 55C 7 30, con Referencia Catastral No. 08001010700000248000400000000., del barrio La Sierrita.


✓ requiere definir el ocupante del predio con referencia cat. 08001010700000248000400000000, ya que no está definido la ocupación.



- Informe de la visita que fue practicada el mes de noviembre de 2022, al predio ubicado


en la K C 52 7 23, con Referencia Catastral No. 08001010700000212001100000000., del barrio Santuario.

✓ Verificar ocupación – verificar nomenclatura – verificar área del terreno y construcción.



➢ Informe de la visita que fue practicada el mes de noviembre de 2022, al predio ubicado en la K 5 SUR 88 31, con Referencia Catastral No. 08001010900000181002300000000., del barrio Santa María.

Verificar ocupación – verificar nomenclatura – verificar área del terreno y construcción



JUAN CARLOS BARRIOS BRIGLES
C.C. No 72.309.831 Puerto Colombia.