



IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.

900828771-1
Orden de Trabajo

Nº: OT-5958
Fecha: **2022-11-01**
Calificación:

GENERÓ: DANIEL DAVID ARROYAVE PEREZ

RESPONSABLE: WEIMAR GAVIRIA

DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00

NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: TERMINAL SANTA ROSA DE OSOS

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // ANTIOQUIA/ SANTA ROSA/
TERMINAL SANTA ROSA/

TIPO: TRACCION

PRIORIDAD:

CÓDIGO DE BARRAS:

CLASIFICACIÓN 1: OTROS CLIENTES

CLASIFICACIÓN 2:

CENTRO DE COSTO:

TAREAS PLANIFICADAS

DESCRIPCIÓN: MTTO MENSUAL ITERACION 5

FECHA PROGRAMADA: 2023-06-09

TIPO DE TAREA: PREVENTIVA

PRIORIDAD: Media

ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Año(s)

CLASIFICACIÓN 1:

CLASIFICACIÓN 2:

FECHA Y HORA DE INICIO: 2022-11-01 13:48

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2022-11-01 14:26

DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 00:37:19


TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00

SUBTAREAS

INTERIOR CABINA	PRESENTARSE CON EL CLIENTE	☒ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ILUMINACION CABINA	☒ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	INDICADOR CABINA	☒ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	LLAMADAS CABINA	☒ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	PANELES CABINA	☒ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	FOTOCELDA	☒ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	NIVELACION	☒ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	CITOFONO Y ALARMA	☒ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ESTADO DEL PISO	☒ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ALAS DE PUERTA CABINA	☒ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	APERTURA Y CIERRE PUERTAS	☒ Si ☐ No ☐ N/A

EXTERIOR DE ASCENSOR	ALAS PUERTA DE HALL	☒ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	QUICIOS	☒ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	APERTURA Y CIERRE PUERTAS HALL	☒ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAVIN EN HALL	☒ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACCESO C. DE M.	☒ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ILUMINACION CM	☒ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	CONTROL MANIOBRA	☒ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	FRENO MAQUINA(1)	☒ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	STOP BANCADA	☒ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	LIMITADOR VELOCIDAD CM	☒ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	BALAUSTRADA O CORRAL	☒ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	LUZ DE TECHO	☒ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	STOP DE TECHO	☒ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	VENTILADOR TECHO	☒ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESIZADERAS CABINA	☒ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESIZADERAS CONTRAPESO	☒ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	OPERADOR DE PUERTAS	☒ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	MOTOR DE PUERTAS	☒ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	TECHO	☒ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	PUNTO DE ANCLAJE	☒ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	ESCALERA	☒ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	STOP DE FOSO	☒ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ BAJO CABINA	☒ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ DE POZO	☒ Si ☐ No ☐ N/A
	OBSERVACIONES	Se realiza mantenimiento preventivo en ascensor de pasajeros, se esta organizando el material para enviar tecnico a realizar cambio de repuestos.







STOP BANCADA -



LIMITADOR VELOCIDAD CM -



OPERADOR DE PUERTAS -



TECHO -



A simple, horizontal handwritten line representing a signature.

El tecnico no manejaba la plataforma de fracttal

ACEPTADO POR

A complex, stylized handwritten signature in black ink.

DANIEL DAVID ARROYAVE PEREZ

VALIDADO POR

WEIMAR GAVIRIA

REALIZADO POR