INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA No 02



CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

Bogotá, 01 de noviembre de 2022

e-mail: residentebosa@aimingenieros.com.co
QRSF: quejasyreclamos@aimingenieros.com.co
Califica nuestro servicio ingresando en el siguiente link:
Encuesta de satisfacción del cliente

CONTRATO No. 342 de 2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.


ÍTEM	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FECHA	**31/10/2022**	**31/10/2022**	**01/10/2022**
CARGO	Profesional ambiental	Director de obra	Director de obra
NOMBRE	Renata Rivera	Ricardo Tafur	Ricardo Tafur
FIRMA			
Rev.No.	**MODIFICACION EFECTUADA AL INFORME**		**FECHA**
01	Creación Inicial del documento		3 1/10/22

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
3. ALCANCE 8
4. OBJETIVOS 8
5. DESARROLLO 9

5.1. Plan de Manejo Ambiental (MAO) y PGRCD 9
5.2. CIVS ejecutados durante el periodo 10
5.3. Componente A: Cumplimiento de obligaciones ambientales y SST ... 10
5.4. Componente C: Manejo de la vegetación y el paisaje 12
5.5. Componente E: Manejo de las actividades constructivas 12
5.6. Componente F: Demarcación y señalización de frentes de obra (excluye señalización PMT) 17

6. CONCLUSIONES 19

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. CIVs en ejecución octubre 2022. 10
Tabla 2. Personal SSTA. 10
Tabla 3. Materiales octubre. 13
Tabla 4. Cantidad RCD dispuestos octubre. 15

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localidad de bosa. 6
Ilustración 2. Apertura PIN ambiental. 9
Ilustración 3. Brigada BOAL en frentes de obra. 11
Ilustración 4. Acopio tuberías potreritos. 14
Ilustración 5. Acopios materiales el remanso 14
Ilustración 8. Punto ecológico campamento administrativo 16
Ilustración 7. Punto ecológico el remanso. 16
Ilustración 9. Limpieza de sumideros. 17
Ilustración 10. Señalización el remanso. 18
Ilustración 11. Cerramiento de obra potreritos. 18
Ilustración 12. Cerramiento frente de obra islandia. 19

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1. Radicado cargue reporte RCD septiembre a la SDA
Anexo 2. Formato FOAC-53 manejo de materiales y vales
Anexo 3. Formato FOAC-55 manejo de RCD y vales
Anexo 4. Fichas de seguimiento ambiental
Anexo 5. Asistencia capacitaciones ambientales contratista de obra
Anexo 6. Formato FOAC-50 manejo de aguas

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe, se describen las actividades relacionadas con la gestión ambiental realizada por la interventoría, para la implementación del plan de acción de interventoría (PAI) referente al contrato de interventoría No. 342 de 2022 que tiene como objeto “realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, social, ambiental y SST al contrato de obra pública que tendrá por objeto contractual: “ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste y a monto agotable las actividades necesarias para la ejecución de las obras de construcción de malla vial y espacio público asociado de la localidad de Bosa, de acuerdo con la descripción, especificaciones, estudios, diseños y demás condiciones establecidas en el anexo técnico”, junto con el seguimiento realizado al contratista de obra en el cumplimiento de obligaciones ambientales contractuales y medidas planteadas en el MAO.

Para el primer periodo de actividades, correspondiente a la etapa de preliminares, se han venido realizando los diagnósticos de cada uno de los CIV´s, para determinar el tipo de actividades de obra a desarrollarse como son; intervención en espacio público, acciones de movilidad, instalación de bases estabilizadas, intervención de redes sanitarias, reemplazo o reparación de confinamientos laterales, atención a emergencias y reparaciones puntuales, en cada uno de los CIVS definidos para el desarrollo del proyecto, asimismo se realizó seguimiento, revisión y aprobación a la documentación ambiental necesaria para el inicio de actividades constructivas.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto, se localiza la zona urbana de la ciudad de Bogotá, específicamente en las localidades de Bosa, tal como se muestra en la ilustración 1:



Ilustración 1. Localidad de bosa.

Las vías y espacio publico objeto del contrato, se ejecutarán dentro de la localidad 7 de bosa, a continuación, se presentan los CIVs a intervenir durante todo el proyecto:

No.	CIV	PK	NOMBRE DEL SECTOR	UPZ	SECCION VIAL	EJE VIAL	DESDE	HASTA	TIPO DE SUPERFICIE IDU
1	7002710	357177	EL REMANSO I	84	V8	CL 73B S	TV 88A	TV 88B	FLEXIBLE
2	7002989	357816	EL REMANSO I	84	V9	DG 73B S	KR 87M	KR 87N	AFIRMADO
3	7003036	357924	EL REMANSO I	84	V9	DG 73B S	KR 87L	KR 87M	AFIRMADO
4	7003061	357969	EL REMANSO I	84	V9	KR 87M	DG 73B S	CL 73BBIS S	AFIRMADO
5	7003101	358065	EL REMANSO I	84	V9	KR 87M	CL 73BBIS S	CL 73C S	AFIRMADO
6	7003210	358335	EL REMANSO I	84	V9	KR 87M	CL 74BIS S	CL 74A S	FLEXIBLE
7	7002988	357813	EL REMANSO I	84	V9	KR 87M	CL 72B S	DG 73B S	AFIRMADO
8	7007169	368148	GUALOCHE	85	V9	KR 78	CL 64 S	CL 65 S	RIGIDO
9	7007134	368073	GUALOCHE	85	V9	KR 78	CL 63 S	CL 63A S	RIGIDO

10	7003028	357903	JOSE MARIA CARBONEL	85	V9	DG 73 B S	TV 88	KR 87E	ADOQUIN ARCILLA
11	50008433	361096	LA PAZ	84	V7	KR 82FBIS	CL 65 S	CL 65A S	AFIRMADO
12	7002819	357444	EL REMANSO I	84	V9	CL 73B S	TV 88	KR 88A	AFIRMADO
13	7002743	357264	EL REMANSO I	84	V8	CL 73B S	KR 88A	TV 88A	AFIRMADO
14	7002589	356835	EL REMANSO I	84	V7	CL 73B S	TV 88B	KR 88D	FLEXIBLE
15	7003174	358251	EL REMANSO I	84	V9	KR 87M	CL 74 S	CL 74BIS S	FLEXIBLE
16	7004377	361183	ARGELIA II	85	V9	DG 59A S	KR 81C	CL 59A S	FLEXIBLE
17	7004331	361066	ARGELIA II	85	V9	CL 59A S	KR 81G	KR 81H	FLEXIBLE
18	7004403	91030229	ARGELIA II	85	V9	CARRERA 81C	DG 59A S	DG 58L S	AFIRMADO
19	7004413	361281	ARGELIA II	85	V9	DG 59A S	KR 81B	KR 81C	AFIRMADO
20	7004503	361491	ARGELIA II	85	V9	DG 59A S	KR 81A	KR 81B	AFIRMADO
21	7008640	91030249	ARGELIA II	85	V9	CARRERA 81H	CALLE 59A S	CALLE 58L S	FLEXIBLE
22	7002730	357225	SAN BERNARDINO POTRERITOS	84	V9	KR 88IBISA	CL 80 S	CL 80BIS S	AFIRMADO
23	7002757	357297	SAN BERNARDINO POTRERITOS	84	V9	KR 88IBISA	CL 80BIS S	CL 80A S	AFIRMADO
24	7002801	357396	SAN BERNARDINO POTRERITOS	84	V9	KR 88IBISA	CL 80A S	CL 81 S	AFIRMADO
25	7002838	357480	SAN BERNARDINO POTRERITOS	84	V9	KR 88IBISA	CL 81 S	CL 81A S	AFIRMADO
26	7002858	480161	SAN BERNARDINO POTRERITOS	84	V9	KR 88IBISA	CL 81A S	CL 82 S	AFIRMADO
27	7004364	361147	ISLANDIA	85	V9	DG 73A S	KR 82G	KR 83	AFIRMADO
28	7004370	361165	ISLANDIA	85	V9	KR 83	CL 73 S	DG 73BIS S	AFIRMADO
29	7004379	361189	ISLANDIA	85	V9	KR 82G	CL 73 S	CL 73BIS S	AFIRMADO
30	7004382	361198	ISLANDIA	85	V9	KR 82FBIS	DG 73A S	DG 73ABIS S	AFIRMADO
31	7004385	361207	ISLANDIA	85	V9	KR 82G	CL 72A S	CL 73 S	AFIRMADO
32	7004394	361234	ISLANDIA	85	V9	KR 82G	CL 71ABIS S	CL 72 S	AFIRMADO
33	7004396	361240	ISLANDIA	85	V9	KR 82FBIS	DG 73ABIS S	DG 73ABISA S	AFIRMADO
34	7004401	361252	ISLANDIA	85	V9	KR 82G	CL 71A S	CL 71ABIS S	AFIRMADO
35	7004416	361290	ISLANDIA	85	V9	KR 82FBIS	DG 73B S	DG 73BBIS S	AFIRMADO
36	7004408	361264	ISLANDIA	85	V9	KR 82FBIS	DG 73ABISA S	DG 73B S	AFIRMADO
37	7004371	361168	ISLANDIA	85	V9	DG 73A S	KR 82FBIS	KR 82G	AFIRMADO
38	7004134	480407	SAN DIEGO BOSA	85	V9	TV 87A	DG 91 S	DG 92 S	AFIRMADO
39	7000766	820129	BRASIL	84	V9	KR 88FBIS	CL 51 S	CL 51A S	AFIRMADO
40	7000780	804355	BRASIL	84	V9	KR 88FBIS	CL 51A S	CL 51B S	AFIRMADO

41	7000792	804356	BRASIL	84	V9	KR 88FBIS	CL 51B S	CL 51C S	AFIRMADO
42	7000824	352111	BRASIL	84	V9	KR 88FBIS	CL 51C S	CL 52B S	AFIRMADO
43	7000829	352126	BRASIL	84	V9	KR 88FBIS	CL 52B S	CL 52BBIS S	AFIRMADO
44	8007666	152410	GRAN BRITALIA	85	V9	KR 81D	DG 57ABIS S	CL 57ABISA S	AFIRMADO
45	8007714	152.411	GRAN BRITALIA	85	V9	KR 81D	CL 57ABISA S	CL 57B S	AFIRMADO
46	8007764	152412	GRAN BRITALIA	85	V9	KR 81D	CL 57B S	CL 57C S	AFIRMADO
47	8007854	152458	GRAN BRITALIA	85	V9	CL 57B S	KR 81A	KR 81D	AFIRMADO
48	8007803	152461	GRAN BRITALIA	85	V9	CL 57ABISA S	KR 81A	KR 81C	AFIRMADO
49	8011987	152464	GRAN BRITALIA	85	V9	CL 57ABISA S	KR 81C	KR 81D	AFIRMADO

3. ALCANCE

El informe presentado es aplicable al contrato de interventoría No. 342-2022, dentro del cual se supervisa el cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra 336-2022.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Informar la gestión ambiental realizada por la interventoría para supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales ambientales del contratista de obra

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar las medidas plantedas en el plan de acción de interventoría ambiental
- Garantizar el cumplimiento de las medidas de manejo planteadas por el contratista de obra en el MAO
- Reportar y verificar la generación de RCDs y compra de materiales petreos teniendo en cuenta los formatos presentados en el PGRCD del contratista de obra
- Evaluar el desempeño de la gestión ambiental y sst del contratista de obra por medio de la lista de chequeo presentada en los pliegos del contrato

5. DESARROLLO

5.1. Plan de Manejo Ambiental (MAO) y PGRCD

Durante el periodo la interventoría realiza la revisión y aprobación del MAO y del PGRCD, entregado por el contratista de obra, se realiza la aprobación por medio del comunicado 04-104-0071-2022 enviado el 13 de septiembre de 2022. Asimismo, y cumpliendo con las obligaciones contractuales se radican los planes ambientales en físico ante el FDLB por medio del comunicado 04-104-0076-2022 el 15 de septiembre de 2022.

Por otro lado, teniendo en cuenta la aprobación del PGRCD, la interventoría realiza la apertura del PIN ambiental en la plataforma de la secretaría de ambiente el 8 de septiembre de 2022, a continuación, se presenta registro del proceso realizado:




Ilustración 2. Apertura PIN ambiental.

Como resultado de la inscripción como generador de RCD ante la secretaría de ambiente, es asignado el PIN 21890. Cabe aclarar que, durante la ejecución del contrato, la interventoría será la encargada de realizar la revisión, verificación y aprobación de los reportes mensuales entregados por el contratista de obra, así como el cargue mensual a la plataforma de la SDA.

En el mes de octubre, la interventoría realiza el cargue del certificado de NO generación y reutilización de RCD correspondiente al mes de **septiembre** de 2022 a plataforma de la SDA, el radicado del tramite puede ser consultado en el **Anexo 1**.

5.2. CIVS ejecutados durante el periodo

Durante el mes de octubre, la interventoría realiza seguimiento a la gestión ambiental en los siguientes frentes de obra:

Tabla 1. CIVs en ejecución octubre 2022.

No	Nombre del frente	Tipo de Elemento	CODIGO CIV´S	DESDE	HASTA
1	**POTRERITOS**	VIA ADOQUIN	7002730, 7002757, 7002801, 7002838, 7002858	CL 80 S	CL 82 S
2	**EL REMANSO 1**	VIA ADOQUIN	7002710, 7002819, 7002743, 7002589	KR 88	KR 88D
3	**ISLANDIA**	VIA ADOQUIN	7004416, 7004408,	DG 73B BIS S	CLL 73 S

5.3. Componente A: Cumplimiento de obligaciones ambientales y SST

- **Personal ambiental**

A continuación, se presenta el personal ambiental, tanto del contratista como de la interventoría para el desarrollo del contrato:

Tabla 2. Personal SSTA.

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN (Etapa preconstrucción)	
		Preconstrucción	Obra
Contratista de obra- CAMACON SAS			
Especialista Ambiental	Liceth Valero	60%	60%
Especialista SST	Jennifer Torres	70%	70%
Interventoría- AYM INGENIEROS SAS			
Residente ambiental	Renata Rivera	20%	10%
Residente SST	Nathalia Arango	20%	10%

Asimismo, para el adecuado desarrollo de en la implementación de las medidas de manejo, el contratista de obra cuenta con el personal de la Brigada de Orden y Aseo en los frentes de obra que se encuentran en ejecución, este equipo realiza las siguientes funciones:

- Mantenimiento de cerramientos de obra
- Mantenimiento de senderos peatonales
- Protección y mantenimiento de polisombra para individuos arbóreos
- Limpieza y protección de sumideros
- Ejecución de orden y aseo dentro de los frentes de obra

A continuación, se evidencia la presencia del personal BOAL requerido, en los frentes de obra:



Ilustración 3. Brigada BOAL en frentes de obra.

- **Comunicados ambientales**

Durante el mes de octubre la interventoría no realiza el envió de comunicados al contratista de obra, debido a que las observaciones están siendo realizadas directamente en recorridos de obra a la profesional ambiental.

- **Comités de seguimiento**

A lo largo del periodo se realizaron cuatro (4) comités semanales integrales. Con respecto a la gestión ambiental, en el comité No. 11 se realiza la socialización a la supervisión de que la interventoría realizó el cargue del reporte de RCD correspondiente al mes de septiembre de 2022 a la plataforma de la SDA, cabe recalcar que durante el mes de septiembre de 2022 no se generaron RCD en el proyecto.

- **Permisos ambientales**

Durante **el mes de octubre**, no se tramitaron permisos ambientales puesto que el contrato no lo requiere. Sin embargo, la interventoría revisó las licencias ambientales entregadas de los sitios de disposición final de RCD y los proveedores de materiales pétreos en la etapa de preconstrucción.

- **Inducciones y capacitaciones ambientales**

Durante el periodo de octubre, el contratista de obra realiza las siguientes capacitaciones al personal operativo, la asistencia a las capacitaciones se puede consultar en el **Anexo 5:**

- Manejo de residuos sólidos
- Generalidades del MAO
- Plan de gestión de RCD
- Manejo de materiales en obra

5.4. Componente C: Manejo de la vegetación y el paisaje

En los diferentes CIVs intervenidos durante el periodo, no se observan especies arbóreas cercanas o vegetación que pueda llegar a ser afectada por el desarrollo de actividades constructivas.

5.5. Componente E: Manejo de las actividades constructivas

- **Manejo de campamentos y centros de acopio**

Durante el periodo, la interventoría realiza seguimiento al estado de los campamentos y centros de acopio de materiales no pétreos, el contratista presenta tres campamentos y dos centros de acopio, distribuidos de la siguiente manera:

- Campamento administrativo: Ubicado en la dirección del punto CREA

- Dos campamentos para personal operativo y puntos de acopio de materiales y herramientas: Ubicados en los frentes de potreritos y el remanso.

- **Manejo de materiales de construcción**

Durante el periodo, la interventoría realiza la revisión documental y la aprobación de los siguientes proveedores de materiales pétreos:

CONSTRITURAR
MINER GROUP
RECICLADOS INDUSTRIALES
SECAM
GRECO
POLIMIX
LA SACAN

Se realiza la revisión de las licencias ambientales y registros mineros, así como la presencia dentro del listado de proveedores del IDU.

Con respecto al ingreso de materiales, se presentan las siguientes cantidades durante el mes de octubre, el formato FOAC53 y los vales se encuentran en el **Anexo 2:**

Tabla 3. Materiales octubre.

MES	MATERIAL	CANTIDAD (m3)	PROVEEDOR
OCTUBRE	RECEBO COMUN	28	LA SACAN
	B200	14	

Asimismo, se realiza seguimiento al correcto acopio de materiales dentro de los frentes de obra y campamentos:



Ilustración 4. Acopio tuberías potreritos.





Ilustración 5. Acopios materiales el remanso

- **Manejo de residuos de construcción y demolición (RCD)**

Durante el periodo, la interventoría realiza la revisión documental y aprobación de los siguientes sitios de disposición final de RCD:

CEMEX
ESCOMBRERA SAN ANTONIO
ESCOMBRERA MAQUINAS AMARILLAS
TRANSPORTES LAMD
SOCIEDAD PAISAJO
PREDIO LA ESPERANZA

Se realiza la revisión de las licencias ambientales, así como la presencia dentro del listado de proveedores del IDU y sitios autorizados por la SDA.

Con respecto al retiro de RCD, se presentan las siguientes cantidades durante el mes de octubre, los vales se encuentran en el **Anexo 3:**

Tabla 4. Cantidad RCD dispuestos octubre.

MES	RCD	CANTIDAD (m3)	SITIO DISP FINAL
OCTUBRE	EXCAVACION	271	SOCIEDAD PAISAJO

Cabe aclarar que los certificados de disposición final serán entregados mes vencido, el reporte de RCD correspondiente al mes de octubre será anexado y reportado en la plataforma de la SDA durante el mes de noviembre.

- **Aprovechamiento de RCD**

Durante el periodo de octubre, el contratista de obra no realiza aprovechamiento insitu o compra de material reciclado.

- **Manejo integral de residuos sólidos**

Durante el periodo el contratista realiza la instalación de dos puntos ecológicos:




Ilustración 6. Punto ecológico campamento administrativo



Ilustración 7. Punto ecológico el remanso.

En el recorrido de obra ambiental realizado por la interventoría el jueves 27 de octubre de 2022, se observa falta de punto ecológico en el campamento del frente de potreritos, por lo tanto, se realiza la solicitud a la residente ambiental del contratista y se da plazo de subsanación hasta la primera semana de noviembre de 2022.

- **Manejo de sumideros**

Se realiza seguimiento a la protección y limpieza de sumideros dentro del área de influencia de los frentes de obra, por ahora se observan 5 sumideros en el frente de obra de potreritos y 7 sumideros en el frente de obra el remanso. A continuación, se presenta registro fotográfico de las actividades desarrolladas:



Ilustración 8. Limpieza de sumideros.

El formato FOAC-50 relacionado al manejo de aguas, se puede observar en el **Anexo 6**

5.6. Componente F: Demarcación y señalización de frentes de obra (excluye señalización PMT)

Durante este periodo el contratista implementa cerramiento de obra, demarcación y señalización de los puntos de trabajo en los CIVs en ejecución:

El remanso



Ilustración 9. Señalización el remanso.

Potreritos



Ilustración 10. Cerramiento de obra potreritos.

Islandia

En el frente de obra de Islandia, no se han iniciado las actividades constructivas, sin embargo, se está realizando la instalación del cerramiento de obra:




Ilustración 11. Cerramiento frente de obra islandia.

6. CONCLUSIONES

En el **Anexo 4**, se puede consultar la lista de chequeo de seguimiento SST y ambiental, se presenta un cumplimiento de la gestión ambiental en un **90.5%**. Por parte de la interventoría se observan falencias en los siguientes aspectos:

- Adecuación de campamentos de personal operativo: No se observan todos los implementos requeridos en el campamento del frente de Potreritos, se solicita al contratista incluir botiquin, kit de emergencia, punto ecológico y carpetas SSTA en todos los campamentos de los frentes de obra.

- Disponibilidad de unidades sanitarias: No se observan unidades sanitarias disponibles par el personal operativo en el campamento de Potreritos. Con

respecto al campamento de El Remanso, se cuenta con unidad sanitaria, pero no se tiene disponible un baño para el personal femenino.

ANEXO 1
RADICADO CARGUE
PLATAFORMA SDA
MES SEPTIEMBRE 2022

Secretaría Distrital de Ambiente

VENTANILLA VIRTUAL

Actividad	Reporte, consulta y modificación de información
Número de radicación	2022ER246097
Fecha inicio	2022-09-25 09:15:46
Fecha fin	2022-10-11 12:39:26
Trámite	Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas

CAMACON CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	**CERTIFICADO DE NO GENERACIÓN DE RCD**	BOGOTÁ

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2022

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

REF: CONTRATO DE OBRA No. 336 – FDLB – 2022

OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"


Asunto: Certificación de No Generación de RCD en el periodo del 17 al 30 de septiembre de 2022

Por medio de la presente, me permito informarles que obedeciendo al plan de trabajo aprobado por el FDLB (Fondo de Desarrollo Local de Bosa) y en relación a las actividades ejecutadas en el mes de **septiembre de 2022,** CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S en la ejecución del contrato de obra Nº 336 de 2022, NO GENERÓ, NI DISPUSO ningún tipo de RCD (Residuos de Construcción y Demolición) en obra, por el motivo expuesto a continuación:

1. El contrato de obra Nº 336 de 2022 para el periodo 17 al 30 de septiembre de 2022 se encuentra en actividades de instalación de PMT, cerramiento perimetral del PMT aprobado y apiques para identificar tubería, por lo que no se realizaron actividades de obra que generen algún tipo de RCD.

La presente se expide a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2022.

Cordialmente,



JORGE ORLANDO VARGAS C.
CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT 900.452.410-0

ANEXO 2
Formato FOAC53-Materiales
Vales de materiales octubre 2022

FORMATO CONTROL DE MATERIALES			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-53	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** 31-oct-22

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO DE OBRA No. **336** DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

CONTRATISTA **CAMACON- JHON CASTRO - EL REMANSO Y SAN BERNARDINO**

MES: **oct-22**

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									

15									
16									
17									
18									
19									
20									
21	21	LA SACAN							21
22			7	LA SACAN					7
23									
24									
25	7	LA SACAN	7	LA SACAN					14
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Tipo de Material 1 RECEBO COMUN
Tipo de Material 2: B200
Tipo de Material 3:
Tipo de Material 4:

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directoriío de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el MAO

Renata Rivera T.

(Firma)

(Nombre) Residente Ambiental : Renata Andrea Rivera Tellez

Interventor

Original: Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

Despachado por Quantico

Compañía Minera
LA SACAN
NIT. 900.273.663-9

CONPROPIEDAD SAS

LA SACAN
Contrato de Concesión
No. FLH-154
Tel.: 322 5495
320 725 0337

FECHA

DIA	MES	AÑO
25	10	22

RECIBO Nº 22400

OBRA JMC Construcciones PLACA XKD 205

CANTERA LA SACAN M³ 7.200.

TIPO MATERIAL 7

HORA DE INGRESO 3:20.

CONDUCTOR William Rodriguez

FLASH 389 7141

Despachado por Quantico

Compañía Minera
LA SACAN
NIT. 900.273.663-9

CONPROPIEDAD SAS

LA SACAN
Contrato de Concesión
No. FLH-154
Tel.: 322 5495
320 725 0337

FECHA

DIA	MES	AÑO
25	10	22

RECIBO Nº 22398

OBRA JMC Construcciones PLACA XKD 205

CANTERA LA SACAN M³ 7

TIPO MATERIAL Recebo comun

HORA DE INGRESO 8:00.

CONDUCTOR William Rodriguez

FLASH 389 7141

Scanned by TapScanner

Despachado por Duanito.

Compañía Minera
LA SACAN
NIT. 900.273.663-9

CONPROPIEDAD SAS

LA SACAN
Contrato de Concesión
No. FLH-154
Tel.: 322 5495
320 725 0337

FECHA

DIA	MES	AÑO
21	10	22

RECIBO Nº 22384

OBRA JM Construcciones PLACA XKD 205

CANTERA LA SACAN M³ 7

TIPO MATERIAL Recebo común

HORA DE INGRESO 8:00 AM

CONDUCTOR Willian Rodriguez

FLASH 389 7141

Compañía Minera
LA SACAN
NIT. 900.273.663-9

CONPROPIEDAD SAS

LA SACAN
Contrato de Concesión
No. FLH-154
Tel.: 322 5495
320 725 0337

FECHA

DIA	MES	AÑO
23	10	22

RECIBO Nº 22408

OBRA JM Construcciones PLACA XKD 205.

CANTERA LA SACAN M³ 7.

TIPO MATERIAL B-200.

HORA DE INGRESO 1:00.

CONDUCTOR Willian Rodriguez

FLASH 389 7141

Material
→ B-200

Scanned by TapScanner

Volqueta XKD205 Recebo común 7metros William

Despachado por Quantico

Compañía Minera LA SACAN
NIT. 900.273.663-9

CONPROPIEDAD SAS

LA SACAN
Contrato de Concesión
No. FLH-154
Tel.: 322 5495
320 725 0337

FECHA
DIA 21 | MES 10 | AÑO 22

RECIBO Nº 22386

OBRA JMC Equipos y Construc PLACA XKD 205
CANTERA LA SACAN M³ 7.
TIPO MATERIAL Recebo común
HORA DE INGRESO 10:50.
CONDUCTOR William Rodriguez

FLASH 389 7141

Despachado por Quantico

Compañía Minera LA SACAN
NIT. 900.273.663-9

CONPROPIEDAD SAS

LA SACAN
Contrato de Concesión
No. FLH-154
Tel.: 322 5495
320 725 0337

FECHA
DIA 21 | MES 10 | AÑO 22

RECIBO Nº 22388

OBRA JMC Construcciones PLACA XKD 205
CANTERA LA SACAN M³ 7.
TIPO MATERIAL Recebo común
HORA DE INGRESO 2:00
CONDUCTOR William Rodriguez

FLASH 389 7141

Scanned by TapScanner

ANEXO 3
Formato FOAC55 RCD
Vales RCD Octubre 2022

FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-55	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** **oct-22**

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO DE OBRA No. **336** **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

CONTRATISTA **CAMACON- Jhon Castro - El Remanso y San Bernardino Potreritos**

PERIODO: **oct-22**

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: **Paisajo**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	Tipología de RCD transportado		NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
					Aprovechable m3	No aprovechable m3				
18/10/2022	SWN418	3105	21360	Potreritos	0	15	JMC	Jhon Alejandro Jiménez	Paisajo	Jhon Castro
18/10/2022	XKD205	1497	21370	Potreritos	0	7	JMC	Alexander Rodriguez	Paisajo	Jhon Castro
18/10/2022	XKD205	1497	21242	Potreritos	0	7	JMC	Alexander Rodriguez	Paisajo	Jhon Castro
18/10/2022	XKD205	1497	21277	Potreritos	0	7	JMC	Alexander Rodriguez	Paisajo	Jhon Castro
19/10/2022	SWN418	3105	21499	Potreritos	0	15	JMC	Jhon Alejandro Jiménez	Paisajo	Jhon Castro
19/10/2022	XKD205	1497	21501	Potreritos	0	7	JMC	Alexander Rodriguez	Paisajo	Jhon Castro
19/10/2022	XKD205	1497	21410	Potreritos	0	7	JMC	Alexander Rodriguez	Paisajo	Jhon Castro
19/10/2022	XKD205	1497	21466	Potreritos	0	7	JMC	Alexander Rodriguez	Paisajo	Jhon Castro
20/10/2022	SWN418	3105	21616	Potreritos	0	15	JMC	Jhon Alejandro Jiménez	Paisajo	Jhon Castro

20/10/2022	SWN418	3105	21702	Potreritos	0	15	JMC	Jhon Alejandro Jiménez	Paisajo	Jhon Castro
20/10/2022	XKD205	1497	21589	Potreritos	0	7	JMC	Alexander Rodriguez	Paisajo	Jhon Castro
20/10/2022	XKD205	1497	21698	Potreritos	0	7	JMC	Alexander Rodriguez	Paisajo	Jhon Castro
22/10/2022	SWN418	3105	21966	Potreritos	0	15	JMC	Jhon Alejandro Jiménez	Paisajo	Jhon Castro
24/10/2022	SWN418	3105	22037	El Remanso	0	15	JMC	Jhon Alejandro Jiménez	Paisajo	Jhon Castro
24/10/2022	SWN418	3105	21117	Potreritos	0	15	JMC	Jhon Alejandro Jiménez	Paisajo	Jhon Castro
25/10/2022	SWN418	3105	22234	El Remanso	0	15	JMC	Jhon Alejandro Jiménez	Paisajo	Jhon Castro
25/10/2022	SWN418	3105	22292	Potreritos	0	15	JMC	Jhon Alejandro Jiménez	Paisajo	Jhon Castro
25/10/2022	SWN418	3105	22195	El Remanso	0	15	JMC	Jhon Alejandro Jiménez	Paisajo	Jhon Castro
25/10/2022	SWN418	3105	22484	Potreritos	0	15	JMC	Jhon Alejandro Jiménez	Paisajo	Jhon Castro
26/10/2022	XKD205	1497	22457	El Remanso	0	7	JMC	Alexander Rodriguez	Paisajo	Jhon Castro
26/10/2022	XKD205	1497	22409	Potreritos	0	7	JMC	Alexander Rodriguez	Paisajo	Jhon Castro
26/10/2022	XKD205	1497	22524	El Remanso	0	7	JMC	Alexander Rodriguez	Paisajo	Jhon Castro
27/10/2022	XKD205	1497	22670	Potreritos	0	7	JMC	Alexander Rodriguez	Paisajo	Jhon Castro
28/10/2022	SWN418	3105	22750	El Remanso	0	15	JMC	Jhon Alejandro Jiménez	Paisajo	Jhon Castro
28/10/2022	XKD205	1497	22760	Potreritos	0	7	JMC	Alexander Rodriguez	Paisajo	Jhon Castro

(Elaborò) Renata Rivera T.

(Nombre)

Residente Ambiental de Interventoría

(Aprobo)

(Nombre)

Director de Interventoria

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : interventor
2da copia: contratista

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-21360
Fecha: 18 de October de 2022 15:18:50
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CUENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-21499
Fecha: 19 de October de 2022 14:40:26
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CUENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-21616
Fecha: 20 de October de 2022 10:53:53
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CUENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-21702
Fecha: 20 de October de 2022 15:07:21
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CUENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

Scanned by TapScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068728 / +57 (314) 3340807
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-22750
Fecha: 28 de Octubre de 2022 08:08:44
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $85,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Scanned by TapScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-22282
Fecha: 25 de October de 2022 14:29:09
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-22195
Fecha: 25 de October de 2022 09:51:10
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-22491
Fecha: 26 de October de 2022 11:56:17
Cajero: Sandra
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-22591
Fecha: 27 de October de 2022 07:14:30
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Scanned by TapScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-21966
Fecha: 22 de October de 2022 10:46:25
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CLIENTE: EFECTIVO 0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-22117
Fecha: 24 de October de 2022 15:45:34
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CLIENTE: EFECTIVO 0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-22037
Fecha: 24 de October de 2022 11:28:25
Cajero: Jessika
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CLIENTE: EFECTIVO 0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-22234
Fecha: 25 de October de 2022 12:04:32
Cajero: Sandra
Placa: SWN418 PIN Volqueta: 3105
CLIENTE: EFECTIVO 0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 15
TOTAL: $65,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Scanned by TapScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3348607
Dir. Dg 18 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-22457
Fecha: 26 de October de 2022 11:31:57
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3348607
Dir. Dg 18 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-22524
Fecha: 28 de October de 2022 15:05:24
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3348607
Dir. Dg 18 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-22409
Fecha: 26 de October de 2022 09:02:54
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3348607
Dir. Dg 18 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-22870
Fecha: 27 de October de 2022 13:37:23
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Scanned by TapScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 99G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-21410
Fecha: 19 de October de 2022 08:30:52
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No: 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO LODOS
Mts: 7
TOTAL: $80,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 99G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-21466
Fecha: 19 de October de 2022 10:51:35
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No: 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 99G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-21589
Fecha: 20 de October de 2022 08:54:17
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No: 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 99G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL


Remisión N: RM-21698
Fecha: 20 de October de 2022 14:57:16
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No: 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Scanned by TapScanner



PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 98G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-21370
Fecha: 18 de October de 2022 16:24:56
Cajero: Sandra
Placa: XKD205 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 98G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-21242
Fecha: 18 de October de 2022 09:04:09
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 98G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-21277
Fecha: 18 de October de 2022 11:00:00
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 98G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-21501
Fecha: 19 de October de 2022 14:43:28
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO-0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Scanned by TapScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3089726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
ORIGINAL

Remisión N: RM-22760
Fecha: 28 de October de 2022 09:01:34
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 PIN Volqueta: 0
CLIENTE: EFECTIVO 0
Recibo No. 0
Obra: GENERAL

Viaje: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Mts: 7
TOTAL: $40,000

FIRMA CONDUCTOR

Imprimir

Scanned by TapScanner

ANEXO 4

Fichas de seguimiento ambiental octubre 2022

F
O

LISTA DE CHEQUEO INTERVENTORIA - OCTUBRE 2022

FECHA DILIGENCIAMIENTO	
DÍA	MES
31	OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA N° 336 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 342 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	OCTUBRE	2022	31	OCTUBRE	2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL,AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

Porcentaje total componentes	100%	CALIFICACION TOTAL	90,5%

ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE A: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGA-SST										**13,0%**
1	El CONTRATISTA mantiene actualizado el contenido de las carpetas SG-SSTMA	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	0%	75%	No se observan las carpetas en el campamento de protreritos	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito SG-SSTMA hechas por la interventoría o el FDLB en el desarrollo de las actividades del proyecto	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
3	La brigada de orden aseo y limpieza SG-SSTMA está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		**12,5%**
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de residuos producto de las actividades de la obra	**3,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	Los certificados de disposición de RCD se van a entregar mes vencido	
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados actividades de la obra	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y EL PAISAJE										**8,0%**
6	Si existen zonas verdes en el área de intervención de la obra, estos se encuentran libres de materiales de construcción y residuos. Si es imprescindible su utilización son restituidas a condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación. Las zonas verdes a endurecer deben contar con la respectiva autorización previa por parte de la autoridad ambiental competente	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		**8%**
7	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, estos se encuentran debidamente protegidos según lo estipulado en la guía de manejo ambiental y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra y no se han aplicado tratamiento silvicultural en los respectivos permisos	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
COMPONENTE D: MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS										**35,0%**
8	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de solidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		

F
O

LISTA DE CHEQUEO INTERVENTORIA - OCTUBRE 2022

FECHA DILIGENCIAMIENTO	
DÍA	MES
31	OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA N° 336 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 342 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	OCTUBRE	2022	31	OCTUBRE	2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL,AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

Porcentaje total componentes	**100%**	**CALIFICACION TOTAL**	**90,5%**

ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
9	Los acopios de materiales y escombros se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones	**6,0%**	Aplica	100%	100%	100%	0%	75%	En el frente de obra del remanso se observa material acopiado fuera del cerramiento de obra	
10	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado, cumpliendo con el plan de trabajo plan de manejo integral de residuos sólidos aprobados	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	0%	75%	No se observa punto ecológico en el campamento del frente de obra de Potreritos	
11	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente o aquella que la sustituya o modifique	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		32%
12	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o escombros que puedan desprenderse en las vías. Se implementan un sistema de verificación de este bien	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
13	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el plan integral de residuos	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
14	Se implementa efectivamente algún plan o programa para controlar las emisiones de material particulado en la obra	**6,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
	COMPONENTE E: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									**39,0%**
15	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**2,0%**	Aplica	100%	0%	100%	0%	50%	Solo se cuenta con una unidad sanitaria para el personal operativo en el campamento de el remanso, no se observa lo estipulado en la normatividad de 1 baño exclusivo para personal femenino.	
16	Se realiza la protección a pozos en construcción de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y de manera que se minimice el riesgo de accidentes	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		

F
O

LISTA DE CHEQUEO INTERVENTORIA - OCTUBRE 2022

FECHA DILIGENCIAMIENTO	
DÍA	MES
31	OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA N° 336 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 342 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	OCTUBRE	2022	31	OCTUBRE	2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL,AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

Porcentaje total componentes	100%	CALIFICACION TOTAL							90,5%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
17	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección personal señalados en la matriz de EPPs aprobados por la interventoría	**6,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
18	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los pliegos de condiciones	**2,0%**	Aplica	100%	100%	0%	0%	50%	No se observa kit de emergencias en el campamento de Potreritos, unicamente en el campamento del Remanso. A pesar de que quedan a cortas distancias se debe tener un Kit por cada frente	
19	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
20	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	0%	75%		
21	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**1,0%**	Aplica	100%	100%	0%	0%	50%	El alamacen situado en el frente de obra de protreritos no cuenta con botiquin de primeros auxilios	
22	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipo y vehículos	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
23	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS Y AFP; el CONTRATISTA se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por la ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamentos	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		33%
24	Se socializa a todo el personal que labora, la política SST y el reglamento de higiene y seguridad industrial, firmados por el representante legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos	**1,0%**	Aplica	0%	100%	0%	0%	25%		
25	Los miembros del COPASST o vigía y Comité de Convivencia laboral se reúnen según lo establecido en la Ley, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión	**1,0%**	Aplica	0%	0%	0%	0%	0%		

F

LISTA DE CHEQUEO INTERVENTORIA - OCTUBRE 2022

FECHA DILIGENCIAMIENTO	
DÍA	MES
31	OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA N° 336 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 342 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	OCTUBRE	2022	31	OCTUBRE	2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL,AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

Porcentaje total componentes		**100%**	**CALIFICACION TOTAL**							**90,5%**
ÍTEM	**COMPONENTE AMBIENTAL**	**ÍNDICE DE PONDERACIÓN**	**APLICABILIDAD**	**SEM 1**	**SEM 2**	**SEM 3**	**SEM 4**	**% CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES EN CASO DE 0%**	**COMPONENTE**
26	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA, además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
27	Se realiza las actividades de promoción y prevención a todos los trabajadores según lo establecidos en el PIPMA	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
28	Todos los frentes de obra cuentan con carpa de Vestieres para el manejo de ropas, implementos personales EPPs y su uso es exclusivo para ello	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
29	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad y es socializado con el personal involucrado en su manejo	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	A la fecha el contratista no cuenta con sustancias quimicas en el frente de obra	
30	Se realiza el mantenimiento especificado por el fabricante a toda la maquinaria y equipo utilizado en obra	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
31	Se han conformado las brigadas de emergencia, están activas especializadas e identificadas tienen un plan de capacitación y entrenamiento periódico, se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia	**2,0%**	Aplica	100%	0%	0%	0%	25%		
COMPONENTE F: DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES DE ACOPIO										**5,0%**
32	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		**5%**

(FIRMA)

DIRECTOR INTERVENTORÍA-RICARDO TAFUR

DIRECTOR DE OBRA

ANEXO 5

Capacitaciones ambientales

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-PRC-FO05-03	Versión 7	Fecha: 23-06-2021

FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES

FECHA: 11 / OCT / 22

TIPO DE EVENTO				UBICACIÓN	LUGAR
					Punto CREA
Notificación de riesgo		Charla de 5 minutos		DURACIÓN	
Reunion de operaciones		Curso/Taller/Capacitación	X	HORA DE INICIO 7:00am	HORA DE FIN 7:30am
Inducción/Reinducción		Socialización de ATS		N. DE PERSONAS CITADAS	N. DE PERSONAS QUE ASISTEN
Reunion COPASST/Comité Convivencia		Otros			

DATOS DEL ENCARGADO DE LA REUNIÓN/ACTIVIDAD

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Liceth Valero	1013620434	R. Ambiental	Camacon SAS	

TEMAS TRATADOS

1. Diferencia entre residuo y basura.
2. Efectos negativos de una inadecuada gestión de Residuos.
3. Beneficios de la buena gestión de Residuos.
4. Resolución 2184 de 2019.
5. Separación en la fuente.
6. Campaña botellas de amor.
7. Campaña tapitas para sanar.

INFORMACIÓN DE ASISTENTES A LA ACTIVIDAD

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
1	Michael Ladino	1069716296	Topografo	Soluciones MET	3223917761	
2	Kevin Zarate	1000160379	Aux topografia	Soluciones MET	3004168397	
3	Oscar Barrera	79597584	Conductor	Camacon	311-297-7501	Oscar Barrera
4	Lenny Millan	52.449.624	Social	Angelica Portela	3052269132	Lenny Millan
5	Edwin Rivera	1016068561	Aux ing	CAMACON	3204123947	
6	Laura Camila Rodriguez	1012316574	Aux Social	Angelica Portela	3004004588	Laura Rodriguez
7	Wilson Joquel Cortes	1000000946	AUX ing.	Camacon	3048469470	
8	CINDY ALUAREZ	1012381508	AUX SOCIAL	CAMACON	3213620526	CINDY ALUAREZ.
9	Paula Sánchez	1018473439	Inspector	Camacon	3213535409	Paula Sánchez.
10	Catalina Cañeño.	1092669956.	Profesional SST	CAMACON	3115122690	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

*La **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S** agradece tu participación en la actividad desarrollada, para nosotros es fundamental tu asistencia*

Powered by CamScanner

CAMACON Constructora Camacon S.A.S	FORMATO DE CAPACITACIÓN	CÓDIGO:	SIG-FOA-014
		VERSIÓN:	0
		FECHA:	26-ago-22
		PÁGINA:	1 de 1

GRUPO/PROYECTO/CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S

Nº DE CONTRATO: 336 de 2022

OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

TEMAS:
1. Generalidades Guia de Manejo Ambiental y MAO
2. Funciones de la Brigada de Orden Aseo y Limpieza
3. Implementación y Manejo de señalización. PMT
4. Orden y aseo en obra.
5. Señalización de RCD y materiales pétreos.

RESPONSABLE DE CAPACITACION: Liceth Valero

LUGAR Y FECHA: 24/oct/22 | **HORA DE INICIO** 8:00am | **HORA DE FINALIZACION** 8:40am.

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO					OBSERVACIONES
1	Kevin Rodriguez	1000276113		1	2	3	4	5	
2	LUIS ALEJO RINCON	1117474778		1	2	3	4	5	
3	Delson Camacho Sc	1109842358		1	2	3	4	5	
4	Ramiro Medina	1125762705		1	2	3	4	5	
5	Paola Toro	1010086548		1	2	3	4	5	
6				1	2	3	4	5	
7				1	2	3	4	5	
8				1	2	3	4	5	
9				1	2	3	4	5	
10				1	2	3	4	5	
11				1	2	3	4	5	
12				1	2	3	4	5	
13				1	2	3	4	5	
14				1	2	3	4	5	
15				1	2	3	4	5	
16				1	2	3	4	5	
17				1	2	3	4	5	
18				1	2	3	4	5	
19				1	2	3	4	5	
20				1	2	3	4	5	
21				1	2	3	4	5	
22				1	2	3	4	5	
23				1	2	3	4	5	
24				1	2	3	4	5	
25				1	2	3	4	5	

ACCIONES A TOMAR
1- 2 REPETIR LA CAPACITACIÓN
3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

No. CONVOCADOS 5

No. ASISTENTES: 5

COBERTURA 100%

FIRMA:	
NOMBRE:	Liceth Valero
CARGO:	Residente Ambiental

Powered by CamScanner

FORMATO DE CAPACITACIÓN

CÓDIGO:	SIG-FOA-014
VERSIÓN:	0
FECHA:	26-ago-22
PÁGINA:	1 de 1

GRUPO/PROYECTO/CONTRATISTA: CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S

Nº DE CONTRATO: 336 de 2022

OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

TEMAS:
1. Plan de Gestión Integral RCD
2. Acopio de materiales en obra
3. Separación en la fuente
4. Manejo de emergencias por derrames
5. Importancia del cuidado y protección de las fuentes hídricas
6. Uso y ahorro eficiente de agua y energía

RESPONSABLE DE CAPACITACION: Liceth Valero

LUGAR Y FECHA: 27 de octubre de 2022 | HORA DE INICIO: 8:00am | HORA DE FINALIZACION: 9:00am

No.	NOMBRE Y APELLIDO DEL ASISTENTE	CEDULA	FIRMA	ENTENDIMIENTO					OBSERVACIONES
1	Rafael Nodez	12621326		1	2	3	4	5	
2	Hector Achito	7077611686	Hector	1	2	3	4	5	
3	Yeiris Jimenez	1041977720		1	2	3	4	5	
4	Kevin Rodriguez	1000726943		1	2	3	4	5	
5	Luis Alejo. Rincon Torres	1112479473		1	2	3	4	5	
6	Kevin Andres Noriega Cano	1005869687		1	2	3	4	5	DIA
7	Deison Cumaco Santofimio	1069462388		1	2	3	4	5	
8	Ramiro Medina	1122578705		1	2	3	4	5	
9	Paola Toro	1026586548	Paola Toro	1	2	3	4	5	
10	Nelson Cumas	79808887		1	2	3	4	5	
11	Emmanuel Bolivar	1120660294		1	2	3	4	5	
12				1	2	3	4	5	
13				1	2	3	4	5	
14				1	2	3	4	5	
15				1	2	3	4	5	
16				1	2	3	4	5	
17				1	2	3	4	5	
18				1	2	3	4	5	
19				1	2	3	4	5	
20				1	2	3	4	5	
21				1	2	3	4	5	
22				1	2	3	4	5	
23				1	2	3	4	5	
24				1	2	3	4	5	
25				1	2	3	4	5	

ACCIONES A TOMAR
1- 2 REPETIR LA CAPACITACIÓN
3-5 SE CONSIDERA QUE LA CAPACITACIÓN FUE EFICAZ

No. CONVOCADOS: 12

No. ASISTENTES: 11

COBERTURA: 91.7%

FIRMA:
NOMBRE: Liceth Valero
CARGO: Residente Ambiental

Powered by CamScanner

ANEXO 6

Formato FOAC50-Manejo de aguas

FORMATO MANEJO DE CUERPOS DE AGUA			
CÓDIGO FO-AC-50	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 2.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** 28/10/2022

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No.	336 de 2022						
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO						
FRENTE DE OBRA	El Remanso						
SUMIDEROS	x	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	7	**CUERPO DE AGUA**		**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL			NO	**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**			

PERIODO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
01 al 31 de octubre de 2022	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
CUERPOS DE AGUA			

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)



ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

(Firma) _____
(Nombre) (Nombre) Liceth Valero
Residente Ambiental Contratista

(Firma) Renata Rivera T.
(Nombre) Renata Rivera
Residente Ambiental de Interventoría

FORMATO MANEJO DE CUERPOS DE AGUA			
CÓDIGO FO-AC-50	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 2.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** 28/10/2022

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No.	336 de 2022						
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO						
FRENTE DE OBRA	El Remanso						
SUMIDEROS	x	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	5	**CUERPO DE AGUA**		**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL			NO	**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**			

PERIODO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
01 al 31 de octubre de 2022	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
CUERPOS DE AGUA			

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)



ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

(Firma) _____
(Nombre) (Nombre) Liceth Valero
Residente Ambiental Contratista

(Firma) Renata Rivera T.
(Nombre) Renata Rivera
Residente Ambiental de Interventoría