serranoprada
SERVICIOS EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓN | INGENIEROS CONSULTORES Ltda

HOJA DE VIDA IMPRESORAS / ESCANER

Ciclo Mantenimiento No.		Fecha	12/10/2022
Empresa	Porgos Naevados		
Dependencia			
Usuario Impresora:			
Marca:	Toshiba	Serial:	C21C59308
Placa Inventario:	46990		

Tipo Impresora: MAT. DE PUNTO ☐ LASER ☑ INYECCION ☐ POS ☐ ESCANER ☐

Componentes	Detalle / Caracteristica	Estado	Diagnóstico / Recomendaciones
Board / Tarjeta Lógica	Tarjeta Logica	✓	
Buses de Datos	Si	✓	
Cabezal / Fusor / Lampara	Unidad Fusora	Regular	Carcaza Rota, cambio de termistores
Carro Cabeza / Cartucho	Unidad imagen	✓	
Consumibles	Toners	✓	
Fuente de Poder	Tarjeta Fuente	✓	
Mecanismo Papel	Pick up Rollo	✓	Cambio Rodillos Por desgaste, uso.
Panel Control	Pantalla Botones	✓	
Pastas / Bandejas	Bandeja-Puerta	Regular	Puerta lateral Duplex presenta daño y desgaste.
OTROS			

Observaciones del Técnico: Se realiza mantenimiento Fisico interno y externo Revisión Funcionamiento, Calidad impresión, toma de papel y Salida Conexión por Red. Paginas de prueba. Eliminación de varios errores por Sensores y problemas en unidad Fusora. Puerta lateral Duplex no Cierra Correctamente Generando impresión un poco torcida.

Entrega	Recibe a Satisfacción
Osvaldo Molina	GIOVANNY GUTIERREZ H.
Nombre y Firma Tecnico Encargado	Nombre , C.C. y Firma del Usuario