	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO **Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas**	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL** HORD
Responsable del Proceso:	R. BELTRAN	**Fecha y Hora:**	05-12-2022 No. 23

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:			
URBANO		**RURAL**	
BARRIO:	02	CORREGIMIENTO:	—
MZ:	23	VEREDA:	—
PREDIO:	13	PREDIO:	—
DIRECCION:	C/ 46 Nº 50-81	NOMBRE FINCA:	—
		GEOREFERENCIACION:	—

DATOS DEL USUARIO REGULADO			
Nombre y Apellidos del Responsable:	ORLINDA SANCHEZ		
No. CC:	39427941	Expedida en:	APARTADO
Teléfono Y/O Celular:	3145357701	Correo Electrónico:	

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	X	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público?	X	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

SE VISITA A VIVIENDA EN REMODELACION LA CUAL NO REQUIERE DE LICENCIA DE CONSTRUCCION COMO ES EL LEVANTAMIENTO DE TECHO Y PISO

- OCUPACION ESPACIO PUBLICO

Elaboró la visita:	**Atendió la Visita** **Nombre:** Orlinda Sanchez Mosquera. **Tel.:** 3145357701
Firma	39427941 Firma

Gráficos: fotos:

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO **Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas**	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL**
Responsable del Proceso:	R. DEYPAZ	**Fecha y Hora:**	05-12-2022 11:08

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:

URBANO	RURAL
BARRIO: 002 CHURIDO LOS CAMPANO	CORREGIMIENTO:
MZ: 11	VEREDA:
PREDIO: 11	PREDIO:
DIRECCION: Cr. 51 Nº 51-53	NOMBRE FINCA:
	GEOREFERENCIACION:

DATOS DEL USUARIO REGULADO

Nombre y Apellidos del Responsable: FREDY ANTONIO GALARCIO BARRIOS	
No. CC: 71934895	Expedida en: APARTADO.
Teléfono Y/O Celular: 3103776013	Correo Electrónico

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	X	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público?	X	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	

INFORME DE VISITA

PRIMERA VISITA A CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AREA 1 JB. 7 MZ, DE SEGUNDO PISO TERMINADO EN CUBIERTA EN (LOS) TEJA.
AVANCE 95% DE LA CONSTRUCCION.

OCUPACION ESPACIO PUBLICO CON MATERIAL DE PLAYA

Elaboró la Visita: Firma	**Atendió la Visita** Nombre: Tel.: 3103776013 Firma

Gráficos: fotos:

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO **Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas**	Código: F SPN VC 01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL** AHORA
Responsable del Proceso:	R. BEYTAR	**Fecha y Hora:**	05-12-2022 11:38

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:			
URBANO		**RURAL**	
BARRIO	02	CORREGIMIENTO	—
MZ.	23	VEREDA	—
PREDIO	14	PREDIO	—
DIRECCION	C/ 46 Nº	NOMBRE FINCA	—
		GEOREFERENCIACION:	—

DATOS DEL USUARIO REGULADO			
Nombre y Apellidos del Responsable	CAMILO HURTADO		
No. CC.	1028004804	Expedida en:	APARTADO
Teléfono Y/O Celular	3113119737	Correo Electrónico:	

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	X	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público?	X	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

SE REALIZA VISITA A CONSTRUCCION EN REMODELACION LA CUAL NO REQUIERE DE LICENCIA DE CONSTRUCCION COMO ES EL LEVANTAMIENTO DE TECHO Y LEVANTAMIENTO DE PISO.

OCUPACION ESPACIO PUBLICO CON MATERIAL DE PLAYA

Elaboró la visita:	**Atendió la Visita** **Nombre:** Camilo Hurtado **Tel.:** 3113119737
Firma	Firma

Gráficos: fotos:

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1
	Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas	

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL** HORA
Responsable del Proceso:	R. POLITAR	**Fecha y Hora:**	05-12-2022 2:47

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:			
URBANO		**RURAL**	
BARRIO:	46	CORREGIMIENTO:	—
MZ:	41	VEREDA:	—
PREDIO:	107	PREDIO:	—
DIRECCION:	CR106B Nº	NOMBRE FINCA:	—
		GEOREFERENCIACION:	—

DATOS DEL USUARIO REGULADO			
Nombre y Apellidos del Responsable:	MANUEL VARGAS		
No. CC:	8323336	Expedida en:	APARTADO
Teléfono Y/O Celular:	3105997683	Correo Electronico:	

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	X	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravencion, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público?	X	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

3RA VISITA AL EDIFICIO EN CONSTRUCCION DE 4 PISOS EN EL MOMENTO ESTAN CONSTRUIDA 2(DOS) PLANCHAS REALIZANDO LA 3RA LOSA
AVANCE DE LA OBRA 45%
RADICADO 4227.
- OCUPACION ESPACIO PUBLICO Y ZONA VERDE MATERIAL DE PLAYA

Elaboró la visita:	**Atendió la Visita**
Firma	**Nombre:** Manuel Vargas **Tel.:** 3105997683
	8323336 Firma

Gráficos: fotos:

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADÓ **Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas**	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 01/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	PLANEACIÓN Y O.T	**Temática:**	VIGILANCIA Y CONTROL HORA
Responsable del Proceso:	R. ESPINOZA	**Fecha y Hora:**	05-12-2022 3:26

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:

URBANO	RURAL
BARRIO: 31 MZ: 31 PREDIO: 08 DIRECCIÓN: CR 103B.	CORREGIMIENTO: VEREDA: PREDIO: NOMBRE FINCA: GEOREFERENCIACIÓN:

DATOS DEL USUARIO REGULADO

Nombres y Apellidos del Responsable: VICTOR ESPINOZA	
No. C.C: 71.241.622	Expedida en:
Teléfono y/o Celular: 321 649 9918	Correo Electrónico:

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO Requisitos	SI	NO	No.	ASPECTO Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	X	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público?	X	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE TRES PISOS TERMINADO EN LOSA EN EL MOMENTO SE HA CONSTRUIDO 1 LOSA 100% Y 2DO PISO CON ESTRUCTURA DE 3RO Y- CON UN AVANCE DE 45% DE LA OBRA.
RADICADO 4265
OCUPACION ESPACIO PUBLICO Y ZONA VERDE.

Elaboró la visita Firma Gráficos Soto	Atendió la Visita Nombre: Victor Espinoza Tel.: 3216499 18 Firma 71241622

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SPN-VC-01
	Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas	Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL**	HORA
Responsable del Proceso:	R. BECTAR	**Fecha y Hora:**	05-12-2022	3:10

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:	
URBANO	**RURAL**
BARRIO: 39	CORREGIMIENTO:
MZ: 21	VEREDA:
PREDIO: 7	PREDIO:
DIRECCION: CR 105B Nº 95A-46	NOMBRE FINCA:
	GEOREFERENCIACION:

DATOS DEL USUARIO REGULADO	
Nombre y Apellidos del Responsable: ALEXANDER MOSQUERA	
No CC: 71949981	Expedida en: APARTADO
Teléfono Y/O Celular: 3106905424	Correo Electrónico:

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?		X	6	Se encuentra en zona de riesgo?		
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?			7	Vallas en espacio público?		
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?			8	Uso Indebido del suelo?		
4	Ocupa espacio público?	X		9	Parasoles en espacio público?		
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?			10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?		

INFORME DE VISITA

SEGUNDA VISITA A CONSTRUCCION DE 2do Y 3ER PISO TERMINADO EN TEJA CON RADICADO Nº 4265 CON SEGUNDA LOSA CONSTRUIDA CON UN AVANCE DE 80%.

OCUPACION ESPACIO PUBLICO

Elaboró la visita:	**Atendió la Visita**
Firma	**Nombre:** Alexander **Tel.:** 3106905424
	Firma

Gráficos: fotos:

71949981

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página 1 de 1
	Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas	

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL** HORD
Responsable del Proceso:	R. BEYTAR	**Fecha y Hora:**	06-12-2022 11:24

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:			
URBANO		**RURAL**	
BARRIO	46	CORREGIMIENTO	—
MZ	07	VEREDA	—
PREDIO	33	PREDIO	—
DIRECCION	D19 99N 121-100	NOMBRE FINCA	—
		GEOREFERENCIACION	—

DATOS DEL USUARIO REGULADO			
Nombre y Apellidos del Responsable	NAY LUIS MARTINEZ		
No. CC	71943420	Expedida en:	APARTADO
Teléfono Y/O Celular	3146499832	Correo Electrónico:	

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO Requisitos	SI	NO	No.	ASPECTO Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	X	—	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público?	X	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

CONSTRUCCION DE EDIFICACION DE CINCO(5) NIVELES CON CUBIERTA EN TEJA EN 1ER PISO GENERAN 3 UDS HABITACIONALES, EL QUINTO PISO SE EMPLEA UNA UNIDAD HABITACIONAL
LICENCIA CONSTRUCCION NE 372/2021 - RESOLUCION 5111/2021
- OCUPACION ESPACIO PUBLICO.

Elaboró la visita:	**Atendió la Visita**
Firma	**Nombre:** Nay Luis Martinez **Tel.:** 3146498327
	Firma

Gráficos: fotos:

CC 71943420

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO **Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas**	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL**
Responsable del Proceso:	R. BEYTAR	**Fecha y Hora:**	06-12-2022 11:52 AM

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:			
URBANO		**RURAL**	
BARRIO:	46 B- PORTAL DE LA PRADERA	CORREGIMIENTO:	—
MZ:	3	VEREDA:	—
PREDIO:	33	PREDIO:	—
DIRECCION:	DG 99 BIS Nº 121A-25	NOMBRE FINCA:	—
		GEOREFERENCIACION:	

DATOS DEL USUARIO REGULADO			
Nombre y Apellidos del Responsable:	JESUS TORRES		
No. CC:	7265692	Expedida en:	BOGOTA
Telefono Y/O Celular:	3242528487	Correo Electrónico:	

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	X	—	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público?	X	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

CONSTRUCCION DE PRIMER Y SEGUNDO PISO CON LICENCIA # 449/2021

CON UN AVANCE DEL 90%

OCUPACION ESPACIO PUBLICO Y ZONA VERDE

Elaboró la Visita:	**Atendió la Visita**
	Nombre:
Firma	Firma
	Tel.: 3242528487
	7,265692

Gráficos: fotos:

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO **Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas**	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL** HORA
Responsable del Proceso:	R. BEYTAR	**Fecha y Hora:**	06-12-2022 10:32

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:			
URBANO		**RURAL**	
BARRIO:	028	CORREGIMIENTO:	—
MZ:	2	VEREDA:	—
PREDIO:	3	PREDIO:	—
DIRECCION:	Cr. 95 # 89-10	NOMBRE FINCA:	—
		GEOREFERENCIACION:	—

DATOS DEL USUARIO REGULADO	
Nombre y Apellidos del Responsable: MARIO TUBERQUIA	
No. CC: 71933559	Expedida en: APARTADO
Teléfono Y/O Celular: 3117383577	Correo Electrónico:

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	X	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público?	—	X	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

SEGUNDA VISITA AL PREDIO, CON RADICADO Nº 4314 DE 2022-11-16

AMPLIACION DE CONSTRUCCION AREA 45MT² TERMINADO EN LOSA

Elaboró la visita:	**Atendió la Visita**
Firma	**Nombre:** NO FIRMA. **Tel.:**
	Firma

Gráficos: fotos:

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1
	Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas	

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL** 17ORD
Responsable del Proceso:	R. BEYTAR	**Fecha y Hora:**	06-12-2022 11:00

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:			
URBANO		**RURAL**	
BARRIO:	008	CORREGIMIENTO:	—
MZ:	0013	VEREDA:	—
PREDIO:	0001	PREDIO:	—
DIRECCION:	DIG 99	NOMBRE FINCA:	—
		GEOREFERENCIACION:	—

DATOS DEL USUARIO REGULADO			
Nombre y Apellidos del Responsable:	ENRIQUE BLANDON DURAN		
No. CC:	11814185	Expedida en:	QUIBDO
Teléfono Y/O Celular:	3116161785	Correo Electrónico:	

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	X	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público?	—	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

PRIMERA VISITA A LA VIVIENDA EN MODIFICACION Y CONSTRUCCION AREA 319.12 MT DOS PISOS TERMINADO EN CUBIERTA EN TEJA
RADICADO # ABOS – 2022-11-04

Elaboró la visita:

Firma

Gráficos: fotos

Atendió la Visita
Nombre: Enrique Blandon Duran
Tel.:

Firma
11814185.

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO **Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas**	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL**
Responsable del Proceso:	R. BEYTAR	**Fecha y Hora:**	07-12-2022 12:23 HORA

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:			
URBANO		**RURAL**	
BARRIO:	013	CORREGIMIENTO:	—
MZ:	0012	VEREDA:	—
PREDIO:	0001	PREDIO:	—
DIRECCION:	C 96 #	NOMBRE FINCA:	—
		GEOREFERENCIACION:	—

DATOS DEL USUARIO REGULADO			
Nombre y Apellidos del Responsable:	ALVARO MONSALVE		
No. CC:	71938166	Expedida en:	APARTADO
Teléfono Y/O Celular:	3117115225	Correo Electrónico:	

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	X	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público?	X	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

SEGUIMIENTO A CONSTRUCCION DE PRIMER Y SEGUNDO PISO NO PRESENTA RADICADO DE LA OBRA POR SEGUNDA VEZ.
AVANCE DE LA OBRA 80%

OCUPACION ESPACIO PUBLICO. Y ZONA VERDE.

Elaboró la visita:	**Atendió la Visita** **Nombre:** **Tel.:**
Firma	ALVARO MONSALVE Firma

Gráficos: fotos:

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código F-SPN-VC-01
		Versión 0
	Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas	Fecha de Aprobación 21/10/2020
		Página 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	PLANEACIÓN Y O.T	**Temática:**	VIGILANCIA Y CONTROL	HORA
Responsable del Proceso:	RAFAEL BETTIN	**Fecha y Hora:**	07-12-2022	2:36

PQR

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:			
URBANO		**RURAL**	
BARRIO:	001 CHURIDO	CORREGIMIENTO:	—
MZ:	0001	VEREDA:	—
PREDIO:	0001	PREDIO:	—
DIRECCION:	@1 52.	NOMBRE FINCA:	—
		GEOREFERENCIACION:	—

DATOS DEL USUARIO REGULADO			
Nombre y Apellidos del Responsable:	OSCAR HERNANDEZ		
No CC:	9209537?	Expedida en:	GALERAS SUCRE
Teléfono Y/O Celular:	3105189380	Correo Electrónico:	

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	X	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público?	X	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	X	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	X	—

INFORME DE VISITA

SE REALIZA VISITA TECNICA A PREDIO PUBLICO OCUPADO POR LA CIA BOLDCOL CON ENCERRAMIENTO EN ALAMBRE Y POSTE EN MADERA EN 35 METROS POR USO DE PISO 35MT² EN VIA PUBLICA, REQUERIMIENTO QUESE LE HACE PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION Y URBANISMO.
REUNIDA LAS PARTES SIGMA, EDUA Y PLANEACION SE LLEGO AL COMPROMISO QUE AL MÁS TARDAR EN 10 DIAS SE

Elaboró la visita:	**Atendió la Visita**
Firma	**Nombre:** 1.038.008.886 Firma
Cédula Ciudadanía	**Tel:** 3105030186

3105189780
9209637?

RETIRO EL ENCERRAMIENTO, HACER SEGUIMIENTO AL CASO

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO **Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas**	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL** 1 HORA
Responsable del Proceso:	R. BECTAR	**Fecha y Hora:**	07-12-2022 11:00

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:	
URBANO	**RURAL**
BARRIO: 012	CORREGIMIENTO: —
MZ: 0005	VEREDA: —
PREDIO: 0008	PREDIO: —
DIRECCION: CR 82 Nº 95-64. C1196A	NOMBRE FINCA: —
	GEOREFERENCIACION: —

DATOS DEL USUARIO REGULADO	
Nombre y Apellidos del Responsable: JUNIOR RAMBAY	
No. CC. 1028027084	Expedida en: APARTADO
Telefono Y/O Celular: 3137218323	Correo Electrónico:

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	X	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público?	—	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

DE BUNIENTO CONSTRUCCION DE TRES NIVELES, AREA 111.66MTS TERMINADO EN TEJA
RADICADO Nº 4284
EN EL MOMENTO ESTAN PEGANDO LADRILLOS EN PRIMER PISO - AVANCE DE LA OBRA 20%

Elaboró la visita:

Firma

Atendió la Visita
Nombre: JUNIOR RAMBAY. **Tel.:** 3137278323

1.028.027.084. Firma

Gráficos: fotos:

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SPN-VC-01
		Versión: 0
	Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas	Fecha de Aprobación: 21/10/2020
		Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL** HORA
Responsable del Proceso:	R. BEYTAR	**Fecha y Hora:**	07-12-2022 3:20

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:			
URBANO		**RURAL**	
BARRIO:	39	CORREGIMIENTO:	—
MZ:	12	VEREDA:	—
PREDIO:	12	PREDIO:	—
DIRECCION:	Cra 95 N° 106-01/05	NOMBRE FINCA:	—
		GEOREFERENCIACION:	—

DATOS DEL USUARIO REGULADO	
Nombre y Apellidos del Responsable:	MARLENY MARIN ATEHORTUA
No CC: 43706510	Expedida en: AMAGA
Teléfono Y/O Celular: 3023881072	Correo Electrónico:

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	X	—	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público?	—	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

SEGUIMIENTO A CONSTRUCCION DE SEGUNDO Y TERCER PISO CON CUBIERTA EN TEJA - CON LICENCIA #326/2020 - RES01 #466/2022

CON UN AVANCE DE 90% → SEGUNDO PISO YA ESTA REALIZADO

Elaboró la visita:	**Atendió la Visita**
Firma	**Nombre:** Marleny Marin **Tel.:** 3023881072
	Firma
Gráficos: fotos	43706510

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1
	Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas	

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL** HORD
Responsable del Proceso:	R. POLYTAR	**Fecha y Hora:**	07-12-2022 3:51

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:	
URBANO	**RURAL**
BARRIO: 014	CORREGIMIENTO: —
MZ: 0028	VEREDA: —
PREDIO: 0005	PREDIO: —
DIRECCION: CL 101 N° 77A - 40	NOMBRE FINCA: —
	GEOREFERENCIACION: →

DATOS DEL USUARIO REGULADO	
Nombre y Apellidos del Responsable: ALVARO ANTONIO ARROYAVE	
No. CC: 71.943.914	Expedida en: APARTADO
Teléfono Y/O Celular: 322537 4715	Correo Electrónico:

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	X	6	Se encuentra en zona de riesgo?	—	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público?	X	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

EN SEGUNDA VISITA A LA CONSTRUCCION DE PRIMER PISO TERMINADO EN TEJA 90MT² EN AREA DOS APARTAMENTO DE USO RESIDENCIAL.
LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA PARADA HASTA EL MOMENTO POR TRAMITE DE PAPELERIA SIGUE RESPECTIVO,

Elaboró la visita:	**Atendió la Visita**
Firma	**Nombre:** Tel.:
	ALVARO ARROYAVE 322537 4715
	71.943.914 Firma ALVARO ARROYAVE

Gráficos: fotos:

Powered by CamScanner