	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1
	Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas	

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL** HORD
Responsable del Proceso:	R. BEYTAR	**Fecha y Hora:**	03-12-2022 03:54

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:

URBANO	RURAL
BARRIO: 011	CORREGIMIENTO: —
MZ: 0014	VEREDA: —
PREDIO: 0009	PREDIO: —
DIRECCION: C/ 95 Nº 83-70	NOMBRE FINCA: —
	GEOREFERENCIACION: —

DATOS DEL USUARIO REGULADO

Nombre y Apellidos del Responsable: JHONY MORENO	
No. CC: 71941349	Expedida en: APARTADO
Teléfono Y/O Celular: 3004724738	Correo Electrónico:

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	X	6	Se encuentra en zona de riesgo?	X	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público? ALINEAMIENTO X	—	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

MOTIVO DE LA VISITA: ALINEAMIENTO

EN EL MOMENTO DE LA VISITA SE REALIZA EL PROCESO DE ALINEAMIENTO DE LA VIVIENDA DE UN PISO CON PREDIO 11-14-09 PREDIO DE 7X14 MT² CON UN ANDEN DE 1.65 MT DE ANCHO Y UNA ZONA VERDE DE 1.54 MT DE ANCHO

ESTE SE REALIZA CON EL OBJETIVO DE CUMPLIMIENTO DE LA COD 95 PARA MARCAR PARAMENTO DE LA VIA CALZADA DE 7 MT DE ANCHO

Elaboró la visita	**Atendió la Visita** Tel.: 3004724738
Firma	**Nombre:** JHONY MORENO Firma 71941349 Apds

Gráficos: fotos:

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO **Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas**	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL** HORO
Responsable del Proceso:	R. BEYTAR	**Fecha y Hora:**	03-12-2022 03:38

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:	
URBANO	**RURAL**
BARRIO: 011	CORREGIMIENTO: —
MZ: 0014	VEREDA: —
PREDIO: 0012	PREDIO: —
DIRECCION: C/95 Nº 76-80	NOMBRE FINCA: —
	GEOREFERENCIACION: —

DATOS DEL USUARIO REGULADO	
Nombre y Apellidos del Responsable: ALEJANDRA BENJUMEA	
No. CC: 39416092	Expedida en: APARTADO
Teléfono Y/O Celular: 3202251154	Correo Electrónico:

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	X	6	Se encuentra en zona de riesgo?	X	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectonicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público? ALINEAMIENTO	X	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

MOTIVO DE LA VISITA: ALINEAMIENTO
EN EL MOMENTO DE LA VISITA SE REALIZA EL PROCESO DE ALINEAMIENTO DE LA VIVIENDA DE UN PISO CON PREDIAL 11-14-12 PREDIO DE 7X14 MTS2 CON UN ANDEN 1.65 MT DE ANCHO Y UNA ZONA VERDE DE 1.54 MT ANCHO ESTE SE REALIZA CON EL OBJETIVO DE CUMPLIMIENTO DE LA CALLE 9S PARA MARCAR PARAMENTO DE LA VIA- CALZADA DE 7 MT DE ANCHO

Elaboró la visita:	**Atendió la Visita** 3209251154 **Nombre:** **Tel.:**
Firma	Alejandra Benjumea C. C. 39416092 Firma

Gráficos: fotos:

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO **Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas**	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL** APORB
Responsable del Proceso:	R. BEYTAR	**Fecha y Hora:**	08-12-2022 5:04

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:			
URBANO		**RURAL**	
BARRIO	011	CORREGIMIENTO	—
MZ	0014	VEREDA	—
PREDIO	0001	PREDIO	—
DIRECCION	C/ 95	NOMBRE FINCA	—
		GEOREFERENCIACION	—

DATOS DEL USUARIO REGULADO			
Nombre y Apellidos del Responsable	ORFILIA MANCO LEAL		
No CC	1010084727	Expedida en	APARTADO
Teléfono Y/O Celular	3106838521	Correo Electrónico	

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	X	6	Se encuentra en zona de riesgo?	X	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio publico? ALINEAMIENTO	X	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

MOTIVO DE LA VISITA: ALINEAMIENTO.
EN EL MOMENTO DE LA VISITA SE REALIZA EL PROCESO DE ALINEAMIENTO DE LA VIVIENDA DE UN PISO CON PREDIAL 11-14-01, PREDIO DE 7X14 MTS CON UN ANDEN DE 1.65 MT DE ANCHO Y UNA ZONA VERDE DE 1.32 MT DE ANCHO ESTE SE REALIZA CON EL OBJETIVO DE CUMPLIMIENTO DE LA CALLE 95 PARA MARCAR PARAMENTO DE LA VIA, CALZADA DE 7 MT DE ANCHO

Elaboró la visita:	**Atendió la Visita** **Nombre:** orfidia manco leal **Tel.:** 3706638527
Firma	1010084727 Firma

Gráficos fotos:

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO **Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanísticas**	Código: F-SPN-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	**PLANEACIÓN Y O.T**	**Temática:**	**VIGILANCIA Y CONTROL** HORD
Responsable del Proceso:	R. BEYTAK	**Fecha y Hora:**	03-12-2022 4:23

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:			
URBANO		**RURAL**	
BARRIO:	011	CORREGIMIENTO:	—
MZ:	0014	VEREDA	—
PREDIO	0006	PREDIO:	—
DIRECCION:	C 95 # 76-36	NOMBRE FINCA:	—
		GEOREFERENCIACION:	—

DATOS DEL USUARIO REGULADO			
Nombre y Apellidos del Responsable:	KELLY JULIET TOBON		
No. CC:	1028030362	Expedida en:	APARTADO
Teléfono Y/O Celular:	3147388211	Correo Electrónico:	

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO			No.	ASPECTO		
	Requisitos	SI	NO		Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construcción?	—	X	6	Se encuentra en zona de riesgo?	X	—
2	Contravención, cambio a diseños arquitectónicos?	—	—	7	Vallas en espacio público?	—	—
3	Contravención, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso Indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio público? ALINEAMIENTO	X	—	9	Parasoles en espacio público?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios públicos domiciliarios, o destinado a equipamientos públicos?	—	—

INFORME DE VISITA

MOTIVO DE LA VISITA: ALINEAMIENTO
EN EL MOMENTO DE LA VISITA SE REALIZO EL PROCESO DE ALINEAMIENTO DE LA VIVIENDA DE UN PISO CON PREDIAL 11-14-06- BREDDO DE 7X14 MTS CON UN ANDEN DE 1.65MT DE ANCHO Y UNA ZONA VERDE DE 1.32 MT DE ANCHO ESTE SE REALIZA CON EL OBJETIVO DE CUMPLIMIENTO DE LA CALLE 95 PARA MARCAR PARAMENTO DE LA VIV- CONSTRUIDA DE 7 MT DE ANCHO

Elaboró la visita:	**Atendió la Visita** **Nombre:** Kelly Juliett Tobón **Tel.:** 3147388211 1028030362
Firma	Firma

Gráficos fotos:

Powered by CamScanner

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO **Procedimiento Policivo de Infracciones Urbanisticas**	Código: F-SPV-VC-01 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 21/10/2020 Página: 1 de 1

COPIA CONTROLADA

Dependencia:	PLANEACIÓN Y O.T	Temática:	VIGILANCIA Y CONTROL HORA
Responsable del Proceso:	R.BEYTOR	Fecha y Hora:	03-12-2022 4:51

ACTA DE VISITA

DATOS DEL PREDIO:

URBANO		RURAL	
BARRIO:	011	CORREGIMIENTO:	—
MZ:	0014	VEREDA:	—
PREDIO:	0005	PREDIO:	—
DIRECCION:	C195 Nº 82-34	NOMBRE FINCA:	—
		GEOREFERENCIACION:	—

DATOS DEL USUARIO REGULADO

Nombre y Apellidos del Responsable:	AMPARO PARRA
No. CC: 39403037	Expedida en: APARTADO
Telefono Y O Celular: 3128302967	Correo Electronico:

REQUISITOS A VERIFICAR

No.	ASPECTO Requisitos	SI	NO	No.	ASPECTO Requisitos	SI	NO
1	Licencia de construccion?	—	X	6	Se encuentra en zona de riesgo?	X	—
2	Contravencion, cambio a diseños arquitectonicos?	—	—	7	Vallas en espacio publico?	—	—
3	Contravencion, cambio a diseños estructurales?	—	—	8	Uso indebido del suelo?	—	—
4	Ocupa espacio publico? ALINEAMIENTO	X	—	9	Parasoles en espacio publico?	—	—
5	Terrenos no urbanizables o no parcelables?	—	—	10	Terrenos afectados por el plan Vial, de Infraestructura de Servicios publicos domiciliarios, o destinado a equipamientos publicos?	—	—

INFORME DE VISITA

MOTIVO DE LA VISITA: ALINEAMIENTO
EN EL MOMENTO DE LA VISITA SE REALIZA EL PROCESO DE ALINEAMIENTO DE LA VIVIENDA DE UN PISO CON PREDIAL 11-14-05, PREDIO DE 7X16 MT2 CON UN ANDEN DE 1.65 MT DE ANCHO Y UNA ZONA VERDE DE 1.32 MT DE ANCHO ESTE SE REALIZA CON EL OBJETIVO DE CUMPLIMIENTO DE LA CALLE 95 PARA MARCAR PARAMENTO DE LA VIA- CALZADA DE 7MT DE ANCHO


Elaboró la Visita:	Atendió la Visita Nombre: Tel: 3128302967 AMPARO PARRA 39403037
Firma	Firma

Otros Si/No:

Powered by CamScanner

ALINEAMIENTO CL 95 CON CR 83- CR 84
BARRIO SAN FERNANDO
RESPONSABLE: RAFAEL BEYTAR BLANDON

MES DICIEMBRE 2022



Powered by CamScanner