	CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO PARQUE DEL BARRIO EL RECREO				
	ASUNTO:	**EVIDENCIAS DE INUNDACIONES DE OBRA**			
	OBRA:	**PARQUE BARRIO EL RECREO**	**MUNICIPIO:**	PALMIRA	**DICIEMBRE 12 DE 2.022**



CANCHA BARRIO EL RECREO



ZAPATA 1 F INUNDACION TODO EL EJE

Durante la segunda semana de Octubre se presentaron lluvias constantes



LADO ORIENTAL INUNDACION

Las lluvias afectaron e inundaron las excavaciones realizadas para la cimentacion



ZAPATAS CON SUBBASE PROTEGIDAS CON POLISOMBRA

Los alrededores del sitio de trabajo permanecian inundados incluso horas despues



ZAPATAS EJE 2 INUNDACION

Se cubria la estructura de rajon ya instalada para evitar la contaminacion del material



LADO OCCIDENTAL DE LA CANCHA

NOMBRE:	Diego parra	
FIRMA:		Las inundacioness de la obra cuasaron retrasos y retrocesos de obra.
CARGO:	Residente de obra	
EMPRESA:	tecnisa	