ACTA DE VISITA VIGILANCIA SANITARIA

INFORMACIÓN GENERAL:

Ciudad/Municipio/Vereda	Inspección Ramolinos del Caguan
Fecha	29/10/2022
Funcionarios presentes en la visita	Cristian Gustavo Gómez
Nombre de la entidad territorial	Secretaria de Salud Departamental.
Nombre del objeto de IVC (establecimiento)	Acueducto de la inspección de Ramolinos del Caguan - Municipio Cartagena del Chairá
NIT	901635675-5
Teléfono	— o —
Correo electrónico	jolumeval7@gmail.com.
Nombre del personal que atiende la visita y cedula de ciudadanía	Jose Luis Maracas. CC. 15.516908
Cargo	Presidente Junta acueducto rural.
Motivo de la visita	Seguimiento y vigilancia Sanitaria
En caso de queja número del radicado	

OBJETIVO DE LA VISITA INFORMADO A QUIEN ATIENDE LA VISITA:

Se realiza vigilancia a acueducto rural con el objetivo de tener conocimiento como estan suministrando el agua a la poblacion o comunidad de la Vereda Ramolinos del caguan

ANTECEDENTES Y CONTEXTO DE LA REALIZACIÓN DE LA VISITA

Se observa una represa la cual es donde se distribuye o desarenadores donde sale tubo que suministra el liquido para la comunidad de ramolinos del caguan

acueducto rural del municipio de cartagena del Chairo

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA (MODO, TIEMPO, LUGAR, CONDICIONES SANITARIAS ENCONTRADAS)

En al momento de la visita a la parte donde se encuentra el punto de donde toman el agua para ser distribuida, se encontraba llaviando para se observa claridad en el agua en el punto de la represa, teniendo encuenta que se encontraba en clima lluvioso, se observa represa construida por la comunidad en material mixto en concreto para sostener el represamiento del agua, tambien se observo desarenadero al lado izquierdo es ahi donde cae el agua y de ahi se distribuye por medio de tubo andara para el suministro de la comunidad de ramolinos del caguan, tambien se observa bastante monte a su alrededor al cual llega de hojas y chamizas secas donde pueda ocacionar taponamiento de tubo distribuidor.

Tambien es de resaltar que un grupo de personas forman un comite del acueducto y son ellos quienes mantienen pendiente de este importante acueducto

OBSERVACIONES POR EL PERSONAL QUE REALIZA LA VISITA O POR EL PERSONAL QUE ATIENDE LA VISITA

Se recomienda realizar limpieza al radador de la represa ya que se observo mucha hoja en la represa.

Este acueducto pertenece al municipio de cartagena del Chairá zona Rural.

Nota: En caso de que el resultado o la situación encontrada de esta visita, su acta o material fotográfico, deba ser notificado a otra entidad en el marco de sus competencias se le informara a la persona que atiende la visita.

Para constancia de la realización de la visita y diligencia se firma por quienes estuvieron presentes en la actividad el día 21 del mes de octubre del año 2022 de acuerdo a la normatividad vigente

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD	
Firma	Firma
Nombre Cristian Gomez	Nombre
Documento de Identidad 17'689.353	Documento de Identidad
Cargo Tec. Sanamiento	Cargo

REPRESENTANTE DEL ESTABLECIMIENTO	
Firma Jose Luis	Firma
Nombre Jose Luis Meneces	Nombre
Documento de Identidad 15'516.908	Documento de Identidad
Cargo Presidente	Cargo