# INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES DE VISITA DE INSPECCION AL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA (MES DE OCTUBRE DE 2022)

| | |
|---|---|
| **FUNCIONARIO/ CONTRATISTA** | **CRISTIAN GUSTAVO GOMEZ** |
| **DOCUMENTO DE IDENTIDAD** | **17'689.353** |
| **CONTRATO No** | **202200000738 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2022** |
| **SUPERVISOR** | **LINA MARCELA MANJARRES MENDEZ** |
| **PERÍODO INFORME / PROCESO** | **INFORME POR PRODUCTOS- MES DE OCTUBRE 2022** |

## 1. DESARROLLO DE ACTIVIDADES.

| **OBJETIVO** |
|---|
| Prestar los Servicios de apoyo a la gestión para efectuar acciones de Inspección, Vigilancia y Control de los factores de riesgo del Ambiente y del consumo que afectan la salud humana, de competencia del sector salud en el área rural de los municipios de El Paujil, El Doncello, Puerto Rico y Cartagena del Chaira. |
| **PROCESO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL** |
| Informe de las acciones realizadas en pro del cumplimiento del Contrato. |

## 2. AVANCE EN LA CONSOLIDACIÓN DE LOS PRODUCTOS

| **PRODUCTO** |
|---|
| Informe de las acciones realizadas. |
| **ACTIVIDADES REALIZADAS POR PRODUCTO** |
| Informe de actividades de VIGILANCIA SANITARIA A ACUEDUCTO VEREDAL, realizadas en el Municipio de CARTAGTENA DEL CHAIRA – VEREDA REMOLINOS DEL CAGUAN en el mes de OCTUBRE de 2022.<br><br>SE REALIZA VISITA DE INSPECCION AL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA EN EL VEREDA REMOLINOS DEL CAGUAN, EN EL MES DE OCTUBRE DE LA FORMA QUE SE HABIA PROGRAMADO Y SOLICITADO, DONDE SE REALIZO LA VISITA AL ACUEDUCTO VEREDAL DEL SUMINISTRO DE AGUA , DONDE SE OBSERVO UNA REPRESA CON AGUA LIMPIA CON MINIMA TURBIEDAD Y AL LADO ENCONTRANDO UN TANQUE DESARENADERO DONDE DE AHÍ SALE EL TUBO MADRE PARA EL SUMINISTRO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE ESTA LOCALIDAD.<br> |






ESTA VISITA SE REALIZO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2022.

| |
|---|
| **SULTADOS** |
| Asistí con total disponibilidad y precesión del tema tratado donde logré aclarar inquietudes, adquirir conocimientos para el excelente desarrollo de las actividades. |
| **DIFICULTADES ENCONTRADAS (DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES)** |
| No se encontraron dificultades en o para el desarrollo de esta actividad. |
| **HALLAZGOS (PROCESOS)** |
| No se encontraron hallazgos |
| **MEDIDAS ADOPTADAS**. |
| Compromiso inter-institucional |
| **ACTORES O SECTORES INVOLUCRADOS** |
| Dimensión de salud ambiental. |
| **COMPROMISOS** |
| Aplicar lo tratado |
| **CONCLUSIÓN / OBSERVACIONES Y NOVEDADES** |
| Es importante seguir realizando este tipo de seguimientos |

**Firma:**
**CRISTIAN GUSTAVO GOMEZ**
**C.C. 17'689.353 de** Florencia- Caquetá
Contratista.

**Vo.Bo.** _____
**Gestor de Dimensión**