



NIL: 900208532-6

**CENTRO DE SALUD  
SAMPUÉS E.S.E.**  
Cl. 21 No. 24-37 B. Millán • Tel: 283 8189**Anexo Técnico No 1 a Estudios Previos**

**OBJETO DE LA NECESIDAD A CONTRATAR:** El contratista se compromete para con el Centro de Salud Sampués a realizar la Prestación de servicios para el mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de equipos como, abanicos, etc, que se relacionan en el anexo técnico de los estudios previos, así como también adecuaciones físicas en el Centro de Salud Sampués, relacionadas con el mantenimiento y reparación de paredes, puertas, mobiliarios, cielo Razo, etc, conforme a los ítems que se relacionan en el mismo anexo técnico de los estudios previos, necesarios para la prestación de los servicios en la atención de los usuarios y el buen funcionamiento del centro de salud Sampués E.S.E y sus sedes adscritas."

<b>MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA ES.E CENTRO DE SALUD SAMPUÉS Y SUS SEDES ADSCRITAS</b>			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UN</b>	<b>CANT</b>
1.01	Mantenimiento a todo costo en pintura de agua tipo 1 de los cielos Razo del área de consulta externa y los del área administrativa ubicados en el segundo piso	UN	175,386
1.02	Mantenimiento a todo costo en pintura de aceite, de paredes dañadas y desgastadas de los consultorios, y las oficinas ubicados en el área de la consulta externa	UN	559,83
1.03	Mantenimiento a todo costo en pintura de agua tipo 1 de las paredes del área del patio, área de sala de espera, sala de consulta externa y pasillo de la sede principal	M2	438,8
1.04	Mantenimiento a todo costo en pintura de agua tipo 1 de las paredes y cielo raso de las áreas como consultorios y pasillos de urgencias en la sede principal.	M2	1067,86
1.05	Mantenimiento a todo costo en pintura de agua tipo 1 de las fachada delantera, lateral y trasera de la sede principal del centro de salud sampués.	M2	641,94
1.06	Mantenimiento a todo costo en pintura epóxica de las paredes y cielo raso en el área de procedimiento y las paredes del cuarto frío des área de vacunación	M2	108,13
1.07	Mantenimiento en pintura de pasamanos y techo de la escalera del segundo piso del centro de salud sampués E.S.E.		

Los detalles de los objetos del presente proceso de contratación se encuentran descritos en los documentos correspondientes a los estudios y documentos previos. La información, que soporta los documentos y estudios previos que fueron preparados, elaborados, revisados, unificados y ajustados por la SECRETARIA CON FUNCIONES DE ALMACENISTA y el PROFESIONAL UNIVERSITARIO (Recurso Humano). El Oferente deberá suministrar toda la información relacionada con los ítems ofertados junto con toda la documentación correspondiente, so pena de rechazo de la propuesta



**MILADIS ARRIETA CASTILLO**

Secretaria con funciones de Almacenista.



**BRAULIO FRANCISCO ACUÑA CASTELLAR**

Profesional Universitario Recurso Humano.