
REGISTRO FOTOGRAFICO SST

CONTRATISTA	XIE S.A.	No. CONTRATO	COP-621-2022	GRUPO	1
OBJETO DEL CONTRATO	"INV-014 CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1"				

REGISTRO FOTOGRAFICO SST

Octubre

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
Fotografía 1. Inducción de ingreso personal contractual.	Fotografía 2. Notificación de riesgos personal contractual	Fotografía 3. Firma documentos notificación de riesgos, Inducción ingreso personal contractual.
		
Fotografía 4.Inicio mesa de trabajo componente SST Interventoría y Contratista	Fotografía 5. Desarrollo mesa de trabajo se revisan los avances del SG-SST y documentos de ingreso del personal aprobado para la etapa preliminar.	Fotografía 6. Firma de asistencia mesa de trabajo
		
Fotografía 7. Se hace visitas al área, objeto de intervención componente SST verificación de condiciones de trabajo riesgo público.	Fotografía 8. Recorrido objeto de intervención	Fotografía 9. Se finaliza recorrido y se verifican las condiciones de trabajo riesgo público.
		
Fotografía 10, Se realiza visita campamento y verificar condiciones de trabajo Riesgo Biomecanico.	Fotografía 11. Se realiza Inspección de extintor	Fotografía 12. Se realiza Inspección Botiquín