REGISTRO DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NOMBRE CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO NIETO CASTRO	CONTRATO NO.	CD-25-2022-5046
ACTIVIDADES INGENIERO ELECTRICO, ELECTRONICO, ELECTROMECANICO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EVIDENCIAS**	**VOBO**
1.Apoyar en la elaboración de Proyectos.			
2.Apoyar en el seguimiento progresivo a zonas vulnerables.	30-11-2022 23-11-2022 23-11-2022 28-11-2022 28-11-2022 05-12-2022	- Visita técnica de árbol en mal estado en el barrio El Tabor - Visita técnica de árbol en mal estado en el barrio simón Bolívar - Visita técnica de árbol en mal estado en el barrio La Ceiba - Visita técnica de árbol en mal estado en el barrio La Ceiba - Visita técnica de poste en mal estado en el barrio Las Estrellas - Visita técnica de poste en mal estado en el barrio San Salvador -	
3. Asesorar en la implementación de programas de calidad en la Oficina de Gestión del Riesgo.			

4. Apoyar en la elaboración de planes de contingencia y plan distrital para la gestión del riesgo.			
5. Asesorar en la elaboración e implementación de censos.		-	
6. Apoyar en la elaboración de censos a la población vulnerable ante situaciones de riesgo.	21-11-2022	- Apoyo en censo en sector Loma Roja	
7. Apoyar en las entregas de ayudas humanitarias.	03-12-2022	Apoyo en entrega de ayudas humanitarias en el barrio La Luz	
8. Prestar Apoyo en las actividades de sensibilización sobre el COVID 19 como es: cercos sanitarios y jornadas de pruebas rápidas.			
9. Prestar apoyo en la recolección de evidencias en las entregas de ayudas humanitarias.			
10. Asesorar y Elaborar planes de emergencia familiar de gestión del riesgo.			
11. Apoyar en la planificación y evaluación del simulacro nacional.		-	
12. Elaborar un informe pormenorizado de la actividad realizada.			

13. Las demás que se relacionen con la necesidad del servicio conforme a la misión y visión de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres.	06-12-2022 06-12-2022 06-12-2022 06-12-2022 12-12-2022 06-12-2022	- Elaboración de oficio QUILLA-22-284008 correspondiente a visita de poste en mal estado en el barrio El Rubí - Elaboración de oficio QUILLA-22-284013 correspondiente a visita de poste en mal estado en el barrio San Salvador - Elaboración de oficio QUILLA-22-284011 correspondiente a visita de poste en mal estado en el barrio San Francisco - Elaboración de oficio QUILLA-22-284014 correspondiente a visita de poste en mal estado en el barrio San Salvador - Elaboración de oficio QUILLA-22-290093 correspondiente a respuesta a comunicados EXT-QUILLA-22-210098 Y EXT-QUILLA-22-193699 - Elaboración de oficio QUILLA-22-284016 correspondiente a visita de árbol en mal estado en el barrio El Tabor	

	06-12-2022	- Elaboración de oficio QUILLA-22-284001 correspondiente a visita de árbol en mal estado en el barrio La Ceiba	
	06-12-2022	- Elaboración de oficio QUILLA-22-284005 correspondiente a visita de árbol en mal estado en el barrio Simón Bolívar	
	06-12-2022	- Elaboración de informe técnico No. 1090 correspondiente a visita de árbol en mal estado en el barrio El Tabor	
	24-11-2022	- Elaboración de informe técnico No. 1087 correspondiente a visita de árbol en mal estado en el barrio simón Bolívar	
	30-11-2022	- Elaboración de informe técnico No. 1088 correspondiente a visita de árbol en mal estado en el barrio La Ceiba	
	05-12-2022	- Elaboración de informe técnico No. 1091 correspondiente a visita de árbol en mal estado en el barrio La Ceiba	
	05-12-2022	- Elaboración de informe técnico No. 1092 correspondiente a visita de	

		poste en mal estado en el barrio Las Estrellas	
	22-11-2022	- Elaboración de informe técnico No. 1015 correspondiente a visita de poste en mal estado en el barrio San Francisco	
	25-11-2022	- Elaboración de informe técnico No. 1016 correspondiente a visita de poste en mal estado en el barrio San Salvador	
	06-12-2022	- Elaboración de informe técnico No. 1086 correspondiente a visita de poste en mal estado en el barrio San Salvador	
	06-12-2022	- Elaboración de oficio QUILLA-22-284003 correspondiente a respuesta EXT-QUILLA-22-223971	
	06-12-2022	- Elaboración de oficio QUILLA-22-284002 correspondiente a respuesta EXT-QUILLA-22-225949	
	06-12-2022	- Elaboración de oficio QUILLA-22-284009 correspondiente a visita de poste en mal estado en el barrio El Rubí	

	07-12-2022 06-12-2022	- Elaboración de oficio QUILLA-22-284017 correspondiente a respuesta EXT-QUILLA-22-224668 - Elaboración de oficio QUILLA-22-284006 correspondiente a respuesta EXT-QUILLA-22-215044	