COMERCIAL ONIX S.A.S
Nit: 816.000.111-1

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO,
REPARACION DE UPS's

IT.102022-476

Pereira, 21 de Octubre de 2022.

Señores
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA.
Atn. Sandra Milena Ocampo Delgado
Email: sandocam@esap.edu.co
Tel. 3307777
Dosquebradas.

ASUNTO: INFORME TÉCNICO DEL MANTENIMIENTO DE LAS UPS.

- **UPS TRIPPLITE SU DE 3KVA S/N. 2451DLCPS795300148, UBICADA EN LA BIBLIOTECA. ORDE DE SERVICIO No.20430.**
  Se realiza el mantenimiento de la UPS, la limpieza general y ajuste de conexiones. Se miden sus 6 baterías 12V/7AH y sus resultados son negativos, se recomienda su cambio. Se revisan e inspeccionan demás componentes de la UPS y se encuentran buenos. Se toman tensiones de entrada y salida, se deja UPS en línea.

COSTO

DESCRIPCIÓN	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BATERIAS 12V/7AH PARA UPS TRIPPLITE SU DE 3KVA S/N. 2451DLCPS795300148.	6	$ 55.000	$ 330.000
		SUBTOTAL	**$330.000**
		IVA 19%	**$62.700**
		TOTAL	**$392.700**

Cordialmente,

ING. CARLOS HOLMES ARCILA G.
GERENTE GENERAL.

ING. SAMUEL ARCILA VELEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN.