VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTES PARA EL **PRIMER** PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **Nº 111 DE 2022** "ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA CIUDAD DE **BUENAVISTA**".

CONTRATISTA: JAIME ENRIQUE PEREZ BERNUY

SOPORTE	SI	NO
CUENTA DE COBRO – DOCUMENTO EQUIVALENTE	X	
ACTA DE CORTE	X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES FIRMADA POR EL CONTRATISTA	X	
PLANILLA DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
INFORME DE SUPERVISION FIRMADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	X	
CUMPLE CON LA FORMA DE PAGO	X	
CARPETA MAESTRA ACTUALIZADA	X	

EP. CLAUDIA GUTIERREZ ROMERO
Tesorera ICFE

EP. RAUL ATEHORTUA PUERTA
Coordinador Grupo Financiero ICFE

CT. JOSÉ ALEXANDER MONTAÑEZ
Oficina Contratos ICFE

SV. ERNESTO HERRERA SAAVEDRA
Supervisor del Contrato

ACTA No. 02456

LUGAR Y FECHA : Buenavista – La Guajira 24 de Agosto del 2022

INTERVIENEN : **SV. HERRERA SAAVEDRA ERNESTO**
Supervisor del Contrato N° 111 /2022

JAIME ENRIQUE PEREZ BERNUY
CC. 77.025.506 de Villanueva – La Guajira
Contratista

ASUNTO : Acta de corte No. 001 correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios y de apoyo a la gestión N° 111 de 2022, cuyo objeto es la prestación de servicio en actividades de mantenimientos básicos y acabados de las viviendas fiscales en la ciudad de BUENAVISTA.

Al efecto se procedió así:

En la ciudad de BUENAVISTA, el día veinte y cinco (25) del mes de Julio del 2022 de Dos Mil veintidós (2022), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: **JAIME ENRIQUE PEREZ BERNUY**, contratista y el señor **SV. ERNESTO HERRERA SAAVEDRA**, supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente Acta, del primer (01) corte del Contrato de servicios N° 111/2022, de acuerdo con los datos relacionados.

I. DATOS DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	25-OCTUBRE-2022
PRORROGAS:	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	25-JULIO-2022
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	25-0CTUBRE-2022
VALOR DEL CONTRATO: ($)	$ 5.400.000
ADICIONES: ($)	N/A
MODALIDAD DE CONTRATO:	CONTRATACION DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS)
FORMA DE PAGO:	PERIODOS FIJOS MENSUALES
UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas):	TRES (03)MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($)	$ 5.400.000

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
y laterales del mismo. • Se realizó instalación de las láminas de fibrocemento y reemplazando de los caballetes de la cubierta. • Se realizó el cambio e instalación uniones y adaptadores y cambio de los accesorios como acoples. • Se realizó el empleo de materiales para el levantamiento del muro de contención, elevándolo más y realizando el resane y colocación de ladrillos reforzando esta pared y mejorando su aspecto. • Se realiza la colocación de los listones reemplazando para poder dar más soporte y dar más solidez a la cubierta. • Se realizó la instalación de vidrios en el sector de la cocina y de una de las habitaciones que se encontraban ausente y vencidos, generando más seguridad en el inmueble. • **CASA BEA-07** Se realizó empleo de pintura, ejecutando la aplicación en la fachada y patio e interno del inmueble, correspondiente a 100 m2 con la aplicación de una mano y en otros sectores de dos manos, mejorando el aspecto de la vivienda. • Se emplean los elementos requeridos para realizar el fundimiento del piso entrada del inmueble. • Se realizó la instalación y colocación de las láminas de fibrocemento y caballetes en de la cubierta que se encuentran en mal estado reemplazándolas y mejorando la cubierta, de igual manera el empleo y aplicación de los materiales de emulsión y cinta asfáltica con el fin de evitar que se siga presentando goteras en el inmueble. • Se realizó el cambio e instalación uniones y adaptadores que se encontraban deteriorados y de igual manera el cambio de los accesorios como acoples. • Se realizó el empleo de materiales (cemento-arena-	

II. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO: NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNIT. BASE	IVA	VR. UNITARIO TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1							
2							
3							
4							
SUMATORIA TOTAL							

VALOR SUMINISTROS ACTA	$
IVA	$
TOTAL	$

VALOR TOTAL DEL ACTA	$
VALOR TOTAL EJECUTADO	$

III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
• **CASA BEB-15** Se realizó aplicación de pintura al interior del inmueble correspondiente a 50 m2 con la aplicación de tres manos, mejorando el aspecto de la vivienda. Se realizó la pintada de puertas y ventanas del inmueble. Se realizó la pintada para el mejoramiento y aspecto de la fachada del inmueble	

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
gravilla) la excavación y despeje del tronco que se encontraba en el patio, afectando el piso y deteriorando la estabilidad del piso formando espacios vacíos, mejorando el aspecto del mismo. • Se realizó el cambio del flotador y elementos requeridos para su instalación, habilitando el tanque elevado, se realizan cambio de elementos como uniones. • Se realizó mejoramiento y adecuación de la cajilla del desagüe del inmueble, ya que presentaba agua posada y generando taponamiento en la tubería. • **CASA BEB-29** Se realizó empleo de pintura, ejecutando la aplicación en la fachada y patio e interno del inmueble, correspondiente a 50 m2 con la aplicación de una mano y en otros sectores de dos manos, mejorando el aspecto de la vivienda. • Se emplean los elementos requeridos para realizar mejoramiento de algunos sectores del piso patio del inmueble. • Se realiza despeje de materiales sobresalientes de las paredes, por humedad y deterioro, se procede a la aplicación del estuco para dejar listo, para emplear la pintura en la superficie. • Se realiza la instalación y colocación de las láminas de fibrocemento y caballetes en de la cubierta que se encuentran en mal estado reemplazándolas y mejorando la cubierta. • Se realiza el cambio e instalación uniones y adaptadores que se encontraban deteriorados y de igual manera el cambio de los accesorios como acoples. • Se realiza el empleo de materiales como baldosa – pegacor – boquilla en el mejoramiento del mesón de la cocina y pared del mismo, con el fin de mejorar el aspecto de este sector generando un espacio agradable. • Se realiza el cambio del flotador y elementos	

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
requeridos para su instalación, habilitando el tanque elevado, se realizan cambio de elementos como uniones. • Se realiza mejoramiento y cambio de lámina del cielo raso mejorando el aspecto a estos sectores, laminas afectadas por la humedad y deterioro del mismo. • Se emplea pintura caoba mejorando el aspecto de las ventanas – puertas y zócalos del inmueble. • Se emplea la pintura de almendra y verde ciprés mejorando la fachada del inmueble dándole un mejor aspecto al inmueble. • Se realizó la aplicación del anticorrosivo con el fin de evitar que se siga deteriorando los materiales metálicos del inmueble. • **CASA BEB-32** Se realizó empleo de pintura, ejecutando la aplicación en la fachada e interno del inmueble, correspondiente a 50 m2 con la aplicación de una mano y en otros sectores de dos manos, mejorando el aspecto de la vivienda. • Se realizó despeje de materiales sobresalientes de las paredes, por humedad y deterioro, se procede a la aplicación del estuco para dejar listo, para emplear la pintura en la superficie. • Se realiza la instalación y colocación de las láminas de fibrocemento y caballetes que se encuentran en mal estado reemplazándolas, de igual manera se aplica materiales emulsión mejorando la cubierta, con el fin de evitar que se siga presentando goteras en el inmueble. • Se realiza el cambio e instalación uniones y adaptadores que se encontraban deteriorados y de igual manera el cambio de los accesorios y acoples. • Se instaló la ducha del baño. • Se realiza el empleo de materiales como baldosa – pegacor – boquilla en el mejoramiento de la pared del baño y mesón de la cocina, con el fin de mejorar	

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
el aspecto de este sector generando un espacio agradable. • Se emplean materiales para el mejoramiento del andén de la fachada del inmueble, se realiza la excavación desalojando las raíces que afectaron el piso, se procede a acondicionar el sector, fundimiento del piso mejorando el aspecto del inmueble. • Se realiza mejoramiento y cambio de lámina del cielo raso mejorando el aspecto a estos sectores, laminas afectadas por la humedad y deterioro del mismo. • Se emplea pintura caoba mejorando el aspecto de las ventanas – puertas y zócalos del inmueble. • Se emplea la pintura de almendra y verde ciprés mejorando la fachada del inmueble dándole un mejor aspecto al inmueble. • Se realiza la aplicación de la cal mejorando los muros de contención del patio del inmueble.	
CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**SATISFACTORIO**

IV. BALANCE DEL CONTRATO

TIEMPO EN EL CONTRATO: (Meses, días, años)	TRES MESES
TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: (Meses, días, horas)	UN MES
TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: (Meses, días, horas)	UN MES
PENDIENTE POR EJECUTAR: (Meses, días, horas)	DOS MESES

VALOR CONTRATO INICIAL			$ 5.400.000
VALOR CONTRATO ADICIONAL			$
CORTES	PAGO 1ER CORTE	$ 1.800.000	
	PAGO 2DO CORTE	$	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 3.600.000	
SUMAS IGUALES		$ 5.400.000	$ 5.400.000

V. ANEXOS

ITEM	DESCRIPCIÓN		PERIODO	CUMPLE SI	CUMPLE NO
1	Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla)		JULIO	☑	☐
2	Informe de actividades		JULIO y AGOSTO	☑	☐
3	Cuenta de cobro N°001	VALOR	$ 1.800.000	☑	☐

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, el representante legal Coronel DIEGO ALEXANDER RAMOS FLOREZ autoriza el pago de corte No 001 y certifica que las actividades desarrolladas del presente corte están ejecutadas, fueron medidas y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato. Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron.

Para constancia, se firma en Buenavista – La Guajira, a los 24 días del mes de Agosto de 2022.

POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO

SV. ERNESTO HERRERA SAAVEDRA
SUPERVISOR DE CONTRATO

POR EL CONTRATISTA

Jaime Perez
JAIME ENRIQUE PEREZ BERNUY
CONTRATISTA

"DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 1165 DE 1996 ARTICULO 6."

SEÑORES: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

CIUDAD. BUENAVISTA – LA GUAJIRA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JAIME ENRIQUE PEREZ BERNUY

DIRECCION Y CIUDAD: CALLE 6 No. 15-120B PLUMITAS - DISTRACCION

NIT O RUT: 77025506 DE VILLANUEVA

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 001

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2022 MES 08 DÍA 24

"Clasificación Presupuestal: A-05-01-02-005-004-07" Servicios de Terminación y Acabados edificios.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS BASICOS Y ACABADOS PARA LAS VIVIENDAS FISCALES DE LA CIUDAD DE BOGOTA. SEGÚN CONTRATO No. 111 DE 2022.

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS (1.800.00) M/CTE.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 72492136116

Declaro bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen simplificado y por lo tanto y de acuerdo al Artículo 42 del Decreto 3541 de 1983 Articulo 511 de E. T. no estoy obligado a expedir facturación de venta.
Cordialmente,

Jaime Perez

JAIME ENRIQUE PEREZ BERNUY
C.C. 77.025.506 de Villanueva – La Guajira
Teléfono 3126867783



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE
NIT: 860.041.247-8
Carrera 11B No. 104-48
Teléfono: (57)(1)3789650 Ext. 200 - 204

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

No. Consecutivo: 1326

Fecha: 24/08/2022
Nombres: JAIME ENRIQUE PEREZ BERNUY
Nit o C.C.: 77025506

UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CORTE NO 001, CONTRATO N O 111-2022 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BASICOS Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN LA CUIDAD DE BUENAVISTA.	$ 1,800,000.00	$ 1,800,000.00
		SUBTOTAL:	$ 1,800,000.00
		RETEFUENTE:	$ 0.00
		RETEICA:	$ 0.00
		TOTAL:	$ 1,800,000.00

Elaborado por: Jorge Alexander Porras tibaduiza
Revisado por:
Aprobado por:

Buenavista – La Guajira, 24 de Agosto del 2022

Señores
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO
Carrera 11 B N° 104 – 48
Edificio ICFE
Ciudad

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO **JAIME ENRIQUE PEREZ BERNUY** C.C. 77.025.506 DE VILLANUEVA – LA GUAJIRA CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 111 DE 2022, Y HACEN PARTE DE ORDEN DE PASO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 50 LEY 789/02 Y LEY 828/03 CERTIFICACIONES APLICABLES (PARAFISCALES, SALUD, ARL).

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.

Jaime Perez

JAIME ENRIQUE PEREZ BERNUY
C.C. 77.025.506 de Villanueva – La Guajira
Teléfono 3126867783

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-08-26, 09:43:45 AM **Tipo Planilla:** I. PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 0103845698

Periodo Cotización: Julio de 2022 **Periodo Servicio:** Julio de 2022

PAGADO 26/08/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAIME ENRIQUE PEREZ BERNUY		
Documento	CC. 77.025.506	**Dirección**	CALLE 6 No. 15-120B
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3126867783
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FONSECA	**Departamento**	GUAJIRA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																					Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
77025506	JAIME ENRIQUE PEREZ BERNUY	33	00	X	X																			28-14(COLPENSIONES)	$ 908,526	$ 155,400	(EPS033) EPS- COMPARTA	$ 908,526	$ 123,600	0,000	$ 0	$ 0	(NN-000) NINGUNA ARP	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.000

II. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 908,526	$ 908,526	$ 0	$ 0	$ 155,400	$ 123,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.000	$ 0	$ 285.000

Lineas de servicio FonoSimple: Bogotá 343 2949 – Cali: 554 0515 – Medellin: 514 66 69 – Bucaramanga: 643 80 00- Cartagena: 694 54 44 – Pereira: 340 25 82 – Barranquilla: 361 88 50 – Resto del País: 018000 971 971 - ¡Mas que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO			
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS			
CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05	**VERSIÓN: 01**	**EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015**	

			CONTRATO 111 DE 2022	
PRESTACION DE SERVICIOSY APOYO A LA GESTION EN MANTENIMIENTOS BASICOS Y ACABADOS PARA LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE., DE LA SECCIONAL DE BUENAVISTA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 111 DE 2022.			FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
			25	07	2022
CONTRATISTA		*JAIME ENRIQUE PEREZ BERNUY*		
FORMA DE PAGO		DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS		
SUPERVISOR DEL CONTRATO		SV. ERNESTO HERRERA SAAVEDRA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		***$5.400.000***		
HA ACTA DE INICIO		No. 01944		
PLAZO		TRES MESES SIN QUE SE SUPERE EL 25 OCTUBRE DE 2022		
PRORROGA	No. 1	N/A		
	FECHA DE INICIACIÓN	N/A		
	PLAZO	N/A		
CONTRATO ADICIONAL	No. 1	N/A		
	PLAZO	N/A		
	VALOR	N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		***$5.400.000,00***		
FECHA FINAL DE ENTREGA		TRES MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN QUE SE SUPERE EL 25 DE OCTUBRE DEL 2022		

PERIODO DEL INFORME						
MES No.	DEL			AL		
	25	07	2022	25	08	2022

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
UNIDAD DE MEDIDA	PLAZO CONTRACTUAL	TIEMPO TRANSCURRIDO	TIEMPO FALTANTE
MESES	03 MESES	01 MESES	02 MESES
PORCENTAJE	100%	33.33%	66.67%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO			
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS			
CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05	**VERSIÓN: 01**	**EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015**	

BALANCE DEL CONTRATO No. 111/2022			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 5.400.000
VALOR CONTRATO ADICIONAL			
CORTES	VALOR 1ER CORTE	$ 1.800.000	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 3.600.000	
SUMAS IGUALES		$ 5.400.000	5.400.000

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	OBSERVACIONES
Se realizaron trabajos en mantenimiento básico y acabados solicitados en las viviendas fiscales de la ciudad de BUENAVISTA, según necesidades, durante el periodo del 25/07/2022) al 25/08/2022.	

INMUEBLES	VALOR
• **CASA BEB-15** Se realizó aplicación de pintura al interior del inmueble correspondiente a 50 m2 con la aplicación de tres manos, mejorando el aspecto de la vivienda. Se realizó la pintada de puertas y ventanas del inmueble. Se realizó la pintada para el mejoramiento y aspecto de la fachada del inmueble y laterales del mismo. • Se realizó instalación de las láminas de fibrocemento y reemplazando de los caballetes de la cubierta. • Se realizó el cambio e instalación uniones y adaptadores y cambio de los accesorios como acoples. • Se realizó el empleo de materiales para el levantamiento del muro de contención, elevándolo más y realizando el resane y colocación de ladrillos reforzando esta pared y mejorando su aspecto. • Se realiza la colocación de los listones reemplazando para poder dar más soporte y dar más solidez a la cubierta. • Se realizó la instalación de vidrios en el sector de la cocina y de una de las habitaciones que se encontraban ausente y vencidos, generando más seguridad en el inmueble.	$ 1.799.964,06

SATISFACTORIA

correspondiente a 50 m2 con la aplicación de una mano y en otros sectores de dos manos, mejorando el aspecto de la vivienda. • Se emplean los elementos requeridos para realizar mejoramiento de algunos sectores del piso patio del inmueble. • Se realiza despeje de materiales sobresalientes de las paredes, por humedad y deterioro, se procede a la aplicación del estuco para dejar listo, para emplear la pintura en la superficie. • Se realiza la instalación y colocación de las láminas de fibrocemento y caballetes en de la cubierta que se encuentran en mal estado reemplazándolas y mejorando la cubierta. • Se realiza el cambio e instalación uniones y adaptadores que se encontraban deteriorados y de igual manera el cambio de los accesorios como acoples. • Se realiza el empleo de materiales como baldosa – pegacor – boquilla en el mejoramiento del mesón de la cocina y pared del mismo, con el fin de mejorar el aspecto de este sector generando un espacio agradable. • Se realiza el cambio del flotador y elementos requeridos para su instalación, habilitando el tanque elevado, se realizan cambio de elementos como uniones. • Se realiza mejoramiento y cambio de lámina del cielo raso mejorando el aspecto a estos sectores, laminas afectadas por la humedad y deterioro del mismo. • Se emplea pintura caoba mejorando el aspecto de las ventanas – puertas y zócalos del inmueble. • Se emplea la pintura de almendra y verde ciprés mejorando la fachada del inmueble		

• **CASA BEA-07** Se realizó empleo de pintura, ejecutando la aplicación en la fachada y patio e interno del inmueble, correspondiente a 100 m2 con la aplicación de una mano y en otros sectores de dos manos, mejorando el aspecto de la vivienda. • Se emplean los elementos requeridos para realizar el fundimiento del piso entrada del inmueble. • Se realizó la instalación y colocación de las láminas de fibrocemento y caballetes en de la cubierta que se encuentran en mal estado reemplazándolas y mejorando la cubierta, de igual manera el empleo y aplicación de los materiales de emulsión y cinta asfáltica con el fin de evitar que se siga presentando goteras en el inmueble. • Se realizó el cambio e instalación uniones y adaptadores que se encontraban deteriorados y de igual manera el cambio de los accesorios como acoples. • Se realizó el empleo de materiales (cemento-arena-gravilla) la excavación y despeje del tronco que se encontraba en el patio, afectando el piso y deteriorando la estabilidad del piso formando espacios vacíos, mejorando el aspecto del mismo. • Se realizó el cambio del flotador y elementos requeridos para su instalación, habilitando el tanque elevado, se realizan cambio de elementos como uniones. • Se realizó mejoramiento y adecuación de la cajilla del desagüe del inmueble, ya que presentaba agua posada y generando taponamiento en la tubería. • **CASA BEB-29** Se realizó empleo de pintura, ejecutando la aplicación en la fachada y patio e interno del inmueble,	$1.799.258.58		

dándole un mejor aspecto al inmueble. • Se realizó la aplicación del anticorrosivo con el fin de evitar que se siga deteriorando los materiales metálicos del inmueble. • **CASA BEB-32** Se realizó empleo de pintura, ejecutando la aplicación en la fachada e interno del inmueble, correspondiente a 50 m2 con la aplicación de una mano y en otros sectores de dos manos, mejorando el aspecto de la vivienda. • Se realizó despeje de materiales sobresalientes de las paredes, por humedad y deterioro, se procede a la aplicación del estuco para dejar listo, para emplear la pintura en la superficie. • Se realiza la instalación y colocación de las láminas de fibrocemento y caballetes que se encuentran en mal estado reemplazándolas, de igual manera se aplica materiales emulsión mejorando la cubierta, con el fin de evitar que se siga presentando goteras en el inmueble. • Se realiza el cambio e instalación uniones y adaptadores que se encontraban deteriorados y de igual manera el cambio de los accesorios y acoples. • Se instaló la ducha del baño. • Se realiza el empleo de materiales como baldosa – pegacor – boquilla en el mejoramiento de la pared del baño y mesón de la cocina, con el fin de mejorar el aspecto de este sector generando un espacio agradable. • Se emplean materiales para el mejoramiento del andén de la fachada del inmueble, se realiza la excavación desalojando las raíces que afectaron el piso, se procede a acondicionar el sector, fundimiento del piso mejorando el	$1.799.365,68		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO		
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS		
CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05	**VERSIÓN: 01**	**EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015**

aspecto del inmueble. • Se realiza mejoramiento y cambio de lámina del cielo raso mejorando el aspecto a estos sectores, laminas afectadas por la humedad y deterioro del mismo. • Se emplea pintura caoba mejorando el aspecto de las ventanas – puertas y zócalos del inmueble. • Se emplea la pintura de almendra y verde ciprés mejorando la fachada del inmueble dándole un mejor aspecto al inmueble. • Se realiza la aplicación de la cal mejorando los muros de contención del patio del inmueble.	$1.799.978,02	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	OBSERVACIONES
NINGUNA.	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	SUPERVISOR CONTRATO
	Nombre: ERNESTO HERRERA SAAVEDRA Cédula: 93.181.260 Dependencia: Seccional Buenavista buenavista@icfe.gov.co Teléfono: 3144439901

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL


Buenavista – La Guajira, 25 de Agosto de 2022.

Señor Mayor
OSCAR EMILIO CUELLO HURTADO
Oficial sección Mantenimiento Instituto de Casas Fiscales del Ejército
Carrera 11 B No 104-48 Edificio ICFE
Bogotá D.C.


Asunto: Informe actividades mantenimiento contratista Jaime Pérez

Respetuosamente me permito informar al señor Mayor, Oficial de mantenimiento Instituto De Casas Fiscales del Ejército, las actividades de mantenimiento realizadas por el contratista descrito en el asunto, enmarcado en el contrato 111- 2022, así:


-CASA BEB-15: Se realizó aplicación de pintura al interior del inmueble correspondiente a 50 m2, pintada caoba de puertas y ventanas. Pintada fachada del inmueble almendra – verde ciprés. Se instaló láminas de fibrocemento y caballetes. Se realizó cambio e instalación uniones - adaptadores y acoples. Se realizó levantamiento del muro de contención, resane y colocación de ladrillos reforzando esta pared y mejorando su aspecto. Se realizó la colocación de listones. Se realizó la instalación de vidrios en el sector de la cocina y de una de las habitaciones.




-CASA BEA-07: Se realizó pintada de la fachada y patio e interno del inmueble, correspondiente a 100 m2. Se realizó el fundimiento del piso entrada del inmueble. Se realizó la instalación de las láminas de fibrocemento y caballetes. Aplicación de los materiales de emulsión y cinta asfáltica en la cubierta. Cambio e instalación uniones, adaptadores y de acoples. fundición piso del patio. Se realizó el cambio del flotador. Se realizó mejoramiento y adecuación de la cajilla del desagüe.




-CASA BEB-29: Se realizó empleo de pintura aplicación en la fachada y patio e interno correspondiente a 50 m2. Se realizó la instalación de las láminas de fibrocemento y caballetes en la cubierta. Se realizó instalación uniones, adaptadores y acoples. Se realizó instalación de baldosa en el mejoramiento del mesón de la cocina y pared. Cambio del flotador, cambio de elementos como uniones. Se emplea pintura caoba mejorando el aspecto de las ventanas – puertas y zócalos. Se emplea la pintura de almendra y verde ciprés Se realizó la aplicación del anticorrosivo.





-CASA BEB-32: Se realizó empleo de pintura fachada e interno del inmueble, correspondiente a 50 m2. Se colocaron las láminas de fibrocemento y caballetes, se realizó aplicación materiales emulsión en la cubierta. Cambio de uniones - adaptadores y acoples. Se instaló la ducha del baño. Se realizó instalación de baldosa en la pared del baño y mesón de la cocina. Fundimiento del piso del pasillo. Mejoramiento y cambio de lámina del cielo raso. Pintada caoba de las ventanas – puertas y zócalos. Se empleó la pintura de almendra y verde ciprés. Aplicación de la cal en las paredes muro de contención.



Respetuosamente,

Sargento Viceprimero. **ERNESTO HERRERA SAAVEDRA**
Administrador Seccional Buenavista
Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Bancolombia

Fonseca, 25 de Agosto 2022.

Señores:
A QUIEN INTERESE.
CIUDAD.

BANCOLOMBIA S.A se permite informar que **JAIME ENRIQUE PEREZ BERNUY.** Identificado con (C.C. o NIT) .No 77025506 la fecha de expedición de esta certificación tiene con nosotros el siguiente producto.

Nombre Producto	Nro. Producto	Fecha de Apertura AAAA/MM/DD	Estado
Cuenta de Ahorro	724-921361-16	2018/04/13	ACTIVA

El manejo de este producto es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con Bancolombia.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 7755110 de Fonseca, o en nuestra sucursal Fonseca ubicada en la Calle 13 No. 16-92.

Atentamente:

WENDIS PATRICIA MONTES CARRILLO
Asesora integral II.
Sucursal 724 Fonseca.
***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Realizo: Wendis M

Si requiere Referencias Bancarias, Paz y Salvos, Extractos o Consultas de Movimientos

Por favor solicítelos a través de la sucursal virtual en el