Villavicencio, 04 de noviembre de 2022

Dr. LUIS CARLOS LONDOÑO
DIRECTOR GENERAL
INSTUTO DE TURISMO DEL META

OBJETIVO DEL INFORME: Evidenciar la vigilancia permanentemente a la correcta ejecución del objeto del contrato, informando al Instituto de Turismo del Meta acerca del desarrollo a través de evidencias de su calidad y cumplimiento, con base en los términos y obligaciones contractuales en atención a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

PERIODO 01 DEL 23/09/2022 AL 31/10/2022			
DATOS BASICOS-			
N° Y FECHA DEL CONTRATO	**482 de 2022 - 20/09/2022**		
NUMERO PROCESO SECOP II	SAMC-ITM-024-2022		
NOMBRE CONTRATISTA	RIAÑO RAMIREZ SAS R/L NATALIA RIAÑO RAMIREZ	NIT/C.C	NIT: 900.692.046-1 CC 1.121.852.859 DE VILLAVICENCIO
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO DE ZONAS DURAS, CUBIERTAS Y TECHOS DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL PARQUE LAS MALOCAS Y MIRADOR MATAPALO		
SUPERVISOR (agregar fila si hay cambio)	CLAUDIA JANETH JIMENEZ ALVAREZ	C.C	40.441.085 DE VILLAVICENCIO
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y números)	DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($276.656.531,20)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES		
FECHA DE INICIO:	23/09/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	22/12/2022		
MODIFICACIONES			
CESIÓN:	N/A	FECHA:	N/A
VALOR DE ADICIÓN:	N/A	FECHA:	N/A
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N/A		
PRORROGAS	N/A	FECHA:	N/A
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRORROGAS)	N/A		
SUSPENSIONES	N/A	FECHA:	N/A

REINICIOS:	N/A	FECHA:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N/A		

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta que mediante Estudios Previos del 25/07/2022 y en Plataforma SECOP II, se me designó como supervisora del contrato objeto de este informe, así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación del Instituto de Turismo del Meta, adoptado mediante Resolución No. 208 del 2022, me permito informar el desarrollo correspondiente al **PERIODO 01 del 23/09/2022 al 31/10/2022**. Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 78.01%

Obligación 1

a. El contratista deberá cumplir con el lavado de cada una de las zonas, las cantidades y condiciones previstas en el anexo técnico.

Descripción avance: El contratista realiza el lavado de las zonas según el siguiente metraje:

ITEM 1 Lavado de cubierta del coliseo principal de medidas 42 metros de ancho X 133 metros de largo del parque las malocas a mas de 20 metros de altura; incluye: grúa canasta, doble canasta con operador grúa para 20 metros de altura, hidro lavadoras industriales y operador de limpieza en trabajo de alturas y equipos de seguridad para la ejecución de labor


CC&S COLOMBIA CRANE & SERVICES LTDA

ACREDITADO ONAC

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

Registro Nº CC&S-2022-139

CIUDAD: VILLAVICENCIO FECHA: 1/03/2022

DESCRIPCION DEL EQUIPO

TIPO: PLATAFORMA DE ELEVACION Y ROTACION DE TRABAJO AEREO MONTADO SOBRE CAMION (CAMION CANASTA)

MARCA: ALTEC PLACA: GTV 386

SERIE: 0114827540 MODELO: AA 755

MAX CAPACIDAD: 400 lb

PROPIETARIO: GRUPO ELECTRICO INGENIERIA

RESTRICCIONES

Nota: Se recomienda la inspección periódica en un intervalo de 12 meses de acuerdo a la norma

No de Inspecciones y Fechas: 1ra inspección: 1/03/2022

2da inspección: N/A

Tipo de Inspección: Frecuente ( ) Periódica (X)

Realizó: Inspector

Aprobó: Director Técnico Organismo de Inspección

Hoja 1 de 1 Hoja 1 de 6

Código PS-F 26 Versión 07

Fecha de Revisión y Aprobación: Marzo 01 de 2020







Certificacion de capacitacion y entrenamiento para trabajo seguro en Alturas
En cumplimiento de la resolucion 1178 Del MINISTERIO DE TRABAJO y acreditados en NTC 6072 (2014) ICONTEC
bajo registro CS-CER593533 de 05-10-2016

CERTIFICA QUE:

Joel Rubio Paz

identificado con cédula de ciudadanía No. 5329163

Curso y aprobo la accion de formación

Reentrenamiento Trabajo Seguro en Alturas Avanzado

Con una duración de 20 horas
Curso No. 166622AST5R414

El presente se realizó en la ciudad de Villavicencio - Meta, del 15 de junio de 2022 al 16 de junio de 2022

Se expide a los 16 días del mes de junio de 2022

Resolución y Aprobacion del Ministerio de Trabajo
08SE2018220000025639
13 JULIO 2018

PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO INGRESE A: www.aseguraria.com.co
O COMUNICARSE AL CELULAR 322 568 7595



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022000699

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GTY386	FREIGHTLINER	M2 106	2014

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.700	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	GRUA DE	DIESEL	4900

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
73621919	N	1FVACXDT1EHFY5535

NUMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
	N	1FVACXDT1EHFY5535	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) / IDENTIFICACIÓN
GRUPO ELECTRICO INGENIERIA S.A.S NIT 900296955















ITEM 2 Lavado con hidro lavadora de alta presión para las siguientes zonas duras del instituto de turismo departamental del Meta. –
separador y anden de la entrada –
zona de monumento de la entrada -
entrada al pueblito llanero
sendero de mitos y leyendas
sendero de hato de santa helena
caballerizas con andenes –
manga de coleo con graderías
sector zona de comidas - zona frontal de sede administrativa
coliseo - andenes, graderías y senderos de zona de demostraciones


SEPARADOR Y ANDEN DE LA ENTRADA





ZONA DE MONUMENTO DE LA ENTRADA






ENTRADA PUEBLITO LLANERO





SENDERO MITOS Y LEYENDAS





SENDERO DE HATO SANTA HELENA




CABALLERIZAS CON ANDENES





MANGA DE COLEO CON GRADERIAS





SECTOR ZONA DE COMIDAS






ZONA FRONTAL SEDE ADMINISTRATIVA







COLISEO





ANDENES GRADERIAS Y SENDEROS DE DEMOSTRACION





ITEM 3 Lavado de fachada de la Torre Mirador Matapalo mediante desengrasente industrial ingras AC, 100% biodegradable estado fisico liquido, solubilidad en el agua 100%, color ambar, punto de ebullisión 100°C. Dosis por cada galón de agua 50 mililitros de desengrasante y cada galon de producto preparado, genera un rendimiento de 6 metros cuadrados, incluye kit líneas de vida (KIT) verticales 13 milimentros de 50 metros con equipo de descenso tales como Arnes, Gri Gri, ID Frenos, Mosquetones, líneas de trabajo x 50 metros en 13 milimetros, cascos de alturas, guantes













Anexos y Evidencias:

ITEM	DESCRPICION DEL SERVICIO	METRAJE TOTAL	VALOR M2	METRAJE EJECUTADO	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO
1	avado de cubierta del coliseo principal de medidas 42 metros de ancho X 133 metros de largo del parque las malocas a mas de 20 metros de altura; incluye: grua canasta, doble canasta con operador grua para 20 metros de altura, hidrolavadoras industriales y operador de limpieza en trabajo de alturas y equipos de seguridad para la ejecución de labor, segun cronograma establecido por el supervisor	11172	$ 9.150	5586	$ 102.223.800	$ 51.111.900
2	Lavado con hidrolavadora de alta presion para las siguientes zonas duras del instituto de turismo departamental del Meta. - separador y anden de la entrada - zona de monumento de la entrada - entrada al pueblito llanero sendero de mitos y leyendas sendero de hato de santa helena caballerizas con andenes - manga de coleo con graderias sector zona de comidas - zona frontal de sede administrativa coliseo - andenes, graderias y senderos de zona de demostarciones	20083,2	$ 4.400	20083,2	$ 88.366.080	$ 88.366.080
3	Lavado de fachada de la Torre Mirador Matapalo mediante desengrasente industrial Xingras AC, 100% biodegradable estado fisico liquido, solubilidad en el agua 100%, color ambar, punto de ebullisión 100°C. Dosis por cada galón de agua 50 mililitros de desengrasante y cada galon de producto preparado, genera un rendimiento de 6 metros cuadrados, incluye kit líneas de vida (KIT) verticales 13 milimentros de 50 metros con equipo de descenso tales como Arnes, Gri Gri, ID Frenos, Mosquetones, líneas de trabajo x 50 metros en 13 milimetros, cascos de alturas, guantes	1507	$ 27.800	1507	$ 41.894.600	$ 41.894.600
	SUBTOTAL				$ 232.484.480	$ 181.372.580
	IVA				$ 44.172.051,20	$ 34.460.790,20
	TOTAL				$ 276.656.531	$ 215.833.370

Obligación No. B

b. El contratista deberá coordinar con el supervisor fechas y horarios en los que podrá dar ejecución al contrato.

Descripción avance: El contratista tuvo en cuenta y se hicieron efectivas las recomendaciones y sugerencias dadas por el supervisor del contrato, como las fechas y puntualidad de la ejecución de los servicios.

ITEM 1: Lavado de cubierta del coliseo principal de medidas 42 metros de ancho X 133 metros de largo del parque las malocas a más de 20 metros de altura; incluye: grúa canasta, doble canasta con operador grúa para 20 metros de altura, hidro lavadoras industriales y operador de limpieza en trabajo de alturas y equipos de seguridad para la ejecución de labor, según cronograma; establecido por el supervisor

Este servicio se realizó del 03 al 10 de octubre del 2022

ITEM 2: Lavado con hidro lavadora de alta presión para las siguientes zonas duras del instituto de turismo departamental del Meta.

separador y anden de la entrada

zona de monumento de la entrada -

entrada al pueblito llanero

sendero de mitos y leyendas

sendero de hato de santa helena

caballerizas con andenes - manga de coleo con graderías

sector zona de comidas – z

Zona frontal de sede administrativa

coliseo - andenes, graderías y senderos de zona de demostraciones

Este servicio se realizó del 13 al 25 de octubre del 2022

ITEM 3: Lavado de fachada de la Torre Mirador Matapalo mediante desengrasante industrial Xingras AC, 100% biodegradable estado físico líquido, solubilidad en el agua 100%, color ámbar, punto de ebullición 100°C. Dosis por cada galón de agua 50 mililitros de desengrasante y cada galón de producto preparado, genera un rendimiento de 6 metros cuadrados, incluye kit líneas de vida (KIT) verticales 13 milímetros de 50 metros con equipo de descenso tales como Arnés, Gri Gri, ID Frenos, Mosquetones, líneas de trabajo x 50 metros en 13 milímetros, cascos de alturas, guantes

Este servicio se realizó del 23 de septiembre al 30 de septiembre de 2022

Todas las solicitudes han sido por llamada telefónica

Obligación No. C

c. El contratista deberá garantizar la seguridad del personal que ejecutará el contrato en las instalaciones del parque malocas y mirador matapalo en la ciudad de Villavicencio.

Descripción avance: Se realizaron los pagos de Seguridad social correspondientes y se cumplen con todos los elementos de seguridad personal necesarios para la ejecución de las actividades así mismo se realiza el pago de seguridad de cada uno de ellos cuyos números de planillas son las siguientes

Periodo Cotizado	Septiembre
Fecha de Pago	06/09/2022
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 21.611.758
Número de Planilla	9439809207
Valor pagado en SALUD	$ 864.900
Valor pagado en PENSIÓN	$ 3.538.200
Valor pagado en ARL	$ 361.300

Periodo Cotizado	Octubre
Fecha de Pago	06/10/2022
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 20.451.065
Número de Planilla	9441023774
Valor pagado en SALUD	$ 818.400
Valor pagado en PENSIÓN	$ 3.352.400
Valor pagado en ARL	$ 360.200

Se anexan a este informe las dos planillas

Anexos y Evidencias:









Obligación No. D

d. El contratista deberá contar con el personal calificado para ejecutar las actividades presupuestadas.

Descripción avance: El contratista cuenta con personal altamente capacitado y certificado para los servicios contratados, dando así cumplimiento de calidad, siguiendo todas las recomendaciones de seguridad para el bienestar de la empresa contratista y contratada.

Se anexan hojas de vida con soportes

Anexos y Evidencias:



Código de validación: AC-COOR009

AMH GRUPO EMPRESARIAL
NIT. 901400371-2
Licencia SST N. 6956 de 2020

Certificado de Capacitación y Entrenamiento para Trabajo en Altura

DIVEANA ANDREA MOJICA SUAREZ
CC: 1.007.469.630

Curso y Aprobó la capacitación y entrenamiento para el programa de formación:

ACTUALIZACION DE COORDINADOR PARA TRABAJO EN ALTURAS

Con una intensidad horaria de 16 horas
En cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021 y demás normas complementarias
Aprobación al registro de proveedores 08SE2021220000000005725 del Ministerio del Trabajo
Realizado en Villavicencio, Meta del 13 al 14 de agosto de 2022
Se Expide en la ciudad de Villavicencio, Meta el día 14 de agosto de 2022

Jorge Enrique Granados Vargas
Director Operativo

Cindy Dayana Sarmiento Turriago
Resolucion No. 3389 de 2016

CELAC NTC 6072 30.383-1

320 767 5955 Carrera 19B # 18-08 amhgrupoempresarial@gmail.com www.amhgrupoempresarial.com



Código de validación: COO016

AMH GRUPO EMPRESARIAL
NIT. 901400371-2

Certificado de Capacitación y Entrenamiento

DIEGO MAURICIO RIAÑO RAMIREZ
CC: 1.121.918.815

Asistió y Aprobó el Curso de:

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NIVEL COORDINADOR

Con una intensidad horaria de 80 horas, según
Resolución de Salud Ocupacional 6956 del 28 de Septiembre de 2020 de la Secretaría de Salud del Meta
y aprobación al registro de proveedores 08SE2021220000000005725 del Ministerio del Trabajo,
y Certicación No. 30.383-1 Expedido por CELAC. 18-CPR-002 de acuerdo al titulo II,
capitulo II Articulo 9 de La Resolución 1409 de 2012 y 1178 del 2017 del Ministerio de Trabajo.
Realizado en Villavicencio, del 15 al 22 de mayo de 2021
Se Expide en la ciudad de Villavicencio el dia 22 de mayo de 2021

Jorge Enrique Granados Vargas
Director Operativo

Rosendy Javier Suarez Lozano
Resolucion No. 4895 de 2018
Entrenador TSA. 5112019

CELAC NTC 6072 30.383-1

320 767 5955 Carrera 19B # 18-08 amhgrupoempresarial@gmail.com www.amhgrupoempresarial.com

FERGO	**INSPECCION DE EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURAS.**	**FIG-P-OC-CMRT-28**
		30/06/2022
		Version: 02

FERGO INGENIERIA SAS
CERTIFICA QUE:

La compañia Riaño Ramirez SAS identificada con Nit: 900.692.046-1 de la ciudad de Villavicencio ha inspeccionado en el transcurso de el año 2022 los equipos relacionados a continuación.

CANT	DESCRIPCION	FECHA DE RECIBIDO	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE VENCIMIENTO
12	Frenos para Linea de vida 13 mm Orbit	18/02/2022	22/02/2022	18/02/2023
12	Descendedores Gri Gri PETZL	18/02/2022	22/02/2022	18/02/2023
12	Arestadores de caida PETZL	18/02/2022	22/02/2022	18/02/2023
16	Mosqueton aluminio en D	18/04/2022	22/02/2022	18/02/2023
16	Mosqueton tipo O en Aluminio	22/04/2022	22/02/2022	22/04/2023
11	Kits de rescate marca Orbit	22/05/2022	2/07/2022	22/05/2023
8	Linea de vida 13 mm x 30 metros estatica Orbit	24/05/2022	2/07/2022	24/05/2023
6	Linea de vida 13 mm x 50 metros dinamicas Orbit	25/05/2022	2/07/2022	25/05/2023
4	Linea de Vida auto retractil de 50 fts Dbi SALA	25/05/2022	2/07/2022	25/05/2023
1	Eslinga de posicionamiento	2/07/2022	15/07/2022	2/07/2023
6	Tie Off 90 cm Orbit	2/07/2022	15/07/2022	2/07/2023
6	Tie Off 90 cm Dbi Sala	2/07/2022	15/07/2022	2/07/2023
5	Ocho CMI	2/07/2022	15/07/2022	2/07/2023

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado
Nombre: Ing. Aura Camila Mojica	Nombre: Ing. Nicolas Porras	Nombre: Ing. Ferney González
Coordinadora HSE	Coordinadora Operaciones	Gerente de Proyectos
Fecha: 10/07/2022	Fecha: 11/07/2022	Fecha: 12/07/2022

Ing. Ferney González

Att: Ing. Ferney González
Gerente de Proyectos.
3155391373

Obligación No. E


e. Los servicios prestados por el contratista deberán ser de la calidad presupuestada y deben cumplir con la normatividad vigente.

Descripción avance: El contratista ejecutó en el periodo relacionado en el presente el contrato el servicio contratado de acuerdo con lo establecido en la norma 4272 de trabajo en alturas haciendo uso eficiente de los implementos que allí lo requieran. Así cómo el uso de los insumos contemplados en el proceso.

Anexos y Evidencias:









Obligación No. F
f. El contratista deberá proporcionar al supervisor el registro fotográfico o de video en medio magnético del antes y el después de ejecutar las actividades objeto del contrato.

Descripción avance:

Lavado de cubierta del coliseo principal de medidas 42 metros de ancho X 133 metros de largo del parque las malocas a más de 20 metros de altura; incluye: grúa canasta, doble canasta con operador grúa para 20 metros de altura, hidro lavadoras industriales y operador de limpieza en trabajo de alturas y equipos de seguridad para la ejecución de labor, según cronograma establecido por el supervisor

Lavado con hidro lavadora de alta presión para las siguientes zonas duras del instituto de turismo departamental del Meta. - Separador y anden de la entrada -Zona de monumento de la entrada -Entrada al pueblito llanero -Pueblito llanero -Sendero de mitos y leyendas - Sendero de hato de Santa Helena -Caballerizas con andenes -Manga de coleo con graderías -Sector zona de comidas -Zona frontal de sede administrativa -Coliseo - Andenes, graderías y senderos de zona de demostraciones

Lavado de fachada de la Torre Mirador Matapalo mediante desengrasante industrial Xingras AC, 100%biodegradable estado físico líquido, solubilidad en el agua 100%, color ámbar, punto de ebullición 100°C. Dosis por cada galón de agua 50 mililitros de desengrasante y cada galón de producto preparado, genera un rendimiento de 6 metros cuadrados, incluye kit líneas de vida (KIT) verticales 13 milímetros de 50 metros con equipo de descenso tales como Arnés, Gri, ID Frenos, Mosquetones, líneas de trabajo x 50 metros en 13 milímetros, cascos de alturas, guantes**


Anexos y Evidencias:

Se anexa CD con registro fotográfico












ITEM 2

SEPARADOR Y ANDEN DE LA ENTRADA

ANTES




DESPUES



ZONA DE MONUMENTO DE LA ENTRADA

ANTES



DESPUES



ENTRADA PUEBLITO LLANERO


ANTES




DESPUES



SENDERO MITOS Y LEYENDAS	
ANTES	**DESPUES**






SENDERO DE HATO SANTA HELENA	
ANTES	DESPUES








CABALLERIZAS CON ANDENES

ANTES



DESPUES



MANGA DE COLEO CON GRADERIAS	
ANTES	DESPUES






SECTOR ZONA DE COMIDAS	
ANTES	DESPUES





ZONA FRONTAL SEDE ADMINISTRATIVA	
ANTES	DESPUES





COLISEO	
ANTES	DESPUES





ANDENES GRADERIAS Y SENDEROS DE DEMOSTRACION

ANTES



DESPUES



ITEM 3














Obligación No. G
g. Dar cumplimiento al objeto contractual en los términos y condicione estipuladas en su oferta.
Descripción avance: **El contratista realiza sin novedad el objeto contractual del contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO DE ZONAS DURAS, CUBIERTAS Y TECHOS DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL PARQUE LAS MALOCAS Y MIRADOR MATAPALO**
Anexos y Evidencias: **Se anexa CD con registro fotográfico**

Obligación No. H
h. todas las demás inherentes al objeto del contrato y las establecidas en la ley
Descripción avance: Especificar si hubo otras obligaciones del contrato, si no hay, señalar que no aplica. **se realizan todas las actividades de acuerdo con el objeto y de acuerdo con la ley**
Anexos y Evidencias: **Se anexa CD con registro fotográfico**

3. EVALUACION Y REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	**CALIFICACIÓN**
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	BUENA
CALIDAD (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	BUENA

COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	BUENA
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	BUENA

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Certifico con base en la normatividad vigente, que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

Periodo Cotizado	Septiembre
Fecha de Pago	2022/09/06
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$13,249,528
Número de Planilla	9439809207
Valor pagado en SALUD	$864,900
Valor pagado en PENSIÓN	$3.538.200
Valor pagado en ARL	$361300

Periodo Cotizado	Octubre
Fecha de Pago	2022/10/12
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$11,714,355
Número de Planilla	9441023774
Valor pagado en SALUD	$818,400
Valor pagado en PENSIÓN	$3,352,400
Valor pagado en ARL	$360,200

5. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA

Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos, documentos y demás información generada durante el periodo de ejecución (la información completa de la ejecución debe reposar en el expediente contractual).

6. CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Uso de la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales	Cumplió

Seguridad y Saludad en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	Cumplió
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal y/o protocolos de bioseguridad.	Cumplió
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios	Cumplió
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad	Cumplió
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejo reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones	Cumplió
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	Cumplió
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	Cumplió

7. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

CONCEPTO	VALOR	PERIODO (DD/MM/AAAA al DD/MM/AAAA)	% EJECUCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$215.833.370	23/09/2022 al 31/10/2022	78.01%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE DE EJECUTAR	$60.823.161,20	01/11/2022 al 22/12/2022	21.99%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$276.656.531,20	**23/09/2022 al 22/12/2022**	**100**

8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como Supervisor, certifico que durante el **PERIODO No. 01** comprendido del **23/09/2022 al 31/10/2022**, el contratista, cumplió a satisfacción con las actividades objeto del contrato, además de todas las obligaciones pactadas y aportó el pago al sistema de seguridad social integral correspondiente.

Por lo anterior se autoriza el pago por valor de **DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MTCE ($ 215.833.370)**

Certifico que toda la información y documentación relacionada en el presente informe fue verificada física y digitalmente por el suscrito.

ANEXOS:
Soportes de pago de la planilla seguridad social.
CD con registro fotográficos

CLAUDIA JANETH JIMÉNEZ ÁLVAREZ
Subdirectora Técnica
Supervisora