PANATEX

TÉCNICO EN EXTINTORES
DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO
NIT. 1.118.529.257-7 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CELULARES: 3115645646/3213688533
YOPAL- CASANARE
E-mail: panatex@hotmail.com


Yopal,21 de diciembre del 2022

PANATEX NIT:1.118.529.257-7

INFORME

Certifica que se les realizo mantenimiento, suministro y señalización general a los extintores de ENERCA S.A.S NIT: 844004576

1. **Se realizo demarcación y señalización a extintores de las oficinas de ENERCA S.A.S**






PANATEX
TÉCNICO EN EXTINTORES
DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO
NIT. 1.118.529.257-7 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CELULARES: 3115645646/3213688533
YOPAL- CASANARE
E-mail: panatex@hotmail.com

2. 15 satélites polvo químico seco ABC por 150 libras






3. 36 Solkaflam por 3.700 gramos

PANATEX

TÉCNICO EN EXTINTORES
DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO
NIT. 1.118.529.257-7 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CELULARES: 3115645646/3213688533
YOPAL- CASANARE
E-mail: panatex@hotmail.com




4. 24 extintores polvo químico seco ABC por 20 libras



PANATEX
TÉCNICO EN EXTINTORES
DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO
NIT. 1.118.529.257-7 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CELULARES: 3115645646/3213688533
YOPAL- CASANARE
E-mail: panatex@hotmail.com

5. 2 extintores co2 por 5 libras



6. 1 extintor CO2 por 10 libras



PANATEX
TÉCNICO EN EXTINTORES
DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO
NIT. 1.118.529.257-7 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CELULARES: 3115645646/3213688533
YOPAL- CASANARE
E-mail: panatex@hotmail.com

7. 3 extintor CO2 por 15 libras



PANATEX
TÉCNICO EN EXTINTORES
DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO
NIT. 1.118.529.257-7 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CELULARES: 3115645646/3213688533
YOPAL- CASANARE
E-mail: panatex@hotmail.com

8. 4 extintor CO2 por 20 libras




9. 2 extintor H2O 2 ½ galones




PANATEX
TÉCNICO EN EXTINTORES
DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO
NIT. 1.118.529.257-7 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CELULARES: 3115645646/3213688533
YOPAL- CASANARE
E-mail: panatex@hotmail.com

10. 4 pedestal soporte de piso para extintor por 10 libras



11. Forros para extintor por 150 libras




PANATEX
TÉCNICO EN EXTINTORES
DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO
NIT. 1.118.529.257-7 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CELULARES: 3115645646/3213688533
YOPAL- CASANARE
E-mail: panatex@hotmail.com

12. Forros para extintor por 20 libras



13. 2 suministro extintor H2O por 2 ½ galones

14. 4 suministro extintor por 20 libras



PANATEX
TÉCNICO EN EXTINTORES
DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO
NIT. 1.118.529.257-7 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CELULARES: 3115645646/3213688533
YOPAL- CASANARE
E-mail: panatex@hotmail.com

15. 6 suministro extintor por 150 libras



16. 2 morral para botiquín



PANATEX

TÉCNICO EN EXTINTORES
DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO
NIT. 1.118.529.257-7 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CELULARES: 3115645646/3213688533
YOPAL- CASANARE
E-mail: panatex@hotmail.com

DIEGO FERNANDO PAEZ NAVARRO

CC. 1.118529.257

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No. **ING-ITDH-SAR-0617051**

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
GIRADOR-30 KN	NARANJA NIQUELADO	ALPEN	0617007	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (**B:** Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	**B**	**NA**	**NA**	**B**	**B**	**N/A**	**NA**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**B**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**NA**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001
LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No. ING-ITDH-SAR-0617007

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
GIRADOR-30 KN	NARANJA NIQUELADO	ALPEN	0617007	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	**B**	**NA**	**NA**	**B**	**B**	**N/A**	**NA**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**B**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**NA**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No. **ING-ITDH-SAR-5325**

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
BLOQUEADOR -100 KG	ROJO	CAMP SAFETY	1175-916-5325	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	**B**	**NA**	**NA**	**B**	**B**	**N/A**	**NA**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**B**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**NA**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001
LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No. **ING-ITDH-SAR-1023**

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
ESLINGA SENCILLA CON ADSORVEDOR-	AMARILLA	ARSEG	5242	2013-07	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (**B:** Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
B	B	NA	B	B	B	B	NA

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	B	B	B	NA	NA	NA	B

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [X] FUERA DE SERVICIO [ ] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001
LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No. **ING-ITDH-SAR-1024**

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
ESLINGA DOBLE CON ADSORVEDOR EN –Y-	NARANJA	LINK TECH	322121080051	2021-08	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (**B:** Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
B	B	NA	B	B	B	B	NA

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	B	B	B	NA	NA	NA	B

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [X] FUERA DE SERVICIO [ ] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001
LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No. **ING-ITDH-SAR-064865**

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
CASCO TIPO RESCATE	BLANCO	CAMP SAFETY	FF064865	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica **-:** No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
B	**NA**	**NA**	**NA**	**B**	**B**	**N/A**	**NA**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
NA	**NA**	**NA**	**B**	**B**	**NA**	**NA**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [X] FUERA DE SERVICIO [ ] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017


CERTIFICADO DE INSPECCION No. **ING-ITDH-SAR-064866**

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
CASCO PARA RESCATE	BLANCO	CAMP SAFETY	FF064866	NO REGISTRA	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
B	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**	**N/A**	**N/A**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**NA**	**NA**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001
I.L-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No. **ING-ITDH-SAR-7679**

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
BLOQUEADOR -100 KG	ROJO	CAMP SAFETY	1175-617-7679	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (**B**: Bueno - **M**: Malo - **NA**: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	B	NA	NA	B	B	N/A	NA

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	B	B	B	NA	B	NA	B

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No. **ING-ITDH-SAR-1031**

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
ARNES DE CUERPO ENTERO DIELECTRICO	NEGRO ROJO	ORBIT	RL3800XDT-6959000	2019-05	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
B	B	B	NA	B	B	N/A	NA

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
NA	NA	NA	B	B	NA	NA	B

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No. **ING-ITDH-SAR-1020**

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
ARNES DE CUERPO ENTERO DIELECTRICO	NEGRO NARANJA	ORBIT	CL0405DTX-3092000	2017-06	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
B	B	B	NA	B	B	N/A	NA

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
NA	NA	NA	B	B	NA	NA	B

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [X] FUERA DE SERVICIO [ ] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification) LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No. **ING-ITDH-SAR-1019**

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
ARNES DE CUERPO ENTERO DIELECTRICO	NEGRO NARANJA	ORBIT	CL0405DTX3092000	2017-06	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
B	B	B	NA	B	B	N/A	NA

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
NA	NA	NA	B	B	NA	NA	B

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No. ING-ITDH-SAR-1021

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
ARNES DE CUERPO ENTERO DIELECTRICO	NEGRO NARANJA	E.P.I	H244231	2017-09	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
B	B	B	NA	B	B	N/A	NA

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
NA	NA	NA	B	B	NA	NA	B

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [X] FUERA DE SERVICIO [ ] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No. **ING-ITDH-SAR-1006**

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
ARNES DE CUERPO ENTERO DIELECTRICO	ROJO NEGRO	ORBIT	RL3800XDT-6959000	2019-05	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
B	B	B	NA	B	B	N/A	N/A

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	NA	NA	B	B	NA	B	B

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No. **ING-ITDH-SAR-1022**

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
ESLINGA SENCILLA CON ADSORVEDOR-	AMARILLA	ARSEG	2424-21514	2010	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
B	B	NA	B	B	B	B	NA

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	B	B	B	NA	NA	NA	B

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [X] FUERA DE SERVICIO [ ] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001
LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018


Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No.

ING-ITDH-SAR-10

Registro Fotográfico



EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
MOSQUETON ACERADO-50 KN	ACERADO	SIN GING ROCK	NA	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (**B:** Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	**B**	**NA**	**NA**	**B**	**B**	**N/A**	**N/A**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**B**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] **FUERA DE SERVICIO** [X] **BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA** [X]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que **NO** sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No.

ING-ITDH-SAR-09

Registro Fotográfico



EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
MOSQUETON ACERADO-50 KN	ACERADO	SIN GING ROCK	NA	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	B	NA	NA	B	B	N/A	N/A

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	B	B	B	NA	B	B	B

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [X] FUERA DE SERVICIO [ ] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018


Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No.

ING-ITDH-SAR-08

Registro Fotográfico



EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
MOSQUETON ACERADO-50 KN	ACERADO	SOSEGA	SSC2-5	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	**B**	**NA**	**NA**	**B**	**B**	**N/A**	**N/A**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**B**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [X] FUERA DE SERVICIO [ ] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018


Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No.

ING-ITDH-SAR-07

Registro Fotográfico



EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
MOSQUETON ACERADO-50 KN	ACERADO	SOSEGA	SSC2-5	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	B	NA	NA	B	B	N/A	N/A

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	B	B	B	NA	B	B	B

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [X] FUERA DE SERVICIO [ ] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018


Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No.

ING-ITDH-SAR-06

Registro Fotográfico



EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
MOSQUETON ACERADO-50 KN	ACERADO	SOSEGA	SSC2-5	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	**B**	**NA**	**NA**	**B**	**B**	**N/A**	**N/A**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**B**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001
LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

ING-ITDH-SAR-04


CERTIFICADO DE INSPECCION No.

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
MOSQUETON ACERADO-50 KN	ACERADO	SOSEGA	SSC2-5	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	**B**	**NA**	**NA**	**B**	**B**	**N/A**	**N/A**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**B**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [X] FUERA DE SERVICIO [ ] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018


Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No.

ING-ITDH-SAR-03

Registro Fotográfico



EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
MOSQUETON ACERADO-50 KN	ACERADO	SOSEGA	SSC2-5	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (**B:** Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	B	NA	NA	B	B	N/A	N/A

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	B	B	B	NA	B	B	B

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018


Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No.

ING-ITDH-SAR-02

Registro Fotográfico



EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
MOSQUETON ACERADO-50 KN	ACERADO	SOSEGA	SSC2-5	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	B	NA	NA	B	B	N/A	N/A

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	B	B	B	NA	B	B	B

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017

ING-ITDH-SAR-01


CERTIFICADO DE INSPECCION No.

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
MOSQUETON ACERADO-50 KN	ACERADO	SOSEGA	SSC2-5	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	**B**	**NA**	**NA**	**B**	**B**	**N/A**	**N/A**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**B**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018


Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No.

ING-ITDH-SAR-05

Registro Fotográfico



EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
MOSQUETON ACERADO-50 KN	ACERADO	SOSEGA	SSC2-5	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	B	NA	NA	B	B	N/A	N/A

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	B	B	B	NA	B	B	B

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [X] FUERA DE SERVICIO [ ] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No. ING-ITDH-SAR-LINEA1

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
LINEA DE VIDA DINAMICA-12.5 mm	BLANCO	SOSEGA	2241-2001	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	NA	NA	NA	B	B	N/A	B

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No.


ING-ITDH-SAR-LINEA2

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
LINEA DE VIDA DINAMICA-12.5 mm	BLANCO	SOSEGA	2241-2001	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	NA	NA	NA	B	B	N/A	B

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No. ING-ITDH-SAR-1232

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
DESCENDEDOR TIPO 8 METALICO-36KN	NEGRO	CAMP	1232	2019-05	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas.	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	B	NA	NA	B	B	N/A	N/A

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
NA	B	NA	B	NA	NA	B	B

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001
LL-C (Certification)
LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las caracteristicas físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No. ING-ITDH-SAR-1232-1

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
OCHO METALICO DESCENDEDOR-KN-36	NEGRO	SOSEGA	2241-2001	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	NA	NA	NA	B	B	N/A	B

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
NA	NA	NA	B	NA	NA	NA	B

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017


CERTIFICADO DE INSPECCION No. ING-ITDH-SAR-0024

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
POLEA DOBLE-24-KN	VINO TINTO ALUMINIO	CAMP-SAFETY	2156-0129	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	B	N/A	NA	B	B	N/A	N/A

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	B	B	B	NA	B	B	B

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001
LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No.


ING-ITDH-SAR-0129

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
POLEA DOBLE-24-KN	VINO TINTO ALUMINIO	CAMP-SAFETY	2156-0129	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno M: Malo NA: No Aplica : No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	B	N/A	NA	B	B	N/A	N/A

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	B	B	B	NA	B	B	B

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [X] FUERA DE SERVICIO [ ] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No.


ING-ITDH-SAR-0031

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
POLEA DOBLE-24-KN	VINO TINTO ALUMINIO	CAMP-SAFETY	2156-0031	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	**B**	**N/A**	**NA**	**B**	**B**	**N/A**	**N/A**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**B**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001
LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las caracteristicas físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No.


ING-ITDH-SAR-0004

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
POLEA DOBLE-24-KN	VINO TINTO ALUMINIO	CAMP-SAFETY	2156-0129	NR	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	**B**	**N/A**	**NA**	**B**	**B**	**N/A**	**N/A**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	**B**	**B**	**B**	**NA**	**B**	**B**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017


CERTIFICADO DE INSPECCION No. **ING-ITDH-SAR-1036**

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
TIE OFF DIELECTRICO	AZUL	ARSEG	435040015	2016-09	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (**B:** Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
B	**B**	**NA**	**NA**	**B**	**B**	**N/A**	**NA**

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
NA	**NA**	**NA**	**B**	**B**	**NA**	**NA**	**B**

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	**INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No. **ING-ITDH-SAR-1005**

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
TIE OFF CINTA - DIELECTRICA	NARANJA	ORBIT	3204P71-6403000	2019-05	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - **M:** Malo - **NA:** No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
B	B	NA	NA	B	B	N/A	N/A

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
NA	NA	NA	B	B	NA	B	B

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001
LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No. ING-ITDH-SAR-1002

EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

Registro Fotográfico



a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
TIE OFF-DIELECTRICO	NARANJA	ORBIT	3204P71-6403000	2019-05	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
B	B	NA	NA	B	B	N/A	NA

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
NA	NA	NA	B	B	NA	NA	B

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification) LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018


Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código: HSE-EI-FO-072
		Revisión No. 7
		Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No.

ING-ITDH-SAR-1012

Registro Fotográfico



EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
YUMAR TIPO IZQUIERDO-100 KG	ACERADO	CAMP SAFETY	054701	2019-05	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	B	NA	NA	B	B	N/A	N/A

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	B	B	B	B	NA	B	B

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [X] FUERA DE SERVICIO [ ] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018


Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.

Ingeniería & Servicios SAR	INSPECCION ANUAL DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Código: HSE-EI-FO-072 Revisión No. 7 Fecha: Febrero 12 de 2017

CERTIFICADO DE INSPECCION No.

ING-ITDH-SAR-1001

Registro Fotográfico



EMPRESA USUARIA: ENERCA S.A E.S.P- NIT.844.004.576-0

NOMBRE INSPECTOR / ENTRENADOR: JAVIER FAJARDO GIL

REGISTRO INSPECTOR: 16.687.988 **FECHA INSPECCION** 15/12/2022 15/12/2023

a. DESCRIPCION DEL ELEMENTO / EQUIPO

Tipo de elemento	Color	Fabricante	Referencia / Serial	Fecha manufactura	Inspección anual anterior
YUMAR TIPO IZQUIERDO-100 KG	ACERADO	CAMP SAFETY	054701-1217-5568	2019-05	NO REGISTRA

b. VERIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL ELEMENTO / EQUIPO (B: Bueno - M: Malo - NA: No Aplica -: No Tiene)

1. Cintas / Tiras	2. Aros / Anillos	3. Hebillas	4. Ganchos	5. Etiqueta / Certificado	6. Hilos / Costura	7. Absorbedor de Choque	8. Cuerda o Cable
NA	B	NA	NA	B	B	N/A	N/A

9. Cierre / Seguro	10. Elementos de Metal	11. Pines / Tuercas	12. Puntos de Ensamble	13. Elementos Plásticos	14. Sistemas de Giro	15. Sistemas de Bloqueo	16. Estado General
B	B	B	B	B	NA	B	B

c. ASPECTOS POR MEJORAR: Se recomienda mantener disponible la factura de compra del elemento, al igual que la ficha técnica suministrada por el proveedor, para sustentar su originalidad. Se debe seguir las instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento del equipo, igualmente en la inspección visual **NO** se evidencia presencia de deformación o golpes que indiquen deterioro.

d. DETERMINACION: CONTINUA EN SERVICIO [ ] FUERA DE SERVICIO [X] BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA [ ]

Justificación: Al momento de la Inspección visual el equipo **NO** presenta daño que pueda colocar en riesgo la vida de una persona que vaya a usar este equipo, ya que sigue cumpliendo las condiciones y características propias de este tipo de equipo.

FIRMA DEL INSPECTOR / ENTRENADOR:

ISO 9001 LL-C (Certification)

LIC.SST-0959-039-057-2015-2016-2018

Observación: La presente certificación se emite teniendo en cuenta las características físicas y de soporte verificadas en el momento y fecha registrada, lo cual se Mantendrá si estas mismas se conservan, dependiendo del uso y mantenimiento adecuado que los usuarios realicen durante sus labores.