
Consultoria y Construcciones Civiles SAS	**Contrato CO1.PCCNTR.4092839 DE 2022 con objeto: "REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA, PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE GUADUA DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL"**	SENA

REGISTRO FOTOGRAFICO - USO ESPACIO

Localizacion:	Dos quebradas	**CONSULTOR:**	Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.
Responsable:	DPCB	**PROYECTO:**	I.E.D. LOS PINOS SEDE A

LOCALIZACION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

Nivel / Ubicación: PRIMER NIVEL / CONSTRUCCIONES LIVIANAS



USO DEL ESPACIO

Foto 1	ACCESO CARPINTERIA / FACHADA	**Foto 2**	ALMACEN DE CARPIENTERIA
Foto 3	TALLER CAPIENTERIA METALICA Y MADERAS	**Foto 4**	TALLER CARPINTERIA METALICA Y MADERAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



OBSERVACIONES


Consultoria y Construcciones Civiles SAS	**Contrato CO1.PCCNTR.4092839 DE 2022 con objeto: "REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA, PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE GUADUA DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL"**	SENA

REGISTRO FOTOGRAFICO - USO ESPACIO

Localizacion:	Dos quebradas	**CONSULTOR:**	Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.
Responsable:	DPCB	**PROYECTO:**	I.E.D. LOS PINOS SEDE A

LOCALIZACION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

Nivel / Ubicación: PRIMER NIVEL / CONSTRUCCIONES LIVIANAS



USO DEL ESPACIO

Foto 1	CONSTRUCCIONES LIVIANAS	**Foto 2**	CONSTRUCCIONES LIVIANAS
Foto 3	CONSTRUCCIONES LIVIANAS	**Foto 4**	CONSTRUCCIONES LIVIANAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



OBSERVACIONES


Consultoria y Construcciones Civiles SAS	**Contrato CO1.PCCNTR.4092839 DE 2022 con objeto: "REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA, PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE GUADUA DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL"**	SENA

REGISTRO FOTOGRAFICO - USO ESPACIO

Localizacion:	Dos quebradas	**CONSULTOR:**	Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.
Responsable:	DPCB	**PROYECTO:**	I.E.D. LOS PINOS SEDE A

LOCALIZACION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

Nivel / Ubicación: SEGUNDO NIVEL / AMBIENTE C6 - C5



USO DEL ESPACIO

Foto 1	AMBIENTE C6 - C5	**Foto 2**	AMBIENTE C6 - C5
Foto 3	AMBIENTE C6 - C5	**Foto 4**	FACHADA ESQUINERA / AULA C5

REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4



OBSERVACIONES


Consultoria y Construcciones Civiles SAS	Contrato CO1.PCCNTR.4092839 DE 2022 con objeto: "REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA, PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE GUADUA DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL"	SENA

REGISTRO FOTOGRAFICO - USO ESPACIO

Localizacion:	Dos quebradas	**CONSULTOR:**	Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.
Responsable:	DPCB	**PROYECTO:**	I.E.D. LOS PINOS SEDE A

LOCALIZACION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

Nivel / Ubicación: SEGUNDO NIVEL / AMBIENTE C4



USO DEL ESPACIO

Foto 1	AMBIENTE C4	**Foto 2**	AMBIENTE C4
Foto 3	AMBIENTE C4	**Foto 4**	AMBIENTE C4

REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



OBSERVACIONES


Consultoria y Construcciones Civiles SAS	**Contrato CO1.PCCNTR.4092839 DE 2022 con objeto: "REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA, PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE GUADUA DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL"**	SENA

REGISTRO FOTOGRAFICO - USO ESPACIO

Localizacion:	Dos quebradas	**CONSULTOR:**	Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.
Responsable:	DPCB	**PROYECTO:**	I.E.D. LOS PINOS SEDE A

LOCALIZACION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

Nivel / Ubicación: SEGUNDO NIVEL / AMBIENTE C3



USO DEL ESPACIO

Foto 1	AMBIENTE C3	**Foto 2**	AMBIENTE C3
Foto 3	AMBIENTE C3	**Foto 4**	AMBIENTE C3

REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



OBSERVACIONES


Consultoria y Construcciones Civiles SAS	**Contrato CO1.PCCNTR.4092839 DE 2022 con objeto: "REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA, PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE GUADUA DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL"**	SENA

REGISTRO FOTOGRAFICO - USO ESPACIO

Localizacion:	Dos quebradas	**CONSULTOR:**	Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.
Responsable:	DPCB	**PROYECTO:**	I.E.D. LOS PINOS SEDE A

LOCALIZACION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

Nivel / Ubicación: SEGUNDO NIVEL / AMBIENTE C2



USO DEL ESPACIO

Foto 1	AMBIENTE C2	**Foto 2**	AMBIENTE C2
Foto 3	AMBIENTE C2	**Foto 4**	AMBIENTE C2

REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4



OBSERVACIONES


Consultoria y Construcciones Civiles SAS	**Contrato CO1.PCCNTR.4092839 DE 2022 con objeto: "REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA, PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE GUADUA DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL"**	SENA

REGISTRO FOTOGRAFICO - USO ESPACIO

Localizacion:	Dos quebradas	**CONSULTOR:**	Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.
Responsable:	DPCB	**PROYECTO:**	I.E.D. LOS PINOS SEDE A

LOCALIZACION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

Nivel / Ubicación: SEGUNDO NIVEL / AMBIENTE C7 Y SIMULADOR



USO DEL ESPACIO

Foto 1	AMBIENTE C7 Y SIMULADOR	**Foto 2**	AMBIENTE C7 Y SIMULADOR
Foto 3	AMBIENTE C7 Y SIMULADOR	**Foto 4**	AMBIENTE C7 Y SIMULADOR

REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1




Foto 2



Foto 3




Foto 4



OBSERVACIONES


Consultoria y Construcciones Civiles SAS	**Contrato CO1.PCCNTR.4092839 DE 2022 con objeto: "REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA, PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE GUADUA DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL"**	SENA

REGISTRO FOTOGRAFICO - USO ESPACIO

Localizacion:	Dos quebradas	**CONSULTOR:**	Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.
Responsable:	DPCB	**PROYECTO:**	I.E.D. LOS PINOS SEDE A

LOCALIZACION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

Nivel / Ubicación: SEGUNDO NIVEL / ALMACEN DE CONSTRUCCION



USO DEL ESPACIO

Foto 1	ALMACEN DE CONSTRUCCION	**Foto 2**	ALMACEN DE CONSTRUCCION
Foto 3	ALMACEN DE CONSTRUCCION	**Foto 4**	ALMACEN DE CONSTRUCCION

REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



OBSERVACIONES


Consultoria y Construcciones Civiles SAS	**Contrato CO1.PCCNTR.4092839 DE 2022 con objeto: "REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA, PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE GUADUA DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL"**	SENA

REGISTRO FOTOGRAFICO - USO ESPACIO

Localizacion:	Dos quebradas	**CONSULTOR:**	Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.
Responsable:	DPCB	**PROYECTO:**	I.E.D. LOS PINOS SEDE A

LOCALIZACION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

Nivel / Ubicación: SEGUNDO NIVEL / TALLER INSTALACIONES REDES A GAS



USO DEL ESPACIO

Foto 1	TALLER INSTALACIONES REDES A GAS / ACCESO	**Foto 2**	TALLER INSTALACIONES REDES A GAS
Foto 3	TALLER INSTALACIONES REDES A GAS	**Foto 4**	TALLER INSTALACIONES REDES A GAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



OBSERVACIONES


Consultoria y Construcciones Civiles SAS	**Contrato CO1.PCCNTR.4092839 DE 2022 con objeto: "REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA, PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE GUADUA DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL"**	SENA

REGISTRO FOTOGRAFICO - USO ESPACIO

Localizacion:	Dos quebradas	**CONSULTOR:**	Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.
Responsable:	DPCB	**PROYECTO:**	I.E.D. LOS PINOS SEDE A

LOCALIZACION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

Nivel / Ubicación: SEGUNDO NIVEL / ALMACEN DE ESTRUCTURAS LIVIANAS



USO DEL ESPACIO

Foto 1	ALMACEN DE ESTRUCTURAS LIVIANAS	**Foto 2**	ALMACEN DE ESTRUCTURAS LIVIANAS
Foto 3	ALMACEN DE ESTRUCTURAS LIVIANAS	**Foto 4**	ALMACEN DE ESTRUCTURAS LIVIANAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



OBSERVACIONES


Consultoria y Construcciones Civiles SAS	**Contrato CO1.PCCNTR.4092839 DE 2022 con objeto: "REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA, PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE GUADUA DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL"**	SENA

REGISTRO FOTOGRAFICO - USO ESPACIO

Localizacion:	Dos quebradas	**CONSULTOR:**	Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.
Responsable:	DPCB	**PROYECTO:**	I.E.D. LOS PINOS SEDE A

LOCALIZACION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

Nivel / Ubicación: SEGUNDO NIVEL / LABORATORIO DE SUELOS



USO DEL ESPACIO

Foto 1	LABORATORIO DE SUELOS / ACCESO	**Foto 2**	LABORATORIO DE SUELOS
Foto 3	LABORATORIO DE SUELOS	**Foto 4**	LABORATORIO DE SUELOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4



OBSERVACIONES


Consultoria y Construcciones Civiles SAS	Contrato CO1.PCCNTR.4092839 DE 2022 con objeto: "REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA, PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE GUADUA DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL"	SENA

REGISTRO FOTOGRAFICO - USO ESPACIO

Localizacion:	Dos quebradas	**CONSULTOR:**	Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.
Responsable:	DPCB	**PROYECTO:**	I.E.D. LOS PINOS SEDE A

LOCALIZACION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

Nivel / Ubicación: SEGUNDO NIVEL / ALMACEN DE DESARROLLO G.



USO DEL ESPACIO

Foto 1	ALMACEN DE DESARROLLO G. / ACCESO	**Foto 2**	ALMACEN DE DESARROLLO G.
Foto 3	ALMACEN DE DESARROLLO G.	**Foto 4**	ALMACEN DE DESARROLLO G.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



OBSERVACIONES


Consultoria y Construcciones Civiles SAS	**Contrato CO1.PCCNTR.4092839 DE 2022 con objeto: "REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA, PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE GUADUA DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL"**	SENA

REGISTRO FOTOGRAFICO - USO ESPACIO

Localizacion:	Dos quebradas	**CONSULTOR:**	Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.
Responsable:	DPCB	**PROYECTO:**	I.E.D. LOS PINOS SEDE A

LOCALIZACION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

Nivel / Ubicación: TERCER NIVEL / REALIDAD VIRTUAL



USO DEL ESPACIO

Foto 1	REALIDAD VIRTUAL	**Foto 2**	REALIDAD VIRTUAL / ACCESO PPAL.
Foto 3	REALIDAD VIRTUAL / SALA INTERMEDIA	**Foto 4**	REALIDAD VIRTUAL / SALA INTERMEDIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



OBSERVACIONES


Consultoria y Construcciones Civiles SAS	**Contrato CO1.PCCNTR.4092839 DE 2022 con objeto: "REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA, PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE GUADUA DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL"**	SENA

REGISTRO FOTOGRAFICO - USO ESPACIO

Localizacion:	Dos quebradas	**CONSULTOR:**	Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.
Responsable:	DPCB	**PROYECTO:**	I.E.D. LOS PINOS SEDE A

LOCALIZACION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

Nivel / Ubicación: TERCER NIVEL / AMBIENTE D3



USO DEL ESPACIO

Foto 1	AMBIENTE D3	**Foto 2**	AMBIENTE D3
Foto 3	AMBIENTE D3	**Foto 4**	AMBIENTE D3

REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



OBSERVACIONES

Consultoria y Construcciones Civiles SAS	**Contrato CO1.PCCNTR.4092839 DE 2022 con objeto: "REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA, PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE GUADUA DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL"**	SENA

REGISTRO FOTOGRAFICO - USO ESPACIO

Localizacion:	Dos quebradas	**CONSULTOR:**	Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.
Responsable:	DPCB	**PROYECTO:**	I.E.D. LOS PINOS SEDE A

LOCALIZACION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

Nivel / Ubicación: TERCER NIVEL / AMBIENTE D2



USO DEL ESPACIO

Foto 1	AMBIENTE D2	**Foto 2**	AMBIENTE D2
Foto 3	AMBIENTE D2	**Foto 4**	AMBIENTE D2

REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



OBSERVACIONES


Consultoria y Construcciones Civiles SAS	**Contrato CO1.PCCNTR.4092839 DE 2022 con objeto: "REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE VULNERABILIDAD SISMICA, PATOLOGIA ESTRUCTURAL Y DISEÑOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE GUADUA DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL"**	SENA

REGISTRO FOTOGRAFICO - USO ESPACIO

Localizacion:	Dos quebradas	**CONSULTOR:**	Consultoría y Construcciones Civiles Ltda.
Responsable:	DPCB	**PROYECTO:**	I.E.D. LOS PINOS SEDE A

LOCALIZACION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO

Nivel / Ubicación: TERCER NIVEL / AMBIENTE D1



USO DEL ESPACIO

Foto 1	AMBIENTE D1	**Foto 2**	AMBIENTE D1
Foto 3	AMBIENTE D1	**Foto 4**	AMBIENTE D1

REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4



OBSERVACIONES