Zipaquirá, 27 de diciembre de 2022

Doctor:
JUAN CARLOS RODRIGUEZ CONTRERAS
Jefe Almacén – Alcaldía de Zipaquirá

INFORME DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 456-2022

Cordial saludo,

Me permito presentar informe N°005 de las actividades realizadas entre el periodo comprendido del 26 de octubre al 26 de noviembre de 2022 conforme al contrato suscrito entre las partes:

CONTRATO No.	456 DE 2020
OBJETO	"PRESTACION DE SERVICIOS DE REVISION TECNOMECANICA Y DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA Y AQUELLOS QUE TENGA A SU CARGO Y VEHICULOS ADSCRITOS AL FONDO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO.
FECHA DE INICIO	26 de mayo de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	25 de diciembre de 2022
SUPERVISOR DEL CONTRATO	JUAN CARLOS RODRIGUEZ CONTRERAS
CONTRATISTA	CDA SERVIPLUS SAS

ACTIVIDADES ESPECIFIC	ACTIVIDADES REALIZADAS

AS DEL CONTRATO	
1) Aplicar todos los procedimientos y protocolos que exige el Ministerio de Tránsito y Transporte para la revisión Técnico Mecánica y de emisiones de gases de vehículos.	El CDA SERVIPLUS SAS Cumple con todos los procedimientos y protocolos exigidos Según lo establecido en las Norma Técnica Colombiana (NTC) ISO 17020, 5385, 4983.
2) Cumplir con la metodología, requisitos de revisión, condiciones en cuanto al personal idóneo, instalaciones, equipos y herramientas que deben cumplir los Centros de Inspección Vehicular para realizar la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones de Gases Contaminantes de los vehículos automotores establecidos por la	EL CDA SERVIPLUS SAS cuenta con las instalaciones para la prestación de servicio y el objeto contractual ubicado en la calle 4 32-115 de Zipaquirá, al igual cuenta con el personal idóneo certificados en (RTM) para la respectiva inspección vehicular.

Norma Técnica Colombiana.	
3) Los resultados de la revisión técnico mecánica de emisiones contaminantes, deberán registrarse en el Sistema RUNT.	Adjunto soporte del Certificado RTM registrado en el RUNT placas OJG736, EAM34F, EAM33F, CTN893, EAM32F. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 163044978

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CDA SERVIPLUS SAS		
NIT:	900960706	No. de Certificado de Acreditación:	20-OIN-045
Fecha de expedición:	2022/12/07	Fecha de vencimiento:	2023/12/07

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	OJG736	CLASE:	CAMPERO
MARCA:	TOYOTA	MODELO:	2015
SERVICIO:	Oficial	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	2982	NRO. MOTOR:	1KD2462400
NRO. CHASIS:	JTEBH3FJ6FK149881	VIN:	JTEBH3FJ6FK149881
LÍNEA:	PRADO		

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 163217181

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CDA SERVIPLUS SAS		
NIT:	900960706	No. de Certificado de Acreditación:	20-OIN-045
Fecha de expedición:	2022/12/15	Fecha de vencimiento:	2023/12/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	EAM34F	CLASE:	MOTOCICLETA
MARCA:	HONDA	MODELO:	2020
SERVICIO:	Oficial	COMBUSTIBLE:	GASOLINA
CILINDRAJE:	149	NRO. MOTOR:	KD07E2398846
NRO. CHASIS:	9FMKD0726LF008796	VIN:	9FMKD0726LF008796
LÍNEA:	XR150L		

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 163217270

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CDA SERVIPLUS SAS		
NIT:	900960706	No. de Certificado de Acreditación:	20-OIN-045
Fecha de expedición:	2022/12/15	Fecha de vencimiento:	2023/12/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	EAM33F	CLASE:	MOTOCICLETA
MARCA:	HONDA	MODELO:	2020
SERVICIO:	Oficial	COMBUSTIBLE:	GASOLINA
CILINDRAJE:	149	NRO. MOTOR:	KD07E2398849
NRO. CHASIS:	9FMKD0724LF008795	VIN:	9FMKD0724LF008795
LÍNEA:	XR150L		

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RUNT



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 163194562



DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO


Entidad que expide el certificado:	CDA SERVIPLUS SAS		
NIT:	900960706	No. de Certificado de Acreditación:	20-OIN-045
Fecha de expedición:	2022/12/14	Fecha de vencimiento:	2023/12/14


DATOS VEHÍCULO

PLACA:	EAM32F	CLASE:	MOTOCICLETA
MARCA:	HONDA	MODELO:	2020
SERVICIO:	Oficial	COMBUSTIBLE:	GASOLINA
CILINDRAJE:	149	NRO. MOTOR:	KD07E2398836
NRO. CHASIS:	9FMKD0722LF008794	VIN:	9FMKD0722LF008794

	
4) Expedir y entregar al conductor encargado del vehículo una vez realizado el diagnostico, la certificación de la revisión técnico mecánica y de emisiones de gases.	Los conductores reciben Certificado RTM el cual se evidencia en la planilla de recibido firmada por él. EAM33F – EAM34F 15 DICIEMBRE  EAM32F 14 DICIEMBRE  OJG736 7 DE DICIEMBRE 

	CTN89C 21 DICIEMBRE 
5) Entregar al Supervisor del contrato los certificados expedidos, los cuales harán parte de la hoja de ruta de los vehículos y motocicletas .	Los conductores reciben el Certificado de RTM el cual se evidencia en el ítem anterior, el cual ellos hacen entrega al supervisor del contrato, adicionalmente se envía por correo electrónico bienes.director@zipaquira.gov.co Certificado de la RTM al igual que el FUR (Formato Uniforme de Resultados). 
6) Tener habilitado y en perfecto funcionamiento un sistema de citas que garantice la oportuna prestación del servicio, donde se pueda elegir el día y la hora para la prestación del servicio.	El CDA SERVIPLUS garantiza su servicio de citas por la página web https://cdaserviplus.com/, correos electrónicos cdaservipluscaja@gmail.com, y WhatsApp 3125345423 en donde se puede agendar cita de domingo a domingo en los siguientes horarios: De lunes a viernes de 6:00 am a 7:00 pm Sábados de 6:00 am a 6:00 pm Domingos y Festivos de 8:00 am a 1:00 pm

	
7) Contar con un espacio adecuado para la prestación del servicio.	EL CDA SERVIPLUS SAS cuenta con las instalaciones para la prestación de servicio y el objeto contractual ubicado en la calle 4 32-115 de Zipaquirá, el cual está debidamente Certificado por los Entes de Control.
8) Entregar de forma impresa cada uno de los reportes que se generen de la RTM, a fin de que se realicen reparaciones pertinentes para subsanar las fallas presentadas al momento de la revisión.	El conductor recibe al igual que el Certificado de RTM, recibe el FUR (Formato Único de Resultados) en donde se evidencia las pruebas realizadas al vehículo y posibles fallas para realizar las respectivas reparaciones del mismo, el cual se evidencia en el ítem 4 en la planilla de recibido:
9) Informar por escrito al supervisor cualquier anomalía que presente el vehículo sometido a	El conductor del vehículo recibe el FUR (Formato Único de Resultados) en donde se evidencia las pruebas realizadas al vehículo y posibles fallas para realizar las respectivas reparaciones del mismo, igualmente el Ingeniero encargado de entregar los resultados explica el FUR y da las indicaciones y posibles reparaciones que haya a lugar al vehículo, el cual se evidencia en el ítem 4 en la planilla de recibido.

la RTM, para realizar las reparaciones pertinentes.	
10) Indicar la descripción detallada del taller, (distribución de áreas y	

localización del mismo)	 

JEIMMY ALEJANDRA BARRETO RODRIGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
CDA SERVIPLUS SAS