	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 4

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 30 # 29 A 42 Este.	San Rafael Alto Comuna Cuatro	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Derly Ramirez.	NUMERO DE TELEFONO: 3044566464.	FECHA DE VISITA: 10-10-2022.
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Derly Ramirez.	NUMERO DE TELEFONO: 3044566464.	CEDULA DE CIUDADANIA: 33435464.

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento De la Red Principal

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Derly Ramirez.	OTROS: Leonardo Morales. Bruno Mendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
	09:54	10:58	20 mts.	Camioneta	Eduar Duque.

Actividad realizada:

Observaciones del Usuario: Se manifiesta no poder hacer la destapada del alcantarillado ya que no fueron encontrados los Pozos Sanitarios para poder hacer el destaponamiento.

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Derly Ramirez	Derly Ramirez	33435464.	3044566464

Observaciones del Operador

Se realiza una Camiloafy para Identificar los Pozos Sin Exito. Se recurre a personal del Acueducto, El Cual No logra Ubicarlos.

Pendiente.

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1401

37

FECHA: 10-10-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha.	Soacha. San Rafael.	Cll 30 #28A 42 este

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Baron Mendez
EQUIPO: WCO 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 Hora 4 min.

HORA DE INICIO: 9:54 Am. HORA DE TERMINACIÓN: 10:58 Am

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015443928


ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):


NOMBRE: Edwin Duque.
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M CC 1075629290.

CARGO: _____

OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1401





LIMPIEZA POZOS DE INSPECCION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	15

ID RADICADO:		COMUNA: 3

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Trans 14A Con Curas 38A Hasta 39B.	Leon XIII	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Suame Cepulveda	3208600716	10-10-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Felix Acero	3108600216.	14210309

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Lavado de Red Sanitaria

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se revisan los pozos de red Sanitaria y se Encuentran Con buen flujo de Agua

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Duque M.		Leonardo Morales Barón Mendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
10-10-2022	14:00	16:30	200 mts.	Concretiza	Edwin Duque M.

Actividad realizada:

Se realiza lavado de la Red Principal, Se Inspecciona y No Se Evidencia Ningún Sedimento que pueda obstruir la red.

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Felix Acero.	14210309.	3108600216

Observaciones del Operador

CONCRETIZAAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1402

FECHA: 10-10-2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha.	Soacha leon XIII	TV 14 A / con CLAS 38 A hasta 34 B.

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Barron Mendez.
EQUIPO: UCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2 Horas 30 min.


HORA DE INICIO: 2:00 PM. HORA DE TERMINACIÓN: 4:30 PM.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales.
FIRMA Y CEDULA: 1015443928

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Duque
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1073-624290.
CARGO: _____
OBSERVACIONES: _____

41

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1402





LAVADO POZO DE INSPECCION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
CRA 150 CON C/L 178 SUR	villa LUZ	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: JHON JAIRO ENCISO	NUMERO DE TELEFONO: 3224633509	FECHA DE VISITA: 10 / 10 / 22
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: LUZDARI DIAZ	NUMERO DE TELEFONO: 320 487 7899	CEDULA DE CIUDADANIA: 52 242 102

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:

DIAGNOSTICO DE LA VISITA: SE EVIDENCIA RED COLAPZADA

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
	x	

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
10 / 10 / 22	9:00	11:30	50 MTS	CONCRETIZA	

Actividad realizada: SE SONDEA Y SE SUCCIONA RED

Observaciones del Usuario:
GRACIAS por su excelente labor a todos los operarios

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
x	LUZDARY DIAZ DIAZ	52.242.702 BTA	3204877899

Observaciones del Operador

6.

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1301

FECHA: 10 de oct 2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Suacha	Suacha	KRR15d / C117b sur.

OPERARIO: Cristian Calderon
AYUDANTE: Luis Romero
EQUIPO: ESQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2:30 hora


HORA DE INICIO: 9:00 AM HORA DE TERMINACIÓN: 11:30 AM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Cristian Calderon
FIRMA Y CEDULA: Cristian Fernando Calderón Fernandez 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edisson Fonseca
FIRMA Y CEDULA: 1024762917
CARGO: _____
OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1301





SUCCION CAJA DE INSPECCION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:

COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Cll 31 C SUR 15 A - 09	BARRIO: Ciudad Latina	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: GLORIA CASTIBLANCO	NUMERO DE TELEFONO: 314 280 7986	FECHA DE VISITA: 10 / 10 / 22
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: DAYANA RAMIREE	NUMERO DE TELEFONO: 321 324 2925	CEDULA DE CIUDADANIA: 40375 463

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:

DIAGNOSTICO DE LA VISITA: SE EVIDENCIA RED COTAPZADA Y CAJA DOMICILIARIAS.

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Dayana Ram	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
10 / 10 / 22	11:45	1:00	90 mts	CANCRETIZA	

Actividad realizada: SE SONDEA Y SE SUCCIONA RED DEJANDOLA EN PERFECTO ESTADO.

Observaciones del Usuario: Gracias x su buen servicio excelente

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Dayana Ram	Dayana	1037 463 41	321 324 2925

Observaciones del Operador

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1302

FECHA: 10/10/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Acueducto Soacha	Soacha - ciudad latina	Calle 31C sur 15A 09

OPERARIO: Cristian / Fernando / Calderón / Hernandez
AYUDANTE: Luis Romero
EQUIPO: F F S Q 99 81

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 01:15 Minutos

HORA DE INICIO: 11:45 AM HORA DE TERMINACIÓN: 13:00 Hrs PM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Cristian / Fernando / Calderón / Hernandez

FIRMA Y CEDULA: Cristian Fernando Calderón Hernandez 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Brisson Forero


FIRMA Y CEDULA: 1024264892

CARGO: _____

OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1302





LAVADO POZO DE INSPECCION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:

COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: CRA 15 ENTRE 29, 30 y 31 SUR

BARRIO: NUEVO COMPARTIR

PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: GLORIA CASTIBLANCO

NUMERO DE TELEFONO: 3144237886

FECHA DE VISITA: 10/10/22

PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Gloria Castiblanco

NUMERO DE TELEFONO: 3144287886

CEDULA DE CIUDADANIA: 39737151

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite

TIPO DE MANTENIMIENTO:

DIAGNOSTICO DE LA VISITA: Se evidencia redes de alcantarillado tapadas se requiere servicio de Vactor

Firma Verificador:

FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Gloria N. Castiblanco

OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
10/10/22	1:15	3:50	120 m/s	CONCRETIZA	

Actividad realizada: se realizo sondeo de las redes mitigando la afectacion. se evidencia que las redes de alcantarillados tienen bastante cadimento se requiere asistir nuevamente al punto

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Gloria N Castiblanco	Gloria Castiblanco	x 39737151	3142807886

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1303

FECHA: 18/10/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha Ciudad Tulua	Calle 2a Soacha 3149091130

OPERARIO: Cristian Fernando Caldas Hernandez
AYUDANTE: Luis Romero
EQUIPO: Fp 598 19811

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2 Días 15 Horas 30 Minutos

HORA DE INICIO: 12:15 PM HORA DE TERMINACIÓN: 19:30 Horas

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Cristian Fernando Caldas Hernandez

FIRMA Y CEDULA: Cristian Fernando Caldas Hernandez 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: _____


FIRMA Y CEDULA: _____

CARGO: _____

OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1303





SUCCION CAJA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:

COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: CLL 17 CRA 13 ENTRE 18 — BARRIO: EL VIVERO

PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: JUAN ADOLFO CRUZ — NUMERO DE TELEFONO: 3124714568 — FECHA DE VISITA: 10/10/22

PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: JUAN ADOLFO CRUZ — NUMERO DE TELEFONO: 3124714568 — CEDULA DE CIUDADANIA: 79359172

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite — TIPO DE MANTENIMIENTO:

DIAGNOSTICO DE LA VISITA: LIMPIEZA DE SUMIDEROS

Firma Verificador: — FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: — OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
10/10/22	4:20	5:40	0	CONCRETIZA	

Actividad realizada: SE REALIZA LIMPIEZA DE SUMIDEROS CON SUCCION SE DEJA EN PERFECTO ESTADO

Observaciones del Usuario: usuario no permite succionar pozo septico por posibles inconvenientes con la Junta de accion comunal en este sitio atiende luz carvajal y no firma

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	JUAN ADOLFO	79359172	3124714568

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO

Nº 1304

FECHA: 10/10/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha	Vivero Calle 17 Cra 13 entre 18 y

OPERARIO: Cristian Fernando Calderon Hernandez
AYUDANTE: Luis Romero
EQUIPO: Fya 984

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 hora y 20 minutos

HORA DE INICIO: 16:20 Hras HORA DE TERMINACIÓN: 17:40 Hras

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Cristian Fernando Calderon Hernandez

FIRMA Y CEDULA: Cristian Fernando Calderon Hernandez 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Anisol Romero


FIRMA Y CEDULA: 1124562892

CARGO: _____

OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1304





LIMPIEZA DE SUMIDERO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:	10102022-131177	COMUNA: 3

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Dg 40 con 146	Pablo VI.	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Marcelo Moreno	NUMERO DE TELEFONO: 313 875 9807	FECHA DE VISITA : 11-10-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Marcelo Moreno	NUMERO DE TELEFONO: —	CEDULA DE CIUDADANIA: 3005238

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: Emergencia - Prioridad Alta

DIAGNOSTICO DE LA VISITA: Se evidencian redes de alcantarillado Tapadas y rebosando se requiere servicio de Vactor

Firma Verificador: Edier Reyes	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS: —

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
11-10-2022	9:00	10:25	80 mts	Concretiza	Edier Reyes

Actividad realizada: Se realizo Sondeo de las redes de alcantarillado dejandolas limpias y en perfectas condiciones para lo USO

Observaciones del Usuario: —

Firma del Usuario:	NOMBRE: Marcelo Moreno	CEDULA DE CIUDADANIA: 3005238	TELEFONO: 3138759807

Observaciones del Operador —

55

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1403

FECHA: 11-10-22. No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha.	Soacha leon XIII	Dg. 40 # 14b. Pablo VI

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Barron Mendez
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 Hora 25 min.

HORA DE INICIO: 9:00. Am HORA DE TERMINACIÓN: 10:25. Am

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Leonardo Morales

FIRMA Y CEDULA: 1016413928

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Edier Reyes


FIRMA Y CEDULA: 79220448

CARGO: Auxiliar

OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1403





SUCCION POZO INSPECCION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:	238111	COMUNA: 5

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
TV 15a,b-16a,b,c,d con Dg 40	Olivares	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Abel Antonio Urueña	3184014442	11-10-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Gladys Acosta	3004390214	41383441.

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Emergencia - Prioridad Alta

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se evidencia pozos tapados se requiere Servicio de Vactor

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edier Reyes	Gladys Acosta	

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
11-10-2022	10:30	1:00	110mts	Concretiza	Edier Reyes

Actividad realizada: Se realizo sondeo de las redes de alcantarillado logrando mitigar la afectacion y dejando los pozos en un 60% de su funcionamiento ya que en un tramo de la tuberia al parecer hay una piedra que obstruye la tuberia.

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Gladys Acosta	Gladys Acosta	41383441	3004390214.

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1404

FECHA: 11-10-22. No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha.	Soacha Olivos	TV. 15A hasta 16c. entre Dg. 40 y 42.

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Bayron Mendez.
EQUIPO: WCU 493.

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2 Horas y 30 min.


HORA DE INICIO: 10:30. Am. HORA DE TERMINACIÓN: 1:00 PM.


OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015441398.

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edier Reyes
FIRMA Y CEDULA: 79220448
CARGO: Auxiliar.

OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1404





LIMPIEZA DE POZO DE INSPECCION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:	10102022-131494	COMUNA: 3

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cr 8a # 39a - 73	Leon XIII	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Fernando Correa Velasquez	NUMERO DE TELEFONO: 3016008859	FECHA DE VISITA : 11-10-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Fernando Correa	NUMERO DE TELEFONO: ———	CEDULA DE CIUDADANIA: 19385271

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: Emergencia. - Prioridad Alta.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se evidencia red de alcantarillado y cajas domiciliarias Tapadas se requiere servicio de Vactor

Firma Verificador: Edier Reyes	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: x	OTROS: ———

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
11-10-2022	2:00	4:30	60 mts	Concretiza	Edier Reyes

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo de las cajas domiciliarias y de la red de alcantarillado dejandolas en perfectas condiciones desde la 8a con 39a hasta la 40

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario : x	NOMBRE: Fernando Correa	CEDULA DE CIUDADANIA: 19385271	TELEFONO: 3016008859

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO N° 1405

FECHA: 11-10-22. No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha Con XIII 2do Sector	Cra 8a con 34A Hasta la 8. con 40.

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Bayron Mendez
EQUIPO: Loco 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2 Horas 30 min.


HORA DE INICIO: 2. PM. HORA DE TERMINACIÓN: 4:30: PM.


OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015493928.

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edier Reyes
FIRMA Y CEDULA: CC 79220448
CARGO: Auxiliar

OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1405





LIMPIEZA DE CAJA DE INSPECCION

prt

63

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cr 15H # 35A-15 Sur	Ciudad latina	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Ramiro Javel	NUMERO DE TELEFONO: 3108029994	FECHA DE VISITA :
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

caja domiciliaria tapada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: x Romana Luna.	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
11/10/22	09:30 AM	10:25 AM	20 mts	Vactor concret	Alejandro S

Actividad realizada:

Se sondeo red principal y caja domiciliaria dejando en buen funcionamiento.

Observaciones del Usuario: Muchas gracias por sus servicios agradecida por todo.

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Bellyspiomara Ventura	Romana Luna	1050800629 Extranjera	3044597670

Observaciones del Operador

CONCRETIZAAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1305

FECHA: 15/10/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Ciudad Latina Soacha	Cra 15 # 35A - 15 Sur

OPERARIO: Cristian Fernando Calderon Hernandez
AYUDANTE: Luis Romero
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1hora y 5 minutos

HORA DE INICIO: 09:30Hras HORA DE TERMINACIÓN: 10:35Hras

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Cristian Fernando Calderon Hernandez
FIRMA Y CEDULA: Cristian Fernando Calderon Hernandez 1022008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Alejandro S
FIRMA Y CEDULA: 79'216.892
CARGO: Auxiliar vactor
OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1305





LIMPIEZA DE SUMIDERO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA:

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO: Vereda Cascajal	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Carlos Mora estrada	NUMERO DE TELEFONO: 3125470100	FECHA DE VISITA :
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: limpieza pozo septicos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

pozos totalmente lleno

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
11/10/22	11:05 AM	2:50 pm	0	vactor concretiza	Alejandro S

Actividad realizada:

Se succiona pozo dejanlo totalmente seco y limpio

Observaciones del Usuario: muy comprometidos, buen servicio.

Firma del Usuario	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
x	x Carlos Mora	x 1.073.679.847	x 3125470100

Observaciones del Operador

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1306

FECHA: 14/10/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Vereda Casaval - Soacha	Vereda Cascajal

OPERARIO: Cristian Fernando Calderon Hernandez
AYUDANTE: Luis Romero
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 3horas 45minutos

HORA DE INICIO: 11:05Hras HORA DE TERMINACIÓN: 14:50 Hras

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Cristian Fernando Calderon Hernandez
FIRMA Y CEDULA: Cristian Fernando Calderon 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Alejandro S
FIRMA Y CEDULA: 79 216897
CARGO: Auxiliar vactor
OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1306



SUCCION CAJA DE INSPECCION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	15

ID RADICADO:		COMUNA: 6

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cr 2F # 6A 17	El attico	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Maria barbara	3012014925	04/10/22
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: limpieza

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Sumidero totalmente colapsado de residuos y sin tapa

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
11/10/22	3:40 pm	5:15 pm	30 mts	Vactor concretera	Alejandro S

Actividad realizada:

Se sondeo red y se hizo limpieza de sumidero

Observaciones del Usuario:

Les agradesco por la atención prestada que sean mas frecuente (grasas)

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Maria B Cardenas C.	39663093	3012014925

Observaciones del Operador

Se requiere rejilla para el sumidero.

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1307

FECHA: 11/10/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha - El altico	Carrera 2F # 6A 17

OPERARIO: Cristian Fernando Calderon Hernandez
AYUDANTE: Luis Romero
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1hora y media

HORA DE INICIO: 15:40Hras HORA DE TERMINACIÓN: 17:15Hras

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Cristian Fernando Calderón Hernandez

FIRMA Y CEDULA: Cristian Fernando Calderón Hernandez 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandra S

FIRMA Y CEDULA: 79 216 892

CARGO: Auxilior vactor

OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1307





LIMPIEZA DE SUMIDERO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cr 10F # 6A-sur; Cr 106, Cr 10 D	valles de santa ana	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Manuel garcia	NUMERO DE TELEFONO: 3212263622	FECHA DE VISITA :
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red principal tapada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Marisol Gracia	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
12/10/22	10:20 AM	12:30 pm	110 mts	Vactor concretiza	Alejandro S

Actividad realizada:

se sondearon los cr 10D, 10F queda pendiente la cr 10 6, tambien se succionaron los pozos de la calle 6

Observaciones del Usuario:

gracias por el servicio prestado y que damos pendientes para terminar.

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Marisol Gracia	Marisol Gracia	39674769	3112271091

Observaciones del Operador

No se podo terminar el trabajo por fallas mecanicas

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1308

FECHA: 12/10/22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	valles de santa ana	cr 10 E # 6A-Sur cr 10G

OPERARIO: Cristian fernando calderon hernandez
AYUDANTE: luis Ramero
EQUIPO: PSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2 horas y 10 minutos

HORA DE INICIO: 10:20 AM HORA DE TERMINACIÓN: 12:30 pm

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Cristian fernando calderon hernandez

FIRMA Y CEDULA: cristian fernando calderon hernandez 1023008716

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandro S

FIRMA Y CEDULA: 79'216.892

CARGO: Auxiliar vactor

OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1308





LAVADO POZO DE INSPECCION

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
	Versión:	2	
FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
	DD	MM	AA
	13	07	16

ID RADICADO: 238201

COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Carrera 106 - 10D.	Villas De Santa Ana.	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Marisol Gracia	3113271091	13-10-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Marisol Gracia	3113271091	39674769

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Prioridad Alta.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal de Aguas Sanitarias taponada.

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Duque Mesa	Marisol Gracia	Leonardo Morales Barron Mendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
13-10-2022	10:30	12:30	130 mts.	Concretiza	Edwin Duque

Actividad realizada:

Se realize Sondeo, Limpiezas y destaponamiento de la Red Principal de Aguas Sanitarias, a su Vez Se realizo Succion. dejando en optimas Condiciones.

Observaciones del Usuario:

Gracias x su servicio

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Marisol Gracia	Marisol Gracia	39674769	3113271091

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1406

FECHA: 13-10-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha Villas de Santa Ana	Cra 10g / 10d.

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Barron Mendez
EQUIPO: UCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 2 Hrs.

HORA DE INICIO: 10:30 Am. HORA DE TERMINACIÓN: 12:30 PM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015443928

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1075629290
CARGO: Supervisor.
OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1406



SUCCION Y LAVADO POZO DE INSPECCION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO: 238504

COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 17A sur Carrera 9C	Santa Ana	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Gonzalo Cifuni	3157720445	13-10-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Gonzalo Cifuni	3157720445	19218759

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Red Principal Prioridad Alta.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal de Aguas Sanitarias taponada y Rebosando.

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Alejandro Duque		Leonardo Morales. Barron Hendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
13-10-2022	13:26	14:26	80 mts	Camioneta	Edwin Duque

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo y limpieza De la red Principal Dejando En buen Funcionamiento.

Observaciones del Usuario:

El servicio muy bueno Gracias

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Gonzalo Cifuni	19218759.	3157720445

Observaciones del Operador

CONCRETIZAAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1407

FECHA: 13-10-22. No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha.	Soacha. Santa Ana.	Cll 17A Sur #9c.

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Barion Mendez
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 Hr.


HORA DE INICIO: 1:26 PM. HORA DE TERMINACIÓN: 2:26 PM.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015443978

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Diego Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Diego M CC 1078-674240
CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1407



SUCCION Y LAVADO POZO DE INSPECCION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO: 237717

COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 38.	Las Mercedes	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Joselito Parra Humba	3203246483.	13-10-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Bricelda Forero.	3124753068	52300877.

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Prioridad Alta.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red principal taponada y rebosando.

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Duque Rosa	Bricelda Forero.	Leonardo Montes Barron Mendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
13-10-2022	15:30.	17:00		Contratista	Edwin Duque

Actividad realizada:

Se realizo Destaponamiento De la red, roca obstruyendo la tuberia Se Procede a Sacala. (Destaponamiento Manual).

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Bricelda Forero	Bricelda Forero	52300877	3124753068

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1408

FECHA: 13-10-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha. Las Mercedes	Cll 38.

OPERARIO: Leonardo Moral
AYUDANTE: Ramon Mendez
EQUIPO: WCO 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 1 Hora 30 min.

HORA DE INICIO: 3:30 PM. HORA DE TERMINACIÓN: 5:00 PM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: WCO 493.

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1075-679790
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1408



SUCCION Y LAVADO POZO DE INSPECCION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:	Corregimiento 1	COMUNA: 6

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 9 este # 09-08	Mirador de los frutales	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Martin Miguel	3158172503	10/10/22
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	limpieza pozo sephco

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

pozo sephco lleno

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
13/10/22	10:00 AM	03:10 pm	0	concretlica	Alejandro S

Actividad realizada:

Se succiono pozo septico

Observaciones del Usuario:

Muy agradecido Con alejandro Por Su Trabajo

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Miguel Martin	79717655	3158172503

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1309

FECHA: 13/10/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Mirador de los frutales	Soacha

OPERARIO: Cristian Fernando Calderón Hernandez
AYUDANTE: Luis Ramiro
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 5horas 10 minutos

HORA DE INICIO: 10:00 Hras HORA DE TERMINACIÓN: 15:10 Hras

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Cristian Fernando Calderón Hernandez

FIRMA Y CEDULA: 1023008916 Cristian Fernando Calderón Hernandez

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):


NOMBRE: Alejandro S


FIRMA Y CEDULA: 79216892

CARGO: AUXILIAR VARTOR

OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1309





SUCCION DE POZO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03–F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO: 238182

COMUNA: 6

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 16 ½ 16A Carrera 10I y 12.	(Las Mercedes) San Fernando	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Alejandro Estrada	NUMERO DE TELEFONO: 3017939459	FECHA DE VISITA : 14-10-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Isabel Sanchez.	NUMERO DE TELEFONO: 3142310111	CEDULA DE CIUDADANIA: 51594934

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Prioridad Media.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia taponamiento. De La Red Principales.

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Duque Mesa.		Leonardo Morales Baron Mendez.

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
14-10-2022	09:53.	13:20.	170 mts.	Concretiza	Edwin Duque

Actividad realizada:

Se realiza Sondeo, destaponamiento y limpieza de la Red principal de Aguas Sanitarias.

Observaciones del Usuario:

Dentro de lo normal Bien

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Isabel Sanchez	51594934	3102370477

Observaciones del Operador

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1410

FECHA: 14-10-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha.	Soacha. Santfernando.	Cll 16 y 16 A. Cra 10 i y R.

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Bayron Mendez
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 3 Hrs 27 min.

HORA DE INICIO: 9:53 AM. HORA DE TERMINACIÓN: 1:20 PM.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015442628

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Edwin Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1075-629290
CARGO: Supervisor.

OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1410



SUCCION Y LAVADO POZO DE INSPECCION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:

COMUNA: 6.

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 6ta Este y 7ma Este.	Pradera 1 Sector	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Alfonso Viaño	3208427995	14-10-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Alexander Mendez	3208427995	79203695

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Prioridad Alta.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal de Aguas Residuales A Nivel.

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Pogue Hesa.		Leonardo Morales Barrón Mendez.

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
14-10-2022.	14:30	16:30	50 mts.	Concretera.	Edwin Pogue M.

Actividad realizada:

Se realizo Limpieza, Sondeo y Succión de la red principal

Observaciones del Usuario: el servicio fue bueno los funcionarios fueron muy atentos.

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Alexander Mendez	C.C. 79203695	3208427995

Observaciones del Operador

Sobre La calle 7ma. No Se pudo realizar el Lavado puesto que Hay Un pozo Perdido de la boca Calle de la Cuadra.

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1411

FECHA: 14-10-22. No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha.	Soacha. Piedecl	cll 6ta. este Y 7mo Est.

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Barron Mendez
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2 Hrs.

HORA DE INICIO: 2:30 PM. HORA DE TERMINACIÓN: 4:30 PM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015943978

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Duque Rosa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque R. CC 1075629290
CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1411





LAVADO Y SUCCION DE POZO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 4

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
TV 4b # 13-16	Balcanes	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Arcesio Losada	NUMERO DE TELEFONO: 3176211878	FECHA DE VISITA : 05/10/22
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red colapsada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
14/10/22	9:30AM	12:20pm	0	Vactor	Alejandro S

Actividad realizada:

Se sondeo red, cajas domiciliarias

Observaciones del Usuario: no se pudo destapar el poso por accesibilidad del bactor se les agradece la atencion brindada

Firma del Usuario:	NOMBRE: Arcesio Josa	CEDULA DE CIUDADANIA: 1208073P	TELEFONO:

Observaciones del Operador

Se requiere adecuacion de la via para poder ingresar al punto del taponamiento para realizar succion. S

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO No 1310

FECHA: 14/10/22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	balcanes	tv 4b # 13-16

OPERARIO: christian calderon
AYUDANTE: luis Romero
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2 horas y 50 mts

HORA DE INICIO: 09:30 AM HORA DE TERMINACIÓN: 12:20 pm

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Cristian calderon

FIRMA Y CEDULA: Cristian fernando Calderón Fernandez 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandro S

FIRMA Y CEDULA: 79'216.892

CARGO: Auxiliar vactor

OBSERVACIONES: Se realizo sondeo de red principal

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1310





SONDEO DE RED PRINCIPAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03–F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA:

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO: vereda cascajal	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: horacia Galindo	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA : 11/10/22
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: limpieza pozo septico

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

pozo septico

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
14/10/22	2:30pm	4:10 pm		concretiza	Alejandro S

Actividad realizada:

se succiono pozo y se hizo limpieza manual dejando en buen funcionamiento

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario :	NOMBRE: OROcia	CEDULA DE CIUDADANIA: 39'669.502	TELEFONO:

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1311

FECHA: 14/10/22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Vereda cascajal	

OPERARIO: Cristian calderon
AYUDANTE: luis Romero
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos	FSQ				
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 hora y 40 mts

HORA DE INICIO: 2:30 pm HORA DE TERMINACIÓN: 4:10 pm

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: cristian calderon

FIRMA Y CEDULA: cristian calderon 1023008918

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandro S


FIRMA Y CEDULA: 79 216 892

CARGO: Auxiliar vector

OBSERVACIONES: Se realizo Succion de pozo septico

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1311





SUCCION DE POZO SEPTICO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:	238504 - 231434	COMUNA: 4

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
tv 4b # 13-16	Balcanes	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Arcesio Losada Gomez	NUMERO DE TELEFONO: 3126211878	FECHA DE VISITA : 14/10/22
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: limpieza de red

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red tapada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
18/10/22	9:30 AM	2:30 pm	50 mts	concretriza	Alejandro S

Actividad realizada:

Se sondeo, succiono y se hizo limpieza

Observaciones del Usuario:

Agradeco su agradesimito gesto

Firma del Usuario :	NOMBRE: Arcesio Losada	CEDULA DE CIUDADANIA: 1208073	TELEFONO: 3126211878

Observaciones del Operador

No se pudo realizar el destaponamiento por problemas en la red

100

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1312

FECHA: 18/10/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha Volcanes	Tv 46 #113-16

OPERARIO: Cristian Fernando Calderón Hernandez
AYUDANTE: Luis Romero
EQUIPO: FSQ 9811

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos	FSQ				
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 8 horas 40 min


HORA DE INICIO: 09:30 Horas HORA DE TERMINACIÓN: 18:10 Horas

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Cristian Fernando Calderón Hernandez
FIRMA Y CEDULA: Cristian Fernando Calderón Hernandez 1073008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandro S.
FIRMA Y CEDULA: 79216892
CARGO: Auxiliar Vactor
OBSERVACIONES: Se realiza Succión y Sondeo en red Principal

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1312



SUCCION Y SONDEO EN RED PRINCIPAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA:
236033		1

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
CRA 15 Y 15 A Entre Calles 79304316	Compartir	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Gloria castiblanco	3142807886.	18-10-2022.
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Amparo Martinez.	3105633902.	41589969.

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Lavado de tuberia.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia que la tubera Se Encuentra Con Mucha Sedimentación

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Duque Mesa.	[signature]	Leonardo Morales Barron Mendez.

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
18-10-2022.	11:15	13:30	180 mts.	Concreto	Edwin Duque M.

Actividad realizada:

Observaciones del Usuario:
No Se pudo Intervenir todo. El punto por Motivo de que no alcanzo la Sonda. Queda Pendiente.

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
[signature]	Amparo Martinez	41589969	3105633902

Observaciones del Operador
No Alcanzo la sonda para Seguir Interviniendo El Punto queda Pendiente.

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1412

FECHA: 18-10-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha.	Soacha. Comunitu.	Cra 15 / 15A entre Cll's 39, 30, 31 Csur.

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Balvan Mendoza
EQUIPO: WCO 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2 hora 15 min.

HORA DE INICIO: 11:15. HORA DE TERMINACIÓN: 1:30 PM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: _____

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1075629290
CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1412



LAVADO POZO INSPECCION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 31 F Sur # 15-A-20	Ciudad Latina	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Luis Caballero	3143038617	18-10-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Zulma Galindo	3144881094	1069748150

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red principal y Cajas de Inspección taponadas y Rebosando.

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Duque Mesa	Zulma Galindo	Leonardo Morales Barron Mendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
18-10-2022	14:00	14:44	60 mts.	Camioneta	Edwin Duque M.

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo de la Red Principal y Cajas de Inspección dejando en buen Estado.

Observaciones del Usuario: gracias x su pronto servicio.

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Zulma Galindo	Zulma Galindo	1069743310	3144881094

Observaciones del Operador

CONCRETIZAAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1413

FECHA: 18-10-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha Ciudad latina.	Cll 31 f Sur # 15 A

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Fabian Mendez
EQUIPO: UXC 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 49 min


HORA DE INICIO: 2:00 PM HORA DE TERMINACIÓN: 2:49 PM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015413928

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1075629290
CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1413



LAVADO POZO INSPECCION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01
		Versión:	2
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación	
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:	236033	COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cr 15 y 15A entre calle 29, 30, 31 C Sur	Compartir	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Gloria Castiblanco	3142807886	18/10/22
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: limpieza de red y tuberia

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

tuberia tapada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Gloria N Castiblanco	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
19/10/22	11:50 AM	4:30pm	180 mts	Concreteza	Alejandro S

Actividad realizada:

Se sondeo red principal, succiono pozo y se hizo limpieza manual dejando en buen funcionamiento

Observaciones del Usuario:

Se agradece por la voluntad y eficiencia de los operarios

Firma del Usuario: Gloria N Castiblanco	NOMBRE: Gloria N. Castiblanco	CEDULA DE CIUDADANIA: CC 34737151	TELEFONO: 3142807886

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.

AMIGOS DEL AMBIENTE

CONSTRUCTORES - CONSULTORES

NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1313

FECHA: 19/10/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha - Compartir	Calle 29-30-31 sur Cra 7 SA Esta

OPERARIO: Cristian Fernando Calderon Hernandez

AYUDANTE: Luis Romero

EQUIPO: FSO 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 4horas 40minutos

HORA DE INICIO: 11:50Horas HORA DE TERMINACIÓN: 4:30pm

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Cristian fernando Calderón Hernandez

FIRMA Y CEDULA: Cristian fernando Calderón Hernandez 1022008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandro S

FIRMA Y CEDULA: 79 216892

CARGO: Auxiliar vactor

OBSERVACIONES: Sondeo y succión de red Principal. Se realiza Limpieza manual.

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1313





SONDEO Y SUCCION DE RED PRINCIPAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Carrera 15 C # 18-5-9 Sur	Villa Luz	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Harleyman Varela Velazquez	NUMERO DE TELEFONO: 3123593387	FECHA DE VISITA : 19-10-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Librada Velazquez	NUMERO DE TELEFONO: 3102735030	CEDULA DE CIUDADANIA: 36523041

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Destape Domiciliario prioridad Alta

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia caja de Inspección taponada y rebosando.

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Alejandro Duque H.	Librada Velazquez	Leonardo Morales Baron Mendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
19-10-2022	09:00	09:55	5 mts.	Correctiva	Edwin Duque H.

Actividad realizada:

Se realiza Sondeo y limpieza de la Caja de Inspección. Dejando en Buen Estado.

Observaciones del Usuario:

Librada Velazquez gracias.

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Librada Velazquez	Librada Velazquez	36523041	3102735030

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1414

FECHA: 19-10-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha.	Soacha Villa luz	Cra 15 # 18-59 Soc

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Barron Mendez
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 55 min

HORA DE INICIO: 9.00. Am HORA DE TERMINACIÓN: 9:55. Am

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015443478

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mora
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1075629790
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: Tuvado de Red

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1414



LAVADO DE RED

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	15

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
D8 11A Entre Clles 5ºA-BCDE	Santa ana	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
José Alberto Cardona Duque	3214548749.	19-10-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia que la Red Principal Se Encuentra Colapsada Se requiere Servicio de Vactor

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Duque Meza		Leonardo Morales Barrán Mendez.

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
19-10-2022	10:30	12:00	0	concretera.	Edwin Duque M.

Actividad realizada:

Se realiza Sondeo De la Red principal Sin Exito.

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:

Observaciones del Operador

Se atendio punto de la Solicitud, Reprogramar ya que Van a realizar Nueva Solicitud.

CONCRETIZAAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO **Nº 1415**

FECHA: 19-10-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Sacha/Alcaldia.	Sancha. Santa Ana.	Dg 11A entre clls 5A-B-C-D-E

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Barron Mendez
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 Hora 30 mn.

HORA DE INICIO: 10:30 Am HORA DE TERMINACIÓN: 12:00 M

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015443979

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. cc 1075-629290
CARGO: Supervisor.
OBSERVACIONES: Sondeo Red Principal

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1415



LAVADO DE RED

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA:
238631		3

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
(238631) Transversal 14B #Diagonal 39	Bron XIII - III Sector	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Emiliano Veloza.	3186062678	19-10-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
José Linares	3103864571	2979124

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Prioridad Alta

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia que la Red principal de Aguas Sanitarias Esta taponada y rebosando Se requiere Servicio de Vactor

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Alejandro Duque Mesa	Jose Linares	Leonardo Morales Barron Hendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
19-10-2022	14:11	15:40	80 mts.	Concretriza.	Edwin Duque M.

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo, lavado y Succion de la red principal y caja Domiciliaria. Dejando En Buen Estado.

Observaciones del Usuario:

Esperte El servicio

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Jose Linares	Jose Linares	cc2979124	3103864571

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO **Nº 1416**

FECHA: 19-10-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha. Icon XIII	TV 14b # 39.

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Darwin Mendez
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 Hr. 29 min.


HORA DE INICIO: 2:11 PM. HORA DE TERMINACIÓN: 3:40 PM.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1013443978

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M CC-1075629790.
CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1416



LAVADO DE RED

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 4

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cr 141 esta 41-28	Oasis	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Mariana zabala	NUMERO DE TELEFONO: 3193891638	FECHA DE VISITA : 20/10/22
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: lino dario beltran	NUMERO DE TELEFONO: 3213341119	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

caja domiciliaria tapada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
20/10/22	11:50 AM	2:15 pm	20 mts	concretizza	Alejandro S

Actividad realizada:

se sondeo red

Observaciones del Usuario:

Agradeciendo su valiosa Colaboración Gracias

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	lino Dario Beltran	5.858.199	3213341119

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1314

FECHA: 20/10/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha oasis	El oasis

OPERARIO: Cristian fernanda Calderón Hernandez
AYUDANTE: Juan david velandia
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2horas 25 minutos

HORA DE INICIO: 11:50 AM HORA DE TERMINACIÓN: 14:15Horas

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Cristian fernanda Calderón Hernandez
FIRMA Y CEDULA: Cristian fernanda Calderón Hernandez

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandra S
FIRMA Y CEDULA: 79216892
CARGO: Auxiliar vactor
OBSERVACIONES: Se realiza destaponamiento en cajas domiciliarias

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1314





DESTAPONAMIENTO EN CAJAS DOMICILIARIAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03–F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	15

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cll 3 6B 23	Villa Flor.	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Wilson Ramiro Gonzalez	NUMERO DE TELEFONO: 3174180390	FECHA DE VISITA : 20-10-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Wilson Ramiro Gonzalez	NUMERO DE TELEFONO: 3124180390	CEDULA DE CIUDADANIA: 79321365

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Prioridad Alta.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se evidencia Red Principal

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Dique Plaza.	Wilson Ramiro Gonzalez	Leonardo Morales Barón Mendez.

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
	08:30.	09:30.	6 mts.	Concretera	Edwin Dique

Actividad realizada:

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Wilson R Gonzalez	Wilson R Gonzalez	79321365	3124180390

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1417

FECHA: 20-10-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha. Villa Flor	Cll 13 # 6B-23

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Brillon Mendez
EQUIPO: Urco 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 Hra

HORA DE INICIO: 8:30 Am. HORA DE TERMINACIÓN: 9:30. Am.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015443978

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1075679790
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: Lavada R.J. Principal

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1417



LAVADO DE RED PRINCIPAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 4

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Calle 18 Sur # 136-14.	BARRIO: Comuneros	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Heriberto ramirez	NUMERO DE TELEFONO: 3114609135	FECHA DE VISITA: 20-10-2022.
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Heriberto ramirez	NUMERO DE TELEFONO: 3114609135	CEDULA DE CIUDADANIA: 19 111 675

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal de Alcantarillado Taponada y rebosando Se requiere Servicio de Bactor.

Firma Verificador: Edwin Duque Mesa	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS: Leonardo Morales Barrón Mendez.

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
20-10-2022.	10:00	10:30	60 mts	Camioneta	Edwin Duque M.

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo y destaponamiento De la BeD principal Dejando En Buen Estado.

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario:	NOMBRE: Heriberto R.R.	CEDULA DE CIUDADANIA: cc 19.111.675	TELEFONO: 3114609135

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1418

FECHA: 20-10-22. No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha. Compartir.	Cll 18 sur # 13 G - 14

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Bayron Mendez.
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 30 min.

HORA DE INICIO: 10:00 Am. HORA DE TERMINACIÓN: 10 30 Am

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: _____

FIRMA Y CEDULA: _____

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Edwin Alejandro Rojas Hoya

FIRMA Y CEDULA: Edwin Rojas H. CC 1075629790

CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: lavado.

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1418



LAVADO DE RED

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 6

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Carrera 16 F # 39-61 Sur	San antonio	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Suleima Zambrano	NUMERO DE TELEFONO: 3202499126	FECHA DE VISITA : 20-10-2022.
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Suleima Zambrano	NUMERO DE TELEFONO: 3202499126	CEDULA DE CIUDADANIA: 1012971873

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento Prioridad Alta

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia que la Red principal Se Encuentra tapanada Se requiere Servicio de Bactor

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Duque Mesa	Suleima Zambrano	Leonardo Morales Barrios Unidos

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
20-10-2022	11:20	13:20	50 mts.	concretera	Edwin Duque

Actividad realizada:

Se realizo Destaponamiento y limpieza De la Red Principal Dejando En Buen Estado.

Observaciones del Usuario:

Muy buena

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Suleimaz	Suleima	1012971873	3202499126

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1419

FECHA: 20-10-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha.	Soacha. San Antonio.	Cra 16F # 39-62

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: WCU 493 / Barron Mendez
EQUIPO: WCU493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 2 Hrs.

HORA DE INICIO: 11:20 Am HORA DE TERMINACIÓN: 1:20 PM.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015443978

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1035629290
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: Lavado Red Principal.

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1419



LAVADO DE RED PRINCIPAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 2

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cr 18 J, Cr 18 H	Danubio	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
luz Mery villabon	3112221390	21/10/22
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

todo el sector del barrio el danubio esta colapsado

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Mireya Rodriguez C.	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
21/10/22	9:30 AM	4:30 pm	510 mts	concretizar	Alejandro S

Actividad realizada:

Se sondeo, succiono red

Observaciones del Usuario:

Agradecemos. la atencion prestada, pero la colaboracion para el Cuner. Ya quedo taponada nuevamente

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Mireya R	Mireya Rodriguez	52479945 Bta	3123226604

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1315

21/10/22
FECHA: 12/10/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
alcaldia de soacha	danubio	CR 11 #5/CR 18 L

OPERARIO: Cristian Calderon
AYUDANTE: Luis Ramirez
EQUIPO: FSO 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: Aprox 7 horas


HORA DE INICIO: 8:30 AM HORA DE TERMINACIÓN: 4:30 PM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Cristian Calderon
FIRMA Y CEDULA: 1023 008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Alejandro S
FIRMA Y CEDULA: 79'216896
CARGO: Auxiliar vactor
OBSERVACIONES: Se Realiza sondeo en Redes principales y se Realiza limpieza manual

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1315





SONDEO EN REDES PRINCIPALES Y LIMPIEZA MANUAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SP03–F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 3

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Diagonal 30 Sur # 90-46 IDT 126 E4	Hogar Del Sol	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Carmen Rosa Morales	NUMERO DE TELEFONO: 3115540298	FECHA DE VISITA : 21-10-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Carmen Rosa Morales.	NUMERO DE TELEFONO: 3115540298.	CEDULA DE CIUDADANIA: 5177855

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE — TIPO DE MANTENIMIENTO: Prioridad Media

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal de Aguas Sanitarias, y Cajas De Inspección Tapanadas Se requiere Servicio de Vactor

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Duque Mesa.	Rosa Morales Sosa	Leonardo Morales Barón Mendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
21-10-2022	09:20	11:30	80 mts	Concretra	Edwin Duque

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo y lavado de la red principal y Cajas de Inspección dejando En Buen Estado.

Observaciones del Usuario:

Fue un trabajo bueno

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Carmen Rosa M	Carmen Rosa	5177855	3115540298

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1420

FECHA: 21-10-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha. Hogar del Sol	Dg 30K #7A-96

OPERARIO: Leonardo Nardes
AYUDANTE: Barron Mendez
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2 Hrs 10 min.

HORA DE INICIO: 9:20 AM. HORA DE TERMINACIÓN: 11:30.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Nardez
FIRMA Y CEDULA: _____

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1071-624290
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: Lavado