CONCRETIZAAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1413

FECHA: 18-10-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha Ciudad latina.	Cll 31 f Sur # 15 A

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Fabian Mendez
EQUIPO: UXC 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 49 min


HORA DE INICIO: 2:00 PM HORA DE TERMINACIÓN: 2:49 PM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015413928

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1075629290
CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1413



LAVADO POZO INSPECCION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01
		Versión:	2
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación	
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:	236033	COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cr 15 y 15A entre calle 29, 30, 31 C Sur	Compartir	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Gloria Castiblanco	3142807886	18/10/22
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: limpieza de red y tuberia

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

tuberia tapada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Gloria N Castiblanco	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
19/10/22	11:50 AM	4:30pm	180 mts	Concreteza	Alejandro S

Actividad realizada:

Se sondeo red principal, succiono pozo y se hizo limpieza manual dejando en buen funcionamiento

Observaciones del Usuario:

Se agradece por la voluntad y eficiencia de los operarios

Firma del Usuario: Gloria N Castiblanco	NOMBRE: Gloria N. Castiblanco	CEDULA DE CIUDADANIA: CC 34737151	TELEFONO: 3142807886

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.

AMIGOS DEL AMBIENTE

CONSTRUCTORES - CONSULTORES

NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1313

FECHA: 19/10/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha - Compartir	Calle 29-30-31 sur Cra 7 SA Esta

OPERARIO: Cristian Fernando Calderon Hernandez

AYUDANTE: Luis Romero

EQUIPO: FSO 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 4horas 40minutos

HORA DE INICIO: 11:50Horas HORA DE TERMINACIÓN: 4:30pm

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Cristian fernando Calderón Hernandez

FIRMA Y CEDULA: Cristian fernando Calderón Hernandez 1022008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandro S

FIRMA Y CEDULA: 79 216892

CARGO: Auxiliar vactor

OBSERVACIONES: Sondeo y succión de red Principal. Se realiza Limpieza manual.

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1313





SONDEO Y SUCCION DE RED PRINCIPAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Carrera 15 C # 18-5-9 Sur	Villa Luz	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Harleyman Varela Velazquez	NUMERO DE TELEFONO: 3123593387	FECHA DE VISITA : 19-10-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Librada Velazquez	NUMERO DE TELEFONO: 3102735030	CEDULA DE CIUDADANIA: 36523041

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Destape Domiciliario prioridad Alta

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia caja de Inspección taponada y rebosando.

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Alejandro Duque H.	Librada Velazquez	Leonardo Morales Baron Mendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
19-10-2022	09:00	09:55	5 mts.	Correctiva	Edwin Duque H.

Actividad realizada:

Se realiza Sondeo y limpieza de la Caja de Inspección. Dejando en Buen Estado.

Observaciones del Usuario:

Librada Velazquez gracias.

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Librada Velazquez	Librada Velazquez	36523041	3102735030

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1414

FECHA: 19-10-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha.	Soacha Villa luz	Cra 15 # 18-59 Soc

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Barron Mendez
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 55 min

HORA DE INICIO: 9.00. Am HORA DE TERMINACIÓN: 9:55. Am

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015443478

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mora
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1075629790
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: Tuvado de Red

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1414



LAVADO DE RED

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	15

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
D8 11A Entre Clles 5ºA-BCDE	Santa ana	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
José Alberto Cardona Duque	3214548749.	19-10-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia que la Red Principal Se Encuentra Colapsada Se requiere Servicio de Vactor

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Duque Meza		Leonardo Morales Barrán Mendez.

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
19-10-2022	10:30	12:00	0	concretera.	Edwin Duque M.

Actividad realizada:

Se realiza Sondeo De la Red principal Sin Exito.

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:

Observaciones del Operador

Se atendio punto de la Solicitud, Reprogramar ya que Van a realizar Nueva Solicitud.

CONCRETIZAAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO **Nº 1415**

FECHA: 19-10-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Sacha/Alcaldia.	Sancha. Santa Ana.	Dg 11A entre clls 5A-B-C-D-E

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Barron Mendez
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 Hora 30 mn.

HORA DE INICIO: 10:30 Am HORA DE TERMINACIÓN: 12:00 M

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015443979

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. cc 1075-629290
CARGO: Supervisor.
OBSERVACIONES: Sondeo Red Principal

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1415



LAVADO DE RED

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA:
238631		3

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
(238631) Transversal 14B #Diagonal 39	Bron XIII - III Sector	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Emiliano Veloza.	3186062678	19-10-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
José Linares	3103864571	2979124

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Prioridad Alta

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia que la Red principal de Aguas Sanitarias Esta taponada y rebosando Se requiere Servicio de Vactor

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Alejandro Duque Mesa	Jose Linares	Leonardo Morales Barron Hendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
19-10-2022	14:11	15:40	80 mts.	Concretriza.	Edwin Duque M.

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo, lavado y Succion de la red principal y caja Domiciliaria. Dejando En Buen Estado.

Observaciones del Usuario:

Esperte El servicio

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Jose Linares	Jose Linares	cc2979124	3103864571

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO **Nº 1416**

FECHA: 19-10-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha. Icon XIII	TV 14b # 39.

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Darwin Mendez
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 Hr. 29 min.


HORA DE INICIO: 2:11 PM. HORA DE TERMINACIÓN: 3:40 PM.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1013443978

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M CC-1075629790.
CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1416



LAVADO DE RED

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 4

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cr 141 esta 41-28	Oasis	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Mariana zabala	NUMERO DE TELEFONO: 3193891638	FECHA DE VISITA : 20/10/22
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: lino dario beltran	NUMERO DE TELEFONO: 3213341119	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

caja domiciliaria tapada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
20/10/22	11:50 AM	2:15 pm	20 mts	concretizza	Alejandro S

Actividad realizada:

se sondeo red

Observaciones del Usuario:

Agradeciendo su valiosa Colaboración Gracias

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	lino Dario Beltran	5.858.199	3213341119

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1314

FECHA: 20/10/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha oasis	El oasis

OPERARIO: Cristian fernanda Calderón Hernandez
AYUDANTE: Juan david velandia
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2horas 25 minutos

HORA DE INICIO: 11:50 AM HORA DE TERMINACIÓN: 14:15Horas

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Cristian fernanda Calderón Hernandez
FIRMA Y CEDULA: Cristian fernanda Calderón Hernandez

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandra S
FIRMA Y CEDULA: 79216892
CARGO: Auxiliar vactor
OBSERVACIONES: Se realiza destaponamiento en cajas domiciliarias

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1314





DESTAPONAMIENTO EN CAJAS DOMICILIARIAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03–F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	15

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cll 3 6B 23	Villa Flor.	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Wilson Ramiro Gonzalez	NUMERO DE TELEFONO: 3174180390	FECHA DE VISITA : 20-10-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Wilson Ramiro Gonzalez	NUMERO DE TELEFONO: 3124180390	CEDULA DE CIUDADANIA: 79321365

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Prioridad Alta.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se evidencia Red Principal

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Dique Plaza.	Wilson Ramiro Gonzalez	Leonardo Morales Barón Mendez.

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
	08:30.	09:30.	6 mts.	Concretera	Edwin Dique

Actividad realizada:

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Wilson R Gonzalez	Wilson R Gonzalez	79321365	3124180390

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1417

FECHA: 20-10-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha. Villa Flor	Cll 13 # 6B-23

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Brillon Mendez
EQUIPO: Urco 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 Hra

HORA DE INICIO: 8:30 Am. HORA DE TERMINACIÓN: 9:30. Am.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015443978

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1075679790
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: Lavada R.J. Principal

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1417



LAVADO DE RED PRINCIPAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 4

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Calle 18 Sur # 136-14.	BARRIO: Comuneros	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Heriberto ramirez	NUMERO DE TELEFONO: 3114609135	FECHA DE VISITA: 20-10-2022.
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Heriberto ramirez	NUMERO DE TELEFONO: 3114609135	CEDULA DE CIUDADANIA: 19 111 675

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal de Alcantarillado Taponada y rebosando Se requiere Servicio de Bactor.

Firma Verificador: Edwin Duque Mesa	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS: Leonardo Morales Barrón Mendez.

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
20-10-2022.	10:00	10:30	60 mts	Camioneta	Edwin Duque M.

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo y destaponamiento De la BeD principal Dejando En Buen Estado.

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario:	NOMBRE: Heriberto R.R.	CEDULA DE CIUDADANIA: cc 19.111.675	TELEFONO: 3114609135

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1418

FECHA: 20-10-22. No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha. Compartir.	Cll 18 sur # 13 G - 14

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Bayron Mendez.
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 30 min.

HORA DE INICIO: 10:00 Am. HORA DE TERMINACIÓN: 10 30 Am

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: _____

FIRMA Y CEDULA: _____

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Edwin Alejandro Rojas Hoya

FIRMA Y CEDULA: Edwin Rojas H. CC 1075629790

CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: lavado.

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1418



LAVADO DE RED

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 6

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Carrera 16 F # 39-61 Sur	San antonio	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Suleima Zambrano	NUMERO DE TELEFONO: 3202499126	FECHA DE VISITA : 20-10-2022.
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Suleima Zambrano	NUMERO DE TELEFONO: 3202499126	CEDULA DE CIUDADANIA: 1012971873

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento Prioridad Alta

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia que la Red principal Se Encuentra tapanada Se requiere Servicio de Bactor

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Duque Mesa	Suleima Zambrano	Leonardo Morales Barrios Unidos

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
20-10-2022	11:20	13:20	50 mts.	concretera	Edwin Duque

Actividad realizada:

Se realizo Destaponamiento y limpieza De la Red Principal Dejando En Buen Estado.

Observaciones del Usuario:

Muy buena

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Suleimaz	Suleima	1012971873	3202499126

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1419

FECHA: 20-10-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha.	Soacha. San Antonio.	Cra 16F # 39-62

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: WCU 493 / Barron Mendez
EQUIPO: WCU493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 2 Hrs.

HORA DE INICIO: 11:20 Am HORA DE TERMINACIÓN: 1:20 PM.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015443978

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1035629290
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: Lavado Red Principal.

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1419



LAVADO DE RED PRINCIPAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 2

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cr 18 J, Cr 18 H	Danubio	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
luz Mery villabon	3112221390	21/10/22
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

todo el sector del barrio el danubio esta colapsado

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Mireya Rodriguez C.	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
21/10/22	9:30 AM	4:30 pm	510 mts	concretizar	Alejandro S

Actividad realizada:

Se sondeo, succiono red

Observaciones del Usuario:

Agradecemos. la atencion prestada, pero la colaboracion para el Cuner. Ya quedo taponada nuevamente

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Mireya R	Mireya Rodriguez	52479945 Bta	3123226604

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1315

21/10/22
FECHA: 12/10/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
alcaldia de soacha	danubio	CR 11 #5/CR 18 L

OPERARIO: Cristian Calderon
AYUDANTE: Luis Ramirez
EQUIPO: FSO 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: Aprox 7 horas


HORA DE INICIO: 8:30 AM HORA DE TERMINACIÓN: 4:30 PM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Cristian Calderon
FIRMA Y CEDULA: 1023 008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Alejandro S
FIRMA Y CEDULA: 79'216896
CARGO: Auxiliar vactor
OBSERVACIONES: Se Realiza sondeo en Redes principales y se Realiza limpieza manual

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1315





SONDEO EN REDES PRINCIPALES Y LIMPIEZA MANUAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SP03–F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 3

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Diagonal 30 Sur # 90-46 IDT 126 E4	Hogar Del Sol	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Carmen Rosa Morales	NUMERO DE TELEFONO: 3115540298	FECHA DE VISITA : 21-10-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Carmen Rosa Morales.	NUMERO DE TELEFONO: 3115540298.	CEDULA DE CIUDADANIA: 5177855

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE — TIPO DE MANTENIMIENTO: Prioridad Media

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal de Aguas Sanitarias, y Cajas De Inspección Tapanadas Se requiere Servicio de Vactor

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Duque Mesa.	Rosa Morales Sosa	Leonardo Morales Barón Mendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
21-10-2022	09:20	11:30	80 mts	Concretra	Edwin Duque

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo y lavado de la red principal y Cajas de Inspección dejando En Buen Estado.

Observaciones del Usuario:

Fue un trabajo bueno

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Carmen Rosa M	Carmen Rosa	5177855	3115540298

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1420

FECHA: 21-10-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha. Hogar del Sol	Dg 30K #7A-96

OPERARIO: Leonardo Nardes
AYUDANTE: Barron Mendez
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 2 Hrs 10 min.

HORA DE INICIO: 9:20 AM. HORA DE TERMINACIÓN: 11:30.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Nardez
FIRMA Y CEDULA: _____

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1071-624290
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: Lavado

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1420



LAVADO DE RED PRINCIPAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03–F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	15

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Diagonal 11 Con Calles 5ª A B C D E	Santa Ana 1 Sector	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
José Alberto Cardona Duque.	3214548749.	21-10-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
José Antonio Cusas.	2157220368	11332061

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Prioridad Alta.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se realiza Sondeo, Subción por que se Encuentra la red principal rebosando y taponada.

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Alejandro Duque	Jose Antonio Cusa	Leonardo Morales Barrón Mendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
21-10-2022	13:24	16:30	120 mts.	Camioneta	Edwin Duque.

Actividad realizada:

Se realiza, Sondeo, Lavado, y Subción de la red principal Dejando en Buen Estado.

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Jose Alberto Cusa	11332061	2157220368

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1421

FECHA: 21-10-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha.	Soacha, Santa Ana.	Dg 11 # 5A-B-C-D.

OPERARIO: Ironida Morato
AYUDANTE: Baron Nendez
EQUIPO: WCU 495

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 3 Hrs 6 min.


HORA DE INICIO: 1:24 PM HORA DE TERMINACIÓN: 4:30 PM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Ironida Morato
FIRMA Y CEDULA: 1015445928

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Eduar Alejandro Duque Hoy.
FIRMA Y CEDULA: Eduar Alejandro D. CC 1076629490
CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1421



LAVADO Y SUCCION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA:

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Dg 35 # 13-04	Rincon de santafe	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Javier duran	NUMERO DE TELEFONO: 3134008738	FECHA DE VISITA :
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

caja domiciliaria tapada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: x Pedro J. Melo	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
22/10/2022	11:20 AM	1:30 pm	5 mts	Concreliza	Alejandro S

Actividad realizada:

Se sondeo, sucaono caja domiciliaria y red principal

Observaciones del Usuario: Se les agradese el servicio Prestado

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Pedro J. Melo	Pedro Joaquin Melo	7-331-092	3115111175

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1422

FECHA: 23-10-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha.	Soacha.	Dg 35. #13-04

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Ramon Mendez
EQUIPO: UCC 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2 Horas 10 mn.

HORA DE INICIO: 11:20 Am. HORA DE TERMINACIÓN: 1:30 PM.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Leonardo Morales

FIRMA Y CEDULA: [signature] 1033143078

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):


NOMBRE: Alejandra S.

FIRMA Y CEDULA: 79 216 897

CARGO: Auxiliar vactor

OBSERVACIONES: Izquierda Caja

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1422



LAVADO CAJA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA:

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cra 7B Call 60	Volcanes	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
"	"	
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Arcadio Lozada	3116211878	12.080173

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Emergencia

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Pozos Rebosados tubería rota

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Julian Torres		

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
23-10-2022	9:30	2:30		alcalde	Julian Torres

Actividad realizada:

Se Realizo la succion de 3 pozos limpieza

Observaciones del Usuario:

Gracias Por el apoyo Prestado

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Arcadio Lozada	12080173	3126210[illegible]8

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO **No. 1316**

FECHA: 21/10/22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Valcanes	Valcanes

OPERARIO: Cristian Fernando Calderon Hernandez
AYUDANTE: Luis Romero
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 5 horas

HORA DE INICIO: 09:30 Hras HORA DE TERMINACIÓN: 14:30 Hras

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Cristian Fernando Calderon Hernandez
FIRMA Y CEDULA: Cristian Fernando Calderon Hernandez 1022008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Jobal Stepll Jorge Duval
FIRMA Y CEDULA: Jobal Jorge 1073680700
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: limpieza y Succion de Pozos

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1316





LIMPIEZA Y SUCCION DE POZOS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:	corregimiento 2	COMUNA:

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO: Vereda cascajal	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Juan carlos Ussa	NUMERO DE TELEFONO: 3197601227	FECHA DE VISITA: 24/10/22
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Patricia Moncada	NUMERO DE TELEFONO: 3203289632	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: limpieza pozo

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

pozo totalmente lleno

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Gladys Patricia Moncada	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
24/10/22	09:30 AM	03:50 pm	0	Concretica	Alejandro S

Actividad realizada:

Se succiono pozo y se hizo limpieza dejandolo en optimas condiciones

Observaciones del Usuario:

Muchas Gracias Por sus Servicios

Firma del Usuario: Gladys Patricia Moncada	NOMBRE: Patricia Moncada	CEDULA DE CIUDADANIA: 39725510	TELEFONO: 3203289632

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AA S.A.S.

AMIGOS DEL AMBIENTE

CONSTRUCTORES - CONSULTORES

NIT. 900.246.624-7

24/10/2022

ORDEN DE SERVICIO Nº 1317

FECHA: 24/10/22 **No. de Orden Cliente:** _____ **Interna:** _____ **VISITA No.** _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	vereda cascajal	Corregimiento 2

OPERARIO: cristian calderon

AYUDANTE: luis romero

EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 6horas 20 mts

HORA DE INICIO: 09:30 AM **HORA DE TERMINACIÓN:** 03:50 pm

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Cristian calderon

FIRMA Y CEDULA: Cristian Calderon 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandro S


FIRMA Y CEDULA: 79 216892

CARGO: Auxiliar vactor

OBSERVACIONES: se realizo succion de pozo septico

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1317





SUCCION DE POZO SEPTICO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SP03-F01
		Versión:	2
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación	
		DD: 13	MM: 07
		AA: 16	

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 2

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Carrera 18 I No 11-19 Carrera 18 J-H	BARRIO: Danubio III	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Luz Mery Villabon	NUMERO DE TELEFONO: 3117221890	FECHA DE VISITA: 25-10-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Nireya Rodriguez C.	NUMERO DE TELEFONO: 3123226684	CEDULA DE CIUDADANIA: 52479145

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Prioridad Alta.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red de Aguas Sanitarias taponada y rebosando se requiere Servicio de Vactor

Firma Verificador: Edwin Duque Mesa	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Nireya Rodriguez C.	OTROS: Leonardo Morales Baron Mendez.

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
25-10-2022.	12:00.	16:30.	90 mts	Concreto	Edwin Duque

Actividad realizada:

Apoyo En ciudadela Soare.

Observaciones del Usuario: Por favor el Servicio del Bactor. Urgente no alcanzo la manguera.

Firma del Usuario: Nireya R	NOMBRE: Nireya R	CEDULA DE CIUDADANIA: 52479145 Bte	TELEFONO: 3123226684.

Observaciones del Operador

Se realizo Sondeo de poso a poso No da la Capacidad La Manguera Para llegar al otro Poso. (pendiente.)

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1424

FECHA: 25-10-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha Danubio	cra 18 # 11-19.

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Barron Mendez
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 4 Horas 30 min.

HORA DE INICIO: 12:00. HORA DE TERMINACIÓN: 4:30.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA:

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. cc 1075679290
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: lavado y apoyo Equipo FSQ 981

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden servicio 1424



SONDEO DE POZO A POZO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 4

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Cr 31 este calle 37A	BARRIO: ciudadela sucre	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: ING Jhon Mario	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Angel Valuana	NUMERO DE TELEFONO: 3208540221	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
25/10/2022	09:30	16:30	0		

Actividad realizada:

se sondeo red

Observaciones del Usuario:

A Gradesco Sucola Voracion

Firma del Usuario:	NOMBRE: Angel Valuana	CEDULA DE CIUDADANIA: 40477	TELEFONO: 3208540221

Observaciones del Operador

154

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1318

FECHA: 25/10/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Ciudad de la Fuente	Cra 31 este calle 37A

OPERARIO: Cristian Fernando Calderon Hernandez
AYUDANTE: Luis Romero
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 7 horas


HORA DE INICIO: 09:30 Hras HORA DE TERMINACIÓN: 16:30 Hras

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Cristian Fernando Calderon Hernandez
FIRMA Y CEDULA: Cristian Fernando Calderon Hernandez 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Alejandro S
FIRMA Y CEDULA: 79216892
CARGO: Auxiliar vactor
OBSERVACIONES: Destaponamiento y Sondeo

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1318





DESTAPONAMIENTO Y SONDEO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	15

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:		BARRIO:		COMUNA: 3

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Diagonal 41 Con 14C Trans 14C #41	BARRIO: Los Arules	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: José Eusebio Aguilar	NUMERO DE TELEFONO: 3102164521	FECHA DE VISITA : 25-10-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Flora Smith	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Prioridad Alta

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal de Aguas Residuales taponada y rebosando Se requiere Servicio de Sifon

Firma Verificador: Edwin Alejandro Duque	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS: Leonardo Morales Baron Mendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
25-10-2022.	09:15	10:30.	50 mts	Camioneta	Edwin Duque.

Actividad realizada:

Se realiza Sondeo de la red Principal dejando en Buen estado.

Observaciones del Usuario:

Buen Servicio

Firma del Usuario	NOMBRE: Flora Smith Duarte	CEDULA DE CIUDADANIA: 41535590	TELEFONO: 3138104686

Observaciones del Operador

157

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1423

FECHA: 25-10-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	los ocales	Dg 41 # 19c-

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Bayron Mendez
EQUIPO: Vac. 497

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 1 Hora 15 min.

HORA DE INICIO: 9:15 HORA DE TERMINACIÓN: 10:30

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1014213928

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alexander Rojas Mora
FIRMA Y CEDULA: Edwin Rojas M. CC 1031624790
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: Lavado del Pinagral

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden servicio 1423



LAVADO RED PRINCIPAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 2

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cr 181 # 11-19	Danubio	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
luz Mery	3112221319	26/10/22
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Mireya rodriguez	3123226684	

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Emergencia

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

la red principal del danubio esta colapsada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
	Mireya Rodriguez C	

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
26/10/22	09:10 AM	04:30 pm	580 mts	concretera	Alejandro S

Actividad realizada:

Se sondeo, succiono y se hizo limpieza manual

Observaciones del Usuario:

Agradecemos por el servicio prestado,

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Mireya R	Mireya R	52479.945	3123226684

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1319

FECHA: 26/10/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
alcaldia Soacha	Soacha - Danubio	Cra 181 # 11-19

OPERARIO: Cristian Fernando Calderón Hernandez
AYUDANTE: David
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 6Hras 2aminutos 7 horas 20 min

HORA DE INICIO: 09:10Hras HORA DE TERMINACIÓN: 16:30Hras

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Cristian Fernando Calderon Hernandez
FIRMA Y CEDULA: Cristian Fernando Calderón Hernandez

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Alejandro S
FIRMA Y CEDULA: 79 216 892
CARGO: Auxiliar vactor
OBSERVACIONES: Sondeo y limpieza manual de redes

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1319





SONDEO Y LIMPIEZA MANUAL DE REDES

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 4

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Carrera 8 Con transversal 9E Carrera 7 calle 46	BARRIO: Las Quintas - Julio rincón	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Jonathan Valderrama	NUMERO DE TELEFONO: 3132197068	FECHA DE VISITA: 26-10-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Jonathan Valderrama.	NUMERO DE TELEFONO: 3132197068	CEDULA DE CIUDADANIA: 1074500507

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Prioridad. Media.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal De Aguas Residuales taponada Se Requiere Servicio de Vactor.

Firma Verificador: Edwin Duque Mesa	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Jonathan	OTROS: Leonardo Pardo Rincón Mendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
26-10-2022	09:39	10:20	50 mts.	Camioneta	Edwin Duque

Actividad realizada:

Se realiza Sondeo de la Red Principal dejando En Buenas estado.

Observaciones del Usuario:

Excelente el Servicio

Firma del Usuario: Jonathan	NOMBRE: Jonathan Alberto	CEDULA DE CIUDADANIA: 1074500507	TELEFONO: 3132197068

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1425

FECHA: 26-10-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha. Julio Rincon.	Cra 7 # 46- las quintas

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Barron Mendez
EQUIPO: UKU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 31 min.

HORA DE INICIO: 9:39 HORA DE TERMINACIÓN: 10:20

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015443979

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Hoyos
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque H. cc 1035629240
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: lavad de Red

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden servicio 1425



LAVADO RED PRINCIPAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03–F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	15

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Carrera 15 C Bis # 17 B-3 / Principal Villa Luz	Villa Luz.	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA:
Maria Dilia Chivata	3043276401	26-10-2022.
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Maria Dilia Chivata	3043276401	51710265

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Prioridad alta.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal de Aguas Residuales taponada y rebosando Se requiere Vactar

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Duque Mesa	Maria N. Chivata	Leonardo Morales Beltran Mendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
26-10-2022.	13:30	16:00	30 MTS.	Camioneta.	Edwin Duque

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo reabriendo Destaponamiento de Un punto. quedan Puntos pendientes.

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Maria N. Chivata		51710265	3043276401

Observaciones del Operador

Se realizo sondeo Pero Hay Un punto donde No ingresa La Sonda Se requiere remover tierra de Un Pozo Para Poder Intervenir.

CONCRETIZAAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1426

FECHA: 10-26-2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha Villa Luz.	Cra 15 c bis # 17B-03

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Bayron Mendez
EQUIPO: WCU 497

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 2H:30 min

HORA DE INICIO: 1:30 PM HORA DE TERMINACIÓN: 4:00 PM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015443978

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque Mesa CC 1075629290
CARGO: Lavado de Red Supervisor
Lavado de Red
OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1426



LAVADO DE RED

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 2

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cr 9 con calle 13	Soacha centro	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
ING Jhon Mario		27/10/22
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	limpieza Sumidero

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Sumidero tapado

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
	Jhon Garcia.	

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
27/10/22	08:50 AM	10:30 AM	0	concretiza	Alejandro S

Actividad realizada:

Se sondeo, succiono y se hizo limpieza sumidero

Observaciones del Usuario:

Gracias por su servicio.

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Jhon Garcia	Jhon Garcia	1026526526	3204210027

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1320

FECHA: 27/10/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha Centro	Cra 9 Con calle 13

OPERARIO: Cristian Fernando Calderón Hernandez
AYUDANTE: David Velandia
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1hora 40 minutos

HORA DE INICIO: 08:50Hras HORA DE TERMINACIÓN: 10:30Hras

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Cristian Fernando Calderón Hernandez
FIRMA Y CEDULA: Cristian Fernando Calderón Hernandez 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandro S
FIRMA Y CEDULA: 79 216892
CARGO: Auxiliar Vactor
OBSERVACIONES: Limpieza y Succión de Sumideros

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1320





SONDEO Y LIMPIEZA MANUAL DE REDES

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	15

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:		BARRIO:		COMUNA:

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 10 Con Carrera 18 P. Calle 10 C 18D	Danubio.	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Diana Ruiz Galvis	NUMERO DE TELEFONO: 3124892308	FECHA DE VISITA: 27-10-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Diana Ruiz Galvis.	NUMERO DE TELEFONO: 3124892308	CEDULA DE CIUDADANIA: 53894400.

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: taponamiento - Prioridad Alta

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal de Alcantarillado Colapsada.
Se requiere Servicio de Vactor

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Duque Mesa		Leonardo Morales Bedoya Mendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
27/10/2022	11:30	14:00	0	Concretiza	Edwin Duque

Actividad realizada:

Observaciones del Usuario:
Se evidencio falta de pozo Vacio para poder Sondear no se pudo realizar la intervencion y seguimos inundados

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Diana Ruiz	53.894.400	3124892308

Observaciones del Operador

Se realiza. Inspeccion Manual, No se Halla Pozo Vacio.
Desde la Calle 10 Con 18P Hasta la Cra 19A # 11A

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1427

FECHA: 27-1022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha.	Soacha. Comuna	Cll 10 # 18P.

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Carlos Mendez
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: _____

HORA DE INICIO: 11:30 AM HORA DE TERMINACIÓN: 2:00 PM


OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015443928


ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. 1020826000
CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: Se realiza inspeccion de Red Principal desde Cll 10 con 18P Hasta Cra 19A # 11A "Roza Perdida"

173

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1427





SE REALIZA INSPECCION RED PRINCIPAL "POZO PERDIDO"

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cr 15c Bis # 17 - 35	villa luz	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Nubia chivata	NUMERO DE TELEFONO: 3043276401	FECHA DE VISITA: 27/10/22
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red colapsada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Maria N. Chivata	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
27/10/22	11:10 AM	04:30 pm	210 mts	concretera	Alejandro S

Actividad realizada:

se sondeo red y se hizo limpieza manual

Observaciones del Usuario:

Les agradezco Exlente.

Firma del Usuario :	NOMBRE: Maria N. Chivata	CEDULA DE CIUDADANIA: 51710765	TELEFONO: 3043276401

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1321

FECHA: 27/10/202 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	villaluz Soacha	Cr 15c Bis # 17 - 35

OPERARIO: Cristian Fernando Calderón Hernandez
AYUDANTE: David velandia
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 5Hras 20 minutos

HORA DE INICIO: 11:10Hras HORA DE TERMINACIÓN: 16:30Hras

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Cristian fernando Calderón Hernandez

FIRMA Y CEDULA: Cristian fernando Calderon Hernandez 1072008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandro S

FIRMA Y CEDULA: 79 216892

CARGO: Auxiliar vactor

OBSERVACIONES: Sondeo limpieza manual de redes

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA:
		1

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cr 15 con calle 18-Sur	villa luz	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Nubia chivata	NUMERO DE TELEFONO: 3043276401	FECHA DE VISITA : 27/10/22
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: isidro Paredes	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red colapsada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
	x Efrain Guzman	

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
28/10/22	08:20 AM	09:30 AM	60 mts	concretiza	Alejandro S

Actividad realizada:

se sondea y se hizo limpieza manual dejando en buen funcionamiento

Observaciones del Usuario:

Gracias por su gran dioso servicio

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Efrain Guzman	4301173	3228175710

Observaciones del Operador

178

CONCRETIZA AAA S.A.S.

AMIGOS DEL AMBIENTE

CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1322

FECHA: 28/10/22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	villa luz calderon	cr 15K calle 18 A sur

OPERARIO: Cristian

AYUDANTE: David volandia FSQ 981

EQUIPO: _____

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 hora y 10 minutos

HORA DE INICIO: 08:20 AM HORA DE TERMINACIÓN: 09:30 AM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Cristian Fernando Caldera Hernandez

FIRMA Y CEDULA: Cristian Fernando Caldera Hernandez 1072008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandro S


FIRMA Y CEDULA: 79'216 892

CARGO: Auxiliar vactor

OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1322





SONDEO Y LIMPIEZA MANUAL DE REDES

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 4

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 30 Carrera 44.	Luis Carlos Galan 2.	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Maria Quintero	NUMERO DE TELEFONO: 3164123623	FECHA DE VISITA : 28-10-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Maria Quintero	NUMERO DE TELEFONO: 3164123623.	CEDULA DE CIUDADANIA: 52374966.

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: Prioridad Alta.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal de Aguas Sanitarias. taponada y rebosando
Se requiere Servicio de Vactor

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Duque Mesa	Maria Espejo Quintero	Leonardo Morales Barron Mendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
28-10-2022.	09:41	15:30	60 mts.	Camioneta	Edwin Duque.

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo, Sobaco y Limpieza de la Red Principal de Aguas Residuales.

Observaciones del Usuario:

Buen Servicio muchas Gracias Dios me los bendiga

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Maria Espejo	52374966	3164123623

Observaciones del Operador

CONCRETIZAAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1428

FECHA: 28-10-22. No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha.	Soacha. Luis Carlos Galan	Cll 30 #44.

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Brayan Mendez
EQUIPO: UCO 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 6 Horas / 11 min

HORA DE INICIO: 9:41 HORA DE TERMINACIÓN: 3:30 PM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015443928.

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque Mesa CC 1075679290
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: Lavado, Succion, Impac manual Red Principal

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1428





DESTAPONAMIENTO POZO DE INSPECCION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cr 13a con calle 18 Sur	Compartir	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Alexander Uelandia	3112439068	28/10/22
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Juan Rivera	3108613967	

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red colapsada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
	Juan de Jesús Rivera	

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
28/10/22	09:50 AM	01:35 PM	180 mts	concretiza	Alejandro S

Actividad realizada:

se sondeo y se hizo limpieza manual dejando en buen funcionamiento.

Observaciones del Usuario: Gracias por el servicio Prestado y destapar el alcantarillado. "Prestar mas atención al alcantarillado". ~~VAA~~

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
		3115657	3108613967

Observaciones del Operador

184

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1323

FECHA: 28/10/22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Compartir	cr 13a con calle 18 sur

OPERARIO: cristian calderon
AYUDANTE: David uclandia
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 3 horas 45 minutos

HORA DE INICIO: 09:50 AM HORA DE TERMINACIÓN: 01:35 pm

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Cristian Fernando Calderón Hernández

FIRMA Y CEDULA: Cristian Fernando Calderón Hernández 1012348916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandro S

FIRMA Y CEDULA: 79 216 892

CARGO: Auxiliar vactor

OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO

Orden de servicio 1323





SONDEO Y LIMPIEZA DE REDES

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 4

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Carrera 33 C Este calle 42.	Oasis.	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Yesli Mariana Zeballa	NUMERO DE TELEFONO: 3193891638	FECHA DE VISITA : 31-10-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Maria Elena Basto	NUMERO DE TELEFONO: 3143363684	CEDULA DE CIUDADANIA: 28.978.316.

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: Prioridad Alta

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal de Aguas residuales taponada y rebosando Se requiere Servicio de Vactor

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Alejandro Duque	Maria Elena Basto.	Leonardo Borgles Bairon Hendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
31-10-2022.	09:40.	14:20	30 mts.	Camioneta	Edwin Duque H.

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo y destaponamiento de la Red Dejando En Buen estado.

Observaciones del Usuario:

Se logro destupir la tuberia y el paso muy buen servicio de los muchachos que pasaron.

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Maria Basto	Maria Elena Basto	28.978.316.	3143363684

Observaciones del Operador

187

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1429

FECHA: 31-10-22. No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha. Oasis.	Cra 33c Este # 42.

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Bayron Mendez
EQUIPO: UCV 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 4 Horas 40 mn.


HORA DE INICIO: 9:40 Am. HORA DE TERMINACIÓN: 2:20 PM.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015411929

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Hoyos
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque H
CARGO: Supervisor.
OBSERVACIONES: Lavado de Red. en caja. Domiciliaria.

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden servicio 1429





LAVADO DE RED A CAJA DOMICILIARIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:

COMUNA: 3

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Dg 38 tv 13	BARRIO: leon XIII	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Emiliano velez	NUMERO DE TELEFONO: 3186062678	FECHA DE VISITA : 31/10/22
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red colapsada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
31/10/22	09:30 AM	04:30 pm	120 mts	Concretera	Alejandro S

Actividad realizada:

Se sondeo, succiono y se hizo limpieza manual dejando en optimas condiciones

Observaciones del Usuario: Excelente trabajo mil gracias

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Emiliano velez	2301705	318 6062678

Observaciones del Operador

190

CONCRETIZA A A S.A.S.

AMIGOS DEL AMBIENTE

CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1324

FECHA: 31/10/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Lcon XIII Soacha	Trasversal 13 38" 55

OPERARIO: Cristian Fernando Calderon Hernandez

AYUDANTE: David velandia

EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: _____

HORA DE INICIO: 09:30Hras HORA DE TERMINACIÓN: 16:30Hras

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Cristian Fernando Calderon Hernandez

FIRMA Y CEDULA: Cristian Fernando Calderon Hernandez 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandro S

FIRMA Y CEDULA: 79 216892


CARGO: Auxiliar vactor

OBSERVACIONES: el vehiculo tuvo una falla en el equipo de sondeo, por ende se hace al cese de actividades, por el lapso de 1 hora y 20 mts

191

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1324





SONDEO Y LIMPIEZA MANUAL DE REDES

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 3

DATOS DE LA VISITA TECNICA

Transversal 14B con Diag 40 DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Diagonal 40A #14B-35	Pablo VI	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Sandra Amaya Rodriguez	NUMERO DE TELEFONO: 3209742702	FECHA DE VISITA : 02-11-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Sandra Amaya Rodriguez	NUMERO DE TELEFONO: 3209742702	CEDULA DE CIUDADANIA: 52-307651

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE — TIPO DE MANTENIMIENTO: Taponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Caja de Inspección Taponada y Rebosando Se requiere Servicio de Vactor

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Duque Mesa		Cristian Calderón David Yolandra.

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
07-11-2022	09:46	12:00	10 mts	Concretera	Edwin Duque

Actividad realizada:

Se Evidencia Red. principal En Buen Estado Se recurrio a destapar la caja de Inspección Dejando En Buen estado.

Observaciones del Usuario:

Excelente Servicio, se atendio rapido la solicitud Mil gracias.

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Sandra Samantha Amaya	CC 52-307651	3209742702

Observaciones del Operador

193

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1325

FECHA: 02/11/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha - Pablo VI	Dg 40ª 14ª-35

OPERARIO: Cristian Fernando Calderon Hernandez
AYUDANTE: David Velandia
EQUIPO: FSO 98'

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2horas 14 minutos

HORA DE INICIO: 09:46Hras HORA DE TERMINACIÓN: 12:00Hras

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Cristian Fernando Calderon Hernandez

FIRMA Y CEDULA: Cristian Fernando Calderon Hernandez 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa

FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1035-629290


CARGO: Supervisor.

OBSERVACIONES: Sondeo y destaponamiento de caja residual
Colmatada en un 100% de grasa

A3

REGISTRO FOTOGRAFICO

Orden de srvicio 1325





SONDEO Y DESTAPONAMIENTO DE CAJA RESIDUAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA:

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Zona industrial de Cazuca	La Capilla.	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Wilson Mila Interventoria Runcon S.	3204834903	02-11-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Daniel Sanchez.	3229686470.	1033791794.

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Taponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal de Aguas Residuales taponada y Rebosando Se requiere Servicio de Vactor.

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Duque Mejia.	Daniel Sanchez Galindo	Cristian Calderon David Velandia

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
02-11-2022	14:04	16:20	80 mts	Concretera	Edwin Duque

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo de la red principal la Cual Se Encuentra Colmatada de tierra. Pendiente.

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Daniel Sanchez G	Daniel Sanchez G	1033791794	3229686470

Observaciones del Operador

Se realizo Sondeo A la Red principal Intervencion Pendiente. Red Colmatada.

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1326

FECHA: 02/11/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha - La capilla	Zona industrial Cazuca

OPERARIO: Cristian Fernando Calderón Hernandez
AYUDANTE: David velandia
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2 horas y 16 minutos


HORA DE INICIO: 14:04 Hras HORA DE TERMINACIÓN: 16:20 Hras

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Cristian Fernando Calderón Hernandez
FIRMA Y CEDULA: Cristian Fernando Calderón Hernandez 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1075 629290
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: Sondeo y limpieza de red Principal, la cual se encuentra colmatada en un 100%

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1326





SONDEO Y LIMPIEZA MANUAL DE REDES

148

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SPD3–F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	15

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:		BARRIO:	leon XIII	COMUNA: 3.

DATOS DE LA VISITA TECNICA

Transversal 13 # 38A 55 Bis. DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Tv 14a con 38c.	BARRIO: leon XIII	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Emiliano Veloza	NUMERO DE TELEFONO: 318 606 2678	FECHA DE VISITA : 03-11-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Emiliano Veloza	NUMERO DE TELEFONO: —	CEDULA DE CIUDADANIA: 2301705

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: limpieza Sumideros

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se evidencia Sumideros tapados se requiere Servicio de Vactor para mantenimiento preventivo

Firma Verificador: Edier Reyes	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS: —

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
3-11-2022	8:30	100	100 mts	Concretizu	Edier Reyes

Actividad realizada: Se realizo mantenimiento y limpieza de 12 Sumideros entre la tranv 14 entre diagonales 38c y 40 dejandolos limpios y en perfectas condiciones para su funcionamiento

Observaciones del Usuario: gracias mil gracias por tan excelente servicio

Firma del Usuario :	NOMBRE: Emiliano Veloza	CEDULA DE CIUDADANI: 9.301.705	TELEFONO: 318606278

Observaciones del Operador

AB

CONCRETIZAAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1430

FECHA: 03-11-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha Ican XIII	TV 14A Desde Dg 38c hasta Dg. 90.

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Barron Mendez
EQUIPO: WCO 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 4 Horas 30 min

HORA DE INICIO: 830 Am. HORA DE TERMINACIÓN: 1:00 PM.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015443928

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edier Reyes
FIRMA Y CEDULA: CC 79220448
CARGO: Auxiliar
OBSERVACIONES: Se Realiza lavada limpieza y Succion de Sumideros

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden servicio 1430



LAVADO Y SUCCION DE SUMIDEROS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03–F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO: Correo:	31102022 - 1314578	BARRIO: Pablo VI	COMUNA: 3

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Dg 406 con Tv 14.		BARRIO: Pablo VI.	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Marcelo Moreno		NUMERO DE TELEFONO: 3138759807.	FECHA DE VISITA : 03-11-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Sandru Amuyu		NUMERO DE TELEFONO: 3209742702	CEDULA DE CIUDADANIA: 52.307651

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Limpieza - Sumideros

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se evidencia sumideros tapados se requiere servicio de Vactor para limpieza preventiva

Firma Verificador: Edier Reyes	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: x Sandra Amuyu R.	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion: 03-11-2022	Hora entrada: 100	Hora de Salida: 4:30	Metros Intervenidos: 100 mts	Equipo: concretera	Auxiliar: Edier Reyes

Actividad realizada: Se realizo succion y sondeo de las redes de alcantarillado dejandolas limpias y en perfectas condiciones para su uso, ademas se realizo mantenimiento y limpieza de 7 sumideros dejandolos igualmente limpios y en perfectas condiciones para su uso

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario : x Sandra Amuyu R.	NOMBRE: x Sandra Amuyu R.	CEDULA DE CIUDADANIA: CC 52.307651	TELEFONO: 3209742702.

Observaciones del Operador

A3