CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1431

FECHA: 03-11-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha. Pablo VI	TV 14B Desde Dg 3ª. Hasta Dg. 4I

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Barron Mendez.
EQUIPO: CUSCO 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 3 Horas 30 min.

HORA DE INICIO: 1:00 PM. HORA DE TERMINACIÓN: 4:30 PM.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Leonardo Morales

FIRMA Y CEDULA: 1015443978

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Edier Reyes.


FIRMA Y CEDULA: CC 79720448

CARGO: Auxiliar

OBSERVACIONES: Lavado y limpieza Red Principal x Sumideros.

AB

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1431



LAVADO RED PRINCIPAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01
		Versión:	2
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación	
		DD: 13	MM: 07	AA: 16

ID RADICADO:

COMUNA:

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Zona Industrial De Cazuca

BARRIO: La Capilla.

PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Wilson Mila Interventoria Ricon SFE Ltda

NUMERO DE TELEFONO: 3204839903

FECHA DE VISITA: 03-11-2022.

PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Eber Alzate Diaz.

NUMERO DE TELEFONO: 3114559907

CEDULA DE CIUDADANIA: 19599330.

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite

TIPO DE MANTENIMIENTO: Taponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia que la Red Principal Se Encuentra Colmatada de Sedimentacion y otros Materiales. Se requiere Servicio De Vactor

Firma Verificador: Edwin Duque Mesa

FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:

OTROS: Cristian Calderón, David Velandia

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
03-11-2022.	09:00.	17:00.	35 mts.	Concretera	Edwin Duque M.

Actividad realizada:

Se realiza Sondeo Succion de la red Principal.

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Eber Alzate Diaz	19599330	3114559907

Observaciones del Operador

queda Pendiente pozos Colmatados de Mucha Sedimentacion

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1327

FECHA: 03/11/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha	Zona industrial la capilla

OPERARIO: Cristian Fernando Calderón Hernandez
AYUDANTE: David Velandia
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 8horas

HORA DE INICIO: 09:00AM HORA DE TERMINACIÓN: 17:00Hras

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Cristian Fernando Calderón Hernandez

FIRMA Y CEDULA: Cristian Fernando Calderón Hernandez 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa.

FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1075629290

CARGO: Supervisor.

OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1327





SONDEO Y LIMPIEZA MANUAL DE REDES

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03-F01
		Versión:	2
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación	
		DD	MM / AA
		13	07 / 16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA:

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Zona industrial de Cazuca	La Capilla	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Wilson Mola Interventoria Bioplon Sas	NUMERO DE TELEFONO: 3204838903	FECHA DE VISITA: 04-11-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Lupe Vega	NUMERO DE TELEFONO: 3133315337	CEDULA DE CIUDADANIA: 42882499

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE | TIPO DE MANTENIMIENTO: Taponamiento Red Principal

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia la Red principal taponada y Colmatada de Sedimentacion Se requiere Vactor

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Duque Mesa	Lupercio Vega	Estiven Calderon Daniel Velandia

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
04-11-2022	09:50.	17:00	81 mts.	Camioneta	Edwin Duque

Actividad realizada:

Se realizo Succion y Sondeo de la Red principal la Cual Se Encuentra Colmatada

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Lupercio Vega	Lupercio Vega	79[illegible]279	3133715337

Observaciones del Operador

Se Evidencia que El Sistema de Succión Se daño el Cheque.

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1328

FECHA: 04/11/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha Zona industrial	Zona industrial Cazuca

OPERARIO: Cristian Fernando Calderón Hernandez
AYUDANTE: David Yolanda
EQUIPO: FSA 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 7 horas 16 minutos

HORA DE INICIO: 09: 30 Hras HORA DE TERMINACIÓN: 17:00 Hras

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Cristian fernando Calderón Hernandez

FIRMA Y CEDULA: Cristian fernando Calderón Hernandez 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Roque Olaya

FIRMA Y CEDULA: Edwin Roque O. CC 1075679240

CARGO: Supervisor.

OBSERVACIONES: Succión, Sondeo y Limpieza manual

OK

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1328



SUCCION DE LODOS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:

COMUNA: 6

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cr 1b con calle 16,17	San juan	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Gloria Molina	3105785066	08/11/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	limpieza

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

la red se encuentra con bastante sedimentación

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
	Gloria E. Molina Guex	

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
08/11/2022	11:10 AM	02:00 pm	120 mts	concreliza	Alejandro S

Actividad realizada:

se sondea y se hizo limpieza manual

Observaciones del Usuario:

Muchas gracias por ese trabajo bien prestado en nuestra comunidad del barrio San pedro comuna 6

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Gloria H. Cuervo	Gloria Molina 6	39668977	3105785066

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1330

FECHA: 08/11/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha - San Juan	Cr 10 con calle 16

OPERARIO: Cristian Fernando Calderon Hernandez
AYUDANTE: Daluid velandia
EQUIPO: ESQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2horas 50minutos

HORA DE INICIO: 11:10Hras HORA DE TERMINACIÓN: 14:00Hras

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Cristian Fernando Calderón Hernandez

FIRMA Y CEDULA: Cristian Fernando Calderón Hernandez 1072001916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandro S


FIRMA Y CEDULA: 79 216897

CARGO: Auxiliar Vactor

OBSERVACIONES: Sondeo y ó limpieza manual de redes Principales, así misma en cajas domiciliarias

10K

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1330



LIMPIEZA MANUAL POZO DE INSPECCION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:

COMUNA: 2

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
tv 18 H con calle 7 - 51	El Rosal	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
AUrora Bejarano	3107965391	08/11/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
" "	" "	20 585672

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	limpieza de red

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red tapada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
	Aurora Bejarano	

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
08/11/2022	8:30 AM	10:20 AM	50 mts	concretica	Alejandro S

Actividad realizada:

Se sondeo red y caja domiciliaria dejando en buen estado

Observaciones del Usuario:

Les agradesco a Servicios publicos por su colaborrion

Firma del Usuario	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Aurora B		20.585672	3107965391

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1329

FECHA: 08/11/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha - El Rosal	Traversal 18 H # 7 -51

OPERARIO: Cristian fernando Calderon Hernandez
AYUDANTE: David velandia
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1hora 50 minutos

HORA DE INICIO: 8:30Hrs HORA DE TERMINACIÓN: 10:20Hras

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Cristian Fernando Calderon Hernandez

FIRMA Y CEDULA: Cristian Fernando Calderón Hernandez 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):


NOMBRE: Alejandro S

FIRMA Y CEDULA: 79 216892

CARGO: Auxiliar vactor

OBSERVACIONES: Sondeo y destaponamiento en red Principal y domiciliaria

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1329



LAVADO CAJA DE INSPECCION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 38C Sur # 17-53	Tierra Blanca	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Raul Benavides	3114686907	08/11/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Raul Benavides	3114686907	19119557

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Limpieza de Red

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal Fluyendo bien y Sin taponamiento

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Duque Mesa	Raul Benavides Abd	Leonardo Morales Barrón Mendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
08-11-2022	11:00	12:00	50 mts	Camioneta	Edwin Duque

Actividad realizada:

Se realiza Sondeo y limpieza de Red Principal Se Evidencia que Esta Fluyendo bien

Observaciones del Usuario:

Gracias por ese favor del Alcantarillado ya lo demos es alcantarillado aseo

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Raul Benavides	Raul Benavides	19279557	3114686907

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1432

FECHA: 08-11-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha.	Soacha. Tierra Blanca	Carrera 38c #17-53

OPERARIO: Leonardo Nariño
AYUDANTE: Brayan Nariño
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 Hora.

HORA DE INICIO: 11 AM. HORA DE TERMINACIÓN: 12 M 11


OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Nariño
FIRMA Y CEDULA: [signature] 1015449478

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. cc 1021629290
CARGO: Supervisor.

OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1432





LAVADO DE CAJA DE INSPECCION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA:

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Carrera 15 D #47 B - 3745.	Villa luz.	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Blanca Moreno De Caro.	3115762747	09-11-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Miguel Ordoz.	3167247949	79401538

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Taponamiento.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal y Caja Domiciliaria taponada y Rebosando Se requiere Servicio De Vactor.

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Eduar Duque Mesa	Miguel Ordoz	Leonardo Morales Ramiro Morales

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
09-11-2022	12:30.	16:20	100 mts	Concretera	Eduar Duque

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo y lavado de la Red principal y Caja domiciliaria Dejando En Buen Estado.

Observaciones del Usuario:

Quedó totalmente. drenada.

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Miguel Ordoz	Miguel ordoz	79401538	3167247949

Observaciones del Operador

10K

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1434

FECHA: 09-11-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha. Villa Luz	Cra 15 # 17b-34 S.

OPERARIO: Leonardo Maiolo
AYUDANTE: Darian Mendez
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 3 Hrs 50 min


HORA DE INICIO: 12:30 HORA DE TERMINACIÓN: 4:20

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Maiolo
FIRMA Y CEDULA: [signature] 1001143918

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. C.C 1075679890
CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1434



LAVADO RED PRINCIPAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 18 Sur # 15C-21	villa luz	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Maria Nubia chivata	3043276401	09/11/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red colapsada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
	Maria Nubia Chivatá	

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
09/11/2022	12:40	3:55 pm	180 mts	concretiza	Alejandro S

Actividad realizada:

se sondea y se hizo limpieza manual

Observaciones del Usuario:

Se les agradece por el servicio prestado se logro destapar un trame, quedando pendiente otro tramo.

Maria Nubia Chivatá

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Maria N. Chivata	51710265	3043276401

Observaciones del Operador

.

CONCRETIZAAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO No 1332

FECHA: 09/11/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha	villa luz	calle 18 sur # 15 c-21

OPERARIO: cristian fernadez calderon
AYUDANTE: David velandia
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 3 horas y 15 minutos

HORA DE INICIO: 12:40 havas HORA DE TERMINACIÓN: 3:55 havas

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: cristian fernadez calderon hernandez

FIRMA Y CEDULA: 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandro S

FIRMA Y CEDULA: 79 716892

CARGO: Alexibar victor

OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1332





SONDEO Y LIMPIEZA DE REDES

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	15

ID RADICADO:		COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cr 15 C bis # 18A-47 sur	villa luz	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Jhon Enciso	3224633501	09/11/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red colapsada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
	Y/Luis Pinzon	

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
09/11/2022	10:05 AM	12:20 PM	50 mts	concretiza	Alejandro S

Actividad realizada:

se sondeo red

Observaciones del Usuario:

selos agrada Por su servicio realizado

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Luis Pinzon	Luis Pinzon	79218422	3114975853

Observaciones del Operador

ok

CONCRETIZA AA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO No 1331

FECHA: 9/11/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de soacha	villa luz	cr 15 e bis # 18 A - 47 Sur

OPERARIO: cristian Fernandez calderon
AYUDANTE: David velandia
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2 horas y 15 minutos

HORA DE INICIO: 10:05 horas HORA DE TERMINACIÓN: 12:20 horas

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: cristian Fernadez calderon
FIRMA Y CEDULA: 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandro S
FIRMA Y CEDULA: 79 210 892
CARGO: Auxiliar vactor

OBSERVACIONES: _____

OK

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1331





SONDEO Y LIMPIEZA DE REDES

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:		BARRIO:		COMUNA: 3

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Trans 13 A # 38B - 04	BARRIO: León XIII	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Francy Julieth Villanueva	NUMERO DE TELEFONO: 3214875895	FECHA DE VISITA : 09-11-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Andres Gazaban	NUMERO DE TELEFONO: 3005463219	CEDULA DE CIUDADANIA: 1042246630

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Taponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Caja Residual taponada y rebasando Se requiere Servicio de Vactor.

Firma Verificador: Edwin Duque Mesa	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Gazaban	OTROS: Leonardo Morales Patricia Mendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
09-11-2022	09:45	11:45	05 mts.	Camioneta	Edwin Duque

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo y limpieza de la Caja residual Dejando En Buen estado.

Observaciones del Usuario: MUY bueno

Firma del Usuario : Gazaban	NOMBRE: Andres Gazaban	CEDULA DE CIUDADANIA: 1042246630	TELEFONO: 3005463219

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1433

FECHA: 09-11-22. No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha Icon XIII	TV 13A # 386-09

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Bairon Mendez
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 2 Hrs

HORA DE INICIO: 9:45 AM HORA DE TERMINACIÓN: 11:45

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015443928

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Hayuenbo Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1073674290
CARGO: Supervisor.
OBSERVACIONES: Lavada y Soacha

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1433



LAVADO RED PRINCIPAL

231

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:		BARRIO:		COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Principal		BARRIO: villa luz	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Nubia chivata		NUMERO DE TELEFONO: 3043276401	FECHA DE VISITA : 10/11/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:		NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red tapada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: x Maria D. Chivata	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
10/11/2022	8:30 AM	4:30 PM	150 mts	concretica	Alejandro S

Actividad realizada:

Se sondeo y se hizo limpieza manual

A sido infructuoso el destaponamiento de la tubelia

Observaciones del Usuario:

Les agradesco por su Servicio. Incansable

Firma del Usuario:	NOMBRE: Maria D. Chivata	CEDULA DE CIUDADANIA: 51710265	TELEFONO: 3043276401

Observaciones del Operador

OK

CONCRETIZAAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1333

FECHA: 10/11/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha	Villa 102	cr 15 e bis 47 sur

OPERARIO: Cristian Fernando calderon
AYUDANTE: David velandia
EQUIPO: FSQ981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 8 horas

HORA DE INICIO: 8:30 horas HORA DE TERMINACIÓN: 4:30 horas

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Cristian Fernando calderon
FIRMA Y CEDULA: 1023008916


ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandro S
FIRMA Y CEDULA: 79 216 892
CARGO: Auxiliar vactor
OBSERVACIONES: sondeo y taponamiento y limpieza de sumideros y redes pricipales

OK

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1333





SONDEO Y LIMPIEZA DE REDES

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	15

ID RADICADO:		COMUNA:

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Zona industrial de Cazuca	La Capilla.	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Wilson Mda Interventoria Barrón Sfe.	NUMERO DE TELEFONO: 3204839903	FECHA DE VISITA : 10-11-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Eber Arate	NUMERO DE TELEFONO: 3114559907	CEDULA DE CIUDADANIA: 1959 4330.

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Taponamiento Red Colapsada

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia La Red principal de Aguas Recolectar Colapsada Se requiere Servicio De Vactor

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Duque Mesa.		Leonardo Morales Barrón Mendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
10-11-2022	08:30	12:30	60 mts.	concretera	Edwin Duque M.

Actividad realizada:

Se realizo Destaponamiento. y limpieza del Tercer pozo iniciando desde El pozo Inicial Dejando en Buen Estado.

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Eber Abate	19549330	3114559907

Observaciones del Operador

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1435

FECHA: 10-11-2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha Fatuca.	cl 56 #12 Este

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Brayan Mendez
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 4 Hrs.


HORA DE INICIO: 8:30 Am HORA DE TERMINACIÓN: 12:30

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015143928

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque Mesa CC 1075624290
CARGO: Supervisor.

OBSERVACIONES: Lavado y Succion Red Principal.

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de Servicio 1435



LAVADO Y SUCCION RED PRINCIPAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA:

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Zona industrial de Cazuela.	La Capilla	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Wilson Mila Interventoria Rincon Sie	3204839403	11-11-2022.
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Eber Arate	3114559907	19594330

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Taponamiento Red Colapsada.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia La Red Principal de Aguas Residuales taponada y colapsada Se requiere Servicio De Vactor

(Poso Colmatado de Cedimentación).

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Alejandro Duque M.		Leonardo Morales Bairon Mendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
11-11-2022.	08:15'	15:30.	50 mts.	Concretra	Edwin Duque M.

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo, Limpieza, y Subcion Del Cuarto pozo iniciando desde El inicial. (Trabajo pendiente).

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Eber Arute. D	19594330	3114559907

Observaciones del Operador

Se realizo Sondeo desde el Segundo pozo Despues de (Desarenadero. Hacia El tercer pozo, se realizo Subcion, Se Evidencia que el terreno es inestable ya que el Cargue Se Encuentra Caido Hacia Un extremo lo cual Se Hace Un Poco incomodo para Intervenirlo, El Pozo anterior Muestra Un Flujo Constante de Agua y El Pozo Siguiente Se Encuentra Seco Como Si le Hubieran Puesto Una Especie de techo al pozo el cual utilizaban Unas Maderas para pararse y no las Sacaros. Al Momento de Sondear la Sonda Pasa de largo y pega Con la Camara de Caida.

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1436

FECHA: 11-10-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha Cabecera.	Calle 56 # 12 Este

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Brayan Mendez
EQUIPO: UXO 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 7 Hrs 15 min.

HORA DE INICIO: 8:15 Am HORA DE TERMINACIÓN: 3:30 Pm

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: [signature] 1015443928

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Eduar Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Eduar Duque M. CC 1070629240
CARGO: Supervisor.
OBSERVACIONES: Lavado Y Sacado Pozos Cargados

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1436





LAVADO Y SUCCION POZOS COLAPSADOS

240

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 2

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
tv 18N entre 6ta y 10ma	Danubio	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Alvaro Ardila	N/A	10/11/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Maria Rodriguez	3203341957	

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red colapsada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Maria. A Rodriguez	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
11/11/2022	12:20pm	5:30pm	80 mts	concretica	Alejandro S

Actividad realizada:

se sondeo y se hizo limpieza manual

Observaciones del Usuario:

Muchas gracias por la colaboracion

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Maria. Rodriguez	Maria. A Rodri.	51643 655	3203341957

Observaciones del Operador

10"

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1336

FECHA: 11/11/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha	Danubio	tv 18 N

OPERARIO: cristian Fernando calderon
AYUDANTE: David Velandia
EQUIPO: Isa 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 5 horas - 1 50 minutos

HORA DE INICIO: 12:20 horas HORA DE TERMINACIÓN: 5:30 horas

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: cristian Fernando calderon
FIRMA Y CEDULA: 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Alejandro S
FIRMA Y CEDULA: 79 216892
CARGO: Auxiliar vactor
OBSERVACIONES: Se sondeo se hizo limpieza manual

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1336



LIMPIEZA MANUAL DE REDES

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cr 101 # 18 - 51	Compartir	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Magali Rodriguez	3229286861	11/11/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: limpieza

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Sumideros tapados

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Yuli Magali Devia R.	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
11/11/2022	09:30 AM	10:40 AM	50 mts	concretera	Alejandro S

Actividad realizada:

Se sondeo red de sumideros

Observaciones del Usuario:

Gracias por el servicio prestado

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Yuli Magali Devia R	Yuli Magali Devia R	28 719.286	3229286861

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1334

FECHA: 11/11/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha	compartir	cr 10 1 # 18-51

OPERARIO: Cristian Fernando caldevon
AYUDANTE: Jua David velandia
EQUIPO: FSP 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: una hora y diez mintos


HORA DE INICIO: 9:30 horas HORA DE TERMINACIÓN: 10:40

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: cristian fernando calderon
FIRMA Y CEDULA: 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandro S
FIRMA Y CEDULA: 79 216 892
CARGO: Auxiliar vactor
OBSERVACIONES: se sondio y se hizo limpieza manual

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1334



SONDEO DE POZO DE INSPECCION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Codigo:	SP03–F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	15

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:		
ID RADICADO:		BARRIO:		COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Cr 14 # 15-08 Sur	BARRIO: Compartir	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Raul	NUMERO DE TELEFONO: 3124828051	FECHA DE VISITA: 11/11/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Caja domiciliaria colapsada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
11/11/2022	11:05 AM	11:50 AM	10 mts	concretiza	Alejandro S

Actividad realizada:

Se sondeo caja domiciliaria dejando en buen estado

Observaciones del Usuario: Jun Carlos pries le Agradecemos por el consejo del servicio Estamos en un todo para colaborarle en lo que necesite

Firma del Usuario :	NOMBRE: OMAR Mosquera	CEDULA DE CIUDADANIA: 5658024	TELEFONO: 3118907910

Observaciones del Operador

LDA

CONCRETIZA AM S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1335

FECHA: 11/11/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha	compartir	(Cr 10 1 # 18-57) Cr 14 #15-08 Sur

OPERARIO: cristian fernando calderon
AYUDANTE: David velandia
EQUIPO: ESP 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 55 minutos

HORA DE INICIO: 11:05 horas HORA DE TERMINACIÓN: 11:50 horas

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Cristian Fernando calderon
FIRMA Y CEDULA: 1023008916


ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Alejandro S
FIRMA Y CEDULA: 79 216 892
CARGO: Auxiliar vactor
OBSERVACIONES: destaponamiento de caja domisiliaria

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1335



LIMPIEZA MANUAL DE REDES

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1321



LIMPIEZA MANUAL DE REDES