	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Cr 18L	BARRIO: Danubio	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Diana Ruiz	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA : 11/11/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red colapsada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Sandra L Munar	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
15/11/2022	10:10 AM	11:20 AM	120 mts	concretica	Alejandro S

Actividad realizada:

se sondeo y se hizo limpieza manual

Observaciones del Usuario:

se les agradece por el servicio prestado Gracias.

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Sandra L Munar	Sandra Liliana Munar	39.668195	3212146247

Observaciones del Operador

Se requieren dos Rejillas de sumidero 68 cm x 31 cm Cr 18P calle 11

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1337

FECHA: 15/11/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha	Danubio	carrera 18 P 18 0

OPERARIO: cristian fernando calderon
AYUDANTE: David velandia
EQUIPO: tso 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: una hora y media

HORA DE INICIO: 10:10 horas HORA DE TERMINACIÓN: 11:20 horas


OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: cristian Fernando caldevon
FIRMA Y CEDULA: 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Alejandro S.
FIRMA Y CEDULA: 79 216 892
CARGO: Auxiliar vector
OBSERVACIONES: sondeo limpieza manual de sumideros y redes principales

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1337-15









SONDEO Y LIMPIEZA MANUAL Y REDES PRINCIPALES

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	15

ID RADICADO:		COMUNA: 2

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 10 con cr 18P, 18L, 18M, 18Q calle 9a	Danubio	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Diana Ruiz	3124892308	11/10/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

redes tapadas

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
15/11/2022	11:40 AM	4:30 pm	350 mts	concretera	Alejandro S

Actividad realizada:

Se sondeo y se hizo limpieza manual dejando en buen estado la red

Observaciones del Usuario:

Agradezco su apoyo y la labor.

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Diana Ruiz	53.894.400	3124892308

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1338

FECHA: 15/11/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha	Danubio	carrera 18 A 18 Q

OPERARIO: cristian fernando calderon
AYUDANTE: David velandia
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 4 horas y 50 minutos

HORA DE INICIO: 11:40 horas HORA DE TERMINACIÓN: 4:30 horas


OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: cristian fernando calderon
FIRMA Y CEDULA: 1023008916


ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):


NOMBRE: Alejandro S
FIRMA Y CEDULA: 79 216892
CARGO: Auxiliar vacta
OBSERVACIONES: sondeo limpieza manual de redes principales

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1338-15









SONDEO Y LIMPIEZA MANUAL Y SUCCION DE REDES PRINCIPALES

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:

COMUNA: 4

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Zona industrial de cazezca	BARRIO: La Capilla	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Wilson Mila Interventoria Rincon de Si	NUMERO DE TELEFONO: 3204839903	FECHA DE VISITA: 15/11/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Eber Alzate D	NUMERO DE TELEFONO: 3114554907	CEDULA DE CIUDADANIA: 19599330

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento Red Colapsada.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal de Aguas Residuales taponada y rebosando Se Requiere Servicio De Vactor

Firma Verificador: Edwin Alejandro Duque.	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS: Leonardo Morales Barron Mendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
15/11/2022.	09:50.	16:30.		Concretiza	Edwin Alejandro D.

Actividad realizada:

Se realizo limpieza Manual Del pozo.

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario:	NOMBRE: Eber Alzate D	CEDULA DE CIUDADANIA: CC. 19599330	TELEFONO: 3114554907

Observaciones del Opecador

Con la ayuda de la Constructora Se logro Ubicar el Cargue que se Encontraba Corrido.

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1437

FECHA: 15-11-2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha cazuca.	Zona industrial

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Bayron Muñoz
EQUIPO: WCV 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 6Hrs 40 mn.

HORA DE INICIO: 9:50 Am HORA DE TERMINACIÓN: 4:30

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1054[illegible]8

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Rosa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque R. cc 1035[illegible]
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: lavado A mano de Pozo

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1437



LAVADO DE POZO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 3

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Dg 41	BARRIO: Pablo Sexto	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Sandra Rodriguez	NUMERO DE TELEFONO: 3209742702	FECHA DE VISITA: 16/11/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

cajas y red principal tapada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: x	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
16/11/2022	8:50 AM	9:40 AM	60 mts	concretera	Alejandro S

Actividad realizada:

se sondea y se hizo limpieza manual dejando en buen estado

Observaciones del Usuario:

Excelente Servicio, los propietarios agradecen inmensamente por la colaboracion

Firma del Usuario: x	NOMBRE: Sandra Jannet Amaya	CEDULA DE CIUDADANIA: x 52307051	TELEFONO: 3209742702

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1339

FECHA: 16/11/22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	pablo sexto	Dg 41 #14-39

OPERARIO: Cristian calderon
AYUDANTE: David uclandia
EQUIPO: vactor FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros	60 mts				

TIEMPO EJECUCIÓN: 50 mts


HORA DE INICIO: 8:50 AM HORA DE TERMINACIÓN: 09:40 AM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: cristian calderon
FIRMA Y CEDULA: Cristian Fernando Calderon Hernandez 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandro S
FIRMA Y CEDULA: 79'216.892
CARGO: Auxiliar vactor
OBSERVACIONES: Se soldeo y se hizo limpieza manual

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1339-16





SONDEO Y LIMPIEZA MANUAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	18

ID RADICADO:		COMUNA:

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO: olivares	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Margarita topografa	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA : 16/11/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: sondeo red

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

limpieza tuberia y red principal

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Alberto Alvarez	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo: concretera	Auxiliar:
16/11/2022	9:55 AM	1:30 PM	120 mts		Alejandro S

Actividad realizada:

Se sondeo red principal

Observaciones del Usuario: se les agradece.

Firma del Usuario :	NOMBRE: Alberto Alvarez	CEDULA DE CIUDADANIA: 3836280	TELEFONO: 3023748975

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO

Nº 1340

FECHA: 16/11/22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	olivares	

OPERARIO: cristian calderon
AYUDANTE: David uclandia
EQUIPO: vactor FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros	120 mts				

TIEMPO EJECUCIÓN: 3 y 35 mts

HORA DE INICIO: 9:55 AM HORA DE TERMINACIÓN: 1:30 pm

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: castian calderon

FIRMA Y CEDULA: Cristian Fernando Calderon 1013008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):


NOMBRE: Alejandro S


FIRMA Y CEDULA: 79 216 892

CARGO: Auxiliar vactor

OBSERVACIONES: Sondeo ccd

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1340-16





SONDEO Y LIMPIEZA MANUAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 4

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 60 17A # 07 Este.	Villas de Casa loma	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Elena Rojas.	NUMERO DE TELEFONO: 3162340113	FECHA DE VISITA : 16-11-2022.
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Elena Rojas	NUMERO DE TELEFONO: 3162340113	CEDULA DE CIUDADANIA: 52877078

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Pozo taponado y Rebosando Se requiere Servicio De Vactor

Firma Verificador: Edwin Duque Mesa.	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Elena Rojas	OTROS: Leonardo Gonzales Barron Mendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
16-11-2022.	10:10	11:10.		Concretiza.	Edwin Duque M.

Actividad realizada:

Se realizo limpieza y lavado del pozo. Manual.

Observaciones del Usuario: El servicio me parecio muy bueno, lo respuesta o a la solicitud. fue rapido.

Firma del Usuario : Elena Rojas	NOMBRE: Elena Rojas	CEDULA DE CIUDADANIA: 52877078	TELEFONO: 3162340113

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1438

FECHA: 16 11 2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha.	Soacha. Casa loma.	Cll 60 # AA - 07 Este.

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Bayron Mendez
EQUIPO: WCO 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 Hora.

HORA DE INICIO: 10:10 Am. HORA DE TERMINACIÓN: 11:10 Am

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015443978

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1075629740
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: limpieza Manual. Pozo

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1438





LAVADO POZO DE INSPECCION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA:
		4

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Carrera 33 C Este Calle 42	OASIS	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Yesli Mariana Zabala	3193891638	16-11-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Gustavo Barreto.	3218582170.	79.388763.

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red principal taponada y Rebosando Se Requiere Servicio de Vactor

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Duque Mesa	Gustavo Barreto	Leonardo Morales Buron Mendez.

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
16-11-2022	11:50.	13:20	50 mts.	Concretiza	Edwin Duque M.

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo, Limpieza, y Succión de la Red Dejando en Buen Estado

Observaciones del Usuario:

Buen Servicio

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Gustavo Barreto	Gustavo Barreto	79'388-763	3212582170

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1439

FECHA: 16-11-2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha.	Soacha. Oasis	Cra 33 c # 47

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Bayron Mendez
EQUIPO: WCV 193

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 Hora 30 min.


HORA DE INICIO: 11:50 am HORA DE TERMINACIÓN: 1:20 PM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: [signature] 1015 143 178

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandra Duque Mora
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M CC 1075-679290
CARGO: Supervisor.
OBSERVACIONES: lavada y limpieza pozo y Red. 50 mts.

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1439





LAVADO Y LIMPIEZA POZO INSPECCION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:		BARRIO:		COMUNA:

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Autopista Sur Bogotá/Melgar		BARRIO: Autopista Sur Bogotá
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Hada Luz Pineda Carreño	NUMERO DE TELEFONO: 3142726463.	FECHA DE VISITA : 17-11-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Limpieza.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia pozos de Aguas pluvrales A Un 25%.

Firma Verificador: Edwin Duque Mesa.	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS: Leonardo Morales Calderón Mendez.

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
17-11-2022	09:30.	12:00		Concretera	Edwin Duque

Actividad realizada:

Se realiza Recorrido a pie En Busqueda de pozos Pluviales Sentido Melgar Bogotá y Bogotá Melgar Sin Exito pozos Perdidos.

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:

Observaciones del Operador

CONCRETIZAAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1440

FECHA: 17/11/22. No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha.	Soacha / Autopista Sur / Melgar/Bogotá Bogota / melgar	Autopista Sur Bogota/Melgar Melgar / Bta

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Bailon Mendez
EQUIPO: UCO 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2 Hrs 30 min.

HORA DE INICIO: 9:30 HORA DE TERMINACIÓN: 12: MM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Leonardo Morales

FIRMA Y CEDULA: 1015 443978

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):


NOMBRE: Edwin Alejandro Pugue Lora


FIRMA Y CEDULA: Edwin Pugue L CC 1075629290

CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: Se realiza Recorrido a pie en busqueda de Pozos Plausibles Sentido Melgar - Bogotá, Bogotá, Melgar. Sin exito Pozos Evaluados

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1440





UBICACIÓN POZOS DE INSPECCION

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
	Versión:	2	
FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
	DD	MM	AA
	13	07	15

ID RADICADO:		COMUNA:
		1

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 44 #6d-31 - 44 sur	San nicolas	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Natali corchuelo	322557945	17/11/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Argemiro torres	3223990065	

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red colapsada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
	x	

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
17/11/2022	9:30 AM	11:50 PM	60 mts	concretiza	Alejandro S

Actividad realizada:

Se sondeo y se hizo limpieza manual dejando en buen estado

Observaciones del Usuario: Agradecido por ser servicio prestado

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Argemiro Torres	19.156675 Bogotá	3223990065

Observaciones del Operador

Natalia Corchuelo A.
CC 1070328881.

Hernando Ayala 3967084
7180625 3172173386

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1341

FECHA: 11/11/2021 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha	San Nicolas	calle 44 H 6D - 31

OPERARIO: cristian Fernando calderon
AYUDANTE: David Velandia
EQUIPO: FSQ 987

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros Metros -	3 mts				


TIEMPO EJECUCIÓN: 3 x 3 mts


HORA DE INICIO: 9:30 horas HORA DE TERMINACIÓN: 11:50 horas


OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: cristian fernando calderon
FIRMA Y CEDULA: 1023008916


ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Alejandro S
FIRMA Y CEDULA: 79 716 897
CARGO: Auxiliar vactor
OBSERVACIONES: _____

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1341-17









	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 6.

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: cll 7 # 3-30	BARRIO: Alto	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Giovany Castiblanco	NUMERO DE TELEFONO: 311 4447322	FECHA DE VISITA : 18-11-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Giovany Castiblanco	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA: 79657360

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: limpieza

DIAGNOSTICO DE LA VISITA: se realiza verificacion y se encuentra red de alcantarillado tapada con bastante material solido se requiere servicio de Vactor con Urgencia

Firma Verificador: Edier Reyes	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
18-11-2022	9 00	2:30	80 mts	Concretiza	Edier Reyes

Actividad realizada: Se realizo sondeo de la red limpieza manual y limpieza con maquinaria limpiando canal que conduce aguas lluvias, se requiere nueva limpieza con succion al tubo pasacalle de la avenida perimetral.

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario :	NOMBRE: Giovany Castiblanco	CEDULA DE CIUDADANIA: 79657360	TELEFONO: 311 444 7322

Observaciones del Operador

Queda pendiente el sobrenado de el Tubo pasacalle.

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO **No 1343**

FECHA: 18/11/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha	El Altico	calle 7 11 330

OPERARIO: cristian Fernando calderon
AYUDANTE: David velandia
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros metros	80				


TIEMPO EJECUCIÓN: 5 hora y media

HORA DE INICIO: 9:00 horas HORA DE TERMINACIÓN: 2:30 horas


OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: cristian fernando calderon
FIRMA Y CEDULA: 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edier Reyes
FIRMA Y CEDULA: 79220448
CARGO: Auxiliar
OBSERVACIONES: se hace sondeo y limpieza manual,

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1343-18









SONDEO Y LIMPIEZA MANUAL Y SUCCION DE REDES PRINCIPALES

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 15 Sur # 11-11	Santa Ana Compartir	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Ana Lucia Rubiano	NUMERO DE TELEFONO: 3016084430	FECHA DE VISITA: 18-11-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE | TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Caja de Inspección Taponada y Rebosando Se Requiere Servicio de Vactor

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Alejandro Duque	Ana Lucia Rubiano	Leonardo Morales Bairon Mendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
18-11-2022	09:40	10:40	10 mts.	Concretera	Edwin Duque

Actividad realizada:

Se realiza Destaponamiento y lavado de la caja de Inspección Dejando en Buen Estado.

Observaciones del Usuario: Excelente Servicio. Muchas Gracias.

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Ana Lucia Rubiano	Ana Lucia Rubiano	39.664.184	3016084430

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1441

FECHA: 18-11-22. No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Joachia	Joachia. Comuna. Santa Ana.	Cl 15 #11-11.

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Darian Mendez
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 Horas

HORA DE INICIO: 9:40 Am. HORA DE TERMINACIÓN: 10:40 Am

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015943928.

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Duque Hoyos
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque H. CC 1075629290.
CARGO: Supervisor.
OBSERVACIONES: Lavado y limpieza Caja 10 mts

47

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1441





LAVADO Y LIMPIEZA DE CAJA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03–F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 3

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Transversal 14C con Diagonal 41	BARRIO: Olivares	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Margarita topografa.	NUMERO DE TELEFONO: 3023748975	FECHA DE VISITA: 18-11-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Margarita Alvarez.	NUMERO DE TELEFONO: 3023748975	CEDULA DE CIUDADANIA: 38362885

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Alivianar La Red.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se realiza Sondeo De la Red Se Ve Flugenda Se procede Hacer lavado preventivo.

Firma Verificador: Edwin Duque Mesa	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Margarita Alvarez	OTROS: Leonardo Morales Bairon Mendez.

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
18-11-2022.	11:20.	12:30.	60 mts.	Concretera	Edwin Duque M.

Actividad realizada:

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario: Margarita Alvarez	NOMBRE: Margarita Alvarez	CEDULA DE CIUDADANIA: 38362885	TELEFONO: 3023748975

Observaciones del Operador

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1442

FECHA: 18-11-22. No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Soacha Alcaldia	Soacha. Olivares	TV 16 Dg 41.

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Barron Mendez
EQUIPO: WCO 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 1 Hora 10 min.

HORA DE INICIO: 11:20 Am. HORA DE TERMINACIÓN: 12:30 m.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015443928

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Diaz Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Diaz M. CC 1015624990
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: lavado de Red Sanitaria. (Pluvanal Red)
50 mts.

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1442



LAVADO POZO INSPECCION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	15

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:		BARRIO:	la Capilla	COMUNA: 4.

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
cll 56 # 1-30 este	la Capilla.	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Wilson Mila.	NUMERO DE TELEFONO: 320 4839903	FECHA DE VISITA : 20-11-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Luz Mery Enciso	NUMERO DE TELEFONO: 3194454920	CEDULA DE CIUDADANIA: 39645546

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Emergencia.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se evidencian redes de alcantarillado Tapadas y rebosando se requiere Servicio de Vactor con Urgencia

Firma Verificador: Edier Reyes	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Luz Mery Enciso	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
20-11-2022	700	200	40 mts	Concretizo	Edier Reyes

Actividad realizada: Se realizo succion sondeo y limpieza manual de las redes de alcantarillado logrando mitigar un poco la afectacion

"Gracias por su colaboracion que muy importante"

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario : Luz Mery Enciso	NOMBRE: Luz Mery	CEDULA DE CIUDADANIA: 39645546 ext.	TELEFONO: 3194454920

Observaciones del Operador Se requiere servicio en lo posible de dos vehiculos vactor para lograr desocupar los pozos que se encuentran tapados

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO **Nº 1443**

FECHA: 20-11-2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha.	Soacha Cazuca.	Zona industrial

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Brayan Mendez
EQUIPO: WCU 472.

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: ~~6 Hrs~~ (7 Horas).

HORA DE INICIO: 7:00 Am. HORA DE TERMINACIÓN: 2:00 PM


OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: _____

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edier Reyes
FIRMA Y CEDULA: CC 79720446
CARGO: Auxiliar

OBSERVACIONES: 40 mts de lavada Succion y limpieza manual

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1443





SUCCION Y LIMPIEZA MANUAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:		
ID RADICADO:		BARRIO:	Altico	COMUNA: 6

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cll 7 # 3-30	Altico	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Giovanny	NUMERO DE TELEFONO: 311 444 7322	FECHA DE VISITA : 21-11-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Giovanny	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA: 7965 7360

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE — TIPO DE MANTENIMIENTO: limpieza

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se evidencia tubo pasa-calle tapado se requiere servicio de Vactor para limpieza.

Firma Verificador: Edier Reyes	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
21-11-2022	8:00	11:30	8 mts.	Concretizar	Edier Reyes

Actividad realizada:

Se realizo Succion, limpieza manual y Sondeo del tubo pasa calle y Caja dejandolas en optimas condiciones ya que no se logra el 100% por bastante flujo de agua.

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario :	NOMBRE: Manuel C.	CEDULA DE CIUDADANIA: 79657360	TELEFONO: 311 444 7322

Observaciones del Operador

El Tubo Nos quedo al 100% destapado.

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1444

FECHA: 21-11-2021 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha.	Soacha. el Altico.	Cll 7 - 3 - 30.

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Paulo Lotero.
EQUIPO: UKO 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 3 Hrs 30 min


HORA DE INICIO: 8:00. Am HORA DE TERMINACIÓN: 11:30 Am

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015443928

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edier Reyes
FIRMA Y CEDULA: 79220448
CARGO: Auxiliar
OBSERVACIONES: lavado y limpieza 8 mts.

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1444





LAVADO POZO INSPECCION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:	13148715B / 131	BARRIO:	Altos de la florida
COMUNA:	6		

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cll 6b Cr 15 este	florida.	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Alvaro Ortiz.	NUMERO DE TELEFONO: 3153649789	FECHA DE VISITA: 21-11-2022.
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Miryam Rincon	NUMERO DE TELEFONO: 3132874992	CEDULA DE CIUDADANIA: 39 674 526

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE — TIPO DE MANTENIMIENTO: Emergencia

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se evidencia redes de alcantarillado taponadas y rebosando se requiere servicio de Vactor con Urgencia

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edier Reyes	Luz Miryan Rincón	

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
21-11-2022	12:30	4 00	40 mts.	Concretiza	Edier Reyes

Actividad realizada: se realizo succion, sondeo y limpieza manual de las redes de alcantarillado dejandolas limpias y en perfectas condiciones para su uso

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Luz Miryan Rincón	39 674 526.	313 287 4992

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1445

FECHA: 21-11-2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha la Florida.	cll 62 #15 este

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Pastalatego.
EQUIPO: WCO 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 3 Hrs 30min.


HORA DE INICIO: 12:30. Am HORA DE TERMINACIÓN: 4:00. Pm

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015447648

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edier Reyes
FIRMA Y CEDULA: 79220448
CARGO: Auxiliar
OBSERVACIONES: lavada y limpieza 40mts

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden servicio 1445





LAVADO Y SUCCION POZO DE INSPECCION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 7

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Zona Industrial Cazuca	La Capilla.	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Wilson Mola Interventoria Pinzon SAS	NUMERO DE TELEFONO: 3204836903	FECHA DE VISITA: 21-11-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: [signature]	NUMERO DE TELEFONO: 3114554907	CEDULA DE CIUDADANIA: 19549330

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE | TIPO DE MANTENIMIENTO: Taponamiento Red Colapsada.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Pred principal de Aguas Residuales Colapsada y Rebosando Se requiere Servicio de Vactor

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Duque Mesa	[signature]	Cesar Pinzon / Cristian Calderon

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
21-11-2022.	09:56.	16:00	30 Mts.	Concretera	Edwin Duque

Actividad realizada:

Se realizo limpieza de (pozo Manual) Se realizo Sondeo. (Pendiente)

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
[signature]	Eber Arcate D	CC. 19549330	3114559907

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1344

FECHA: 21/11/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Zona industrial cazuca	La capilla

OPERARIO: Julio Cesar Pinzon
AYUDANTE: Cristian Calderon
EQUIPO: WCU 272

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 6 horas 41 minutos

HORA DE INICIO: 09:56 Hras HORA DE TERMINACIÓN: 16:00 Hras

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Julio Cesar Pinzon
FIRMA Y CEDULA: Julio Cesar Pinzon 79643283

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1075629240
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: Lavado y limpieza manual de pozos y redes principales

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1344-21



SONDEO Y LIMPIEZA MANUAL Y SUCCION DE REDES PRINCIPALES

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03–F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 4

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Zona Industrial Cazuca	BARRIO: La Capilla	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Wilson Mila Inter. Rincon Sas	NUMERO DE TELEFONO: 3204839903	FECHA DE VISITA: 22/11/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO: 3114554407	CEDULA DE CIUDADANIA: 19549330

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Red Colapsada.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal de Aguas Residuales Colapsada
Se requiere Servicio De Vactor

Firma Verificador: Edwin Duque Mesa	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS: Cesar Pinzon, Cristian Calderon

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion: 22/11/2022	Hora entrada: 11:08.	Hora de Salida: 16:08	Metros Intervenidos:	Equipo: Concreto	Auxiliar: Edwin Duque

Actividad realizada:

Se realiza Sobaqueo y limpieza Manual

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario	NOMBRE: Eber Alzate D.	CEDULA DE CIUDADANIA: 19549330	TELEFONO: 311-3554407

Observaciones del Operador

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1345

FECHA: 22/11/2023 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha - La capilla	Zona industrial Cazuca

OPERARIO: Julio Cesar Pinzon
AYUDANTE: Cristian Calderon
EQUIPO: WCU 272

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tuberia					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 4 Horas 52 minutos

HORA DE INICIO: 11:08 Hras HORA DE TERMINACIÓN: 16:00 Hras

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Julio Cesar Pinzon

FIRMA Y CEDULA: Julio Cesar Pinzon 79643283

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):


NOMBRE: Edwin Alejandro Duque M.

FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. C.C 1075672290

CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: Succión y limpieza manual

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1345-22



SONDEO Y LIMPIEZA MANUAL Y SUCCION DE REDES PRINCIPALES

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	15

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:	IB112022-1314873357	BARRIO:	Salitre	COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cll 6a # 12-58	Salitre	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Cesar Pirachican	NUMERO DE TELEFONO: 3108626894	FECHA DE VISITA : 22-11-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Cesar Piruchicun	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA: 4180075

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Emergencia – Prioridad Alta

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se evidencia cajas domiciliarias y redes de alcantarillado tapadas y rebosando se requiere Servicio de Vactor

Firma Verificador: Edier Reys	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Cesar P.	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
22-11-2022	9:00	11:30	100 mts	Concretera	Edier Reys

Actividad realizada: Se realizo sondeo y succion de la red pero no se logro destaponamiento en un tramo de la tuberia ya que no habian pozos a la vista Comunidad los busca y cuando los encuentre informan para continuar con el destaponamiento

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario : Cesar P	NOMBRE: Cesar Pirachican	CEDULA DE CIUDADANIA: 4180075	TELEFONO: 3108626894

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1446

FECHA: 22-11-22. No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Zaacha.	Zaacha. Soledic	Cll 6A # 12-52

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Paula Franco.
EQUIPO: UCV 497

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 2 Horas 30 min.


HORA DE INICIO: 9:AM HORA DE TERMINACIÓN: 11:30 AM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: [signature] 1.012.442.598

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edier Reyes
FIRMA Y CEDULA: 7922048
CARGO: Auxiliar
OBSERVACIONES: Lavado y limpieza Red Sanitaria. 100 mts.

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1446





LAVADO DE CAJA DE INSPECCION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:	244949	BARRIO:	Danubio	COMUNA: 2

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Cr 180 # 11-97		BARRIO: Danubio	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Mireya Rodriguez		NUMERO DE TELEFONO: 312 3226684	FECHA DE VISITA: 22-11-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Juan Sanchez		NUMERO DE TELEFONO: 3108251265	CEDULA DE CIUDADANIA: 79645822

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Emergencia

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se evidencia redes de alcantarillado tapada y rebosando se requiere servicio de Vactor con urgencia

Firma Verificador: Edier Reyes	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion: 22-11-2022	Hora entrada: 12:00	Hora de Salida: 3:30	Metros Intervenidos: 140 mts	Equipo: Camioneta	Auxiliar: Edier Reyes

Actividad realizada:


Se realizo sondeo y limpieza manual de las redes de alcantarillado dejandolas limpias y en perfectas condiciones para su uso


Observaciones del Usuario: Excelente trabajo, muy diligentes para hacer su trabajo gracias

Firma del Usuario:	NOMBRE: Juan Sanchez	CEDULA DE CIUDADANIA: 79645822	TELEFONO: 3108251265

Observaciones del Operador

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1447





SONDEO Y LAVADO DE RED PRINCIPAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	15

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:	22112022-13148752	BARRIO:	Icon XIII	COMUNA: 3

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Cll 40a # 9-42		BARRIO: Icon XIII	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Diana Carolina Flores		NUMERO DE TELEFONO: 313 2966164	FECHA DE VISITA : 22-11-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Juan Garrido		NUMERO DE TELEFONO: 3118369566	CEDULA DE CIUDADANIA: 13 42639 337

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Emergencia

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se evidencia caja domiciliaria tapada y rebosando se requiere servicio de Vactor con urgencia

Firma Verificador: Edier Reyes	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS: —

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion: 22-11-2022	Hora entrada: 4:00	Hora de Salida: 5:00	Metros Intervenidos: 18 mts	Equipo: Concretizu	Auxiliar: Edier Reyes

Actividad realizada: Se realizo Sondeo y limpieza manual de la caja domiciliaria y red de alcantarillado dejandola limpia y en perfectas condiciones para su uso

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario :	NOMBRE: Juan Garrido	CEDULA DE CIUDADANIA: 1342639337	TELEFONO: 3118369566

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1448

FECHA: 22-11-22. No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha. Icon XIII	Cll 40A # 9-42.

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Paola Franco.
EQUIPO: WCO 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 Hora.

HORA DE INICIO: 4:00 PM. HORA DE TERMINACIÓN: 5:00 PM.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: _____

FIRMA Y CEDULA: _____ 1015448978

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):


NOMBRE: Edier Reyes


FIRMA Y CEDULA: 79 220 448

CARGO: Auxiliar

OBSERVACIONES: lavado Caja Domiciliaria. 18 mts

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1448





LAVADO CAJAS DOMICILIARIAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03–F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 3

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Carrera 8 D 39 A - 116.	León XIII Segundo Sector	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Victor Beltran	NUMERO DE TELEFONO: 3103403501	FECHA DE VISITA: 23/11/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Fanny	NUMERO DE TELEFONO: 3124315524.	CEDULA DE CIUDADANIA: 41774631

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Red colapsada

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal taponada y Rebosando Se requiere Servicio de Vactor

Firma Verificador: Edwin Duque Mesa.	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Fanny Padua	OTROS: Cristian Calderon Cesar Penzon

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
23/11/2022.	10:40	13:20	130 mts.	Concretra	Edwin Duq.

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo y lavada de la Red Dejando En Bien Estado.

Observaciones del Usuario:

Gracias Ingeniero y al grupo de Señores que nos colaboraron con lo del alcantarillado

Firma del Usuario: Fanny Padua	NOMBRE: Fanny	CEDULA DE CIUDADANIA: 41774631	TELEFONO: 3124315524

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1346

FECHA: 23/11/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha Leon XIII	Cra 8A39A-116

OPERARIO: Cristian Fernando Calderón Hernandez
AYUDANTE: Julio Cesar Pinzon
EQUIPO: FSCQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros	lavado 180M/ml				

TIEMPO EJECUCIÓN: 2 horas 40 minutos

HORA DE INICIO: 10:40 Hras HORA DE TERMINACIÓN: 13:20 Hras

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Cristian Fernando Calderón Hernandez

FIRMA Y CEDULA: Cristian Fernando Calderón Hernandez 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Edwin Alexander Diaz Hoz

FIRMA Y CEDULA: Edwin Alexander Diaz Hoz CC 1075679740

CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: Sondeo y lavado de Redes Principales Colapsadas

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA:

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cll 18a Sur # 15 C 21	Villa luz.	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Maria Nubia Chivata Barbosa	3043276401	23/11/2022.
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Maria Nubia Chivata Barbosa	3043276401	51710265

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Red Principal Colapsada.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red principal de Aguas Residuales Colapsada. y Cajas de Inspección Se requiere Servicio de Vactor

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Alejandro Duque.	Maria N. Chivata	Cristian calderón Cesar Pinzón

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
23/11/2022.	14:30	16:00	90 mts	Concretera	Edwin Duque.

Actividad realizada:

Se realizo Destaponamiento, Sondeo y limpieza de la Red Dejando En Buen Estado

Observaciones del Usuario:

Muy Bien Felicitaciones.

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Maria N. Chivata	51710265	3043276401

Observaciones del Operador

OK

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1347

FECHA: 23/11/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha villa Luz	calle 18A sur # 15c 21

OPERARIO: Cristian Fernando Calderón Hernandez
AYUDANTE: Julio cesar Pinzón
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros	90 Mtrs Lavado				


TIEMPO EJECUCIÓN: 1hora 30 minutos

HORA DE INICIO: 14:30Hras HORA DE TERMINACIÓN: 16:00Hras

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Cristian Fernando Calderón Hernandez
FIRMA Y CEDULA: Cristian Fernando Calderón Hernandez 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque Mesa 1075629790.
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: Sondeo y destaponamiento Redes Principales

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1347-23



SONDEO Y LAVADO DE REDES PRINCIPALES

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03–F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 4

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cr 1B # 60-15	Balcanes	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Silvia Marroquin	NUMERO DE TELEFONO: 3112070805	FECHA DE VISITA : 24/11/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Jorge Rueda	NUMERO DE TELEFONO: 3142365176	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

caja domiciliaria colapsada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Jorge Rueda	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
24/11/2022	09:30 AM	12:20 pm	10 mts	camioneta	Alejandro S

Actividad realizada:

Se sondeo y succiono red

Observaciones del Usuario:

se les agradece por el servicio

Firma del Usuario : Jorge Rueda	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA: 3070524	TELEFONO:

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1348

FECHA: 24/11/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Sacha Balcanes	cra 18 # 60-15

OPERARIO: Cristian Fernando Calderón Hernandez
AYUDANTE: Julio Cesar Pinzon
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 2 horas 40 minutos

HORA DE INICIO: 09:30 Hras HORA DE TERMINACIÓN: 12:20 Hras

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Cristian Fernando Calderón Hernandez
FIRMA Y CEDULA: Cristian Fernando Calderón Hernandez 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Alejandro S
FIRMA Y CEDULA: 79 216892
CARGO: Auxiliar vactor
OBSERVACIONES: se sondeo, succiono red principal

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1348-24





SONDEO Y LAVADO DE REDES PRINCIPALES

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 6

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 10 con cr 2A	la florida	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Manuel Diaz	3118459633	24/11/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	limpieza sumideros

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Sumideros llenos de sedimentación

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
	Manuela A. Díaz	

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
24/11/2022	01:10 pm	03:30 pm	20 mts	concretiza	Alejandro S

Actividad realizada:

Se hizo limpieza sumideros

Observaciones del Usuario: AGRADEZCO EL SERVICIO PRESTADO

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	MANUEL A. DIAZ	93.082.425	3118459633

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1349

FECHA: 24/11/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha - La florida	Calle 10 con Cra 2A

OPERARIO: Cristian Fernando Calderon Hernandez
AYUDANTE: Julio cesar Pinzon
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: _____

HORA DE INICIO: 13:10Hras HORA DE TERMINACIÓN: 15:30Hras

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Cristian Fernando Calderon Hernandez

FIRMA Y CEDULA: Cristian Fernando Calderon 1017500891G

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):


NOMBRE: Alejandra S

FIRMA Y CEDULA: 79 216 892

CARGO: Auxiliar Vactor

OBSERVACIONES: se sonde y se hizo limpieza manual

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1349-24



SONDEO Y LIMPIEZA MANUAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03-F01	
	Versión:	2	
FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
	DD	MM	AA
	13	07	15

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 6A # 12-58.	El Salitre	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA:
Cesar Piracticán	3108626894	24/11/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Cesar Piractican.	3108626894	4180073

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Red Principal Colapsada.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal de Aguas Residuales Colapsada Se requiere Servicio de Vactor.

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Alejandro Dague		Leonardo Morales. Cesar Franco.

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
24/11/2022.	09:10.	10:40	60 mts.	Concretica	Edwin Dague.

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo, Lavado y Limpieza Manual de la Red.

Observaciones del Usuario:

Prestación del servicio bueno y oportuno

Firma del Usuario:	NOMBRE: Cesar Piractican	CEDULA DE CIUDADANIA: 4180073	TELEFONO: 3108626894

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1449

FECHA: 24-11-2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Sancha	Sancha Salitre.	cll 6a # 12-58

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Paola. Franco
EQUIPO: UXO 193

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: Cerca 30 min.

HORA DE INICIO: 9:10. HORA DE TERMINACIÓN: 10:40 AM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Leonardo Morales

FIRMA Y CEDULA: 1015441392 8

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):


NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa.


FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque Mesa CC 1075674740.

CARGO: Supervisor.

OBSERVACIONES: Lavado y limpieza Red Principal Santana 80 mts.

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1449





LAVADO RED PRINCIPAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03–F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Carrera 15 3 Con Calle 21 C Sur	BARRIO: Ciudad la Paseo Real	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Hellen Escandon.	NUMERO DE TELEFONO: 3193450951	FECHA DE VISITA: 24/11/2022.
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Robinson Becerra	NUMERO DE TELEFONO: 3147436813.	CEDULA DE CIUDADANIA: 79405642.

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Red Colapsada

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal de Aguas Residuales taponada y rebosando Se requiere Servicio de Vactor

Firma Verificador: Edwin Dique Mesa	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS: Leonardo Morales Cesar Franco

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
24/11/2022.	11:40	13:00	60mts.	Concretera	Edwin Dique

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo y Destaponamiento de la Red principal.

Observaciones del Usuario: La prestacion del servicio es optima los funcionarios fueron muy amables agradecemos la colaboracion del secretario y su grupo de Trabajo

Firma del Usuario	NOMBRE: Robinson Becerra	CEDULA DE CIUDADANIA: 79405642	TELEFONO: 3147436813

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1450

FECHA: 24-11-2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha.	Soacha Paseo Real.	Cra 15 J # 21C-501

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Paula Franco
EQUIPO: WCO 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 1 Hora 20 min.


HORA DE INICIO: 11:40 Am. HORA DE TERMINACIÓN: 1:00 Pm.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015424398

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque Mesa CC 1072624290
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: Lavado y limpieza Red Principal Sanitaria. 60 mts.

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1450





LAVADO RED PRINCIPAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01
		Versión:	2
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación	
		DD	MM / AA
		13	07 / 16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:			
ID RADICADO:		BARRIO:	San Fernando	COMUNA:	1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Cll 15 entre 101 - 12	BARRIO: San Fernando	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Alejandro Estrada	NUMERO DE TELEFONO: 3017939459	FECHA DE VISITA: 28-11-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Luis Romero	NUMERO DE TELEFONO: 3126740090	CEDULA DE CIUDADANIA: 195135

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE — TIPO DE MANTENIMIENTO: limpieza

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se evidencia redes de alcantarillado y sumideros tapados se requiere servicio de Vactor

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edier Reyes		

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
28-11-2022	9:30	10:50	20mts	Concreteria	Edier Reyes

Actividad realizada: Se realizo limpieza manual y sondeo de sumideros de la Calle 15 con Carrera 12 y en las redes de alcantarillado dejandolas limpias

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Luis Romero	195135	3126740090

Observaciones del Operador: No se logro hacer limpieza en algunos sumideros ya que las rejillas no se pudieron quitar se requiere destruirlas y no se cuenta con autorizacion

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1451

FECHA: 28-11-22. No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha, Compartir	Cll 13 # Cra 10-11.

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Barron Mendez
EQUIPO: Wcv 403

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 1 Hora 20 min.

HORA DE INICIO: 9:30 HORA DE TERMINACIÓN: 10:50.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015443528

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edier Reyes
FIRMA Y CEDULA: 79220148
CARGO: Auxiliar
OBSERVACIONES: Lvado Sumideros 20 mts.

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1451





LAVADO DE SUMIDEROS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:		
ID RADICADO:		BARRIO:	Compartir	COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Parqueadero la arenosa	BARRIO: Compartir	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Jimmy Julian Vallejo	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA: 28-11-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Raul Gutierrez	NUMERO DE TELEFONO: 301 691 5145	CEDULA DE CIUDADANIA: 79729000

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Limpieza

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

se evidencia 50 sumideros tapados
se requiere servicio de Vactor para limpieza

Firma Verificador: Edier Reyes	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion: 28-11-2022	Hora entrada: 11:00	Hora de Salida: 12:30	Metros Intervenidos: 50 mts	Equipo: Concretito	Auxiliar: Edier Reyes

Actividad realizada: Se realizo succion y sondeo de los Sumideros ubicados en el predio la arenosa. dejandolos limpios y perfectas condiciones para su uso

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario:	NOMBRE: RAUL GUTIERREZ	CEDULA DE CIUDADANIA: 79.729.000	TELEFONO: 3016915145

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1452

FECHA: 28-11-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha. Compartir.	Cll 14 con 22.

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Bayron Nandez
EQUIPO: UCO 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 1 Hora . 30 min.

HORA DE INICIO: 11:00 Am. HORA DE TERMINACIÓN: 12:30'

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1072493978.

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edier Reyes
FIRMA Y CEDULA: 79220448
CARGO: Auxiliar
OBSERVACIONES: lavado y limpieza Sumidero 50 mts

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1452





LAVADO DE SUMIDEROS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03-F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	15

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:		
ID RADICADO:		BARRIO:		COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 18 A Sur, Carrera 15 C Bis	Villa luz.	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Maria Nubia Chivata.	3043276401	29-11-2022.
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Jose Edgar Henao	3132465130.	16 415 029

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Red Colapsada.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red principal y Cajas de Inspeccion De Aguas Residuales Colapsada.

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Duque M.		Leonardo Morales Baron Hendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
29-11-2022.	08:50.	12:30.	60 mts.	Concretera	Edwin Duque

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo y destaponamiento De la Red Dejando En Buen Estado.

Observaciones del Usuario:

bueno

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Jose Edgar Henao C	16415029	3132465130

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1453

FECHA: 29-11-22. No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha Villa Luz.	Cll 18A Sur #15C Bis

OPERARIO: Leonardo Montes
AYUDANTE: Barron Montes
EQUIPO: WCO 497

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 3 Hrs 40 min.

HORA DE INICIO: 8:50. HORA DE TERMINACIÓN: 12:30


OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1075679290.


ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Leonardo Montes
FIRMA Y CEDULA: 1015441928
CARGO: _____

OBSERVACIONES: Lavado Red Principal Sanitaria. 60 mts.

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1453





LAVADO RED PRINCIPAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:		BARRIO:		COMUNA: 6.

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Calle 7D Bis Con Calle 5ª	BARRIO: La Pradera 1 Sector.	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Adela Romero	NUMERO DE TELEFONO: 6428193.	FECHA DE VISITA : 29-11-2022.
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Luis Javier Hernandez	NUMERO DE TELEFONO: 313 313 2901	CEDULA DE CIUDADANIA: 79834128.

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Lavado De Red.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal En Buen Estado

Firma Verificador: Edwin Duque M.	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Luis Javier Hernandez	OTROS: Leonardo Moreles Barrón Hendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
29-11-2022.	13:40	14:30	20 mts.	Concreta	Edwin Duque

Actividad realizada:

Se realiza Lavado de Red Pozo Perdido

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario : Luis Javier	NOMBRE: Hernandez	CEDULA DE CIUDADANIA: 79834128	TELEFONO: 313 313 2901

Observaciones del Operador

Se nasita buscar poso paldida