CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1447

FECHA: 22-11-22. No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha. Oriente	Cra 18 # 11-97

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Paulo Franco
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 3 Hrs 30 min.

HORA DE INICIO: 12:00 m/d HORA DE TERMINACIÓN: 3:30 PM.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1013443918

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edier Reyes
FIRMA Y CEDULA: 79220 448
CARGO: Auxiliar

OBSERVACIONES: Sondeo Ylavado Red Principal 140 mts.

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1454

FECHA: 28-11-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha.	Soacha. la Piadera.	Cra. 7 Obs # 5.

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Pavon Mendez
EQUIPO: Vco 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 50 min

HORA DE INICIO: 1:40. HORA DE TERMINACIÓN: 2:30.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015443978

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1073629290
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: lavado Cajas. y Pozos 20 mts

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1454





LAVADO CAJAS Y POZOS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO:	COMUNA: 4

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 42 Con Carrera 33	Oasis	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Maria Helena Bello Bano	NUMERO DE TELEFONO: 3002012563	FECHA DE VISITA: 30-11-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Jose Galvido	NUMERO DE TELEFONO: ~~3[illegible]~~01	CEDULA DE CIUDADANIA: 3162401

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Red Principal Colapsada

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red principal de Aguas Residuales Taponada y Rebosando. Se requiere Servicio de Vactor

Firma Verificador: Edwin Duque Mesa	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS: Cristian Calderón David Velandia

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
30-11-2022	10:00	13:00	80 mts.	Concretizu	Edwin Duque

Actividad realizada:

Se realiza Sondeo, Succion y destaponamiento De Pozos.

Observaciones del Usuario:

Destapado.

Firma del Usuario:	NOMBRE: Jose Galvido	CEDULA DE CIUDADANIA: 3162401	TELEFONO: 3002012563

Observaciones del Operador

105

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1350

FECHA: 30/11/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha	El Oasis	calle 42 con carrera 33

OPERARIO: cristian fernando calderon
AYUDANTE: David velandia
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros Metros	80/				

TIEMPO EJECUCIÓN: 3 horas

HORA DE INICIO: 10:00 horas HORA DE TERMINACIÓN: 13:00 horas

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: cristian fernando calderon

FIRMA Y CEDULA: 1023908976

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):


NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa


FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1075679290


CARGO: Supervisor


OBSERVACIONES: Sondeo y limpieza manual y succion de lodos presentes

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1350









SONDEO Y LIMPIEZA MANUAL Y SUCCION DE REDES PRINCIPALES

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO: Juan Pablo II	COMUNA: 6

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cll 18 entre 1 y 2	Juan Pablo II.	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Danny Esperanza Gonzalez	NUMERO DE TELEFONO: 316 748 7096	FECHA DE VISITA: 30-11-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Germar Landines	NUMERO DE TELEFONO: 3168661598	CEDULA DE CIUDADANIA: 1012393378

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: Limpieza

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se evidencia Sumideros tapados se requiere Servicio de Vactor con Urgencia.

Firma Verificador: Edier Reyes	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: x	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
30-11-2022	9:00	11:30	40 mts	Concretiza	Edier Reyes

Actividad realizada: Se realizo limpieza manual, Succion y Sondeo de los Sumideros del barrio y redes de alcantarillado dejandolos limpios y en perfectas condiciones para su uso

Observaciones del Usuario: OK

Firma del Usuario:	NOMBRE: Germar Landines	CEDULA DE CIUDADANIA: 1012393378	TELEFONO: 3168661598

Observaciones del Operador

CONCRETIZAAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO **Nº 1455**

FECHA: 30-11-22. No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha. Jon Pablo II.	Cll 18 Entre 1 y 2. Sur.

OPERARIO: Leonardo Norales
AYUDANTE: Bayron Mendez
EQUIPO: WCO493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					


TIEMPO EJECUCIÓN: 2 Horas 30 min.


HORA DE INICIO: 9:00 Am HORA DE TERMINACIÓN: 11:30 Am

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Norales
FIRMA Y CEDULA: 1015943928.

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edier Reyes
FIRMA Y CEDULA: 79220448
CARGO: Auxiliar
OBSERVACIONES: Lavado y limpieza Sumideros. 40 mts.

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1455





LAVADO Y LIMPIEZA POZOS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	
ID RADICADO:		BARRIO: Olivares	COMUNA: 3

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Tv 15 hasta 16c entre Dg 40 y 41	BARRIO: olivares	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Abel Urueña.	NUMERO DE TELEFONO: 3186401444 2	FECHA DE VISITA: 30-11-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Abel Urueña	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA: 5973232

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: limpieza

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se evidencia redes de alcantarillado tapadas
Se requiere servicio de Vactor

Firma Verificador: Edier Reyes	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
30-11-2022	12:00	3:30	200 mts	Concretiza	Edier Reyes

Actividad realizada:

Se realizo sondeo de las redes de el Centarillado dejandolas en el nivel propio de este sector.

Observaciones del Usuario: Favor tener en cuenta. que se hubia quedado de cambiar un trumo de tuberia desde la diagonal 41 con TV 16c hasta la TV 16c con 41a.

Firma del Usuario:	NOMBRE: Abel Urueña.	CEDULA DE CIUDADANIA: 5973232	TELEFONO: 3186401444 2

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1456

FECHA: 30-11-22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha	Soacha. los Olivos	TV. 15 Hasta 16 C. con Diagonal 40 Y 41

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Brayan Mendez
EQUIPO: WCU 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 3 Hrs 30 min.


HORA DE INICIO: 12:00 M/D. HORA DE TERMINACIÓN: 3:30 PM.


OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015443928

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edier Reyes
FIRMA Y CEDULA: 79220448
CARGO: Auxiliar
OBSERVACIONES: lavado Red Principal Sanitaria 200 mts.

112

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1456





LAVADO Y LIMPIEZA POZOS

Cascajal

113

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03–F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 2

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
calle 13b con Cr 18	Prado vegas	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Jairo Casas	3112435413	02/12/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red y cajas tapadas

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
02/12/2022	08:50 AM	10:30 AM	80 mts	Concretizeca	Alejandro S

Actividad realizada:

Se sondea y se hizo limpieza manual dejando en buen estado

Observaciones del Usuario: Gracias al buen trato con la comunidad les quedamos muy agradecidos

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Jairo Casas	19139775	3112435413

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1352

FECHA: 2/12/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía de Soacha	bvabodegas	calle 13 b con cr 18

OPERARIO: cristian fernando calderon
AYUDANTE: David Velandia
EQUIPO: FSR 961

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros Metros	80				

TIEMPO EJECUCIÓN: una hora y cuarenta minutos


HORA DE INICIO: 8:50 horas HORA DE TERMINACIÓN: 10:30 horas


OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: cristian Fernando Calderon
FIRMA Y CEDULA: 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Alejandro S
FIRMA Y CEDULA: 79 616 892
CARGO: Auxiliar vactor
OBSERVACIONES: se hace destaponamiento de caja domiciliarias

115

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1352





DESTAPONAMIENTO DE CAJAS DOMICIARIAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	18

ID RADICADO:		COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cr 15	villa luz	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Jhon Enciso	3224633501	02/12/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Jairo Loaiza	3017918788	

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red principal

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
	x|Hon Jairo Loaiza	

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
02/12/2022	11:05 AM	1:50 pm	10 mts	concretrizo	Alejandro S

Actividad realizada:

Se sondea cajas domiciliarios

Observaciones del Usuario: Se les agradece por el servicio prestado y estamos al pendiente de la próxima intervención ya que no se pudo destapar las cajas por tapona miento de la red principal se requiere maquinaria pesada para destapar la cajas ya que se encuentran muy profundas

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
JHON J.L		16712211	3017918788

Observaciones del Operador

No fue posible el destaponamiento, se requiere destapar cajas de la red principal.

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1353

FECHA: 2/12/2012 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha	Villa 1a2	carrera 15 c bis con calle 18 A sur

OPERARIO: cristian fernando calderon
AYUDANTE: David velandia
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros metros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2 horas y 55 mintos


HORA DE INICIO: 11:05 horas HORA DE TERMINACIÓN: 1:50 horas

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: cristian Fernando calderon
FIRMA Y CEDULA: 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandro S
FIRMA Y CEDULA: 79 716892
CARGO: Auxiliar vactor
OBSERVACIONES: Sobre casa doña maria

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1353





SONDEO CAJA DOMILICIARIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 4

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Carrera 33 Este. Calle 42	Oasis.	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Yesli Mariana Zubieta.	3143891638	02-11-2022.
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Maria Elena Basto	3143363684	28978310

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Taponamiento.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia pozo. taponado y Rebosando Se requiere Servicio De Vactor

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Duque Mesa.	Maria Elena Basto	Leonardo Morales Buitron Mendez.

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
02-11-2022.	12:20	13:20.	30 mts.	Concretera	Edwin Duque M.

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo de la Red. dejando En Buen Estado

Observaciones del Usuario:

Este poso no estaba muy tapado y Fue Rapido.

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Maria Elena Basto	Maria Basto	28.978.310.	3143363684

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1458

FECHA: 02 /03/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha Oasis.	Cra 33 Esk #42.

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Ramon Nuñez
EQUIPO: UNCO 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 Hora.

HORA DE INICIO: 12:20 m/d HORA DE TERMINACIÓN: 1:20 PM.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1054437978

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1075629270
CARGO: Supervisor.
OBSERVACIONES: Lavado Pozo Peatonal.
30 mts

(2)

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1458





LAVADO POZO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03–F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	18

ID RADICADO:		COMUNA: 3

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 40 #8a -27	León XIII	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Luis Orlando Tunjuelo Cruz.	NUMERO DE TELEFONO: 3105639377	FECHA DE VISITA : 02-12-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Luis Orlando Tunjuelo Cruz.	NUMERO DE TELEFONO: 3144400026	CEDULA DE CIUDADANIA: 79416816

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: Taponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia la Distribución de la tobería taponada Se requiere Servicio de Vactor.

Firma Verificador: Edwin Duque Mesa	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS: Leonardo Morales Bahon Mendez.

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
02-12-2022	14:00	14:45	10 mts.	Concretera	Edwin Duque M.

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo desde la caja de Inspección de Aguas residuales A Una Caja Interna dejando En Buen Estado.

Observaciones del Usuario:

SERVICIO OK

Firma del Usuario :	NOMBRE: ORLANDO	CEDULA DE CIUDADANIA: 79416816	TELEFONO: 3144400026

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1459

FECHA: 07-12-2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha Ron XIII	Cll 40 # 8A-27

OPERARIO: Leonardo Moral
AYUDANTE: Ramon Mendez
EQUIPO: UCU 193

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 45 min.


HORA DE INICIO: 2:00 PM. HORA DE TERMINACIÓN: 2:45 PM.

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Moral
FIRMA Y CEDULA: 1015413778

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mora
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1075679790
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: lavada Caja Domiciliaria 10mts

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1459





LAVADO POZO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 6

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 13 con Cr 15	villa julia	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Nubia alzate	3115056872	05/12/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: Succión

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red tapada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
05/12/2022	09:20 AM	12:30 pm	15 mts	camacho	Alejandra S

Actividad realizada:

Se sondea y succiona redes

Observaciones del Usuario: fue un excelente trabajo. se realizo la subsion de la tuberia pero no se destapo porque el tubo desemboca esta. dañado totalmente.

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Nubia Lisley Alzate	28174156 7.	3115056872.

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1354

FECHA: 9/12/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía de Soacha	Villa Julia	calle 13 con cr 15

OPERARIO: Cristian Fernando Cuervo
AYUDANTE: David Velandia
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros Metros	15				

TIEMPO EJECUCIÓN: 3 horas y 50 minutos

HORA DE INICIO: 9:20 horas HORA DE TERMINACIÓN: 12:30 horas

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: _____

FIRMA Y CEDULA: _____

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandro S


FIRMA Y CEDULA: 79 216 897


CARGO: Auxiliar vactor

OBSERVACIONES: se hace succión y sondeo

127

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1354





SONDEO CAJA DOMICILIARIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA:
		2

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
tv 181 calle 6	El rosal	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
luis Pinilla	3115027967	06/12/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red tapada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
	Yudy Yamin Hoyos R.	

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
06/12/2022	11:30 AM	3:00 pm	120 mts	concretiza	Alejandro S

Actividad realizada:

se sondeo, succiono y se hizo limpieza manual dejando en buen funcionamiento la red

Observaciones del Usuario: Gracias por el servicio, recibimos a satisfaccion.

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Yudy Yamin Hoyos	Yudy Yamin Hoyos	52.769.769	3229598949

Observaciones del Operador

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1355

FECHA: 6/12/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha	El Rosal	tv 18 calle 6

OPERARIO: cristian fernando calderon
AYUDANTE: _____
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros Metros	120				


TIEMPO EJECUCIÓN: 3 horas y media


HORA DE INICIO: 11:30 horas HORA DE TERMINACIÓN: 3:00 horas

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: cristian Fernando calderon
FIRMA Y CEDULA: 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Alejandro S
FIRMA Y CEDULA: 79 216 892
CARGO: Auxiliar vactor
OBSERVACIONES: se hace sondeo y succion en Red Principal

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1355





SONDEO Y SUCCION DE RED PRINCIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01
	Versión:	2
FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación	
	DD	MM AA
	13	07 16

ID RADICADO:

COMUNA: 2

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Carrera 18 H. # 11-02.	Danubio 3 Sector	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Mirella Rodriguez.	3123226684.	06/12/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Luis Peña	3207671867	1053327519

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal taponada y Rebosando Se requiere Servicio De Vactor

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Mired Edwin Duque M	Luis Peña	Leonardo Morales. Bairon Mendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
06/12/2022.	10:20	12:30.	70 mts.	Camioneta	Edwin Duque M.

Actividad realizada:

Se realizo Destaponamiento. De la Red.

Observaciones del Usuario:

le agradesemo por la colaboracion

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Luis peña	luis peña	1053327519	3207671867

Observaciones del Operador

Desplazamiento de la tuberia. Se realiza lavado En Flujo y Contra Flujo Evidenciando Un Desplazamiento Radial En El Tramo, inavilitando el Recorrido De la Manguera.

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1461

FECHA: 6-7-2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía Soacha	Soacha El Danubio	Cra 18 # 11-02.

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Bayron Mendez
EQUIPO: UXC 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2 Hrs 10 min.

HORA DE INICIO: 10:20 Am HORA DE TERMINACIÓN: 12:30

OPERARIO CONCRETIZA SAS:

NOMBRE: Leonardo Morales

FIRMA Y CEDULA: 1015443978

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):


NOMBRE: Edwin Alejandro Rojas Hoyos


FIRMA Y CEDULA: Edwin Rojas H CC 1021624290

CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: Se Realiza bombeo F/CF/ Red Sanitaria 20 mts

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1461





LAVADO RED SANITARIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:

COMUNA: 6

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 8 6-10 E / Calle 8 3-16 E.	La Pradera 2	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Alba luz Cutiva	NUMERO DE TELEFONO: 3193410497	FECHA DE VISITA: 07/12/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Alba luz Cutiva.	NUMERO DE TELEFONO: 3193410497.	CEDULA DE CIUDADANIA: 39.571042.

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Lavado De Sumideros

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Sumideros taponados y llenos de Basuras

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Dague M.	Alba Luz cutiva.	Leonardo Morales Baron Mendez

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
07/12/2022	11:20	13:20	80 mts. ✓	Concretra	Edwin Dague M.

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo y Lavado de Sumideros A Su Vez limpieza Manual.

Observaciones del Usuario:

Exelente. Serbicio.

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Alba Luz cutiva	Alba Luz cutiva	39571042	3193410497

Observaciones del Operador

Carrera 5ª Este 8A - 06
Carrera 5ª Este Calle 9
Calle 9 3-05 E
Carrera 3 Este Calle 9.

CONCRETIZAAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1462

FECHA: 7-12-2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia Soacha.	Soacha Pradera II	Cll8-5-10 Esk Cra3Esk Cll9.

OPERARIO: Leonardo Morales
AYUDANTE: Barron Mendez.
EQUIPO: WCO 493

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 2 Hrs.


HORA DE INICIO: 11:20 Am HORA DE TERMINACIÓN: 1:20 PM

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: Leonardo Morales
FIRMA Y CEDULA: 1015443918

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1075629790
CARGO: Supervisor.
OBSERVACIONES: Lavado y limpieza Sumideros. mts total 90 mts.

136

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1462





LAVADO SUMIDEROS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

CONSECUTIVO:		FECHA INICIAL:	

ID RADICADO:		BARRIO:		COMUNA: 2

DATOS DE LA VISITA TECNICA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Calle 16 # con cr 8	BARRIO: las vegas	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO: N/A	FECHA DE VISITA: 7/12/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Catalina Mendez	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

TRAMITE	TIPO DE MANTENIMIENTO: limpieza sumideros

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Sumideros tapados

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: CATALINA MENDEZ M	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
7/12/2022	11:10 AM	12:30 pm	5 mts	Concretera	Auxiliar

Actividad realizada:

se hizo limpieza de 2 sumideros

Observaciones del Usuario:
Gracias por el servicio prestado, ya que evitamos que la alcantarilla se siga tapando.

Firma del Usuario: CATALINA MENDEZ	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA: 39667196	TELEFONO: 3027409885

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1356

FECHA: 7/12/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía de Soacha	las vegas	calle 16 H

OPERARIO: cristian fernando caldera
AYUDANTE: David velandia
EQUIPO: FSP981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: 1 hora y 40 minutos

HORA DE INICIO: 11:10 horas HORA DE TERMINACIÓN: 12:50 horas

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: cristian fernando calderon
FIRMA Y CEDULA: 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Alejandra S
FIRMA Y CEDULA: 79 216 892
CARGO: Auxiliar vector
OBSERVACIONES: se hace limpieza de sumideros

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1356





LIMPIEZA DE SUMIDEROS

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
	Versión:	2	
FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
	DD	MM	AA
	13	07	15

ID RADICADO:

COMUNA: 3

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Diagonal 35 N. 13-04	Rincon de Santa Fe	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Javier Duran	3134003238	10-12-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Maria Eugenia Gomez	3143863401	52333205

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Taponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal y Caja de Inspección Colmatada y Colapsada.

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Duque Mesa	Maria E Gomez	Cristian Calderón David Velandia

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
10-12-2022	09:00	14:00.	200 mts.	Concretra	Edwin Duque M

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo y Succión de la Red.

Observaciones del Usuario: Gracias por el servicio

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
Maria E Gomez	Maria Eugenia Gomez	52333205	3143863401

Observaciones del Operador

Se Evidencia que al Ingresar la Sonda golpea Con Un objeto (problema de la tuberia).

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1357

FECHA: 10/11/22 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía de Soacha	Ricaurte	Diagonal 35 # 13-04

OPERARIO: Cristian Fernando Calderon
AYUDANTE: David Ventolandia
EQUIPO: FSW 987

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros Metros	200				

TIEMPO EJECUCIÓN: _____

HORA DE INICIO: 9:00 horas HORA DE TERMINACIÓN: 2:00 horas

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: cristian fernando calderon

FIRMA Y CEDULA: 1023008976

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):


NOMBRE: Edwin Alejandro Dugue Mesa


FIRMA Y CEDULA: Edwin Dugue M. CC 1075629290

CARGO: Supervisor.

OBSERVACIONES: Se realiza sondeo sucion / destaponamiento en rede principal y destaponamiento en caja domiciliaria

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1357





SONDEO, SUCCION Y DESTAPONAMIENTO CAJA DOMICILIARIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 4

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Carrera 31 Calle 49.	BARRIO: Luis Carlos Galan 2.	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Gilberto Presidente	NUMERO DE TELEFONO: 3219595778	FECHA DE VISITA : 12-12-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Gilberto Rivera	NUMERO DE TELEFONO: 3219595778	CEDULA DE CIUDADANIA: 5937278

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: taponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se evidencia Red Principal De Aguas Sanitarias Taponada y Rebosando Se requiere Servicio De Vactor

Firma Verificador: Edwin Duque Mesa.	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Gilberto	OTROS: Cristian Calderon David Velandra

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
12-12-2022.	14:00	17:00	80	Concretvac	Edwin Duque M

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo y Limpieza Manual No se logra liberar pendiente.

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario : Gilberto	NOMBRE: Gilberto Rivera	CEDULA DE CIUDADANIA: 5937278	TELEFONO: 3219595778

Observaciones del Operador

CONCRETIZA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1358

FECHA: 12/12/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de soacha	Luis carlon Galan	carrera 31 calle 44

OPERARIO: cristian Fernando calderon
AYUDANTE: David Velandia
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros metros	80				

TIEMPO EJECUCIÓN: 3 horas

HORA DE INICIO: 2:00 horas HORA DE TERMINACIÓN: 5:00 horas


OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: cristian Fernando calderon
14:00 17:00 80
FIRMA Y CEDULA: 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa.
FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1075629290
CARGO: Supervisor
OBSERVACIONES: se hace sondeo y destaponamiento de rede principal


145

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1358









SONDEO Y DESTAPONAMIENTO RED PRINCIPAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 4

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Carrera 31 Calle 49	Luis Carlos Galan 2	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Gilberto Presidente	NUMERO DE TELEFONO: 3219595778	FECHA DE VISITA : 13-12-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Gilberto rivera.	NUMERO DE TELEFONO: 3219595778	CEDULA DE CIUDADANIA: 5937275.

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: taponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red principal de aguas Sanitarias taponada y Rebosando Se requiere Varitor

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Duque Mesa		Cristian Calderón David Mendez.

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
23-12-2022	9:30	15:40	120 mts.	Concretera	Edwin Duque M

Actividad realizada:

Se realizo Sondeo y Destaponamiento y limpieza De la Red Dejando En Buen Estado

Observaciones del Usuario:

Muy Bueno

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Gilberto Rivera	5937278	3219595778

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1359

FECHA: 13/12/2021 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de soacha	luis carlos galan	carrera 31 calle 44

OPERARIO: cristian fernando calderon
AYUDANTE: David velandia
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros melvos	120				

TIEMPO EJECUCIÓN: _____

HORA DE INICIO: 9:30 horas HORA DE TERMINACIÓN: 3:40 PM horas

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: cristian fernando calderon

FIRMA Y CEDULA: 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Edwin Alejandro Duque Mesa

FIRMA Y CEDULA: Edwin Duque M. CC 1075629790


CARGO: Supervisor

OBSERVACIONES: se realiza destaponamiento en red Principal

148

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1359





SONDEO Y DESTAPONAMIENTO RED PRINCIPAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01
		Versión:	2
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación	
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:

COMUNA: 4

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Cr 17b con calle 48

BARRIO: Julio Rincon

PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Blanca osma

NUMERO DE TELEFONO: 3144756938

FECHA DE VISITA: 15/12/2022

PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:

NUMERO DE TELEFONO:

CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite

TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red principal colapsada

Firma Verificador:

FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:

OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
15/12/2022	10:30 AM	12:40 PM	20 mts	concretiza	Alejandro S

Actividad realizada:

se sondeo y se hizo limpieza manual

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
		6003880	3102805001

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO No 1360

FECHA: 15/12/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de soacha	Julio riacon	cr 17 b con calle 48

OPERARIO: cristian fernando calderon
AYUDANTE: David velandia
EQUIPO: fsq 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros Motos -	70				


TIEMPO EJECUCIÓN: _____

HORA DE INICIO: 10:30 horas HORA DE TERMINACIÓN: 12:40 horas

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: cristian fernando calderon
FIRMA Y CEDULA: 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Alejandro S
FIRMA Y CEDULA: 871 216 892
CARGO: Auxiliar vactor
OBSERVACIONES: sondeo destaponamiento y manguera manual.

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1360





SONDEO, DESTAPONAMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:

COMUNA: 4

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Calle 7 Con transversal 14 y 32C.	Docales.	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA : 13-12-2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD: Ivan Parra.	NUMERO DE TELEFONO: 3143743430	CEDULA DE CIUDADANIA: 1032443101

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Red Colapsada

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

Se Evidencia Red Principal De Aguas Heridas Taponada y Rebosando

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
Edwin Roque Mesa		Cristian Calderon David Bolandia

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
13-12-2022	17:00	18:40.		Concretera	Edwin Roque M.

Actividad realizada:

Se realizo Inspección Manual pero Se Halla toda la Red Colapsada.

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	IVAN PARRA	1032443101	3143743430

Observaciones del Operador

Se observa los pozos rebosando y cajas Domiciliarias.

153

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1361

FECHA: 13/11/2023 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Acueducto de Soacha	Ducales	calle 1 con transversal 11 12c

OPERARIO: cristian fernando calderon
AYUDANTE: David velandia
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros					

TIEMPO EJECUCIÓN: _____

HORA DE INICIO: 11:00 horas HORA DE TERMINACIÓN: 18:40 horas


OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: cristian fernando calderon
FIRMA Y CEDULA: 1023008916


ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Edwin Diaz M. CC 1075629740
FIRMA Y CEDULA: Supervisor
CARGO: _____

OBSERVACIONES: se realiza ispeccion manual de 20 cuadras taponadas "todo el barrio taponado

154

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1361





SUCCION DE POZO SEPTICO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:		COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA: Cr 14b 11-49	BARRIO: villa carola	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: Elizabeth Carreño	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA: 15/12/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

red tapada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA: Elizabeth Carreño B	OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
15/12/2022	1:35 pm	3:10 pm	20 mts	concretizza	Alejandro S

Actividad realizada:

Se sondeo red

Observaciones del Usuario: Agradeciendo por el servicio prestado se hizo lo que se pudo pero no se pudo destapar, dejando en anotacion que el vector vuelve por medio de otra solicitud. de antemano gracias y buena la atención.

Firma del Usuario: Elizabeth Carreño B	NOMBRE: Elizabeth Carreño B	CEDULA DE CIUDADANIA: 52417927	TELEFONO: 3114606627

Observaciones del Operador

156

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1362

FECHA: 15/12/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldia de Soacha	Villa Maria	Cl 14 b 97-49

OPERARIO: cristia, fernando calderon
AYUDANTE: David velandia
EQUIPO: FSO 961

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros metros	10				

TIEMPO EJECUCIÓN: _____


HORA DE INICIO: 1:35 horas HORA DE TERMINACIÓN: 3:10 horas


OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: cristian Fernando calderon
FIRMA Y CEDULA: 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):

NOMBRE: Alejandro S
FIRMA Y CEDULA: 79 210 392
CARGO: Auxiliar vactor
OBSERVACIONES: Sondeo red Principal

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1362





SONDEO, DESTAPONAMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:

COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cr 15c # 27-30	Ciudad latina	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	FECHA DE VISITA :
Giovanni Velandia	3112439068	16/12/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
Mauricio Botache	310 702-2353	

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite	TIPO DE MANTENIMIENTO:
	Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA:

caja domiciliaria tapada

Firma Verificador:	FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:	OTROS:
	x Mauricio Botache	

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
16/12/2022	9:20 AM	10:10 AM	5 mts	concretiza	Alejandro S

Actividad realizada:

Se sondeo caja domiciliaria

Observaciones del Usuario:

Firma del Usuario :	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Mauricio Botache	1024-592-642	310-702.2353

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1363

FECHA: 16/12/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía de Soacha	ciudad latina	cr 15 c 11 27-30

OPERARIO: cristian fernando calderon
AYUDANTE: David velandia
EQUIPO: FSG 981


ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros Metros	5				


TIEMPO EJECUCIÓN: 1:20 horas
HORA DE INICIO: _____ HORA DE TERMINACIÓN: 10:10 horas

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: cristian Fernando calderon
FIRMA Y CEDULA: 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Alejandro S
FIRMA Y CEDULA: 79 216812
CARGO: Auxiliar Vactor
OBSERVACIONES: Se realiza Sondeo y succión a caja domiciliaria

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1363





SONDEO Y SUCCION A CAJA DOMICILIARIA

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	SP03--F01	
		Versión:	2	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE REDES	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		13	07	16

ID RADICADO:

COMUNA: 1

DATOS DE LA VISITA

DIRECCION DONDE SE REQUIERE EL SERVICIO:

NOMENCLATURA NUEVA:	BARRIO:	
Cr 136 # 19 - 32	Ciudad latina	
PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD: luis alvarado	NUMERO DE TELEFONO: 3103436824	FECHA DE VISITA: 16/12/2022
PERSONA QUE ATIENDE LA SOLICITUD:	NUMERO DE TELEFONO:	CEDULA DE CIUDADANIA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trámite — TIPO DE MANTENIMIENTO: Destaponamiento

DIAGNOSTICO DE LA VISITA: red tapada

Firma Verificador:

FIRMA QUIEN ATIENDE LA VISITA:

OTROS:

ATENCION DEL SERVICIO

Fecha de intervencion:	Hora entrada:	Hora de Salida:	Metros Intervenidos:	Equipo:	Auxiliar:
16/12/2022	10:30 AM	2:30 pm	250 mts	concretera	Alejandro S

Actividad realizada: Se sondeo y se hizo limpieza manual

Observaciones del Usuario: Se presto un buen servicio con la comunidad

Firma del Usuario:	NOMBRE:	CEDULA DE CIUDADANIA:	TELEFONO:
	Luis Alvarado	79537744	3103436824

Observaciones del Operador

CONCRETIZA AAA S.A.S.
AMIGOS DEL AMBIENTE
CONSTRUCTORES - CONSULTORES
NIT. 900.246.624-7

ORDEN DE SERVICIO Nº 1364

FECHA: 16/12/2022 No. de Orden Cliente: _____ Interna: _____ VISITA No. _____

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: _____

EMPRESA	CIUDAD Y BARRIO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Alcaldía de Soacha	ciudad latina	cr 13 # 19-32

OPERARIO: cristian Fernando caldera
AYUDANTE: David velandia
EQUIPO: FSQ 981

ACTIVIDAD	DIÁMETRO/ DIMENSIÓN	% NIVEL SÓLIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Tubería					
Pozos de Inspección					
Cajas de Inspección					
Sumideros					
Transporte					
Pozos sépticos					
Tanques					
Otros Metros	250				


TIEMPO EJECUCIÓN: _____


HORA DE INICIO: 10:30 hora HORA DE TERMINACIÓN: 12:30 horas

OPERARIO CONCRETIZA SAS:
NOMBRE: cristian Fernando caldera
FIRMA Y CEDULA: 1023008916

ENCARGOS CONTRATISTA (RESPONSABLE):
NOMBRE: Alejandro S
FIRMA Y CEDULA: 79216892
CARGO: Auxiliar vactor
OBSERVACIONES: se realiza destaponamiento de red principal

REGISTRO FOTOGRAFICO
Orden de servicio 1364





LIMPIEZA MANUAL SUMIDEROS