INFORME CONTRATO MANTENIMIENTO

OBJETIVOS
Presentar información detallada de actividades realizadas en Migración Colombia ubicada en la sede Regional de la ciudad de Cali.

FECHA DE REALIZACIÓN: 13 de agosto de 2022.

PARTICIPANTES	
VOXCOM SAS.	**MIGRACION**
ANDRES RIOS **Técnico de Soporte y Mantenimiento.**	**CARLOS BARBOSA**

EQUIPOS INTERVENIDOS	
Revisión física del sistema	Se realiza una revisión física de circuito cerrado de televisión, CCTV, instalado. Una vez aprobado y autorizado el ingreso por parte de seguridad de Migración Regional se procedió a realizar el mantenimiento preventivo el día 08 de agosto de 2022.


TIPO	UBICACION	SERIAL	DIR. IP	REF.	MARCA
PTZ	POSTE CALLE EX-TERNA	48372	192.168.0.88	BX520	INDIGOVISION
BALA	PORTERIA 1	48371	192.168.0.86	BX620	INDIGOVISION
BALA	ZONA DE INGRESO	36505	192.168.0.191	BC1.3DN	XTS
BALA	INGRESO CENTRO FAILITADOR	36511	192.168.0.185	BC1.3DN	XTS
BALA	SALA ESPERA EX-TRANJERIA	36504	192.168.0.190	BC1.3DN	XTS
BALA	VERIFICACIONES 1	36513	192.168.0.187	BC1.3DN	XTS

BALA	**VERIFICACIONES 2**	**36506**	**192.168.0.192**	**BC1.3DN**	**XTS**
BALA	**ARCHIVO Y ESCALE-RAS**	**36510**	**192.168.0.184**	**BC1.3DN**	**XTS**
BALA	**CAFETERIA**	**36512**	**192.168.0.188**	**BC1.3DN**	**XTS**
BALA	**DIRECCION**	**36515**	**192.168.0.189**	**BC1.3DN**	**XTS**
BALA	**POLICIA JUDICIAL**	**36503**	**192.168.0.183**	**BC1.3DN**	**XTS**
BALA	**SALA TRANSITO-RIA 1**	**48370**	**192.168.0.87**	**BX620**	**INDIGOVISION**
BALA	**SALA TRANSITO-RIA 2**	**36517**	**192.168.0.181**	**BC1.3DN**	**XTS**
BALA	**PARQUEADERO 1**	**36508**	**192.168.0.180**	**BC1.3DN**	**XTS**
BALA	**PARQUEADERO 2**	**36509**	**192.168.0.231**	**BC1.3DN**	**XTS**
BALA	**PORTERIA 3**	**36507**	**192.168.0.193**	**BC1.3DN**	**XTS**

Mantenimiento preventivo	El mantenimiento preventivo consiste en la revisión de todos los elementos mencionados en la tabla anterior, además de los equipos ubicados en el cuarto de monitoreo descritos a continuación: • 13 cámaras tipo bala marca XTS, referencia BC1.3DN • 2 cámaras tipo bala marca indigovision, referencia BX620 • 1 CAMARA PTZ MARCA INDIGOVISION, REFERENCIA BX520 • 1 NVR INDIGOVISION, REFERENCIA S/N 8JQ0HL2 • 1 MONITOR HP REFERENCIA K7C09A, SERIAL CNK7200405 • 1 PC ESTACION DE TRABAJO HP REFERENCIA Z240, SERIAL 2UA7282TZ1 • 1 JOYSTICK, REFERENCIA S/N 1611330-1564 • 1 TECLADO HP KU-1469, SERIAL 803823-161 • 1 MOUSE HP SERIAL 674316-001

Mantenimiento al Rack De Comunicaciones

- El rack de comunicaciones, instalado y al que se le realiza la inspección visual y el mantenimiento preventivo de sus componentes físicos, componentes pasivos y activos, atendiendo las posibles anomalías (Cables de fibras ópticas tirantes, cables forzados o con radios de cobertura inadecuados, etc.), la limpieza exterior e interior de los racks a fin de eliminar el polvo acumulado en los equipos y paneles, la revisión de los disipadores de los equipos activos y del termostato, así como cualquier otra actuación para mantener en correcto estado de funcionamiento de los equipos alojados en el rack y de su equipamiento y prolongar la vida útil del mismo.



Función	Estado	Fecha
RACK CCTV	Funcionando	13/08/2022
Chequeo de alimentaciones	Funcionando	13/08/2022
Revisión de conexiones en general	Funcionando	13/08/2022
Limpieza	Realizada	13/08/2022
Observaciones:	Sin Novedad	13/08/2022

Mantenimiento cámaras IP	***CAMARAS:*** ***POSTE CALLE EXTERNA***  ***PORTERIA 1*** 

ZONA INGRESO



SALA ESPERA EXTRANJERIA



INGRESO CENTRO FACILITADOR



VERIFICACIONES 1



VERIFICACIONES 2



ARCHIVO Y ESCALERA



CAFETERIA



DIRECCION



POLICIA JUDICIAL



SALA TRANSITORIA 1



SALA TRANSITORIA 2



PARQUEADERO 1



PARQUEADERO 2




PORTERIA 3




Función	Estado	Fecha
Revisión visual de los dispositivos	Realizada	13/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	13/08/2022
Orientación	Igual	13/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	13/08/2022
Limpieza en general	Realizada	13/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	13/08/2022
Observaciones:	**Sin** Novedad	13/08/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- Las cámaras queda funcionando correctamente.

EQUIPOS CUARTO DE MONITOREO






IndigoVision
MIGRACIÓN COLOMBIA
47988
SHOT ON POCO X3 NFC


SHOT ON POCO X3 NFC

unción.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza del NVR y Equipos de Monitoreo	Realizada	13/08/2022
Revisión de SO	Funcionando	13/08/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	13/08/2022
Prueba de conectividad	Realizada	13/08/2022
Observaciones.	Sin Novedad	13/08/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- El servidor queda funcionando correctamente.
- Todos los equipos del cuarto de comunicaciones quedan funcionando perfectamente.

Andres Rios S.

FIRMA DEL ENCARGADO

ANDRES RIOS SOLARTE
NOMBRE

FIRMA DEL CLIENTE

CARLOS BARBOSA
NOMBRE