INFORME CONTRATO MANTENIMIENTO

OBJETIVOS
Presentar información detallada de actividades realizadas en Migración Colombia ubicada en el aeropuerto Rionegro-ANTIOQUIA

FECHA DE REALIZACIÓN: 30-31 de agosto de 2022.

PARTICIPANTES	
VOXCOM SAS.	
JUAN CAMILO SANCHEZ **Técnico de Soporte y Mantenimiento.**	

EQUIPOS INTERVENIDOS	
Revisión física del sistema	Se realiza una revisión física de circuito cerrado de televisión, CCTV, instalado. Se realiza una revisión inicial de la instalación de las cámaras instaladas, el video grabador está operando normalmente, el sistema opera de forma autónoma y sin aparentes interrupciones. Una vez aprobado y autorizado el ingreso por parte de seguridad del aeropuerto se procedió a realizar el mantenimiento preventivo el día 30-31 de agosto de 2022**.**

DISPOSITIVO	PLACA	DESCRIPCION	SERIAL	UBICACIÓN	IP	ESTADO
1	48010	INDIGO VISIO	2L04922PAG00023	Inmigración 1	192.168.0.224	OK
2	48011	INDIGO VISIO	2L04922PAG00248	Inmigración 2	192.168.0.226	OK
3	48012	INDIGO VISIO	2L04922PAG00257	Inmigración 3	192.168.0.228	OK
4	48013	INDIGO VISIO	2L04922PAG00301	Inmigración 4	192.168.0.230	OK
5	48014	INDIGO VISIO	2L04922PAG00197	Inmigración 5	192.168.0.232	OK
6	48015	INDIGO VISIO	2L04922PAG00186	Inmigración 6	192.168.0.234	OK
7	48016	INDIGO VISIO	2L04922PAG00250	Inmigración 7	192.168.0.236	OK
8	52944	INDIGO VISIO	6H09398PAG55F35	Inmigración 8		OK
9	48017	INDIGO VISIO	2L04922PAG00238	Emigración 4	192.168.0.203	OK
10	48018	INDIGO VISIO	2L04922PAG00290	Emigración 3	192.168.0.205	OK
11	48019	INDIGO VISIO	2L04922PAG00249	Emigración 2	192.168.0.207	OK
12	48020	INDIGO VISIO	2L04922PAG00241	Emigración 5	192.168.0.209	OK
13	49548	INDIGO VISIO	4E027D1PAG95803	Emigración 1	192.168.0.242	OK
14	52946	INDIGO VISIO	6H09398PAG4136C	Sala de Espera Salidas Internacionales	192.168.0.216	OK
15	48022	INDIGO VISIO	2L04922PAG00111	Abordaje Entrada Avión	192.168.0.218	OK
16	48023	INDIGO VISIO	2L04922PAG00064	Equipaje Bandeja Llegada Vuelos	192.168.0.221	OK
17	48024	INDIGO VISIO	2L04922PAG00136	Llegada Vuelos Internacionales Inmigración Escaleras	192.168.0.240	OK
18	48025	INDIGO VISIO	2L04922PAG00284	Entrada P.P Oficina Inmigración	192.168.0.241	OK
19	49544	INDIGO VISIO	4E027D1PAG89LCF	Oficina de Atención IN13	192.168.0.200	OK
20	49545	INDIGO VISIO	4E027D1PAG2E201	Pasillo Vélez y Dutty Free	192.168.0.215	OK
21	49546	INDIGO VISIO	4E027D1PAG744BA	Oficina IN11 jefes	192.168.0.219	OK
22	49547	INDIGO VISIO	4E027D1PAG73506	Escalera 1er y 2do	192.168.0.220	OK
23	47178	INDIGO VISIO	2L04922PAG00116	Escáner Pasillo Fila Filtros Emigración		OK
24	52945	INDIGO VISIO	6H09398PAG03ADF	Cuarto Técnico P.P 1er. Piso		OK
25	48021	INDIGO VISIO	2L04922PAG00073	Cuarto Técnico Piso 2		

26	52943	INDIGO VISIO	6H09396PAG01508	Emigración Cámara Externa Entrada Oficina		
27	46371	XTSSHD10XDN2MP	C6AT003B0009*	Llegada de Vuelos Internacionales PTZ1		OK
28	49549	INDIGO VISIO	3K05040PAJ00093	Llegada de Vuelos Internacionales PTZ2	192.168.0.223	OK
29	46372	XTSSHD10XDN2MP		Salida de Vuelos Internacionales PTZ3		OK
30	47912	WORSTATION Z240	2VA7282TYW	Oficina Inmigración	192.168.0.5	OK
31		MONITOR HP	CNK720040F	Oficina Inmigración		OK
32	47987	JOYSTICK	11072	Oficina Inmigración		OK
33	26783	TV 1 SAMSUMG		Oficina Inmigración		OK
34	26784	TV 2 SAMSUMG		Oficina Inmigración		OK
35	26778	DELL T5500	CKX89P1			OK
36	47987	NVR-AS4000	BK7T1L2	Cuarto Técnico Segundo Piso	192.168.0.10	OK
37		SERVIDOR	POWERVAULT MD1000	Cuarto Técnico Segundo Piso		OK
38		DELL 710	CXTB9P1	Cuarto Técnico Segundo Piso		OK
39	26793	Swichet Catalys 2960-S	FOC1505X2FG	Cuarto Técnico Segundo Piso		OK
40		Fuente de Swichet Catalys 2960-S		Cuarto Técnico Segundo Piso		OK
41			Monitor -Teclado-Mouse			OK
42			RACK 2do. Piso			OK
43	01844	Catalys Swichet 2960-S		Cuarto Técnico Primer Piso		OK
44		Fuente de Swichet Catalys 2960-S				OK
45	26755	XTSBC600DN-IP		IN13 Atención Usuario Fuera		OK
46	01366	Servel Dell PRESICION 5820	7JC3Y2	Oficina Principal Primer Piso		OK


<table>
<tr><td>Mantenimiento preventivo</td><td>El mantenimiento preventivo consiste en la revisión de todos los elementos descritos en la tabla del presente informe.</td></tr>
<tr><td>Mantenimiento al Rack De Comunicaciones, Servidores, Swichets, PC, TV</td><td>- El rack de comunicaciones, instalado y al que se le realiza la inspección visual y el mantenimiento preventivo de sus componentes físicos, componentes pasivos y activos, atendiendo las posibles anomalías (Cables de fibras ópticas tirantes, cables forzados o con radios de cobertura inadecuados, etc.), la limpieza exterior e interior de los racks a fin de eliminar el polvo acumulado en los equipos y paneles, la revisión de los disipadores de los equipos activos y del termostato, así como cualquier otra actuación para mantener en correcto estado de funcionamiento de los equipos alojados en el rack y de su equipamiento y prolongar la vida útil del mismo, mantenimiento de TV, Servidores y WORKSTATION.
<table>
<tr><th>Función</th><th>Estado</th><th>Fecha</th></tr>
<tr><td>RACK CCTV, TV, SERVIDORES, PC, SWICHET</td><td>Funcionando</td><td>30/08/2022</td></tr>
<tr><td>Chequeo de alimentaciones</td><td>Funcionando</td><td>30/08/2022</td></tr>
<tr><td>Revisión de conexiones en general</td><td>Funcionando</td><td>30/08/2022</td></tr>
<tr><td>Limpieza</td><td>Realizada</td><td>30/08/2022</td></tr>
<tr><td>Observaciones:</td><td>Sin Novedad</td><td>30/08/2022</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Mantenimiento cámaras IP

migración 1

Marca: Índigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00023

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientación	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza en general	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones:	**Sin** Novedad	30/08/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Inmigración 2

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00248

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientación	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza en general	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones:	**Sin** Novedad	30/08/2022



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Inmigración 3

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00257

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientación	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza en general	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones:	Sin Novedad	30/08/2022




- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Inmigración 4

Marca: Índigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00301

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientación	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza en general	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones:	Sin Novedad	30/08/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Inmigración 5

Marca: Índigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00197

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientación si fuese necesaria	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza en general	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones:	Sin Novedad	30/08/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Inmigración 6
Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00186

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientación si fuese necesaria	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza en general	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones:	Sin Novedad	30/08/2022




- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Inmigración 7

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00250

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientación	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza en general	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Central de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones:	Sin Novedad	30/08/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Inmigración 8

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 6H09398PAG55F35

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientación	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza en general	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Central de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones:	Sin Novedad	30/08/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Emigración 4

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00238

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientación	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza en general	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones:	Sin Novedad	30/08/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Emigración 3

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 2L04922PAG00290

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientación	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza en general	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones:	Sin Novedad	30/08/2022





Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
La cámara queda funcionando correctamente.

Emigración 2

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00249

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientaciones	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza General	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/08/2022






- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Emigración 5

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00241

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientaciones	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza General	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/08/2022






- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Emigración 1

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 4E027D1PAG95803

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientaciones	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza General	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/08/2022






- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Sala de Espera Salidas Internacionales

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 6H09398PAG4136C

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientaciones	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza General	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/08/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

.

Abordaje Entrada Avión

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00111

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientaciones	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza General	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/08/2022






- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Equipaje – Bandejas Llegada Vuelos

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00064

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientaciones	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza General	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/08/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Llegada Vuelos Internacionales Inmigración Escaleras

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00136

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientaciones	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza General	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/08/2022



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Entrada P.P Oficina Inmigración

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00284

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientaciones	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza General	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/08/2022






- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Oficina de Atención IN13

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 4E027D1PAG89BCF

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientaciones	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza General	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/08/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Pasillo Vélez y Dutty Free – Zona Shop

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 4E027D1PAG2E201

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientaciones	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza General	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/08/2022






- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Oficina IN11 Jefes

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 4E027D1PAG744BA

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientaciones	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza General	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/08/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Escaleras 1er Y 2do Piso

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 4E027D1PAG73506

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientaciones	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza General	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/08/2022



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Escáner Pasillo Fila Filtros Emigración

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00116

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientaciones	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza General	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/08/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Cuarto Técnico Principal 1er Piso

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 6H09398PAG03ADF

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientaciones	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza General	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/08/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Cuarto Técnico Piso 2

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00073

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientaciones	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza General	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/08/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Emigración Cámara Externa Entrada Oficina

Marca: Indigo
Modelo: BX630
Serial: 6H09396PAG01508

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientaciones	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza General	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/08/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Llegada de Vuelos Internacionales PTZ1

Marca: XTS
Modelo: SHD10XDN2MP
Serial: C6AT003B0009*

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientaciones	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza General	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/08/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Llegada de Vuelos Internacionales PTZ2

Marca: Indigo
Modelo: BX520 - PTZ
Serial: 3K05D40PAJ00093

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientaciones	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza General	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/08/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Llegada de Vuelos Internacionales PTZ3

Marca: XTS
Modelo: SHD10XDN2MP
Serial: C6AT003B0008*

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/08/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/08/2022
Orientaciones	Igual	30/08/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/08/2022
Limpieza General	Realizada	30/08/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/08/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/08/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

WORSTATION Z240

Marca: WORSTATION Z240
Modelo: WORSTATION Z240
Serial: 2VA7282TYW

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/08/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/08/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/08/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/08/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/08/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

MONITOR HP

Marca: MONITOR HP
Modelo: MONITOR HP
Serial: CNK720040F

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/08/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/08/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/08/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/08/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/08/2022



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

JOY-STICK INDIGOVISION

Marca: JOY-STICK INDIGOVISION
Modelo: *11072*
Serial: *1611330-1566*

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/08/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/08/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/08/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/08/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/08/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

TV1 SAMSUNG

Marca: SAMSUNG
Modelo:
Serial:

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/08/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/08/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/08/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/08/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/08/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

TV2 SAMSUNG

Marca: SAMSUNG
Modelo:
Serial:

Marca: SAMSUNG
Modelo:
Serial:

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/08/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/08/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/08/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/08/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/08/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

DELL PRECISION T5500

Marca: DELL PRECISION T5500
Modelo: CKX89P1
Serial: 27386524693

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/08/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/08/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/08/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/08/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/08/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

NVR-AZUL 4000

Marca: IndigoVision
Modelo: NVR-AS4000
Serial: BK7T1L2

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/08/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/08/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/08/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/08/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/08/2022



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

SERVIDOR DELL MD1000

Marca: DELL
Modelo: DELL MD1000
Serial:

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/08/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/08/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/08/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/08/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/08/2022



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

POWER R710

Marca: DELL
Modelo: POWER R710
Serial: CXTB9P1

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/08/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/08/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/08/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/08/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/08/2022






- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Swichet Catalys 2960-S 2do. Piso

Marca: CISCO
Modelo: CATALYS 2960
Serial: FOC1505X2FG

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/08/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/08/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/08/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/08/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/08/2022






- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Fuente de Energía de Swichet Catalyst

Marca: CISCO
Modelo:
Serial:


Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/08/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/08/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/08/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/08/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/08/2022



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

RACK 2do. Piso

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/08/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/08/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/08/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/08/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/08/2022



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Swichet Catalys 2960-S 1er. Piso + Fuente Catalys

Marca: CISCO
Modelo: Catalys 2960
Serial: FOC1505X2FH

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/08/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/08/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/08/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/08/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/08/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Server Dell PRESICION 5820

Marca: DELL
Modelo: SERVER DELL PRESICION 5820
Serial: 7JC3Y2-16398655994

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/08/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/08/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/08/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/08/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/08/2022





-Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.