INFORME CONTRATO DE MANTENIMIENTO
OBJETIVOS
Presentar información detallada de las actividades realizadas en migración Colombia ubicada en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

FECHA DE REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD: 24 y 25 de noviembre de 2022.

PARTICIPANTES	
VOXCOM SAS	**Migración Regional**
Andres Rios Solarte **Técnico de Soporte y Mantenimiento.**	**Luis Cucunuba** **Funcionario Migración**

EQUIPOS INTERVENIDOS

Revisión física del sistema

Se realiza una revisión física de circuito cerrado de televisión, CCTV, instalado.


ITEM	COMPONENTES DEL CONTRATO 206.			
	DETALLE	MARCA	CANT	ESTADO
1	CAMARA PTZ	INDIGO VISION BX520	5	FUNCIONANDO
2	CAMARA BALA	INDIGO VISION BX20	53	FUNCIONANDO
3	NVR	INDIGO VISION	1	FUNCIONANDO
4	MONITOR	LG 43LV640S	2	FUNCIONANDO
5	JOYSTICK	INDIGO VISION	1	FUNCIONANDO
6	TECLADO	DELL	1	FUNCIONANDO
7	MOUSE	DELL	1	FUNCIONANDO
8	ESTACION DE TRABAJO (PC)	DELL D02T	1	FUNCIONANDO
9	ALMACENAMIENTO.	INDIGO VISION	1	FUNCIONANDO
10	SWITCH CORE	ALLIED TELESIS	1	FUNCIONANDO
11	CABLEADO	SIEMON	N/A	BUENO
12	MUEBLES (ESCRITORIO)	N/A	1	BUENO
13	GABINETE DE COMUNICACIÓN	N/A	1	BUENO

Se realiza una revisión inicial de la instalación de las cámaras instaladas; se encuentran los equipos del cuarto técnico funcionando normalmente


Una vez aprobado y autorizado el ingreso por parte de Migración y Aerocali se procedió a realizar el mantenimiento preventivo los días ***24 y 25 de noviembre de 2022.***

<table>
<tr><td>Mantenimiento preventivo</td><td>El mantenimiento preventivo consiste en la revisión de todos los elementos descritos en la tabla del presente informe. Efectuar chequeo a sus conexiones, limpiar cada uno de sus componentes; empleando productos de limpieza y herramientas adecuadas.</td></tr>
<tr><td>Mantenimiento correctivo</td><td>El mantenimiento correctivo consiste en la resolución de las averías e incidencias reportadas por el supervisor del contrato, a fin de mantener la operatividad de la red instalada y por donde se trasmite únicamente Video.
Para ello, Voxcom Telecomunicaciones realizara el mantenimiento preventivo y correctivo con personal calificado y certificado directamente por el fabricante de la solución Índigo Visión</td></tr>
<tr><td>Mantenimiento al Rack De Comunicaciones</td><td>

- El rack de comunicaciones, instalado y al que se le realiza la inspección visual y el mantenimiento preventivo de sus componentes físicos, componentes pasivos y activos, atendiendo las posibles anomalías (Cables de fibras ópticas tirantes, cables forzados o con radios de cobertura inadecuados, etc.), la limpieza exterior e interior de los racks a fin de eliminar el polvo acumulado en los equipos y paneles, la revisión de los disipadores de los equipos activos y del termostato, la depuración de problemas detectados, así como cualquier otra actuación para mantener en correcto estado el funcionamiento de los equipos alojados en el rack y de su equipamiento con el fin de prolongar la vida útil de los mismos.
<table>
<tr><th>Función.</th><th>Estado</th><th>Fecha</th></tr>
<tr><td>RACK CCTV</td><td>Funcionando</td><td>25/11/2022</td></tr>
<tr><td>Chequeo de alimentaciones</td><td>Funcionando</td><td>25/11/2022</td></tr>
<tr><td>Revisión de conexiones en general</td><td>Funcionando</td><td>25/11/2022</td></tr>
<tr><td>Limpieza</td><td>Realizada</td><td>25/11/2022</td></tr>
<tr><td>Observaciones:</td><td>Sin Novedad</td><td>25/11/2022</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Mantenimiento cámaras IP	
Mantenimiento cámaras IP	<u>AreaInmigra04-PTZ24</u> Marca: Índigo Visión Modelo: BX520 Serial: 3K05027PAJ00004 IP: 10.39.203.34





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022


- Se realiza mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaInmigra03-PTZ25

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX520
Serial: 3K05027PAJ00183
IP: 10.39.203.35





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaInmigra02-PTZ26

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX520
Serial: 3K05027PAJ00187
IP: 10.39.203.36





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022


- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaEmigra05-PTZ56

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX520
Serial: 3K05027PAJ00199
IP: 10.39.203.66





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022


- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaEmigra06-PTZ57

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX520
Serial: 3K05027PAJ00189
IP: 10.39.203.67






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig15-03

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00202
IP: 10.39.203.13





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig16-04

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2G01565PAW00327
IP: 10.39.203.14





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP	FiltroInmig13-05 Marca: Índigo Visión Modelo: BX620 Serial: 2G01565PAW00001 IP: 10.39.203.15






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022


- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig14-06

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2G01565PAW00123
IP: 10.39.203.16






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig11-07

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2G01565PAW00142
IP: 10.39.203.17





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022


- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig12-08

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2G01565PAW00016
IP: 10.39.203.18






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022


- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig09-09

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2G01565PAW00211
IP: 10.39.203.19






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022


- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig10-10

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2G01565PAW00232
IP: 10.39.203.20






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig07-11

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00219
IP: 10.39.203.21





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig08-12

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00055
IP: 10.39.203.22






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig05-13

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00223
IP: 10.39.203.23






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022


- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig06-14

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial:2H031F4PAG00257
IP: 10.39.203.24






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig03-15

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00171
IP: 10.39.203.25






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig04-16

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00232
IP: 10.39.203.26





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroInmig02-17

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00221
IP: 10.39.203.27






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022


- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaInmigra10-18

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2G01565PAW00361
IP: 10.39.203.28






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaInmigra08-19

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00098
IP: 10.39.203.29






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022


- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaInmigra09-20

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00074
IP: 10.39.203.30





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022


- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaInmigra06-21

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00204
IP: 10.39.203.31





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaInmigra07-22

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00205
IP: 10.39.203.32






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022


- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaInmigra05-23

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00042
IP: 10.39.203.33






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaInmigra01-27

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00084
IP: 10.39.203.37






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

OficinaInmigra-28

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00012
IP: 10.39.203.38






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022


- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaDesInmigra01-29

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00277
IP:10.39.203.39






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaDesInmigra02-30

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00020
IP: 10.39.203.40




Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

SalaTransInmigra01-31

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00080
IP: 10.39.203.41






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

SalaTransInmigra02-32

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00167
IP: 10.39.203.42






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022


- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroEmig01-33

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00237
IP: 10.39.203.43






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroEmig02-34

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00119
IP: 10.39.203.44





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022


- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroEmig03-35

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00015
IP: 10.39.203.45






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022


- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroEmig04-36

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00122
IP: 10.39.203.46






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroEmig05-37

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00262
IP: 10.39.203.47






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022


- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroEmig06-38

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00278
IP: 10.39.203.48





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroEmig07-39

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2G01565PAW00392
IP: 10.39.203.49






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022


- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroEmig08-40

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2G01565PAW00391
IP: 10.39.203.50






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroEmig09-41

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2G01565PAW00073
IP: 10.39.203.51






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022


- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroEmig10-42

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00010
IP: 10.39.203.52





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022


- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroEmig11-43

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2G01565PAW00170
IP: 10.39.203.53





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

FiltroEmig12-44

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00207
IP: 10.39.203.54





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaEmigra02-45

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00275
IP: 10.39.203.55





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaEmigra01-46

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00295
IP: 10.39.203.56






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022


- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

LokerEmigra-47

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00044
IP: 10.39.203.57






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

CafeteriaEmigra-48

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2G01565PAW00342
IP: 10.39.203.58





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

DatacenterEmigra-49

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2G01565PAW00184
IP: 10.39.203.59





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

SalaEsperaEmigra01-50

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00197
IP: 10.39.203.60





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

SalaEsperaEmigra02-51

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00264
IP: 10.39.203.61






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022


- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

GrafologiaEmigra-52

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial:2H031F4PAG00003
IP: 10.39.203.62





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

PasilloEmigra-53

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00224
IP: 10.39.203.63





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

SalaCapacEmigra-54

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2G01565PAW00195
IP: 10.39.203.64





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

OficinaCordEmigra-55

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00147
IP: 10.39.203.65





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022


- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaEmigra03-58

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00240
IP: 10.39.203.68





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AreaEmigra04-59

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00265
IP: 10.39.203.69






Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

AtenCiudEmigra-60

Marca: Índigo Visión
Modelo: BX620
Serial: 2H031F4PAG00292
IP: 10.39.203.70





Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	25/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	25/11/2022
Orientación	Igual	25/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	25/11/2022
Limpieza en general	Realizada	25/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento a Monitores

Marca: LG
Modelo:43LV640S
Seriales: 709MXLSM1048 710MXQAM9116
Ubicación: Data Center.



función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza de Monitores	Realizada	25/11/2022
Limpieza de acrílico sobre Monitores	Realizada	25/11/2022
Verificación y limpieza de teclado y mouse	Realizada	25/11/2022
Verificación y limpieza del PC de Visualización	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Funcionando	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento preventivo.
- El monitor queda funcionando perfectamente.

Marca: Índigo Visión
Modelo: NVR AS 4000 60TB

Mantenimiento a NVR AS-4000 60TB

Serial: HHRWGL2
Ubicación: Data Center.



Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza del NVR	Realizada	25/11/2022
Revisión de SO	Funcionando	25/11/2022
Revisión de RAID 5 en NVR	Funcionando	25/11/2022
Revisión de servicio NVR-AS 4000 60TB	Funcionando	25/11/2022
Chequeo de conexiones internas	Funcionando	25/11/2022
Revisión de cantidad y estado de discos	Funcionando	25/11/2022
Prueba de conectividad	Funcionando	25/11/2022
Obtención de una imagen del equipo NVR	OK	25/11/2022
Obtención de respaldos de las aplicaciones y bases de datos, actualización de programas	OK	25/11/2022
Reprogramación de equipos para garantizar 60 días en el primario y 180 en el secundario.	OK	25/11/2022
Observaciones.	Sin Novedad	25/11/2022

- Se realiza Mantenimiento preventivo a ambos NVR.
- Se dejan funcionando perfectamente.

Mantenimiento a estación de trabajo	Marca: Dell Modelo: D02T Serial: 7JDC3Y2



función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza de Monitor	Realizada	25/11/2022
Limpieza de acrílico sobre Monitor	Realizada	25/11/2022
Verificación y limpieza de teclado y mouse	Realizada	25/11/2022
Verificación y limpieza del PC de Visualización	Realizada	25/11/2022
Observaciones:	Funcionando	25/11/2022

- Se realiza el mantenimiento preventivo.
- La estación de trabajo queda funcionando perfectamente

En constancia se firma en la ciudad de Cali a los 25 días del mes de noviembre de 2022.
Cordialmente,

ANDRES RIOS SOLARTE
Técnico Voxcom

