INFORME CONTRATO MANTENIMIENTO

OBJETIVOS
Presentar información detallada de actividades realizadas en Migración Colombia ubicada en el aeropuerto Rionegro-ANTIOQUIA

FECHA DE REALIZACIÓN: 29-30 noviembre de 2022.

PARTICIPANTES	
VOXCOM SAS.	
JUAN CAMILO SANCHEZ **Técnico de Soporte y Mantenimiento.**	

EQUIPOS INTERVENIDOS

Revisión física del sistema

DISPOSITIVO	PLACA	DESCRIPCION	SERIAL	UBICACIÓN	IP	ESTADO
1	48010	INDIGO VISIO	2L04922PAG00023	Inmigración 1	192.168.0.224	OK
2	48011	INDIGO VISIO	2L04922PAG00248	Inmigración 2	192.168.0.226	OK
3	48012	INDIGO VISIO	2L04922PAG00257	Inmigración 3	192.168.0.228	OK
4	48013	INDIGO VISIO	2L04922PAG00301	Inmigración 4	192.168.0.230	OK
5	48014	INDIGO VISIO	2L04922PAG00197	Inmigración 5	192.168.0.232	OK
6	48015	INDIGO VISIO	2L04922PAG00186	Inmigración 6	192.168.0.234	OK
7	48016	INDIGO VISIO	2L04922PAG00250	Inmigración 7	192.168.0.236	OK
8	52944	INDIGO VISIO	6H09398PAG55F35	Inmigración 8		OK
9	48017	INDIGO VISIO	2L04922PAG00238	Emigración 4	192.168.0.203	OK
10	48018	INDIGO VISIO	2L04922PAG00290	Emigración 3	192.168.0.205	OK
11	48019	INDIGO VISIO	2L04922PAG00249	Emigración 2	192.168.0.207	OK
12	48020	INDIGO VISIO	2L04922PAG00241	Emigración 5	192.168.0.209	OK
13	49548	INDIGO VISIO	4E027D1PAG95803	Emigración 1	192.168.0.242	OK
14	52946	INDIGO VISIO	6H09398PAG4136C	Sala de Espera Salidas Internacionales	192.168.0.216	OK
15	48022	INDIGO VISIO	2L04922PAG00111	Abordaje Entrada Avión	192.168.0.218	OK
16	48023	INDIGO VISIO	2L04922PAG00064	Equipaje Bandeja Llegada Vuelos	192.168.0.221	OK
17	48024	INDIGO VISIO	2L04922PAG00136	Llegada Vuelos Internacionales Inmigración Escaleras	192.168.0.240	OK
18	48025	INDIGO VISIO	2L04922PAG00284	Entrada P.P Oficina Inmigración	192.168.0.241	OK
19	49544	INDIGO VISIO	4E027D1PAG89LCF	Oficina de Atención IN13	192.168.0.200	OK
20	49545	INDIGO VISIO	4E027D1PAG2E201	Pasillo Vélez y Dutty Free	192.168.0.215	OK
21	49546	INDIGO VISIO	4E027D1PAG744BA	Oficina IN11 jefes	192.168.0.219	OK
22	49547	INDIGO VISIO	4E027D1PAG73506	Escalera 1er y 2do	192.168.0.220	OK
23	47178	INDIGO VISIO	2L04922PAG00116	Escáner Pasillo Fila Filtros Emigración		OK
24	52945	INDIGO VISIO	6H09398PAG03ADF	Cuarto Técnico P.P 1er. Piso		OK
25	48021	INDIGO VISIO	2L04922PAG00073	Cuarto Técnico Piso 2		

Revisión física del sistema	26	52943	INDIGO VISIO	6H09396PAG01508	Emigración Cámara Externa Entrada Oficina		
	27	46371	XTSSHD10XDN2MP	C6AT003B0009*	Llegada de Vuelos Internacionales PTZ1		OK
	28	49549	INDIGO VISIO	3K05040PAJ00093	Llegada de Vuelos Internacionales PTZ2	192.168.0.223	OK
	29	46372	XTSSHD10XDN2MP		Salida de Vuelos Internacionales PTZ3		OK
	30	47912	WORSTATION Z240	2VA7282TYW	Oficina Inmigración	192.168.0.5	OK
	31		MONITOR HP	CNK720040F	Oficina Inmigración		OK
	32	47987	JOYSTICK	11072	Oficina Inmigración		OK
	33	26783	TV 1 SAMSUMG		Oficina Inmigración		OK
	34	26784	TV 2 SAMSUMG		Oficina Inmigración		OK
	35	26778	DELL T5500	CKX89P1			OK
	36	47987	NVR-AS4000	BK7T1L2	Cuarto Técnico Segundo Piso	192.168.0.10	OK
	37		SERVIDOR	POWERVAULT MD1000	Cuarto Técnico Segundo Piso		OK
	38		DELL 710	CXTB9P1	Cuarto Técnico Segundo Piso		OK
	39	26793	Swichet Catalys 2960-S	FOC1505X2FG	Cuarto Técnico Segundo Piso		OK
	40		Fuente de Swichet Catalys 2960-S		Cuarto Técnico Segundo Piso		OK
	41			Monitor -Teclado-Mouse			OK
	42			RACK 2do. Piso			OK
	43	01844	Catalys Swichet 2960-S		Cuarto Técnico Primer Piso		OK
	44		Fuente de Swichet Catalys 2960-S				OK
	45	26755	XTSBC600DN-IP		IN13 Atención Usuario Fuera		OK
	46	01366	Servel Dell PRESICION 5820	7JC3Y2	Oficina Principal Primer Piso		OK

Se realiza una revisión física de circuito cerrado de televisión, CCTV, instalado.

Se realiza una revisión inicial de la instalación de las cámaras instaladas, el video grabador está operando normalmente, el sistema opera de forma autónoma y sin aparentes interrupciones.

Una vez aprobado y autorizado el ingreso por parte de seguridad del aeropuerto se procedió a realizar el mantenimiento preventivo el día 30-31 de agosto de 2022.

<table>
<tr><th colspan="2">MANTENIMIENTO PREVENTIVO</th></tr>
<tr><th>Mantenimiento preventivo</th><th>El mantenimiento preventivo consiste en la revisión de todos los elementos descritos en la tabla del presente informe.</th></tr>
<tr><td>Mantenimiento al Rack De Comunicaciones, Servidores, Swichets, PC, TV</td><td>El rack de comunicaciones, instalado y al que se le realiza la inspección visual y el mantenimiento preventivo de sus componentes físicos, componentes pasivos y activos, atendiendo las posibles anomalías (Cables de fibras ópticas tirantes, cables forzados o con radios de cobertura inadecuados, etc.), la limpieza exterior e interior de los racks a fin de eliminar el polvo acumulado en los equipos y paneles, la revisión de los disipadores de los equipos activos y del termostato, así como cualquier otra actuación para mantener en correcto estado de funcionamiento de los equipos alojados en el rack y de su equipamiento y prolongar la vida útil del mismo, mantenimiento de TV, Servidores y WORKSTATION.
<table>
<tr><th>Función</th><th>Estado</th><th>Fecha</th></tr>
<tr><td>RACK CCTV, TV, SERVIDORES, PC, SWICHET</td><td>Funcionando</td><td>30/11/2022</td></tr>
<tr><td>Chequeo de alimentaciones</td><td>Funcionando</td><td>30/11/2022</td></tr>
<tr><td>Revisión de conexiones en general</td><td>Funcionando</td><td>30/11/2022</td></tr>
<tr><td>Limpieza</td><td>Realizada</td><td>30/11/2022</td></tr>
<tr><td>Observaciones:</td><td>Sin Novedad</td><td>30/11/2022</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Mantenimiento cámaras IP

Inmigración 1

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00023

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/11/2022
Orientación	Igual	30/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/11/2022
Limpieza en general	Realizada	30/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/11/2022
Observaciones:	**Sin** Novedad	30/11/2022



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP	***Inmigración 2*** Marca: Indigo Modelo: BX620 Serial: 2L04922PAG00248

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/11/2022
Orientación	Igual	30/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/11/2022
Limpieza en general	Realizada	30/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/11/2022
Observaciones:	**Sin** Novedad	30/11/2022



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Inmigración 3

Marca: Indigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00257

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/11/2022
Orientación	Igual	30/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/11/2022
Limpieza en general	Realizada	30/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	30/11/2022






- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP	***Inmigración 4*** Marca: Índigo Modelo: BX620 Serial: 2L04922PAG00301

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/11/2022
Orientación	Igual	30/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/11/2022
Limpieza en general	Realizada	30/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	30/11/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente

Mantenimiento cámaras IP

Inmigración 5

Marca: Índigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00197

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/11/2022
Orientación si fuese necesaria	Igual	30/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/11/2022
Limpieza en general	Realizada	30/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	30/11/2022






- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP	***Inmigración 6*** Marca: Indigo Modelo: BX620 Serial: 2L04922PAG00186

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/11/2022
Orientación si fuese necesaria	Igual	30/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/11/2022
Limpieza en general	Realizada	30/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	30/11/2022






- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Inmigración 7

Marca: índigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00250

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/11/2022
Orientación	Igual	30/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/11/2022
Limpieza en general	Realizada	30/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Central de Monitoreo	Realizada	30/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	30/11/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Inmigración 8

Marca: índigo
Modelo: BX630
Serial: 6H09398PAG55F35

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/11/2022
Orientación	Igual	30/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/11/2022
Limpieza en general	Realizada	30/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Central de Monitoreo	Realizada	30/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	30/11/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Emigración 4

Marca: índigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00238

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/11/2022
Orientación	Igual	30/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/11/2022
Limpieza en general	Realizada	30/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	30/11/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Emigración 3

Marca: Índigo
Modelo: BX630
Serial: 2L04922PAG00290

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/11/2022
Orientación	Igual	30/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/11/2022
Limpieza en general	Realizada	30/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/11/2022
Observaciones:	Sin Novedad	30/11/2022



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP	***Emigración 2*** Marca: índigo Modelo: BX620 Serial: 2L04922PAG00249

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/11/2022
Orientaciones	Igual	30/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/11/2022
Limpieza General	Realizada	30/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/11/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/11/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente

Mantenimiento cámaras IP

Emigración 5

Marca: índigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00241

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/11/2022
Orientaciones	Igual	30/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/11/2022
Limpieza General	Realizada	30/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/11/2022
Observaciones	La imagen se ve oscura en un lado	30/11/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Emigración 1

Marca: índigo
Modelo: BX630
Serial: 4E027D1PAG95803

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/11/2022
Orientaciones	Igual	30/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/11/2022
Limpieza General	Realizada	30/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/11/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/11/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Sala de Espera Salidas Internacionales

Marca: índigo
Modelo: BX630
Serial: 6H09398PAG4136C

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/11/2022
Orientaciones	Igual	30/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/11/2022
Limpieza General	Realizada	30/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/11/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/11/2022



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP	***Abordaje Entrada Avión*** Marca: índigo Modelo: BX620 Serial: 2L04922PAG00111

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/11/2022
Orientaciones	Igual	30/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/11/2022
Limpieza General	Realizada	30/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/11/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/11/2022






- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Equipaje – Bandejas Llegada Vuelos

Marca: índigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00064

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/11/2022
Orientaciones	Igual	30/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/11/2022
Limpieza General	Realizada	30/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/11/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/11/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Llegada Vuelos Internacionales Inmigración Escaleras

Marca: índigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00136

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/11/2022
Orientaciones	Igual	30/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/11/2022
Limpieza General	Realizada	30/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/11/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/11/2022



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP	***Entrada P.P Oficina Inmigración*** Marca: índigo Modelo: BX620 Serial: 2L04922PAG00284

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/11/2022
Orientaciones	Igual	30/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/11/2022
Limpieza General	Realizada	30/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/11/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/11/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Oficina de Atención IN13

Marca: índigo
Modelo: BX630
Serial: 4E027D1PAG89BCF

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/11/2022
Orientaciones	Igual	30/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/11/2022
Limpieza General	Realizada	30/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/11/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/11/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

antenimiento cámaras IP	***Pasillo Vélez y Dutty Free – Zona Shop*** Marca: índigo Modelo: BX630 Serial: 4E027D1PAG2E201

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/11/2022
Orientaciones	Igual	30/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/11/2022
Limpieza General	Realizada	30/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/11/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/11/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP	***Oficina IN11 jefes*** Marca: índigo Modelo: BX630 Serial: 4E027D1PAG744BA **Función** / **Estado** / **Fecha** Revisión visual del dispositivo — Realizada — 30/11/2022 Revisión de conexiones — Realizada — 30/11/2022 Orientaciones — Igual — 30/11/2022 Limpieza de Housing — Realizada — 30/11/2022 Limpieza General — Realizada — 30/11/2022 Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo — Realizada — 30/11/2022 Observaciones — Sin Novedad — 30/11/2022  - Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad - La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Escaleras 1er Y 2do Piso

Marca: índigo
Modelo: BX630
Serial: 4E027D1PAG73506

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/11/2022
Orientaciones	Igual	30/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/11/2022
Limpieza General	Realizada	30/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/11/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/11/2022



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Escáner Pasillo Fila Filtros Emigración

Marca: índigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00116

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/11/2022
Orientaciones	Igual	30/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/11/2022
Limpieza General	Realizada	30/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/11/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/11/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

antenimiento cámaras IP

Cuarto Técnico Principal 1er Piso

Marca: índigo
Modelo: BX630
Serial: 6H09398PAG03ADF

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/11/2022
Orientaciones	Igual	30/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/11/2022
Limpieza General	Realizada	30/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/11/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/11/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.


Mantenimiento cámaras IP

Cuarto Técnico Piso 2

Marca: índigo
Modelo: BX620
Serial: 2L04922PAG00073

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/11/2022
Orientaciones	Igual	30/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/11/2022
Limpieza General	Realizada	30/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/11/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/11/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP	***Emigración Cámara Externa Entrada Oficina*** Marca: índigo Modelo: BX630 Serial: 6H09396PAG01508

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/11/2022
Orientaciones	Igual	30/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/11/2022
Limpieza General	Realizada	30/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/11/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/11/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Llegada de Vuelos Internacionales PTZ1

Marca: XTS
Modelo: SHD10XDN2MP
Serial: C6AT003B0009*

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/11/2022
Orientaciones	Igual	30/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/11/2022
Limpieza General	Realizada	30/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/11/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/11/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

Llegada de Vuelos Internacionales PTZ2

Marca: índigo
Modelo: BX520 - PTZ
Serial: 3K05D40PAJ00093

Función	Estado	Fecha
Revisión visual del dispositivo	Realizada	30/11/2022
Revisión de conexiones	Realizada	30/11/2022
Orientaciones	Igual	30/11/2022
Limpieza de Housing	Realizada	30/11/2022
Limpieza General	Realizada	30/11/2022
Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo	Realizada	30/11/2022
Observaciones	Sin Novedad	30/11/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad
- La cámara queda funcionando correctamente.

antenimiento cámaras IP	***Llegada de Vuelos Internacionales PTZ3*** Marca: XTS Modelo: SHD10XDN2MP Serial: C6AT003B0008* **Función** / **Estado** / **Fecha** Revisión visual del dispositivo — Realizada — 30/11/2022 Revisión de conexiones — Realizada — 30/11/2022 Orientaciones — Igual — 30/11/2022 Limpieza de Housing — Realizada — 30/11/2022 Limpieza General — Realizada — 30/11/2022 Pruebas de funcionamiento con Centro de Monitoreo — Realizada — 30/11/2022 Observaciones — Sin Novedad — 30/11/2022  - Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad - La cámara queda funcionando correctamente.

Mantenimiento cámaras IP

WORSTATION Z240

Marca: WORSTATION Z240
Modelo: WORSTATION Z240
Serial: 2VA7282TYW

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/11/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/11/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/11/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/11/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/11/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

antenimiento cámaras IP	***MONITOR HP*** Marca: MONITOR HP Modelo: MONITOR HP Serial: CNK720040F

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/11/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/11/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/11/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/11/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/11/2022



Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

antenimiento cámaras IP

JOY-STICK INDIGOVISION

Marca: JOY-STICK INDIGOVISION
Modelo: *11072*
Serial: *1611330-1566*

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/11/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/11/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/11/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/11/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/11/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Mantenimiento cámaras IP

TV1 SAMSUNG

Marca: SAMSUNG
Modelo:
Serial:

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/11/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/11/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/11/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/11/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/11/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Mantenimiento cámaras IP

TV2 SAMSUNG

Marca: SAMSUNG
Modelo:
Serial:

Marca: SAMSUNG
Modelo:
Serial:

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/11/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/11/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/11/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/11/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/11/2022



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Mantenimiento cámaras IP

DELL PRECISION T5500

Marca: DELL PRECISION T5500
Modelo: CKX89P1
Serial: 27386524693

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/11/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/11/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/11/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/11/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/11/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Mantenimiento cámaras IP

NVR-AZUL 4000

Marca: IndigoVisio
Modelo: NVR-AS4000
Serial: BK7T1L2

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/11/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/11/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/11/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/11/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/11/2022





- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

antenimiento cámaras IP	***SERVIDOR DELL MD1000*** Marca: DELL Modelo: DELL MD1000 Serial:

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/11/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/11/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/11/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/11/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/11/2022







- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Mantenimiento cámaras IP

POWER R710

Marca: DELL
Modelo: POWER R710
Serial: CXTB9P1

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/11/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/11/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/11/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/11/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/11/2022






- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Mantenimiento cámaras IP

Swichet Catalys 2960-S 2do. Piso

Marca: CISCO
Modelo: CATALYS 2960
Serial: FOC1505X2FG

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/11/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/11/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/11/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/11/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/11/2022






- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Mantenimiento cámaras IP	***Fuente de Energía de Swichet Catalyst*** Marca: CISCO Modelo: Serial:

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/11/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/11/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/11/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/11/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/11/2022




- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Mantenimiento cámaras IP

RACK 2do. Piso

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/11/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/11/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/11/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/11/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/11/2022




- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Mantenimiento cámaras IP

Swichet Catalys 2960-S 1er. Piso + Fuente Catalys

Marca: CISCO
Modelo: Catalys 2960
Serial: FOC1505X2FH

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/11/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/11/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/11/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/11/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/11/2022



- Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad

Mantenimiento cámaras IP

Server Dell PRESICION 5820

Marca: DELL
Modelo: SERVER DELL PRESICION 5820
Serial: 7JC3Y2-16398655994

Función.	Estado	Fecha
Verificación y limpieza	Realizada	30/11/2022
Revisión de dispositivos electrónicos	Funcionando	30/11/2022
Chequeo de conexiones internas	Realizado	30/11/2022
Prueba de conectividad	Realizada	30/11/2022
Observaciones.	Sin Novedad	30/11/2022





-Se realiza el mantenimiento sin ninguna novedad.

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: 30.11.2022

CLIENTE: Migración Colombia.

ATENDIDO POR: Yovanny Andres Sánchez Hoyos.

CIUDAD: Medellin (Aeropuerto Jose Maria Córdova)

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION____SOPORTE x

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

Mantenimiento Preventivo Cámaras de seguridad.

Solución

Se realiza mantenimiento del sistema de video vigilancia de migración Colombia sede Rio Negro (Aeropuerto José María Córdova), realizando limpieza física tanto externa como interna (donde aplica)

Se verifica enfoque de cada una de cámara y se ajusta según las necesidades de operación

Se verifica en detalle el NVR y la plataforma de Control Center de índigo visión, garantizando su estado óptimo de funcionamiento

Se entrega todo el sistema en condiciones adecuadas de operación, realizando pruebas en totalidad de los componentes del sistema

No se evidencian fallas o alertas sobre el sistema de intervenido.

Yovanny S

NOMBRE DEL ENCARGADO

Julian Perez Moreno

NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S

FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara Indigo Vision

UBICACIÓN Emigración Entrada Oficina Atención al usuario

SERIAL 6H09396PAG09508

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julián Pérez Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara Indigo Vision BX620

UBICACIÓN Emigracion Oficina atencion al usuario

SERIAL 4E027DPAG84LCF

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julian Perez Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara 2TX

UBICACIÓN Emigración Control rayos X

SERIAL SHD10XDN1MP

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Edián Pérez Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara Indigo Vision BX630

UBICACIÓN Emigracion Fila Filtros

SERIAL 47027D1P16

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julian Perez Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM
S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara Indigo Vision

UBICACIÓN F. Hto 1 Emigracion.

SERIAL 2L04922PAG00241

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

Jelton Perez Moreno
FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara Indigo Vision

UBICACIÓN Filtro 1 Emigración.

SERIAL 2L04922PAG00241

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

Julian Perez Moreno
FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM
S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara Indigo Vision BX620

UBICACIÓN Filtro 3 Emigracion.

SERIAL 2204922PAG00290

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julián Pérez Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA), LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara Indigo Vision BX 630

UBICACIÓN Filtro 4 Emigracion

SERIAL HE0270APAG95803

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julián Parra Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara Indigo Vision BX620

UBICACIÓN Filtro 5 Emigración.

SERIAL 2L04922PAG00116

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julián Pérez Morado
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM
S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA), LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara Indigo Vision 8x630

UBICACIÓN Emigración (Entrada escaleras 2do Piso) Zona Comercial.

SERIAL 4E027D1PAG2E201

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

Julián Pérez Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM
S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara Indigo Vision BX630

UBICACIÓN Emigración Sala de espera

SERIAL 6H09398PA64136C

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

Julian Perez Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara Indigo Vision BX620

UBICACIÓN Emigración Zona de abordaje

SERIAL 2L04922PAG00111

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julián Pérez Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara Indigo Vision BX630

UBICACIÓN Escaleras (Entre 1er Piso - 2do Piso)

SERIAL 4E027D1PA67E506

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julián Pérez Morano
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara Indigo Vision BX620

UBICACIÓN Inmigración banda transportadora Equipaje

SERIAL 2L04922PA600064

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julian Parra Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara Indigo Vision BX620

UBICACIÓN Inmigración banda transportadora Equipaje

SERIAL 2L04922PA600064

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julian Parra Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCLIENTE
S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara 2TX PTZ

UBICACIÓN Fila Filtros llegada vuelos internacionales inmigración.

SERIAL C6AT003B0009*

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

Julián Ricardo Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara Indigo Vision PTZ BX-520

UBICACIÓN Inmigración F.19 F.Itros llegada vuelos internacionales.

SERIAL 3K05D40PAJ00093

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julian Pérez Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA), LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara Indigo Vision Bx-630

UBICACIÓN Inmigracion Filtro 1

SERIAL 6H093988PAG55F35

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julian Perez Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM
S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara Indigo Visión Bx620

UBICACIÓN Inmigración Filtro 2.

SERIAL 2L04922PAG00250

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julián Pérez Morales
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM
S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA), LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara Indigo Vision Bx620

UBICACIÓN Inmigración F:1to 3

SERIAL 2L04922PAG00186

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julián Parra Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA), LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara Indigo Vision BX620

UBICACIÓN Inmigracion Filto 4.

SERIAL 2L04922PAG00197

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

Julián Perez Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM
S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA), LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara Indigo Vision BX620

UBICACIÓN Inmigración Filtro 5

SERIAL 2L04922PAG00309

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

Julián Parra Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM
S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara Indigo Vision BX620

UBICACIÓN Inmigración Filtro 6

SERIAL 2L04922PAG00257

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julián Pérez Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0 PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara Indigo Vision BX620

UBICACIÓN F: Hco 7 Inmigracion .

SERIAL 2L04922PAG00248

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julián Pérez Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM S.A.S

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA), LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara Indigo Vision BX620

UBICACIÓN Filtro 8 Inmigración .

SERIAL 2L04922PA600023

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julián Pérez Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA), LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara Indigo Vision BX630

UBICACIÓN Oficina Jefes Emigracion

SERIAL 4E027D1PAG744BA

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julián Parra Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM
S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA), LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara Indigo Vision Bx630

UBICACIÓN Oficina Jefes Emigracion

SERIAL 4E027D1PAG744BA

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julián Perea Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA), LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Cámara Indigo Vision Bx630

UBICACIÓN Cuarto técnico Primer Piso.

SERIAL 6H09398PAG03ADF

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julián Perea Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM S.A.S

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Camara Indigo Vision

UBICACIÓN Cuarto tecnico 2do Piso.

SERIAL 2L04922PA00073

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julian Pava Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: NVR AS 4000

UBICACIÓN Cuarto técnico 2do Piso.

SERIAL 8K7T1L2

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

Edián Pérez Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Server M1000

UBICACIÓN Cuarto técnico Segundo Piso.

SERIAL Placa 01775/01844

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julián Pérez Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM S.A.S

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: DELL R710 Server

UBICACIÓN Cuarto técnico 2do Piso.

SERIAL Placa 01845

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julián Pérez Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Switch Catalys 2960

UBICACIÓN Cuarto técnico Primer Piso.

SERIAL FOX105X2FG

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julián Parra Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Fuente Catalys 2960

UBICACIÓN Cuarto Tecnico Primer Piso.

SERIAL F001502X620

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julián Pérez Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM
S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Switch Catalys 2960

UBICACIÓN Cuarto Técnico 2do Piso.

SERIAL FOC1505X2F4

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julián Pérez Morad
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM
S.A.S.

Fecha: 29.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA), LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Fuente Catalys 2960

UBICACIÓN Cuarto tecnico 2do Piso

SERIAL FD01502X61Q

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julián Pérez Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 30.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: work station DELL PRECISION

UBICACIÓN Centro de monitoreo

SERIAL CKX89P1

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julián Parra Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM
S.A.S.

Fecha: 30.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Work station.

UBICACIÓN Centro de monitoreo

SERIAL 7J7C3X2

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julian Perez Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM
S.A.S

Fecha: 30.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENT0 PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: Joystick

UBICACIÓN Centro de monitoreo

SERIAL Placa 27987 Serial: *1611330-1566*

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julián Pérez Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM
S.A.S.

Fecha: 30.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA). LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: televisor samsung

UBICACIÓN Centro de monitoreo

SERIAL Placa 26783/01731

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julián Parra Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

VOXCOM
Soluciones Integrales en Comunicación

VOXCOM S.A.S.

Fecha: 30.11.2022

CLIENTE: MIGRACION COLOMBIA

ATENDIDO POR: YOVANNY ANDRES SANCHEZ HOYOS

CIUDAD: MEDELLIN-ANTIOQUIA (AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA)

TIPO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION DE PROBLEMA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD MARCA INDIGO VISION

RECOMENDACIONES /OBSERVACIONES/SOLUCIONES

SE LLEVA A CABO LA LIMPIEZA A TODOS LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CCTV DE MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO DE RIO NEGRO (JOSE MARIA CORDOVA), LIMPIANDO TODO TIPO DE SUCIEDAD Y VERIFACANDO LA CONEXIONES REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EQUIPOS INTERVENIDOS (RELACION DE EQUIPO)

EQUIPO: televisor Samsung
UBICACIÓN Centro de monitoreo.
SERIAL Placa 26784 / 101730

OBSERVACIONES DEL CLIENTE:

Yovanny S
NOMBRE DEL ENCARGADO

Julián Pérez Moreno
NOMBRE DEL CLIENTE

Yovanny S
FIRMA DEL ENCARGADO

FIRMA DEL CLIENTE

Voxcom Telecomunicaciones S.A.S. Av. Cra. 24 # 83-57 Bogotá, Colombia – Teléfono 6346354 – www.voxcom.com.co

Carlos Eduardo Tequia Saenz
Ingeniero de Proyectos e Implementación
Teléfono: (57) 1 634 63 54 Ext 109
Celular (57) 317 428 27 58
Avenida Carrera 24 Nº 83-57
Bogotá (Colombia)

ctequia@voxcom.com.co
www.voxcom.com.co