CÓDIGO: GJ-F-02	INFORME MENSUAL DE CONTRATISTAS	instituto municipal de cultura y turismo Bucaramanga
VERSIÓN: 05		
FA: 01/12/2021	GESTIÓN JURÍDICA	

Bucaramanga, 25 de diciembre de 2022.

Señor
DEVINSON MAURICIO FONSECA MORALES
Supervisor Contrato No. 0447-04
Técnico Operativo
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga esenciales

Asunto: Presentación de informe de cumplimiento a obligaciones contractuales.

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al **QUINTO Y ÚLTIMO** pago, correspondiente a 24 días del mes de **DICIEMBRE** de 2022, en mi calidad de **contratista** del Instituto y dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios profesionales suscrito en los siguientes términos:

1. **INFORMACIÓN GENERAL:**

OBJETO CONTRACTUAL	Prestar los servicios profesionales a la subdirección técnica del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga para brindar soporte técnico en la estación radial y estudios de la Emisora, y asesorar el plan de mantenimiento de los equipos de radiofusión, transmisión, grabación, producción sonora y radial de la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento 100.7	
NÚMERO DE CONTRATO	0447-04	
PLAZO INICIAL	TRES MESES (03) Y VEINTISÉIS (26) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la firma del acta de inicio.	
CONTRATISTA	INGENIERIA ELECTRONICA EN RADIO S.A.S- INELRA S.A.S	
FECHA DE INICIO	Agosto 29 de 2022.	
FECHA DE TERMINACIÓN	Diciembre 24 de 2022.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (15.466.667) M/CTE	
VALOR PARCIAL DEL CONTRATO	$8.200.000 (TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS).	
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	**PLAZO (%)**	**VALOR (%)**
	100%	100%

ADICIONAL (SI APLICA)

ADICIÓN EN TIEMPO	N/A

ADICIÓN EN VALOR	N/A	
PLAZO FINAL	N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A	
VALOR PARCIAL DEL ADICIONAL	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	N/A	
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL)	**PLAZO (%)**	**VALOR (%)**
	N/A	N/A

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS	UBICACIÓN DE EVIDENCIAS
1	Brindar asesoría y dar acompañamiento a la Subdirección técnica en el plan de mantenimiento y programación de visitas periódicas (mínimo dos al mes) al Punto de Transmisores de la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento; predio ubicado en la vereda San Pablo del municipio de Lebrija, en donde se encuentra la antena terrestre del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, con el fin de verificar el estado del funcionamiento de los equipos de la Emisora, emitiendo los reportes técnicos correspondientes para garantizar la prestación eficiente del servicio. (Producto: Plan de mantenimiento y cronograma de visitas a estación y transmisores).	Se realizaron visitas de inspección de parámetros técnicos y mantenimiento general a los equipos de transmisores.	Informe de mantenimiento, reporte de servicio N°269 y 270.	Adjuntas en el informe.
2	Brindar asesoría y dar acompañamiento a la Subdirección técnica en el plan de mantenimiento y programación de visitas periódicas (mínimo dos al mes) a los estudios de emisión y grabación de la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento, ubicados en la Biblioteca Pública Gabriel Turbay de Bucaramanga, con el fin de verificar el estado y hacer mantenimiento para el óptimo	Se realizó visita de servicio según las necesidades de la emisora.	Informe de mantenimiento, reporte de servicio N° 271 y 272.	Adjuntas en el informe.

No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS	UBICACIÓN DE EVIDENCIAS
	funcionamiento de los equipos de radiodifusión, emitiendo reportes técnicos con las necesidades a las que haya lugar para la prestación del servicio (Producto: Plan de mantenimiento y cronograma de visitas a estudio).			
3	Brindar asesoría técnica al imct en el plan de compras para la actualización tecnológica de los equipos de transmisión de la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento ubicados en el punto de transmisores y antena de la Emisora, en el municipio de Lebrija, Santander. (Producto: Documento soporte de asesoría en plan de compras para actualización de equipos).	Se realiza reporte técnico con las necesidades urgentes, (resaltadas en rojo en el informe de mantenimiento) en transmisores.	Informe de mantenimiento, reporte de servicio N° 271, 269 y 272.	Adjuntas en el informe.
4	Apoyar al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga en lo necesario para el cumplimiento de los requerimientos técnicos y operativos que debe cumplir la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y demás autoridades relacionadas con el servicio de radiodifusión pública. (Producto: Respuesta a requerimientos y soportes).	Se realizó revisión de los parámetros técnicos autorizado por el Min Tics	Informe de mantenimiento, reporte de servicio N°269, 270, 271 y 272.	Adjuntas en el informe.
5	Apoyar los aspectos técnicos de radiodifusión sonora en la realización de eventos propios o transmisiones remotas de la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento, garantizando la calidad del servicio, de acuerdo a solicitud del supervisor del contrato. (Producto: Actividades de apoyo técnico a radiodifusión sonora).	No se requirió en este periodo.	n/a	n/a

No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS	UBICACIÓN DE EVIDENCIAS
6	Apoyar el reporte de indicadores y consolidación de informe mensual, trimestral y semestral de la Emisora Cultural y de la estrategia de comunicaciones del imct. (Producto: Insumos para indicadores de producto y resultado para informes mensuales, trimestrales y semestrales del proyecto en lo de su competencia).	Se realizaron visitas de inspección de parámetros técnicos y mantenimiento general a los equipos de transmisores y estudios de la emisora, se hace un informe detallado del estado de los equipos.	Informe de mantenimiento, reporte de servicio N° 269, 270, 271 y 272..	Adjuntas en el informe.
7	Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor y que estén asociadas directamente al desarrollo idóneo de su objeto contractual.	Se realizó informe ejecutivo, sobre las actividades realizadas durante el contrato.	Informe ejecutivo.	Adjunto en el informe.

3. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	*COLPENSIONES*	2022-11	02-12-2022	59795874	420.000
SALUD	*SANITAS*	2022-11	02-12-2022	59795874	105.100
ARL	*SURA*	2022-11	02-12-2022	59795874	16.300
PENSIÓN	*COLPENSIONES*	2022-12	23-12-2022	60243910	160.000
SALUD	*SANITAS*	2022-12	23-12-2022	60243910	40.000
ARL	*SURA*	2022-12	23-12-2022	60243910	69.600

En cumplimiento de lo dispuesto en el decreto No. 1273 de 2018 Me acojo ___, No me acojo_x__ a este decreto, donde se establece que el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por periodos mensuales, a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes inmediatamente anterior.

El siguiente apartado no aplica para las personas jurídicas, por ende, no debe ser diligenciado para estos casos.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, en aquellos casos en los cuales el afiliado percibe salario de dos o más empleadores, o ingresos como trabajador independiente o por prestación de servicios como contratista, en un mismo período de tiempo, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al salario, o ingreso devengado

de cada uno de ellos, y estas se acumularán para todos los efectos de esta ley sin exceder el tope legal; esta figura es conocida como **acumulación de bases de cotización**. Por ende, informo a mi supervisor y al IMCT que actualmente NO TENGO (__) / SI TENGO (___) contrato de prestación de servicios, contrato laboral o ingreso como trabajador independiente que me genere obligación de aporte al sistema general de la seguridad social[1].

(En caso de contar con uno o más contratos de prestación de servicios, contrato laboral o ingreso como trabajador independiente, referirlos en el siguiente recuadro:)

Actualmente cuento con el/los siguientes contratos vigentes:

TIPO Y N° DE CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE / EMPLEADOR / FUENTE DE INGRESO POR TRABAJO INDEPENDIENTE	VALOR DEL CONTRATO	HONORARIOS / SALARIOS / INGRESOS RECIBIDOS DURANTE EL PRESENTE PERÍODO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL / RELACIÓN LABORAL O TRABAJO INDEPENDIENTE	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL / RELACIÓN LABORAL O TRABAJO INDEPENDIENTE

Cordialmente;

RL / ELKIN OSWALDO MANTILLA JAIMES
C.C. N° 13.722.378 de Bucaramanga

[1] Artículo 2.2.1.1.2.6 Decreto 780 de 2016. Concurrencia de empleadores o de administradoras de pensiones. Cuando una persona sea dependiente de más de un empleador o reciba pensión de más de una administradora de pensiones, cotizará sobre la totalidad de los ingresos con un tope máximo de veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en una misma Entidad Promotora de Salud, informando tal situación a los empleadores o administradoras de pensiones correspondientes.

REPORTE TÉCNICO

INELRA S.A.S.

FECHA:	Diciembre de 2022	CIUDAD:	BUCARAMANGA
LUGAR:	Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento		
REALIZADO POR:	Ing. ELKIN O. MANTILLA JAIMES		
TELEFONO:	301-756 7997	CORREO:	soporte@inelra.com.co
ACTIVIDAD:	Mantenimiento preventivo del mes de diciembre.		

SEDE TRANMISORES LEBRIJA

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. LIMPIEZA Y REVISION GENERAL LOS SIGUENTES EQUIPOS UBICADOS EN TRANSMISORES (5/12/2022)

it	Equipo	Estado final	observaciones
1	Transmisor principal	[redacted]	✔ Limpieza general ✔ Revisión de lecturas ✔ Inspección general [redacted] ✔ [redacted]
2	Transmisor de Emergencia	ok	✔ Instalación Tx nuevo (12/12/2021) ✔ Revisión de lecturas ✔ Inspección general
3	Receptor de Enlace	ok	✔ Limpieza general ✔ Prueba de funcionamiento
4	Monitor de frecuencia	ok	✔ Prueba de funcionamiento.
5	Planta electrica	OK	✔ Prueba de funcionamiento ✔ Inspección general ✔ Cambio de batería (junio /2019).
6	Transferencia	Ok	✔ Limpieza general ✔ Prueba de funcionamiento ✔ Verificación de puntos calientes ✔ Lectura de voltajes y corrientes
7	Cambiador de antena	Ok	✔ Limpieza general ✔ Prueba de funcionamiento
8	Torre	regular	✔ Inspección visual desde tierra ✔ Pintura en mal estado ✔ Se requiere mantenimiento preventivo a la estructura.
9	Faro	ok	✔ Verificación visual ✔ Cambio faro (15/12/2020)
10	Sub estación	Ok	✔ Limpieza general ✔ Prueba de funcionamiento
11	Decer	[redacted]	✔ Fecha último estudio:

OBSERVACIONES

- Equipo principal presenta múltiples fallas que impiden que entregue la potencia requerida para cumplir los parametros técnicos esenciales, dicho problema acarrea multa, se sugiere la compra de un transmisor nuevo que cumpla los requerimientos técnicos de la emisora.
- La pintura de la torre esta deteriorada, ya que este elemento es un elemento protector y anticorrosivo de la estructura metálica se sugiere que se realice mantenimiento de la misma.
- Conexión de tierras en mal estado, se sugiere reparar la cinta y realizar medidas del sistema a tierras para verificar que esté dentro de los parámetros, se sugiere la instalación de dos para proteger los equipos de las descargas atmosféricas.

REPORTE TÉCNICO

INELRA S.A.S.

TABLA DE ESTADO GENERAL					
PARAMETRO	ANTER.	ACTUAL	PARAMETRO	ANTER.	ACTUAL
TRANSMISOR PRINCIPAL			**ESTADO RECEPTOR ENLACE**		
FWD (w)	[redacted]	[redacted]	Sig level (dBuV)	7	7
RFL (W)	10	10	Modulación %	85	85
Frecuencia (MHz)	100.7002	100.7002	**PARAMETROS ADICIONALES**		
Modulación%	100	100	Voltaje fase 1-2	223	223
Excitador FWD	27.1	27.1	Voltaje fase 1-3	225	225
Excitador RFL	1.7	1.7	Voltaje fase 2-3	229	229
PAV(V)	16	16	Corriente fase 1	16.0	16.0
PAI(A)	2.5	2.5	Corriente fase 2	16.3	16.3
AFC(V)	5.4	5.4	Corriente fase 3	13.9	13.9
Voltaje Fuente 1	48.5	48.5	Voltaje batería planta	14.1	14.1
Voltaje Fuente 2	0	0	Cantidad de combustible planta	Full	Full
Voltaje Fuente 3	48.1	48.1			
Voltaje Fuente 4	49.2	49.2	**TRANSMISOR DE EMERGENCIA**		
Voltaje Fuente 5	49.4	49.4	FW(w)	29.9	29.9
Voltaje Fuente 6	47.4	47.4	REF(w)	0.4	0.4
Voltaje Fuente 7	49.3	49.3	FDW POWER(w)	1500	1500
Voltaje Fuente 8	49.5	49.5	REF POWER(w)	0.0	0.0
Corriente Fuente 1	6.8	6.8	FRECUENCIA(MHz)	100.70	100.70
Corriente Fuente 2	0	0	IPA(A)	1.2	1.2
Corriente Fuente 3	9.1	9.1			
Corriente Fuente 4	8.5	8.5			
Corriente Fuente 5	9.5	9.5			
Corriente Fuente 6	9.3	9.3			
Corriente Fuente 7	9.2	9.2			
Corriente Fuente 8	8.0	8.0			

INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN RADIO S.A.S.
KM 9 VIA
Cúcuta Pcía. Rosos Piso 2
Vereda Santa Bárbara
Bucaramanga - Santander
Inelra@outlook.com
Tel 301-756 7997

REPORTE TÉCNICO

INELRA S.A.S.

LUGAR	Estudio Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento			
REALIZADO POR	Ing. ELKIN O. MANTILLA JAIMES			
TELEFONO	301-756 7997		CORREO	elkinmantilla@hotmail.com
ACTIVIDAD	Mantenimiento Mensual.			

ESTUDIOS DE EMISIÓN

Item	Equipo	Cant	Estado Final	Observaciones
1	Consola de emisión	1	Ok	✔ Limpieza general ✔ Revisión de canales ✔ Revisión de conexiones posteriores ✔ Prueba general de funcionamiento
2	Comex Rack	1	Ok	✓ Limpieza general ✔ Prueba general de funcionamiento ✔ Asignación de ip publica (Dto. de Sistemas)
3	Comrex Portable	1	ok	✓ Limpieza general ✔ Prueba de funcionamiento
4	Hibrido telefónico	1	Ok	✓ Limpieza general ✓ Prueba de funcionamiento
5	Reproductor de cd	1	Ok	✔ Limpieza general ✔ Prueba de funcionamiento
6	Mesclador de micrófonos	1	ok	✔ Limpieza general ✔ Prueba de funcionamiento
7	Tornamesa	1	Ok	✔ Limpieza general ✔ Prueba de funcionamiento
8	micrófonos	7	Ok	✔ Limpieza general ✔ Prueba de funcionamiento
9	Amplificador de audífonos	1	Ok	✔ Limpieza general ✔ Prueba de funcionamiento
10	Cajas pasivas de audífonos	7	Ok	✓ Prueba de funcionamiento ✔ Inspección general
11	Bases micrófonos	7	Ok	✓ Limpieza general ✔ Prueba de funcionamiento ✔ Ajuste
12	Señalización de AL AIRE	2	Ok	✔ Limpieza general ✔ Prueba de funcionamiento
13	Monitor de modulación RFT	1	ok	✔ Verificación nivel ✔ Inspección visual ✔ Limpieza tanque (05/2019)
14	Transmisor de enlace OMB	1	Ok	✔ Limpieza general ✔ Prueba de funcionamiento ✔ Ve
15	Procesador de audio orban 8200	1	Regular	✔ Limpieza general ✔ Prueba de funcionamiento ✔ equipo obsoleto, se sugiere remplazarlo por un orban 8700

OBSERVACIONES

- Se sugiere cambiar el procesador de audio actual (ORBAN 8200), por un equipo más actual (orban 8700), ya que estos equipos realizan un mejor trabajo en el aprovechamiento del espectro asignado, es decir, suenan con más cuerpo y son más estrictos con los límites de modulación, evitando así posibles multas por sobremodulación de la emisora.

INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN RADIO S.A.S.
KM 9 VIA
Cúcuta Pcia. Rosos Piso 2
Vereda Santa Bárbara
Bucaramanga - Santander
Inelra@outlook.com
Tel 301-756 7997

REPORTE TÉCNICO

INELRA S.A.S.

LUGAR	Estudio Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento		
REALIZADO POR	Ing. ELKIN O. MANTILLA JAIMES		
TELEFONO	301-756 7997	CORREO	elkinmantilla@hotmail.com
ACTIVIDAD	Mantenimiento Mensual.		

ESTUDIOS DE GRABACIÓN

Item	Equipo	Cant	Estado Final	Observaciones
1	Consola de producción	1	Ok	✔ Limpieza general ✔ Revisión de canales ✔ Revisión de conexiones posteriores ✔ Prueba general de funcionamiento
2	tornamesa	1	Ok	✔ Limpieza general ✔ Asignación de IP pública (Dto. de Sistemas)
3	Reproductor de CD	1	ok	✔ Limpieza general ✔ Prueba de funcionamiento
4	Amplificador de audífonos	1	Ok	✔ Limpieza general ✔ Prueba de funcionamiento
5	Reproductor de cd	1	Ok	✔ Limpieza general ✔ Prueba de funcionamiento
6	parlantes	2	Ok	✔ Limpieza general ✔ Prueba de funcionamiento
7	micrófonos	5	Ok	✔ Limpieza general ✔ Prueba de funcionamiento)
8	Bases micrófonos	5	Ok	✔ Limpieza general ✔ Prueba de funcionamiento
9	Cajas pasivas de audífonos	5	Ok	✔ Prueba de funcionamiento ✔ Inspección general

OBSERVACIONES

- Ninguna.

Elaborado por:

ELKIN O. MANTILLA
INGENIERO ELECTRÓNICO

INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN RADIO S.A.S.
KM 9 VIA
Cúcuta Pcla. Rosos Piso 2
Vereda Santa Bárbara
Bucaramanga - Santander
Inelra@outlook.com
Tel 301-756 7997

INELRA S.A.S.

REPORTE DE SERVICIO			No. 0269
FECHA	5/12/22	Ciudad	Lebrija
ATENDIDO POR	ELKIN O. MANTILLA.		
Teléfono	3017567997.	Correo:	
Cliente:	FMCTB		
Dirección			
Contacto:	NIXON URIBE		
Teléfono contacto:		Correo:	
Lugar del servicio	TRANSMISORES EMISORA	formato	Versión 1.2 de julio de 2020

LABORES REALIZADAS:

Mantenimiento Preventivo Periodico
- Se verifican lecturas del equipo
- Se Realiza limpieza.

OBSERVACIONES

- Se Requiere la compra de un transmisor de 5kw para la emisora, ya que Actualmente operamos con el de emergencia y este no cumple con los parametros tecnicos esenciales, esto acarrea multas por parte del Mintics

Elaborado por:

CC:

Recibido por:

CC: 1090458296

INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN RADIO S.A.S.
KM 9 VIA Cúcuta Pcla. Rosos Piso 2
Vereda Santa Bárbara
Bucaramanga - Santander
Inelra@outlook.com
Tel 301-756 7997

INELRA S.A.S.

REPORTE DE SERVICIO			No. 0270
FECHA	20/12/22	Ciudad	Lebrija
ATENDIDO POR	GIAN O. MANTILLA.		
Teléfono	3017567997	Correo:	
Cliente:	IMCT		
Dirección			
Contacto:	NIXON URIBE		
Teléfono contacto:		Correo:	
Lugar del servicio	TX EMISORA CULTURAL.	formato	Versión 1.2 de julio de 2020

LABORES REALIZADAS:

Visita Periodica a transmisores,
- Revision de parametros
- Revision Tx de emergencia OK
- Revision de estado general.

OBSERVACIONES

- Se Requiere Adquirir equipo principal de 5 Kw. ya que Actualmente no estamos cumpliendo Con los parametros tecnicos esenciales y esto acarrea multa.

Elaborado por:	Recibido por:
CC:	CC: 1090485296

INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN RADIO S.A.S.
KM 9 VIA Cúcuta Pcla. Rosos Piso 2
Vereda Santa Bárbara
Bucaramanga - Santander
Inelra@outlook.com
Tel 301-756 7997

INELRA S.A.S.

REPORTE DE SERVICIO			No. 0271
FECHA	2/12/22	Ciudad	Bucaramanga
ATENDIDO POR	EIVIN O. MANTILLA.		
Teléfono	3017567997.	Correo:	
Cliente:	IHCIB.		
Dirección			
Contacto:	NIXON URIBE.		
Teléfono contacto:		Correo:	
Lugar del servicio	Estudios emisora Cultural.	formato	Versión 1.2 de julio de 2020

LABORES REALIZADAS:

- Se Presento Reporte falla del Monitor de Modulacion TFT : No enciende

OBSERVACIONES

- Se Realizo Asistencia Remota y se determino que se debe Retirar el equipo para Revision en el laboratorio.

Elaborado por:	Recibido por:
CC:	CC: 1090417829 6

INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN RADIO S.A.S.
KM 9 VIA Cúcuta Pcla. Rosos Piso 2
Vereda Santa Bárbara
Bucaramanga - Santander
Inelra@outlook.com
Tel 301-756 7997

INELRA S.A.S.

REPORTE DE SERVICIO			No. 0272
FECHA	13/12/22	Ciudad	Bucaramanga
ATENDIDO POR	EIMN O. HANTILLA.		
Teléfono	301 756 7997.	Correo:	
Cliente:	ITCTB		
Dirección			
Contacto:	NIXON URIBE.		
Teléfono contacto:		Correo:	
Lugar del servicio	ESTUDIOS EMISORA	formato	Versión 1.2 de julio de 2020

LABORES REALIZADAS:

- Revision de equipos Estudios.
- Revision Conexiones de los consistemas de las conexiones en el Rack del cuarto de equipos.

OBSERVACIONES

- Por problemas con la UPS. se pasan los equipos a la Red no Regulada..
- queda OK.

Elaborado por:

CC:

Recibido por:

CC: 1040458296

INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN RADIO S.A.S.
KM 9 VIA Cúcuta Pcla. Rosos Piso 2
Vereda Santa Bárbara
Bucaramanga - Santander
Inelra@outlook.com
Tel 301-756 7997

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-12-23, 10:12:39 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 60243910

Periodo Cotización 202212 **Periodo Servicio** 202301

PAGADA 2022-12-23 00:00:00.0

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA ELECTRONICA EN RADIO SAS				
Documento	NI 901129323	**Dirección**	KM 9 ESTE #0 - 0 PCLA ROSOS P2		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3017567997		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	MANTILLA JAIMES ELKIN OSWALDO	**Identificación**	CC 13722378		

I. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 13722378		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					MANTILLA JAIMES ELKIN OSWALDO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

II. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | |

Número de Transacción: APII2357324669584867

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 23 de 2022 09:55 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 93974LP4

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7334
Comercio Virtual:	ENLACE OPERATIVO S.A.
Referencia de Pago:	60243910
Valor Pagado:	$309.600,00

Imprimir Cerrar

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-02, 09:08:50 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 59795874

Periodo Cotización: noviembre de 2022 **Periodo Servicio:** diciembre de 2022

PAGADO 02/12/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA ELECTRONICA EN RADIO SAS	**Nombre Sucursal**	GERENTE	**Codigo Sucursal**	001
Documento	NI901129323	**Dirección**	KM 9 ESTE #0 - 0 PCLA ROSOS P2		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3017567997		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	MANTILLA JAIMES ELKIN OSWALDO	**Identificación**	CC 13722378		
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VAC -	IRP	VCT	SPO	Días A.P	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 13722378	ELKIN OSWALDO MANTILLA JAIMES	01	00													X					0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.352.000	$ 382.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.352.000	$ 85.700	0,000	$ 2.352.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.120.000	$ 124.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.300
CC 13722378	ELKIN OSWALDO MANTILLA JAIMES	01	00																		0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 233.334	$ 37.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 233.334	$ 9.400	6,960	$ 233.334	$ 16.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 233.334	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.625.334	$ 2.625.334	$ 2.625.334	$ 3.353.334	$ 420.200	$ 105.100	$ 16.300	$ 134.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 675.800	$ 0	$ 675.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Número de Transacción: APII2336323015324784

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 02 de 2022 08:54 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 49237BM4

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7334
Comercio Virtual:	ENLACE OPERATIVO S.A.
Referencia de Pago:	59795874
Valor Pagado:	$675.800,00

Imprimir Cerrar