NORBERTO BAYONA ESPITIA
Ingeniero Civil
Diseño - Construcción - Interventoría

ARCHIVO SIF
2023 ENE 2 13:16:06

Fredonia. 12 de diciembre de 2022

NBE-22-103

Señores
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Atn: Arq. **JORGE MAURICIO MORALES GOMEZ**
Supervisor del contrato
Dir. Calle 42B N° 52 - 106 Gobernación de Antioquia
Centro Administrativo Departamental - La Alpujarra.
Teléfono: (608) 3837922
Medellín, Antioquia

REF: **CONTRATO Nº 4600013815 – 2022. Objeto: "INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"**

Asunto: **Remisión informe mensual Social de interventoría del periodo del 1 al 30 de noviembre de 2022**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, esta interventoría se permite realizar la entrega del informe mensual Social de interventoría del periodo del 1 al 30 de noviembre de 2022, el cual remite en medio físico y medio magnético en CD.

Lo anterior para su aprobación.

Atentamente,

ORLANDO BAYONA ESPITIA
Director de interventoría


Se anexa lo enunciado en una carpeta y un CD

C.C. CONSORCIO PAVIMENTACIÓN ELECK - gestion.intack@gmail.com, pavtamesis@gmail.com
Archivo C/OFICINA2022/CORRESPNDENCIA/ENVIADA/NORBERTOBAYONAESPITIA
OBE/NBE

Carrera 67 Nº. 167-61 Oficina 616
Centro Empresarial Colina Office Park
Teléfono: (601) 6694151 Cel 3102056624
e-mail: inorbayon@gmail.com
Bogotá D.C. Colombia

ARCHIVO SIF
2023 ENE 2 13:16:14

INFORME SOCIAL MENSUAL INTERVENTORÍA No.2





GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATO DE OBRA
N° 4600013868

"AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS- LA YE- LÍBANO Y LA LORENA- MARATOÓN ETAPA 1 DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

NOVIEMBRE DE 2022

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	***NORBERTO BAYONA ESPITIA*** Contrato de Interventoría N° 4600013815 DE 2022 INFORME SOCIAL MENSUAL 2	NORBERTO BAYONA ESPITIA Ingeniero Civil Diseño - Construcción - Interventoría

ARCHIVO SIF
2023 ENE 27 13:16:23

INFORME SOCIAL MENSUAL DE INTERVENTORÍA
(Versión 1- Periodo noviembre 2022)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Entidad Contratante

CONSORCIO PAVIMENTACIÓN ELECK
Contratista de Obra

AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
Objeto Contrato de Obra

4600013868 DE 2022
Nº de Contrato de Obra

NORBERTO BAYONA ESPITIA
Interventoría

4600013815 de 2022
Nº de contrato de Interventoría

Firma:	Firma:	Firma:
ROSA OBDULIA MENA M. **Residente Social Interventoría**	**ORLANDO BAYONA** **Director(a) de Interventoría**	**NICOLÁS GIRALDO** **Supervisor Social SIF**
Elaboró	**Aprobó**	**Recibe en la SIF**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
2.1 Alcance del Proyecto 6
2.2 Localización 7
2.3 Contrato de Obra 8
2.4 Contrato de Interventoría 8
3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 8
3.1. Personal Mínimo Requerido 9
3.1.1. Personal del Contratista 9
3.1.2. Personal de La Interventoría 9
4. FUNCIONES DEL PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA 9
5. FUNCIONES DEL PERSONAL RESIDENTE SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA 10
6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DESARROLLADAS 11
7. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL: 11
7.1. Programa para el reconocimiento del entorno 11
7.2. Programa para la protección de la Infraestructura social y comunitaria 14
7.3 Programa para la contratación de mano de obra. 15
7.4 Programa de comunicación y divulgación 16
7.5 Programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto 19
7.6 Programa para la protección del patrimonio arqueológico y cultural 25
7.7 Programa para la sostenibilidad y apropiación comunitaria 25
7.8 Programa para la educación y capacitación al personal vinculado al proyecto 25
8. Gestión Social Interventoría. 27
8.1 ACTIVIDADES DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ÁREA SOCIAL DE LA INTERVENTORIA: 27

TABLAS

1. Personal del contratista
2. Personal de la interventoría
3. Relación actas de vecindad y de entorno
4. Empleabilidad
5. Distribución de piezas generadas
6. Gestiones realizadas
7. Horarios de atención
8. Distribución de la publicidad
9. Ubicación de los PAC
10. Capacitaciones
11. Gestiones desde la interventoría

ANEXOS

1. Reconocimiento del entorno
2. Protección de la infraestructura social y comunitaria
3. Contratación de mano de obra
4. Comunicación y divulgación
5. Atención a la comunidad e interesados en el proyecto
6. Programa para la educación y capacitación al personal vinculado al proyecto
7. Certificados de las controladoras

INFORME SOCIAL MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°2

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de interventoría corresponde a la Gestión social del mes de noviembre del 2022, de las actividades desarrollados por el contratista Consorcio Pavimentación Eleck, en el desarrollo de la AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, para ello el contratista de obra formula e implementa un plan de manejo social.

El contrato de obra pública citado anteriormente es financiado por la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaria de Infraestructura Física-SIF y su desarrollo se efectuará en concordancia con el Pliego de Condiciones y conforme con los requerimientos generales y específicos para el contrato de obra. A continuación, se describen los programas, estrategias y actividades ejecutadas por el contratista, en cumplimento a las obligaciones contractuales.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

En el Departamento de Antioquia existe una problemática constante de orden vial que requiere de soluciones óptimas y de acciones inmediatas, que permitan dar continuidad a la prestación del servicio de todos los usuarios de las vías de las diferentes subregiones del Departamento. Con el estado de deterioro de las vías la transitabilidad entre las subregiones se reduce considerablemente, produciendo consecuencias negativas para los usuarios en todos los campos, económico, social, aumento en gastos de mantenimiento vehicular, tiempos de desplazamiento más largos, además de inseguridad e incomodidad para quienes transitan las vías.

De acuerdo a la Resolución 0001917 RVS, por el cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional correspondiente al Departamento de Antioquia del 15 de junio de 2018, las 101 vías secundarias a cargo del Departamento suman una longitud total de 2.671.10, de la cual 1.508.8 Km (56.5%) se encuentra en afirmado.

2.1 Alcance del Proyecto

La ubicación del proyecto se encuentra en la subregión Suroeste del Departamento de Antioquia, en el corredor vial PUENTE IGLESIAS - LA YE - JERICÓ (código 25BAN02-2), y del tramo vial LA YE - LA LORENA, del corredor vial LA YE – EL LÍBANO (código 25BAN01-1) – ambas son vías de segundo orden a cargo del Departamento de Antioquia, así como la construcción de obras complementarias localizados en los corredores viales objeto del presente proceso. Ver ilustración 1 y 2.
La vía Puente Iglesias- La Lorena corresponde a la suma de dos subsectores, el primer tramo inicia en la vía 25BAN02-2 del corregimiento Puente Iglesias en el K 0+000 y va hasta el K2+035 en el sector conocido como La Ye y el segundo tramo inicia en la vía 25BAN01-1 punto conocido como La Ye con abscisa K0+000 y va hasta el K7+000 sentido hacia el punto conocido como La Lorena.
La vía Puente Iglesias- La Lorena tiene una longitud total aproximada de 9,035 Km, el primer tramo cuenta con una longitud de 2,035 Km, de los cuales 1,580Km (pavimento realizado mediante contrato de obra N°4600010093 de 2019 celebrado por el Departamento de Antioquia) y 0,295Km (pavimento realizado por la Concesión de Pacifico 2) ya cuenta con una superficie de pavimento en buen estado, solo 0,160Km cuentan con la superficie de rodadura en afirmado y en regular estado, donde 0,110Km corresponden a la sumatoria de los dos (2) tramos de las aproximaciones de dos (2) puentes existentes.
El segundo tramo por intervenir, cuenta con una superficie de asfalto en buen estado en los siguientes tramos del K0+000 al K0+260, K0+340 al K0+460, K0+610 al K0+660, K0+780 al K1+080, K1+170 al K1+250, K1+340 al K1+420, para un total 0,890Km, con superficie de rodadura en base granular los siguientes tramos K0+260 al K0+340, K0+460 al K0+610,

K0+660 al K0+780, K1+080 al K1+170, K1+250 al K1+340, K1+420 al K3+000, para un total 2,110Km y del tramo K3+000 al K7+000 se encuentra con superficie de rodadura en sub-base granular en regular estado, con presencia de surcos, cárcavas y ahuellamientos, para un total 4,000Km.
Adicionalmente se contempla realizar actividades de mejoramiento y mantenimiento de las vías alternas al área de influencia, las cuales sirven de acceso al proyecto, lo anterior con el fin de garantizar la transitabilidad sobre estas.

2.2 Localización

Subregión Suroeste del Departamento de Antioquia.




Ilustración 1
Fuente: *Informe de diseño de pavimentos AIM*




Ilustración 2
Localización de los tramos viales a intervenir – Puente Iglesias - La Yé – líbano}

2.3 Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA	4600013868 de 2022
OBJETO	"AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."
Razón Social Contratista	Consorcio Pavimentación Eleck
Dirección	Vereda la Oculta, dg I. E. La Oculta
Teléfono	6044440112
Residente Social	Heidy Muriel
Email	psicosocial050@gmail.com
Teléfono de contacto	3043082626

2.4 Contrato de Interventoría

CONTRATO DE OBRA	4600013815 de 2022
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA AMPLIACION, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE - LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DELDEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."
Razón Social Contratista	Norberto Bayona Espitia
Dirección	Carrera 48 No 46-62
Teléfono	3212070784
Residente Social	Rosa Obdulia Mena Moya
Email	Social.interventorianbe@gmail.com
Teléfono de contacto	3043812689

3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

La gestión social del **CONSORCIO PAVIMENTACIÓN ELECK**, en el marco del proyecto "Ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias de las vías Puente Iglesias – La Y – Líbano La Lorena – maratón etapa 1, de la subregión suroeste del departamento de Antioquia" de acuerdo a los lineamientos y programas que se establecen en la Guía de Manejo Socioambiental para este componente, ejecutó en el mes de noviembre de 2022, las siguientes actividades:

3.1. Personal Mínimo Requerido

Se relaciona en el personal del contratista

3.1.1. Personal del Contratista

En la tabla No 1, se relaciona el listado de personal técnico y operativo del Contratista, se verifica documentación recibida por parte del mismo.

3.1.2. Personal de La Interventoría

En la tabla No. 2 se relaciona el listado de personal técnico de interventoría.

#	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGOS
1	ORLANDO BAYONA ESPITIA	DIRECTOR INTERVENTORÍA
2	HÉCTOR MANUEL GARCIA PULGARIN	RESIDENTE CIVIL
3	CLAUDIA ADRIANA SANCHEZ RESTREPO	RESIDENTE CIVIL
4	ANA MARIA AGUDELO OTALVARO	RESIDENTE AMBIENTAL
5	ROSA OBDULIA MENA MOYA	RESIDENTE SOCIAL
6	JORGE MONTEBLANCO	TECNÓLOGO CIVIL
7	JAIRO MARIN	TECNÓLOGO CIVIL
8	EDWIN SAAVEDRA VALENCIA	PROFESIONAL SST
9	GUERLY LEÓN CASTILLO	INGENIERA FORESTAL

4. FUNCIONES DEL PROFESIONAL SOCIAL CONTRATISTA

- Formular el PMA que se utilizará en el proyecto.
- Tener la mano de obra necesaria para la ejecución del proyecto(actualizada)
- Implementar un programa de charlas a los empleados.
- Contratar de primera opción bienes y servicios locales y regionales para el desarrollo de las actividades del contrato.
- Contratar el 100% de la mano de obra no calificada proveniente de los AID.
- Establecer, mantener y garantizar la conservación de las mejores relaciones con las comunidades de las zonas de influencia de ejecución del proyecto, e informar acerca de compromisos que adquiera con grupos de interés.
- Obtener los permisos de ingreso a cada uno de los predios a intervenir en el proyecto previo al inicio de las obras.
- Entregar a la interventoría copia de paz y salvo firmados por propietarios de predios donde se genera afectaciones por el desarrollo del contrato.
- Obtener respectivos permisos por el uso de las vías de acceso privado y/o comunales, así mismo levantar el paz y salvo de entrega y recibo a satisfacción de la comunidad o

el representante de la vía de acceso, se compromete a no obstaculizar las vías o caminos existentes.

- Coordinar las actividades de socialización del proyecto dirigidas a la comunidad y/o autoridades locales con el apoyo de la Gobernación de Antioquia y/o la interventoría.
- Cuando aplique, el contratista debe prever y manejar posibles conflictos con la población local, por la afectación y/o alteración de fuentes de abastecimiento de agua o interrupción temporal de accesos, entre otros.
- Levantará actas de vecindad y de entorno en los predios adyacentes a la ejecución del proyecto.
- Servirá de apoyo para la realización de las actas de vecindad y de entorno.
- Establecerá el contacto con los propietarios de los inmuebles.
- Se compromete con el desarrollo de planes de acción efectivos tendientes a la identificación, prevención, mitigación, control y compensación de los impactos sociales generados por su infraestructura y operación.
- Evitar daños a estructuras u obras existentes de propiedad de las comunidades, de entidades territoriales o de la nación. Es el responsable de dichos daños y debe reponer, reparar o pagar los bienes dañados a total satisfacción de los afectados.
- Deben atender y dar respuesta oportuna a las comunicaciones, PQRS que eventualmente se puedan presentar de parte de algún miembro de la comunidad y/o autoridades y que se encuentren relacionadas con la ejecución del objeto del contrato, dejando los debidos soportes que demuestren su trámite, seguimiento y cierre.
- Hacer entrega de las evidencias documentales que soporten la información plasmada en el informe de gestión social mensual según las actividades ejecutadas dentro del contrato.
- Para definir el presupuesto de la implementación del plan de manejo social del proyecto, deberá asignar a cada actividad, de las fichas y requisitos legales sociales aplicables identificados para el proyecto, los recursos económicos, técnicos, humanos y de infraestructura que se van a destinar durante la ejecución del proyecto y se debe realizar seguimiento mensual a su implementación de forma mensual.
- Para los casos que aplique gestión predial, se debe remitir a la implementación de los procedimientos corporativos de la Gobernación de Antioquia, estos deberán ser suministrados a través de la interventoría.

5. FUNCIONES DEL PERSONAL RESIDENTE SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA

- Representar la entidad contratante durante todas las etapas del proyecto.
- Desarrollar acciones que verifiquen y evalúen el desempeño social del contratista, y le permita a la entidad ejecutora tomar las medidas correctivas en aquellos casos en que el desempeño no sea satisfactorio.
- Revisará el Plan de Manejo Social y realizará la entrega de dicho documento a la Gobernación de Antioquia para su aval.
- Revisará la programación semanal enviada por el contratista.
- Entregará informe semanal y mensual.

- Asistirá a reuniones de comunidad, comités de obra, y a las reuniones extraordinarias.
- Realizará con el par social recorridos de obra.
- Verificación del Plan de Manejo Social.
- Registrar observaciones encontradas y remitirlas al par social.
- Informar de cualquier cambio en el cronograma semanal.
- Acompañar en la realización de permisos para intervenir predios.
- Revisar actas de vecindad y de entorno encontradas sobre el corredor vial, posteriormente entregarlas en CD como anexo al ente contratante.

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DESARROLLADAS

Programa para el reconocimiento del entorno.
Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria.
Programa para la contratación de mano de obra.
Programa de comunicación y divulgación.
Programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto.
Programa para la protección del patrimonio arqueológico.
Programa para la sostenibilidad y apropiación comunitaria.
Programa para la educación y capacitación al personal vinculado al proyecto.

7. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL:

Durante el periodo reportado en el presente informe, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades sociales ejecutadas por el contratista.

7.1. Programa para el reconocimiento del entorno.

Dando cumplimiento a las actividades programadas con relación a las actas de entorno y vecindad durante el mes de noviembre de 2022, se realizó acompañamiento al área técnica para el buen desarrollo de la actividad y la gestión de contactar previamente a los propietarios, encargados y/o mayordomos de los predios del área de influencia del proyecto para informales sobre las actividades constructivas y solicitar la presencia de alguno al momento de realizar el acta, de tal manera que se garantice la transparencia de la información.
Se registro el estado físico inicial de las construcciones, viviendas, locales de actividades económicas, casetas, cercas, postes, portillos, árboles de cercas vivas, cultivos, vallados, mangueras de conducción del servicio de agua de las comunidades y demás obras que se encuentren a lado y lado de las futuras actividades constructivas, utilizando el formato de Actas de Vecindad.

Para este periodo se levantó 1 Acta de Vecindad a lo largo del corredor vial.
No. de actas de vecindad proyectadas 8, Actas elaboradas 8, Actas levantadas en el periodo 1, No. Actas revisadas y aprobadas Interventoría 8.
No. de Actas de entorno proyectadas 12, Actas elaboradas 12, Actas levantadas en el periodo 5, No. Actas revisadas y aprobadas Interventoría 8, pendientes 4

A continuación, se relaciona:

En la tabla No.3 Relación de actas de vecindad y de entorno.

Acta	No. De actas proyectadas	Actas elaboradas	Actas levantadas en el periodo	No. Actas pendientes	No. Actas revisadas y aprobadas Interventoría
Vecindad	**8**	**8**	**1**	**0**	**8**
Entorno	**12**	**12**	**5**	**4**	**8**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Imagen 1
Realización acta de entorno



Imagen 2
Firma acta de vecindad



Imagen 3
Acompañamiento social a la realización de actas de vecindad – Predio Las Asturias



Imagen 4
Acompañamiento social a la realización de actas de vecindad – Predio la Candelaria



Imagen 5
Acompañamiento social a la realización de actas de entorno – San Antonio




Imagen 6
Acompañamiento social a la realización de actas de entorno- Predio San Antonio



Imagen 7
Acompañamiento social a la realización de actas de entorno – Predio las Asturias

7.2. Programa para la protección de la Infraestructura social y comunitaria

Durante el mes de noviembre de 2022, el contratista realizó varios acercamientos con algunos propietarios y/o mayordomos del área de influencia con la finalidad de informar previamente sobre el inicio de actividades constructivas puntuales tales como: Box Colvert, alcantarillas, inicio de pilas a borde de vía que en algunos casos puede ocasionar alguna afectación a predios privados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Imagen 8



Imagen 9
Información de la actividad a realizar a borde de vía (Box Colbert) del predio propiedad privado de la Finca las

Gestión social- Información de la actividad a realizar al borde de vía del predio propiedad privada de la FUNDACIÓN BERTA ARIAS – Permiso de Intervención a Predio	*Palmeras) – Permiso de Intervención a Predio*
	
Imagen 10 *Información de la actividad a realizar a borde de vía (Box Colbert) – Permiso de Intervención a Predio*	*Imagen 11* *Gestión social con administradores de predios – Fundación Berta Arias*

7.3 Programa para la contratación de mano de obra.

En el mes de noviembre de 2022 se realizaron varios procesos de selección con estrategias como el voz a voz con la comunidad y la atención en la oficina principal para la recepción de hojas de vida de la comunidad interesa en las vacantes maximizando las oportunidades laborales en la zona del área de influencia.

A continuación, se analiza el personal total vinculado con Mano de Obra No Calificada (MONC) y Mano de Obra Calificada (MOC), caracterización y localización.

En la tabla No.4 Se relaciona la empleabilidad.

EMPLEABILIDAD 152 TAM-EXPLANAN S.A.S		
INGRESOS	**DATOS**	**OBSERVACIONES**
Profesionales	4	
Tecnólogos	5	
Operativos	85	
Administrativos	1	

RETIROS	**DATOS**	**OBSERVACIONES**
Profesionales	0	
Tecnólogos	0	
Operativos	19	
Administrativos	0	

ACTIVOS	**DATOS**	**OBSERVACIONES**
Profesionales	4	
Tecnólogos	5	
Operativos	89	
Administrativos	1	

CARACTERIZACIÓN	DATOS	OBSERVACIONES
Hombres	82	
Mujeres	11	
Primer Empleo	99	
Discapacitados	0	
Indigenas	0	
LGTBI	0	
Afrodescendientes	0	

LOCALIZACIÓN	DATOS	OBSERVACIONES
De la subregión	65	
De Antioquia	30	
Fuera de antioquia	4	

7.4 Programa de comunicación y divulgación

En el mes de noviembre de 2022, se definió por parte del área de comunicaciones de la empresa contratante y como parte de la estrategia de comunicación y difusión de la información la entrega predio a predio de el "Plegable de inicio de obra" a propietarios y/o mayordomos, así como el envío de la información a través de herramientas digitales como WhatsApp, de igual forma se gestionó un puente de apoyo con el área de comunicaciones de la casa de Gobierno de Támesis con el fin de visibilizar el proyecto y difundir la información del Plegable de inicio de obra.
Adicionalmente el área social en compañía del supervisor social de la Gobernación realizó visita a la casa de gobierno de Támesis para entregar y socializar el Plegable de inicio de obra, la finalidad de la visita era informar sobre aspectos puntuales del proyecto y resolver dudas e inquietudes.
Como parte del programa de comunicación y divulgación en el mes de noviembre de 2022,

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Imagen 12
Plegable de Inicio de Obra e vía aprobado por el área de comunicación de la entidad contrante



Imagen 13
Entrega y socialización de "Plegable de Inicio de Obra" – Oficina de Planeación en Casa de Gobierno de Támesis



Imagen 14
Entrega y socialización de "Plegable de Inicio de Obra" – Despacho Alcalde de Támesis en Casa de Gobierno Támesis



Imagen 15
Entrega y socialización de "Plegable de Inicio de Obra" – Comunidad del área de influencia directa del proyecto




Imagen 16
Recorrido en obra por parte del área de comunicaciones de la Alcaldía de Támesis – Registro fotográfico aéreo de obra



Imagen 17
Área de comunicaciones de la Alcaldía de Támesis – Registro fotográfico aéreo de obra



Imagen 18
Evidencia del envió del Plegable Inicio de obra a algunos propietarios de la zona de influencia directa e indirecta



Imagen 19
Evidencia del envió del Plegable Inicio de obra a algunos propietarios de la zona de influencia directa e indirecta



Imagen 20
Evidencia del envió del Plegable Inicio de obra a algunos propietarios de la zona de influencia directa e indirecta



Imagen 21
Evidencia del envió del Plegable Inicio de obra a algunos propietarios de la zona de influencia directa e indirecta

Durante este periodo se realizó la entrega del siguiente material informativo a la comunidad:

En la tabla No. 5 Se relaciona distribución de piezas generadas.

Medio	Estrategia	Cantidad	Valor
Plegable Inicio de Obra	Puerta a Puerta	30	$850 00

7.5 Programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto

Él contratista ha desarrollado actividades de visibilización y difusión de los diferentes canales de comunicación existentes en el proyecto, entre los cuales se destaca el apoyo en herramientas tecnológicas que han permitido informar y atender a la población más dispersa, herramientas tales como: WhatsApp, llamadas telefónicas, correo electrónico, entre otros medios de comunicación existentes en la zona.
En el mes de noviembre de 2022 por parte de la gestión social del contratista se atendieron inquietudes que se relacionan en la tabla No. 6

Medio	No.	Motivo
Llamadas	2	Inquietudes por parte de algunos propietarios y/o mayordomos con relación a los kilómetros a intervenir, nombre del contratista e interventoría. Dudas con relación a la fecha de inicio y finalización del contrato debido a que según algunas personas no han visto avance en la obra. Inconformismo con relación al "plegable de inicio de obra de obra" (color, letra, estilo y tamaño) ya que al parecer no se tuvo en cuenta a el tipo de público al que va dirigido (adulto mayor en su mayoría)
WhatsApp	0	Dudas e inquietudes relacionadas con los horarios de cierres parciales programados en la vía. Información del estado de la vía debido a las fuertes lluvias en la zona. Dudas con relación al paso del puente La Guamo después de fuertes lluvias en la zona
Buzón de sugerencias	0	
Correo electrónico	0	
Oficina principal	0	
Total	2	

Horarios de Atención:

En la tabla No. 7 Se relaciona los horarios de atención

DIAS	HORARIO
Lunes – viernes	8:00 a.m. – 12 p.m. – 2:00 p.m. – 5:00 p.m.
Sábados	8:00 a.m. – 10:00 a.m.

Mecanismos de Participación en la atención al usuario:

- Persona encargada de la recepción de quejas y reclamos (Profesional social)
- Carteleras de información.
- Buzón de sugerencias.
- Línea telefónica para atención quejas y reclamos. (Formato de recolección de quejas y reclamos).
- WhatsApp

7.5.1 Cartelera Informativa:
Se tienen ubicadas 2 carteleras de fácil visualización, para informar y difundir las actividades del proyecto a la comunidad del proyecto.

En la tabla No.8 Se relaciona la distribución de la publicidad.

Tipo de publicidad	Ubicación
Cartelera informativa	Puente La Guamo
Cartelera informativa	Oficina principal Vereda la Oculta

7.5.2 Ubicación Punto de Atención al Ciudadano (PAC)
El Buzón de sugerencias se encuentran ubicado en un punto de fácil acceso para la comunidad, durante este periodo se realizó

En la tabla No.9 Se relaciona la ubicación de los PAC.

PAC	Ubicación
Buzón de sugerencias	Puente La Guamo
Buzon de sugerencias	Oficina principal Vereda la Oculta

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Imagen 22
Revision del buzon ubicado en el tramo 5+400



Imagen 23
Revision del buzon ubicado en el tramo 5+400



Imagen 24
Revision del buzón ubicado en el la via la oculta



Imagen 25
Revision del buzón ubicado en la via la oculta






Imagen 26
Revision del buzón ubicado en el Puente La Guamo




Imagen 27
Revisión del buzón ubicado en el la via la Oculta




Imagen 28
Atención a inquietudes de la comunidad vía WhatsApp




Imagen 29
Atención a la comunidad del área de influencia directa e indirecta del proyecto - Felicitaciones




Imagen 30
Atención a la comunidad del área de influencia directa e indirecta del proyecto – Felicitaciones y envió de Plegable de inicio de Obra

Imagen 31
Acompañamiento a la atención social vía WhatsApp, línea de atención de la comunidad por parte de Interventoría



Imagen 32
Gestión socio ambiental- Donación de guadua de un propietario de la zona de influencia




Imagen 33
Atención a la comunidad del área de influencia directa e indirecta del proyecto



Imagen 34
Atención a la comunidad del área de influencia directa e indirecta del proyecto

Atención al Usuario

Línea de Atención: 3043082626
WhatsApp
Correo electrónico: psicosocial050@gmail.com
Horarios de atención:
L-V de 7:00 a.m. -12:00 p.m.-
2:00 p.m.- 5:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Otros canales de comunicación que se ha difundido por medio de WhatsApp y llamadas telefónicas.

Otros canales de comunicación que se ha difundido por medio de WhatsApp y llamadas telefónicas

7.6 Programa para la protección del patrimonio arqueológico y cultural

En la ejecución del convenio a ejecutarse, no se tiene estipulado llevar a cabo este programa; ya que en ninguno de los lugares a intervenir tiene antecedentes de tipo arqueológico o de preservación cultural.

7.7 Programa para la sostenibilidad y apropiación comunitaria

Busca crear un mecanismo ciudadano, el cual le permita a los pobladores localizados en el área de influencia verificar el cumplimiento de las actividades técnicas, ambientales y sociales definidas en el alcance del proyecto.
El programa para la sostenibilidad y apropiación comunitaria no se ha ejecutado aún, lo anterior debido a las particularidades y necesidades de la zona. Hasta la fecha se tiene comunicación permanente con los entes involucrados en el proyecto (vía WhatsApp).

7.8 Programa para la educación y capacitación al personal vinculado al proyecto

Durante el mes de noviembre de 2022 se realizaron las siguientes actividades en torno a la educación y capacitación al personal vinculado al proyecto:
Se informó previamente a el personal de obra sobre la importancia de la evaluación psicosocial y desempeño, la cual cumple un papel importante para el diagnóstico y valoración a las actividades relacionadas con el cargo y de esta manera tomar medidas o acciones que permitan mejorar y cualificar al personal.
Así mismo se aplicó la evaluación de riesgo psicosocial a operarios y/o conductores a cargo del contratista, a quienes se les dieron indicaciones y se les resolvió dudas para el buen desarrollo de la actividad.

En este período el Contratista realizó las siguientes capacitaciones del área social dirigidas a la comunidad:

En la tabla No. 10 se relacionan las capacitaciones.

Fecha	Lugar	Tema (capacitaciones)	Total participantes
19/11/22	Oficina del contratista (vereda la Oculta)	Capacitación sobre la importancia de la Evaluación psicosocial y evaluación de Desempeño	7
18/11/22	Oficina del contratista	Aplicación de la Evaluación Psicosocial a operarios y conductores	16

	(vereda la Oculta)		

REGISTRO FOTOGRAFICO



Imagen 35
Aplicación de la Evaluación Psicosocial a operarios y conductores



Imagen 36
Aplicación de la Evaluación Psicosocial a operarios y conductores




Imagen 37
Capacitación sobre la importancia de la Evaluación psicosocial y evaluación de Desempeño



Imagen 38
Aplicación de la Evaluación Psicosocial a operarios y conductores

8. Gestión Social Interventoría.

8.1 ACTIVIDADES DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ÁREA SOCIAL DE LA INTERVENTORIA:

Durante el periodo que se reporta el seguimiento a las acciones realizadas o implementadas por el contratista, el área social de la interventoría realizó las siguientes actividades:

En la tabla No.11 Se evidencia la gestión desde la interventoría

ASUNTO	MEDIOS	RECEPTORES O PARTICIPANTES
Contacto con el encargado ingeniero de la Minera quien atendió los requerimientos del acta de vecindad y de entorno.	Celular	4
Revisión de actas de vecindad	Físico	8
Revisión de actas de entorno	Físico	8
Revisión con el par social del contratista (logística reunión con comunidad)	Personal	2
Evidencias curso de controladoras viales	PDF	6
Recorrido con personal de la Gobernación sobre el corredor vial (identificar sitios críticos a intervenir para la realización de obras complementarias)	Personal	11
Visita a la oficina del contratista (seguimiento a las actividades)	Personal	2

Anexo 1

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE ENTORNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-034
Versión:1
Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

Ampliación, Rectificación, Pavimentación y Construcción de obras
Proyecto: Complementarias de la pista fuente iglesias | Contrato de Interventoría N°: | Contrato de obra N°: 4600013868
Fecha Visita: D 24 M 10 A 2022 4600013815
Barrio y/o vereda: Vía la oculta Sector: Finca la Pava
Departamento: Antioquia Municipio: Támesis Ubicación: Urbana ____ Rural: X
Localización: Km. 6 + 650 al Km. 6 + 650 Margen: Izquierda ____ Derecha X

Actividades de construcción a realizar en el sector

Cunetas, pavimentacion, cerco de vias, instalación de materiales granulares, construcción de obras de drenaje y contención, filtros.

2. DESCRIPCION DE LA ZONA

Tipo Zona: Residencial ____ Rural X Comercial ____ Industrial ____ Institucional ____ Mixto ____
Topografía Plana ____ Ondulada ____ Escarpada X
Tipo de vías Pavimento ____ Grava ∞ Mixto ____ Arenilla ____ Adoquín ____
Estado de las Vías Excelente ____ Buena ____ Regular X Mala ____ En reparación ____

PRESENCIA DE

Corrientes de agua	Si		No	X	Obras de Arte	Si		No	X	Servidumbre	Si		No	X	
Cual?					Alcantarillado :	Excelente		Bueno		Regular		Malo			N/A
					Cajas inspección:	Excelente		Bueno		Regular		Malo			N/A
					Muros Contención:	Excelente		Bueno		Regular		Malo			N/A
Hidrantes:	Excelente		Bueno		Regular		Cunetas:	Excelente		Bueno		Regular		Malo		N/A
	N/A														

Amoblamiento Urbano:

Andenes: Concreto ____ Adoquín ____ Granito ____ Baldosa ____ otro ____

Bancas:	Madera:		Concreto		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Canecas	Plásticas		Aluminio		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Paraderos de Buses	Si		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Zonas Verdes/Jardines	Si		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Teléfonos Públicos	Si		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Parques Infantiles	Si		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Casetas	Si		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Pasavia Informativa	Si		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Señalizacion Vertical	Si		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Demarcación Vial	Si		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Mupis	Si		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Esquineros	Si		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Puentes Peatonales	Si		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			

1/2

Powered by CamS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE ENTORNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-034
Versión:1
Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

Alumbrado Público:

Poste	SI		No		Estado: Bueno		Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Lamparas	SI		No		Estado: Bueno		Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Líneas Eléctricas	SI	X	No	X	Estado: Bueno		Excelente		Bueno		Regular		Malo	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DE LA ZONA ANTES DE INTERVENIR
(vías, andenes, señalización vertical, demarcación vial, zonas verdes, casetas, parques.) Porteria en angulos, con soldadura separada en dos tieles, dos alas en regular estado, cerca mitad, alambre cuatro hilos en regular estado y otra en mal estado, la otra mitad en madera en mal estado.

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE	NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA DE OBRA	NOMBRES Y APELLIDOS INTERVENTORÍA
Carlos Horacio Trujillo R	Julian Andres Sanchez	Obdulia Meng
FIRMA	FIRMA	FIRMA
C.C. 70085298	C.C. 1094874794	C.C. 43048155
Tarjeta Profesional N°	Tarjeta Profesional N° 6320219899 Qad	Tarjeta Profesional N° 2222-14327-1

ANEXOS: Registro Fotográfico ☐ No. Fotos ☐ Registro Filmico ☐

Powered by CamS

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE ENTORNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-034
Versión: 1
Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

Ampliación, Rectificación, Pavimentación y construcción de obras complem 1. INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto: Estudios de la vía Pueblo Iglesias - La Verdelaxo | Contrato de Interventoría N°: | Contrato de obra N°: 4600013868

Fecha Visita: D 26 M 10 A 2022 4600013815

Barrio y/o vereda: Vía la Quilla | Sector: Botero Alto

Departamento: Antioquia | Municipio: Támesis | Ubicación: Urbana | Rural: X

Localización: Km. 0 + 200 al Km. 0 + 200 | Margen: Izquierda | Derecha: X

Actividades de construcción a realizar en el sector

Pavimentación

2. DESCRIPCION DE LA ZONA

Tipo Zona: Residencial X | Rural | Comercial | Industrial | Institucional | Mixto

Topografía: Plana | Ondulada | Escarpada | otros (Piedra pegada y pavimento)

Tipo de vías: Pavimento | Grava | Mixto | Arenilla | Adoquín | Otro

Estado de las Vías: Excelente | Buena | Regular X | Mala | En reparación

PRESENCIA DE

Corrientes de agua	SI		No	X	Obras de Arte	SI		No	X	Servidumbre	SI		No	X
Cual?					Alcantarillado	:	Excelente		Bueno		Regular		Malo		N/A
					Cajas Inspección:		Excelente		Bueno		Regular		Malo		N/A
					Muros Contención:		Excelente		Bueno		Regular		Malo		N/A
Hidrantes:	Excelente		Bueno		Regular		Cunetas:		Excelente		Bueno		Regular		Malo		N/A

N/A

Amoblamiento Urbano:

Andenes: Concreto | Adoquín | Granito | Baldosa | otro

Bancas:	Madera:		Concreto		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Canecas	Plásticas		Aluminio		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Paraderos de Buses		SI		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo		
Zonas Verdes/Jardines		SI	X	No		Estado	Excelente		Bueno	X	Regular		Malo		
Teléfonos Públicos		SI		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo		
Parques Infantiles		SI		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo		
Casetas		SI	X	No		Estado	Excelente		Bueno	X	Regular		Malo		
Pasavía Informativa		SI		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo		
Señalización Vertical		SI		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo		
Demarcación Vial		SI		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo		
Mupis		SI		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo		
Esquineros		SI		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo		
Puentes Peatonales		SI		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo		

1/2

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE ENTORNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: FO-MZ-P2-034
Versión: 1
Fecha de aprobación: Julio de 2019

Alumbrado Público:															
Poste	SI		No	X	Estado: Bueno	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Lamparas	SI		No	X	Estado: Bueno	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Líneas Eléctricas	SI	X	No		Estado: Bueno	Excelente		Bueno		Regular		Malo	X		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DE LA ZONA ANTES DE INTERVENIR
(vías, andenes, señalización vertical, demarcación vial, zonas verdes, casetas, parques,)

Alambrado en buen estado 8 hilos, madera inmunizada en buen estado, con jardín en buen estado.

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE	NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA DE OBRA: Juan Andres Saavedra	NOMBRES Y APELLIDOS INTERVENTORÍA: Obdulia Mena
FIRMA	FIRMA	FIRMA
C.C.	C.C. 1094894494	C.C. 43098155
Tarjeta Profesional Nº	Tarjeta Profesional Nº 632021988 70 Quib.	Tarjeta Profesional Nº 222214327

ANEXOS: Registro Fotográfico ☐ No. Fotos ☐ Registro Fílmico ☐

Powered by CamS

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE ENTORNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-034
Versión:1
Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto: Ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias de las vías Puente Iglesia - La Cl - La Abanico - La Loma
Contrato de Interventoría N°: 4600013815
Contrato de obra N°: 4600013868
Fecha Visita: D 11 M 11 A 2022
Barrio y/o vereda:
Sector: Finca Palmeras
Departamento: Antioquia
Municipio: Támesis
Ubicación: Urbana ____ Rural: X
Localización: Km. 0 + 400 al Km. 0 + 400 Margen: Izquierda X Derecha ____

Actividades de construcción a realizar en el sector
Cerco y pavimentación

2. DESCRIPCION DE LA ZONA

Tipo Zona: Residencial ____ Rural X Comercial ____ Industrial X Institucional ____ Mixto ____
Topografía Plana ____ Ondulada ____ Escarpada X
Tipo de vías Pavimento ____ Grava X Mixto ____ Arenilla ____ Adoquín ____
Estado de las Vías Excelente ____ Buena ____ Regular X Mala ____ En reparación ____

PRESENCIA DE

Corrientes de agua Si ____ No X
Cual? ____

Obras de Arte Si ____ No X
Alcantarillado : Excelente ____ Bueno ____ Regular ____ Malo ____ N/A
Cajas inspección: Excelente ____ Bueno ____ Regular ____ Malo ____ N/A
Muros Contención: Excelente ____ Bueno ____ Regular ____ Malo ____ N/A
Cunetas: Excelente ____ Bueno ____ Regular ____ Malo ____ N/A

Servidumbre Si ____ No X

Hidrantes: Excelente ____ Bueno ____ Regular ____ N/A

Amoblamiento Urbano:

Andenes:		Concreto		Adoquín		Granito		Baldosa		otro							
Bancas:	Madera:		Concreto		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo					
Canecas	Plásticas		Aluminio		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo					
Paraderos de Buses		Si		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo				
Zonas Verdes/Jardines		Si		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo				
Teléfonos Públicos		Si		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo				
Parques Infantiles		Si		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo				
Casetas		Si		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo				
Pasavía Informativa		Si		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo				
Señalizacion Vertical		Si		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo				
Demarcación Vial		Si		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo				
Mupis		Si		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo				
Esquineros		Si		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo				
Puentes Peatonales		Si		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo				

1/2

Powered by CamS

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE ENTORNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-034
Versión: 1
Fecha de aprobación: Julio 23 de 2019

Alumbrado Público:													
Poste	SI		No	X	Estado: Bueno	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Lamparas	SI		No	X	Estado: Bueno	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Líneas Eléctricas	SI		No	X	Estado: Bueno	Excelente		Bueno		Regular		Malo	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DE LA ZONA ANTES DE INTERVENIR
(vías, andenes, señalización vertical, demarcación vial, zonas verdes, casetas, parques.)

Se evidencia via parimentada con portería (acceso principal) hacia dos haraganes con granilla - Portería en tubería redonda, metalica soportada en dos rieles en buen estado. cerca en alambre de puas en regular estado.

Cecilia Botero Restrepo	Julian Andres Arcila	Obdulia Mena
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE	NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA DE OBRA	NOMBRES Y APELLIDOS INTERVENTORÍA
FIRMA	FIRMA	FIRMA
C.C. 32076320	C.C. 1074877797	C.C. 43098155
Tarjeta Profesional Nº	Tarjeta Profesional Nº CS202198870 Cund	Tarjeta Profesional Nº 222214327-1

ANEXOS: Registro Fotográfico ☐ No. Fotos ☐ Registro Fílmico ☐

Powered by CamS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE ENTORNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: FO-M2-P2-034
Versión: 1
Fecha de aprobación: Julio 22 de 2016

Ampliación, Rectificación, pavimentación y construcción de obras

1. INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto: Complementacion de las vias Fuente Iglesia | Contrato de Interventoría N°: | Contrato de obra N°: 4600013868
Fecha Visita: D 10 M 11 A 2022 4600013815
Barrio y/o vereda: Via Palomo | Sector: Finca San Antonio
Departamento: Antioquia | Municipio: Jamesis | Ubicación: Urbana ____ Rural: X
Localización: Km. 0+700 + al Km. 0+900 + Margen: Izquierda ____ Derecha X

Actividades de construcción a realizar en el sector
Pavimentacion, cerco de via, cuneta

2. DESCRIPCION DE LA ZONA

Tipo Zona: Residencial ____ Rural X Comercial ____ Industrial X Institucional ____ Mixto ____
Topografía Plana ____ Ondulada X Escarpada ____
Tipo de vías Pavimento ____ Grava X Mixto ____ Arenilla ____ Adoquín ____
Estado de las Vías Excelente ____ Buena ____ Regular X Mala ____ En reparación ____

PRESENCIA DE

Corrientes de agua: Si ____ No X
Cual? ____

Obras de Arte: Si ____ No X
Alcantarillado: Excelente ____ Bueno ____ Regular ____ Malo ____ N/A
Cajas inspección: Excelente ____ Bueno ____ Regular ____ Malo ____ N/A
Muros Contención: Excelente ____ Bueno ____ Regular ____ Malo ____ N/A
Cunetas: Excelente ____ Bueno ____ Regular ____ Malo ____ N/A

Servidumbre: Si ____ No X N/A

Hidrantes: Excelente ____ Bueno ____ Regular ____ N/A

Amoblamiento Urbano:

		Concreto	Adoquín	Granito	Baldosa	otro		
Andenes:								
Bancas: Madera:		Concreto	Estado	Excelente	Bueno	Regular	Malo	
Canecas: Plásticas		Aluminio	Estado	Excelente	Bueno	Regular	Malo	
Paraderos de Buses	SI	No	Estado	Excelente	Bueno	Regular	Malo	
Zonas Verdes/Jardines	SI	No	Estado	Excelente	Bueno	Regular	Malo	X
Teléfonos Públicos	SI	No	Estado	Excelente	Bueno	Regular	Malo	
Parques Infantiles	SI	No	Estado	Excelente	Bueno	Regular	Malo	
Casetas	SI	No	Estado	Excelente	Bueno	Regular	Malo	
Pasavía Informativa	SI	No	Estado	Excelente	Bueno	Regular	Malo	
Señalización Vertical	SI	No	Estado	Excelente	Bueno	Regular	Malo	
Demarcación Vial	SI	No	Estado	Excelente	Bueno	Regular	Malo	
Mupis	SI	No	Estado	Excelente	Bueno	Regular	Malo	
Esquineros	SI	No	Estado	Excelente	Bueno	Regular	Malo	
Puentes Peatonales	SI	No	Estado	Excelente	Bueno	Regular	Malo	

1/2

Powered by CamS

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE ENTORNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-034
Versión:1
Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

Alumbrado Público:

Poste	Si	☐	No	☒	Estado: Bueno	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐
Lamparas	Si	☐	No	☒	Estado: Bueno	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐
Líneas Eléctricas	Si	☒	No	☐	Estado: Bueno	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐

3. DESCRIPCION Y ESTADO DE LA ZONA ANTES DE INTERVENIR
(vías, andenes, señalización vertical, demarcación vial, zonas verdes, casetas, parques.)

En base granular en regular estado - cerca viva - Portada principal en tubería de acero en regular estado soportado en dos columnas con pequeñas fisuras una de ellas con oxido visible - Viga en la parte superior en regular estado con fisuras - Una parte del cerco vivo cuenta con alambrado de puas.

Carlos Andrés Morales Quiroga.
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE

FIRMA
C.C. 79847860.

Tarjeta Profesional Nº

NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA DE OBRA

FIRMA
C.C. 1094894797.

Tarjeta Profesional Nº 630202198890 Qad

Obdulia Mena
NOMBRES Y APELLIDOS INTERVENTORÍA

FIRMA
C.C. 43098155

Tarjeta Profesional Nº 222214327-1

ANEXOS: Registro Fotográfico ☐ No. Fotos ☐ Registro Fílmico ☐

Powered by CamS

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE ENTORNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: FO-M2-P2-034
Versión: 1
Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

Ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias de las vías Puente Iglesias

1. INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto: Contrato de Interventoría Nº: 4600013815 Contrato de obra Nº: 4600013868
Fecha Visita: D 24 M 10 A 2022
Barrio y/o vereda: vía Jacuilla Sector: vía Palermo - La Macha
Departamento: Antioquia Municipio: Ituango Ubicación: Urbana ____ Rural X
Localización: Km. 2 +180 al Km. 2 +180 Margen: Izquierda ☐ Derecha X

Actividades de construcción a realizar en el sector
Pavimentación, cerco, base, subbase y cunetas

2. DESCRIPCION DE LA ZONA

Tipo Zona: Residencial ____ Rural X Comercial ____ Industrial ____ Institucional ____ Mixto ____
Topografía: Plana ____ Ondulada ____ Escarpada X
Tipo de vías: Pavimento ____ Grava X Mixto ____ Arenilla ____ Adoquín ____
Estado de las Vías: Excelente ____ Buena ____ Regular X Mala ____ En reparación ____

PRESENCIA DE:

Corrientes de agua: Si X No ☐ ¿Cual? Se evidencia filtrado de agua por el acceso principal hacia portería.

Obras de Arte: Si ☐ No X
Alcantarillado: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐ N/A
Cajas inspección: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐ N/A
Muros Contención: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐ N/A
Cunetas: X Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo ☐ N/A

Servidumbre: Si ☐ No X

Hidrantes: Excelente ☐ Bueno ☐ Regular ☐ N/A

Amoblamiento Urbano:

Andenes:		Concreto ☐		Adoquín ☐		Granito ☐		Baldosa ☐		otro ☐									
Bancas:	Madera:	☐	Concreto	☐	Estado	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐						
Canecas	Plásticas	☐	Aluminio	☐	Estado	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐						
Paraderos de Buses	Si	☐	No	X	Estado	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐						
Zonas Verdes/Jardines	Si	☐	No	X	Estado	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐						
Teléfonos Públicos	Si	☐	No	X	Estado	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐						
Parques Infantiles	Si	☐	No	X	Estado	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐						
Casetas	Si	☐	No	X	Estado	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐						
Pasavía informativa	Si	☐	No	X	Estado	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐						
Señalización Vertical	Si	☐	No	X	Estado	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐						
Demarcación Vial	Si	☐	No	X	Estado	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐						
Mupis	Si	☐	No	X	Estado	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐						
Esquineros	Si	☐	No	X	Estado	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐						
Puentes Peatonales	Si	☐	No	X	Estado	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐						

N/A

Powered by CamS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE ENTORNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-034
Versión:1
Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

Alumbrado Público:															
Poste	SI	☐	No	☒	Estado: Bueno	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐		
Lamparas	SI	☐	No	☒	Estado: Bueno	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐		
Líneas Eléctricas	SI	☐	No	☒	Estado: Bueno	Excelente	☐	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DE LA ZONA ANTES DE INTERVENIR
(vías, andenes, señalización vertical, demarcación vial, zonas verdes, casetas, parques.)

En el acceso principal antes de ingresar a portería encontramos una portada en acero, soportada en dos columnas, una de ellas presenta fisuras, el acceso principal esta compuesto en gravilla, alambrado con energía en mal estado.

Carlos Andres Mesa Quiroga.
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE

FIRMA
C.C. 71041860

NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA DE OBRA

FIRMA
C.C. 1090979999

Tarjeta Profesional Nº

Obdulio Meno
NOMBRES Y APELLIDOS INTERVENTORÍA

FIRMA
C.C. 43098155

Tarjeta Profesional Nº 3202198890 QUD

Tarjeta Profesional Nº 22221432 7-1

ANEXOS: Registro Fotográfico ☐ No. Fotos ☐ Registro Fílmico ☐

Powered by CamS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE CONSENSO

ACTA DE ENTORNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-034
Versión: 1
Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

Ampliación, Rectificación, Pavimentación y Construcción de Obras

1. INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto: Complementarias de la Vía Fuentefiglesias | Contrato de Interventoría N°: 4600013815 | Contrato de obra N°: 4600013868
Fecha Visita: D 18 M 11 A 2022
Barrio y/o vereda: Vía la Oculta | Sector: Predio La Macarena
Departamento: Antioquia | Municipio: Támesis | Ubicación: Urbana ____ Rural: X
Localización: Km. 4+740 a Km. 4 +740 | Margen: Izquierda ____ Derecha X

Actividades de construcción a realizar en el sector
Construcción de cuneta, cerco de vía y pavimentación de vía, reemplazo de Subrasante, obras de drenaje.

2. DESCRIPCION DE LA ZONA

Tipo Zona: Residencial ____ Rural X Comercial ____ Industrial ____ Institucional ____ Mixto ____
Topografía: Plana ____ Ondulada ____ Escarpada X
Tipo de vías Pavimento ____ Grava X Mixto ____ Arenilla ____ Adoquín ____
Estado de las Vías: Excelente ____ Buena ____ Regular X Mala ____ En reparación ____

PRESENCIA DE:

Corrientes de agua: Si ____ No X
Cual? ____

Obras de Arte: Si ____ No X
Alcantarillado: Excelente ____ Bueno ____ Regular ____ Malo ____
Cajas Inspección: Excelente ____ Bueno ____ Regular X Malo ____
Muros Contención: Excelente ____ Bueno ____ Regular ____ Malo ____ N/A
Cunetas: Excelente ____ Bueno ____ Regular ____ Malo ____ N/A

Servidumbre: Si ____ No X

Hidrantes: Excelente ____ Bueno ____ Regular ____ N/A

Amoblamiento Urbano:

Andenes:		Concreto		Adoquín		Granito		Baldosa		otro					
Bancas: Madera:			Concreto		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Canecas: Plásticas			Aluminio		Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Paraderos de Buses	SI		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Zonas Verdes/Jardines	SI		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Teléfonos Públicos	SI		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Parques Infantiles	SI		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Casetas	SI		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Pasavía Informativa	SI		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Señalización Vertical	SI		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Demarcación Vial	SI		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Mupis	SI		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Esquineros	SI		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			
Puentes Peatonales	SI		No	X	Estado	Excelente		Bueno		Regular		Malo			

Powered by CamS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE ENTORNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-034
Versión: 1
Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

Alumbrado Público:													
Poste	SI	X	No		Estado: Bueno	Excelente		Bueno	X	Regular		Malo	
Lamparas	SI		No	X	Estado: Bueno	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Líneas Eléctricas	SI		No	X	Estado: Bueno	Excelente		Bueno		Regular		Malo	

3. DESCRIPCION Y ESTADO DE LA ZONA ANTES DE INTERVENIR
(vías, andenes, señalización vertical, demarcación vial, zonas verdes, casetas, parques.)

Porteria en angulo y tuberia redonda en acero soportada en tuberia de acero, cerco vivo mas cerca electrica, alambre de puas, el ingreso en balastro, poste de energia en madera inmunizada.

Antonio Jose Bedoya O.
NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE

Antonio Jose Bedoya O.
FIRMA
C.C. 1039022906
Tarjeta Profesional Nº

Julian Andres Sanchez
NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA DE OBRA

FIRMA
C.C. 1094874794
Tarjeta Profesional Nº 630201988-90 Qnd

Obdulia Mena
NOMBRES Y APELLIDOS INTERVENTORÍA

FIRMA
C.C. 43098155
Tarjeta Profesional Nº 2222143327-1

ANEXOS: Registro Fotográfico ☐ No. Fotos ☐ Registro Fílmico ☐

Powered by CamS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE CONVIVENCIA

ACTA DE ENTORNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-014
Versión: 1
Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

Implementación, Rectificación, construcción y pavimentación de vías

1. INFORMACION GENERAL

Proyecto: Pavimentación de las vías Rentería Jesús Contrato de interventoría N°: Contrato de obra N°: 4600013868
Fecha Visita: D 18 M 11 A 2022 4600013815
Barrio y/o vereda: Vía la Oculta Sector: los Maderos
Departamento: Antioquia Municipio: Támesis Ubicación: Urbana ____ Rural: X
Localización: Km. 3 + 600 al Km. 5 ____ + 600 Margen: Izquierda X Derecha ____

Actividades de construcción a realizar en el sector:
Cunetas, cerco de vía y pavimentación de vía

2. DESCRIPCION DE LA ZONA

Tipo Zona: Residencial ____ Rural X Comercial ____ Industrial ____ Institucional ____ Mixto ____
Topografía: Plana ____ Ondulada ____ Escarpada X
Tipo de vías: Pavimento ____ Grava X Mixto ____ Arcilla ____ Adecuada ____
Estado de las Vías: Excelente ____ Buena ____ Regular X Mala ____ En reparación ____

PRESENCIA DE

Conexiones de agua: Si ____ No X	Obras de Arte: Si ____ No X	Servidumbre: Si ____		No X	
Cual?	Alcantarillado:	Excelente ____	Bueno ____	Regular ____	Malo ____	N/A
	Cajas inspección:	Excelente ____	Bueno ____	Regular ____	Malo ____	N/A
	Muros Contención:	Excelente ____	Bueno ____	Regular ____	Malo ____	N/A
Alcantarillado: Excelente ____ Bueno ____ Regular ____ N/A	Cunetas:	Excelente ____	Bueno ____	Regular ____	Malo ____	N/A

Amoblamiento Urbano:

		Concreto	Adoquín	Granito	Baldosa	otro					
Andenes:											
Bancas: Madera:		Concreto	Estado	Excelente	Bueno	Regular	Malo	
Canecas Plásticas		Aluminio	Estado	Excelente	Bueno	Regular	Malo	
Paraderos de Buses	SI / No X	Estado	Excelente	Bueno	Regular	Malo	
Zonas Verdes/Jardines	SI / No X	Estado	Excelente	Bueno	Regular	Malo	
Teléfonos Públicos	SI / No X	Estado	Excelente	Bueno	Regular	Malo	
Parques Infantiles	SI / No X	Estado	Excelente	Bueno	Regular	Malo	
Cercos	SI / No X	Estado	Excelente	Bueno	Regular	Malo	
Pasarela Informativa	SI / No X	Estado	Excelente	Bueno	Regular	Malo	
Señalización Vertical	SI / No X	Estado	Excelente	Bueno	Regular	Malo	
Demarcación Vial	SI / No X	Estado	Excelente	Bueno	Regular	Malo	
Mapia	SI / No X	Estado	Excelente	Bueno	Regular	Malo	
Escaleras	SI / No X	Estado	Excelente	Bueno	Regular	Malo	
Puentes Peatonales	SI / No X	Estado	Excelente	Bueno	Regular	Malo	

1/2

Powered by CamS

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE ENTORNO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-014
Versión: 1
Fecha de aprobación: Julio 2 de 2018

Alumbrado Público:

Poste	Si	X	No		Estado: Bueno	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Lamparas	Si		No	X	Estado: Bueno	Excelente		Bueno		Regular		Malo	
Líneas Eléctricas	Si		No	X	Estado: Bueno	Excelente		Bueno		Regular		Malo	

3. DESCRIPCION Y ESTADO DE LA ZONA ANTES DE INTERVENIR
(vías, andenes, señalización vertical, demarcación vial, zonas verdes, casetas, parques.)

Portería en madera en regular estado soportada en postes de madera inmunizada en regular estado, quiebra patas en rieles y concreto por los alrededores en regular estado, alambre de puas en palos inmunizados en regular estado, poste de concreto en regular estado con inclinación hacia la vía

Ferney Ospina O
NOMBRES Y APELLIDOS
REPRESENTANTE

Ferney Ospina O
FIRMA
C.C. 70 856 351 DE TOMECO ANT

Tarjeta Profesional Nº

NOMBRES Y APELLIDOS
CONTRATISTA DE OBRA

FIRMA
C.C.

Tarjeta Profesional Nº

Obdulia Mena
NOMBRES Y APELLIDOS
INTERVENTORÍA

FIRMA
C.C. 43098155

Tarjeta Profesional Nº 2222143271

ANEXOS: Registro Fotográfico ☐ No. Fotos ☐ Registro Fílmico ☐

Powered by CamS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035
Versión: 1
Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: Gobernación de Antioquia — FECHA: 07/10/2022

CONTRATO DE OBRA No.: 4600013868 — CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600013815

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Ampliación, Rectificación, Pavimentación y construcción de obras complementarias de las vías veredales Iglesias - La Yé - Urbano y la Jerena - Maratón Etapa 2, de la subregión Suroeste

CONTRATISTA: Pavimentación Eteck — Plazo de Ejecución: 9 meses — Fecha Inicio: 05/sept/2022 — Fecha Terminación:

TRAMO: 2 — BARRIO O VEREDA: La Oculta — MUNICIPIO: Fámesis

K17900 + T2

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCION: K17900 la Oculta

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: Blanca Rosa Sosa de Londoño cc 22.126.803

TELEFONO: 3148464251 - 3146240540

USO: Vivienda [X] Agropecuario [ ] Comercial [ ] Industrial [ ] Institucional [ ]

2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO: X — ARRENDATARIO: — POSEEDOR: — OTRO: CUAL?

3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR: — EN OBRA GRIS: — EDIFICADO: X — OBSERVACIÓN: En Madera

4. VIAS DE ACCESO: SI X — NO — SERVICIOS PUBLICOS: Alcantarillado Pozo séptico [X] Acueducto Vereda [X] Energía [X] — Tv Cable [ ] Internet [X] Teléfono [X] — Otro: cual? celular

5. ESTRUCTURA: A. Mampostería en ladrillo [ ] B. Mampostería en bloque [ ] C. Pórticos [ ] D. Combinado [ ] E. Otro Madera [X]

6. MUROS: A. Ladrillo [ ] B. Bloque de concreto [ ] C. Tapia [ ] D. Prefabricado [ ] E. Otro Madera [X]

7. CUBIERTA: A. Teja de barro [ ] B. Losa [ ] C. Eternit [X] D. Zinc [X] E. Otros _____ [ ]

8. PISOS: A. Baldosa [ ] B. Concreto [X] C. Tierra [ ] D. Madera [ ] E. Cerámica [ ] F. Otros _____ [ ]

9. FACHADA: A. Ladrillo [ ] B. Bloque [ ] C. Revocada [ ] D. Enchapada [ ] E. Otros Madera [X]

10. OTROS: A. Muro de contención [ ] B. Filtros [ ] C. Drenajes [ ] D. Otros _____ [ ] — Pisos: N/A — Pisos:


11. GRIETAS Y FISURAS: A. Muros [ ] B. Pisos [ ] C. Losa [ ] D. Columnas [ ] E. Otro No hay [ ]

12. HUMEDADES: A. Muros [ ] B. Pisos [ ] C. Losa [ ] D. Columnas [ ] E. Otro No hay [ ]


13. HUNDIMIENTO DE PISOS: A. Si [X] B. No [ ]

18. DESPLAZAMIENTOS: A. Muros No hay [ ] B. Columnas [ ]

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA(Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES: En la parte exterior de la vivienda se evidencia construcción en tabla de madera con 5 ventanas en fachada también en madera. Parte en madera a media altura, corredor de acceso en concreto y corredor interno de la vivienda en concreto. Zona de acceso a la cocina con escala en concreto y piso en tierra, la parte interna del piso de la cocina y habitaciones en concreto. Divisiones entre otros de habitaciones en madera. Continúa al reverso [ ]

VoBo CONTRATISTA: cc 1094894794

VoBo INTERVENTORIA: cc 43098155

POR EL PROPIETARIO [ ] INQUILINO [ ] EMPLEADO O MAYORDOMO [ ] para estella servio cc 22 12 6 803 de Fámesis

Powered by CamS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTA DE VECINDAD

Código:

Versión:

Fecha de aprobación:

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

En madera. El techo esta construido en largueros de guadua y tejas de zinc y eternit. Puertas de las habitaciones y cocina en madera. Como observacion general se puede agregar que las acabados del los corredores internos son en concreto rustico. En la parte exterior de la vivienda se evidencia un cuarto exterior de herramientas con muros en esterilla y techo con teja plastica, eternic y zinc y plastico (En la parte externa tambien observamos plantas Ornamentales) es de aclarar que la vivienda se encuentra al borde de la carretera).

18. ANEXOS:

A. VIDEO		☐					
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	☐					

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) Dora Estella Serna con C.C Nº 22 126803 de Támesis, propietario (o su representante)

Dora Estella Serna
PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA ☐
c.c.No. 22 126.803 de Támesis

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c. 1094894794

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c. 43098155

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS — IMPRESA ☐ — DIGITAL ☐ — No.___ #___
ARCHIVO FOTOGRÁFICO

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA — SI ☐ — NO ☐

Powered by CamS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: Gobernación de Antioquia

FECHA: 07/10/2022

CONTRATO DE OBRA No.: 4600013868

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600013815

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: - la YC - Liborina y la Lorena - Maratón etapa 1, de la Subregión Suroeste

CONTRATISTA: Pavimentación Eterck

Plazo de Ejecución: 4 meses

Fecha Inicio: 05/Sep/2022

Fecha Terminación:

TRAMO: 4+600

BARRIO Ó VEREDA: La Macarena.

MUNICIPIO: Tamesis

K 4+600 Tramo 2

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN: K4+600 la acolta.

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: Marta Cecilia Quirama Giraldo 43445940

TELEFONO: 3233010575.

USO: Vivienda [X], Agropecuario [ ], Comercial [ ], Industrial [ ], Institucional [ ]

2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO: X | ARRENDATARIO: | POSEEDOR: | OTRO: CUAL?

3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR | EN OBRA GRIS: | EDIFICADO: X | OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO: SI | NO

SERVICIOS PUBLICOS: Alcantarillado Pozo [X], Acueducto Veredal [X], Energía [X] | TV Cable [X], Internet [ ], Teléfono [ ] | Otro: cual? celular

5. ESTRUCTURA: A. Mampostería en ladrillo [X], B. Mampostería en bloques [ ], C. Pórticos [ ], D. Combinado [ ], E. Otros [ ]

6. MUROS: A. Ladrillo [X], B. Bloques de concreto [ ], C. Tapia [ ], D. Prefabricado [ ], E. Otros _____ [ ]

7. CUBIERTA: A. Teja de barro [ ], B. Losa [ ], C. Eternit [ ], D. Zinc [X], E. Otros _____ [ ]

8. PISOS: A. Baldosa [ ], B. Concreto [X], C. Tierra [ ], D. Madera [ ], E. Cerámica [ ], F. Otros _____ [ ]

9. FACHADA: A. Ladrillo [X], B. Bloque [ ], C. Revocada [ ], D. Enchapada [ ], E. Otros Pintada - [ ]

10. OTROS: A. Muro de contención [ ], B. Filtros [ ], C. Drenajes [ ], D. Otros N/A. [ ] | Pisos: | Piso:


11. GRIETAS Y FISURAS: A. Muros [X], B. Pisos [ ], C. Losa [ ], D. Columnas [ ], E. Otros Alcoba 2. [ ]

12. HUMEDADES: A. Muros [ ], B. Pisos [ ], C. Losa [ ], D. Columnas [ ], E. Otro N/A [ ]


13. HUNDIMIENTO DE PISOS: A. Si [X], B. No [ ]

16. DESPLAZAMIENTOS: A. Muros Alcoba 2 [X], B. Columnas [ ]

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

la Vivienda esta construida en la fachada con ladrillo y piso en concreto, la fachada pintada en color blanco y rojo. Se encuentra dividida en la parte interna por 5 habitaciones construidas en ladrillo, techo en teja de Zinc soportado en largueros de madera. Se evidencian fisuras en la parte interna y externa de los corredores Continúa al reverso [ ]

Voto CONTRATISTA cc. 1094894794

Voto INTERVENTORIA cc 43098155

Martha Cecilia Q.

POR EL PROPIETARIO [X] INQUILINO [ ] EMPLEADA O MAYORDOMO [ ]

cc. 43445940 de Tamesis

Powered by CamS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTA DE VECINDAD

Código

Versión:

Fecha de aprobación:

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

y grietas en muros de alcoba dos y tres. El acceso principal esta construido en una loza de concreto con juntas de construcción. Hay un jardín principal en el lado principal, cercano, todo frío, la cocina se encuentra construida en ladrillo con algunas fisuras, también se evidencia luz entre marcos y ventanas de puertas contra muros y ladrillos. Puertas y ventanas en Madera que se encuentran en buen estado. En el acceso al baño se encuentran fisuras en el muro derecho.

18. ANEXOS:

A. VIDEO		☐					
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	☐					

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) Maria Cecilia Quirama Giraldo con C.C N° 43445940 de Jamesis, propietario (o su representante)

Martha cecilia Q.

PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA ☐

c.c.No. 43445940 de Tamesis

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

c.c. 1094894494.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA

c.c. 43098155

19. ANEXOS:

A. VIDEO ☐

B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA ☐ DIGITAL ☐ No. 8

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI ☐ NO ☐

Powered by CamS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035
Versión: 1
Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: Gobernación de Antioquia — FECHA: 10/11/2022

CONTRATO DE OBRA No.: 4600013868 — CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600013815

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTACIÓN ELECH — Plazo de Ejecución: 4 meses — Fecha Inicio: 05/sep/2022 — Fecha Terminación:

TRAMO: 2 — BARRIO Ó VEREDA: vía Palermo — MUNICIPIO: Jerusalén

K3 +450

1. INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN: K 3+450 vía Palermo

NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: CC. 79847860 Carlos Andres Morales Quiroga

TELÉFONO: 3244907791

USO: Vivienda: X; Agropecuario; Comercial; Industrial; Institucional

2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO: X — ARRENDATARIO: — POSEEDOR: — OTRO: CUAL? Administrador

3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR — EN OBRA GRIS: — EDIFICADO: X — OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO: SI X — NO — SERVICIOS PUBLICOS: Alcantarillado; Acueducto; Energía: — Tv Cable; Internet; Teléfono: — Otro: cual?

5. ESTRUCTURA: A. Mampostería en ladrillo; B. Mampostería en bloque; C. Pórticos; D. Combinado: X; E. Otros

6. MUROS: A. Ladrillo; B. Bloque de concreto: X; C. Tapia; D. Prefabricado; E. Otros Adobe

7. CUBIERTA: A. Teja de barro: X; B. Losa; C. Eternit; D. Zinc; E. Otros

8. PISOS: A. Baldosa; B. Concreto: X; C. Tierra; D. Madera; E. Cerámica; F. Otros Esmaltado: X

9. FACHADA: A. Ladrillo; B. Bloque: X; C. Revocada: X; D. Enchapada; E. Otros

10. OTROS: A. Muro de contención; B. Filtros; C. Drenajes; D. Otros N/A — Pisos: — Piso:


11. GRIETAS Y FISURAS: A. Muros: X; B. Pisos: X; C. Losa; D. Columnas: X; E. Otro: X

12. HUMEDADES: A. Muros: X; B. Pisos: X; C. Losa; D. Columnas; E. Otro


13. HUNDIMIENTO DE PISOS: A. Si; B. No: X

16. DESPLAZAMIENTOS: A. Muros; B. Columnas — N/A

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA(Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Se evidencia porto con chambrana en madera cuadrada y redonda en regular estado, faltando polos redondos - Piso en concreto esmaltado y mixer liso con fisuras y humedades en regular estado - Puerta principal es madera de 2 alas en regular estado - Ventana exterior en madera y varilla redonda en regular estado - Techo en tabla en madera y varilla redonda en regular estado - 2 ventana en madera cuadrada y teja de barro en regular estado - la casa exterior en madera y varilla redonda en regular estado - la casa no cuenta con contador - Muros en adobe con grietas y humedades en regular estado - 2 pieza exterior en

Continúa al reverso

VoBo CONTRATISTA — C.C. 1098894794

VoBo INTERVENTORIA — C.C. 43098455

POR EL PROPIETARIO: X — C.C. 79847860 — INQUILINO — EMPLEADA O MAYORDOMO

Powered by CamS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código:
Versión:
Fecha de aprobación:

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES: Madera en regular estado - Cocina con baldosin con regular estado, cuenta con poseta en acero inoxidable, lavadero forrado en baldosas, pisos de concreto esmaltado en mal estado - ventana en mal estado en madera - techo en tabla madera cuadrada y teja de barro - Sala muros en adobe revocados con fisuras en regular estado - Alcoba 1 piso en baldosa en regular estado, paredes revocadas en regular estado, con fisuras y con humedades en la parte inferior - Alcoba 2 piso en concreto esmaltado en regular estado - Muros con humedad al cuarto de muro con humedad - habitación 3 se encuentra muros en adobe revocado en mal estado con humedades al cuarto de muro - Pisos esmaltado con humedades - Ventana en Madera y acero, vidrios fisurados en mal estado. Baño con 1 taza en mal estado, 1 lava manos con su llave, pisos en baldosin en regular estado, 1 jabonera, 1 toallera con fisuras en la parte superior, Puerta en madera con regular estado.

18. ANEXOS:

A. VIDEO		☐					
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	☐					

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) Carlos Andres Morales Quiroga con C.C N° 79847860 de Bogota, propietario (o su representante:

PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA ☐
c.c.No 79847860 de Bogota

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c. 1094894794

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c. 43098155

19. ANEXOS:
A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS — IMPRESA ☐ — ARCHIVO FOTOGRÁFICO ☐ — DIGITAL ☐ — No. ___ a ___
C. HOJA ADICIONAL AL ACTA — SI ☐ — NO ☐

Powered by CamS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035
Versión:1
Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: Gobernación de Antioquia
FECHA: Vier 11/11/2022
CONTRATO DE OBRA No.: 4600013868
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600013868
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTACIÓN ELEC
Plazo de Ejecución:
Fecha inicio: 05/Sep/2022
Fecha Terminación:
TRAMO: 2
BARRIO Ó VEREDA: la Mancha
MUNICIPIO: támesis

1.INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN: K1 + 900
NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: Rosalba Arias Saldarriaga 21.738.334 Fredonia
3234336397 3234336397
USO: vivienda [X] Agropecuario [ ] Comercial [ ] Industrial [ ] Institucional [ ]

2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO: X | ARRENDATARIO: | POSEEDOR: | OTRO: CUAL?
3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR | EN OBRA GRIS: | EDIFICADO: X | OBSERVACIÓN
4. VIAS DE ACCESO: SI X | NO | SERVICIOS PUBLICOS: Alcantarillado [ ] Acueducto [ ] Energía [X] Tv Cable [ ] Internet [ ] Telefono [ ] Otro: cual?

5. ESTRUCTURA
A. Mampostería en ladrillo [ ]
B. Mampostería en bloque [ ]
C. Pórticos [ ]
D. Combinado [ ]
E. Otros [X]

6. MUROS
A. Ladrillo [ ]
B. Bloque de concreto [ ]
C. Tapia [ ]
D. Prefabricado [ ]
E. Otros _____ [X]

7. CUBIERTA
A. Teja de barro [ ]
B. Losa [ ]
C. Eternit [ ]
D. Zinc [X]
E. Otros _____ [ ]

8. PISOS
A. Baldosa [ ]
B. Concreto [X]
C. Tierra [ ]
D. Madera [ ]
E. Cerámica [ ]
F. Otros _____ [ ]

9. FACHADA
A. Ladrillo [ ]
B. Bloque [ ]
C. Revocada [ ]
D. Enchapada [ ]
E. Otros _____ [X]

10. OTROS
A. Muro de contención [ ]
B. Filtros [ ]
C. Drenajes [ ]
D. Otros _____ [ ]
N/A
Pisos:
Piso:


11. GRIETAS Y FISURAS
A. Muros [ ]
B. Pisos [X]
C. Losa [ ]
D. Columnas [ ]
E. Otro [ ]

12. HUMEDADES
A. Muros [ ]
B. Pisos [ ]
C. Losa [ ]
D. Columnas [ ]
E. Otro N/A [ ]


13. HUNDIMIENTO DE PISOS
A. Si [ ]
B. No [X]

16. DESPLAZAMIENTOS
A. Muros [ ]
B. Columnas [ ]

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA(Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:
Se evidencia Fachada en hoja de zinc y guaduas - Piso en piedra pegada en regular estado - techo en lamina y zinc - La otra mitad de la Fachada en madera - con pequeño jardin en la parte externa - parte interna - Sala con piso en concreto esmaltado con deslaite y pequeñas pisuras, divisiones en guadua y tablas - Puerta principal en lamina con su respectiva chapa en buen estado - Puerta
Continúa al reverso [ ]

VoBo CONTRATISTA
C.C. 1097894774

VoBo INTERVENTORIA
C.C. 43098155

Rosalba Arias
POR EL PROPIETARIO [ ] INQUILINO [ ] EMPLEADA O MAYORDOMO [ ]
C.C. 21-738334 de

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código
Versión
Fecha de aprobación

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

hacia patio interno en madera en regular estado - Cocina con piso en concreto - paredes en guadua forradas con cartones - Habitación 1 - piso en concreto estucado - muros divisorios en icopor forrados con plastico en cartón y ventana en madera - Habitación 2 puerta en madera, ventana en madera en regular estado, piso en concreto con fisuras y grietas, paredes en guadua y forrada en cartón - Patio interno mixto con lavadero y tanque en concreto estucado con techos en hoja de zinc soportado en madera - Baño y ducha con fisuras y humedades, techo en eternit - Kiosko en hojas de zinc, madera redonda soportado en tubos de zinc vaciados en concreto con piso en concreto estucado con pequeñas fisuras, anclan en madera, bancos en madera una de ellas madera y cauca.

18. ANEXOS

A. VIDEO		☐				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	☐				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) Rosalba Arias con CC N° 21738338 de [illegible] propietario (o su representante

Rosalba Arias
PROPIETARIO ☒ INQUILINO ☐ EMPLEADO ☐
C.C.No. 21738338

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
CC 1094874774

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
CC 43098155

19. ANEXOS:

A. VIDEO		☐	DIGITAL	☐	No.	
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	☐				
	ARCHIVO FOTOGRÁFICO					

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA — SI ☐ NO ☐

Powered by CamS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035
Versión:1
Fecha de aprobación: Julio 22 de 2018

ENTIDAD CONTRATANTE: Gobernación de Antioquia — FECHA: 26/10/2022

CONTRATO DE OBRA No.: 4600013868 — CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4600013815

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Ampliación, Rectificación, Pavimentación y construcción de obras complementarias de las vías Puente Iglesias - Laye - Libano y La Toreria - Maratón Etapa 1, de la Subregion Suroeste.

CONTRATISTA: Consorcio Pavimentacion Bleck — Plazo de Ejecución: — Fecha Inicio: 05/Sep/2022 — Fecha Terminación:

TRAMO: 1 — BARRIO Ó VEREDA: Cauca — MUNICIPIO: Támesis

1

1.INFORMACIÓN GENERAL



DIRECCIÓN:	NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:	TELÉFONO:	USO:
Parcelacion Botero Alto	Julian David Cadavid 1°033340.350	3117788028	vivienda [X], Agropecuario [ ], Comercial [ ], Industrial [ ], Institucional [ ]

2. TIPO DE TENENCIA:	PROPIETARIO:	ARRENDATARIO:	POSEEDOR:	OTRO: CUAL? Supervisor
3. ESTADO DE LA VIVIENDA:	SIN EDIFICAR	EN OBRA GRIS:	EDIFICADO: X	OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO:	SI X	NO	SERVICIOS PUBLICOS	Alcantarillado [X], Acueducto [X], Energía [X], Tv Cable [ ], Internet [ ], Telefono [X], Otro: cual?

5. ESTRUCTURA	6. MUROS	7. CUBIERTA	8. PISOS	9. FACHADA	10. OTROS
A. Mamposteria en ladrillo [ ]	A. Ladrillo [ ]	A. Teja de barro [ ]	A. Baldosa [X]	A. Ladrillo [ ]	A. Muro de contención [ ]
B. Mamposteria en bloque [ ]	B. Bloque de concreto [ ]	B. Losa [X]	B. Concreto [ ]	B. Bloque [ ]	B. Filtros [ ]
C. Pórticos [ ]	C. Tapia [ ]	C. Eternit [ ]	C. Tierra [ ]	C. Revocada [X]	C. Drenajes [ ]
D. Combinado [ ]	D. Prefabricado [X]	D. Zinc [ ]	D. Madera [ ]	D. Enchapada [ ]	D. Otros [ ]
E. Otros [X] Metalica, Madera	E. Otros [X] Madera y acero	E. Otros [X]	E. Cerámica [ ]	E. Otros [ ]	N/A
			F. Otros [ ]		

Pisos: Piso:

11. GRIETAS Y FISURAS	12. HUMEDADES	13. HUNDIMIENTO DE PISOS	14. ESQUEMA (Planta)	15. ESQUEMA (Fachada)
A. Muros [X]	A. Muros [X]	A. SI [ ]		
B. Pisos [X]	B. Pisos [ ]	B. No [X]		
C. Losa [ ]	C. Losa [ ]	16. DESPLAZAMIENTOS		
D. Columnas [ ]	D. Columnas [ ]	A. Muros [ ]		
E. Otro [ ]	E. Otro [ ]	B. Columnas [ ] N/A		

17. OBSERVACIONES ADICIONALES:
Se evidencia puerta en marco en madera con vidrios uno de ellos quebrado, revocada, techo en losa, pintada con pequeñas fisuras. El piso vitrificado con pequeñas fisuras. Cocina integral con mesón en acero inoxidable con lavaplatos en madera en buen estado 2 Ventanas en madera y vidrio en buen estado. Habitación 1 = Puerta en triplex en buen estado revocada pintada, muros con pequeñas fisuras y losa, cuenta con pequeña humedad en la parte superior de la losa; Ventana en aluminio y vidrio en Continúa al reverso buen Estado

VoBo CONTRATISTA
c.c. 1094894994

VoBo INTERVENTORÍA
c.c. 43098155

POR EL PROPIETARIO [ ] INQUILINO [ ] EMPLEADA O MAYORDOMO [ ]
c.c.
de

Powered by CamS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ACTA DE VECINDAD

Código:
Versión:
Fecha de aprobación:

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES también se evidencia ventana en madera y vidrio en buen estado. Habitación 2= Piso vitrificado, muros revocados con pequeñas fisuras, Ventana en aluminio con vidrio quebrado en la parte inferior y en la parte superior en con tramos ventana en celosía faltando un vidrio; puerta en triplex 1 paño. Con puerta en madera en buen estado, lavamanos, madera dudua fregada en batidosa con impresión fisuras en la parte superior, puerta con ventana en madera en regular estado. Patio - 2 toalleros 1 repisera. Patio externo = en baldosa vitrificada con fisuras se observa humedad en la fachada de la parte externa. Cuarto útil = Muros en ladrillo, soportado por vigas y columnas con humedades en con fisuras; revoque en mal estado, puerta con un lavadero con tanque y gabinete en buen estado. Puerta metálica; 2 ventanas pequeñas de celosía en buen estado. Loza cuarto útil con fisuras y humedades. Loza de la portería para la casa. Otro Alli con marco en buen estado Loza de pegue en piedra pegadas con fisuras.

18. ANEXOS:

A. VIDEO		☐					
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	☐					

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) Julian David Cadavid con C.C Nº 1033340350 de Medellín, propietario (o su representante)

PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA ☐ de
C.C No. 1033340350.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
C.C. 1094894794.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
C.C. 43098155

19. ANEXOS:
A. VIDEO ☐
B. FOTOGRAFÍAS IMPRESA ☐ DIGITAL ☐ No. ___ s ___
ARCHIVO FOTOGRÁFICO

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA SI ☐ NO ☐

Powered by CamS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035
Versión: 1
Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: Gobernación de Antioquia — FECHA:
CONTRATO DE OBRA No.: 4600013868 — CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600013868 – 4600013815
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS –LA YE– LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTACIÓN ELECH — Plazo de Ejecución: 4 meses — Fecha Inicio: 05/Sep/2022 — Fecha Terminación:
TRAMO: 2 — BARRIO Ó VEREDA: vía la aalla — MUNICIPIO: TAMESIS
KI 6+300 TZ. FINCA - LA PAVA

USO: vivienda ☒ Agropecuario ☐ Comercial ☐ Industrial ☐ Institucional ☐

1. INFORMACIÓN GENERAL


DIRECCIÓN:	NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:	TELÉFONO:
Finca La Paya 2 KI 6+300 TZ	Pariel de Jesus Tabares Diosa CC. 3629054	3174654750

2. TIPO DE TENENCIA:	PROPIETARIO:	ARRENDATARIO:	POSEEDOR:	OTRO: CUAL? Mayordomo
3. ESTADO DE LA VIVIENDA:	SIN EDIFICAR	EN OBRA GRIS:	EDIFICADO: X	OBSERVACIÓN
4. VIAS DE ACCESO:	SI X	NO	SERVICIOS PUBLICOS	Alcantarillado ☒ Acueducto ☒ Energía ☒ — Tv Cable ☐ Internet ☐ Teléfono ☐ — Otro: cual?


5. ESTRUCTURA	6. MUROS	7. CUBIERTA	8. PISOS	9. FACHADA	10. OTROS
A. Mamposteria en ladrillo ☒	A. Ladrillo ☒	A. Teja de barro ☒	A. Baldosa ☐	A. Ladrillo ☒	A. Muro de contención ☐ Pisos:
B. Mamposteria en bloque ☒	B. Bloque de concreto ☐	B. Losa ☐	B. Concreto ☒	B. Bloque ☐	B. Filtros ☐ Pisos:
C. Pórticos ☐	C. Tapia ☐	C. Eternit ☐	C. Tierra ☐	C. Revocada ☐	C. Cunetas ☐
D. Combinado ☐	D. Prefabricado ☐	D. Zinc ☐	D. Madera ☐	D. Enchapada ☐	D. Otros _____ ☐
E. Otros ☐	E. Otros _____ ☐	E. Otros _____ ☐	E. Cerámica ☐	E. Otros _____ ☐	
			F. Otros _____ ☐		

11. GRIETAS Y FISURAS	12. HUMEDADES	13. HUNDIMIENTO DE PISOS	16. DESPLAZAMIENTOS
A. Muros ☒	A. Muros ☒	A. SI ☐	A. Muros ☐
B. Pisos ☐	B. Pisos ☐	B. No ☒	B. Columnas ☐ S/A
C. Losa ☐	C. Losa ☐		
D. Columnas ☐	D. Columnas ☐		
E. Otro ☐	E. Otro ☐		

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA (Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:
Se evidencia fachada en adobe con pintura, techo tablilla machimbrado, teja de barro soportado en columnas y vigas de concreto y madera, presentan humedad en las dos primeras hiladas con pequeñas fisuras en pared que corresponde a la fachada principal, el piso esta en concreto estriado en regular estado.
En la parte interior de la vivienda se evidencia techo tablilla machimbrada

Continúa al reverso ☐

Vo.Bo CONTRATISTA
cc. 1094894744

Vo.Bo INTERVENTORIA
cc. 43098155

POR EL PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA Ó MAYORDOMO ☒
DARIEL Tabares
cc. 3629.054 de

Powered by CamS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código:
Versión:
Fecha de aprobación:

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

ladrillos con fisuras en el tintel Cocina con piso en concreto esmaltado, con mesón en concreto, techo, machimbre y de barro, el piso en regular estado, el techo con viga en madera figurado, el área de lavado se encuentra con techo tablilla en machimbre con piso en regular estado, con lavadero y tanque en concreto, con muros que presentan humedades. la casa cuenta con 2 baños, con taza, lavamanos, revocado en regular estado, pisos en concreto con fisuras, techo con tablilla machimbrado, puerta en madera con fisuras, El baño 2, cuenta con taza sanitario, lavamanos, techo tablilla machimbrado revocado con fisuras, los muros presentan humedades. la habitación 1 cuenta techo tablilla machimbrado y, teja de barro, muros de abobe pintado, closet en muro de abobe y puerta de madera, una ventana en madera

18. ANEXOS:

A. VIDEO		☐					
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	☐					

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) Daniel Taborres con C.C N° 3629054 de Támesis, propietario (o su representante)

Daniel Taborres

PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA ☐
c.c.No. 3629054 de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c. 1094874794

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c. 43098155

19. ANEXOS:

A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS — IMPRESA ☐ — ARCHIVO FOTOGRÁFICO ☐ — DIGITAL ☐ — No.____ a ____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA — SI ☐ — NO ☐

Powered by CamS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2013

ENTIDAD CONTRATANTE: Gobernacion de Antioquia — FECHA: 11-10-2022

CONTRATO DE OBRA No.: 4600013868 — CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600013815

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – URBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTACIÓN ELÉC — Plazo de Ejecución: 4 meses — Fecha Inicio: 05/Sep/2022 — Fecha Terminación:

TRAMO: 2 — BARRIO Ó VEREDA: Vía la Oculta — MUNICIPIO: Tamesis

K 6+300 Finca la Pava

1.INFORMACIÓN GENERAL

USO: vivienda [X] Agropecuario [ ] Comercial [ ] Industrial [ ] Institucional [ ]

DIRECCIÓN:	NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:	TELÉFONO:
K 6+300 Finca la Pava	Dariel de Jesus Tabares Diasa CC. 3629054	3174654750


2. TIPO DE TENENCIA:	PROPIETARIO:	ARRENDATARIO:	POSEEDOR:	OTRO: CUAL? Mayordomo
3. ESTADO DE LA VIVIENDA:	SIN EDIFICAR	EN OBRA GRIS:	EDIFICADO: X	OBSERVACIÓN
4. VIAS DE ACCESO:	SI X	NO	SERVICIOS PUBLICOS:	Alcantarillado [X] Acueducto [X] Energía [X] Tv Cable [ ] Internet [X] Telefono [ ] Otro: cual?

5. ESTRUCTURA	6. MUROS	7. CUBIERTA	8. PISOS	9. FACHADA	10. OTROS
A. Mampostería en ladrillo [X]	A. Ladrillo [X]	A. Teja de barro [X]	A. Baldosa [ ]	A. Ladrillo [X]	A. Muro de contención [ ]
B. Mampostería en bloque [X]	B. Bloque de concreto [ ]	B. Losa [ ]	B. Concreto [X]	B. Bloque [ ]	B. Filtros [ ]
C. Pórticos [ ]	C. Tapia [ ]	C. Eternit [ ]	C. Tierra [ ]	C. Revocada [ ]	C. Drenajes [ ]
D. Combinado [ ]	D. Prefabricado [ ]	D. Zinc [ ]	D. Madera [ ]	D. Enchapada [ ]	D. Otros [ ]
E. Otros [ ]	E. Otros [ ]	E. Otros [ ]	E. Cerámica [ ]	E. Otros [ ]	N/A
			F. Otros [ ]		


Pisos:
Piso:

11. GRIETAS Y FISURAS	12. HUMEDADES	13. HUNDIMIENTO DE PISOS	16. DESPLAZAMIENTOS
A. Muros [X]	A. Muros [X]	A. Si [ ]	A. Muros [ ]
B. Pisos [ ]	B. Pisos [ ]	B. No [X]	B. Columnas [ ] N/A
C. Losa [ ]	C. Losa [ ]		
D. Columnas [ ]	D. Columnas [ ]		
E. Otro [ ]	E. Otro [ ]		

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA Fachada



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Continúa al reverso [ ]

Vo.Bo CONTRATISTA — C.C. 1094894994

Vo.Bo INTERVENTORIA — C.C. 43098155

Dariel Tabares — POR EL PROPIETARIO [ ] INQUILINO [ ] EMPLEADA O MAYORDOMO [X] — C.C. 3629.054 de

Powered by CamS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
UNIDAD NACIONAL

ACTA DE VECINDAD

Código
Versión:
Fecha de aprobación:

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

En estado regular, piso en concreto en regular estado, la hibitacion 2 techo tabilla machimbrado, piso en concreto en regular estado, presenta humedades en las primeras hiladas de adobe, una ventana en madera en regular estado, cuenta con closet en madera y concreto en regular estado.
la 3 habitación cuenta con techo tabilla machimbrado, piso en concreto en regular estado, closet en concreto y puerta en madera.
las puertas son madera en regular estado
se observo en la parte trasera de la casa humedades y adobes remojados. En el acceso principal de la entrada se encuentra cerca en madera en mal estado

18. ANEXOS:

A. VIDEO		☐				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	☐				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) Daniel Tabares con C.C N° 3629054 de Itagüí propietario (o su representante)

. Daniel Tabares

PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA ☐
C.C.No. 3629.054 de

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
C.C. 1094894794.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
C.C. 43098155

20. ANEXOS:
A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS — IMPRESA ☐ ARCHIVO FOTOGRÁFICO ☐ — DIGITAL ☐ No. 8
C. HOJA ADICIONAL AL ACTA — SI ☐ NO ☐

Powered by CamS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035

Versión:1

Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: Gobernación de Antioquia — FECHA: 24/10/2022

CONTRATO DE OBRA No.: 4600013868 — CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600013815

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LIBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTACIÓN ELEC — Plazo de Ejecución: 1 mes — Fecha Inicio: 05/Sep/2022 — Fecha Terminación:

TRAMO: 2 — BARRIO O VEREDA: La Oculta — MUNICIPIO: Támesis

El 61900 Tramo 2

1.INFORMACIÓN GENERAL

DIRECCIÓN:	NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:	TELÉFONO:	USO:
Escuela rural la ocalta	Paula Andrea Duque García cc.22 131553	3126171909	vivienda ☐ Agropecuario ☐ Comercial ☐ Industrial ☐ Institucional ☒

2. TIPO DE TENENCIA:	PROPIETARIO.	ARRENDATARIO:	POSEEDOR:	OTRO: CUAL? Profesora - Coordinadora
3. ESTADO DE LA VIVIENDA:	SIN EDIFICAR	EN OBRA GRIS:	EDIFICADO: X	OBSERVACIÓN
4. VIAS DE ACCESO:	SI X	NO	SERVICIOS PUBLICOS	Alcantarillado ☒ Acueducto ☒ Energía ☐ — Tv Cable ☐ Internet ☐ Teléfono ☐ — Otro: cual?

5. ESTRUCTURA
- A. Mamposteria en ladrillo ☒
- B. Mamposteria en bloque ☐
- C. Pórticos ☐
- D. Combinado ☐
- E. Otros ☐

6. MUROS
- A. Ladrillo ☐
- B. Bloque de concreto ☒
- C. Tapia ☐
- D. Prefabricado ☐
- E. Otros _____ ☐

7. CUBIERTA
- A. Teja de barro ☐
- B. Losa ☐
- C. Eternit ☐
- D. Zinc ☐
- E. Otros PVC ☒

8. PISOS
- A. Baldosa ☐
- B. Concreto ☒
- C. Tierra ☐
- D. Madera ☐
- E. Cerámica ☐
- F. Otros _____ ☐

9. FACHADA
- A. Ladrillo ☒
- B. Bloque ☐
- C. Revocada ☐
- D. Enchapada ☐
- E. Otros _____ ☐

10. OTROS — Pisos: Piso:
- A. Muro de contención ☐
- B. Filtros ☐
- C. Cerramientos ☐
- D. Otros _____ ☐

N/A


11. GRIETAS Y FISURAS
- A. Muros ☐
- B. Pisos ☐
- C. Losa ☐
- D. Columnas ☐
- E. Otro N/A ☐

12. HUMEDADES
- A. Muros ☐
- B. Pisos ☐
- C. Losa ☐
- D. Columnas ☐
- E. Otro ☐ N/A


13. HUNDIMIENTO DE PISOS
- A. Si ☐
- B. No ☒

14. DESPLAZAMIENTOS
- A. Muros ☐
- B. Columnas ☐ N/A

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA(Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

En la escuela rural la Oculta se evidencia en la 1ra fachada tubería 2" de acero pintado, viga de concreto en buen estado, techo en ING pintado en buen estado, soportado en vigas en madera en buen estado, hasta en tubería 2" con sus respectivos chapa. Andén de acceso principal en concreto escobiado en buen estado, con bramano en acero inoxidable.

Continúa al reverso ☐

Voto CONTRATISTA
cc. 1094894794.

Voto INTERVENTORÍA
cc. 43098155

Paula A. Duque García.
POR EL PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA O MAYORDOMO ☒
cc.22 131553 de Támesis

Powered by CamS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código:
Versión:
Fecha de aprobación:

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

Sala Comedor = techo en PVC, piso en concreto esmaltado en buen estado, tres sapos en madera con 6 barras alargado (madera en triplex). Cuenta con 5 lamparas de tubo. Ventana Salón de primaria Piso en concreto esmaltado; techo en PVC, 8 lamparas de tubo en buen estado (funcionales). Organizador en concreto en buen estado 5 modulos. 1 tablero en acrilico, borrable, con puerta en lamina con chapa en buen estado.
Cuarta Util = Una puerta en lamina con su respectivo chapa en buen estado, piso en concreto esmaltado. Cocina cuenta con mesón en acero inoxidable en buen estado y barra en acero inoxidable puerta cortina metalica en buen estado, cielo falso en drywal con un artificio. Salón Secundaria Piso en concreto esmaltado con 2 fisuras en la pata principal, viga con fisura, 8 lamparas tubo funcionales.

18. ANEXOS:

A. VIDEO		☐					
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	☐					

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) Paula A Duque Garcés con C.C Nº 22131553 de Támesis, propietario (o su representante)

Paula A. Duque Garcés
PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA ☒
c.c.No. 22-131-553 de Támesis.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c. 1094894794.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c. 43098155

19. ANEXOS:
A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS — IMPRESA ☐ — ARCHIVO FOTOGRÁFICO ☐ — DIGITAL ☐ — No. ____ a ____
C. HOJA ADICIONAL AL ACTA — SI ☐ — NO ☐

Powered by CamS

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-MZ-P2-035
Versión: 1
Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

ENTIDAD CONTRATANTE: Gobernación de Antioquia — FECHA: 24/10/2022

CONTRATO DE OBRA No.: 4600013868 — CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600013815

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN ETAPA 1, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTACIÓN ELEC — Plazo de Ejecución: 9 meses — Fecha Inicio: 05/Sep/2022 — Fecha Terminación:

TRAMO: 2 — BARRIO Ó VEREDA: La Oculta — MUNICIPIO: Támesis

KI 64+900 Tramo 2

1. INFORMACIÓN GENERAL


DIRECCIÓN:	NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO:	TELÉFONO:	USO:
Escuela rural la oculta	Paula Andrea Duque Garcés cc. 22131363	3126171909	Vivienda ☐ Agropecuario ☐ Comercial ☐ Industrial ☐ Institucional ☒

2. TIPO DE TENENCIA:	PROPIETARIO:	ARRENDATARIO:	POSEEDOR:	OTRO: CUAL? Profesora - Coordinadora
3. ESTADO DE LA VIVIENDA:	SIN EDIFICAR	EN OBRA GRIS:	EDIFICADO: X	OBSERVACIÓN
4. VIAS DE ACCESO:	SI X	NO	SERVICIOS PUBLICOS	Alcantarillado ☒ Acueducto ☒ Energía ☒ — Tv Cable ☐ Internet ☐ Teléfono ☐ — Otro: cual?


5. ESTRUCTURA	6. MUROS	7. CUBIERTA	8. PISOS	9. FACHADA	10. OTROS
A. Mampostería en ladrillo ☒	A. Ladrillo ☒	A. Teja de barro ☐	A. Baldosa ☐	A. Ladrillo ☐	A. Muro de contención ☐
B. Mampostería en bloque ☐	B. Bloque de concreto ☐	B. Losa ☐	B. Concreto ☒	B. Bloque ☒	B. Filtros ☐
C. Pórticos ☐	C. Tapia ☐	C. Eternit ☐	C. Tierra ☐	C. Revocada ☐	C. Drenajes ☐
D. Combinado ☐	D. Prefabricado ☐	D. Zinc ☐	D. Madera ☐	D. Enchapada ☐	D. Otros ☐
E. Otros ☐	E. Otros ☐	E. Otros ☐	E. Cerámica ☐	E. Otros ☐	Pisos:
			F. Otros ☐		Pisos: N/A

11. GRIETAS Y FISURAS	12. HUMEDADES	13. HUNDIMIENTO DE PISOS	16. DESPLAZAMIENTOS
A. Muros ☐	A. Muros ☐	A. Si ☐	A. Muros ☐
B. Pisos ☐	B. Pisos ☐	B. No ☒	B. Columnas ☐ N/A
C. Losa ☐	C. Losa ☐		
D. Columnas ☐	D. Columnas ☐		
E. Otro N/A ☐	E. Otro ☐ N/A		

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA(Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES:

Lavamanos en la parte externa con 3 llaves una de ellas en mal estado.
Acceso a baños - entrada principal en acera con su respectiva grada, en buen estado, piso en concreto esmaltado con fisuras, cuenta con 2 orinales y 3 sanitarios, 1 con tapa, en mal estado baldosin a cuarto de metro, divisiones en acero inoxidable con sus respectivos puertas en buen estado.

Continúa al reverso ☐

Vobo CONTRATISTA	Vobo INTERVENTORIA	POR EL PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA O MAYORDOMO ☒
cc. 1094844494	cc. 43098155	Paula A. Duque Garcés cc. 22.131.363 de Támesis.

Powered by CamS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE VECINDAD

Código:
Versión:
Fecha de aprobación:

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES
Lavamanos tos con sus respectivas llaves, en espejo grande en buen estado, jaboneras 2 toallaas 1, 3 papeleras en mal estado

18. ANEXOS:

A. VIDEO		☐					
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	☐					

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) Paula A Duque Garcés con C.C Nº 22131553 de támesis, propietario (o su representante)

Paula A. Duque Garcés
PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA ☒
c.c.No. 22.131.553 de Támesis

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c. 1094894794

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c. 43098155

19. ANEXOS:
A. VIDEO
B. FOTOGRAFÍAS — IMPRESA ☐ — DIGITAL ☐ — No.___a___
ARCHIVO FOTOGRÁFICO
C. HOJA ADICIONAL AL ACTA — SI ☐ — NO ☐

Powered by CamS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTA DE VECINDAD PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Código: FO-M2-P2-035
Versión: 1
Fecha de aprobación: Julio 22 de 2019

FECHA: 24/10/2022

ENTIDAD CONTRATANTE: Gobernación de Antioquia
CONTRATO DE OBRA No.: 4600013868
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4600013815
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: "AMPLIACION, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS - LAYE - LIGANO Y LA LORENA - MARATON ETAPA 1, DE LA SUBREGION SUROESTE
CONTRATISTA: PAVIMENTACION ELECK
Plazo de Ejecución: 4 meses
Fecha Inicio: 05/sep/2022
Fecha Terminación:
TRAMO: 2
BARRIO Ó VEREDA: La oculta
MUNICIPIO: TAMESIS
K 7+000 a Tramo 2

USO: vivienda [X], Agropecuario [ ], Comercial [ ], Industrial [ ], Institucional [ ]

1. INFORMACIÓN GENERAL
DIRECCION: FINCA = Yerbabuena K 7+000 TZ
NOMBRE Y CEDULA PROPIETARIO: Sandra Milena Castro Garcia 1045050790 de Támesis
TELEFONO: 3205333712

2. TIPO DE TENENCIA: PROPIETARIO: ; ARRENDATARIO: X ; POSEEDOR: ; OTRO: CUAL?

3. ESTADO DE LA VIVIENDA: SIN EDIFICAR: ; EN OBRA GRIS: ; EDIFICADO: X ; OBSERVACIÓN

4. VIAS DE ACCESO: SI X ; NO

SERVICIOS PUBLICOS: Alcantarillado [X], Acueducto [X], Energia [X], Tv Cable [ ], Internet [ ], Telefono [X], Otro: cual?

5. ESTRUCTURA: A. Mamposteria en ladrillo [X]; B. Mamposteria en bloque [ ]; C. Pórticos [ ]; D. Combinado [ ]; E. Otros [ ]

6. MUROS: A. Ladrillo [X]; B. Bloque de concreto [ ]; C. Tapia [ ]; D. Prefabricado [ ]; E. Otros _____ [ ]

7. CUBIERTA: A. Teja de barro [X]; B. Losa [ ]; C. Eternit [ ]; D. Zinc [ ]; E. Otros Guadua [ ]

8. PISOS: A. Baldosa [ ]; B. Concreto [ ]; C. Tierra [ ]; D. Madera [ ]; E. Cerámica [ ]; F. Otros Vitrificado [X]

9. FACHADA: A. Ladrillo [X]; B. Bloque [ ]; C. Revocada [X]; D. Enchapada [ ]; E. Otros _____ [ ]

10. OTROS: A. Muro de contención [ ]; B. Filtros [ ]; C. Drenajes [ ]; D. Otros _____ [ ]
Pisos: Piso: N/A


11. GRIETAS Y FISURAS: A. Muros [X]; B. Pisos [ ]; C. Losa [ ]; D. Columnas [ ]; E. Otro [ ]

12. HUMEDADES: A. Muros [X]; B. Pisos [ ]; C. Losa [ ]; D. Columnas [ ]; E. Otro [ ]


13. HUNDIMIENTO DE PISOS: A. Si [ ]; B. No [X]

16. DESPLAZAMIENTOS: A. Muros [ ]; B. Columnas [ ]

14. ESQUEMA (Planta)



15. ESQUEMA(Fachada)



17. OBSERVACIONES ADICIONALES: Se evidencia fachada en adobe revocado con, Ventanas en madera con vidrio, techo enguadua y teja de barro, la casa cuenta con 7 ventanas y 1 piso vitrificado - Techo en madera en regular estado, Cocina = Revestida con baldosa en regular estado Meson en baldosa en regular estado, alacenas en madera Puerta en madera con acceso a la cocina en regular estado
Continúa al reverso [ ]

VoBo CONTRATISTA
cc 1094894494.

VoBo INTERVENTORIA
cc 43098155

Sandra Milena Castro Garcia
POR EL PROPIETARIO [ ] INQUILINO [ ] EMPLEADA O MAYORDOMO [ ]
cc 1045 050 790 de Támesis

Powered by CamS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTA DE VECINDAD

Código:

Versión:

Fecha de aprobación:

17. COMPLEMENTO DE OBSERVACIONES ADICIONALES

Baño 1 = enchapado con fisuras, 1 taso sanitario en buen estado, lavaae encobre con espej en buen estado.
-Solo techo en guadua, vigas en madera, pared en muro revocados, con fisuras en madera y una filtración - Habit 2 revocada, con fisuras en la parte inferior de los muros, con ventana en madera - Puerta principal de la habitación en regular estado sin chapa - Habitación 3: pared con fisuras con techo en guadua, 1 ventana en madera en buen estado. Patio externo en mal estado. Corredor de la fachada de la vivienda: vigas en madera con grietas en la parte superior parte inferior con humedades (primer piso a parte baja de la vivienda). Parte trasera de vivienda con humedad y grieta-Garaje - puerta en madera deteriorada y en mal estado, con humedad, piso en concreto con grietas profundas

18. ANEXOS: Plancha tradicional con 1 ventana en hierro, paredes en adobe con revoque en regular estado

A. VIDEO		☐				
B. FOTOGRAFÍAS	IMPRESA	☐				

19. CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

CIERRE DE ACTA DE VECINDAD

El (la) señor(a) Sandra Milena Castro García con C.C Nº 1045050790 de támesis, propietario (a su representante:

xSandra Milena Castro garcia
PROPIETARIO ☐ INQUILINO ☐ EMPLEADA ☐
c.c No. 1045050790 de Támesis

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
c.c. 1094894994.

REPRESENTANTE DE INTERVENTORÍA
c.c. 43098155

19. ANEXOS:

A. VIDEO ☐

B. FOTOGRAFÍAS — IMPRESA ☐ — DIGITAL ☐ — No.____a____

ARCHIVO FOTOGRÁFICO _____

C. HOJA ADICIONAL AL ACTA — SI ☐ — NO ☐

Powered by CamS

Anexo 2

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005 Versión: 02 Fecha de aprobación: 25/06/2018

Tipo de reunión: Informar sobre Actividad de Intervención	Fecha de reunión: 25/11/2022
Organismo, Dependencia o Proceso:	Fecha de elaboración: 25/11/2022
Asistentes, Organismo: Social, ambiental, área técnica del Contratista y propietaria del predio	Ausentes, Organismo:

Orden del Día:

- Saludo de Presentación de las partes involucradas
- Informar sobre la actividad a realizar
- Dudas o inquietudes

Desarrollo de la Reunión:

- Siendo las 10;51 am se realiza visita a la vivienda ubicada en K4+600 de propiedad de la señora Marta Cecilia Quirama Giraldo identificada con cc. N° 43445940 de Caimesis con el propósito de informar sobre la actividad de construcción de muro en pita y la afectación de dos (2) individuos frutales (aguacate y sapote) que se ubican en el eje del muro margen izquierdo.
Se espera que el día de hoy 25 de noviembre se logre concertar un acuerdo para dar inicio a la intervención y corte de arboles frutales.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

No.	Compromisos Anteriores	Responsable	Fecha de Logro	Estado del Compromiso
1				
2				

1. Temas tratados

2. Proposiciones y varios

3. Compromisos pactados

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Propietario infamora gamisiones	Propietaria	25/11/2022	
2	Cerramiento perimetral en madera	Ing. Ambiental	26/11/2022	

Firma de quien elabora

Leidy Paola Muriel Cogollo
Nombre de quien elabora
CC. 1063844427

Firma de quien revisa y aprueba

Nombre de quien revisa y aprueba

Martha Quirama

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P6-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Tipo de reunión: Socialización de la Actividad a realizar en el Predio Las Asturias		Fecha de reunión: 05/10/2022
Organismo, Dependencia o Proceso:		Fecha de elaboración: 05/10/2022
Asistentes, Organismo: Propietario del predio, Área tecnica y social	Ausentes, Organismo:	

Orden del Día:

- Saludo de bienvenida a las partes involucradas
- Presentación del Ingeniero, social y propietario del predio
- Socialización de la actividad a realizar en la vía
- Socialización de la actividad especifica a realizar en el predio
- Recomendaciones e inquietudes
- Compromisos

Desarrollo de la Reunión:

Siendo las 4:30 pm del 5 de octubre de 2022 se concerta previamente un encuentro por parte del área técnica y social con el representante del propietario de la finca Asturias el señor Fernando Villegas identificado con cc_10.219.828 de Manizales en representación de Agropecuaria Monte Roca SAS nit 900.370.649 con el objetivo de informar sobre las actividades a realizar en la vía Puente Iglesias –La Ye-Líbano y La Lorena, así como la intervención especifica en su predio ubicado en la abscisa K3+477 del tramo 2. El ingeniero Santiago Espinal y la residente social Heidy Muriel socializan al propietario del predio, que en la quebrada de SIN NOMBRE se construirá un puente con un acho externo de 8,10 m, el cual cuenta con unas barreras en concreto tipo new jersey por lo cual quedará aproximadamente de 7,30 m en la parte interna. Para el desarrollo de la actividad y garantizar la transitabilidad de los usuarios de la vía se tiene previsto realizar un desvío provisional sobre la parte derecha, la cual se tiene proyectado construir en tubería novafort por ser un paso temporal debido al riesgo de colapso del puente, hasta tanto el puente a construir quede activo para el servicio de la comunidad.

La intervención especifica en el predio Asturias corresponde a una explanación de 6 a 7 metros de ancho después del borde derecho de la vía en una longitud aproximada de 30 metros, esta actividad se realizará con el propósito de generar una curva que permita la construcción de un desvío provisional, este sector tendría intervención al corte del talud existente, retiro de cerco vivo y árboles aislados. La zona a intervenir cuenta con levantamiento topográfico sobre el cual se tiene proyectado diseñar los chaflanes del corte de talud.

La preocupación que manifiesta el propietario del predio es el comportamiento del talud, sin embargo, se le informa que después del análisis del trabajo se podrá considerar el tipo de corte y procedimiento a utilizar para garantizar la estabilidad del mismo.

Las recomendaciones realizadas por parte del área técnica es procurar un corte de talud inclinado que permita a los animales que se encuentran en la parte superior del talud seguir transitando y disminuir el riesgo de caer o rodar al vacío.

El propietario manifiesta que no solo le preocupa la facilidad de transito del ganado sino que lo más importante es la estabilidad del talud a futuro, y que esta responsabilidad de estabilidad, debe ser asumida totalmente por la empresa contratista de la vía.
Por último se le recuerda al propietario la importancia de la intervención, así como el conocimiento y permiso por parte del él para la realización de dicha actividad dejando claro que al finalizar la construcción del puente, se reestablecerá el cerco dejando la zona a intervenir bajo cerramiento en iguales condiciones.
Vale la pena aclarar, que esta restitución debe quedar con la reposición de linderos y cercos en su sitio original, desmonte de la tubería y llenos provisionales en la quebrada para que su cauce vuelva a ser el original.

Como parte de la solicitud del propietario se requiere la entrega por escrito de lo informado, así como las recomendaciones del área técnica para el cuidado de la zona a intervenir y copia de los planos donde se evidencie la zona donde se realizará la intervención, la decisión del talud, así como sus dimensiones, debido a que es su mayor preocupación.
Para poder dar por escrito este permiso es necesario que se presente toda la información técnica al propietario previamente.

Por último y para dar cierre al encuentro se le recordó el canal de comunicación existente, así como la línea de atención al usuario en caso de alguna queja, reclamo o sugerencia que pueda surgir durante el proyecto. Se le agradeció por el tiempo y la atención prestada.

No.	Compromisos Anteriores	Responsable	Fecha de Logro	Estado del Compromiso
1	Realizar un encuentro con el área técnica donde se socialice la actividad a realizar en su predio	Área técnica y social	5 de octubre 2022	Realizado
2				

1. Temas tratados
- Solicitud de Permiso de ingreso al predio
- Información sobre el acta de entorno
- Información del área técnica
- Dudas e inquietudes

2. Proposiciones y varios

- Recomendaciones por parte del área técnica para garantizar la estabilidad del talud en el predio

3. Compromisos pactados

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005 Versión: 02 Fecha de aprobación: 25/06/2018

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Entrega del acta e información de planos de la zona a intervenir	Área social	28/10/2022	Realizado

Firma de quien elabora

Nombre de quien elabora

Firma de quien revisa y aprueba

Nombre de quien revisa y aprueba

FERNANDO VILLEGAS Z.
AGROPECUARIA MONTE-ROCA SAS.
NIT 900370649-0

Powered by CamS

CORANTIOQUIA	**Autorización para intervenir predios**	Código: FO-M2-P14-007 Versión: 01 Fecha de aprobación: 03-03-2021

OBJETO: PROYECTO DE AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YE – LÍBANO Y LA LORENA – MARATÓN, DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Por medio de la presente, me permito autorizar al Departamento de Antioquia, través de la Secretaría de Infraestructura Física o su representante, para intervenir el predio de mi propiedad o el cual represento, ubicado en la

Vía: Puente Iglesias- La Ye- El Líbano [X] La Lorena-Maratón [ ]

Vereda: Cauca **No. matrícula inmobiliaria:** 014-0015148

Municipio: Jericó [X] Támesis [ ] **Nombre del predio:** _____

Esta autorización es voluntaria y específica para adelantar ante la autoridad ambiental CORANTIOQUIA, los permisos ambientales (ocupación de cauce y/c aprovechamiento forestal de árbol aislado y/o flora silvestre), necesarios para la ejecución de las actividades constructivas objeto del proyecto de obra pública.

Observaciones:

Para constancia se firma en la fecha **Día:** 1 **Mes:** 08 **Año:** 2022

(Nombre / Representante Legal / Razón Social:

Firma:

C.C: 1.102148283 **NIT** 900360649

Teléfono: 3005010752

Anexo 3

Gobernación de Antioquia
Secretaría de Infraestructura Física
Empelabilidad de Mujeres

Nº	PROYECTO	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO	EDAD	MUNICIPIO DE RESIDENCIA	CELULAR	NIVEL EDUCATIVO	CARGO	FECHA DE CONTRATACIÓN
1	OBRA 152TAM	JEIN EMILCEN ALVAREZ OSORIO	43473742	45	LA UNION	3113549817	PROFESIONAL	ADMINISTRADOR	7/09/2022
2	OBRA 152TAM	VALERIA YEPES BETANCUR	1000393951	22	PALERMO	3126180116	BACHILLER	CONTROLADORA	15/09/2022
3	OBRA 152TAM	VALENTINA TAMAYO SALDARRIAGA	1035879632	23	GIRARDOTA	3128143954	TECNOLOGO	TECNOLOGO 2	19/09/2022
4	OBRA 152TAM	LUZ BIBIANA ECHEVERRY GUTIERREZ	22131780	39	PALERMO	3105471986	PRIMARIA	CONTROLADORA	20/09/2022
5	OBRA 152TAM	SANDRA MILENA ESCOBAR OCAMPO	1045049352	28	PALERMO	3243013485	PRIMARIA	CONTROLADORA	20/09/2022
6	OBRA 152TAM	HEIDY PAOLA MURIEL COGOLLO	1067844427	37	MEDELLIN	3007058685	PROFESIONAL	RESIDENTE SOCIAL	26/09/2022
7	OBRA 152TAM	VICKY ALEJANDRA QUIRAMA SERNA	1045050698	25	PALERMO	3127761582	PRIMARIA	CONTROLADORA	20/09/2022
8	OBRA 152TAM	YORLADYS NOREÑA GOMEZ	1045050994	23	TÁMESIS	3147636403	TECNOLOGO	AUX SST	31/10/2022
9	OBRA 152TAM	JULIANA MARCELA VILLADA PUENTES	1007286013	25	PALERMO	3137777645	BACHILLER	CONTROLADORA	3/11/2022
10	OBRA 152TAM	ELISABET ZAPATA LONDOÑO	1007285956	22	PALERMO	3234385234	BACHILLER	CONTROLADORA	3/11/2022
11	OBRA 152TAM	ANYI PAOLA VERA MONCADA	1045050320	25	TÁMESIS	3155454572	BACHILLER	CONTROLADORA	8/11/2022

EMPLEABILIDAD 152 TAM-EXPLANAN S.A.S		
INGRESOS	**DATOS**	**OBSERVACIONES**
Profesionales	4	
Tecnologos	5	
Operativos	89	
Administrativos	1	

RETIROS	**DATOS**	**OBSERVACIONES**
Profesionales	0	
Tecnologos	0	
Operativos	19	
Administrativos	0	

ACTIVOS	**DATOS**	**OBSERVACIONES**
Profesionales	4	
Tecnologos	5	
Operativos	89	
Administrativos	1	

CARACTERIZACION	**DATOS**	**OBSERVACIONES**
Hombres	89	
Mujeres	10	
Prmer Empleo	99	
Discapacitado	0	
Indigenas	0	
LGTBI	0	
Afrodescendientes	0	

LOCALIZACION	**DATOS**	**OBSERVACIONES**
De la subregion	65	
De antioquia	30	
Fuera de antioquia	4	

Anexo 4

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	LISTADO DE ASISTENCIA	Código: FO-M6-P3-134 Versión: 01 Fecha de aprobación: 17/09/2018

FECHA: 26/11/2022 HORARIO:

LUGAR: Área de influencia directa e indecta del proyecto.

EVENTO/TEMA: Entrega de Plegable de Inicio de obra

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/ORGANISMO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Martha Quintana			3233010575		Martha Quintana

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del artíc 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

Powered by CamS

GOBERNACIÓN DEL ANTIOQUIA	LISTADO ASISTENCIA	Código: FO-M1-P7-001 Versión: 02 Fecha de aprobación: Febrero 1 de 2022

FECHA: 25/11/2022 HORA: 2:30 pm LUGAR EVENTO: Casa de Gobierno Támesis

ASUNTO: Reunion entrega de plegable iniciador RESPONSABLE EVENTO: R. Social contratista

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/ORGANISMO	MUNICIPIO SEDE TRABAJO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
Flavia Elvira Ospina H.	22129600	Sec Planeación	Támesis	3148822383	planeacion@tamesis.gov.co	
Nicolas Giraldo M.	1760149	Soc. S.J. Profesional	Támesis	3104533494	nicolas.giraldo@antioquia.gov.co	
Hayder Paola Lleal Lopez	1067814427	Presidenta Social	támesis	3009578695	psicosocial0500@gmail.com	

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos", En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

Powered by CamS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

LISTADO DE ASISTENCIA

Código: FO-M6-P3-134
Versión: 01
Fecha de aprobación: 17/09/2018

FECHA: 25/11/2022 HORARIO: 4:00 pm

LUGAR: Casa de Gobierno - Támesis - Despacho Alcalde

EVENTO/TEMA: Reunión - Entrega de Plebgable de inicio de obra

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/ORGANISMO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Juan Martín Vásquez Henao	70853471	Alcalde Támesis	5906967	alcalde@tamesis-antioquia.gov.co	
Nicolas Giraldo Rendon	71.687497	Prof. Social Sr.	3104436940	nicolas.giraldo@antioquia.gov.co	
Hadey Yesta Hernandez	1067844477	Resident Social	3007058685	psicosocial@gmail.com	

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del artículo 7 de Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

Powered by CamS

Anexo 5

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** FO-M1-P5-005 **Versión:** 02 **Fecha de aprobación:** 25/06/2018

Tipo de reunión: Donación de Guaduas		**Fecha de reunión:** 22/11/2022
Organismo, Dependencia o Proceso:		**Fecha de elaboración:**
Asistentes, Organismo: Ingeniero Ambiental, Residente social del contratista y propietario Gabriel Abad	**Ausentes, Organismo:**	

Orden del Día:

Saludo de Bienvenida
Presentación
Entrega de guaduas

Desarrollo de la Reunión:

Siendo las 10:00am del 10 de noviembre de 2022 el señor Gabriel Abad propietario del predio "Providencia" se comunica con el área social del contratista del mgoramiento de la via Puente-Iglesias - la Oculta, con el fin de hacer entrega de 100 unid de guaduas de 4 metros aprox. el motivo de la donación se da a raiz de una caida o derrumbe de un arbol el cual le tapó y ocasionó la perdida de un guadual. A raiz de esta situacion y buscando la seguridad e integridad de la vivienda se decide talar y donar la guadua.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** FO-M1-P5-005 **Versión:** 02 **Fecha de aprobación:** 25/06/2018

Tipo de reunión: Donacion de Guaduas	**Fecha de reunión:** 22/11/2022
Organismo, Dependencia o Proceso:	**Fecha de elaboración:**
Asistentes, Organismo: Ingeniero Ambiental, Residente social del contratista y propietario Gabriel Abad	**Ausentes, Organismo:**

Orden del Día:

Saludo de Bienvenida
Presentacion
Entrega de guaduas

Desarrollo de la Reunión:

Siendo las 10:00am del 10 de noviembre de 2022 el señor Gabriel Abad propietario del predio "Providencia" se comunica con el área social del contratista del mgoramiento de la via Puente-Iglesias - la Oculta, con el fin de hacer entrega de 100 unid de guaduas de 4 metros aprox. el motivo de la donacion se da a raiz de una caida o derrumbe de un arbol el cual le tapó y ocasionó la perdida de un guadual. A raiz de esta situacion y buscando la seguridad e integridad de la vivienda se decide talar y donar la guadua.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	LISTADO DE ASISTENCIA	Código: FO-M6-F3-134 Versión: 01 Fecha de aprobación: 17/09/2018

FECHA: 22/11/2022 HORARIO:

LUGAR: Finca la Providencia

EVENTO/TEMA: Donación de Guadua

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/ORGANISMO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Hardy Paola Muriel Cogollo	1067844472	Residente Social	3007058685	psicosocialos@gmail.com	
Gabriel Abad Rojas	70561091	Providencia	3104159110	gabrielabad@astymet.co	
Sebastián Cardona Correa	1037616237	Aux Ambiental	3012411689	sebastian.cardona@explanar.com	

Al firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del artic 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

Anexo 6

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	LISTADO DE ASISTENCIA	Código: FO-MS-P3-134 Versión: 01 Fecha de aprobación: 17/09/2018

FECHA: 19 / Nov / 2022 HORARIO: 8:00

LUGAR: Oficina Principal Yerbabuena

EVENTO/TEMA: Capacitación y Aplicación de Evaluación Psicosocial

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/ORGANISMO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Jose Jairo Vera Agudelo	6C73688	conductor	3127403467		Jairo Vera
Jhon David Cano	1545856	Conductor	3215763122		
Jovanny Castro Ospina	1527141417	operador	3147131691	WCastro2580@Gmail.com	Jovanny Castro
Ramon Peña	7002160	OP.	3103900885		
Sanchez Loz Cano.					
Daniel Gallego Pabón					Daniel Gallego
Marco Antonio Mendez Ro					Marco Anton M

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

Powered by CamS

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	LISTADO ASISTENCIA	Código: FO-M1-P7-001 Versión: 02 Fecha de aprobación: Febrero 7 del 2022

FECHA: 8/11/2022	HORA: 8:00 am	LUGAR EVENTO: Puente La Guama
ASUNTO: Capacitación Sobre Evaluación Psicosocial		RESPONSABLE EVENTO: Residente Social

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	CARGO/ORGANISMO	MUNICIPIO SEDE TRABAJO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
Vicky Alexandra Quiceno	1045050698	Controladora Vial	Tamesis			Vicky Quiceno
[illegible]	[illegible]					[illegible]
Paola Vera M.	1045050320	Controladora vial	Tamesis			Paola Vera M.
Santiago Alvarez Gomez	1045051484	Capacitante obras	tamesis			[illegible]
Daniel Valencia	1002064095	AY	tamesis			Daniel Valencia
Juan Guillermo Arenas T	8129245	AY	Tamesis			[illegible]
Jose Norvey	98645031	Op	Tamesis			Jose Norvey
[illegible]						
Cesar Osorio G	1000533201	Almacenista				Cesar
Estiven Leon Osorio	8820005 93	afc				Estiven Osorio
Yoladys Noreña Gomez	1045050944	Auxiliar SST	Támesis			Yoladys N
Manuel Alejandro	1045051158	AY	Palermo			[illegible]
Santiago	1045050820	Cadenero	Palermo			Santiago
Nuivey Batista Millet			tamesis			Nuivey Batista Millet
Daniel Gallego P	1036948915		Palermo			

Con la firma del presente formato usted autoriza a la Administración Departamental, para que utilice la información consignada en el mismo con fines estadísticos y/o académicos". En cumplimiento del artículo 7 del Decreto 1377 de 2013 por medio del cual se reglamenta la Ley 1581 de 2012 en la que expidió el régimen general de la protección de datos personales.

Powered by CamS

Anexo 7

Educamos® conduciendo

Alcaldía de Medellín Secretaría de Educación · SuperTransporte · AQ CERTIFICATION NIT. 900509054-9

La República de Colombia
y en su nombre el

Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano

EDUCAMOS CONDUCIENDO.

Medellín - Antioquia

Aprobado por resoluciones 005829 julio 07 de 1987 y 001146 de Marzo 21 de2012 del Ministerio de Transporte y resoluciones 04905 / 04906 de Marzo 30 de 2011 de la Secretaría de Educación de Medellín.

Confiere a:

ANYI PAOLA VERÁ MONCADA

Con documento de identificación N° 1.045.050 32 ›

El título de:

AUXILIAR DE TRÁNSITO

Por haber participado en el programa de **CAPACITAC ÓN**
con una intensidad horaria de **08** horas realizado el 12 de noviembre de 2022 en las instalaciones

EDUCAMOS CONDUCIENDO S.A.S.

Expedido en Medellín el 12 de noviembre de 2022

P/.

Rector (a)

Instructor (a)

Educamos® conduciendo

Educamos® conduciendo

Alcaldía de Medellín Secretaría de Educación · SuperTransporte · AQ CERTIFICATION NIT. 900509054-9

La República de Colombia
y en su nombre el

Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano

EDUCAMOS CONDUCIENDO.

Medellín - Antioquia

Aprobado por resoluciones 005829 julio 07 de 1987 y 001146 de Marzo 21 de2012 del Ministerio de Transporte y resoluciones 04905 / 04906 de Marzo 30 de 2011 de la Secretaría de Educación de Medellín.

Confiere a:

JULIANA MARCELA VILLADA PUENTES

Con documento de identificación N° 1.007.286.013

El título de:

AUXILIAR DE TRÁNSITO

Por haber participado en el programa de **CAPACITACIÓN**
con una intensidad horaria de **08** horas realizado el 2 de noviembre de 2022 en las instalaciones de

EDUCAMOS CONDUCIENDO S.A.S.

Expedido en Medellín el 2 de noviembre de 2022

P/.

Rector (a)

Instructor (a)

Educamos® conduciendo

Educamos® conduciendo

Alcaldía de Medellín Secretaría de Educación · SuperTransporte · AQ CERTIFICATION NIT. 900509054-9

La República de Colombia
y en su nombre el

Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano

EDUCAMOS CONDUCIENDO.

Medellín - Antioquia

Aprobado por resoluciones 005829 julio 07 de 1987 y 001146 de Marzo 21 de2012 del Ministerio de Transporte y resoluciones 04905 / 04906 de Marzo 30 de 2011 de la Secretaría de Educación de Medellín.

Confiere a:

VALERIA YEPES BETANCUR

Con documento de identificación N° 1.000.393.951

El título de:

AUXILIAR DE TRÁNSITO

Por haber participado en el programa de **CAPACITACIÓN**
con una intensidad horaria de **08** horas realizado el 2 de noviembre de 2022 en las instalaciones de

EDUCAMOS CONDUCIENDO S.A.S.

Expedido en Medellín el 2 de noviembre de 2022

P/.

Rector (a)

Instructor (a)

Educamos® conduciendo

Educamos conduciendo

Alcaldía de Medellín Secretaría de Educación · SuperTransporte · AQ CERTIFICATION NIT. 900509054-9

La República de Colombia
y en su nombre el

Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano

EDUCAMOS CONDUCIENDO.

Medellín - Antioquia

Aprobado por resoluciones 005829 julio 07 de 1987 y 001146 de Marzo 21 de2012 del Ministerio de Transporte y resoluciones 04905 / 04906 de Marzo 30 de 2011 de la Secretaría de Educación de Medellín.

Confiere a:

VICKY ALEJANDRA QUIRAMA SERNA

Con documento de identificación N° 1.045.050.698

El título de:

AUXILIAR DE TRÁNSITO

Por haber participado en el programa de **CAPACITACIÓN**
con una intensidad horaria de **08** horas realizado el 2 de noviembre de 2022 en las instalaciones de

EDUCAMOS CONDUCIENDO S.A.S.

Expedido en Medellín el 2 de noviembre de 2022

P/.

Rector (a)

Instructor (a)

Educamos conduciendo

Educamos® conduciendo

Alcaldía de Medellín Secretaría de Educación · SuperTransporte · AQ CERTIFICATION NIT. 900509054-9

La República de Colombia
y en su nombre el

Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano

EDUCAMOS CONDUCIENDO.

Medellín - Antioquia

Aprobado por resoluciones 005829 julio 07 de 1987 y 001146 de Marzo 21 de2012 del Ministerio de Transporte y resoluciones 04905 / 04906 de Marzo 30 de 2011 de la Secretaría de Educación de Medellín.

Confiere a:

LUZ BIBIANA ECHEVERRI GUTIÉRREZ

Con documento de identificación N° 22.131.780

El título de:

AUXILIAR DE TRÁNSITO

Por haber participado en el programa de **CAPACITACIÓN**
con una intensidad horaria de **08** horas realizado el 2 de noviembre de 2022 en las instalaciones de

EDUCAMOS CONDUCIENDO S.A.S.

Expedido en Medellín el 2 de noviembre de 2022

P/.

Rector (a)

Instructor (a)

Educamos® conduciendo

Educamos® conduciendo

Alcaldía de Medellín Secretaría de Educación · SuperTransporte · AQ CERTIFICATION NIT. 900509054-9

La República de Colombia
y en su nombre el

Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano

EDUCAMOS CONDUCIENDO.

Medellín - Antioquia

Aprobado por resoluciones 005829 julio 07 de 1987 y 001146 de Marzo 21 de2012 del Ministerio de Transporte y resoluciones 04905 / 04906 de Marzo 30 de 2011 de la Secretaría de Educación de Medellín.

Confiere a:

ELISABET ZAPATA LONDOÑO

Con documento de identificación N° 1.007.285.956

El título de:

AUXILIAR DE TRÁNSITO

Por haber participado en el programa de **CAPACITACIÓN**
con una intensidad horaria de **08** horas realizado el 12 de noviembre de 2022 en las instalaciones

EDUCAMOS CONDUCIENDO S.A.S.

Expedido en Medellín el 12 de noviembre de 2022

P/.

Rector (a)

Instructor (a)

Educamos® conduciendo

Anexo 8

DocuSign Envelope ID: A9CADB37-A092-496A-BA45-D5BBE446407E

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

UNIDOS

PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO

PROYECTO: "AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YÉ – LIBANO Y LA LORENA – MARATON DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".

INFORMACIÓN GENERAL:

UBICACIÓN:		Nombre o dirección: San Antonio
		Vereda: CAUCA
		Municipio: Jericó
		Departamento: Antioquia
MATRÍCULA INMOBILIARIA		014-3089
FICHA PREDIAL CATASTRAL		13302357
NUMERO PREDIAL NACIONAL		05368000100000007000000000
CEDULA CATASTRAL		368200100000070000700000000
AREA REQUERIDA ESTIMADA		98,45 m²
ABSCISAS	**ÁREA 1**	Abscisa inicial: K0+676,31 Abscisa final: K0+764,33 Margen: Derecha
	ÁREA 2	Abscisa inicial: K0+807,45 Abscisa final: K0+831,69 Margen: Derecha

Entre los suscritos, **NATALIA ANDREA RESTREPO LÓPEZ,** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número **32.209.522,** quien obra en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**, en calidad de Directora de Operativa – Gestión Predial de la Subsecretaría Operativa de la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, nombrada mediante Decreto No. 2021070000521 del 31 de enero de 2021 y posesionada mediante Acta del 05 de febrero de 2021; y el señor **MAURICIO CARDENAS ESTUPIÑAN,** mayor edad, identificado con cédula de ciudadanía número **7.227.945** de Duitama Boyacá, en su calidad de tercer representante legal de la sociedad **MINERA DE COBRE QUEBRADONA S.A.S** identificada con Nit **900156833-3** y en adelante se denominará **EL PROPIETARIO** del bien inmueble, o quien haga sus veces hemos acordado suscribir el presente documento, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que, **EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** requiere ejecutar el proyecto **"PROYECTO: AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PUENTE IGLESIAS – LA YÉ – LIBANO Y LA LORENA – MARATON DE LA SUBREGIÓN SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".**

2. Que, **EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** es competente para adelantar toda la gestión tendiente a la adquisición de los predios en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, Ley 9 de 1989 y el Capítulo VII de la Ley 388 de 1997 y el Título IV, Capítulo I de la Ley 1682 de 2013, modificada por las leyes 1742 de 2014, 1882 de 2018 y demás normatividad concordante, así como aquella que la modifique, complemente o derogue, respetando además los derechos y principios fundamentales propios de las actuaciones administrativas.

Con base en las anteriores consideraciones las partes convienen en pactar los siguientes:

ACUERDOS:


PRIMERO: EL PROPIETARIO, por medio de este documento, autoriza al **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA,** para intervenir un área estimada de **NOVENTA Y OCHO COMA CUARENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (98,45 m²),** perteneciente al predio **San Antonio** identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número **014-3089** de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Jericó, identificada de la siguiente manera:

En tal sentido, el alcance del presente permiso de intervención voluntario del predio se constituye de manera libre, consiente, voluntaria, espontánea y es de carácter irrevocable, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1682 del 2013, modificado por el artículo 11 de la Ley 1882 de 2018.

Por lo anterior, **EL PROPIETARIO** autoriza a **EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA,** desde ya, a ingresar en forma directa o indirecta, es decir, por sus funcionarios, o por medio del contratista o subcontratista, para adelantar las obras necesarias relacionadas con el desarrollo del mencionado proyecto vial, mientras se realizan los trámites legales y administrativos tendientes a la adquisición de la franja de terreno requerida. Por lo tanto, el ingreso al predio no constituye ocupación arbitraria o ilegal.


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

UNIDOS



COORDENADAS ÁREA DE INTERVENCIÓN 2

PUNTO	COOR_X	COOR_Y	PUNTO INICIAL	PUNTO FINAL	DISTANCIA
12	1193156.00	1134241.30	12	13	0.0
13	1193180.65	1134234.51	13	14	11.25
14	1193193.00	1134242.10	14	15	15.04
15	1193168.33	1134222.00	15	12	24.15
			TOTAL ÁREA 2		3 48




COORDENADAS ÁREA DE INTERVENCIÓN 1

PUNTO	COORD_X	COORD_Y	PUNTO INICIAL	PUNTO FINAL	DISTANCIA
2	1153077,19	1134948,99	2	3	1,41
3	1153079,48	1134948,06	3	4	5,03
4	1153080,68	1134943,07	4	5	13,39
5	1153088,07	1134932,45	5	6	0,29
6	1153091,89	1134930,19	6	7	30,69
7	1153113,44	1134905,71	7	8	2,25
8	1153116,95	1134900,02	8	9	6,80
9	1153122,90	1134904,13	9	10	0,00
10	1153122,90	1134904,13	10	31	98,47
31	1153104,04	1134906,60	31	32	11,58
32	1153098,13	1134915,62	32	33	11,58
33	1153091,56	1134926,96	33	2	27,11
				TOTAL ÁREA 1	61,97

PLANO PREDIAL ÁREA DE INTERVENCIÓN

SEGUNDO: EL PROPIETARIO manifiesta expresamente que el predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número **014-3089** de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Jericó, del cual hace parte el área requerida objeto de intervención, es de su propiedad, dominio y posesión.



REGISTRO FOTOGRÁFICO

TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997, el artículo 23 de la Ley 1682 de 2013, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1882 de 2018 y el artículo 37 de la Ley 1682 de 2013, el cual fue modificado por el artículo 6 de la Ley 1742 de 2014, el **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** garantiza a **EL PROPIETARIO** que en el marco del proceso de enajenación voluntaria arriba mencionado, reconocerá y pagará efectivamente como precio de la negociación, el valor comercial del área de terreno, cultivos, o especies del área total requerida, la cual incluye el área objeto del presente permiso de intervención, que determine el Avalúo Comercial elaborado por la persona natural o jurídica de carácter privado registrada y autorizada por las Lonjas de Propiedad Raíz, contratada por el **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** para tal encargo; valores que se verán finalmente reflejados en la oferta de compra que presentará el **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

CUARTO: El presente documento no constituye obligatoriedad para aceptar la oferta de compra, ni tampoco transferencia del derecho de dominio por parte de

PROPIETARIO a **EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**, lo cual se debe realizar de conformidad con el respectivo trámite de adquisición predial.

En señal de aceptación se firma el presente permiso de intervención voluntario a los 28 días del mes de octubre del año 2022.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	EL PROPIETARIO
NATALIA ANDREA RESTREPO LOPEZ C.C. No. 32.209.522 Directora Operativa - Gestión Predial Subsecretaría Operativa Secretaría de Infraestructura Física Gobernación de Antioquia	Mauricio Cardenas MAURICIO CARDENAS ESTUPIÑAN C.C. No. 7.227.945 Representante legal

Lo anterior, sin perjuicio de los derechos de terceros sobre el inmueble los cuales no surtirán afectación o detrimento alguno con el permiso de intervención voluntaria, así como el deber del responsable del proyecto de infraestructura de transporte de continuar con el proceso de enajenación voluntaria, expropiación administrativa o judicial, según corresponda.

Posterior a la firma de esta autorización se definirá el tipo de intervención del predio y los acuerdos a que haya lugar.

Nota: Zona de reserva: Corresponde a las fajas de retiro obligatorio o áreas de reserva o exclusión para carreteras de acuerdo a su categoría cuando sea necesario adelantar obras destinadas al mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación, se realizará la adquisición únicamente de las zonas de terreno requeridas de conformidad con los estudios, diseños y/o necesidades técnicas para adelantar la ejecución de las obras públicas garantizando condiciones de seguridad y operación de la vía. Estas zonas están declaradas de utilidad pública por mandato de Ley.

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	ANGELA VARGAS SALAZAR Abogada predial CIS		14/09/2022

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Juan David Montoya – Ambiental MCQ	
Fernando Navarro – Infraestructura MCQ	Fernando Navarro
Liliana Mejía – Relacionamiento MCQ	Liliana P Mejía
Carlos Morales – Servicios Administrativos MCQ	Carlos Morales

OBSERVACIÓN DE ARCHIVO Y ESCANEO

EN ESTE FOLIO VA UN DVD/Cd

