INFORME DEL SUPERVISOR

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 657 DEL 30 DE MARZO DE 2022

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No. Y FECHA:	657 DEL 30 DE MARZO DE 2022
CONTRATISTA:	**GILBERTO PARRA PATIÑO**
Nit o C.C. No.	91.231.841 DE BUCARAMANGA
OBJETO:	**"ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA POR INUNDACION Y REALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y OPTIMIZACION TECNOLOGICA PARA EL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER.**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($39.000.000)
PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES
SUPERVISOR	CRISTIAN GENARO CALDERON PINTO, SECRETARIO DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y GESTION DEL RIESGO
FECHA DE INICIACION:	01 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA	28 DE DICIEMBRE DE 2022.
MUNICIPIO:	GIRON SANTANDER
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y GESTION DEL RIESGO
VALOR ACTA DE PAGO FINAL	$4.000.000
PERIODO A COBRAR	06 DE AGOSTO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022

Con base en los informes presentado por el contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato de Prestación de servicios y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Girón, tomando como base la presente acta de recibo FINAL por valor de **CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($4.000.000,00)**, correspondiente al valor del acta de pago final.

CERTIFICO QUE

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato me permito adjuntar y dando cumplimiento con el objeto contractual del mismo, en el periodo comprendido del periodo del 06-06-2022 al 05-08-2022 del presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 657 DEL 30 DE MARZO DE 2022, cumpliendo con los parámetros legales y determinando el cumplimiento de los compromisos: Factura Cuenta de cobro Régimen simplificado N° 018 de fecha 28 de diciembre de 2022, informe de actividades del periodo del 06 de agosto al 28 de diciembre de 2022, además acredita sus compromisos frente al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022 mediante planillas N° 8620516645, 8621037764, 8621483684, 8621959917, 8622522613 de fecha de pago 09 de agosto, 09 de septiembre, 07 de octubre, 09 de noviembre y 09 de diciembre de 2022, Certificado de la Cuenta de ahorros del Bancolombia número 28891354080. Anexo cuadro de lo suministrado por el contratista:

INFORME FINAL

ITEM	DESCRIPCION	ACTIVIDADES GENERALES
1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO Y SOSTENIBILIDAD DEL CONTRATO	MES DE AGOSTO: MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PEÑAS VIA ZAPATOCA: PROCESO: • Ya era de noche cuando se hizo el trabajo • No se giró el soporte pues se iba a reemplazar únicamente la batería, ya el medidor se había limpiado en el mantenimiento anterior. • Se reemplazó la batería por otra nueva. • Se revisó la orientación de la antena. • Se verificó el funcionamiento en Plataforma MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PUENTE FRIGORIFICO RIO FRIO: PROCESO: • Se saco el medidor de nivel del puente. • Se verificó el sensor ultrasónico y se limpio • No se cambió batería sellada pues estaba en buen estado • Se reviso panel y estaba en buen estado • Se volvió a instalar el medidor en el puente • Se verifico el funcionamiento en Plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO VIA ZAPATOCA PEÑAS: PROCESO: • Se limpio el balancin del pluviómetro • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la bateria y estaba correcta • Se limpio por fuera el chasis del equipo • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CENTRO: PROCESO: • Se bajo el pluviómetro del tejado • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y está en buen estado • Se limpio por fuera el pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CABECERA: PROCESO: • Se reviso el pluviómetro en el poste • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la bateria y sigue con energía • Se limpio la carcasa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA LIMONCITO: PROCESO: • Se reviso el pluviómetro en el poste • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y tiene energía a intervalos • Se limpio la carcasa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal

		en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA DEFENSA CIVIL: PROCESO: • Se reviso en el techo de la defensa civil • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería con multímetro y aún tiene vida útil • Se limpio la parte externa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO BAMBUES: PROCESO: • Se reviso el estado de la batería de 18amp 12v y el voltaje está bien • Se reviso el radio modem que recibe llamadas y funciona • Se limpio la antena del radio modem • Se reviso el regulador solar y está funcionando bien • Se reviso el amplificador y está en buen estado de funcionamiento • Se reviso el voltaje del panel solar y está en el nivel adecuado • Se hizo prueba de funcionamiento y el sonido de sirena y voz está bien MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO LA ISLA: PROCESO: • Se revisaron entradas de agua en la caja metálica • Se reviso el radio modem que recibe llamadas • Se limpio la antena externa • Se reviso el regulador solar y está encendido • Se reviso el amplificador y no tiene daños • Se reviso si funciona el panel solar • Se hizo prueba de funcionamiento y esta correcto REVISION DEL MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA DEL PUENTE METALICO VENDIDO ESTE AÑO: PROCESO: • Se revisaron las soldaduras del punto de unión al puente y están bien • Se revisaron signos de vandalismo e intento de robo y nos los hay • Se reviso la transmisión a la plataforma y esta correcta y sin interrupciones • En términos generales, el medidor continua bien su funcionamiento REVISION DEL MEDIDOR DE LA CAMARA DEL PUENTE METALICO VENDIDA ESTE AÑO: PROCESO: • Se revisaron la estructura de instalación y continua en buen estado • Los candados continúan en buen estado • No hay entrada de agua en la cámara, ya que tiene una carcasa metálica • La cámara está operativa transmitiendo bien sus imágenes diariamente • En términos generales, la cámara continua bien su funcionamiento. MES DE SEPTIEMBRE: MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PEÑAS VIA ZAPATOCA: PROCESO: • Se reviso el medidor y no tiene insectos • Se giro el soporte y se devolvió a su punto normal • Se dejo la batería reemplazada en agosto • Se revisó la orientación de la antena y el viento no la ha movido • Se verificó el funcionamiento en Plataforma MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PUENTE FRIGORIFICO RIO FRIO: PROCESO: • Se limpio el soporte anclado en el puente • Se uso WD40 para limpiar tuercas del soporte • No se cambió batería sellada pues estaba en buen estado • Se reviso panel y estaba en buen estado • Se verifico el funcionamiento en Plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO VIA ZAPATOCA PEÑAS: PROCESO: • Se limpio el balancín del pluviómetro • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y estaba correcta • Se limpio por fuera el chasis del equipo • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CENTRO: PROCESO: • Se bajo el pluviómetro del tejado • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y está en buen estado • Se limpio por fuera el pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CABECERA: PROCESO: • Se reviso el pluviómetro en el poste • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y tiene energía a intervalos • Se limpio la carcasa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA LIMONCITO: PROCESO: • Se reviso el pluviómetro en el poste • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y tiene energía a intervalos • Se limpio la carcasa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA DEFENSA CIVIL: PROCESO: • Se reviso en el techo de la defensa civil • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería con multímetro y aún tiene vida útil • Se limpio la parte externa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO BAMBUES: PROCESO: • Se reviso el estado de la batería de 18amp 12v y el voltaje está bien • Se reviso el radio modem que recibe llamadas y funciona • Se limpio la antena del radio modem • Se reviso el regulador solar y está funcionando bien • Se reviso el amplificador y está en buen estado de funcionamiento • Se reviso el voltaje del panel solar y está en el nivel adecuado • Se hizo prueba de funcionamiento y el sonido de sirena y voz está bien MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO LA ISLA: PROCESO: • Se revisaron entradas de agua en la caja metálica • Se reviso el radio modem que recibe llamadas • Se limpio la antena externa • Se reviso el regulador solar y está encendido • Se reviso el amplificador y no tiene daños • Se reviso si funciona el panel solar • Se hizo prueba de funcionamiento y esta correcto REVISION DEL MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA DEL PUENTE METALICO VENDIDO ESTE AÑO: PROCESO: • Se revisaron las soldaduras del punto de unión al puente y están bien • Se revisaron signos de vandalismo e intento de robo y nos los hay • Se reviso la

		transmisión a la plataforma y esta correcta y sin interrupciones • En términos generales, el medidor continua bien su funcionamiento REVISION DEL MEDIDOR DE LA CAMARA DEL PUENTE METALICO VENDIDA ESTE AÑO: PROCESO: • Se revisaron la estructura de instalación y continua en buen estado • Los candados continúan en buen estado • No hay entrada de agua en la cámara, ya que tiene una carcasa metálica • La cámara está operativa transmitiendo bien sus imágenes diariamente • En términos generales, la cámara continua bien su funcionamiento. MES DE OCTUBRE: MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PEÑAS VIA ZAPATOCA: PROCESO: • Se reviso el medidor y está bien • Se limpio el soporte. • Se dejo la batería reemplazada en agosto • Se revisó la orientación de la antena y el viento no la ha movido • Se verificó el funcionamiento en Plataforma MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PUENTE FRIGORIFICO RIO FRIO: PROCESO: • Se limpio el soporte anclado en el puente • Se uso WD40 para limpiar tuercas del soporte • No se cambió batería sellada pues estaba en buen estado • Se reviso panel y estaba en buen estado • Se verifico el funcionamiento en Plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO VIA ZAPATOCA PEÑAS: PROCESO: • Se limpio el balancín del pluviómetro • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y estaba correcta • Se limpio por fuera el chasis del equipo • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CENTRO: PROCESO: • Se bajo el pluviómetro del tejado • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y está en buen estado • Se limpio por fuera el pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CABECERA: PROCESO: • Se reviso el pluviómetro en el poste • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y tiene energía a intervalos • Se limpio la carcasa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA LIMONCITO: PROCESO: • Se reviso el pluviómetro en el poste • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y tiene energía a intervalos • Se limpio la carcasa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA DEFENSA CIVIL: PROCESO: • Se reviso en el techo de la defensa civil • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería con multímetro y aún tiene vida útil • Se limpio la parte externa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO BAMBUES: PROCESO: • Se reviso el estado de la batería de 18amp 12v y el voltaje está bien • Se reviso el radio modem que recibe llamadas y funciona • Se limpio la antena del radio modem • Se revíso el regulador solar y está funcionando bien • Se reviso el amplificador y está en buen estado de funcionamiento • Se reviso el voltaje del panel solar y está en el nivel adecuado • Se hizo prueba de funcionamiento y el sonido de sirena y voz está bien MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO LA ISLA: PROCESO: • Se revisaron entradas de agua en la caja metálica • Se reviso el radio modem que recibe llamadas • Se limpio la antena externa • Se reviso el regulador solar y está encendido • Se reviso el amplificador y no tiene daños • Se reviso si funciona el panel solar • Se hizo prueba de funcionamiento y esta correcto REVISION DEL MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA DEL PUENTE METALICO VENDIDO ESTE AÑO: PROCESO: • Se revisaron las soldaduras del punto de unión al puente y están bien • Se revisaron signos de vandalismo e intento de robo y nos los hay • Se reviso la transmisión a la plataforma y esta correcta y sin interrupciones • En términos generales, el medidor continua bien su funcionamiento REVISION DEL MEDIDOR DE LA CAMARA DEL PUENTE METALICO VENDIDA ESTE AÑO: PROCESO: • Se revisaron la estructura de instalación y continua en buen estado • Los candados continúan en buen estado • No hay entrada de agua en la cámara, ya que tiene una carcasa metálica • La cámara está operativa transmitiendo bien sus imágenes diariamente • En términos generales, la cámara continua bien su funcionamiento. MES DE NOVIEMBRE: MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PEÑAS VIA ZAPATOCA: PROCESO: • Se reviso el medidor y está bien • Se limpio el soporte. • Se dejo la batería reemplazada en agosto • Se revisó la orientación de la antena y el viento no la ha movido • Se verificó el funcionamiento en Plataforma MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PUENTE FRIGORIFICO RIO FRIO: PROCESO: • Se limpio el soporte anclado en el puente • Se uso WD40 para limpiar tuercas del soporte • No se cambió batería sellada pues estaba en buen estado • Se reviso panel y estaba en buen estado • Se verifico el funcionamiento en Plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO VIA ZAPATOCA PEÑAS: PROCESO: • Se limpio el balancín del pluviómetro • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso

		la batería y estaba correcta • Se limpio por fuera el chasis del equipo • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CENTRO: PROCESO: • Se bajo el pluviómetro del tejado • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y está en buen estado • Se limpio por fuera el pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CABECERA: PROCESO: • Se reviso el pluviómetro en el poste • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y tiene energía a intervalos • Se limpio la carcasa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA LIMONCITO: PROCESO: • Se reviso el pluviómetro en el poste • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y tiene energía a intervalos • Se limpio la carcasa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA DEFENSA CIVIL: PROCESO: • Se reviso en el techo de la defensa civil • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería con multímetro y aún tiene vida útil • Se limpio la parte externa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO BAMBUES: PROCESO: • Se reviso el estado de la batería de 18amp 12v y el voltaje está bien • Se reviso el radio modem que recibe llamadas y funciona • Se limpio la antena del radio modem • Se reviso el regulador solar y está funcionando bien • Se reviso el amplificador y está en buen estado de funcionamiento • Se reviso el voltaje del panel solar y está en el nivel adecuado • Se hizo prueba de funcionamiento y el sonido de sirena y voz está bien MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO LA ISLA: PROCESO: • Se revisaron entradas de agua en la caja metálica • Se reviso el radio modem que recibe llamadas • Se limpio la antena externa • Se reviso el regulador solar y está encendido • Se reviso el amplificador y no tiene daños • Se reviso si funciona el panel solar • Se hizo prueba de funcionamiento y esta correcto REVISION DEL MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA DEL PUENTE METALICO VENDIDO ESTE AÑO: PROCESO: • Se revisaron las soldaduras del punto de unión al puente y están bien • Se revisaron signos de vandalismo e intento de robo y nos los hay • Se reviso la transmisión a la plataforma y esta correcta y sin interrupciones • En términos generales, el medidor continua bien su funcionamiento REVISION DEL MEDIDOR DE LA CAMARA DEL PUENTE METALICO VENDIDA ESTE AÑO: PROCESO: • Se revisaron la estructura de instalación y continua en buen estado • Los candados continúan en buen estado • No hay entrada de agua en la cámara, ya que tiene una carcasa metálica • La cámara está operativa transmitiendo bien sus imágenes diariamente • En términos generales, la cámara continua bien su funcionamiento. MES DE DICIEMBRE: MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PEÑAS VIA ZAPATOCA: PROCESO: • Se reviso el medidor y está bien • Se limpio el soporte. • Se dejo la batería reemplazada en agosto • Se revisó la orientación de la antena y el viento no la ha movido • Se verificó el funcionamiento en Plataforma MANTENIMIENTO MEDIDOR NIVEL DE AGUA PUENTE FRIGORIFICO RIO FRIO: PROCESO: • Se limpio el soporte anclado en el puente • Se uso WD40 para limpiar tuercas del soporte • No se cambió batería sellada pues estaba en buen estado • Se reviso panel y estaba en buen estado • Se verifico el funcionamiento en Plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO VIA ZAPATOCA PEÑAS: PROCESO: • Se limpio el balancín del pluviómetro • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y estaba correcta • Se limpio por fuera el chasis del equipo • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CENTRO: PROCESO: • Se bajo el pluviómetro del tejado • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y está en buen estado • Se limpio por fuera el pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO PIEDECUESTA CABECERA: PROCESO: • Se reviso el pluviómetro en el poste • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y tiene energía a intervalos • Se limpio la carcasa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA LIMONCITO: PROCESO: • Se reviso el pluviómetro en el poste • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería y tiene energía a intervalos • Se limpio la carcasa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO PLUVIOMETRO FLORIDABLANCA DEFENSA CIVIL: PROCESO: • Se reviso en el techo de la defensa civil • Se limpio el embudo del pluviómetro • Se reviso la batería con multímetro y aún tiene vida útil • Se limpio la parte externa del pluviómetro • Se comprobó transmisión normal en plataforma MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO BAMBUES: PROCESO: • Se reviso el estado de la batería de 18amp 12v y el voltaje está bien • Se reviso el radio modem que recibe llamadas y funciona • Se limpio la antena del radio modem • Se

		reviso el regulador solar y está funcionando bien • Se reviso el amplificador y está en buen estado de funcionamiento • Se reviso el voltaje del panel solar y está en el nivel adecuado • Se hizo prueba de funcionamiento y el sonido de sirena y voz está bien MANTENIMIENTO SISTEMA DE PERIFONEO LA ISLA: PROCESO: • Se revisaron entradas de agua en la caja metálica • Se reviso el radio modem que recibe llamadas • Se limpio la antena externa • Se reviso el regulador solar y está encendido • Se reviso el amplificador y no tiene daños • Se reviso si funciona el panel solar • Se hizo prueba de funcionamiento y esta correcto REVISION DEL MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA DEL PUENTE METALICO VENDIDO ESTE AÑO: PROCESO: • Se revisaron las soldaduras del punto de unión al puente y están bien • Se revisaron signos de vandalismo e intento de robo y nos los hay • Se reviso la transmisión a la plataforma y esta correcta y sin interrupciones • En términos generales, el medidor continua bien su funcionamiento REVISION DEL MEDIDOR DE LA CAMARA DEL PUENTE METALICO VENDIDA ESTE AÑO: PROCESO: • Se revisaron la estructura de instalación y continua en buen estado • Los candados continúan en buen estado • No hay entrada de agua en la cámara, ya que tiene una carcasa metálica • La cámara está operativa transmitiendo bien sus imágenes diariamente • En términos generales, la cámara continua bien su funcionamiento.

Así mismo se deja constancia de los siguientes pagos:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**AGOSTO 2022**	**SEPTIEMBRE 2022**	**OCTUBRE 2022**	**NOVIEMBRE 2022**	**DICIEMBRE 2022**
	Fecha de pago	09-08-2022	09-09-2022	07-10-2022	09-11-2022	09-12-2022
	Nº de Planilla	8620516645	8621037764	8621483684	8621959917	8622522613
	IBC	**$1.000.000**	**$1.000.000**	**$1.000.000**	**$1.000.000**	**$1.000.000**
	Valor liquidado	**$125.000**	**$125.000**	**$125.000**	**$125.000**	**$125.000**
	EPS	NUEVA EPS S.A	NUEVA EPS S.A	NUEVA EPS S.A	NUEVA EPS S.A	NUEVA EPS S.A
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**AGOSTO 2022**	**SEPTIEMBRE 2022**	**OCTUBRE 2022**	**NOVIEMBRE 2022**	**DICIEMBRE 2022**
	Fecha de pago	09-08-2022	09-09-2022	07-10-2022	09-11-2022	09-12-2022
	Nº de Planilla	8620516645	8621037764	8621483684	8621959917	8622522613
	IBC	**$1.000.000**	**$1.000.000**	**$1.000.000**	**$1.000.000**	**$1.000.000**
	Valor liquidado	**$160.000**	**$160.000**	**$160.000**	**$160.000**	**$160.000**
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES	COLPENSIONES	COLPENSIONES	COLPENSIONES	COLPENSIONES
APORTE RIESGOS "ARL"	Periodo de cotización	**AGOSTO 2022**	**SEPTIEMBRE 2022**	**OCTUBRE 2022**	**NOVIEMBRE 2022**	**DICIEMBRE 2022**
	Fecha de pago	09-08-2022	09-09-2022	07-10-2022	09-11-2022	09-12-2022
	Nº de Planilla	8620516645	8621037764	8621483684	8621959917	8622522613
	IBC	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000	$1.000.000
	Valor liquidado	**$5.300**	**$5.300**	**$5.300**	**$5.300**	**$5.300**
	ARL	**POSITIVA**	**POSITIVA**	**POSITIVA**	**POSITIVA**	**POSITIVA**
APORTES PARAFISCALES	Periodo de cotización	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Fecha de pago					
	Nº de Planilla					
	IBC					
	Valor liquidado					
	SENA, CAJA DE COMPESANCION, ICBF					

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2022.

CRISTIAN GENARO CALDERON PINTO
Secretario de Seguridad, Convivencia y Gestión del Riesgo
Supervisor

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14818388593

(415)7707212489984(8020) 000001481838859 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9123184	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	91231841	1982 08 27

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Santander 68	Bucaramanga 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PARRA	PATIÑO	GILBERTO	

35. Razón social

36. Nombre comercial: AVANXAR DISEÑO ELECTRONICO

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Santander 68	Bucaramanga 001

41. Dirección principal: CR 28 60 26 TO 2 AP 304 URB CONUCOS PLAZA

42. Correo electrónico: avanxar@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6943879	3156753396

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2651	2012 08 01	8299	2012 08 01			3114	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 22 49

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2022 - 03 - 15 / 17 : 09: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: PARRA PATIÑO GILBERTO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 23-03-2022 03:09:28PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14818388593

(415)7707212489984(8020) 000001481838859 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 1 2 3 1 8 4 1	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 8 0 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 5 2 4 0 7 9 0 0 1	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	5	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 23-03-2022 03:09:28PM