CONTENIDO DEL INFORME

CONDICIONES DEL CONTRATO 1

1. OBJETO DEL CONTRATO 1

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS: 2

2.1.1. Actividades: 2

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS: 2

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS: 2

c. REGISTRO FOTOGRÁFICO 3

3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 5

4. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 5

5. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO: 5

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 6

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	22001188 H4 DE 2022
Nombre del Contratista:	VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS
Periodo informe:	25 de agosto al 13 de octubre de 2022
Nombre de Supervisor:	RAGDE JOAN PÉREZ VELASCO
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	INFRAESTRUCTURA

1. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE HATO COROZAL ADSCRITO A LA REGIONAL META.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 25 de agosto al 13 de octubre de 2022		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
Rocería y limpieza manual (incluye disposición final y control de maleza y crecimiento de material vegetal)	Se cumplió al 100% con las actividades pactadas en el contrato para la primera ronda y/o frecuencia, que corresponden a un avance del 45,14% del total del contrato y las cuales se recibieron a entera satisfacción.	Se anexa a este Informe de Supervisión y Ejecución Contractual registro fotográfico e informe del Contratista.
Mantenimiento de canales de escorrentía con herramienta manual y mecánica, incluye retiro de escombros.		
Limpieza de cercas y/o malla de cerramiento con ancho aferente de 1 ML con equipo manual y mecánico.		

2.1.1. Actividades:

Se revisa las actividades correspondientes a cada ítem contractual y no se tuvieron novedades que alteren el cumplimiento al contrato.

- Rocería y limpieza manual (incluye disposición final y control de maleza y crecimiento de material vegetal)
- Mantenimiento de canales de escorrentía con herramienta manual y mecánica, incluye retiro de escombros.
- Limpieza de cercas y/o malla de cerramiento con ancho aferente de 1 ML con equipo manual y mecánico.

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

El contratista VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS cumplió con las obligaciones durante el periodo de ejecución del contrato

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	**UN**	**CANTIDAD**	**FECHA DE ENTREGA**	**A SATISFACCIÓN**	
				SI	**NO**
Rocería y limpieza manual (incluye disposición final y control de maleza y crecimiento de material vegetal)	HA	21,00	13-10-2022	X	
Mantenimiento de canales de escorrentía con herramienta manual y mecánica, incluye retiro de escombros.	M	2.298,00	13-10-2022	X	
Limpieza de cercas y/o malla de cerramiento con ancho aferente de 1 ML con equipo manual y mecánico.	M	6.394,00	13-10-2022	X	

C. REGISTRO FOTOGRÁFICO































3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Ninguna

4. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Ninguna

5. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES: Durante la Ejecución del Contrato se obtuvo un excelente resultado en el uso de los Elementos de protección personal, guantes, botas, protectores faciales y tapaoídos.		

a. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.1.1 EXAMEN OCUPACIONAL

El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 0723 de 2013 verifica y valida que los exámenes ocupacionales de los que habla el artículo 18 se encuentren vigentes para la ejecución del contrato.

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
X	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**
24 de agosto de 2022	23 de febrero de 2023

5.1.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 verifica y valida que el personal del contratista asistió a la capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del que habla el artículo 2.2.4.6.11, a través de las plataformas tecnológicas y procesos establecido para la capacitación virtual.

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
23 de agosto de 2022	

b. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**
1		

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

Descripción del Servicio	Unidad de medida	Cant.	% Ejecución	Pagos realizados
Rocería y limpieza manual (incluye disposición final y control de maleza y crecimiento de material vegetal)	HA	21,00	33	Ninguno
Mantenimiento de canales de escorrentía con herramienta manual y mecánica, incluye retiro de escombros.	M	2.298,00	50	Ninguno
Limpieza de cercas y/o malla de cerramiento con ancho aferente de 1 ML con equipo manual y mecánico.	M	6.394,00	50	Ninguno

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Descripción del Servicio	Unidad de medida	Cant.	% Ejecución
Rocería y limpieza manual (incluye disposición final y control de maleza y crecimiento de material vegetal)	HA	21,00	33
Mantenimiento de canales de escorrentía con herramienta manual y mecánica, incluye retiro de escombros.	M	2.298,00	50
Limpieza de cercas y/o malla de cerramiento con ancho aferente de 1 ML con equipo manual y mecánico.	M	6.394,00	50

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.

MIGSI DIANEY PEREZ OROPEZA
C.C. 23.791.073
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL

AEROPUERTO DE HATO COROZAL, CASANARE

HATO COROZAL, CASANARE

CONTRATO No. 22001188 H4 DE 2022

El presente documento rige para el desarrollo del contrato No. 22001188 H4 DE 2022, cuyo objeto es: **"REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE HATO COROZAL ADSCRITO A LA REGIONAL META"**

REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	ELABORA	REVISA	APRUEBA
0	Informe mensual 1	OCT.2022	Manuel Ricardo Velásquez Rosales	Manuel Ricardo Velásquez Rosales	Ragde Joan Pérez Velasco

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN 3

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3

ESTADO DE PÓLIZAS 5

PERSONAL 5

PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OBRA 6

5.5. Desarrollo del cronograma 6

INFORMACIÓN FINANCIERA 7

REGISTRO FOTOGRÁFICO 8

No. Contrato:	22001188 H4 DE 2022
Objeto:	"REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL AEROPUERTO DE HATO COROZAL"
Plazo:	Cuatro (4) meses
Valor del contrato:	$115.321.793
Contratista:	Viacol Ingenieros Contratistas S.A.S
NIT:	900.034.836-1
Representante legal:	Ragde Joan Pérez Velasco
Supervisora:	Migsi Dianey Pérez Oropeza
Fecha de inicio:	25 de agosto de 2022
CDP	18622 08/06/2022
RP	37522 10/08/2022
Fecha de legalización:	23/08/2022

3. ESTADO DE PÓLIZAS

Garantía	Valor asegurado	Vigencia		Compañía aseguradora	No. De póliza
		Desde	Hasta		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23.064.359,00	25/08/2022	25/04/2023	Seguros HDI	4006968
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23.064.359,00	25/08/2022	25/12/2025	Seguros HDI	4006968
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	23.064.359,00	09/08/2022	09/08/2024	Seguros HDI	4006968
RCE - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	200.000.000,00	09/08/2022	25/12/2022	Seguros HDI	4001355

4. PERSONAL

Durante este periodo se ingresó o salió el personal obrero y operadores de campo o se mantuvieron de acuerdo a las planillas de pago de seguridad social. Las Planillas de pago de seguridad social y parafiscales serán anexadas en el presente informe.

5. PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OBRA.

5.1. Desarrollo del cronograma

Desarrollar el cronograma significa determinar las fechas de inicio y finalización de las actividades del proyecto. Una vez se tiene el cronograma de actividades de la ejecución del Proyecto se identificarán claramente los siguientes elementos:

- Fechas de inicio y fin.
- Actividades y su secuencia del cronograma.
- Ruta crítica de actividades.
- Relación lógica entre actividades.
- Dependencias.
- Hitos principales
- Verificar que la duración del Proyecto acorde al cronograma sea realista.
- Periodos de trabajo.
- Fechas impuestas.
- Eventos clave.
- Holguras

Dicho cronograma será validado de acuerdo a los recursos disponibles, rendimientos de actividades, calendarios y horarios de ejecución, restricciones (fechas impuestas, hitos principales) y adelantos y retrasos. Ver documento programa de obra.

Se presenta un cronograma, donde se puede visualizar las diferentes etapas dentro del ciclo de vida del proyecto:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO	PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO E INVERSIONES Y FLUJO DE FONDOS	HOJA No:____ DE ____ FORMULARIO No. 8
		OBRA: "REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE HATO COROZAL ADSCRITO A LA REGIONAL META."
		AEROPUERTO : DE HATO COROZAL FECHA: 15-SEPTIEMBRE-2022

ITEM o CAPITULO	ACTIVIDAD SEGUN PROGRAMA DE OBRA	COSTO TOTAL	(%) DEL TOTAL		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
					1 semana	2 semana	3 semana	4 semana	1 semana	2 semana	3 semana	4 semana	1 semana	2 semana	3 semana	4 semana	1 semana	2 semana	3 semana	4 semana
1,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL)			P																
		33.654.336	29,18%	I		2.243.623	2.243.623	2.243.623	2.243.623	2.243.623			2.804.528	2.804.528	2.804.528	2.804.528	2.804.528	2.804.528	2.804.528	2.804.528
1,2	MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS			P																
		30.110.503	26,11%	I		3.011.050	3.011.050	3.011.050	3.011.050	3.011.050							3.763.813	3.763.813	3.763.813	3.763.813
1,3	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1M L CON EQUIPO MANUAL Y MECANICO			P																
		51.556.953	44,71%	I		5.155.695	5.155.695	5.155.695	5.155.695	5.155.695							6.444.619	6.444.619	6.444.619	6.444.619
	COSTO TOTAL (INCLUYE IVA)	115.321.793	100%																	
INVERSIONES	MENSUAL				31.231.104				20.820.736				11.218.113				52.051.840			
	ACUMULADO				31.231.104				52.051.840				63.269.953				115.321.793			
% DE INVERSIONES	MENSUAL				27,09%				18,06%				9,73%				45,14%			
	ACUMULADO				27,09%				45,14%				54,86%				100,00%			

P= PROYECTADO I = INVERSIONES EN PESOS

1 ROCERÍA Y LIMPIEZA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN AGOSTO - OCTUBRE

1. INTRODUCCIÓN

El Aeropuerto está localizado en municipio de Hato Corozal, Casanare, la pista está ubicada al borde oriental de la ciudad.

En el marco del contrato No. 22001188 H4 DE 2022, cuyo objeto es: realizar rocería, limpieza de mallas y limpieza de canales en el aeropuerto de Hato Corozal, se realiza un recorrido de reconocimiento con el fin de presentar un diagnóstico total del estado actual de la infraestructura a intervenir.

Así mismo identificaron acciones necesarias para garantizar el adecuado estado de la infraestructura y minimizar con ello los riesgos potenciales del aeródromo, de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo técnico No. 1.

Basados en los resultados del diagnóstico se presentó el plan de mantenimiento, el cual es el documento que da los lineamientos base de ejecución del contratista.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Aeropuerto de Hato Corozal, Casanare, con el fin de disponer de una infraestructura adecuada y brindar condiciones plenas de seguridad aérea en el desarrollo de las operaciones comerciales de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo, con un buen nivel de servicio que esté dentro de los estándares de calidad y seguridad a nivel nacional, y de acuerdo a la demanda de transporte en el Aeropuerto.

El Aeropuerto de Hato Corozal, Casanare, se encuentra ubicado en el departamento de Casanare, y se realizara la intervención del lado aire a través del proceso que tiene por objeto: " REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE HATO COROZAL ADSCRITO A LA REGIONAL META "

La ubicación, características y estado actual de la infraestructura existente del aeropuerto se describen a continuación (la información fue tomada de la Publicación de Información Aeronáutica AIP y Google Maps e Información de carácter secundario):

Localización: El Aeropuerto está localizado en municipio de Hato Corozal, Casanare, la pista está ubicada al sur de la ciudad.




Ilustración 1: Ubicación del aeropuerto

El aeropuerto de Hato Corozal es un aeropuerto que sirve a la ciudad de Hato Corozal en el departamento de Casanare de Colombia. La pista está adyacente al borde sur de la ciudad. En la actualidad el aeropuerto de Hato Corozal, Casanare, se especializa en operacionales de carácter regional, vuelos chárter, vuelos oficiales y militares.

La infraestructura del Aeropuerto de Hato Corozal, Casanare cuenta con una pista de 1500 metros de longitud, su sección transversal es de 30 m, esta pista tiene dos cabeceras, sobre coordenadas (6.1560 N, -71.7577 W)

1.1 Rocería y limpieza manual (incluye disposición final y control de maleza y crecimiento de material vegetal)

1.2 Mantenimiento de canales de escorrentía con herramienta manual y mecánica, incluye retiro de escombros.

1.3 Limpieza de cercas y/o malla de cerramiento con ancho aferente de 1 m. l . con equipo manual y mecánico.

La ejecución de las actividades se desarrolló acorde con lo programado, no obstante, se tiene una variación debido a la contratación de personal de rocería con mayor experticia y conocimiento de la zona que realiza el trabajo de rocería en un tiempo menor al programado.

INFORMACIÓN FINANCIERA

A la fecha de corte del presente informe se ha presentado un acta de recibo parcial de obra:

NUMERO DE ACTA	VALOR BRUTO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	AVANCE	AVANCE ACUMULADO
1	$ 51.643.000	$ 408.840	$ 52.051.840	45,14%	45,14%

REGISTRO FOTOGRÁFICO














VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	INFORME MENSUAL 1	CODIGO	PGP-01
	CONTRATO No. 22001188 H4 DE 2022 OBJETO: "REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE HATO COROZAL ADSCRITO A LA REGIONAL META"	FECHA DE ELABORACION	Octubre - 2022
		VERSION No	1













PROGRAMA GENERAL DE TRABAJOS E INVERSIONES Y FLUJO DE FONDOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO	PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO E INVERSIONES Y FLUJO DE FONDOS	HOJA No:_____ DE_____	FORMULARIO No. 9
		OBRA: "REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE HATO COROZAL ADSCRITO A LA REGIONAL META."	
		AEROPUERTO : DE HATO COROZAL	FECHA: 15-SEPTIEMBRE-2022

ITEM O CAPITULO	ACTIVIDAD SEGUN PROGRAMA DE OBRA	COSTO TOTAL	(%) DEL TOTAL		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
					1 semana	2 semana	3 semana	4 semana	1 semana	2 semana	3 semana	4 semana	1 semana	2 semana	3 semana	4 semana	1 semana	2 semana	3 semana	4 semana
1,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL)			P																
		33.654.338	29,18%	I		2.243.623	2.243.623	2.243.623	2.243.623	2.243.623			2.804.528	2.804.528	2.804.528	2.804.528	2.804.528	2.804.528	2.804.528	2.804.528
1,2	MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.			P																
		30.110.503	26,11%	I		3.011.050	3.011.050	3.011.050	3.011.050	3.011.050							3.763.813	3.763.813	3.763.813	3.763.813
1.3	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 M. L. CON EQUIPO MANUAL Y MECANICO.			P																
		51.556.953	44,71%	I		5.155.695	5.155.695	5.155.695	5.155.695	5.155.695							6.444.619	6.444.619	6.444.619	6.444.619
	COSTO TOTAL (INCLUYE IVA)	115.321.793	100%																	
INVERSIONES		MENSUAL			31.231.104				20.820.736				11.218.113				52.051.840			
		ACUMULADO			31.231.104				52.051.840				63.269.953				115.321.793			
% DE INVERSIONES		MENSUAL			27,08%				18,05%				9,73%				45,14%			
		ACUMULADO			27,08%				45,14%				54,86%				100,00%			

P= PROYECTADO I = INVERSIONES EN PESOS