Página 1 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2023- -ESSUM

Fusagasugá, 04 de enero de 2023

Señora teniente coronel
DIANA LINER ROJAS MONCADA
Directora Escuela de Policía Provincia de Sumapaz
Fusagasugá

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato No. **57-7-10039-22**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL __

Periodo del informe de supervisión

Desde	02/12/2022	Hasta	02/01/2023

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial GS-2022-006972-ESSUM del 30/11/2022, la Señora teniente coronel, Diana Liner Rojas Moncada, obrando en calidad de (Directora Escuela), nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor (a) Subintendente, José Alexander Loaiza Arcila.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**

Fiel copia del original jose.loaizaa

encargada de realizar el aseo y limpieza de las piscinas, verificando que cuente con los elementos de bioseguridad y se aplique la cantidad de químicos reportado para este mes, de igual forma la preparación y aplicación adecuada de los químicos para el mantenimiento de la misma, controles de mitigación y manejo de sistemas contaminantes, se verifico la aplicación del plan de manejo de residuos durante el transcurso de la limpieza de la piscina.





De igual forma se verificaron las "*condiciones técnicas mínimas habilitables*" establecidas en el contrato en los ítems 1y 2, donde se superviso la ejecución de cada uno de las condiciones técnicas mínimas así:


ITEM	SERVICIO	CONDICIONES TECNICAS MINIMAS
1	Servicio de aseo a todo costo, incluyendo el suministro de químicos y personal requerido para el aseo y mantenimiento de la piscina de capacidad 60 m3 de la ESSUM	• Realizado con personal idóneo • Tener en cuenta la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo • Aseo y limpieza física de las paredes, rompeolas, escaleras, playa. con un área de 56,073 m2 para cada piscina. • Tratamiento del agua incluye suministro de Químicos: Cloridex al 91%, Acidet, Alkalos, cristalin plus, shock, clarit, Alcalite, Alkagel, alcuaclor al 70%; Miraclear pool clarificador de 35 grs. • Suministro de elementos necesarios para el mantenimiento.
2	Servicio de aseo a todo costo, incluyendo el suministro de químicos y personal requerido para el aseo y mantenimiento de la piscina de capacidad 60 m3 de la ESSUM BIESO – CEVFU	

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
• Realizado con personal idóneo • Tener en cuenta la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo • Aseo y limpieza física de las paredes, rompeolas, escaleras, playa. con un área de 56,073 m2 para cada piscina. • Tratamiento del agua incluye suministro de Químicos: Cloridex al 91%, Acidet, Alkalos, cristalin plus, shock, clarit, Alcalite, Alkagel, alcuaclor al 70%; Miraclear pool clarificador de 35 grs. Suministro de elementos necesarios para el mantenimiento.	SI	El funcionario cumple con los requisitos como persona idónea para realizar dicha actividad 
• Realizado con personal idóneo • Tener en cuenta la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo • Aseo y limpieza física de las paredes, y pisos.	SI	El funcionario cumple a cabalidad con todas las condiciones generales de lavado.

Copia del original impresa


• Realizado con personal idóneo • Tener en cuenta la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo • Aseo y limpieza física de las paredes, y pisos. • Suministro de elementos necesarios para el mantenimiento. • Dar cumplimiento a RESOLUCIÓN 2190 DE 1991 Artículo 2º.- Los tanques de almacenamiento domiciliario deberán ser sometidos a lavado y desinfección en caso de detectar daños o infiltraciones se realizará el lavado y desinfección después de su reparación. **CONDICIONES GENERALES DE LAVADO** • Aliste equipos e insumos o cualquier otro elemento que usted crea que puede necesitar. • Colóquese los guantes, el casco, las botas y la careta o el tapabocas para evitar contacto con el agua. • Apague las motobombas. Si aplica. • Cierre totalmente la entrada de agua y abra la salida para que se desocupe el tanque, evitando desperdicios de agua y en lo posible utilizándola. • Prepare la solución clorada. • Retire con cuidado la tapa de inspección del tanque. • Si el tanque es oscuro, utilice lámparas de pila (linternas). • Ingrese al tanque cuando el nivel de agua sea bajo, de 20 a 30 centímetros aproximadamente. • A este nivel cierre la salida y abra el desagüe. • Remueva el material de sedimentación (barro) que se encuentra en el fondo del tanque, utilizando escobas y baldes para extraer el material. • Cepille el piso y las paredes con agua. • Humedezca el rodillo con la solución de cloro y páselo por las paredes como si estuviera pintando. También puede utilizar escobas o cepillos unidos a un palo de escoba. • Deje actuar la solución clorada durante cuatro horas. • Enjuague las paredes y el fondo del tanque utilizando una manguera a presión o baldes. • Deseche estas aguas de lavado mediante el desagüe. • Retire todo el material que utilizó en la limpieza. • Cierre el desagüe y permita nuevamente la entrada de agua al tanque. • Realice el muestreo simple del agua de acuerdo con el ítem 5 (esta muestra debe ser enviada al laboratorio para su posterior análisis). • Finalmente abra la válvula que dé acceso a la red de distribución que funciona normalmente. • Coloque nuevamente la tapa. • Una vez esté lleno el tanque, prenda la motobomba. Si aplica emitir la respectiva certificación del lavado de los tanques	SI	El funcionario realiza la actividad de limpieza y desinfección de acuerdo a los parámetros establecidos para el saneamiento de piscinas teniendo en cuenta la Resolución 1547 del 4 de septiembre de 2020. 

Fiel copia del original jose.loaiza

El contratista deberá acordar los horarios para el desarrollo de los servicios contratados, con el supervisor del contrato.	SI	El operador o funcionario designado para realizar esta actividad tiene los horarios establecidos para tal fin 
El contratista garantiza que el personal perteneciente a la empresa cumplirá con los protocolos de seguridad, bioseguridad y protección establecidos por la Escuela de Policía, con el fin de prevenir contagios por causa del virus COVID-19.	SI	El contratista cumple a cabalidad con lo establecido en el ítem antes descrito toda vez que el empleado por dicha empresa cumple con los protocolos de bioseguridad
Emitir la respectiva certificación del lavado de los tanques	SI	Teniendo en cuenta lo anterior se debe prever en la próxima contratación un nuevo lavado de tanques de reserva

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Se recomienda a la Escuela de Policía Provincia del Sumapaz adquirir un nuevo flotador salvavidas tenido en cuenta que en el momento que se llegue a realizar visita por parte de la Secretaria de Salud de este municipio nos dejarían hallazgo tenido en cuenta que este elemento se encuentra inservible por uso del mismo.



- Así mismo en visitas pasadas se dejó como recomendación por parte de esta entidad remarcar en el piso la profundidad de la piscina tenido en cuenta que ya no es visible la misma y es requisito para su funcionamiento.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (30) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (09) meses del calendario para que finalice el plazo de ejecución.

Firmado Digitalmente por: José...

El oferente deberá cumplir a cabalidad lo establecido en la Ley 1819 en el párrafo transitorio segundo del artículo 308 modifica el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, estableciendo que a fecha de 1 de enero de 2019 todos los contribuyentes obligados a declarar y pagar el IVA y el impuesto al consumo deberán expedir factura electrónica. Y todas aquellas normas y leyes en el referente de la facturación electrónica.

Nota: se sugiere al proveedor enviar la factura electrónica de venta a los correos electrónicos jose.loaiza4814@correo.policia.gov.co y essum.gruco@policia.gov.co., con el fin de revisarla antes del cargue al sistema para identificar errores y así proceder a su corrección.

ABONO EN CUENTA:

Entidad: Banco Caja Social
Titular Cuenta: AGUAS GOOD QUALITY COLOMBIA SAS
Producto: CUENTA DE AHORROS PYME
No. de producto: 24073578538
Fecha de Apertura: 17/05/2017
Estado: Cuenta Activa
Sucursal: KENNEDY – BOGOTÁ D.C.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	$ 20.428.042,00	100%
Valor total de las entregas	$ 5.424.770,00	26,56%
Valor total facturado	$ 5.424.770,00	26,56%
Valor facturado pendiente de pago	$ 0,00	0,00%
Valor pagado	$ 5.424.770,00	26,56%
Valor pendiente de entrega	$ 15.003.272,00	73,44%

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(Valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) *100 = porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

Fiel copia del original jose.loaizaa

Página 11 de 11	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO__	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____

Subintendente JOSE ALEXANDER LOAIZA ARCILA
Responsable Registro y Control Académico
Supervisor Contrato u Orden de Compra No. 57-7-10039-22
Correo electrónico: jose.loaiza4814@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3123764722

Fiel copia del original jose.loaizaa

226327001

01	REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Y CONTROL DE PISCINAS	Piscina Casino oficiales

SEMANA DEL: 28 AL 04 MES: Diciembre AÑO: 2022

FUNCIONES / PARAMETROS		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
PROPIEDADES	Color					Cristalino	Cristalino
	Materias Flotantes					presentes	presente
	Olor					Aceptable	Aceptable
	Transparencia					Fondo Verdoso	Fondo cristalino
	Cloro Libre					1.0 3.0	2.5 -o-
	Cloro Total						
	Cloro Combinado						
	Temperatura					25°	24°
	pH					7.2 - 8.0	7.6 -o-
INSUMOS	Porcentaje del cloro					Cloridet 9% 500gr	-o-
	Ácido Clanúrico						
	Alkalos					350 gr	-o-
	Alguicidas					300 MP	-o-
	Otros					Sulfato Alumin	Cristalin 250g
LIMPIEZA Y FUNCIONAMIENTO	Volumen Recirculado (m3)	66 M3	66 M3	6M3	66 M3	66 M3	66 M3
	Hora lavada del filtro					08:30	09:00
	Reparación y mantenimiento de equipos					-o-	-o-
	Presión Manómetro Filtro					20 psi	20 psi
	Limpieza y desinfección del Estanque					Se Realizo	Se Realizo
	Limpieza de Áreas Anexas					Se Realizo	Se Realizo
	Numero de Bañistas					-o-	04
	Equipo que presente ruido extraño, fugas o funcionamiento inadecuado.					S/N	S/N

Observaciones Se Realizo Mantenimiento, Limpieza, Desinfeccion a piscinas, Areas Anexas Recirculado por 6 Horas, Aplicacion Quimicos

Responsable Juan Cabezas CC. 79.866610 supervisor SI. Jose A Lozano CC 16.055.811

Fiel copia del original José Loaiza

GS-2023-000053-ESSUM

02	REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Y CONTROL DE PISCINAS	Casino Oficiales

SEMANA DEL: 05 AL 11 MES: Diciembre AÑO: 2022

FUNCIONES / PARAMETROS		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
PROPIEDADES	Color	Cristalino	Cristalino	Cristalino	Cristalino	Cristalino	Cristalino
	Materias Flotantes	presentes	presentes	presentes	Ausentes	presentes	presentes
	Olor	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable
	Transparencia	Fondo Visible	Fondo Visible	Fondo Visible	Fondo Visible	Fondo Visible	Fondo Visible
	Cloro Libre	1.5 ---	1.0 2.5	1.5 2.0	1.5 ---	1.0 2.5	2.0 ---
	Cloro Total						
	Cloro Combinado						
	Temperatura	24°	23°	24°	24°	25°	26°
	pH	7.2 - 7.6	7.6 ---	7.4 - 7.6	7.6 ---	7.2 - 7.6	7.6 ---
INSUMOS	Porcentaje del cloro	---	Clovo al 70% 450gr	Clorijex 91% 200	---	Clovo al 91% 400gr	---
	Ácido Clanúrico						
	Alkalos	300 gr	---	250 gr	---	300 gr	---
	Alguicidas	250 Ml	---	---	---	250 Ml	---
	Otros	Clarit 250Ml	Cristalin 200Ml	---	---	---	Cristalin 200Ml
LIMPIEZA Y FUNCIONAMIENTO	Volumen Recirculado (m3)	66M³	66M³	66M³	66M³	66M³	66M³
	Hora lavada del filtro	---	---	08:30	---	---	09:00
	Reparación y mantenimiento de equipos	---	---	---	---	---	---
	Presión Manómetro Filtro	20 psi	20 psi	20 psi	20 psi	20 psi	20 psi
	Limpieza y desinfección del Estanque	Se Realizo	Se Realizo	Se Realizo	se Realizo	Se Realizo	Se Realizo
	Limpieza de Áreas Anexas	Se Realizo	Se Realizo	Se Realizo	Se Realizo	Se Realizo	Se Realizo
	Numero de Bañistas	---	---	---	---	---	03
	Equipo que presente ruido extraño, fugas o funcionamiento inadecuado.	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N

Observaciones Se Realizo Mantenimiento Limpieza y Desinfección a piscina y Areas Anexas Aplicacion Quimicos, Recirculado por 8 Horas

Responsable Juan Cabezas cc. 79.866610 supervisor Sr. Jose A Loaiza cc 76 051 876

GS-2023-000053-ESSUM

03	REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Y CONTROL DE PISCINAS	Casino Oficiales

SEMANA DEL: 12 AL 18 MES: Diciembre AÑO: 2022

FUNCIONES / PARAMETROS		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
PROPIEDADES	Color	Cristalino	Cristalino	Cristalino	Cristalino	Cristalino	Cristalino
	Materias Flotantes	presentes	Ausentes	presentes	Ausentes	presento	Ausente
	Olor	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Aceptable
	Transparencia	Fondo Visible	Fondo Visible	Fondo Visible	Fondo AMarillO	Fondo Visible	Fondo Visible
	Cloro Libre	1.0 / 2.5	2.0 / -o-	1.5 / 2.5	1.5 / 2.5	2.5 / -o-	1.5 / 2.0
	Cloro Total						
	Cloro Combinado						
	Temperatura	25°	24°	24°	24°	24°	24°
	pH	7.2 - 7.6	7.6 -o-	7.2 - 7.6	7.6	7.4 - 7.6	7.6 -o-
INSUMOS	Porcentaje del cloro	Clorider 91% 400g	-o-	Cloro 70% 400gr	-o-	-o-	Clorider 91% 300g
	Ácido Clanúrico						
	Alkalos	300 gr	-o-	300 gr	-o-	-o-	-o-
	Alguicidas	-o-	250 Ml	-o-	-o-	-o-	200 Ml
	Otros	-o-	-o-	Cristalin 200ml Sulfato Al 1K	-o-	Cristalin 200ml	-o-
LIMPIEZA Y FUNCIONAMIENTO	Volumen Recirculado (m3)	66 M³	66 M³	66 M³	66 M³	66 M³	66 M³
	Hora lavada del filtro	-o-	-o-	-o-	-o-	09:00	-o-
	Reparación y mantenimiento de equipos	-o-	-o-	-o-	-o-	-o-	-o-
	Presión Manómetro Filtro	20 PSi	20 PSi	20 PSi	20 PSi	20 PSi	20 PSi
	Limpieza y desinfección del Estanque	Se Realizo	Se Realizo	Se Realizo	Se Realizo	Se Realizo	Se Realizo
	Limpieza de Áreas Anexas	Se Realizo	Se Realizo	Se Realizo	Se Realizo	Se Realizo	Se Realizo
	Numero de Bañistas	-o-	-o-	-o-	-o-	-o-	-o-
	Equipo que presente ruido extraño, fugas o funcionamiento inadecuado.	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N

Observaciones Se Realizo Mantenimiento, Limpieza y Desinfecaión a piscina y Areas Anexas Recirculado por 6 Horas, Aplicación Quimicos.

Responsable Juan Cabezas
CC. 79.866.620

supervisor Si. Jose A Lagizc
Cc. 76 054 81(

Fiel copia del original que reposa

GS-2023-000053-ESSUM

	REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Y CONTROL DE PISCINAS	Centro Vacacional

SEMANA DEL: 19 AL 25 MES: Diciembre AÑO: 2022

FUNCIONES / PARAMETROS		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
PROPIEDADES	Color	Cristalino		Cristalino		Cristalino	
	Materias Flotantes	presentes		Ausentes		Ausentes	
	Olor	Aceptable		Aceptable		Aceptable	
	Transparencia	Fondo visible		Fondo visible		Fondo visible	
	Cloro Libre	1.0 2.0		1.5 2.5		1.5 2.0	
	Cloro Total						
	Cloro Combinado						
	Temperatura	24°		24°		25°	
	pH	7.2 - 7.6		7.4 - 7.6		7.4 - 7.6	
INSUMOS	Porcentaje del cloro	Cloro 70% 400gr		Cloro 70% 300gr		Clorider 91% 300gr	
	Ácido Clanúrico						
	Alkalos	300 gr		250 gr		200 gr	
	Alguicidas	250 ml		-o-		-o-	
	Otros	Cristalin 250gr		-o-		-o-	
LIMPIEZA Y FUNCIONAMIENTO	Volumen Recirculado (m3)	56 M³	56 M³	56 M³	56 M³	56 M³	56 M³
	Hora lavada del filtro	-o-		-o-		08:30	
	Reparación y mantenimiento de equipos	-o-		-o-		-o-	
	Presión Manómetro Filtro	20 psi		20 psi		20 psi	
	Limpieza y desinfección del Estanque	Se Realizo		Se Realizo		Se Realizo	
	Limpieza de Áreas Anexas	Se Realizo		Se Realizo		Se Realizo	
	Numero de Bañistas	-o-		-o-		-o-	
	Equipo que presente ruido extraño, fugas o funcionamiento inadecuado.	S/N		S/N		S/N	

Observaciones Se Realizo Mantenimiento Limpieza y Desinfeccion a Piscina y Areas Anexas Aplicación Quimicos, Recirculado por 6 Horas.

Responsable Juan Cabezas CC. 79.866610

supervisor S.I. Jose Alocen CC. 76 054 810

Fiel copia del original jose.alocen

GS-2023-000053-ESSUM

	REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Y CONTROL DE PISCINAS	Centro Vacacional

SEMANA DEL: 26 AL 31 MES: Diciembre AÑO: 2022

FUNCIONES / PARAMETROS		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
PROPIEDADES	Color	Cristalino		Cristalino		Cristalino	
	Materias Flotantes	presentes		presentes		Ausentes	
	Olor	Aceptable		Aceptable		Aceptable	
	Transparencia	Fondo visible		Fondo visible		Fondo visible	
	Cloro Libre	1.0 2.0		1.5 2.0		1.5 2.5	
	Cloro Total						
	Cloro Combinado						
	Temperatura	24°		28°		26°	
	pH	7.2 - 7.6		7.4 - 7.6		7.2 - 7.6	
INSUMOS	Porcentaje del cloro	Cloro 70% 450gr		Cloro 70% 250gr		Cloridex 91% 400gr	
	Ácido Clanúrico						
	Alkalos	300 gr		250 gr		300 gr	
	Alguicidas	250 Ml		-o-		200 Ml	
	Otros	Clarit 200Ml		-o-		Cristalin 250Ml	
LIMPIEZA Y FUNCIONAMIENTO	Volumen Recirculado (m3)	56 M³	56 M³	56 M³	56 M³	56 M³	56 M³
	Hora lavada del filtro	-o-		-o-		08:00	
	Reparación y mantenimiento de equipos	-o-		-o-		-o-	
	Presión Manómetro Filtro	20 psi		20 psi		20 psi	
	Limpieza y desinfección del Estanque	Se Realizo		Se Realizo		Se Realizo	
	Limpieza de Áreas Anexas	Se Realizo		Se Realizo		Se Realizo	
	Numero de Bañistas	-o-		04		-o-	
	Equipo que presente ruido extraño, fugas o funcionamiento inadecuado.	S/N		S/N		S/N	

Observaciones Se Realizo Mantenimiento Limpieza y Desinfección a Piscina y Areas Anexas, Recirculado por 8 Horas. Aplicacion Quimicos.

Responsable Ivan Cabezas
CC. 79.866.610

supervisor Sr. Jose A Lora
CC. 16 069 81[illegible]

Fiel copia del original josealora

GS-2023-000053-ESSUM