Edgar

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***EDGAR DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ***
Informe de Actividades N.º	***INFORME FINAL***
Periodo	*24/11/2022 a 23/12/2022*
Número del Contrato	*5400*
Objeto:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MÁS ACCESO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA**
Plazo	*CUATRO (4) meses*
Valor Total del Contrato	OCHO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($8.509.200).
Valor del Periodo del Informe	**DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOSPESOS M/CTE ($2.127.300)**
Fecha de Inicio	*24/08/2022*
Fecha de Terminación	*23/12/2022*
Proyecto	*Fortalecimiento del sector agropecuario en el municipio de Pereira.*
Supervisor	*ROCIO DEL PILAR GOMEZ GONZALEZ*
Dependencia	*SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL*

2.DESARROLLO DEL CONTRATO

1. Apoyar a las comunidades rurales realizando visitas técnicas y presentar sus respectivos informes para la identificación y clasificación de necesidades y requerimientos en saneamiento básico, en la zona rural de Pereira.		• 29-11-2022 se visitó la Finca EL TREBOL para visita técnica de viabilidad de la construcción de un sistema séptico Corregimiento ALTAGRACIA, Vereda ALTAGRACIA. • 29-11-2022 se visitó la Finca LA GLORIA para visita técnica de viabilidad de la construcción de un sistema séptico Corregimiento ALTAGRACIA, Vereda CAÑAVERAL. • 29-11-2022 se visitó la VILLA VERDE para visita técnica de viabilidad de la construcción de un sistema séptico en el Corregimiento ALTAGRACIA, Vereda CAÑAVERAL. • 30-11-2022 se visitó la Finca VILLA GUTIERREZ para visita técnica de la construcción de un sistema séptico en el Corregimiento ESTTRELLA -LA PALMILLA, Vereda La PALMILLA. • 02-12-2022 se visitó el Predio CASA 15 para visita técnica de la construcción de un sistema séptico en el	• **ANEXO 1** • **Serie** • **Informe** • **Subserie** • **Informe de visitas técnicas para el tratamiento de aguas residuales.** • ***DIARIO DE LABORES:*** • No. 137410 ALTAGRACIA ALTAGRACIA. • No. 137411 ALTAGRACIA CAÑAVERAL • No. 137412 ALTAGRACIA CAÑAVERAL • No. 137413 ESTRELLAS-LA PALMILLA LA PALMILLA • No. 137414 MORELIA LA SELVA • No,137415 MORELIA TRESPUERTAS • No. 137416 MORELIA TRES PUERTAS • No. 137417 MORELIA ROCIO BAJO • No, 137418 MORELIA TRESPUERTAS • No. 13 7419 MORELIA TRES PUERTAS • No. 137420 CERRITOS ESTACIÓN VILLEGAS • No.137421 MORELIA EL RETIRO. • No. 137422 ALTAGRACIA FILOBONITO. • No.137423 MORELIA EL GONGOLO • • ***REGISTRO FOTOGRAFICO.***	INFORME 1 • Se visitaron cuatro (4) predios para ver la viabilidad de la construcción de un sistema séptico. INFORME 2 • Se visito un (1) predio para ver la viabilidad de la construcción de un sistema séptico. INFORME 3 • Se visitaron tres (3) predios para ver la viabilidad de la construcción de un sistema séptico. INFORME 4 • se visitaron quince ((11) predios -ALTAGRACIA-CERRITOS-TRIBUNAS-MORELIA para ver la viabilidad de la construcción de un sistema séptico en los Corregimiento de LA ESTRELLA-LA PALMILLA-MORELIA • Se utilizaron CUARENTA Y CINCO (45) formatos: diario de labores, registro fotográfico y lista de chequeo ausencia stard.

	Corregimiento de MORELIA, Vereda LA SELVA. • 06-12-2022 Se visito la Finca el PORVENIR para visita técnica de la construcción de un sistema séptico Corregimiento de MORELIA Vereda TRESPUERTAS. • .06-12-2022 Se visito la Finca NOGAL para visita técnica de la construcción de un sistema séptico Corregimiento de MORELIA Vereda TRESPUERTAS. • 09-11-2022 se visitó la finca BUENOS AIRES para visita técnica de la construcción de un sistema séptico en el CORREGIMIENTO TRIBUNAS, Vereda ROCIO ALTO • 12-12-2022 Se visito CASA 9 para visita técnica de la construcción de un sistema séptico Corregimiento de MORELIA Vereda TRESPUERTAS. • 12-12-2022 Se visito FINCA LA CONGA LOTE VILLA SOFIA para visita técnica de la construcción de un sistema séptico Corregimiento de	• 29-11-2022 ALTAGRACIA ALTAGRACIA • 29-11-2022 ALTAGRACIA CAÑAVERAL • 29-11-2022 ALTAGRACIA CAÑAVERAL • 30-11-2022 ESTRELLA-LA PALMILLA • 02-12-2022 MORELIA LA SELVA • 06-12-2022 MORELIA TRESPUERTAS • 06-12-2022 MORELIA TRESPUERTAS • 09-11-2022 TRIBUNAS ROCIO BAJO • 12-12-2022 MORELIA TRES PUERTAS • 12-12-2022 MORELIA TRES PUERTAS • 13-12-2022 CERRITOS ESTACION VILLEGAS. • 14-12-2022 CENTRO. • 16-12-2022 MORELIA EL RETIRO. • 17-12-2022 ALTAGRACIA FILOBONITO. • 21-12-2022 MORELIA EL GONGOLO • 23-12-2022 CENTRO CENTRO	

	MORELIA Vereda TRESPUERTAS. • 13-12-2022 Se visito FINCA LAS PALMAS para visita técnica de la construcción de un sistema séptico Corregimiento de CERRITOS Vereda ESTACION VILLEGAS • 14-12-2022 reunión de entrega información de viabilidad para la construcción de sistemas septic0s Comuna CENTRO, Barrio CENTRO • 16-12-2022 se visito la FINCA EL INDIO para visita técnica de la construcción de un sistema séptico en el Corregimiento de MORELIA, Vereda EL RETIRO. • 17/12/2022 se visito la FINCA LAS PALMERAS para la visita técnica de viabilidad construcción de un sistema séptico en el Corregimiento de ALTAGRACIA, Vereda FILOBONITO • 21/12/2022 se visito la Finca LA ZULIA 1 para la visita técnica de la construcción de un sistema séptico en el Corregimiento de MORELIA, Vereda EL GONGOLO. • 23-12-2022 2022 reunión de entrega información de viabilidad		

	para la construcción de sistemas septic0s Comuna CENTRO, Barrio CENTRO • Se visitaron en este contracto diez y nueve (19) predios para ver la viabilidad de la construcción de un sistema séptico.		
2. Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira, en cualquier tiempo, clasificarlos por medio de un informe que contenga ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira.	○ *24-11-2022 entrega de información de sistemas sépticos y viabilidad de la construcción en el Comuna el centro sitio SDRYGA* ○ *25-11-2022 Se visito EL SISTEMA SÉPTICO la Finca URAKU en el Corregimiento ESTRELLA LA PALMILLA, Vereda LA PALMILLA* ○ *25-11-2022 CAPACITACION en EL SISTEMA SÉPTICO en la Finca URAKU en el Corregimiento ESTRELLA LA PALMILLA, Vereda LA PALMILLA* ○ *28-11-2022 Se visito EL SISTEMA SÉPTICO la Finca LA BAMBA en el Corregimiento MORELIA, Vereda EL CONGOLO.* • *29-11-2022 se visitó la Finca LA HERMOSA EL SISTEMA SÉPTICO Corregimiento ALTAGRACIA, Vereda ALTAGRACIA* • 30-11-2022 se visitó la Finca VILLA GUTIERREZ un sistema séptico en el Corregimiento ESTTRELLA -LA PALMILLA, Vereda La PALMILLA. • 30-11-2022 se visitó la Finca VILLA DEL CARMEN un sistema séptico en el Corregimiento ESTTRELLA -LA PALMILLA, Vereda La PALMILLA. ○ *01-12-2022 entrega de* información de sistemas sépticos y viabilidad de la construcción en la Comuna el centro sitio	*ANEXO 2* • **Serie** • **Informe** • **Subserie** • **Informe de visitas técnicas para el tratamiento de aguas residuales.** *DIARIO DE LABORES* • *No137424 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA* • *No 137427 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA* • *No. 137425MORELIA EL GONGOLO* • *No. 137426 ALTAGRACIA ALTAGRACIA* • *No. 137427 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA* • *No. 137428 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA* • *No. 137429 CERRITOS GALICIA* • *No. 137430 MORELIA EL RETIRO* • *No. 137431 MORELIA NUEVA SIRIA*	*INFORME 1* • *Se visitaron cinco (5) predios donde hay sistemas sépticos* *INFORME 2* • *Se visitaron siete (7) predios donde hay sistemas sépticos* *INFORME 3* • *Se visitaron seis (6) predios donde hay sistemas sépticos* *INFORME 4* • *Se visitaron diez (10) PREDIOS para ver los sistemas séptico-construidos en los corregimientos de ESTRELLA-LA PALMILLA-MORELIA-CERRITOS* • *Se participo en cuatros (4) reunión de entrega de información de los sistemas séptico en la secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental* • *Se utilizaron diez y seis (16) formatos: Diario de Labores y Registro Fotográfico.*

	SDRYGA ○ 07-12-2022 SE visito la Finca PARQUE CONSOTA para ver la PETAR en el Corregimiento de CEERITOS, Vereda GALICIA ○ 16.12.2022 se visitó la Finca EL DELIRIO para ver el sistema séptico en el Corregimiento de MORELIA, Vereda EL RETIRO. ○ 16.12.2022 se visitó la Finca VILLA LAURA para ver el sistema séptico en el Corregimiento de MORELIA, Vereda NUEVA SIRIA. ○ 16.12.2022 se visitó la Finca VILLA SOFIA para ver el sistema séptico en el Corregimiento de MORELIA, Vereda NUEVA SIRIA. ○ 21-12-2022 visitó la Finca LA VAGA para ver el sistema séptico en el Corregimiento de MORELIA, Vereda MORELIA. ○ En este contrato se visitaron veintiocho (28) predios para revisar los sistemas sépticos.	• *No. 137432 MORELIA NUEVA SIRIA* • *No.137444 MORELIA MORELIA* *REGISTRO FOTOGRAFICO* • *24-11-2022 CENTRO CENTRO* • *25-11-2022 ESTRELLA LA PALMILLA LA PALMILLA.* • *25-11-2022 ESTRELLA LA PALMILLA LA PALMILLA.* • *28-11-2022 MORELIA EL CONGOLO* • *29-11-2022 ALTAGRACIA, ALTAGRACIA* • *30-11-2022 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA* • *30-11-2022 ESTRELLA-LA PALMILLA LA PALMILLA* • *01-12-2022 CENTRO CENTRO* • *07-12-2022 CERRITOS GALICIA* • *14-12-2022 CENTRO CENTRO* • *16-12-2022 MORELIA EL RETIRO* • *16-12-2022 MORELIA NUEVA SIRIA* • *16-12-2022 MORELIA NUEVA SIRIA* • *21 MORELIA MORELIA*	
3- Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción	• *28-11-2022 se visitó la Finca LA BAMBA para asesoría en el Corregimiento MORELIA, Vereda EL CONGOLO* • *02-12-2022 Se visito la Finca LA COMUNA 1-2 para asesoría en el Corregimiento MORELIA Vereda LA SELVA.*	• *ANEXO 3* • *Serie* • *Informe* • *DIARIO DE LABORES*	INFORME 1 • Se visitaron diez (10) predios ganaderos para hablarle de tramites ambientales INFORME 2 • Se visitaron trece (13) predios ganaderos para

	• *02-105-12-2022 SE VISITO LA Finca VILLA ELENA para asesoría en el Corregimiento MORELIA Vereda LA SELVA.* • *05-12-2022 SE VISITO LA Finca LA ESMERALDA para asesoría en el Corregimiento MORELIA Vereda LA SELVA* • *05-12-2022 SE VISITO LA Finca VILLA ELENA para asesoría en el Corregimiento MORELIA Vereda LA SELVA* • *07-12-2022 SE VISITO LA Finca GRANJA DE NOE para asesoría en el Corregimiento CERRITOS Vereda GALICIA.* • *16-12-2022 SE VISITO LA Finca LAS DELICIAS para asesoría en el Corregimiento MORELIA Vereda EL RETIRO* • *19-12-2022 Se visito la Finca HALCONES para asesoría en el Corregimiento de MORELIA, Vereda los PLANES.* • *19-12-2022 Se visito la Finca GAVILANES para asesoría en el Corregimiento de MORELIA, Vereda los PLANES.* • *19-12-2022 Se visito la Finca JARAGUAY para asesoría en el Corregimiento de MORELIA, Vereda los PLANES.* • *20-12-2022 se visitó la Finca LOS VISOS para asesoría en el Corregimiento de CERRITOS Vereda LOS PLANES* • *20-12-2022 se visitó la Finca SANTA RITA para asesoría en el Corregimiento de CERRITOS Vereda LOS PLANES* • *Se visitaron cincuenta (50) predios para asesoría en tramites ambientales en todo el contracto.*	• *No. 137438 MORELIA EL GONGOLO.* • *No. 137439 MORELIA LA SELVA.* • *No. 137440 MORELIA LA SELVA* • *No, 137441 MORELIA LA SELVA* • *No. 137442 CERRITOS GALICIA* • *No. 137443 MORELIA EL RETIRO* • *No. 137433 MORELIA LOS PLANES* • *No. 137434 MORELIA LOS PLANES* • *No. 137435 MORELIA LOS PLANES* • *No. 137436 CERRITOS LOS PLANES* • *No. 137437 CERRITOS LOS PLANES* • REGISTRO FOTOGRAFICO . • *28-11-2022 MORELIA EL CONGOLO.* • *02-12.2022 MORELIA LA SELVA* • *05-12.2022 MORELIA LA SELVA* • *05-12-2022 MORELIA LA SELVA.* • *07-12-2022 CERRITOS GALICIA* • *16-12-2022 MORELIA EL RETIRO* • *19-12-2022 MORELIA LOS PLANES*	hablarle de tramites ambientales INFORME 3 • Se visitaron diez y seis (16) predios ganaderos para hablarle de tramites ambientales INFORME 4 • Se visitaron ONCE (11) predios ganaderos para hablarle de tramites ambientales. • Se utilizaron VEINTIDOS (22) formatos: diario de labores y registro fotográfico.

		• *19-12-2022 MORELIA LOS PLANES* • *19-12-2022 MORELIA LOS PLANES* • *20-12-2022 CERRITOS LOS PLANES* • *20-12-2022 CERRITOS LOS PLANES*	
4-. Apoyar el cumplimiento de lo establecido en el modelo integrado de planeación y gestión MIPG, acorde con las directrices impartidas por la supervisión del contrato en cumplimiento a lo establecido por el departamento administrativo de la función pública DAFP y a la normatividad legal vigente, al igual que subir toda la información del contrato y su ejecución al SECOP	• Se utilizarán ochenta (80) formatos que están normalizados por MIPG. • En todo el contracto se utilizaron doscientos cincuenta y cinco (255) formatos.	Anexo 4 • Alcance 1) treinta y tres (33) formatos. • Alcance 2 diez y seis (16) formatos. • Alcance 3: veintidós (22) formatos. • Alcance 6: diez (10) formatos.	INFORME 1 • Se utilizaron cuarenta y siete (47) formatos INFORME 2 • Se utilizaron cincuenta y siete (57) formatos INFORME 3 • Se utilizaron setenta y dos (72) formatos INFORME 4 se utilizaron ochenta (80) formatos de diario de labores-registro fotográfico y lista de chequeo para la viabilidad de nuevos sistemas sépticos.
5-. Ingresar la información recolectada en los diferentes formatos al Sistema de Información Socioeconómico Agropecuario y Ambiental SISAA de la secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental.	• Se digitalizaron quince (15) diarios de labores. • Se digitalizarán información que se ingresaron noventa y un (91) diario de labores al sisaa. En este contracto	• Certificado del ingreso al SISAA.	INFORME 1 • Se digitalizaron doce (12) diarios de labores INFORME 2 • Se digitalizaron diez y ocho (18) diarios de labores INFORME 3 • Se digitalizaron veintiocho (28) diarios de labores INFORME 4 • Se digitalizaron quince (15) diarios de labores

6-Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.	• 25-11-2022 difusión de la Mercaton Campesina en el COMITÉ DE CAFETEROS • 26-11-2022 difusión de la Mercaton Campesina MONTELIBANO • 27-11-2022 Difusión de la Mercaton Campesina en POBLADO I-PARQUE INDUSTRIAL SECTOR A. • 02-12-2022 difusión de la Mercaton Campesina en el COMITÉ DE CAFETEROS • 03-12-2022 difusión de la Mercaton Campesina en el PERLA DEL SUR-PARQUE EL OSO-PARQUE GUADALUPE ZAPATA • 04-12-2022 difusión de la Mercaton Campesina en el BELMONTE-GAMMA-JARDIN II • 09-12-2022 difusión de la Mercaton Campesina en el COMITÉ DE CAFETEROS-PLAZA DE BOLIVAR-EXPOFUTURO • 10-12-2022 difusión de la Mercaton Campesina en el PUEBLITO CAFETERO--EXPOFUTURO • 11-12-2022 difusión de la Mercaton Campesina en -EXPOFUTURO • 18-12-2022 Se participo en las NOVENAS EN EL Corregimiento de la ESTRELLA-PALMILLA Vereda LA ESTRELLA • Se difundieron cuarenta y un (41) actividades de la secretaria de Desarrollo rural y gestiona ambiental y Gestión	Anexo 5 REGISTRO FOTOGRAFICO • 25-11-2022 SAN NICOLAS SAN NICOLASSAN NICOL27-11-2022 SAN NICOLAS SAN NICOLAS. • 26-11-2022 SAN NICOLAS SAN NICOLAS. • 27-11-2022 SAN NICOLAS SAN NICOLAS. • 02-12-2022 SAN NICOLAS SAN NICOLAS. • 03-122022 SAN NICOLAS SAN NICOLAS. • 04-122022 SAN NICOLAS SAN NICOLAS • 09-12-2022 SAN NICOLAS SAN NICOLAS • 10-12-2022 SAN NICOLAS SAN NICOLAS • 11-12-2022 SAN NICOLAS SAN NICOLAS • 18-12-2022 ESTRELLA-LA PALMILLA	INFORME 1 • Se difundió una (1) actividad conversatorio de acueductos rurales en Facebook. INFORME 2 • Se difundió diez (10) mercaton campesina y campaña de recolección de envases INFORME 3 • Se difundió doce (12) mercatones campesinas y una conferencia dialogo y clima INFORME 4 • Se difundió nueve (9) mercatones campesinas y se participó en una actividad de entrega • Se utilizarán formatos Registro fotográfico

7- Apoyar el seguimiento al objetivo número TRES (3) “CALIDAD” del acuerdo 021 de 2020 en cuanto a gestionar las actividades en el área rural del municipio de Pereira, para minimizar la contaminación del recurso hídrico y mejorar su calidad.	• Se visitarán los predios rurales para ver los del acuerdo 021 del 2022.	• Informe de las actividades del Acuerdo 021 del 2020.	INFORME 2 • Informe 2 acuerdo 021 del 2022 INFORME 3 • Informe 3 acuerdo 021 del 2022 INFORME 4 • informe 4 del 021 del 2022
8-. Acompañar los trámites ambientales, requeridos por la Autoridad Ambiental, establecidos en la ley y requeridos en los predios rurales del municipio de Pereira.	• Todavía no se ha acompañada en tramites ambientales	• N/aplica	• No aplica
9.Rendir los informes que sean solicitados relacionados con el objeto del contrato.	• Se presento el informe FINAL del contracto 5400	• Queda plasmado en el secop 2	Se digitalizaron los informes 1.2.3 y se ingresaron al SECOP 2. • Se sube a la plataforma del secop 2 el informe FINAL.

EDGAR DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ
NOMBRE DEL CONTRATISTA
contratista
c.c. 10.115.935

Vo.Bo. **ROCIO DEL PILAR GOMEZ GONZALES**
NOMBRE SUPERVISOR
Supervisor

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9306931403 DV: 901895

Cajero: YODACAVE

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 02/12/2022 12:00:29

PS Recaudador:
995129 RED PLATINUM C.C. CIUDAD VICTORIA

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 10115936

Nombre:	EDGAR
Apellido 1:	MARTINEZ
Apellido 2:	NA
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	0000000000
Codigo Planilla:	4472851749
Periodo Pago:	2022/11
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0

Referencia	Valor
10115936	$290.300,00

Valor recibido: $290.300,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Powered by CamScanner

137409

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Jose Mauricio
Apellidos: Montoya Bustamante
Cedula: 70563970 Edad: 50
Tel Pijo: Celular: 3104469553

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [ ] Secundaria [ ] Tecnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Desp [ ] MCH [ ] Discap [ ] Indíg [ ] Migr [ ] Otro [ ] Afrod [ ] Victvio [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 22 / 11 / 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: La Regta
Nombre de finca: La Cabaña
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 2905 Cod. SICA:
N: 4° 48' 34" 9362
W: 75° 47' 55" 446

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

[ ] Sostenimiento
[ ] Establecimiento
[ ] Costos de producción
[ ] Sistematización
[ ] AES
[ ] Estatus Sanitario
[ ] BPA
[ ] Plan Manejo Admin.
[ ] Otras, ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

[ ] Diseño
[ ] Manejo de residuos solidos
[X] Manejo de suelos
[ ] Mantenimiento
[ ] Reforestación
[ ] Revisión
[ ] Saneamiento Básico
[ ] Seguimiento
[ ] Verificación
[ ] Manejo de Aguas
[ ] Otras, ¿Cuáles?

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
ALIMENTACION				
BIENESTAR ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPLEMENTACION BUENAS PRACTICAS				
PARTOS				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PUNTO VACUNACION				
SANEAMIENTO				
REPRODUCCION				
ASESORIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUALES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se observo en la finca la Cabaña la Viabilidad de la construcion de un Sistema septico.

Hay un terreno de 6 metros de ancho por 10 metros de largo. Para construccion del Sistema.

Hay un buen terreno para el desole de aproximadamente 100 metros.

Hay una Vivienda donde Viven 4 personas.

El Acueducto es Castilla - El Diamante.

las aguas son separadas.

PRÓXIMA VISITA: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

Jose Mauricio Montoya Bustamante 321 7524612
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Edgar Martinez A.
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD

1. INFORMACION DEL PREDIO			
Nombre del predio:	La Cabaña		
Propietario o poseedor del predio:	Jose Mauricio Montoya Bedoya		
C.C. del propietario:	70563970	Tel. de contacto:	3104469553
Calidad de propietario:	Escritura pública: X	Certificado de tradición:	
Calidad de poseedor:	Promesa de compraventa:		

2. UBICACIÓN DEL PREDIO			
Corregimiento:	Morelia	Vereda:	La Recta
Coordenadas:	N: 4,48,34,9362	W:	75,47,55,446
Área aproximada del predio:	4 cuadras a 25000 M^2	N° de viviendas en el predio:	1
Área aproximada en construcciones:	200 MTS 2	N° de habitantes en el predio:	4

3. INFORMACION GENERAL			
Condiciones topográficas del terreno:			
Plano: X	Pendiente:	En terrazas:	
El predio posee área suficiente para la construcción del STARD (tanque séptico, FAFA, y Trampa de grasas) ()		SI: X	NO:
El predio posee área suficiente para la construcción de zanjas de infiltración, o campo de infiltración, o pozo de absorción?		SI: X	NO:
Area estimada para:	6 metros de ancho x 10 metros de largo		
Campo de Infiltración:	Zanjas de Infiltración: X	Pozo de absorción:	
Posee separación de aguas internas:		SI: 1	NO:
Observaciones: Se hay la Viabilidad de la Construccion de un Sistema Septico.			

Foto lugar ubicación sistema séptico:

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 22-11-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O LA RENTA **FINCA Y/O LUGAR: LA CABAÑA**

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
VISITA TECNICA FINCA LA CABAÑA	**VISITA TECNICA FINCA LA CABAÑA**

FIRMA_____

ALCALDIA DE PEREIRA

137410

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Mauricio
Apellidos: Lopez
Cedula: 9869019 Edad: 39
Tel Fijo: Celular: 3166762689

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria ☐ Secundaria ☐ Tecnico ☐ Universitario ☐ Ninguno ☐ No Informa ☐

GRUPO POBLACIONAL: Desp ☐ MCH ☐ Discap ☐ Indig ☐ Migr ☐ Otro ☐ Afrod ☐ Victim ☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 29 / 11 / 2021
Corregimiento: Altagracia
Vereda: Altagracia
Nombre de finca: El Trebol
Ficha Catastral:
Cod. SISAA
N: 4 75 — 4423 4254 — Cod. SICA: 66846 24967
W:

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

☐ Sostenimiento ☐ Establecimiento ☐ Costos de producción ☐ Sistematizacion
☐ AES ☐ Estatus Sanitario ☐ BPA ☐ Plan Manejo Admin.
Otras, ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

☐ Diseño ☐ Reforestación ☐ Verificación
☐ Manejo de residuos solidos ☐ Revisión ☐ Manejo de Aguas
☐ Manejo de suelos △ Saneamiento Básico ☐ Otras, ¿Cuáles?
☐ Mantenimiento ☐ Seguimiento

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
LABORES PECUARIAS: ALIMENTACION				
BIENESTAR ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACION				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCION				
ASESORIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUALES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se Visito la finca el Trebol para Ver la Viabilidad de la Construccion del Sistema Septico

Se observo en la Visita que hay un Terreno de 10 metros de ancho por 15 metros de largo

Hay Un buen Terreno para el Pozo de 15 metros de largo

Hay una Vivienda donde Viven 2 Personas

Las aguas son Separadas.

El Acueducto es de Altagracia

Es Viable la Construccion del Sistema Septico

PRÓXIMA VISITA: DIA ____ MES ____ AÑO ____

Bibian Largo Cy.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Edgar Martinez
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

3217524613

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD

1. INFORMACION DEL PREDIO			
Nombre del predio:	M- El Trebol		
Propietario o poseedor del predio:	Mauricio Gomez		
C.C. del propietario:		Tel. de contacto:	310 667 6289
Calidad de propietario:	Escritura pública: X	Certificado de tradición:	
Calidad de poseedor:	Promesa de compraventa:		
2. UBICACIÓN DEL PREDIO			
Corregimiento:	Altagracia	Vereda:	Altagracia
Coordenadas:	N: 4, 44, 23, 66846	W:	75, 42, 54, 24967
Área aproximada del predio:	4 cuadras	N° de viviendas en el predio:	1
Área aproximada en construcciones:	20 metros de largo x 6 ancho	N° de habitantes en el predio:	2
3. INFORMACION GENERAL			
Condiciones topográficas del terreno:			
Plano:	Pendiente: X	En terrazas:	
El predio posee área suficiente para la construcción del STARD (tanque séptico, FAFA, y Trampa de grasas) ()		SI: X	NO:
El predio posee área suficiente para la construcción de zanjas de infiltración, o campo de infiltración, o pozo de absorción?		SI: X	NO:
Área estimada para:	20 metros de ancho por 15 de largo		
Campo de Infiltración:	Zanjas de Infiltración: X	Pozo de absorción:	
Posee separación de aguas internas:		SI: X	NO:
Observaciones: - las aguas son de acueducto Costa Rica el saneamiento - Si es posible la construcción de un Sistema septico			
Foto lugar ubicación sistema séptico:			

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE


REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 29-11-2022 **CORREG Y/O COMUNA: ALTAGRACIA**

VEREDA Y/O ALTAGRACIA FINCA Y/O LUGAR: EL TREBOL

1. **ACTIVIDAD:** Apoyar a las comunidades rurales realizando visitas técnicas y presentar sus respectivos informes para la identificación y clasificación de necesidades y requerimientos en saneamiento básico, en la zona rural de Pereira.

	
SISTEMA SEPTICO FINCA EL TREBOL	**SISTEMA SEPTICO FINCA EL TREBOL**

FIRMA_____

ALCALDIA DE PEREIRA

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

137411

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Dr Kairo
Apellidos: Vasquez
Cedula: 10082827 Edad: 66
Tel Fijo: Celular: 3137506606

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [ ] Secundaria [ ] Tecnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Raizal [ ] MCH [ ] Discap [ ] Indio [ ] Mujer [ ] Otro [ ] Afrod [ ] Victim [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 29 / 11 / 2022
Corregimiento: Alta Gracia
Vereda: Cangrejal
Nombre de finca: Villa Verde
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: Cod. SICA
N: 4 · 46 38 · 28547
W: 75 · 43 10 · 5637

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

[ ] Sostenimiento [ ] AES
[ ] Establecimiento [ ] Estatus Sanitario
[ ] Costos de producción [ ] BPA
[ ] Sistematizacion [ ] Plan Manejo Admin.
Otras. ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

[ ] Diseño [ ] Reforestación [ ] Verificación
[ ] Manejo de residuos solidos [ ] Revisión [ ] Manejo de Aguas
[ ] Manejo de suelos [X] Saneamiento Básico [ ] Otras. ¿Cuáles?
[ ] Mantenimiento [ ] Seguimiento

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
Kg/ha)					

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD

1. INFORMACION DEL PREDIO			
Nombre del predio:	Villa Verde		
Propietario o poseedor del predio:	Dukauro Vasquez		
C.C. del propietario:	10082857	Tel. de contacto:	3137506606
Calidad de propietario:	Escritura pública: X	Certificado de tradición:	
Calidad de poseedor:	Promesa de compraventa:		

2. UBICACIÓN DEL PREDIO			
Corregimiento:	A Itagrucia	Vereda:	
Coordenadas:	N: 4, 46, 35, 78543	W: 75, 43, 10, 5637	
Área aproximada del predio:	3000 mts 2	N° de viviendas en el predio:	1
Área aproximada en construcciones:	172 mts 2	N° de habitantes en el predio:	4

3. INFORMACION GENERAL			
Condiciones topográficas del terreno:			
Plano:	Pendiente: X	En terrazas:	
El predio posee área suficiente para la construcción del STARD (tanque séptico, FAFA, y Trampa de grasas) ()		SI: X	NO:
El predio posee área suficiente para la construcción de zanjas de infiltración, o campo de infiltración, o pozo de absorción?		SI: X	NO:
Área estimada para:			
Campo de Infiltración:	Zanjas de Infiltración: X	Pozo de absorción:	
Posee separación de aguas internas:		SI: X	NO:

Observaciones:
- El Acueducto es de Suaqueta
- Hay Terreno para la construccion de un Sistema Septico

Foto lugar ubicación sistema séptico:

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE


REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 29-11-2022 **CORREG Y/O COMUNA: ALTAGRACIA**

VEREDA Y/O CAÑAVERAL FINCA Y/O LUGAR: VILA VERDE

1. **ACTIVIDAD:** Apoyar a las comunidades rurales realizando visitas técnicas y presentar sus respectivos informes para la identificación y clasificación de necesidades y requerimientos en saneamiento básico, en la zona rural de Pereira.

	
SISTEMA SEPTICO FINCA VILLA VERDE	**SISTEMA SEPTICO FINCA VILLA VERDE**

FIRMA_____

ALCALDIA DE PEREIRA

137412

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Dagoberto
Apellidos: Vasquez
Cedula: 10082904 Edad: 67
Tel Fijo: Celular: 3148076081

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria, Secundaria, Tecnico, Universitario, Ninguno, No Informa

GRUPO POBLACIONAL: Desp, MCH, Discap, Indig, Migr, Otro, Afrod, VictVio

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 29 / 11 / 2022
Corregimiento: Altagracia
Vereda: Cañaveral
Nombre de finca: La Gloria
Ficha Catastral:
Cod. SIGA:
Cod. SICA:
N: 4° 46 34 87822
W: 75° 43 9 20674

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Sostenimiento, Establecimiento, Costos de producción, Sistematizacion, AES, Estatus Sanitario, BPA, Plan Manejo Admin, Otras, ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño, Manejo de residuos solidos, Manejo de suelos, Mantenimiento, Reforestación, Revisión, Saneamiento Básico (X), Seguimiento, Verificación, Manejo de Aguas, Otras, ¿Cuáles?

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
PRODUCCION (Kg/ha)					

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD

1. INFORMACION DEL PREDIO			
Nombre del predio:	La Aurora		
Propietario o poseedor del predio:	Da Gobertto Vasquez		
C.C. del propietario:	10082904	Tel. de contacto:	3148076081
Calidad de propietario:	Escritura pública: X	Certificado de tradición:	
Calidad de poseedor:	Promesa de compraventa:		

2. UBICACIÓN DEL PREDIO			
Corregimiento:	Altagracia	Vereda:	Cañaveral
Coordenadas:	N: 4,46,34,87822	W:	75,43,9,20674
Área aproximada del predio:	7000 Metros 2	N° de viviendas en el predio:	1
Área aproximada en construcciones:	172 metros 2	N° de habitantes en el predio:	2

3. INFORMACION GENERAL			
Condiciones topográficas del terreno:			
Plano: X	Pendiente:	En terrazas:	
El predio posee área suficiente para la construcción del STARD (tanque séptico, FAFA, y Trampa de grasas) ()		SI: X	NO:
El predio posee área suficiente para la construcción de zanjas de infiltración, o campo de infiltración, o pozo de absorción?		SI: X	NO:
Área estimada para:			
Campo de Infiltración:	Zanjas de Infiltración: X	Pozo de absorción:	
Posee separación de aguas internas:		SI: X	NO:
Observaciones: El Acueducto de San Joaquin hay Terreno Para la Construccion de un Sistema Septico			
Foto lugar ubicación sistema séptico:			

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE


REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 29-11-2022 **CORREG Y/O COMUNA: ALTAGRACIA**

VEREDA Y/O CAÑAVERAL **FINCA Y/O LUGAR: LA GLORIA**

1. **ACTIVIDAD:** Apoyar a las comunidades rurales realizando visitas técnicas y presentar sus respectivos informes para la identificación y clasificación de necesidades y requerimientos en saneamiento básico, en la zona rural de Pereira.

	
SISTEMA SEPTICO FINCA LA GLORIA	**SISTEMA SEPTICO LA GLORIA**

FIRMA_____

ALCALDIA DE PEREIRA

137413

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Angela
Apellidos: Cifuentes
Cedula: 42106484 Edad: 50
Tel Fijo: Celular: 3128770545

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [ ] Secundaria [ ] Tecnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Desp [ ] MCH [ ] Discap [ ] Indíg [ ] Mujer [ ] Otro [ ] Afrod [ ] VictVio [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 30 / 11 / 2022
Corregimiento: Estrella - La Florida
Vereda: La Florida
Nombre de finca: Villa Gutierrez
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 74
Cod. SICA:
N: 4° 43' 36" 03006
W: 75° 47' 22" 12751

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

[ ] Sostenimiento
[ ] Establecimiento
[ ] Costos de producción
[ ] Sistematizacion
[ ] AES
[ ] Estatus Sanitario
[ ] BPA
[ ] Plan Manejo Admin.
Otras, ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

[ ] Diseño
[ ] Manejo de residuos solidos
[ ] Manejo de suelos
[ ] Mantenimiento
[ ] Reforestación
[ ] Revisión
[x] Saneamiento Básico
[ ] Seguimiento
[ ] Verificación
[ ] Manejo de Aguas
[ ] Otras, ¿Cuáles?

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PRODUCCIÓN PECUARIA: ALIMENTACIÓN				
PRODUCCIÓN PECUARIA: BIENESTAR ANIMAL				
PRODUCCIÓN PECUARIA: BIOSEGURIDAD				
PRODUCCIÓN PECUARIA: IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
PRODUCCIÓN PECUARIA: MANEJO				
PRODUCCIÓN PECUARIA: MEDIO AMBIENTE				
PRODUCCIÓN PECUARIA: PASTOS Y FORRAJES				
PRODUCCIÓN PECUARIA: PLAN DE VACUNACIÓN				
PRODUCCIÓN PECUARIA: PLAN SANITARIO				
PRODUCCIÓN PECUARIA: REPRODUCCIÓN				
PRODUCCIÓN PECUARIA: ASESORÍA TECNICA				
PRODUCCIÓN PECUARIA: OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se Veseto la finca Villa Gutierrez para Ver la Viabilidad de la Construccion de un Sistema Septico.

Hay un Terreno de 17 metros de ancho por 22 metros de largo para la Construccion del Sistema Séptico.

Hay un Terreno de 22 metros de largo para el Pozole.

- Hay una Vivienda donde Viven 2 Personas
- las aguas son Separadas
- el acueducto es Cosfeldt - Diamante.

Es Viable la Construccion de un Sistema Septico.

PROXIMA VISITA: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

Angela Cifuentes G.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524617

Edgar Martinez R
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD

1. INFORMACION DEL PREDIO			
Nombre del predio:	Vella Gutierrez		
Propietario o poseedor del predio:	Angela Gutierrez		
C.C. del propietario:	42106489	Tel. de contacto:	3128770545
Calidad de propietario:	Escritura pública: X	Certificado de tradición:	
Calidad de poseedor:	Promesa de compraventa:		

2. UBICACIÓN DEL PREDIO			
Corregimiento: Estrella - La Palmilla		Vereda: La Palmilla	
Coordenadas:	N: 4, 43, 36, 03806	W: 75, 47, 22, 12751	
Área aproximada del predio:	8000 metros^2	N° de viviendas en el predio:	1
Área aproximada en construcciones:	196 metros^2	N° de habitantes en el predio:	4

3. INFORMACION GENERAL			
Condiciones topográficas del terreno:			
Plano:	Pendiente:	En terrazas:	X
El predio posee área suficiente para la construcción del STARD (tanque séptico, FAFA, y Trampa de grasas) ()		SI: X	NO:
El predio posee área suficiente para la construcción de zanjas de infiltración, o campo de infiltración, o pozo de absorción?		SI: X	NO:
Área estimada para:	17 metros ancho x 22 metros de largo		
Campo de Infiltración:	Zanjas de Infiltración: X	Pozo de absorción:	
Posee separación de aguas internas:		SI: X	NO:
Observaciones: El Acueducto es de Costilla - el Quamuto es Viable la Construcion de un Sistema Septico.			

Foto lugar ubicación sistema séptico:

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE


REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 30-11-2022 **CORREG Y/O COMUNA: ESTRELLA-LA PALMILLA**

VEREDA Y/O LA PALMILLA FINCA Y/O LUGAR: VILLA GUTIERREZ

1. **ACTIVIDAD:** Apoyar a las comunidades rurales realizando visitas técnicas y presentar sus respectivos informes para la identificación y clasificación de necesidades y requerimientos en saneamiento básico, en la zona rural de Pereira.

	
S[illegible]A SEPTICO FINCA VILLA GUTIERREZ	**SISTEMA SEPTICO FINCA VILLA GUTIERREZ**

FIRMA_____

ALCALDIA DE PEREIRA

137414

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Omaira
Apellidos: Ocampo
Cedula: 42130747 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3116253850

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [X] Secundaria [ ] Tecnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Raizal [ ] Mcm [ ] Discap [ ] Indio [ ] Mujer [ ] Otro [ ] Afrod [ ] Victim [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 02 / 11 / 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: La Selva
Nombre de finca: Casa 15
Ficha Catastral:
Cod. SISAA:
Coord. SICA: N 4 75 44 21 45 42 W 399 67935

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Sostenimiento [ ] Establecimiento [ ] Costos de producción [ ] Sistematización [ ] AES [ ] Estatus Sanitario [ ] BPA [ ] Plan Manejo Admin. [ ] Otras. (Cuáles?) [ ]

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño [ ] Manejo de residuos sólidos [ ] Manejo de suelos [ ] Mantenimiento [ ] Reforestación [ ] Revisión [ ] Saneamiento Básico [X] Seguimiento [ ] Verificación [ ] Manejo de Aguas [ ] Otras. (Cuáles?) [ ]

ASISTENCIA TÉCNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD

1. INFORMACION DEL PREDIO			
Nombre del predio:	Casa 15		
Propietario o poseedor del predio:	Omaira Ocampo		
C.C. del propietario:	42130147	Tel. de contacto:	3116253850
Calidad de propietario:	Escritura pública:	Certificado de tradición:	
Calidad de poseedor:	Promesa de compraventa: X		

2. UBICACIÓN DEL PREDIO			
Corregimiento:	Morelia	Vereda:	La selva
Coordenadas:	N: 4,44,21,97399	W:	75,45,42,67935
Área aproximada del predio:	33 largo por 8 de fondo	N° de viviendas en el predio:	1
Área aproximada en construcciones:	20 metros de ancho x 7 fondo	N° de habitantes en el predio:	3

3. INFORMACION GENERAL				
Condiciones topográficas del terreno:				
Plano: X	Pendiente:	En terrazas:		
El predio posee área suficiente para la construcción del STARD (tanque séptico, FAFA, y Trampa de grasas) ()			SI: X	NO:
El predio posee área suficiente para la construcción de zanjas de infiltración, o campo de infiltración, o pozo de absorción?			SI: X	NO:
Área estimada para:	6 metros de ancho por 12 metros de largo			
Campo de Infiltración:	Zanjas de Infiltración: X	Pozo de absorción:		
Posee separación de aguas internas:			SI: X	NO:

Observaciones:
El Acueducto es de costado - el Quemante
se es viable la construcción de un Sistema
Septico

Foto lugar ubicación sistema séptico:

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE



REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 02-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O LA SELVA **FINCA Y/O LUGAR: CASA 15**

1. **ACTIVIDAD:** Apoyar a las comunidades rurales realizando visitas técnicas y presentar sus respectivos informes para la identificación y clasificación de necesidades y requerimientos en saneamiento básico, en la zona rural de Pereira.

	
VISITA TECNICA CASA 15	**VISITA TECNICA CASA 15**

FIRMA_____

137415

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Alirio
Apellidos: Parra
Cedula: 10.094638 — Edad:
Tel Fijo: — Celular: 3142652960

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [X] Secundaria [ ] Tecnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Desp [ ] MCH [ ] Discap [ ] Indig [ ] Mujer [ ] Otro [ ] Afrod [ ] VictVio [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 06 / 12 / 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: Tres Puertas
Nombre de Finca: El Porvenir
Ficha Catastral:
Cod. SISAA — Cod. SICA
N: 4° 47' 17" — 747497
W: 75° 44' 59" — 2371

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

[ ] Sostenimiento
[ ] Establecimiento
[ ] Costos de producción
[ ] Sistematización
[ ] AES
[ ] Estatus Sanitario
[ ] BPA
[ ] Plan Manejo Admin.
Otras, ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

[ ] Diseño
[ ] Manejo de residuos solidos
[ ] Manejo de suelos
[ ] Mantenimiento
[ ] Reforestación
[ ] Revisión
[ ] Saneamiento Básico
[ ] Seguimiento
[ ] Verificación
[ ] Manejo de Aguas
[ ] Otras, ¿Cuáles?

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PLAGAS Y ENFERMEDADES	ALIMENTACION			
	MEDICAMENTOS			
	PASTOS Y FORRAJES			
	CALIDAD VACUNACION			
	ACARICIDA/TAÑO			
	REPRODUCCION			
	ASESORIA TECNICA			
	OTRAS LABORES ¿CUÁLES?			

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visito el Predio El Porvenir con el fin de Ver la viabilidad de un sistema septico.

Se observo que hay un Predio de 7 metros de ancho por 12 metros de fondo.

hay una franja de Terreno de 12 metros para el descole.

Hay una Casa donde Viven 7 Personas.

las aguas son Separadas.

El acueducto es de San Juanico.

Es Viable la Construccion de un Sistema septico

PRÓXIMA VISITA: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

Alirio Parra
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Edgar Martinez
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD

1. INFORMACION DEL PREDIO			
Nombre del predio:	El Porvenir		
Propietario o poseedor del predio:	Alirio Parra		
C.C. del propietario:	10094638	Tel. de contacto:	3142612960
Calidad de propietario:	Escritura pública: X	Certificado de tradición:	
Calidad de poseedor:	Promesa de compraventa:		
2. UBICACIÓN DEL PREDIO			
Corregimiento:	Morelia	Vereda:	Tres Puertas
Coordenadas:	N: 4, 47, 17, 74491	W:	75, 44, 59, 23571
Área aproximada del predio:	7 metros de frente por 1600 mts	N° de viviendas en el predio:	1
Área aproximada en construcciones:	7 metros de ancho x 25 de largo	N° de habitantes en el predio:	7
3. INFORMACION GENERAL			
Condiciones topográficas del terreno:			
Plano: X	Pendiente:	En terrazas:	
El predio posee área suficiente para la construcción del STARD (tanque séptico, FAFA, y Trampa de grasas) ()		SI: X	NO:
El predio posee área suficiente para la construcción de zanjas de infiltración, o campo de infiltración, o pozo de absorción?		SI: X	NO:
Área estimada para:	7 metros de largo x 12 metros de ancho		
Campo de Infiltración:	Zanjas de Infiltración: X	Pozo de absorción:	
Posee separación de aguas internas:		SI: X	NO:
Observaciones: - Acueducto de San Joaquin es Veredal la construcción del Sistema sera			
Foto lugar ubicación sistema séptico:			

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE


REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 06-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O TRES PUERTAS **FINCA Y/O LUGAR: EL PORVENIR**

1. **ACTIVIDAD:** Apoyar a las comunidades rurales realizando visitas técnicas y presentar sus respectivos informes para la identificación y clasificación de necesidades y requerimientos en saneamiento básico, en la zona rural de Pereira.

	
VISITA TECNICA FINCA EL PORVENIR	**VISITA TECNICA FINCA EL PORVENIR**

FIRMA_____

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

147416

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Juan
Apellidos: Cirvalo
Cedula: 10,129,106 — Edad:
Tel Fijo: — Celular: 3207136378

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [X] — Secundaria [ ] — Tecnico [ ] — Universitario [ ] — Ninguno [ ] — No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Desp [ ] — MCH [ ] — Discap [ ] — Indíg [ ] — Mujer [ ] — Otro [ ] — Afrod [ ] — Vict/Vio [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 06 / 12 / 2022
Corregimiento: Arcadia
Vereda: Las Auroras
Nombre de finca: El Nogal
Ficha Catastral:
Cod. SIGA:
Cod. SISAA: N 4 75 — W 47 18 455 — 12 283 38927

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

[ ] Sostenimiento — [ ] AES
[ ] Establecimiento — [ ] Estatus Sanitario
[ ] Costos de producción — [ ] BPA
[ ] Sistematización — [ ] Plan Manejo Admin.
Otras, ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

[ ] Diseño — [ ] Reforestación — [ ] Verificación
[ ] Manejo de residuos solidos — [ ] Revisión — [ ] Manejo de Aguas
[ ] Manejo de suelos — [X] Saneamiento Básico — [ ] Otras, ¿Cuáles?
[ ] Mantenimiento — [ ] Seguimiento

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD

1. INFORMACION DEL PREDIO			
Nombre del predio:	El Nogal		
Propietario o poseedor del predio:	Juan Carlos Giraldo		
C.C. del propietario:	10.729.106	Tel. de contacto:	3207136178
Calidad de propietario:	Escritura pública:	Certificado de tradición:	
Calidad de poseedor:	Promesa de compraventa: X		

2. UBICACIÓN DEL PREDIO			
Corregimiento:	Morelia	Vereda:	Tres Puertas
Coordenadas:	N: 4, 47, 18, 12783	W:	75, 45, 5, 38927
Área aproximada del predio:	480 mT2	N° de viviendas en el predio:	1
Área aproximada en construcciones:	30 mT2	N° de habitantes en el predio:	3

3. INFORMACION GENERAL			
Condiciones topográficas del terreno:			
Plano: X	Pendiente:	En terrazas:	
El predio posee área suficiente para la construcción del STARD (tanque séptico, FAFA, y Trampa de grasas) ()		SI: X	NO:
El predio posee área suficiente para la construcción de zanjas de infiltración, o campo de infiltración, o pozo de absorción?		SI: X	NO:
Área estimada para:	5 mTs de ancho por 20 mTs de largo		
Campo de Infiltración:	Zanjas de Infiltración: X	Pozo de absorción:	
Posee separación de aguas internas:		SI: X	NO:

Observaciones:
Si es Viable la Construccion del Sistema Septico.
El acueducto es de San Juanes

Foto lugar ubicación sistema séptico:

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 06-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O TRES PUERTAS **FINCA Y/O LUGAR: E NOGAL**

1. **ACTIVIDAD:** Apoyar a las comunidades rurales realizando visitas técnicas y presentar sus respectivos informes para la identificación y clasificación de necesidades y requerimientos en saneamiento básico, en la zona rural de Pereira.

	
VISITA TECNICA FINCA EL NOGAL	**VISITA TECNICA FINCA EL NOGAL**

FIRMA_____

ALCALDIA DE PEREIRA

137417

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Andres Vallejo
Apellidos:
Cedula: 1088249479 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3127378200

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria ☐ Secundaria ☐ Tecnico ☐ Universitario ☐ Ninguno ☐ No Informa ☐

GRUPO POBLACIONAL: Negr ☐ MCH ☐ Discap ☐ Indíg ☐ Mujer ☐ Otro ☐ Afrod ☐ VictVio ☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 09 / 12 / 2021
Corregimiento: Tribunas
Vereda: Rocio Alto
Nombre de finca: Buenos Aires
Ficha Catastral:
Cod. SIAA: Cod. SICA
N: 4 73 . 9731 . 04327
W: 41.58 . 8417

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

☐ Sostenimiento ☐ Establecimiento ☐ Costos de producción ☐ Sistematización ☐ ACS ☐ Estatus Sanitario ☐ BPA ☐ Plan Manejo Admin. ☐ Otras. ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

☐ Diseño ☐ Manejo de residuos solidos ☐ Manejo de suelos ☐ Mantenimiento ☐ Reforestación ☐ Revisión ☒ Saneamiento Básico ☐ Seguimiento ☐ Verificación ☐ Manejo de Aguas ☐ Otras. ¿Cuáles?

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
ID					
Variedad					
Area (Has)					
Densidad					
Edad					
Estado					
Producción (kg/ha)					
Precio					
Problemas fitosanitarios					
Otros					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PLAGUICIDAS: ALIMENTACION				
PLAGUICIDAS: BIENESTAR ANIMAL				
PLAGUICIDAS: BIOSEGURIDAD				
PLAGUICIDAS: MAN. DE AGUAS RESIDUALES				
PLAGUICIDAS: MANEJO				
PLAGUICIDAS: MEDIO AMBIENTE				
PLAGUICIDAS: PASTOS Y FORRAJES				
PLAGUICIDAS: SANIDAD ANIMAL				
PLAGUICIDAS: VACUNACION				
PLAGUICIDAS: REPRODUCCION				
PLAGUICIDAS: ASESORIA TECNICA				
OTRAS LABORES (CUÁLES)				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se Visito la finca Buenos aires para Ver la Viabilidad de un Sistema Septico.

Se observo que Hay un Terreno de 12 metros de ancho por 70 metros de largo.

Para el descote hay un Terreno de 70 metros de largo

Hay una Vivienda en Construcción.

- El Agua es de Tribunas - Corregimiento.
- las aguas son separadas.

Es Viable la Construcion de un Sistema Septico.

Se atendio el Señor Marino Acevedo Celular 3209091418.

PRÓXIMA VISITA: DIA ☐ MES ☐ AÑO ☐

Marino Valencia
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3147524617

Edgar Martinez
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD

1. INFORMACION DEL PREDIO			
Nombre del predio:	Buenos Aires		
Propietario o poseedor del predio:	Andres Vallejo		
C.C. del propietario:	1088249479	Tel. de contacto:	312 7378200
Calidad de propietario:	Escritura pública: X	Certificado de tradición:	
Calidad de poseedor:	Promesa de compraventa:		

2. UBICACIÓN DEL PREDIO			
Corregimiento:	Trabunas	Vereda:	Rocio Alto
Coordenadas:	N: 4, 47, 31, 04327	W:	75, 41, 58, 8414
Área aproximada del predio:	800 metros²	N° de viviendas en el predio:	1
Área aproximada en construcciones:	12mT² ancho por 24mT² de largo	N° de habitantes en el predio:	

3. INFORMACION GENERAL			
Condiciones topográficas del terreno:			
Plano:	Pendiente:	En terrazas:	X
El predio posee área suficiente para la construcción del STARD (tanque séptico, FAFA, y Trampa de grasas) ()		SI: X	NO:
El predio posee área suficiente para la construcción de zanjas de infiltración, o campo de infiltración, o pozo de absorción?		SI: X	NO:
Área estimada para:	12 mT² ancho por 70 mT de largo		
Campo de Infiltración:	Zanjas de Infiltración: X	Pozo de absorción:	
Posee separación de aguas internas:		SI: X	NO:

Observaciones:
- la vivienda esta en construccion.
- el acueducto es Trabunas-Corcegos.
- Sera Viable la construccion del sistema septico

Foto lugar ubicación sistema séptico:

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE



REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 09-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: TRIBUNAS**

VEREDA Y/O EL ROCIO **FINCA Y/O LUGAR: BUENOS AIRES**

1. **ACTIVIDAD:** Apoyar a las comunidades rurales realizando visitas técnicas y presentar sus respectivos informes para la identificación y clasificación de necesidades y requerimientos en saneamiento básico, en la zona rural de Pereira.

	
VISITA TECNICA FINCA BUENOS AIRES	**VISITA TECNICA FINCA BUENOS AIRES**

FIRMA_____

137418

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Gustavo
Apellidos: Bajo na
Cedula: 6002536 — Edad:
Tel Fijo: — Celular: 3122260442

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria ☐ Secundaria ☐ Tecnico ☐ Universitario ☐ Ninguno ☐ No Informa ☐

GRUPO POBLACIONAL: Desp ☐ MCH ☐ Discap ☐ Indig ☐ Migr ☐ Otro ☐ Afrod ☐ VictVio ☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 12 · 12 · 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: Travesuras
Nombre de finca: La Conga lote Villa Sofia
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: Cod. SICA: 33703
N: 4 · 47 · 8/504
W: 75 · 46 · 0

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

☐ Sostenimiento
☐ Establecimiento
☐ Costos de producción
☐ Sistematización
☐ AES
☐ Estatus Sanitario
☐ BPA
☐ Plan Manejo Admin.
Otras, ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

☐ Diseño
☐ Manejo de residuos solidos
☐ Manejo de suelos
☐ Mantenimiento
☐ Reforestación
☐ Revisión
☒ Saneamiento Básico
☐ Seguimiento
☐ Verificación
☐ Manejo de Aguas
Otras, ¿Cuáles?

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
ID					
VARIEDAD (Lotes)					
No. TOTAL					
SEMBRADO					
AREA					
TOTAL					
%					
SUELOS					
RENDIMIENTO					
OTRAS (¿CUALES?)					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mt2)				
# ANIMALES				
PLAN DE LABORES PECUARIAS: ALIMENTACION				
DISPONIBILIDAD AGUA				
ACCESO ANIMAL				
MANEJO				
MANEJO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLANTE VACUNACION				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCION				
ASISTENCIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUALES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visito la finca la Conga lote Santa Sofia. Para ver la Viabilidad de un Sistema Septico

Hay un Terreno de 9 metros de ancho por 9 metros de Largo

Hay un Terreno de 40 metros de Largo para el descole.

Hay una Vivienda en Construccion donde Viveran 2 Personas

Las aguas son Separadas.

El acueducto es el de San Joaquin

Si es Viable la Construccion del Sistema Septico.

PRÓXIMA VISITA: DIA ☐ MES ☐ AÑO ☐

Gustavo Bajo nA C.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524613

Edgar Martinez
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD

1. INFORMACION DEL PREDIO			
Nombre del predio:	la conga-lote Villa Sofia		
Propietario o poseedor del predio:	Gustavo Bayona		
C.C. del propietario:	6.002.536	Tel. de contacto: 3122260447	
Calidad de propietario:	Escritura pública: X	Certificado de tradición:	
Calidad de poseedor:	Promesa de compraventa:		

2. UBICACIÓN DEL PREDIO		
Corregimiento: Morelia		Vereda: Tres puertas
Coordenadas:	N:	W:
Área aproximada del predio: 9.30 mts de ancho por 76 mts de largo		N° de viviendas en el predio:
Área aproximada en construcciones: 54 mts 2		N° de habitantes en el predio: 2


3. INFORMACION GENERAL			
Condiciones topográficas del terreno:			
Plano: x	Pendiente:	En terrazas:	
El predio posee área suficiente para la construcción del STARD (tanque séptico, FAFA, y Trampa de grasas) ()		SI: 1	NO:
El predio posee área suficiente para la construcción de zanjas de infiltración, o campo de infiltración, o pozo de absorción?		SI: 1	NO:
Área estimada para: 9 x 9 metros			
Campo de Infiltración:	Zanjas de Infiltración: 1	Pozo de absorción:	
Posee separación de aguas internas:		SI: 1	NO:
Observaciones: Esta en construccion. Acueducto es de San Joaquin Si es Viable la construccion del Sistema			
Foto lugar ubicación sistema séptico:			

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 12-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O TRES PUERTAS **FINCA Y/O LUGAR: LA CONGA LOTE SANTA SOFIA**

1. **ACTIVIDAD:** Apoyar a las comunidades rurales realizando visitas técnicas y presentar sus respectivos informes para la identificación y clasificación de necesidades y requerimientos en saneamiento básico, en la zona rural de Pereira.

	
VISITA TECNICA FINCA LA CONGA LOTE SANTA SOFIA	**VISITA TECNICA FINCA LA CONGA LOTE SANTA SOFIA**

FIRMA_____

137419

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Luz Elena
Apellidos: mejia
Cedula: 42064585 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3122082568

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [ ] Secundaria [ ] Tecnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Desp [ ] MCH [ ] Discap [ ] Indíg [ ] Migr [ ] Otro [ ] Afrod [ ] Vict/Vio [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 12 | 12 | 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: Tres Esquinas
Nombre de finca: Casa 9
Ficha Catastral:
Cod. SIBAA: Cod. SICA:
N: 4 : 47 31 — 04 3227
W: 75 : 46 0 — 8150 1

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

[ ] Sostenimiento
[ ] Establecimiento
[ ] Costos de producción
[ ] Sistematización
[ ] AES
[ ] Estatus Sanitario
[ ] BPA
[ ] Plan Manejo Admin.
[ ] Otras, ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

[ ] Diseño
[ ] Manejo de residuos solidos
[ ] Manejo de suelos
[ ] Mantenimiento
[ ] Reforestación
[ ] Revisión
[X] Saneamiento Básico
[ ] Seguimiento
[ ] Verificación
[ ] Manejo de Aguas
[ ] Otras, ¿Cuáles?

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
D					
(Unidad Lógica)					
ad					
Cultivo					
(Variedad)					
Edad					
Total					
Activos					
Vacíos					
Resiembras					
BPA ¿Cuáles?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PRACTICAS PECUARIAS: ALIMENTACION				
BIENESTAR ANIMAL				
BIOSEGURIDAD				
MANEJO SANITARIO PREVENTIVO				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PLAN DE VACUNACION				
SANIDAD ANIMAL				
REPRODUCCION				
ASISTENCIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visito la casa 9 Vereda 3 Puertas Centro Poblado con el fin de ver la Viabilidad de un Sistema Septico.

Se observo que hay un Terreno 5 metros de ancho por 20 metros de largo para la Construccion del Sistema Septico.

Hay un Terreno de 20 metros de largo para el desole.

Hay una Vivienda donde Viven 5 Personas.

El agua es Separada.

El acueducto es el de San Juaquin.

Es Viable la Construccion del Sistema Septico.

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Luz Elena B.M.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Edgar Martinez
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO

3217529613

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD

1. INFORMACION DEL PREDIO			
Nombre del predio:	la mena		
Propietario o poseedor del predio:	luz Elena mejia		
C.C. del propietario:	42.064.585.	Tel. de contacto:	3122082508
Calidad de propietario:	Escritura pública:	Certificado de tradición:	
Calidad de poseedor: x	Promesa de compraventa:		

2. UBICACIÓN DEL PREDIO			
Corregimiento:	Morelia	Vereda:	Trespuertas
Coordenadas:	N:	W:	
Área aproximada del predio:	6 de ancho x 1000 de Ancho	N° de viviendas en el predio:	1
Área aproximada en construcciones:	6 metros de ancho x 20 METROS	N° de habitantes en el predio:	5

3. INFORMACION GENERAL			
Condiciones topográficas del terreno:			
Plano:	Pendiente: 1	En terrazas:	
El predio posee área suficiente para la construcción del STARD (tanque séptico, FAFA, y Trampa de grasas) ()		SI: x	NO:
El predio posee área suficiente para la construcción de zanjas de infiltración, o campo de infiltración, o pozo de absorción?		SI: x	NO:
Área estimada para:	6 metros de ancho x 30 Metros de largo		
Campo de Infiltración:	Zanjas de Infiltración: 1	Pozo de absorción:	
Posee separación de aguas internas:		SI: 1	NO:
Observaciones: El acueducto de San Juanico se es Viable la construccion del Sistema			



Foto lugar ubicación sistema séptico:

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 12-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O TRES PUERTAS **FINCA Y/O LUGAR: CASA 9**

1. **ACTIVIDAD:** Apoyar a las comunidades rurales realizando visitas técnicas y presentar sus respectivos informes para la identificación y clasificación de necesidades y requerimientos en saneamiento básico, en la zona rural de Pereira.

	
VISITA TECNICA CASA 9	**VISITA TECNICA CASA 9**

FIRMA_____

137420

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Jairo
Apellidos: Fernandez
Cedula: 10.094686 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3206325818

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria ☐ Secundaria ☐ Tecnico ☐ Universitario ☐ Ninguno ☐ No Informa ☐

GRUPO POBLACIONAL: Raizal ☐ MCH ☐ Discap ☐ Indig ☐ Mujer ☐ Otro ☐ Afrod ☐ Vict/Vio ☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 13 / 12 / 2022
Corregimiento: Cerro los Estrados
Vereda: Villegas
Nombre de Finca: Las Palmas
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: Cod. SICA:
N: 4° 75' 4233" 4954" 4213.9
W: 59108

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

☐ Sostenimiento ☐ Establecimiento ☐ Costos de producción ☐ Sistematización
☐ ACS ☐ Estatus Sanitario ☐ BPA ☐ Plan Manejo Admin.
Otras, ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

☐ Diseño ☐ Manejo de residuos solidos ☐ Manejo de suelos ☐ Mantenimiento
☐ Reforestación ☐ Revisión ☒ Saneamiento Básico ☐ Seguimiento
☐ Verificación ☐ Manejo de Aguas ☐ Otras, ¿Cuáles?

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
ID					
AREA (mts2)					
# ARBOLES					
ESPECIE (Cultivo)					
EDAD					
VARIEDAD					
DISTANCIA					
TOTAL					
ESTADO FITOSANITARIO					
PRODUCCION					
¿CUALES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
ESPECIE PECUARIA	ALIMENTACION			
	BIENESTAR ANIMAL			
	BIOSEGURIDAD			
	MPAL DE BUENAS PRACTICAS			
	RAZAS			
	MEDIO AMBIENTE			
	PASTOS Y FORRAJES			
	PLAN DE VACUNACION			
	SANEAMIENTO			
	REPRODUCCION			
	ASESORIA TECNICA			
	OTRAS LABORES ¿CUALES?			

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visito la finca las Palmas con el fin de ver la viabilidad de un sistema septico.

Se observo que hay un lote de Terreno de 30 metros de largo por 30 metros de largo para la construccion de un sistema septico.

Hay un Terreno de 30 metros de largo para el pozo septico.

Hay una Vivienda donde viven 8 personas.

las aguas son separadas.

El acueducto es de los Planes y de algibe.

Si es viable la construccion de un sistema septico.

PRÓXIMA VISITA: DIA: MES: AÑO:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA — 3017524613

NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO: Edgar Martinez

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD

1. INFORMACION DEL PREDIO			
Nombre del predio:	Las Palmas		
Propietario o poseedor del predio:	Jairo Fernandez		
C.C. del propietario:	10.094.686	Tel. de contacto:	3206323818
Calidad de propietario:	Escritura pública: X	Certificado de tradición:	
Calidad de poseedor:	Promesa de compraventa:		
2. UBICACIÓN DEL PREDIO			
Corregimiento: Cerritos		Vereda: Estacion Viejos	
Coordenadas:	N: 4,47,33,42135	W: 75,49,54,59108	
Área aproximada del predio: 1 Cuadro		N° de viviendas en el predio: 1	
Área aproximada en construcciones: 144 mT2		N° de habitantes en el predio: 8	
3. INFORMACION GENERAL			
Condiciones topográficas del terreno:			
Plano: X	Pendiente:	En terrazas:	
El predio posee área suficiente para la construcción del STARD (tanque séptico, FAFA, y Trampa de grasas) ()		SI: X	NO:
El predio posee área suficiente para la construcción de zanjas de infiltración, o campo de infiltración, o pozo de absorción?		SI: X	NO:
Área estimada para: 30 mTs de ancho por 30 mTs de largo			
Campo de Infiltración:	Zanjas de Infiltración: X	Pozo de absorción:	
Posee separación de aguas internas:		SI: X	NO:
Observaciones: El acueducto es uno diagonal y acueducto de los Planes se es ycable la construccion de un Sistema Septico			
Foto lugar ubicación sistema séptico:			

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 13-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: CERRITO**

VEREDA Y/O ESTACION VILLEGAS FINCA Y/O LUGAR: LAS PALMAS

1. **ACTIVIDAD:** Apoyar a las comunidades rurales realizando visitas técnicas y presentar sus respectivos informes para la identificación y clasificación de necesidades y requerimientos en saneamiento básico, en la zona rural de Pereira.

	
VISITA TECNICA FINCA LAS PALMAS	**VISITA TECNICA FINCA LAS PALMAS**

FIRMA_____

ALCALDIA DE PEREIRA

137421

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Rosmeri
Apellidos: Parra
Cedula: 39056224 Edad
Tel Fijo: Celular 3136080864

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria, Secundaria, Tecnico, Universitario, Ninguno, No Informa

GRUPO POBLACIONAL: Desp, MCH, Discap, Indig, Mier, Otro, Afrod, VictVio

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 16 12 2026
Corregimiento: Morelia
Vereda: El Retiro
Nombre de finca: El Indio
Ficha Catastral
Cod. SISAA
Cod. SICA
N: 4 46 59 45 628
W: 75 45 1 48 716

ASISTENCIA TECNICA INTERNA

Sostenimiento, Establecimiento, Costos de producción, Sistematizacion, ATS, Estatus Sanitario, BPA, Plan Manejo Admin, Otras (Cuáles)?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño, Manejo de residuos solidos, Manejo de suelos, Mantenimiento, Reforestación, Revisión, X Saneamiento Básico, Seguimiento, Verificación, Manejo de Aguas, Otros. (Cuáles?)

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
ID					
VARIEDAD (Cuál)					
AREA (m2)					
EDAD					
DISTANCIAS DE SIEMBRA					
DENSIDAD					
PRODUCCION					
ESTADO					
PLAGAS					
ENFERMEDADES					
MALEZAS					
OTROS					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
ESPECIE DE ANIMALES				
AREA (m2)				
# ANIMALES				
ALIMENTACION				
HISTORIA CLINICA				
PRODUCCION				
MANEJO DE EXCRETAS				
LACTANCIA				
ESTADO SANITARIO				
PASTOS Y FORRAJES				
PORCENTAJE NATALIDAD				
PORCENTAJE MORTALIDAD				
REPRODUCCION				
ANTIBIOTICOS VETERINARIOS				
OTRAS LABORES (CUÁLES)				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se Visito la finca el Indio para ver la Viabilidad de la Construccion de un Sistema Septico.

Se observo que hay un Terreno 8 metros de ancho por 11 metros de largo.

hay un Terreno de 11 metros de largo para el declive.

Hay una Casa donde Viven 2 Personas.

Las aguas son separadas.

El acueducto es Costa Mat - Diamante.

Si es Viable la Construccion de un Sistema Septico.

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Rosmeri Parra
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524613

Edgar Martinez R
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO

Powered by CamScanner

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD

1. INFORMACION DEL PREDIO

Nombre del predio:	El Indio		
Propietario o poseedor del predio:	Rosmira Parra		
C.C. del propietario:	34056224	Tel. de contacto:	3136[illegible]964
Calidad de propietario:	Escritura pública:	Certificado de tradición:	
Calidad de poseedor:	Promesa de compraventa:		

2. UBICACIÓN DEL PREDIO

Corregimiento:	Morelia	Vereda:	El Retiro
Coordenadas:	N 4, 46, 39, 45 628	W 75, 43, 6 48[illegible]6	
Área aproximada del predio:	92 m² x 2	N° de viviendas en el predio:	1
Área aproximada en construcciones:	92 m²	N° de habitantes en el predio:	2

3. INFORMACION GENERAL

Condiciones topográficas del terreno:

Plano:	Pendiente:	En terrazas:	
El predio posee área suficiente para la construcción del STARD (tanque séptico, FAFA, y Trampa de grasas) ()		SI: X	NO:
El predio posee área suficiente para la construcción de zanjas de infiltración, o campo de infiltración, o pozo de absorción?		SI: X	NO:

Área estimada para: 8 m² de terreno por 11 m² de largo

Campo de infiltración:	Zanjas de infiltración: X	Pozo de absorción:	
Posee separación de aguas internas:		SI: X	NO:

Observaciones:
Aprobado Costado Derecho - Es viable la Construcción del sistema Séptico

Foto lugar ubicación sistema séptico:

Powered by CamScanner

137422

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Juan Carlos Llanos
Apellidos:
Cedula: 79154902 — Edad: 61
Tel Pijo: — Celular: 3163111186

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria ☐ Secundaria ☐ Tecnico ☐ Universitario ☐ Ninguno ☐ No informa ☐

GRUPO POBLACIONAL: Desp ☐ MCH ☐ Discap ☐ Indíg ☐ Mier ☐ Otro ☐ Afrod ☐ Viu/Viu ☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 28 / 11 / 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: Guayabo
Nombre de finca: La Dalia
Ficha Catastral:
Cod. SIGAA: 2999 — Cod. SICA:
N: 4 ° 46 ' 20.766"
W: 75 ° 44 ' 13 " 54465

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Sostenimiento ☐ — Establecimiento ☐ — Costos de producción ☐ — Sistematización ☐
AES ☐ — Estatus Sanitario ☐ — BPA ☐ — Plan Manejo Admin. ☐
Otra, ¿Cuál? ☐

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño ☐ — Manejo de residuos solidos ☐ — Manejo de suelos ☐ — Mantenimiento ☐
Reforestación ☐ — Revisión ☐ — Saneamiento Básico ☑ — Seguimiento ☐
Verificación ☐ — Manejo de Aguas ☐ — Otras, ¿Cuáles? ☐

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
ID					
VARIEDAD (Nombre)					
ID					
CULTIVO					
ESTRATOS					
AREA					
TOTAL					
CICLO					
Nº PLANTAS					
RENDIMIENTO					
OTRA ¿CUÁL?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (m2)				
# ANIMALES				
LABORES PECUARIAS: ALIMENTACION				
LABORES PECUARIAS: HIGIENE ANIMAL				
LABORES PECUARIAS: MOBILIARIO				
LABORES PECUARIAS: MAN. DE HERRAMIENTAS				
LABORES PECUARIAS: MANEJO				
LABORES PECUARIAS: MEDIO AMBIENTE				
LABORES PECUARIAS: PASTOS Y FORRAJES				
LABORES PECUARIAS: PROGRAMA DE VACUNACION				
LABORES PECUARIAS: TRATAMIENTOS				
LABORES PECUARIAS: REPRODUCCION				
LABORES PECUARIAS: ASISTENCIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visito la finca la Bamba

Se observo que hay un Sistema septico de Placa de Concreto Consta de Trampa de grasas - Poso-Septico, Construido por la Alcaldia en el 2010, es de 3000 litros, el ultimo mantenimiento fue en febrero del 2022.

Hay una casa donde viven 4 personas

las aguas Separadas

El Acueducto es Costello - el Diamante

Recomendaciones:

- Cada 2 meses se le hace Mantenimiento a la Trampa de grasas
- Cada año se le hace Mantenimiento a la Poso-Septico
- Cuando se le haga Mantenimiento se le echa Bacterias

Me atendio: Hernando Roldan 3163311186

PRÓXIMA VISITA: DIA ____ MES ____ AÑO ____

Hernando Roldán
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
3147524613

Edgar Martinez
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Powered by CamScanner

137423

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Lucero
Apellidos: Alvarez
Cédula: 34041702 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3003967516

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria ☐ Secundaria ☐ Técnico ☐ Universitario ☐ Ninguno ☐ No informa ☐

GRUPO POBLACIONAL: Negro ☐ NICH ☐ Discap ☐ Indio ☐ Mujer ☐ Otro ☐ Afrod ☐ Vic/Vio ☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 21 / 12 / 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: El Gozo
Nombre de Finca: La Zulia 1
Ficha Catastral:
Cód. SIGAA: Cód. SICA
N: 4 ° 46 59 4 39
W: 75 ° 43 57 66 70

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Sostenimiento ☐ Establecimiento ☐ Costos de producción ☐ Sistematización ☐ AES ☐ Catastro Sanitario ☐ BPA ☐ Plan Manejo Admin. ☐ Otras ¿Cuáles? ☐

APOYO Y ASESORIA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño ☐ Manejo de residuos sólidos ☐ Manejo de suelos ☐ Mantenimiento ☐ Reforestación ☐ Revisión ☐ Saneamiento Básico ☒ Seguimiento ☐ Verificación ☐ Manejo de Aguas ☐ Otras ¿Cuáles? ☐

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
ÁREA (Has)					
# ARBOLES					
EDAD (Años)					
DENSIDAD (Arb/Ha)					
PRODUCCIÓN (Kg/Ha)					
PRECIO ($/Kg)					
INGRESO BRUTO ($/Ha)					
COSTOS ($/Ha)					
INGRESO NETO ($/Ha)					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
ESPECIE DE PECUARIO				
RAZA (nativo)				
# ANIMALES				
ALIMENTACIÓN				
SANIDAD ANIMAL				
PRODUCCIÓN				
COSTOS DE BUENAS PRACTICAS				
GASTOS				
MERCADEO				
COSTOS Y GANANCIAS				
COSTO OPORTUNIDAD				
CONTRATACIONES				
AGROINDUSTRIA				
ASISTENCIA TECNICA				
OTRAS LABORES (DIARIAS)				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se Visito la finca la Zulia 1 para ver la Viabilidad de un sistema Septico.

Se observo que hay un Terreno de 10 metros de ancho por 60 metros de largo para la Construccion de un Sistema Septico.

Para el descole Hay un Terreno de 60 metros de largo.

Hay una Vivienda donde Viven 4 Personas.

las aguas son Separadas.

El aqueducto es Comunal - Edwar

Es Viable la Construccion de un Sistema Septico.

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Lucero Alvarez C.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Edgar Martinez R
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

3217524613

Powered by CamScanner

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

LISTA DE CHEQUEO PARA PREDIOS CON AUSENCIA DE STARD

1. INFORMACION DEL PREDIO

Nombre del predio:	La Zulia 1		
Propietario o poseedor del predio:	Lucenez Alvarez Calle		3003967516
C.C. del propietario:	34047702	Tel. de contacto:	3008335093
Calidad de propietario:	Escritura pública: X	Certificado de tradición:	
Calidad de poseedor:	Promesa de compraventa:		

2. UBICACIÓN DEL PREDIO

Corregimiento:	Morelia	Vereda:	El Gongolo
Coordenadas:	N: 4, 46, 59, 4229	W:	75, 43, 57, 6678 S
Área aproximada del predio:	18000 metros²	N° de viviendas en el predio:	1
Área aproximada en construcciones:	22 metros de largo por 10 de ancho	N° de habitantes en el predio:	4

3. INFORMACION GENERAL

Condiciones topográficas del terreno:

Plano:	Pendiente:	En terrazas: X		
El predio posee área suficiente para la construcción del STARD (tanque séptico, FAFA, y Trampa de grasas) ()		SI: X	NO:	
El predio posee área suficiente para la construcción de zanjas de infiltración, o campo de infiltración, o pozo de absorción?		SI: X	NO:	
Área estimada para:	60 metros de largo por 70 metros de ancho			
Campo de Infiltración:	Zanjas de Infiltración: X	Pozo de absorción:		
Posee separación de aguas internas:		SI: X	NO:	

Observaciones:
Acueducto - Cestellal - Quarentc
Es venble la construccion con sistema sepleo

Foto lugar ubicación sistema séptico:

Powered by CamScanner

visitas tecnicas solicitadas

fecha	nombre del propietario	cedula	telefono	finca	corregimiento	vereda	coordenadas		observaciones
29/11/2022	MAURICIO GOMEZ	9869019	3106676289	EL TREBOL	ALTAGRACIA	ALTAGRACIA	N:4,44,23,66846	W:75,42,54,24967	
29/11/2022	DUKAIRO VASQUEZ	10082827	3137506606	VILLA VERDE	ALTAGRACIA	CAÑAVERAL	N:4,46.35.78543	W:,43,10,5637	
29/11/2022	DAGOBERTO VASQUEZ	10082904	3148076081	LA GLORIA	ALTAGRACIA	CAÑAVERAL	N:4,46,34,87822	W;75,43,9,20674	
30/11/2022	ANGELA GUTIERREZ	42106489	3128770545	VILLA GUTIERREZ	LA ESTRELLA-(	LA PALMILLA	N:4,43,36,03806	W:75, 47,22,22,12751	
2/12/2022	OMAIRA OCAMPO	42130147	3116253850	CASA 15	MORELIA	LA SELVA	N:4,44,21,97399	W:75,45,42,67935	
6/12/2022	ALIRIO PARRA	10094638	3142612960	EL POPRVENIR	MORELIA	TRESPUERTAS	N:4,47,17,74491	W:75,44,59,23571	
6/12/2022	JUAN CARLOS GIRALDO	10129106	3207136178	EL NOGAL	MORELIA	TRESPUERTAS	N:4,47,18,12783	W:75,45,5,38927	
9/12/2022	ANDRES VALLEJO	1,088E+09	3127378200	BUENOS AIRES	TRIBUNAS	ROCIO ALTO	N:4,47,31,,04327	W:75,41,58,8414	ESTA FINCA NO ERA EN CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA , SINO EN EL CORREGIMIENTO DE TRIBUNAS
12/12/2022	LUZ ELENA MEJIA	42064585	3122082508	CASA 9	MORELIA	TRESPUERTAS	N:4,47,2,33703	W:75,46,0,81504	
12/12/2022	GUSTAVIO BAYONA	6002536	3122260447	FINCA LA CONGA LOTE SANTA SOFIA	MORELIA	TRESPUERTAS	N:4,47,4,54308	W:75,45,59,18076	ESTA EN CONSTRUCCION EL PREDIO
13/12/2022	JAIRO FERNANDEZ	10094686	3206325818	LAS PALMAS	CERRITOS	ESTACION VILLEGAS	N:4,47,33,42135	W;:75,49,54,59108	
16/12/2022	ROSMERY PARRA	34056224	3136480864	EL INDIO	MORELIA	EL RETIRO	N:4,46,59,45628	W:75,45,1,48716	
17/12/2022	ALVARO ARENAS	10130518	3128524808	LAS PALMERAS	ALTAGRACIA	FILOBONITO	N:4,45,21,14431	W:75,42,58,07674	
21/12/2022	LUCENEY ALVAREZ	34041702	3003967516	LA ZULIA 1	MORELIA	EL GONGOLO	N:4,46,59,4229	W:75,43,57,66785	

fecha	nombre del propietario	cedula	telefono	finca	corregimiento	vereda	coordenadas	
25/11/2022	ADRIANA ESPERANZA RESTREPO	24549353	3208140527	URAKU	ESTRELLA-LA PALMILLA	LA PALMILLA	N:4,43.31.62861	W:75.47.25,54747
28/11/2022	JUAN CARLOS LLANOS	79154902	3128889933	LA BAMBA	MORELIA	EL CONGOLO	N:4,46,41,20966	W:75,44,13,54465
29/11/2022	AMPARO VARGAS	24943028	3148972244	LA HERMOSA	ALTAGRACIA	ALTAGRACIA	N:4,44,23,13919	W:75,42,52,59277
30/11/2022	ANGELA GUTIERREZ	42106489	3128770545	VILLA GUTIERREZ	LA ESTRELLA-LA PALMILLA	LA PALMILLA	N:4,43,36,03806	W:75, 47,22,22,12751
30/11/2022	JORGE LUIS OBANDO	10090209	3145936870	VILLA DEL CARMEN	ESTRELLA-LA PALMILLA	LA PALMILLA	N:4,43,34,46626	W:75,47,27,34837
7/12/2022	ALEJANDRO SANCHEZ	10009110	3004936156	PARQUE CONSOTA	CERRITOS	GALICIA	N:4,47,43,55512	W;75,48,38,15034
16/12/2022	AURORA PINEDA	42060731	3137720234	LAS DELICIAS	MORELIA	EL RETIRO	N:4,45,37,17334	W:75,44,37,25031
16/12/2022	MARIA SOFIA ESCOBAR	42058628	3007875202	VILLA LAURA	MORELIA	NUEVA SIRIA	N:4,46,50,71021	W:75,45,20,71374
16/12/2022	MARIA SOFIA ESCOBAR	42058628	3007875202	VILLA SOFIA	MORELIA	NUEVA SIRIA	N:4,46,53,70808	W:75,45,16,20665
21/12/2022	LIBANIEL GUTIERREZ	10014238	3182717801	LA VAGA	MORELIA	MORELIA	N:4,46,25,54634	W:75,45,44,50976

137424

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Gerardo Esperanza
Apellidos: Restrepo
Cedula: 24549353 Edad: 54
Tel Fijo: Celular: 3208140527

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria ☐ Secundaria ☐ Tecnico ☐ Universitario ☐ Ninguno ☐ No informa ☒

GRUPO POBLACIONAL: Negr ☐ NICH ☐ Desplz ☐ Indig ☐ MIEF ☐ Otro ☐ Afrod ☐ Victima ☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 25 / 11 / 2022
Corregimiento: Estrella - La Bolsilla
Vereda: La Bolsilla
Nombre de finca: Vista Rey
Ficha Catastral:
Coor. SIGAA
N: 4° 46' 43.31" 62861
W: 75° 47' 25" 84747

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Sostenibilidad ☐ Establecimiento ☐ Curso de producción ☐ Sistematización ☐ ALS ☐ Estatuto Sanitario ☐ BPA ☐ Plan Manejo Admin. ☐ Otros. ¿Cuáles? ☐

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño ☐ Manejo de residuos sólidos ☐ Manejo de suelos ☐ Mantenimiento ☐ Reforestación ☐ Revisión ☐ Saneamiento Básico ☒ Seguimiento ☐ Verificación ☐ Manejo de Aguas ☐ Otros. ¿Cuáles? ☐

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
ID					
UBICACIÓN					
VEREDA					
PROPIETARIO					
AREA					
ANUAL					
PERENNE					
ASOCIADOS					
ESTABLECIMIENTO					
EN PRODUCCION					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
N° ANIMALES				
PRACTICAS PECUARIAS: ALIMENTACION				
PRACTICAS PECUARIAS: INSEMINACION ARTIFICIAL				
PRACTICAS PECUARIAS: ORDEÑO				
PRACTICAS PECUARIAS: IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
PRACTICAS PECUARIAS: MANEJO				
PRACTICAS PECUARIAS: MEDIO AMBIENTE				
PRACTICAS PECUARIAS: PASTOS Y FORRAJES				
PRACTICAS PECUARIAS: PLAN DE VACUNACION				
PRACTICAS PECUARIAS: PROFILAXIS				
PRACTICAS PECUARIAS: REPRODUCCION				
PRACTICAS PECUARIAS: ANFIBOMA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUALES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visita el sistema septico de la finca vista rey donde se observo que es de concreto consta de Trampa de grasa - Poso - Filtro de 2000 litros construida por la Alcaldia de Pereira en el 2022. En este momento se le esta haciendo mantenimiento 25-11-2022.

Tambien se observe que el agua del lavadero esta llegando Directo al Poso.
- que a la Caja de entrada hay que hacerle Resane ya que las S se quedan en la Caja de inspecion.
- En el Filtro Faltan Rosetones
El tubo donde Sale a la salida esta Parado, Hay que recortarlo y colocar una T
Recomendaciones:
- Cada 2 meses hay hacerle mantenimiento a la Trampa de grasos.
- Cada 6 meses hay que hacerle mantenimiento al Poso - Filtro.
- Cuando se le hace mantenimiento se le echan Bacterias.
Comprar mas Rosetones o echarle Trosos de agua

PRÓXIMA VISITA: DIA ____ MES ____ AÑO ____

Adriana Restrepo
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
3217524613

Edgar Martinez R
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Powered by CamScanner

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 25-11-2022 **CORREG Y/O COMUNA: ESTRELLA-LA PALMILLA**

VEREDA Y/O LA PALMILLA FINCA Y/O LUGAR: URAKU

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
SISTEMA SEPTIC0 FINCA URAKU	**SISTEMA SEPTIC0 FINCA URAKU**

FIRMA_____

1317 25

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Juan Carlos Henao
Apellidos:
Cedula: 79154902 Edad: 61
Tel Pijo: Celular: 3163111186

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria ☐ Secundaria ☐ Tecnico ☐ Universitario ☐ Ninguno ☐ No Informa ☐

GRUPO POBLACIONAL: Desp ☐ MCH ☐ Discap ☐ Indíg ☐ Mujer ☐ Otro ☐ Afrod ☐ Victim ☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 20 / 11 / 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: El Cangrejo
Nombre de finca: La Bodega
Ficha Catastral:
Cod. SIGAA: 2949
Cod. SICA: 20966
N: 4 75 46 41
W: 44 13 54465

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Sostenimiento ☐ Establecimiento ☐ Costos de producción ☐ Sistematización ☐ AES ☐ Estatus Sanitario ☐ BPA ☐ Plan Manejo Admin. ☐ Otras. (Cuales?) ☐

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño ☐ Manejo de residuos solidos ☐ Manejo de suelos ☐ Mantenimiento ☐ Reforestación ☐ Revisión ☐ Saneamiento Básico ☑ Seguimiento ☐ Verificación ☐ Manejo de Aguas ☐ Otras. (Cuales?) ☐

ASISTENCIA TÉCNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
ID					
VEREDA					
NOMBRE					
CATASTRO					
AREA					
TOTAL					
CELULAR					
VISITAS					
SEGUIMIENTO					
OTRA (CUAL?)					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PECUARIA: ALIMENTACION				
PECUARIA: MEDICAMENTOS				
PECUARIA: MEJORAMIENTO GENETICO				
PECUARIA: IMPL. DE BUENAS PRACTICAS				
PECUARIA: MANEJO				
PECUARIA: MEDIO AMBIENTE				
PECUARIA: PASTOS Y FORRAJES				
PECUARIA: PLAN DE VACUNACION				
PECUARIA: PLAN SANITARIO				
PECUARIA: REPRODUCCION				
PECUARIA: ASISTENCIA TECNICA				
OTRAS LABORES (CUALES)				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visito la finca la Bamba

Se observo que hay un Sistema septico de Placa de Concreto Consta de Trampa de grasas - Poso-Septico, Construido por la Alcaldia en el 2010, es de 3000 litros, el ultimo mantenimiento fue en febrero del 2022.

Hay una Casa donde viven 4 personas

las aguas Segundas

El Acueducto es Costellet - el Diamante

Recomendaciones:

- Cada 2 meses se le hace Mantenimiento a la Trampa de grasas
- Cada año se le hace Mantenimiento a la Poso-Septico
- Cuando se le haga Mantenimiento se le echa Bacterias

Me atendio: Hernando Roldan 3163311186

PRÓXIMA VISITA: DIA ____ MES ____ AÑO ____

Hernando Roldán
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3207524613

Edgar Martinez
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO


Powered by CamScanner

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 28-11-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O EL CONGOLO FINCA Y/O LUGAR: LA BAMBA

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
SISTEMA SÉPTICO FINCA LA BAMBA	**SISTEMA SÉPTICO FINCA LA BAMBA**

firma_____

ALCALDIA DE PEREIRA

137426

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Angel O
Apellidos: Uribe
Cédula: 24943028 Edad: 72
Tel Fijo: Celular: 3146922744

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria, Secundaria, Técnico, Universitario, Ninguno, No informa

GRUPO POBLACIONAL: Desp, Mujer, Indíg, Mujer, Afro, Víctima, Discap, Otro

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 29 / 11 / 2022
Corregimiento: Altagracia
Vereda: Alta Gracia
Nombre de finca: La Hermosa
Ficha Catastral:
Cód. SISAA:
N: 4 ° 75 '
W: 75 ° 42 ' 23 " 42 " 32
Cod. SICA: 13919 57272

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Sostenimiento, Establecimiento, Costos de producción, Sistematización, AES, Estudio Suelo, BPA, Plan Manejo Admin., Otros ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño, Manejo de residuos sólidos, Manejo de suelos, Mantenimiento, Reforestación, Revisión, Saneamiento Básico (X), Seguimiento, Verificación, Manejo de Aguas, OTRO. ¿Cuáles?

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
#					
Área (Mts2)					
Variedad					
Densidad de Siembra					
Producción Kg/Mes					
Edad (Meses)					
Fertilización					
Plagas					
Enfermedades					
Arvenses					
Cosecha					
Poscosecha					
Comercialización					
Otros ¿Cuáles?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
ALIMENTACION				
SANIDAD ANIMAL				
PRODUCTIVIDAD				
IMPLEMENTACION BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MEDIO AMBIENTE				
ASESORIA Y TECNICALES				
PLAN DE VACUNACION				
PLAN SANITARIO				
REPRODUCCION				
ANIMALES TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se Visito la finca la Hermosa

Se observo que hay un Sistema Septico de Concreto Consta de Trampa de grasas, Poso Septico Construido Por la Alcaldia en 2011 El Ultimo Mantenimiento fue en octubre

Hay 1 Vivienda donde Viven 2 Personas

Aguas Separada

Acueducto Altagracias

Recomendaciones:

Cada 2 meses se le hace Mantenimiento a la Trampa de grasas
Cada 6 meses se le hace Mantenimiento al Poso - Septico
Cuando se le haga Mantenimiento Se le echa Bacterias

MA VISITA: DIA MES AÑO

Edgar Martinez
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524612


Powered by CamScanner

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 29-11-2022 **CORREG Y/O COMUNA: ALTAGRACIA**

VEREDA Y/O ALTAGRACIA FINCA Y/O LUGAR: LA HERMOSA

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira, en cualquier tiempo, clasificarlos por medio de un informe que contenga ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira

	
SISTEMA SEPTIC0 FINCA LA HERMOSA	**SISTEMA SEPTIC0 FINCA LA LA HERMOSA**

FIRMA_____

ALCALDIA DE PEREIRA

1574 27

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Angela
Apellidos: Gutierrez
Cédula: 42106489 Edad: 50
Tel Fijo: Celular: 3128720545

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO: Primaria, Secundaria, Técnico, Universitario, Ninguno, No Informa

GRUPO POBLACIONAL: Mujer, Hombre, Indíg., Afro, Víctima, Discap., Otro

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 30 01 2022
Corregimiento: Estrella - La Bella Suiza
Vereda: La Florida
Nombre de finca: Vereda Gutierrez
Ficha Catastral:
Cod. SIGAA: 79
N: 4 75 Cod SICA: 43 36 4722 0386 12751
W:

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL

Sostenimiento, Establecimiento, Costos de producción, Sistematización, AES, Estatus Sanitario, BPA, Plan Manejo Admin., Otros (Cuáles)?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño, Manejo de residuos sólidos, Manejo de suelos, Mantenimiento, Reforestación, Revisión, Saneamiento Básico (4), Seguimiento, Verificación, Manejo de Aguas, Otros (Cuáles)?

ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
Ø					
Variedad (Especie)					
Nº Plantas					
Área (Hectáreas)					
Edad (Meses)					
Estado					
Producción (Kg/Mes)					
Precio ($/Kg)					
Ventas ($/Mes)					
Mercado (Destino)					
Otros (Cuáles?)					

ACTIVIDAD PECUARIA

ANIMALES DE PEQUEÑA ESCALA	PREGUNTA 1	PREGUNTA 2	PREGUNTA 3	PREGUNTA 4
APICULTURA (Nº de Colmenas)				
AVES DE CORRAL (Nº de Aves)				
ALIMENTACIÓN				
SANIDAD ANIMAL				
ALOJAMIENTO				
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES				
GRANJAS				
MEDIO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
PESCA DE VACUNACIÓN				
PESCA ARTESANAL				
REPRODUCCIÓN				
ASESORÍA TÉCNICA				
OTRAS LABORES (CUÁLES)				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se Visita la finca Vda Gutierrez.

Se observa que el sistema Septico no tiene trampa de grasas, el terreno donde esta el sistema Septico se esta Hundiendo, cuando se llena se sale el agua por un lado, el tubo que eleva el agua del Poso al filtro esta levantado.

Fue Construido en el 2012 por la Alcaldia de Pereira, es de Concreto, el ultimo Mantenamiento se realizo Hace 2 meses.

Recomendaciones:

- Hacerle Mantenamiento al Poso-Filtro Cada 6 meses.
- Cuando se le haga Mantenamiento se le hecha Bacterias.
- Hacer una Visita Tecnica por parte de la Secre de Desarrollo Rural y Gestion ambiental para revisar el sistema Septico

PRÓXIMA VISITA: DIA ____ MES ____ AÑO ____

Angela M. Gutierrez G.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3127524613

Edgar Montoya R
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Powered by CamScanner

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 30-11-2022 **CORREG Y/O COMUNA: ESTRELLA-LA PALMILLA**

VEREDA Y/O LA PALMILLA FINCA Y/O LUGAR: VILLA GUTIERREZ

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira, en cualquier tiempo, clasificarlos por medio de un informe que contenga ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira

	
SISTEMA SEPTIC0 VILLA GUTIERREZ	**SISTEMA SEPTIC0 FINCA VILLA GUTIERREZ**

Firma_____

ALCALDIA DE PEREIRA

137178

PEREIRA

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

se Visito la finca Villa del Campo

Se observo que hay un Sistema septico que tiene trampa de grasas, solo hay Pozo-filtro de concreto construido en el año 2013 por la Alcaldia, el ultimo Mantenimiento hace 2 meses.

Hay una Vivienda donde viven 4 Personas

las Aguas son separadas.

El Acueducto es Gestionado - el Drama

Recomendaciones:

- Hacerle mantenimiento cada 6 meses al Pozo-filtro.
- Cuando se le haga el mantenimiento le echen Bacterias.
- Mantener limpio el Setio donde esta el Sistema.

PRÓXIMA VISITA. DIA MES AÑO

Jorge Obando.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3147524613

Edgar Martinez
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO

Powered by CamScanner

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 30-11-2022 **CORREG Y/O COMUNA: ESTRELLA-LA PALMILLA**

VEREDA Y/O LA PALMILLA FINCA Y/O LUGAR: VILLA DEL CARMEN

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira, en cualquier tiempo, clasificarlos por medio de un informe que contenga ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira

	
SISTEMA SEPTIC0 VILLA DEL CARMEN	**SISTEMA SEPTIC0 FINCA VILLA DEL CARMEN**

Firma_____

ALCALDIA DE PEREIRA

137429

PEREIRA
Columna de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Alejandro
Apellidos: Sanchez Castañeda
Cedula: 10009110 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3004937156

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria ☐ Secundaria ☐ Tecnico ☐ Universitario ☐ Ninguno ☐ No informa ☐

GRUPO POBLACIONAL: Desp ☐ MCH ☐ Discap ☐ Indíg ☐ Mujer ☐ Otro ☐ Afrod ☐ Victima ☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 7 / 12 / 2022
Corregimiento: Cerritos
Vereda: Galicia
Nombre de finca: Porque Consota
Ficha Catastral:
Cod. SIGAA: 7517
N: 4 47 43 — 3551
W: 75 48 38 — 1503

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Sostenimiento ☐ Establecimiento ☐ Costos de producción ☐ Sistematización ☐ AES ☐ Gestión ambiental ☐ BPA ☐ Plan Manejo Admin. ☐ Otras. ¿Cuáles? ☐

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño ☐ Manejo de residuos sólidos ☐ Manejo de suelos ☐ Mantenimiento ☐ Reforestación ☐ Revitiliz ☐ Saneamiento Básico ☐ Seguimiento ☐ Verificación ☐ Manejo de Aguas ☐ Otras. ¿Cuáles? ☐

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5

ACTIVIDAD PECUARIA

	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2	ACTIVIDAD 3	ACTIVIDAD 4
ASESORIA DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# APIARIOS				
ALIMENTACION				
MANEJO SANIDAD ANIMAL				
PRODUCTIVIDAD				
MANEJO DE BUENAS PRACTICAS				
MANEJO				
MANEJO AMBIENTAL				
CASTRACION Y PODA				
CALIDAD Y CLASIFICACION				
ACARICIDAS				
APICULTURA				
ASESORIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visita el Porque Consota para ver la Postura.

Se observo que esta en buen estado y en funcionamiento, es de 396 Litros aproximadamente.

Le hacen mantenimiento cada semana preventivo.

Cada año se le hace el mantenimiento normal.

Es de concreto con 4 sistemas: Tanque recuperacion - aireacion - clorificador - lecho de lodo.

El agua sale clara al Rio Consota.

Me atendio Daniela Maruanda.
Celular 3006606992.

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

Daniela Maruanda O.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Edgar Martinez R
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO

3147SC461

Powered by CamScanner

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 07-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: CERRITOS**

VEREDA Y/O GALICIA **FINCA Y/O LUGAR: PARQUE CONSOTA**

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira, en cualquier tiempo, clasificarlos por medio de un informe que contenga ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira

	
SISTEMA SEPTIC0 PETAR PARQUE CONSOTA	**SISTEMA SEPTIC0 PETAR PARQUE CONSOTA**

Firma_____

ALCALDIA DE PEREIRA

137430

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión 01 — Fecha de Vigencia, Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Aurora
Apellidos: Pineda
Cédula: 42.060.731 — Edad: 61
Teléfono: — Celular: 3137202334

ÚLTIMO GRADO APROBADO: Primaria ☐ Secundaria ☐ Técnico ☐ Universitario ☐ Ninguno ☐ No informa ☐

GRUPO POBLACIONAL: Desp ☐ NICH ☐ Discap ☐ Indíg ☐ Mujer ☐ Otro ☐ Afrod ☐ Víctima ☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 16 / 12 / 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: El Retiro
Nombre de Finca: Los Delicias
Ficha Catastral:
Catastral SIGAA: 107
N: 4 — 43 37 — 17 334
W: 75 — 44 37 — 25 031

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL

Sostenimiento ☐ — AES ☐
Estabilización ☐ — Estatus Sanitario ☐
Fallas de producción ☐ — BPA ☐
Sistematización ☐ — Plan Manejo Admin. (Otro, ¿Cuál?) ☐

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño ☐ — Reforestación ☐ — Verificación ☐
Manejo de residuos sólidos ☐ — Revisión ☐ — Manejo de Aguas ☐
Manejo de suelos ☐ — Saneamiento Básico ☐ — (Otro, ¿Cuál?) ☐
Mantenimiento ☐ — Seguimiento ☐

ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
ÁREA (m²)					
ESPECIE					
ALIMENTACIÓN					
CONTROL ESTADO AMBIENTAL					
MANEJO ENFERMEDADES					
CONTROL DE MALEZAS Y PLAGUICIDAS					
PODAS					
MANEJO ALIMENTICIO					
PASTOS Y FORRAJES					
POSTCOSECHA Y COMERCIALIZACIÓN					
ACEITABILIDAD					
REPRODUCCIÓN					
ANOTACIÓN TÉCNICA					
OTRAS LABORES (CUÁLES?)					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIOS				
ÁREA (m²)				
ESPECIE				
ALIMENTACIÓN				
CONTROL ESTADO AMBIENTAL				
MANEJO ENFERMEDADES				
CONTROL DE MALEZAS Y PLAGUICIDAS				
PASTOS Y FORRAJES				
POSTCOSECHA Y COMERCIALIZACIÓN				
ACEITABILIDAD				
REPRODUCCIÓN				
ANOTACIÓN TÉCNICA				
OTRAS LABORES (CUÁLES?)				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se Vesita la finca las defucias para Ver El Estado del Sistema Septico.

Se observo que es de Placa de concreto, consta de Poso-Filtro-Caja de Inspeccion. Hamgo de grasas. Fue construido En el año 2019, del 2019 Por la alcaldia de Pereira, el ultimo mantenimiento fue en el año 2021.

Tambien se Veo que hay un daño en la Salida del agua, ya que esta brotando por todo lado. y esta afectando Mole.

Recomendaciones:

- Hacerle Mantenimiento de Inmediato.
- Solucionar el Problema de la Salida del agua.
- Cada 2 meses se le hace Mantenimiento a la Trampa de grasas.
- Cada 6 meses se le hace Mantenimiento al Poso-Filtro.
- Cuando se le haga Mantenimiento se le echa Bacterias.

PRÓXIMA VISITA: DIA ____ MES ____ AÑO ____

María Aurora Pineda
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

321 7524613

Edgar Martinez
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Powered by CamScanner

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 16-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O EL RETIRO **FINCA Y/O LUGAR: LAS DELICIAS**

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira, en cualquier tiempo, clasificarlos por medio de un informe que contenga ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira

	
SISTEMA SEPTIC0 LAS DELICIAS	**SISTEMA SEPTIC0 LAS DELICIAS**

Firma_____

ALCALDIA DE PEREIRA

1374 31

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión 01

Fecha de Vigencia: Mayo 04 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Martha Sofia
Apellidos: Ocampo
Cédula: 42.058.628 Edad:
Teléfono: Celular: 3007875202

ÚLTIMO GRADO APROBADO: Primaria, Secundaria, Técnico, Universitario, Ninguno, No informa

GRUPO POBLACIONAL: Gesto, Afro, Indíg, Mach, Mujer, Viuda, Discap, Otro

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 16 / 12 / 17.22
Corregimiento: Marsella
Vereda: Nueva Suecia
Nombre de finca: Vuelta Rosa
Ficha Catastral:
Cód. SIGAA:
N: 4 ° 46 30.
W: 75 ° 45 20.
Und. SIGA: 71021 / 74374

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL

Sostenimiento, Establecimiento, Costos de producción, Sistematización, AES, Crédito Semillero, BPA, Plan Manejo Admin., Otras ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño, Manejo de residuos sólidos, Manejo de suelos, Mantenimiento, Reforestación, Revisión, Sensibilización Básica (4), Seguimiento, Verificación, Manejo de Aguas, Otras ¿Cuáles?

ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA

	FINCA 1	FINCA 2	FINCA 3	FINCA 4	FINCA 5
ID					
UBICACIÓN FINCA					
NOMBRE					
APELLIDOS					
CÉDULA					
TELÉFONO					
EDAD					
GÉNERO					
GRUPO POBLACIONAL					
ÁREA TOTAL					
ÁREA CULTIVADA					
ÁREA PRODUCCIÓN					
ÁREA RENOVACIÓN					
ÁREA NUEVA					
ÁREA RESIEMBRA					
ÁREA ASOCIADA					
ÁREA ARVENSES					
ÁREA ABONADA					
ÁREA ENFERMA					
ÁREA ERRADICADA					
ÁREA PROTECCIÓN					
ÁREA ARBORIZADA					
ÁREA SOMBRÍO					
ÁREA CERCAS					
ÁREA CAMINOS					
ÁREA CONSTRUCCIÓN					
ÁREA OTROS					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
ESPECIE DE ANIMALES				
RAZA (nombre)				
CANTIDAD				
ALIMENTACIÓN				
SISTEMA PASTOREO				
ÁREA POTRERO				
ÁREA OTRAS ACTIVIDADES				
PASTOS Y FORRAJES				
PRODUCCIÓN LECHE				
ÁREA LACTANCIA				
REPRODUCCIÓN				
ASISTENCIA TÉCNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visito la finca Vuelta Rosa para ver el estado del Sistema septico.

Es un Sistema de Placa de concreto, consta de Trampa de grasas - Caja de Inspeccion - Pozo - Septico, Construido este año 2020 por la Alcaldia de Pereira, el ultimo Mantenimiento fue hace 9 meses.

Esta en buen estado.

Recomendaciones:

- Cada 2 meses se le hace Mantenimiento a la Trampa de grasas.
- Cada 6 meses se le hace Mantenimiento al Pozo - Septico.
- Cuando se le haga Mantenimiento se le echa Basilos o Bacterias.

PRÓXIMA VISITA: DÍA [ ] MES: [ ] AÑO [ ]

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

42058628 3217524613

Powered by CamScanner

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 16-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O NUEVA SIRIA FINCA Y/O LUGAR: VILLA LAURA

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira, en cualquier tiempo, clasificarlos por medio de un informe que contenga ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira

	
SISTEMA SEPTIC0 VILLA LAURA	**SISTEMA SEPTIC0 VILLA LAURA**

Firma_____

ALCALDIA DE PEREIRA

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL SUR

131432

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Martha Sofia
Apellidos: Ocheri
Cedula: 42058628
Edad:
Tel/Fijo:
Celular: 3007875102

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria, Secundaria, Tecnico, Universitario, Ninguno, No informa

GRUPO POBLACIONAL: Desp, Mach, Discap, Indig, Mujer, Otro, Afro, Victima

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 16 11 2022
Corregimiento:
Vereda: Nueva Suiza
Nombre de finca: Villa Sofia
Ficha Catastral:
Cert. SIGAA:
N: 4 75 — Lat. SIGA: 46 53 45 16
W: 75 — Lat. SIGA: 10 808 20616

ASISTENCIA TECNICA INTERNA

Intermitente, Establecimiento, Centro de producción, Sistematización, AES, Estudio sanitario, BPA, Plan Manejo Admin. Otras (Cuales)?

APOYO Y ASESORIA EN GESTION AMBIENTAL

Diseño, Manejo de residuos solidos, Manejo de suelos, Mantenimiento, Reforestación, Revisión, Sensibilización, Seguridad Basica, Verificación, Manejo de Aguas, Otras: (Cuales)?

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5

ACTIVIDAD PECUARIA

ESPECIE	ESPECIE 1	ESPECIE 2	ESPECIE 3	ESPECIE 4

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visita la finca Villa Sofia para ver el Estado del sistema septico

Se observa que es un sistema de placa de concreto Consta de Trampa de grasas - Pozo - Caja de inspeccion y construido en el año 2011. Por la Cardex, Ultima mantenimiento fue hace 9 meses.

Recomendaciones:

Cuando se le haga mantenimiento a Trampa de Grasas - Pozo - Septico - Se le echa Bacterias.

Cada 2 meses se le hace mantenimiento a la Trampa de grasas.

Cada 6 meses se le hace mantenimiento al Pozo - Septico.

PROXIMA VISITA: DIA MES AÑO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
42058628

3217524610

NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO
Edgar Martinez

Powered by CamScanner

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 16-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O NUEVA SIRIA FINCA Y/O LUGAR: VILLA SOFIA

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira, en cualquier tiempo, clasificarlos por medio de un informe que contenga ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira

	
SISTEMA SEPTIC0 VILLA SOFIA	**SISTEMA SEPTIC0 VILLA SOFIA**

Firma_____

ALCALDIA DE PEREIRA

137444

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 30 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Yeimer
Apellidos: Gutierrez
Cedula: 1.014.258 — Edad:
Tel/Fijo: — Celular: 3127178101

NIVEL ESCOLAR APROBADO: Primaria [ ] Secundaria [ ] Técnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Desp [ ] MCH [ ] Discap [ ] Indíg [ ] Mujer [ ] Otro [ ] Afrod [ ] Victima [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 27 / 01 / 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: Morelia
Nombre de Finca: La Vaya
Ficha Catastral:
Coord. SIGAA — N: 4 ° 46 25 — W: 75 ° 4544 — Cod. SIGA: 54634 / 50476

ASISTENCIA TECNICA INTRAMURAL

Sostenibilidad [ ] Establecimiento [ ] Costos de producción [ ] Sistematización [ ]
ACS [ ] Costos sanitario [ ] BPA [ ] Plan Manejo Admin. (Mips, Cuales?) [ ]

APOYO Y ASESORIA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño [ ] Manejo de residuos sólidos [ ] Manejo de suelos [ ] Mantenimiento [ ]
Reforestación [ ] Aforo [ ] Saneamiento Básico [X] Seguimiento [ ]
Fertilización [ ] Manejo de Aguas [ ] Otros. (Cuales) [ ]

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
ID					
VARIEDAD (Cultivo)					
AÑO					
ESTADO					
AREA					
TOTAL					
UNIDAD					
PRODUCCION					
RENDIMIENTO					
PRODUCTIVIDAD					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
ESPECIE DE INTERES				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
LABORES PECUARIAS: ALIMENTACION				
INFRAESTRUCTURA				
APICULTURA				
BUEN USO BUENAS PRACTICAS				
BANCOS				
MANEJO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
CALIDAD DEL PRODUCTO				
CAPACITACIONES				
ADMINISTRACION				
ASISTENCIA TECNICA				
OTRAS LABORES (DIALES)				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visita la finca la Vaya para ver el estado del sistema séptico.

Se observa que es un sistema de pozo de concreto de 300 Lts construido por la Alcaldía y el dueño el manejo de su construcción no de mirar realizado mantenimiento.

Se observa que hay unas grietas encima de pozo y filtro.

Recomendaciones:

- Quitar el gabinete del pozo-filtro.
- Hacerle Mantenimiento de la medida.
- Cada 2 meses se le Hace Mantenimiento a la Trampa de grasas.
- Cada 6 meses se le hace mantenimiento al pozo-filtro.

Cuando se le haga mantenimiento se le echa Bacterias.

Me atendio la Señora Juan Mayer Ioaiza cel 3156534286

PRÓXIMA VISITA: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

Vilma María Ioaiza Burbano
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
3217524613

Edgar Martinez
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Powered by CamScanner

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 21-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O MORELIA **FINCA Y/O LUGAR: LA VAGA**

ACTIVIDAD: Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira, en cualquier tiempo, clasificarlos por medio de un informe que contenga ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira

	
SISTEMA SEPTIC0 LA VAGA	**SISTEMA SEPTIC0 LA VAGA**


FIRMA_____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 01-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA CENTRO**

VEREDA Y/O BARRIO: CENTRO **FINCA Y/O LUGAR: OFICINA SDRYGA**

1. **ACTIVIDAD**. Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira, en cualquier tiempo, clasificarlos por medio de un informe que contenga ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira.




Firma_____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 24-11-2022 **CORREG Y/O COMUNA CENTRO**

VEREDA Y/O BARRIO: CENTRO **FINCA Y/O LUGAR: OFICINA SDRYGA**

1. **ACTIVIDAD**. Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira, en cualquier tiempo, clasificarlos por medio de un informe que contenga ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira.




Firma_____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 24-11-2022 **CORREG Y/O COMUNA CENTRO**

VEREDA Y/O BARRIO: CENTRO **FINCA Y/O LUGAR: OFICINA SDRYGA**

1. **ACTIVIDAD**. Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira, en cualquier tiempo, clasificarlos por medio de un informe que contenga ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira.




Firma_____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 14-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA CENTRO**

VEREDA Y/O BARRIO: CENTRO **FINCA Y/O LUGAR: OFICINA SDRYGA**

1. **ACTIVIDAD**. Apoyar la identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos por el municipio de Pereira, en cualquier tiempo, clasificarlos por medio de un informe que contenga ubicación georreferenciada, diagnóstico de estado de funcionamiento, e impacto ambiental generado de existir este último, en la zona rural de Pereira.

	
REUNION ENTREGA DE INFORMACION SISTEMAS SEPTICOS	**REUNION ENTREGA DE INFORMACION SISTEMA SEPTICO**

FIRMA:_____

fecha	nombre del propietario	cedula	telefono
28/11/2022	JUAN CARLOS LLANOS	79154902	3128889933
02/123/2022	ISMAEL DE JESUS AMORTEQUE	16210659	3183710467
5/12/2022	ALVARO GIRALDO	10104920	3113318398
5/12/2022	SANTIAGO MEJIA RESTTREPO	75072234	3117644901
07/12/2022	MARINELA SANCHEZ	42028663	3135600 EXT295
16/12/2022	AURORA PINEDA	42060731	3137720234
19/12/2022	MARGARITA MARIA JARAMILLO	41431161	3108288751
19/12/2022	SEBASTIAN LONDOÑO JARAMILLO	80413672	3175108288
19/12/2022	JOSE ABEL MEJIA LOPEZ	10077613	3206881600
20/12/2022	DIEGO OSORIO VALENZUELA	10081101	3165554335
20/12/2022	DACAR GENETICA	9012526933	3187084423

asesorias 2

finca	corregimiento	vereda	coordenadas	
LA BAMBA	MORELIA	EL CONGOLO	N:4,46,41,20966	W:75,44,13,54465
LA COMUNA 1-2	MORELIA	LA SELVA	N:4,43,57,22971	W:75,45,37,4591
VILLA ELENA	MORELIA	LA SELVA	N:4,44,40,44191	W:75,45,35,66521
LA ESMERALDA	MORELIA	LA SELVA	N:4,44,32,93832	W:75,46,27,85804
GRANJA DE NOE	CERRITOS	GALICIA	N:4,47,31,04127	W:75,41,58,8414
LAS DELICIAS	MORELIA	EL RETIRO	N:4,45,37,17334	W:75,44,37,25031
HALCONES	MORELIA	LOS PLANES	N:4.46.16.25898	W: 75.49.46.48898
GAVILANES	MORELIA	LOS PLANES	N;4,45,50,00429	W:75,49,34,55468
MORELIA	LOS PLANES	HACIENDA JARAGUAY	N:4.447,33,95745	W:75.48,8,87832
CERRITOS	LOS PLANES	LOS VISOS	N:4,47,8,32553	W:75,50,37,47226
CERRITOS	LOS PLANES	SANTA RITA	N:4,47.3,21029	W:75,49,57,30501

observaciones

137433

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 06 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Margarita
Apellidos: Jaramillo
Cédula: 41431161 Edad
Tel Fijo: Celular 3108288751

ÚLTIMO GRADO APROBADO: Primaria ☐ Secundaria ☐ Técnico ☐ Universitario ☐ Ninguno ☐ No Informa ☐

GRUPO POBLACIONAL: Negri ☐ Mujer ☐ Indíg ☐ Mujer ☐ Afrod ☐ Victima ☐ Discap ☐ Otro ☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 19 12 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: Los Planes
Nombre de finca: Halcones
Ficha Catastral: 5370
Cert. SISAA
N: 4 75 46 16 79 46
W
Cód. SIGA: 25 88 42 88

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL

Sostenimiento ☐ Establecimiento ☐ Costos de producción ☐ Sistematización ☐ ACS ☐ Estatus Sanitario ☐ BPA ☐ Plan Manejo Admin. ☐ Otra: ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño ☐ Manejo de residuos sólidos ☐ Manejo de suelos ☐ Mantenimiento ☐ Reforestación ☐ Revisión ☐ Saneamiento Básico ☐ Seguimiento ☐ Verificación ☐ Manejo de Aguas ☐ Otra: ¿Cuáles? ☐

ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
ID					
VARIEDAD/Agrícola					
Nº PLANTAS					
ÁREA (m²)					
EDAD					
ESTADO					
TOTAL					
UNIDAD					
SISTEMA					
DENSIDAD					
RENDIMIENTO					
OTRAS ¿CUÁLES?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PREDIO				
ÁREA (m²)				
# ANIMALES				
LACTANCIA	ALIMENTACIÓN			
	DISPONIBILIDAD AGUA			
	DISPONIBILIDAD			
	MAN. DE AGUAS RESIDUALES			
	MASTITIS			
	MANEJO AMBIENTE			
	PASTOS Y FORRAJES			
	PESAJE Y VACUNACIÓN			
	PLAN SANITARIO			
	REPRODUCCIÓN			
	ASISTENCIA TÉCNICA			
	OTRAS LABORES ¿CUÁLES?			

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visita la finca Halcones con el fin de observar que hay:

Hay 2 cuadales.

Hay 1 Nacimiento de Agua

Hay una Quebrada que Nace As Santa Rita

Hay zonas Boscosas con Arboles de: Pizamo Mataratón - Guayacanes - Samanes - Carbanchos - Palmas.

me presento como Guia antela Secretaria de Desarrollo Rural y Gestion ambiental. de Asuntos Ambientales.

Se estan acogidos al Acuerdo 029 del 2015 rebaja del Impuesto Predial por Tener Zonas de Protección

PRÓXIMA VISITA: DIA MES AÑO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3147546 15

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Edgar Martinez A

Powered by CamScanner

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 19-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O LOS PLANES FINCA Y/O LUGAR: HALCONES

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
FINCA HALCONES	**FINCA HALCONES**

firma_____

ALCALDIA DE PEREIRA

157434

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Sebastian
Apellidos: Gaviria
Cédula: 1[illegible]56[illegible] Edad:
Tel Fijo: Celular: 3175108280

ÚLTIMO GRADO APROBADO: Primaria ☐ Secundaria ☐ Técnico ☐ Universitario ☐ Ninguno ☐ No informa ☐

GRUPO POBLACIONAL: Negr ☐ Indíg ☐ Afrod ☐ MCH ☐ Mujer ☐ Viuda ☐ Discap ☐ Otro ☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 19 / 12 / 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: Los Alpes
Nombre de finca: Cuyabra
Ficha Catastral:
Cód. SIGAA: 3314 — Cód. SIGA:
N: 4 45 50 — 0049
W: 75 49 34 — 55 46

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL

- [x] Sostenimiento
- [ ] Establecimiento
- [ ] Costos de producción
- [ ] Sistematización
- [ ] AES
- [ ] Estatuto sanitario
- [ ] BPA
- [ ] Plan Manejo Admin.

OTRAS: ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

- [ ] Diseño
- [ ] Manejo de residuos sólidos
- [ ] Manejo de suelos
- [ ] Mantenimiento
- [ ] Reforestación
- [ ] Revisión
- [ ] Saneamiento Básico
- [ ] Seguimiento
- [ ] Verificación
- [ ] Manejo de Aguas
- [ ] Otros. ¿Cuáles?

ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
ÁREA (Has)					
# PLANTAS					
PRODUCCIÓN (Kg/Un)					
PRECIO VENTA ($/Kg/Un)					
TOTAL VENTAS					
INSUMOS UTILIZADOS					
PROBLEMAS FITOSANITARIOS					
PRODUCTOS UTILIZADOS					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
ÁREA (Has)				
# ANIMALES				
PRODUCCIÓN: ALIMENTACIÓN				
PRODUCCIÓN: MATERIAL ANIMAL				
PRODUCCIÓN: INFRAESTRUCTURA				
LABORES CULTURALES PRACTICADAS				
ANIMALES: NÚMERO				
ANIMALES: MOVIMIENTO				
PASTOS Y FORRAJES				
ACTIVIDAD VACUNACIÓN				
ACTIVIDAD DESPARASITACIÓN				
REPRODUCCIÓN				
ASESORÍA TÉCNICA				
OTRAS LABORES ¿CUÁLES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se desato la finca Quebradas y se observo que hay 12 Quadras y le hacen Mantenimiento

Hay 5 Nacimiento de Aguas y el Mas grande s Toma el agua para la finca

Hay Zona Boscosas con Arboles de Sombras Guayacan Matarraton - Quiebra barrigo

Me Presento como Guia ante la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestion ambiental de Fromeras Ambientales,

Estas acogidos al Acuerdo 029 del 201 la alegria del Tequisto Ondeal Por Zonas de Proteccion.

PRÓXIMA VISITA: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

Nelson Freddy Franco
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Edgar Martinez R
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Powered by CamScanner

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 19-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O LOS PLANES FINCA Y/O LUGAR: GAVILANES

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
FINCA GAVILANES	**FINCA GAVILANES**

firma_____

137435

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 06 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Jose Abel
Apellidos: Mejia Tapia
Cedula: 10077615 — Edad:
Tel Fijo: — Celular: 3206881600

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria ☐ Secundaria ☐ Tecnico ☐ Universitario ☐ Ninguno ☐ No Informa ☐

GRUPO POBLACIONAL: Negr ☐ Mest ☐ Discap ☐ Indig ☐ Mujer ☐ Otro ☐ Afrod ☐ Victima ☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 19 / 12 / 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: Los Alpes
Nombre de Finca: Juan Cruz 1
Ficha Catastral: 4735
Catastro SISAA: 4735
N: 4 75 — 4733 48 8 — 75745 87852
W

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

X	Sostenimiento		AES
	Establecimiento		Estudio Sanitario
	Costos de producción		BPA
	Sistematización		Plan Manejo Ambtal.
			Otras, ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño		Reforestación	Verificación
Manejo de residuos sólidos		Revisión	Manejo de Aguas
Manejo de suelos		Sensibilización Ambtal.	Otras, ¿Cuáles?
Mantenimiento		Seguimiento	

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
#					
Variedad/Raza					
Area (Has)					
Densidad Siembra					
Edad					
Estado					
Rendimiento					
Precio Venta					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
ANIMALES DE PRODUCTO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
PRODUCCION: ALIMENTACION				
PRODUCCION: ASEO				
PRODUCCION: SANIDAD				
PRODUCCION: OTRAS LABORES				
INFRAESTRUCTURA: CERCAS				
INFRAESTRUCTURA: MANEJO ANIMAL				
INFRAESTRUCTURA: PASTOS Y FORRAJES				
INFRAESTRUCTURA: AGUA				
INFRAESTRUCTURA: APIARIOS				
INFRAESTRUCTURA: OTRAS				
ASESORIA TECNICA				
OTRAS LABORES (CUALES?)				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visito la finca Juan Cruz, se observo que hay:

- Hay 2 Ojos de agua
- Hay 5 Nacimientos de agua
- La Cruza 2 Quebradas: El cuchoa - La Linda.
- Zonas Boscosas con Arboles: Matarratones - Palmas - Samanes - Guayacanes - Quebrabarrigo Carboneros - Arboles Nativos.

Me presente como cuota ante la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestion Ambiental, temas ambientales.

Si estan alogados al Acuerdo 029 del 2012 la RC

PRÓXIMA VISITA: DIA ____ MES ____ AÑO ____

José Abel Mejia
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524613

Edgar Martinez R
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO

Powered by CamScanner

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 19-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O LOS PLANES FINCA Y/O LUGAR: JARAGUAY

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
FINCA JARAGUAY	**FINCA JARAGUAY**

firma_____

1374 36

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Oscar Jaramillo
Apellidos:
Cédula: 9012526933 Edad:
Tel Fijo: Celular: 3187084423

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria [ ] Secundaria [ ] Técnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No Informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Negr [ ] Afro [ ] Indíg [ ] Mest [ ] Viuda [ ] Discap [ ] Otro [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 20 | 19 | 2022
Corregimiento: Cerritos
Vereda: La Blanca
Nombre de finca: Santa Rita
Ficha Catastral:
Cód. SIGAA: 3939
N: 4 75 473 4467
W: Cód. SICA: 21029 30501

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL

Sostenimiento [ ] Establecimiento [ ] Costos de producción [ ] Sistematización [ ]
AES [ ] Estatus sanitario [ ] BPA [ ] Plan Manejo Admin. [ ] Otra? (Cuál?) [ ]

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño [ ] Manejo de residuos sólidos [ ] Mantenimiento [ ]
Reforestación [ ] Revisión [ ] Saneamiento básico [ ] Seguimiento [ ]
Verificación [ ] Manejo de Aguas [ ] Otras. (Cuáles) [ ]

ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
ANIMALES DE LA GRANJA				
AVES (Indicar)				
# APROXIMADO				
PECUARIA	ALIMENTACIÓN			
	HIGIENE Y SANIDAD ANIMAL			
	INSEMINACIÓN			
	MANEJO DE AGUAS EN GRANJAS			
	RAZAS			
	MANEJO AMBIENTAL			
	COSTOS Y PRODUCCIÓN			
	PLANTA DE PRODUCCIÓN			
	PLANTAS FORRAJERAS			
	REPRODUCCIÓN			
	ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA			
	OTRAS LABORES (Cuáles)			

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visito la finca Santa Rita para observar
Hay 2 Guaduales.
Hay 2 Quebradas San felipe y otra.
Hay zona boscosa con arboles Samanes
Matarratones.
Me presente como Guia ante la Secretaria
de Desarrollo Rural y Gestion Ambiental
de Tramites ambientales.
Le explique sobre el Acuerdo 029 del 201
la reglamento Impuesto Predial por fanc
zonas de Proteccion y cuales son los docume
- Fotocopia de la Cedula del Propietario
- Certificado de tradicion de la finca
- Solicitud Por escrito que se acoja al Acue
029 del 2015.
- Estos documentos se Presentan en el archivo
Alcaldia los Primeros 6 meses de cada año.
Me atendio el señor Jorge Agudelo 305 37

PRÓXIMA VISITA: Jorge I Agudelo DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA 3217524613

Edgar Martinez A
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO


Powered by CamScanner

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 20-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: CERRITOS**

VEREDA Y/O LOS PLANES FINCA Y/O LUGAR: SANTA RITA

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
FINCA SANTA RITA	**FINCA SANTA RITA**

firma_____

ALCALDIA DE PEREIRA

157437

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Diego
Apellidos: Osorio Valencia
Cédula: 10.081.101
Edad:
Teléfono: Celular: 3165554335

NIVEL EDUCATIVO APROBADO: Primaria, Secundaria, Técnico, Universitario, Ninguno, No sabe/no responde

GRUPO POBLACIONAL: Mujer, Hombre, Joven, Adulto, Anciano, Mujer, Afro, Indígena, Discapacitado, Otro

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 20 / 11 / 2022
Corregimiento: Cerritos
Vereda: Los Alpes
Nombre de la Finca: Los Veros
Sistema Catastral:
Cod. SIEAA: 59 37
Cod. UPRA: 47 0 50 32
Cod. CHEC: 32553 47226
N: 4
W: 75

ASISTENCIA TÉCNICA INTERNA: Independiente, Cooperativismo, Centro de Producción, Sistematización, ASI, Centro Zootécnico, EPA, Finca Manejo Admin., Otros (Cuáles?)

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL: Diseño, Manejo de residuos sólidos, Manejo de suelos, Mantenimiento, Reforestación, Aislamiento, Semovientes/ Aislar, Seguridad, Verificación, Manejo de Aguas, Otros (Cuáles?)

ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5

ACTIVIDAD PECUARIA

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se Veseto la finca los Veros para observar
Hay 2 Cuadros y le Hacen Mantenimiento
Hay 1 Nacimiento de Agua
Hay 1 zona boscosa con Arboles: Guamos-Pogulos-Guaros-Samanea Saman.
me Orienta Como Cuig ante la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestion Ambiental de Tramites Ambientales.
le Explique Sobre el Acuerdo 029 del 2015 la rebaja del Impuesto Predial por tener zonas de Proteccion y cuales son los documentos:
- Foto Copia de la Cedula del Propietario
- Certificado de tradicion del Predio.
Solicitud Por escrito que se acojan al acuerdo 029 de 2015
- Estos documentos se Presenta en el Archivo de la Alcaldia los Primeros 6 meses de cada año
me atendio el Señor Marco Antonio Velasco 3165554335.

PRÓXIMA VISITA: DIA ____ MES ____ AÑO ____

Marco Antonio Velasco
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524613

Edgar Martinez
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Powered by CamScanner

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 20-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: CERRITOS**

VEREDA Y/O LOS PLANES FINCA Y/O LUGAR: LOS VISOS

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
FINCA LOS VISOS	**FINCA LOS VISOS**

firma_____

PEREIRA

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL

SITUACION ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES

Se visita la finca la Dorada.
Hay 2 fuentes de agua.
Hay 1 nacimiento de agua.
Hay zonas boscosa con árboles de gran altura.
Me Dirigí con Erica ante la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental en Temas de Ambientales.
Se explique sobre el permiso que debe tener la persona que va a talar los árboles a retirar.
- Suspensión de la tala de árboles.
- Cantidad de árboles a talar.
- Señalar los árboles que se van a talar según el acuerdo 023 del 2013.

Me atiende el señor Hernando Bolaños 3162311186

PRÓXIMA VISITA: DÍA MES AÑO

Hernando Bolaños — 3127526613 — Edgar Muñoz A.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE - A VISITA — NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 28-11-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O EL CONGOLO FINCA Y/O LUGAR: LA BAMBA

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
FINCA LA BAMBA	**FINCA LA BAMBA**

firma_____

ALCALDIA DE PEREIRA

137442

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 06 de 2011

INFORMACION DEL PRODUCTOR

Nombres: Marcela
Apellidos: Sanchez Castaneda
Cedula: 42028663 Edad
Tel Fijo: Celular: 313 5600 ex 115

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria, Secundaria, Tecnico, Universitario, Ninguno, No Informa

UNIDAD POBLACIONAL: Negra, Mestiza, Blanca, Indio, Mayor, Otra, Afros, Menor

INFORMACION DEL PREDIO

Fecha Visita: 7 12 2022
Corregimiento: Cerritos
Vereda: Cerritos
Nombre de finca: La Granja de Nora
Ficha Catastral:
Cod. SISAA: 75 77 Cod. UCA:
N: 4° 46' 97.36" 4°46'97.36" 4°46'97.36"
W: 75° 48.24" 75°48'24.24" 75°48'24.24"

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

A: Sostenimiento, Establecimiento, Costos de producción, Sistematización, AAS, Cálculo Sostenido, BPA, Plan Manejo Ambiental, Otras (Cuales?)

APOYO Y ASESORIA EN GESTION AMBIENTAL

Diseño, Manejo de residuos solidos, Manejo de suelos, Mantenimiento, Reforestación, Revisión, Levantamiento Basico, Seguimiento, Verificación, Manejo de Aguas, Otras (Cuales)

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

CULTIVO	FECHA 1	FECHA 2	FECHA 3	FECHA 4	FECHA 5

ATENCION PECUARIA

ESPECIE	FECHA 1	FECHA 2	FECHA 3	FECHA 4

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visita la Granja de Nora para ver la Gestion ambiental de la misma.

El predio es de 2,4 Hectareas y la de todo el Parque Cerritos es de 44 Hectareas.

- Hay 2 Quebradas, se le hacen mantenimiento
Hay 1 Nacimiento de agua.
Hay 1 Humedal.
Hay zonas Boscosas con Arboles: Nogal, Guacharaco, Negrito, Samanes, Palmeras.

Todo lo siguiente se lleva al Tombeadero del Campes

Se Presento como Queja ante la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestion ambiental de Tramites ambientales.

PROXIMA VISITA: DIA MES AÑO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

JUAN SEBASTIAN

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO

Edgar Montoya

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 09-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: CERRITOS**

VEREDA Y/O GALICIA **FINCA Y/O LUGAR: GRANJA DE NOE**

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
FINCA GRANJA DE NOE	**FINCA GRANJA DE NOE**

firma_____

ALCALDIA DE PEREIRA

137141

PEREIRA

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

SITUACION ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visita la finca Vista Elena.
Hay 2 cabezotes, le hacen tratamiento.
Casa Vieja Arrebatada Pared Piedra.
Hay 2 casa habitada con arboles de Guayaba.
Me Presente Como Coordinador de Secretaria de Desarrollo Rural y Gestion ambiental de Tramites ambientales.
Le Explique sobre el acuerdo 029 del 2015 la vedada del permiso Cedido por Tala Zonas de Protección y Cuales son los Documentos a Presentar.
- Se Fotocopia la Cedula del Propietarios.
- Certificado de tradición del predio.
- Solicitud por escrito donde se acoja al acuerdo 029 del 2015.
- Estos documentos se Arcegla en el Archivo de la Alcaldia los primeros 6 meses de cada año.
Me atiende el Señor Jaime Castaño
Celular 323 497 1392

PRÓXIMA VISITA: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

Jaime Castaño
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524613

Edgar Martinez M
NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO

Powered by CamScanner

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 05-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O LA SELVA **FINCA Y/O LUGAR: VILLA ELENA**

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
FINCA VILLA ELENA	**FINCA VILLA ELENA**

firma_____

17440

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 06 de 2013

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Santiago
Apellidos: Mejia Restrepo
Cédula: 75092234 Edad:
Teléfono: Celular: 3117644901

GRADO APROBADO: Primaria [ ] Secundaria [ ] Técnico [ ] Universitario [ ] Ninguno [ ] No informa [ ]

GRUPO POBLACIONAL: Negro [ ] Mestizo [ ] Indio [ ] Mujer [ ] Afro [ ] Varón [ ] Discap. [ ] Otro [ ]

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 05 12 2014
Corregimiento: Morelia
Vereda: La Selva
Nombre de Finca: La esmeralda
Cód. SIGPA: 1301
Alt: 4
Pte: 75
Long: 4432
Lat: 4602
9832
8504

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL

A: Sostenimiento [ ], Establecimiento [ ], Costos de producción [ ], Sistematización [ ], AES [ ], Estatus Sanitario [ ], BPA [ ], Plan Manejo Admin. [ ], Otros (Cuáles) [ ]

APOYO Y ASESORIA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño [ ], Manejo de residuos sólidos [ ], Manejo de suelos [ ], Mantenimiento [ ], Reforestación [ ], Revisión [ ], Saneamiento Básico [ ], Seguimiento [ ], Verificación [ ], Manejo de Aguas [ ], Otros (Cuáles) [ ]

ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
#					
UNIDAD [Ha/No]					
No. MAT.					
EDADES					
VARIAS					
Área					
Variedades					
Densidad					
Distancias					
Fertilización					
Plagas					
Enfermedades					
Malezas					
Cosecha					
Otras (Cuáles)					

APOYO DE PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
ANIMALES DE RECREO				
AREA [m2]				
# ANIMALES				
ALIMENTACION				
INSPECCION ANIMAL				
▸ REPRODUCCION				
S A CONT. DE ENFERMEDADES PARASITARIAS				
A C MANEJO				
D U MANEJO AMBIENTE				
D A PASTOS Y FORRAJES				
A R PESAJES Y MEDICACION				
C I PRODUCCION				
V A PRODUCCION ANIMAL				
▸ REPRODUCCION				
ANTROPOLOGIA TECNICA				
OTRAS LABORES (CUALES)				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se Visito la finca La Esmeralda

- Hay 5 Cuadras las cuales se le hacen Mantenimiento.
- Pasa Una Quebrada por la finca.
- Hay Zonas Dañosas con Arboles de Matarraton Sembrados.

Me presente como Apoyo a la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestion Ambiental de Tramites ambientales.

Se le explico sobre el Acuerdo 029 la cual es del Impuesto Predial por tener Zonas de Protección y Cuales son Los Porcentajes a Presentar.

- Solicitud de la Cedula del Propietario
- Certificado de Tradicion de la finca.
- Solicitud por escrito que se acojan al Acuerdo 029 del 2015.

Estos documentos se presentan en el Archivo de la Alcaldia los primeros 6 meses del año.

me atendio el señor Pablo Felipe Calvo
Celular 3117644901

PRÓXIMA VISITA: DIA [ ] MES [ ] AÑO [ ]

Pablo Felipe Calvo
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524613

Edgar Alfonso
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA

Powered by CamScanner

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 05-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O LA SELVA **FINCA Y/O LUGAR: LA ESMERALDA**

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
FINCA LA ESMERALDA	**FINCA LA ESMERALDA**

firma_____

137439

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Mayo 06 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Israel de Jesús
Apellidos: Arredondo
Cedula: 16 210 659 — Edad:
Tel Fijo: — Celular: 318 3740467

ULTIMO GRADO APROBADO: Primaria ☐ Secundaria ☐ Tecnico ☐ Universitario ☐ Ninguno ☐ No Informa ☐

GRUPO POBLACIONAL: Negr ☐ Mach ☐ Discap ☐ Indig ☐ Mujer ☐ Otro ☐ Afrod ☐ Victima ☐

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Fecha Visita: 02 / 11 / 2022
Corregimiento: Morelia
Vereda: La Suiza
Nombre de finca: La Corona 1-2
Ficha Catastral:
Cod. SIGAA: 5690 — Cod. SICA:
N: 4 ° 75 ' — 4537 — 3297
W: 75 ° — 4537 — 4591

ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

X Sostenimiento; Establecimiento; Costos de producción; Sistematización; AES; Estatus Sanitario; BPA; Plan Manejo Admin.; Otra, ¿Cuáles?

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño; Manejo de residuos solidos; Manejo de suelos; Mantenimiento; Reforestación; Revisión; Saneamiento Básico; Seguimiento; Verificación; Manejo de Aguas; Otras ¿Cuáles?

ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

	CULTIVO 1	CULTIVO 2	CULTIVO 3	CULTIVO 4	CULTIVO 5
#					
Variedad (Cultivo)					
# Plantas					
# Plantas Cosechadas					
Total Cosecha					
Unidad					
Precio Unidad					
Ventas					
Autoconsumo					
Perdidas ¿Cuales?					

ACTIVIDAD PECUARIA

	PECUARIO 1	PECUARIO 2	PECUARIO 3	PECUARIO 4
NOMBRE DE PECUARIO				
AREA (mts2)				
# ANIMALES				
ALIMENTACION				
PRODUCCION				
SANIDAD				
MANEJO				
MANEJO AMBIENTE				
PASTOS Y FORRAJES				
ACTIVIDADES VETERINARIAS				
ACTIVIDADES				
APOYO PECUARIO				
ASESORIA TECNICA				
OTRAS LABORES ¿CUALES?				

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se Visito la finca la Corona 1-2

Hay 4 Cuadros pesgora descuncate se le Hace Mantenimiento

Hay 2 Nacimiento de Agua

Hay Zona Boscosa con Arboles Nativos - Quebrada

Me Presente como Cuya ante la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestion ambiental de Temas Ambientales.

Hay 9 Familias cosas Promedio de 12 Personas

49 Hectareas Hacen el Predio dividido en Parcelas de 4.5 Hectareas.

PRÓXIMA VISITA: DIA ____ MES ____ AÑO ____

Ismael J. Cortegui
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Edgar Montoya
NOMBRE Y FIRMA DEL SECTOR

3217524615

Powered by CamScanner

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 02-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O LA SELVA **FINCA Y/O LUGAR: LA COMUNA 1-2**

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
FINCA LA COMUNA 1-2	**FINCA LA COMUNA 1-2**

firma_____

ALCALDIA DE PEREIRA

137443

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

DIARIO DE LABORES SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 08 de 2017

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombres: Aurora
Apellidos: Pineda
Cédula: 42 016 731
Celular: 313 782 234

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Vereda: Barigua
Nombre de la finca: La Reforma Las Delicias
Ficha Catastral: 1017
Cert. SISSA:
N: 4 45 37
W: 75 44 32
Alt. msnm: 1731
2503

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL

APOYO Y ASESORÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

ASISTENCIA TÉCNICA ADICIONAL

ACTIVIDADES PECUARIAS

SITUACIÓN ENCONTRADA Y RECOMENDACIONES:

Se visito la finca las delicias

se observo que hay 3 cuadras y le hacen Mantenimiento.

hay una Quebrada que Pasa Por el Predio.

me Presente como Guia ante la Secretaria de Desarrollo Rural y Gestion ambiental de Tramites ambientales.

Se estan acogiendo al acuerdo 029 del 2015 la rebaja del impuesto Predial Por tener Zonas de Proteccion.

A VISITA: DIA MES AÑO

Aurora Pineda
Y FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

3217524612

Edgar Martinez
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Powered by CamScanner

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 5400 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 16-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: MORELIA**

VEREDA Y/O EL RETIRO **FINCA Y/O LUGAR: LAS DELICIAS**

ACTIVIDAD: Realizar informe técnico e inventario de la Asesoría, a los productores pecuarios, en los trámites ambientales que deban realizar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción

	
FINCA LAS DELICIAS	**FINCA LAS DELICIAS**

firma_____

ALCALDIA DE PEREIRA

CERTIFICADO DE INGRESO DE INFORMACIÓN AL SISAA

Versión: 02 Fecha de Vigencia: Sept. 24 de 2018

SISTEMA DE INFORMACIÓN
REGISTRO DE VISITAS

El (la) señor (a): **EDGAR DE JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ**, con documento de identidad No. **10115936** ha realizado las siguientes actividades de actualización del sistema de información de la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental para el año 2022.

PERIODO	BPA	AES	ASISTENCIA TÉCNICA GENERAL	TOTAL INGRESADOS
24/11/2022 - 23/12/2022	0	0	15	15

OTRAS ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Listado de asistencia a capacitaciones:	0	Personas registradas:	
Entregas de insumos registrados:	0	Usuarios no regulares:	0
Monitoreos Trips aprobados:	0	Listas BPA aprobadas:	0
Monitoreos Trips ingresados:	0	Listas BPA ingresadas:	0
Monitoreos Sigatoka registrados:	0	Plan inocuidad ingresadas:	0
Actualización y fotointerpretación:	0	Plan inocuidad aprobadas:	0
Usuarios ganadería ceba:	0	Reg. Productividad:	0
Usuarios ganadería leche:	0	Solicitudes atendidas / pendientes:	0 / 0
Reg. Ventas asociaciones:	0	S.T.A.R:	0
		Monitoreos broca:	0



29/12/2022
Verificado sistema de información


Sistema Integrado de Gestión

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2758 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 02-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: SAN NICOLAS**

VEREDA Y/O BARRIO SAN NICOLAS **FINCA Y/O LUGAR: CASA**

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.



MERCATON CAMPESINA COMITÉ DE CAFETEROS

FIRMA_____


ALCALDIA DE PEREIRA

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2758 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 25-11-2022 **CORREG Y/O COMUNA: SAN NICOLAS**

VEREDA Y/O BARRIO SAN NICOLAS **FINCA Y/O LUGAR: CASA**

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.



MERCATON CAMPESINA COMITÉ DE CAFETEROS

FIRMA_____


ALCALDIA DE PEREIRA

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2758 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 09-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: SAN NICOLAS**

VEREDA Y/O BARRIO SAN NICOLAS **FINCA Y/O LUGAR: CASA**

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.



MERCATON CAMPESINA COMITÉ DE CAFETEROS-PLAZA DE BOLIVA-EXPOFUTURO

FIRMA_____


ALCALDIA DE PEREIRA

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2758 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 27-11-2022 **CORREG Y/O COMUNA: SAN NICOLAS**

VEREDA Y/O BARRIO SAN NICOLAS **FINCA Y/O LUGAR: CASA**

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.



MERCATON CAMPESINA EL POBLADO 1 Y PARQUE INDUSTRIAL SECTOR A

FIRMA_____


ALCALDIA DE PEREIRA

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2758 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 11-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: SAN NICOLAS**

VEREDA Y/O BARRIO SAN NICOLAS **FINCA Y/O LUGAR: CASA**

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.



MERCATON CAMPESINA -EXPOFUTURO



FIRMA_____


ALCALDIA DE PEREIRA

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2758 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 26-11-2022 **CORREG Y/O COMUNA: SAN NICOLAS**

VEREDA Y/O BARRIO SAN NICOLAS **FINCA Y/O LUGAR: CASA**

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.



MERCATON CAMPESINA MONTELIBANO Y SAN FERNANDO

ALCALDIA DE PEREIRA



FIRMA_____

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2758 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 03-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: SAN NICOLAS**

VEREDA Y/O BARRIO SAN NICOLAS **FINCA Y/O LUGAR: CASA**

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.



MERCATON CAMPESINA PERLA DEL SUR-PARQUE EL OSO-PARQUE GUADALUPE ZAPATA

FIRMA_____

ALCALDIA DE PEREIRA

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2758 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 10-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: SAN NICOLAS**

VEREDA Y/O BARRIO SAN NICOLAS **FINCA Y/O LUGAR: CASA**

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.



MERCATON CAMPESINA PUEBLITO CAFETERO-EXPOFUTURO

FIRMA_____

ALCALDIA DE PEREIRA

CONTRATO Y/O CONVENIO N°: 2758 **RESPONSABLE: EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ**

FECHA 18-12-2022 **CORREG Y/O COMUNA: ESTRELLA-LA PALMILLA**

VEREDA Y/O BARRIO LA ESTRELLA FINCA Y/O LUGAR: I.E LA PALMILLA

ACTIVIDAD: Apoyar todas las actividades que fomente el desarrollo rural del municipio de Pereira relacionadas con el objeto del contrato.

	
NOVENAS EN EL CORREGIMIENTO DE ESTRELLA-LA PALMILLA	**NOVENAS EN EL CORREGIMIENTO DE ESTRELLA-LA PALMILLA**

FIRMA_____

INFORME DEL ACUERDO 021 DEL 2020

En las visitas realizadas a los predios para verificar el cuidado de las fuentes hídricas se observó lo siguiente:

- Muchos predios tienen zonas de protección que cuidan nacimientos de agua y quebradas que cruzan por sus predios y los predios son.

finca	corregimiento	vereda
LA BAMBA	MORELIA	EL CONGOLO
LA COMUNA 1-2	MORELIA	LA SELVA
VILLA ELENA	MORELIA	LA SELVA
LA ESMERALDA	MORELIA	LA SELVA
GRANJA DE NOE	CERRITOS	GALICIA
LAS DELICIAS	MORELIA	EL RETIRO
HALCONES	MORELIA	LOS PLANES
GAVILANES	MORELIA	LOS PLANES
MORELIA	LOS PLANES	HACIENDA JARAGUAY
CERRITOS	LOS PLANES	LOS VISOS
CERRITOS	LOS PLANES	SANTA RITA

- Esas zonas están protegidas con árboles de diferentes especies como:

ARBOLES
mata raton
samanes
quiebra barrigo
guayacanes
nogales
nativos
guamos
palmas

- Muchos predios tienen sistemas sépticos a los cuales se le hacen mantenimiento frecuente para no contaminar las fuentes hídricas que pasa cerca de los predios y los predios son:

nombre del propietario	cedula	telefono	finca	corregimiento	vereda
ADRIANA ESPERANZA RESTREPO	24549353	3208140527	URAKU	ESTRELLA-LA PALMILLA	LA PALMILLA
JUAN CARLOS LLANOS	79154902	3128889933	LA BAMBA	MORELIA	EL CONGOLO
AMPARO VARGAS	24943028	3148972244	LA HERMOSA	ALTAGRACIA	ALTAGRACI
ANGELA GUTIERREZ	42106489	3128770545	VILLA GUTIERREZ	LA ESTRELLA-LA PALMILLA	LA PALMILLA
JORGE LUIS OBANDO	10090209	3145936870	VILLA DEL CARMEN	ESTRELLA-LA PALMILLA	LA PALMILLA
ALEJANDRO SANCHEZ	10009110	3004936156	PARQUE CONSOTA	CERRITOS	GALICIA
AURORA PINEDA	42060731	3137720234	LAS DELICIAS	MORELIA	EL RETIRO
MARIA SOFIA ESCOBAR	42058628	3007875202	VILLA LAURA	MORELIA	NUEVA SIRIA
MARIA SOFIA ESCOBAR	42058628	3007875202	VILLA SOFIA	MORELIA	NUEVA SIRIA
LIBANIEL GUTIERREZ	10014238	3182717801	LA VAGA	MORELIA	MORELIA

No hubo personas de acuerdo al acuerdo o21 del 2020 para ser informadas a la secretaria de Desarrollo Social de la Alcaldía de Pereira

Atentamente,



EDGAR MARTINEZ RODRIGUEZ

Contratista

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL