

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>	<p>CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.3721668</p> <p>ELABORAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, ACTUALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS, PRESUPUESTOS Y OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL</p>	 <p>TÉCNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERÍA S.A.S.</p>
--	---	--

ANEXO E

Formato apiques


PROYECTO: CONTRATO DE CONSULTORIA No.CO1.PCCNTR.3721668

LOCALIZACION SEDE: PLAZA DE MERCADO SIETE DE AGOSTO (CALLE 66 No. 23-20).

FECHA 22 7 22

NOMBRE O No DE ESTRUCTURA: PLAZA SIETE DE AGOSTO

PLANO O ESQUEMA DE LOCALIZACION DE APIQUE



NUMERO APIQUE 1

UBICACIÓN EJE G - 5

COTA INICIO APIQUE N + 0.00 m

COTA FIN DE APIQUE N - 1.35 m

TOTAL PROFUNDIDAD 1.35 m

TIPO DE CIMENTACION ENCONTRADA

Zapata aislada sobre recebo

OBSERVACIONES

RESPONSABLE L S S M

FOTOGRAFIA DE LA EXPLORACION




PROYECTO: CONTRATO DE CONSULTORIA No.CO1.PCCNTR.3721668

LOCALIZACION SEDE: PLAZA DE MERCADO SIETE DE AGOSTO (CALLE 66 No. 23-20).

FECHA 22 7 22

NOMBRE O No DE ESTRUCTURA: PLAZA SIETE DE AGOSTO

PLANO O ESQUEMA DE LOCALIZACION DE APIQUE



VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO EJE 1
APIQUE No. 2
VISTA EN CORTE
ESC. 1:25

NUMERO APIQUE 2

UBICACIÓN EJE 1 - (F-G)

COTA INICIO APIQUE N + 0.00 m

COTA FIN DE APIQUE N - 0.90 m

TOTAL PROFUNDIDAD 0.90 m

TIPO DE CIMENTACION ENCONTRADA

Viga de cimentación sobre ciclópeo

OBSERVACIONES

RESPONSABLE L S S M

FOTOGRAFIA DE LA EXPLORACION





INSTITUTO PARA LA
ECONOMÍA
SOCIAL

FORMATO DE EXPLORACION DE SUELOS



PROYECTO:

CONTRATO DE CONSULTORIA No.CO1.PCCNTR.3721668

LOCALIZACION SEDE:

PLAZA DE MERCADO SIETE DE AGOSTO (CALLE 66 No. 23-20).

FECHA

30


7

22

NOMBRE O No DE ESTRUCTURA:

PLAZA SIETE DE AGOSTO

PLANO O ESQUEMA DE LOCALIZACION DE APIQUE



NUMERO APIQUE

3

UBICACIÓN EJE

I-6

COTA INICIO APIQUE

N + 0.00 m

COTA FIN DE APIQUE

N - 1.30 m

TOTAL PROFUNDIDAD

1.30 m

TIPO DE CIMENTACION ENCONTRADA

Zapata aislada

OBSERVACIONES

RESPONSABLE

L S S M

FOTOGRAFIA DE LA EXPLORACION






PROYECTO: CONTRATO DE CONSULTORIA No.CO1.PCCNTR.3721668

LOCALIZACION SEDE: PLAZA DE MERCADO SIETE DE AGOSTO (CALLE 66 No. 23-20).

FECHA 19 7 22

NOMBRE O No DE ESTRUCTURA: PLAZA SIETE DE AGOSTO

PLANO O ESQUEMA DE LOCALIZACION DE APIQUE



NUMERO APIQUE 5

UBICACIÓN EJE 2 (A-B)

COTA INICIO APIQUE N + 0.44 m

COTA FIN DE APIQUE N - 0.31 m

TOTAL PROFUNDIDAD 0.75 m

TIPO DE CIMENTACION ENCONTRADA

Viga de cimentación sobre concreto ciclópeo

OBSERVACIONES El refuerzo longitudinal de la columna
No se desarrolla dentro de la viga de cimentación.

RESPONSABLE L S S M

FOTOGRAFIA DE LA EXPLORACION





FORMATO DE EXPLORACION DE SUELOS




PROYECTO: CONTRATO DE CONSULTORIA No.CO1.PCCNTR.3721668

LOCALIZACION SEDE: PLAZA DE MERCADO SIETE DE AGOSTO (CALLE 66 No. 23-20).

FECHA 28 7 22

NOMBRE O No DE ESTRUCTURA: PLAZA SIETE DE AGOSTO

PLANO O ESQUEMA DE LOCALIZACION DE APIQUE



VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO
EJE (A-B)- 3
APIQUE No. 6
VISTA EN CORTE
ESC___ 1:25

NUMERO APIQUE 6

UBICACIÓN EJE 3 (A-B)

COTA INICIO APIQUE N + 0.00 m

COTA FIN DE APIQUE N - 0.60 m

TOTAL PROFUNDIDAD 0.60 m

TIPO DE CIMENTACION ENCONTRADA
Viga de cimentación sobre concreto ciclópeo

OBSERVACIONES

RESPONSABLE L S S M

FOTOGRAFIA DE LA EXPLORACION

