

REGISTRO FOTOGRÁFICO EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA

	
FOTOGRAFIA No. 1	FOTOGRAFIA No. 2
FECHA: 12/08/2022	FECHA: 12/08/2022
OBSERVACIONES: Sitio de ejecución del Sondeo 1, acceso sur	OBSERVACIONES: Sondeo 1 - Muestra No. 1 recuperada con cuchara partida entre 0.70 y 1.15 m de profundidad.
	
FOTOGRAFIA No. 3	FOTOGRAFIA No. 4
FECHA: 12/08/2022	FECHA: 12/08/2022
OBSERVACIONES: Sondeo 1 - Muestra No. 2	OBSERVACIONES: Sondeo 1 – Muestra 3

	
FOTOGRAFIA No. 5	FOTOGRAFIA No. 6
FECHA: 12/08/2022	FECHA: 12/08/2022
OBSERVACIONES: Sondeo 1 - Muestra No. 4	OBSERVACIONES: Sondeo 1 – Muestra 5
	
FOTOGRAFIA No. 7	FOTOGRAFIA No. 8
FECHA: 12/08/2022	FECHA: 12/08/2022
OBSERVACIONES: Sondeo 1 - Muestra No. 6	OBSERVACIONES: Sondeo 1 – Muestra 7
	
FOTOGRAFIA No. 9	FOTOGRAFIA No. 10
FECHA: 12/08/2022	FECHA: 13/08/2022
OBSERVACIONES: Sondeo 1 - Muestra No. 8	OBSERVACIONES: Sondeo 1 – Muestra 9



FOTOGRAFIA No. 11

FECHA: 13/08/2022


OBSERVACIONES: Sondeo 1 - Muestra No. 10



FOTOGRAFIA No. 12

FECHA: 17/08/2022


OBSERVACIONES: Sitio de ejecución del Sondeo 2, costado norte



FOTOGRAFIA No. 13

FECHA: 17/08/2022


OBSERVACIONES: Sondeo 2 - Muestra No. 1



FOTOGRAFIA No. 14

FECHA: 17/08/2022

OBSERVACIONES: Sondeo 2 – Muestra 2



FOTOGRAFIA No. 15

FECHA: 17/08/2022

OBSERVACIONES: Sondeo 2 – Muestra 3



FOTOGRAFIA No. 16

FECHA: 23/08/2022

OBSERVACIONES: Sondeo 2 – Muestra 4



FOTOGRAFIA No. 17

FECHA: 23/08/2022


OBSERVACIONES: Sondeo 2 – Muestra 5



FOTOGRAFIA No. 18

FECHA: 23/08/2022

OBSERVACIONES: Sondeo 2 – Muestra 6



FOTOGRAFIA No. 19

FECHA: 23/08/2022

OBSERVACIONES: Sondeo 2 – Muestra 7



FOTOGRAFIA No. 20

FECHA: 23/08/2022

OBSERVACIONES: Sondeo 2 – Muestra 8



FOTOGRAFIA No. 21

FECHA: 23/08/2022

OBSERVACIONES: Sondeo 2 – Muestra 9





FOTOGRAFIA No. 22

FECHA: 23/08/2022

OBSERVACIONES: Sondeo 2 – Muestra 10

FOTOGRAFIA No. 23	FOTOGRAFIA No. 24
FECHA: 23/08/2022	FECHA: 08/30/2022
OBSERVACIONES: Sondeo 2 – Muestra 11	OBSERVACIONES: Sitio de ejecución del Sondeo 3
FOTOGRAFIA No. 25	FOTOGRAFIA No. 26
FECHA: 30/08/2022	FECHA: 30/08/2022
OBSERVACIONES: Sondeo 3 – Muestra 1	OBSERVACIONES: Sondeo 3 – Muestra 2
FOTOGRAFIA No. 27	FOTOGRAFIA No. 28
FECHA: 30/08/2022	FECHA: 30/08/2022
OBSERVACIONES: Sondeo 3 – Muestra 3	OBSERVACIONES: Sondeo 3 – Muestra 4

	
FOTOGRAFIA No. 29	FOTOGRAFIA No. 30
FECHA: 30/08/2022	FECHA: 30/08/2022
OBSERVACIONES: Sondeo 3 – Muestra 5	OBSERVACIONES: Sondeo 3 – Muestra 6
	
FOTOGRAFIA No. 31	FOTOGRAFIA No. 32
FECHA: 30/08/2022	FECHA: 30/08/2022
OBSERVACIONES: Sondeo 3 – Muestra 7	OBSERVACIONES: Sondeo 3 – Muestra 8
	
FOTOGRAFIA No. 33	FOTOGRAFIA No. 34
FECHA: 30/08/2022	FECHA: 30/08/2022
OBSERVACIONES: Sondeo 3 – Muestra 9	OBSERVACIONES: Sondeo 3 – Ejecución prueba SPT



FOTOGRAFIA No. 35

FECHA: 06/09/2022


OBSERVACIONES: Sondeo 4 – Sitio de ejecución



FOTOGRAFIA No. 36

FECHA: 06/09/2022


OBSERVACIONES: Sondeo 4 – Muestra 1



FOTOGRAFIA No. 37

FECHA: 06/09/2022


OBSERVACIONES: Sondeo 4 – Muestra 2



FOTOGRAFIA No. 38

FECHA: 06/09/2022


OBSERVACIONES: Sondeo 4 – Muestra 3



FOTOGRAFIA No. 39

FECHA: 06/09/2022



OBSERVACIONES: Sondeo 4 – Muestra 4





FOTOGRAFIA No. 40

FECHA: 06/09/2022

OBSERVACIONES: Sondeo 4 – Muestra 5

	
FOTOGRAFIA No. 41	FOTOGRAFIA No. 42
FECHA: 06/09/2022	FECHA: 06/09/2022
OBSERVACIONES: Sondeo 4 – Muestra 6	OBSERVACIONES: Sondeo 4 – Muestra 7
	
FOTOGRAFIA No. 43	FOTOGRAFIA No. 44
FECHA: 06/09/2022	FECHA: 07/09/2022
OBSERVACIONES: Sondeo 4 – Muestra 8	OBSERVACIONES: Sondeo 5
	
FOTOGRAFIA No. 45	FOTOGRAFIA No. 46
FECHA: 07/09/2022	FECHA: 07/09/2022
OBSERVACIONES: Sondeo 5 – Muestra 1	OBSERVACIONES: Sondeo 5 – Muestra 2

	
FOTOGRAFIA No. 47	FOTOGRAFIA No. 48
FECHA: 07/09/2022	FECHA: 07/09/2022
OBSERVACIONES: Sondeo 5 – Muestra 3	OBSERVACIONES: Sondeo 5 – Muestra 4
	
FOTOGRAFIA No. 49	FOTOGRAFIA No. 50
FECHA: 07/09/2022	FECHA: 07/09/2022
OBSERVACIONES: Sondeo 5 – Muestra 5	OBSERVACIONES: Sondeo 5 – Muestra 6
	
FOTOGRAFIA No. 51	FOTOGRAFIA No. 52
FECHA: 07/09/2022	FECHA: 07/09/2022
OBSERVACIONES: Sondeo 5 – Muestra 7	OBSERVACIONES: Sondeo 5 – Muestra 8



FOTOGRAFIA No. 53

FECHA: 08/09/2022

OBSERVACIONES: Sondeo 6 – Sitio de ejecución



FOTOGRAFIA No. 54

FECHA: 08/09/2022

OBSERVACIONES: Sondeo 6 – Muestra 1



FOTOGRAFIA No. 55

FECHA: 08/09/2022


OBSERVACIONES: Sondeo 6 – Muestra 2



FOTOGRAFIA No. 56

FECHA: 08/09/2022

OBSERVACIONES: Sondeo 6 – Muestra 3



FOTOGRAFIA No. 57

FECHA: 08/09/2022

OBSERVACIONES: Sondeo 6 – Muestra 4



FOTOGRAFIA No. 58

FECHA: 08/09/2022

OBSERVACIONES: Sondeo 6 – Muestra 5



FOTOGRAFIA No. 59

FECHA: 08/09/2022


OBSERVACIONES: Sondeo 6 – Muestra 6



FOTOGRAFIA No. 60

FECHA: 08/09/2022

OBSERVACIONES: Sondeo 6 – Muestra 7



FOTOGRAFIA No. 61

FECHA: 08/09/2022

OBSERVACIONES: Sondeo 6 – Muestra 8



FOTOGRAFIA No. 62

FECHA: 08/09/2022

OBSERVACIONES: Sondeo 6 – Muestra 9



FOTOGRAFIA No. 63

FECHA: 08/09/2022

OBSERVACIONES: Sondeo 6 – Muestra 10



FOTOGRAFIA No. 64

FECHA: 08/09/2022

OBSERVACIONES: Sondeo 6 – Prueba de SPT