REGISTRO DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NOMBRE CONTRATISTA	ADOLFO TCHERRASI BONETT	CONTRATO NO.	CD-25-2022-0788
ACTIVIDADES INGENIERO CIVIL	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EVIDENCIAS**	**VOBO**
1. Coordinar capacitaciones de la comunidad.			
2. Asesorar a los planteles educativos en los Planes Escolares de Gestión del Riesgo, en las comunidades intervenidas.			
3. Apoyar en la elaboración de planes comunitarios en gestión del riesgo.			
4. Apoyar en el seguimiento progresivo a comunidades vulnerables	15-04-2022 29-04-2022 10-06-2022	-Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico **Carrera 44 # 42 – 30** Elaboración de informe técnico No.585 Correspondiente a visita técnica en la **Carrera 44 # 42 – 30** Elaboración De oficio QUILLA-22-122119 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Carrera 44 # 42 – 30**	

Fecha de Aprobación 03/03/2022
Versión: 1

	13-06-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-123737 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **C 42 44 151**	
	15-04-2022	Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico **Carrera 44 N° 42 -28**	
	25-04-2022	Elaboración de informe técnico No.586 Correspondiente a visita técnica en la **Carrera 44 N° 42 -28**	
	13-04-2022	Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico **Carrera 44 N° 42 - 04**	
	25-04-2022	Elaboración de informe técnico No.587 Correspondiente a visita técnica en la **Carrera 44 N° 42 - 04**	
	10-06-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-122128 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Carrera 44 N° 42 - 04**	
	10-06-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-122139 correspondiente a visita técnica de	

		patrimonio en la **Carrera 44 N° 42 - 04**	
	14-04-2022	Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico **Calle 42 N° 44 173**	
	25-04-2022	Elaboración de informe técnico No.588 Correspondiente a visita técnica en la **Calle 42 N° 44 173**	
	10-06-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22- - 122153 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 42 N° 44 173**	
	10-06-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22- 122159 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 42 N° 44 173**	
	16-04-2022	Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico **Calle 43 N° 44- 70**	
	25-04-2022	Elaboración de informe técnico No.589 Correspondiente a visita técnica en la **Calle 43 N° 44- 70**	
		Elaboración De oficio QUILLA-22-	

	10-06-2022	- 122232 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 43 N° 44- 70**	
	10-06-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-122171 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 43 N° 44- 70**	
	16-04-2022	Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico **Calle 43 N° 44 -118**	
	25-04-2022	Elaboración de informe técnico No.590 Correspondiente a visita técnica en la **Calle 43 N° 44 -118**	
	10-06-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22--122241 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 43 N° 44 -118**	
	10-06-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-122253 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 43 N° 44 -118**	
	14-04-2022	Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico	

		Calle 43 N°44- 10	
	25-04-2022	Elaboración de informe técnico No.579 Correspondiente a visita técnica en la **Calle 43 N°44- 10**	
	10-06-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22--121959 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 43 N°44- 10**	
	10-03-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-122008 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 43 N°44- 10**	
	12-04-2022	Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico **Carrera 45 # 42 – 63**	
	25-04-2022	Elaboración de informe técnico No.580 Correspondiente a visita técnica en la **Carrera 45 # 42 – 63**	
	10-06-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-- 122044 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Carrera 45 # 42 – 63**	
		Elaboración De oficio QUILLA-22-	

	10-06-2022	122014 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Carrera 45 # 42 – 63**	
	15-04-2022	Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico **Carrera 44 N° 42-38**	
	02-06-2022	Elaboración de informe técnico No.581 Correspondiente a visita técnica en la **Carrera 44 N° 42-38**	
	10-06-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22- - 122053 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Carrera 44 N° 42-38**	
	10-06-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-122060 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Carrera 44 N° 42-38**	
	13-04-2022	Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico **Carrera 45 N° 42-21**	
	25-04-2022	Elaboración de informe técnico No.582 Correspondiente a visita técnica en la **Carrera 45 N° 42-21**	

	10-06-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22--122069 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Carrera 45 N° 42-21**	
	10-06-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-122065 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Carrera 45 N° 42-21**	
	14-04-2022	Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico **Carrera 44 N° 42 -70**	
	29-04-2022	Elaboración de informe técnico No.583 Correspondiente a visita técnica en la **Carrera 44 N° 42 -70**	
	10-06-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22--122080 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Carrera 44 N° 42 -70**	
	10-06-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-122092 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Carrera 44 N° 42 -70**	
	15-04-2022	Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de	

		conservación y Protección Histórico **Calle 43 N°42-42**	
	25-04-2022	Elaboración de informe técnico No.592 Correspondiente a visita técnica en la **Calle 43 N°42-42**	
	13-06-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22- - 123686 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 43 N°42-42**	
	13-06-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22- 123669 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 43 N°42-42**	
	14-04-2022	Visita a Bienes e Inmuebles de Interés Cultural para determinar estado de conservación y Protección Histórico **Calle 43 N° 44 - 104**	
	25-04-2023	Elaboración de informe técnico No.591 Correspondiente a visita técnica en la **Calle 43 N° 44 - 104**	
	10-06-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22- - 122311 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 43 N° 44 - 104**	
	10-06-2022	Elaboración De oficio QUILLA-22-	

		122266 correspondiente a visita técnica de patrimonio en la **Calle 43 N° 44 - 104**	

6. Apoyar en la elaboración de planes de contingencia.			
7. Apoyar en las capacitaciones en gestión del riesgo en la comunidad.			
8. Apoyar en las entregas de suministro a los consejos locales de gestión del riesgo.			
9. Asesorar y Elaborar planes de emergencia familiar de gestión del riesgo.			
10. Prestar apoyo en la recolección de evidencias para			

la elaboración de los planes comunitarios de gestión de riesgo.			
11. Elaborar un informe pormenorizado de la actividad realizada.			
12. Las demás que se relacionen con la necesidad del servicio conforme a la misión y visión de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres.			