| ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI<br>DESARROLLO SOCIAL<br>SERVICIO DE SALUD PÚBLICA | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)<br>**INSPECCIÓN SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA** | MMDS01.03.06.18.P06.F54 | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | 18/feb/2015 |

| Fecha de visita | Día | Mes | Año | Hora de la Visita |
|---|---|---|---|---|
| | 15 | FEB | 2019 | 9:00 am |

| Acta de visita N°: | |
|---|---|

| I. INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre o razón social: AQUALIMPIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES S.A.S | | | | | | | |
| N° de Nit: 901248476-6 | | | | Matrícula Mercantil N°: 1038998-16 | | | |
| Dirección: CALLE 9C BIS # 28-47 | | | | Barrio / Vereda: CHAMPAGNAT | | Comuna: 19 | |
| Teléfonos: 8882081 | | | | Celular: 3163276220 / 3122055057 | | | |
| Correo electrónico: aqualimpiatanques@gmail.com. | | | | | | | |
| N° de empleados: 2 | | Área del local según uso del suelo: | | | | N° de pisos: | |
| Actividad autorizada en el uso del suelo: | | | | | | | |
| Actividad desarrollada: 8129, 8121 y 3319: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES Y EDE. | | | | | | | |
| Tipo de sujeto: EMPRESA LAV. Y DESINF. TANQUES | | | | Código sujeto: | | | |
| Tipo de visita: | Inspección | X | Vigilancia | X | Control | X | Queja y/u otros |
| Establecimiento inscrito | | | En proceso de inscripción | | | X | |

| II. INFORMACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Representante Legal: ANDREA ELIZABETH MARTINEZ BURBANO. | | | | | |
| C.C | X | C.E | | N°: 1085263679 | Teléfono: 3122055057. |
| Correo electrónico: | | | | | |

| III. ASPECTOS A VERIFICAR | | | |
|---|---|---|---|
| 1. ASPECTOS LOCATIVOS | Calificación | | |
| | SI | NO | N/A |
| 1.1. El área locativa general presenta buenas condiciones de iluminación, ventilación y aseo. | ✓ | | |
| 1.2. Cuentan con áreas separadas y señalizadas. | ✓ | | |
| 1.3. Cuentan con área para almacenamiento de química con buena iluminación, seca y segura. | ✓ | | |
| 1.4. Los elementos químicos se encuentran separados, rotulados y con las respectivas fichas de seguridad. | ✓ | | |
| 1.5. Utilizan los respectivos elementos de protección para la manipulación de químicos. | ✓ | | |
| 1.6. Cuentan con área para almacenamiento de materiales y equipos exclusivos para el procedimiento de lavado y desinfección de tanques. | ✓ | | |
| 1.7. Tienen área de vestier y lavado de materiales con condiciones optimas de aseo y seguridad. | ✓ | | |
| 1.8. Cuentan con extintores rotulados y ubicados en las áreas correspondientes. | ✓ | | |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



Scanned by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.9. Poseen protocolos de seguridad y plan de contingencia para emergencias. | X | X | |
| 1.10. Presenta buenos aspectos locativos en general. | | | |
| **2. PROCEDEMIENTO DE LAVADO Y DESINFECCIÒN** | **Calificación** | | |
| | **SI** | **NO** | **N/A** |
| 2.1. Existe un comunicado previo donde se informo a la comunidad el procedimiento de lavado del tanque. | | | X |
| 2.2. Se demarcó previamente el área del procedimiento. | | | X |
| 2.3. Cuentan con una lista de chequeo que contenga los recursos necesarios como personal, elementos equipos e insumos requeridos para el inicio de las actividades. | | | X |
| 2.4. Los productos químicos cuentan con registro Invima, están rotulados y poseen las respectivas fichas técnicas y de seguridad. | | | X |
| 2.5. Los elementos, equipos y herramientas se encuentran en buen estado no generan riesgos eléctricos, o riesgos ocupacionales. | | | X |
| 2.6. El operario cuenta con los elementos de protección necesarios y los usa durante el procedimiento. | | | X |
| 2.7. El operario realiza el proceso adecuado de limpieza y desinfección del tanque. | | | X |
| 2.8. El operario realiza la correcta dosificación y aplicación del producto desinfectante. | | | X |
| 2.9. Se realizó la respectiva toma de muestra de agua para análisis de laboratorio. | | | X |
| **3. DOCUMENTACIÒN E INSCRIPCIÒN** | | | |
| 3.1. Cumple con los requisitos del formulario de inscripción y radicó la respectiva documentación: Si _____ No _____ | | | |
| 3.2. Número de radicado: 20194145010000 4912 | | | |

| **IV. OBSERVACIONES** |
|---|
| 1.3. EL ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS DEL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN CUMPLE CON SEPARACIÓN Y SEGURIDAD. ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS PARA EMPRESA DE PLAGUICIDAS QUE FUNCIONA EN EL MISMO SITIO (OTRA RAZON SOCIAL), DEBE CONSIDERARSE EN SITIO DONDE LOS FLUJOS DE AIRES Y GASES (EN SITUACIONES Y EVENTOS DE EMERGENCIAS, COMO DERRAMES DE QUIMICOS) SE PUEDAN CONTENER DE FORMA SEGURA. PARA ELLO SE RECOMIENDA REUBICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE SEGURA, (PUEDE USARSE SISTEMA DE EXTRACCIÓN). 1.10. REUBICAR CONTENEDORES DE RESIDUOS EN ZONA QUE EVITE CONTAMINACION CRUZADA PARA ACTIVIDADES DE SANIDAD PERSONAL (BAÑOS, GRIFOS, LAVAMANOS CERCA A COCINA). |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



Scanned by CamScanner

| ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI<br>DESARROLLO SOCIAL<br>SERVICIO DE SALUD PÚBLICA | SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)<br>**INSPECCIÓN SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA** | MMDS01.03.06.18.P06.F54 | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | 18/feb/2015 |

| Felipe R | Y.S.T.C. |
|---|---|
| **Firma de quien atiende la visita** | **Firma de quien realizó la visita por la SSPM** |
| Nombre: Andres felipe Ramos. | Nombre: LUIS SANTIAGO COEVAS OCHOA. |
| Cargo: Gerente Comercial y técnico | Cargo: ING. SANITARIO / BIOLOGO (PROF. UNIVERSITARIO). |

Se relacionan las normas que se incumplen al momento de la presente Inspección y demás que la modifiquen adicionen o sustituyan: Ley 9 de 1979, Ley 142 de 1994, Decreto 1575 de 2007, resolución 2115 de 2007, Resolución 4145.0.21.0382 de 2014.

OBSERVACIONES.

1.9. DEBE DOCUMENTARSE E IMPLEMENTARSE PROTOCOLO O PROGRAMA DE EMERGENCIA, DONDE SE CONSIDEREN LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS, EN TODOS LOS ESPACIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE LA EMPRESA DESARROLLA O A LA QUE SE "EXPONE" EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

(*) QUEDA PENDIENTE CONCERTACIÓN ENTRE LAS PARTES PARA EVALUAR NUMERAL # 2 DE ESTE FORMULARIO "PROCEDIMIENTO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN", PARA LO CUAL LA SECRETARIA DE SALUD ESPERA SEA INFORME EN LOS PRÓXIMOS 15 DIAS, DEL SITIO Y HORA PARA LA CUAL SE REVISARÁ EL PROCEDIMIENTO

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



Scanned by CamScanner