INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 de 03 DE NOVIEMBRE 2022

LAPSO del 03/10/2022 al 03/11/2022

CONTRATO	:	073-ARC-CBNL02-2022
CONTRATISTA	:	CONSORCIO VENTURA
OBJETO DEL CONTRATO	:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	15 DE NOVIEMBRE DE 2022.
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	5 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR INICIAL	:	SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE. ($619.929.221,50), incluido el AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan)
ADICIÓN (S)	:	CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($58.541.749,52) incluido AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan
VALOR TOTAL CONTRATO	:	SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON DOS CENTÉSIMAS M/CTE ($678.470.971,02) INCLUIDO AIU, IVA Y DEMÁS EROGACIONES QUE CORRESPONDAN.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	INGENIERO
SUPERVISOR INICIAL	:	U.T. GECOINTEG 2020
SUPERVISOR FINAL	:	ENDER LEAL RODRIGUEZ

En la ciudad de Buenaventura, Base Naval ARC "Málaga", a los tres (03) días del mes de noviembre del Dos Mil Veintidós (2022), en calidad de Supervisor del CONTRATO 073-ARC-CBNL02-2022_suscrito con la empresa consorcio ventura empresa. NIT. 901.550.907-2, representada legalmente por la sr. María José herrera guzmán y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2], 56º, Ley 1474 de 2011 [2], entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [1], la

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 [5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6], modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA.

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique)	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
PONENCIA MODIFICACIÓN No.01 CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 - ADICIÓN, PRORROGA Y MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO-	01 DE NOVIEMBRE DE 2022 A 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA.	**SI APLICA**	CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($58.541.749,52) incluido AIU, IVA y demás erogaciones que correspondan.

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO.	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES	SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES	SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES	N/A	N/A	$678.470.971,02

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82° "Responsabilidad de los interventores", 83° "Supervisión e interventoría contractual" y 84° "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON DOS CENTÉSIMAS	CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON DOS CENTÉSIMAS	CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON DOS CENTÉSIMAS			

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:** **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. 21-44-101388547 DE FECHA 21-07-2022** **No. 21-40-101192284 DE FECHA 21-07-2022** **SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.** **26/07/2022**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	N/A		N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SI		26/07/2022	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	SI		26/07/2022	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI		26/07/2022	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI		26/07/2022	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI		26/07/2022	N/A

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN GARANTÍAS 01:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:** **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. 21-44-101388547 DE FECHA 16-11-2022** **No. 21-40-101192284 DE FECHA 16-11-2022** **SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.** **18/11/2022**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	N/A		N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SI		18/11/2022	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI		18/11/2022	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI		18/11/2022	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI		18/11/2022	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI		18/11/2022	N/A

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO 01						
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIAL	2022	$205.858.125	93222	2022-09-23	304908722	2022-09-23	$ 46.985.897,00	$472.612.846.02	30.34%
			93122	2022-09-23	304993422	2022-09-23	$158.872.228,00		

CONTRATADO			PAGADO 02						
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIAL	2022	$ 196.092.290,8	115622	26/10/2022	343132422	26/10/2022	REC 16 : $ 127,057,636,30	$276.520.555.23	59.24%
			113722	26/10/2022	343123322	26/10/2022	REC 10: 69,034,654,49		

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adicion)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA	2022	5822 DEL 08 DE ENERO DE 2022	**$678.470.971,02**	N/A	N/A	N/A	No. 58422 de fecha 26 de JULIO del 2022	**$678.470.971,02**	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/ obras/ servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2022	OBRA	$678.470.971,02	6/09/2022 CVE-10 NC-7 19/09/2022	$24.384.311,05 $-1.05	01 19/09/2022	$472.612.846,02	19/09/2022 5002957933	$196.331.589	N/A
				6/09/2022 CVE-11 NC-5 19/09/2022	$54.623.974,77 $-0.77			19/09/2022 5002957944	$9.526.536	
				6/09/2022 CVE-12 NC-8	$5.923.421,06 $-0.06					

				19/09/2022					
				6/09/2022 CVE-13 NC-6 19/09/2022	$9.249.242.03 $-0.03				
				6/09/2022 CVE-14 NC-4 19/09/2022	$94.999.012.40 $-0.04				
				6/09/2022 CVE-15 ND-1 19/09/2022	$16.678.165.55 $0.45				

ITEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/ obras/ servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
2	2022	OBRA	$678.470.971,02	15/110/2022 CVE - 21 ND - 5 NC – 17 15/10/2022	43.361.477,3 0,7 -0,3	**02 18/10/2022**	$196.092.290.79	**15/11/202** 5002982262	$187.010.407.14	N/A
				21/10/2022 CVE - 23 NC – 18 21/10/2022	34.266.878,93 - -0,13					
				21/10/2022 CVE - 24 ND – 6 21/10/2022	83.696.158,55 0,05			**15/11/202** 5002979119	$9.081.083.65	
				21/10/2022 CVE - 25 ND – 7 21/10/2022	26.770.166,78 0,02					
				21/10/2022 CVE - 26 NC – 20 21/10/2022	79.976.09,95 -1,06					

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Se adjunta formato de memoria de cálculos relacionando los ítems contractuales entregados y recibidos a satisfacción

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

PROYECTO	EDIFICIO SUBOFICIALES							
ITEM							PRESENTE ACTA 3	
2.1	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
2.1.1	Demolición de enchapes de piso. Incluye retiro mortero de pega, picada y/o retiro de capa (s) de pañete deteriorado o desplomado si se requiere, lineales, cargue y retiro de escombros a botadero.	M2	50	$ 37.405,75	$	1.870.287,39	44,000	1.645.852,901
2.1.2	Suministro e instalación de enchape en cerámico para pisos dimensiones mínimas 30,5 x 30,5 cm similar al existente (REF: SKU: 225000798 Stone de alfa) , incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica. En las aristas de los muros enchapados se instalarán esquineras de aluminio o pásticas acuerdo a diseño	M2	30	$ 110.371,64	$	3.311.149,10	30,000	3.311.149,096
2.1.3	Suministro e instalación de enchape en cerámico para pisos blanco antideslizante similar al existente (Piso Mikonos Ard Blanco Caras Diferenciadas 33.8x33.8),incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica. En las aristas de los muros enchapados se instalarán esquineras de aluminio o pásticas acuerdo a diseño.	M2	20	$ 115.983,75	$	2.319.675,08	14,000	1.623.772,553
2.1.4	Suministro e instalación extractor de olores 100v, color blanco, rejilla removible de 4", tipo corona o equivalente de igual calidad o superior.	UN	32	$ 123.363,69	$	3.947.638,11	32,000	3.947.638,108
				COSTOS DIRECTOS	$	11.448.749,67		10.528.413
				ADMINISTRACIÓN	21%	$ 2.404.237,43		2.210.967
				IMPREVISTOS	1%	$ 114.487,50		105.284
				UTILIDAD	5%	$ 572.437,48		526.421

			IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$ 108.763,12		100.020
				VALOR TOTAL	$ 14.648.675,20		13.471.104

CAMOF

2.6.2	2.6.2uministro e instalacion de enchape de granito de dimensiones 0.30mx0.30mx0.03m de espesor, semi pulidas en fabrica, pulido final, sellado y brillado en obra, de base blanca, incluyen juntas de dilatación, pega con mortero y todos los materiales y herramientas para su correcta instalación y funcionamiento	M2	72,00	128.554,89	$ 9.255.952,44	4,570	587.495,870
2.6.3	Suministro e instalación de mediacaña en granito fundido y pulido, base blanca e=2cm h=6cm incluye pulida con piedra de Carborundum No.36 hasta obtener superficie lisa y continua con el grano abierto, con piedra No.60 a No.80 para eliminar la huella de la máquina y brillado con piedra No 120.	ML	52,30	49.620,47	$ 2.595.150,45	50	2.481.023,375
2.6.4	Suministro e instalación de extractor 18" motor monofásico 110-220v, Aspa de aluminio. Incluye adecuación de punto eléctrico existente. Incluye adecuación del vano con mortero proporcion 1:3	UN	1,00	577.153,88	$ 577.153,88	0,87	500.000,000
2.7.2	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida eléctrica para tomacorriente trifásico de 3X 30 A 250 V, Incluye: tomacorriente, tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 3 No. 6 + 1 No. 6 + 1 No. 6 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento. Nota. El cable y la tubería incluye 10 m desde el tablero de distribución.	UN	1,00	143.195,98	$ 143.195,98	10,000	1.431.959,781
2.7.3	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de breaker trifásico enchufable de 3 X 30 A.	UN	1,00	337.662,39	$ 337.662,39	3,000	1.012.987,159
2.8	**INSTALACIÓN DE GAS Y CASETA PARA CILINDROS**						0,000

2.8.1	Suministro e instalacion de TUBERIA COBRE L 1/2" para gas propano. Se utilizará tubería rígida y accesorios cobre extremo liso. Incluye accesorios abrazaderas y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	ML	12,00	41.903,81	$	502.845,76	9,000	377.134,322

2.8.8	Aplicación a tres manos de pintura tipo koraza diez años en muros de fachada y elementos estructurales (pantallas, columnas y algunas vigas), aplicando como mínimo tres manos de pintura sobre pañete.	M2	17,50	29.407,49	$	514.631,13	10,000	294.074,930
2.8.9	Ejecución de placas macizas aéreas en concreto reforzado de F'C=3500 PSI, h=15 cm, incluye refuerzo en acero de 60.000Psi herramientas y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento	M2	1,44	792.711,57	$	1.141.504,66		0,000
2.8.10	Impermeabilización con manto asfaltico con foil de aluminio manto METAL FL-100 FIBERGLASS o similar. El material a utilizar será manto impermeabilizante con alma de polietileno de alta densidad recubierto con asfaltos catalíticos modificados y rematado con una capa de pintura bituminosa. Incluye aplicación de capa de emulsión asfáltica tipo DE-9 o similar como imprimante, con cubrimiento total y homogéneo de la superficie, remate de medias cañas hasta alturas señaladas y ruanas y detalles en juntas y desagües.	M2	1,50	113.177,70	$	169.766,54	1,600	181.084,312
2.8.11	Puerta metálica tipo persiana en lamina cold rolled CAL.18 con apersianado en lamina cold rolled de CAL.18, dimensiones (1.00 x2.10m) manija tipo palanca REF. JUPITER. Incluye marco, bisagras y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Acabado en pintura electrostática	UN	1,00	1.446.990,91	$	1.446.990,91	1,000	1.446.990,908

COSTOS DIRECTOS		$	103.188.068,25		**8.312.751**
ADMINISTRACIÓN	21%	$	21.669.494,33		**1.745.678**
IMPREVISTOS	2%	$	2.063.761,36		**166.255**
UTILIDAD	5%	$	5.159.403,41		**415.638**
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$	980.286,65		**78.971**
VALOR TOTAL		$	133.061.014,00		**10.719.292**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA 3	
	CAMOF					CANTIDAD ACUMULADO	VALOR EJECUTADO
2,13	ACABADOS						
2.13.1	Suministro, fabricación e instalación de reja de seguridad de 2 x 2,4 M con marco, con adecuación de vano; incluye: anticorrosivo, puntura en aceite, bisagra y cerradura incluye todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para el correcto desarrollo del item.	UND	1,00	$ 1.633.934,40	$ 1.633.934,40	0,7	1.150.000,000
				COSTOS DIRECTOS	$ 1.633.934,40		1.150.000
				ADMINISTRACIÓN	20% $ 326.786,88		230.000
				IMPREVISTOS	2% $ 32.678,69		23.000
				UTILIDAD	5% $ 81.696,72		57.500
				IVA SOBRE UTILIDAD	19% $ 15.522,38		10.925
				VALOR TOTAL	$ 2.090.619,06		1.471.425

2.16.2	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de alambron de aluminio de 8 mm, incluye soporte para conductores en teja cada metro (niro clip tipo A, 36 mm, en acero inoxidable, longitud 210 mm), incluye derivadores en conectores tipo grapa universal Multi-clamp en acero galvanizado.	ML	100,00	$ 51.047,70	$ 5.104.769,95	30,000	1.531.430,984
2.16.3	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de bajantes en PVC 1" SCH 40, con alambron de aluminio de 8mm a puesta a tierra en primer piso, incluye derivadores en conectores tipo grapa universal Multi-clamp en acero galvanizado.	UND	4,00	$ 122.919,52	$ 491.678,09		
				COSTOS DIRECTOS	$ 36.840.578,93		1.531.431
				ADMINISTRACIÓN	21% $ 7.736.521,57		321.601
				IMPREVISTOS	2% $ 736.811,58		30.629
				UTILIDAD	5% $ 1.842.028,95		76.572

				IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$ 349.985,50	14.549
				VALOR TOTAL		$ 47.505.926,53	1.974.780

PROYECTO	CAPILLA BNL02					PRESENTE ACTA 3	
CUIDAD	Bahia Malaga, Buenaventura						
2,18	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
2.18.1	Suministro e intalación de canales en lámina galvanizada calibre 26 Incluye acabado de pintura con anticorrosivo Pintuco Primer Epoxi Amida atoxico blanco ref.110070 (incluye catalizador ref. 113350) o equivalente y acabado en pintura esmalte sintético base aceite Pintulux o equivalente de color blanco.	ML	90,00	$ 54.464,48	$ 4.901.803,20	90,000	4.901.803
2.18.2	Suministro e instalación de los Tragantes de aguas lluvias metálicos de 5" x 4", para bajantes de aguas lluvias desde las cubiertas. Incluye todos los materiales y accesorios necesarios para la ejecución de la actividad.	ML	10,00	$ 43.571,58	$ 435.715,84	10,000	435.716
2.18.3	Suministro e instalacion de bajantes en tuberia PVC sanitaria 4", incluye accesorios, abrazaderas y demas materiales y herramientas necesarios para su adecuada instalación y funcionamiento	ML	50,00	$ 47.656,42	$ 2.382.821,00	50,000	2.382.821
				COSTOS DIRECTOS	$ 7.720.340,04		7.720.340
				ADMINISTRACIÓN	20%	$ 1.544.068,01	1.544.068
				IMPREVISTOS	2%	$ 154.406,80	154.407
				UTILIDAD	5%	$ 386.017,00	386.017
				IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$ 73.343,23	73.343
				VALOR TOTAL		$ 9.878.175,08	9.878.175

PROYECTO	BNL02 CARPINTERIA					PRESENTE ACTA 3	
CUIDAD	BAHIA MALAGA						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
2,19	BARRIO DE OFICIALES						
2.19.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FABRICACION DE GABINETE INFERIOR DE CINCO PUERTAS PARA COCINA, MELAMINA RH Cubierta de color blanco 15mm espesor y tapacantos de PVC de 0.5mm de espesor, MUEBLE BAJO para cocina, material a utilizar hidrófugo incluye 02 cajones, bisagras, entrepaños, sistema de correderas para los cajones, tiradores de los cajones en acero inoxidable, tapa tornillos y espacio para incrustar la estufa, tapa luz, base de horno eléctrico y desmonte del existente desmonte y reinstalación del mesón en aluminio- lavaplatos y desagüe, adecuación de lavaplatos y sus conexiones, dimensiones **1,60 x 0,90 x 0,60 Mts** (Incluye desmonte y retiro de gabinete existente, cambio de sifones y tubería). El diseño y especificaciones de los gabinetes responden a los gabinetes existentes del inmueble, inc retiro de escombros y basura hasta sitio destinado para su disposición.	UND	5	$ 1.343.126,17	$ 6.715.630,86	5,000	6.715.631
2.19.2	Suministro e instalación de puerta entamboradas en madera de tangre **0,90 x 2,10 mts**, incluye marco, chapa, bisagras, pintada en color caoba. (incluye desmonte de puerta existente) Norma NTC 2569 Puertas Planas Entamboradas de Madera para Interiores.(puertas interiores).	UND	1	$ 547.127,80	$ 547.127,80		0,000
2.19.3	Suministro e instalación de closet en madera diseño similar al existente, incluye 04 puertas tipo persiana en madera de cedro, seis entrepaños, Bisagras, sistema de correderas para los cajones, tiradores, cuatro cajones, fabricados en RH de 15MM, tubo galvanizado para colgar ganchos **2.40 x 2,35 x 0,60 mts.** (Incluye desmonte de closet existente)	UND	3	$ 4.106.855,21	$ 12.320.565,63		0,000
	BARRIO DE SUBOFICIALES						
2,20	EDIFICIOS SUBOFICIALES BLOQUE 2						

2.20.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y FABRICACION DE GABINETE INFERIOR DE CINCO PUERTAS PARA COCINA, MELAMINA RH Cubierta de color blanco 15mm espesor y tapacantos de PVC de 0.5mm de espesor (MUEBLE BAJO9 para cocina, hidrófugo incluye, bisagras, entrepaños, sistema de correderas para los cajones, tiradores de los cajones en acero inoxidable, tapa tornillos y espacio para incrustar la estufa, tapa luz, base de horno eléctrico y desmonte del existente desmonte y reinstalación del mesón en aluminio- lavaplatos y desagüe, adecuación de lavaplatos y sus conexiones, dimensiones **2,80 x 0,80 x 0,6 Mts** (Incluye desmonte y retiro de gabinete existente, cambio de sifones y tubería). El diseño y especificaciones de los gabinetes responden a los gabinetes existentes del inmueble, inc retiro de escombros y basura hasta sitio destinado para su disposición.	UND	14	$ 2.313.262,08	$ 32.385.669,10	14,000	$ 32.385.669
			COSTOS DIRECTOS	$ 51.968.993,39		$ 39.101.300
			ADMINISTRACIÓN	21%	$ 10.913.488,61		$ 8.211.273
			IMPREVISTOS	2%	$ 1.039.379,87		$ 782.026
			UTILIDAD	5%	$ 2.598.449,67		$ 1.955.065
			IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$ 493.705,44		$ 371.462
			VALOR TOTAL		$ 67.014.016,97		$ 50.421.126

PROYECTO	Red hidráulica escuela contra incendios FSUPA					PRESENTA ACTA 3	
CUIDAD	Bahía Málaga, Buenaventura						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
2,2	PRELIMINARES						
2.21.1	Localización trazado y replanteo topográfico	ML	46,80	$ 11.908,32	$ 557.309,29		
2.21.2	Excavación manual en material común ancho 0,7 m profundidad no mayor a 1,5 m (Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes)	M3	49,14	$ 63.960,69	$ 3.143.028,44	28,142	1.800.000
2.21.3	Desmonte del codo existente, incluye reparación tramo tubería hidráulica PVC presión 6" que pueda verse afectada por el retiro del accesorio	UN	1,00	$ 75.357,32	$ 75.357,32		0,000
2,22	INSTALACIONES HIDRAULICAS			$ 0,00			0,000
2.22.1	Suministro e instalación de Tee 6" PVC presión C900	UN	1,00	$ 263.285,45	$ 263.285,45		0,000
2.22.2	Suministro e instalación de reducción PVC presión 6" a 3"	UN	1,00	$ 186.997,79	$ 186.997,79		0,000

2.22.3	Suministro e instalación de Base en arena para encamado de tubería, espesor mínimo 10 cm	ML	46,80	$ 44.656,19	$ 2.089.909,49		0,000
2.22.4	Suministro e instalacion de Tubería pvc unión mecánica diámetro 3" rde 21 incluye accesorios (uniones, codos, tee, tapón, collar derivación, etc)	ML	46,80	$ 39.167,20	$ 1.833.024,82		0,000
2.22.5	Relleno compactado a maquina con material de sitio según criterio de la interventoría	M3	49,14	$ 96.522,50	$ 4.743.115,46		0,000
2.22.6	Suministro e instalación válvula bola 3" en bronce (incluye bridas, empaques, tornillería y todos las herramientas y materiales necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento)	UN	2,00	$ 241.403,92	$ 482.807,83		0,000
				COSTOS DIRECTOS	$ 13.374.835,90		1.800.000
				ADMINISTRACIÓN	21%	$ 2.808.715,54	378.000
				IMPREVISTOS	2%	$ 267.496,72	36.000
				UTILIDAD	5%	$ 668.741,79	90.000
				IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$ 127.060,94	17.100
				VALOR TOTAL	$ 17.246.850,89		2.321.100

PROYECTO	MANTENIMIENTO BAÑO GFENP					PRESENTE ACTA 3	
CUIDAD	BAHIA MALAGA - BUENAVENTURA						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
2,23	PRELIMINARES						
2.23.1	Desmonte y retiro aparatos sanitarios (sanitarios)	UN	6,00	$ 35.361,44	$ 212.168,66	6,000	212.169

2,25	INSTALACIONES HIDRAULICAS						0
2.25.1	Punto hidraulico para sanitario 1/2" incluye regatas accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizara tuberia y accesorios PVC presion RDE 9. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, camara de aire y tapón de protección.	UN	6,00	$ 53.895,47	$ 323.372,83	-2,000	-107.791
2.25.2	Punto hidraulico para orinal 1/2" incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizara tuberia y accesorios PVC presion RDE 9. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, camara de aire y tapón de protección.	UN	6,00	$ 143.422,38	$ 860.534,25	-3,000	-430.267

2,26	**INSTALACIONES SANITARIAS**							0
2.26.1	Salida sanitaria 4" para sanitario incluye accesorios y todos los elemntos necesarios para el correcto funcionamiento	UN	6,00	$ 65.174,86	$	391.049,17	-2,000	-130.350
2.26.2	Salida sanitaria 2" para orinal incluye accesorios y todos los elemntos necesarios para el correcto funcionamiento	UN	6,00	$ 53.158,75	$	318.952,51	-3,000	-159.476
2.26.7	Salida sanitaria 2" sifon de piso incluye accesorios y todos los elemntos necesarios para el correcto funcionamiento	UN	6,00	$ 53.158,56	$	318.951,35	2,000	106.317

2,28	**ACABADOS**			$ 0,00				0
2.28.1	Suministro e instalación cielo raso en PVC blanco liso tono uniforme espesor 10 mm incluye estructura de soporte en aluminio, accesorios para sujeción, ángulos de remate y contra muro color blanco. incluye todos los elementos y herramientas necesarios para la correcta ejecución de la actividad	M2	50,00	$ 69.100,00	$ 3.455.000,00		55,200	3.814.320
2.28.2	Suministro e instalación de enchape en cerámico para muros dimensiones mínimas 30 x 30 cm,incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica. En las aristas de los muros enchapados se instalarán esquineras de aluminio o plásticas acuerdo a diseño	M2	170,10	$ 82.947,78	$ 14.109.417,18		100,000	8.294.778
2.28.3	Suministro e instalación de enchape en cerámico para pisos dimensiones mínimas 30 x 30 cm,incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica. En las aristas de los muros enchapados se instalarán esquineras de aluminio o pásticas acuerdo a diseño	M2	55,20	$ 82.947,78	$ 4.578.717,39		55,200	4.578.717

2.28.8	Construcción lavadero corrido en concreto de 2500 PSI, de ancho especificado en planos del proyecto y espesor de 20 cm, acabado en granito pulido. (incluye borde contra salpicadura, depresiones para jabon y perforaciones para montaje de grifería	ML	6,30	$ 381.879,42	$	2.405.840,36	4,000	1.527.518
2.28.9	Suministro e instalación grifería para lavadero, incluye accesorios de conexión a red hidráulica existente, inc, boquilla, silicona, disposición de residuos sobrantes en sitio adecuado, incluye todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para su correcto funcionamiento e instalación.	UN	10,00	$ 123.599,15	$	1.235.991,52	5,000	617.996
2.28.10	Suministro e instalacion de lavamanos tipo Nova Ref. 07381 color 100 de Corona o similar en los baños, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos.	UN	0,00	$ 377.702,57	$	-	5,000	1.888.513

2.28.11	Suministro e instalacion de sanitario tipo Nova Ref. 30351 color 100 de Corona o similar en los baños, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos	UN	6,00	$ 614.642,95	$ 3.687.857,69	6,000	3.687.858
2.28.12	Suministro e instalación grifería para ducha, incluye accesorios de conexión a red hidráulica existente, inc, boquilla, silicona, disposición de residuos sobrantes en sitio adecuado, incluye todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para su correcto funcionamiento e instalación.	UN	6,00	$ 202.118,77	$ 1.212.712,65	6,000	1.212.713
2.28.13	Suministro e instalación de orinales de línea institucional Mediano Ref. 08861 color blanco de Corona o similar de mejores especificaciones, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos.	UN	6,00	$ 671.770,10	$ 4.030.620,60	6,000	4.030.621

2.29.1	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para luminaria panel LED redonda de 295 mm de diametro 24 W, 120V, 60Hz,Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz . Incluye: Luminaria Lpanel LED redonda de 295 mm de diametro 24 W, tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 1 No. 12 + 1 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UN	3,00	$ 186.345,63	$ 559.036,88	8,000	1.490.765
2.29.2	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para interruptor sencillo Incluye: Interruptor sencillo, tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 2 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas y accesorios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	$ 98.558,88	$ 98.558,88	3,000	295.677
				COSTOS DIRECTOS	$ 70.463.583,96		**31.714.544**
				ADMINISTRACIÓN 20%	$ 14.092.716,79		**6.342.909**
				IMPREVISTOS 2%	$ 1.409.271,68		**634.291**
				UTILIDAD 5%	$ 3.523.179,20		**1.585.727**
				IVA SOBRE UTILIDAD 19%	$ 669.404,05		**301.288**
				HVALOR TOTAL	$ 90.156.155,67		**40.578.760**

PROYECTO	**COLEGIO NAVAL BNL02**	**PRESENTE ACTA 3**

CUIDAD	Bahia Malaga, Buenaventura						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
	CUBIERTA EDIFICIO ADMINISTRATIVO						
2,32	CUBIERTA						
2.32.1	Suministro e instalación canal de aguas lluvias en PVC amazonas PAVCO o similar de mejores especificaciones, longitud tramo de 3 metros, color blanca, resistente a la exposición de los rayos solares con dimensiones aproximadas de 135 mm x 159,8 mm x 95mm, incluye: tapas externas, unión de canal a bajante que no goteen, soportes de canales, unión canal, soporte de canal cada 90 cms, unión esquina exterior-interior, amarres, limpiador, lubricante silicona para canales, soldadura PVC, accesorios, soporte de bajante, unión de bajantes, adaptador de bajante, incluye la acometida a red de aguas lluvias existentes y todos los elementos equipos y obra civil necesaria para la correcta ejecución de la actividad retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	ML	121,30	$ 101.227	$ 12.278.827,05		0,000
2.32.2	Suministro e instalación de bajantes de aguas lluvias en PVC, longitud tramo de 4 metros, color blanca, resistente a la exposición de los rayos solares, con capacidad de 90 mt2 de cubierta por cada bajante, con dimensiones aproximadas de 80 mm x 80 mm, incluye: tapas externas, unión de canal a bajante que no gotean, soportes de bajantes anclados a muros, unión canal, soporte metálico o PVC, unión esquina exterior- interior, incluye amarres, limpiador, lubricante silicona para canales y bajantes, soldadura PVC, accesorios, soporte de bajante, unión de bajantes, adaptador de bajante, incluye la acometida a red de aguas lluvias existentes, montaje de elementos empotrados, colgados o anclados a estructura, disposición de residuos en sitio adecuado,y todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para su correcto funcionamiento e instalación.	ML	40,00	$ 95.414	$ 3.816.566,15		0,000

2,37	AULAS DE CLASE			$ -			0,000
3.37.1	Suministro e instalación de ventanas en perfilería en aluminio pesado, corredera con basculante inferior, vidrio laminado 3 mm dimensiones 200 cm x 100 cm, polarizado al 70%. incluye una ventana1 fija y 1 corredera desmonte retiro y disposicion final en escombrera certificada de ventanería averiada	UND	3,00	$ 1.319.337,19	$ 3.958.011,56	3,000	3.958.012

	PASILLO PEATONAL			$ -			0,000
2,38	**PRELIMINARES**			$ -			0,000
2.39.1	Demolicion de placa y exacavacion para la construccion de dados 0,20 x 0,20 incluye cargue, retiro, disposición de escombros, todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para el correcto desarrollo del ítem.	M3	0,15	$ 278.806,27	$ 41.820,94	0,640	178.436,013
2,40	**ESTRUCTURA**						0,000
2.40.1	Construccion de dados en concreto de 3000 psi, incluye formaleta, y mejoramiento del suelo y alrededor del dado, cargue, retiro, disposición de escombros y sobrantes, todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para el correcto desarrollo del ítem	M3	0,15	$ 775.250,01	$ 116.287,50		0,000
2.40.2	Suministro e instalacion de tubo cuadrado ACESCO de 100 x 100 calibre 20 estructural o de simiilares caracteristicas. Columnas de 3m de alto, fabricado bajo norma NTC 5685 / acero NTC 4011 norma ASTM a 1011 grado 50, incluye anclaje a estructura existente, soldadura, perforaciones, corte de pulidora ajustes de perfilaría en estructura existente que soporta la cubierta ,incluye desmonte y retiro de existente a sitio destinado, incluye todos los elementos y obra civil necesarias para su correcto funcionamiento e instalación. incluye cargue, retiro, disposición de escombros, todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para el correcto desarrollo del ítem.	ML	21,00	$ 451.721,27	$ 9.486.146,63	9,94	4.490.109
2.40.3	Suministro e instalación de perfil metálico en C ACESCO de 120x 60 mm calibre 14-16 o de similares caracterísitcas, fabricado bajo norma NTC 5685 / acero NTC 4011 norma ASTM a 1011 grado 50, incluye anclaje a estructura existente, soldadura, perforaciones, corte de pulidora ajustes de perfilería en estructura existente que soporta la cubierta incluye todos los elementos y obra civil necesarias para su correcto funcionamiento einstalación, cargue, retiro, disposición de escombros, todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para el correcto desarrollo del ítem.	ML	36,00	$ 189.150,60	$ 6.809.421,50	28,800	5.447.537,196
2.40.4	Sumnistro y aplicación esquema de pintura sobre estructura metálica, Anticorrosivo PRIMER Z8 BLER o de mejores especificaciones, Pintura AROFLEX blanca o de mejores especificaciones, tres manos. incluye todos los elementos y obra civil necesarias para su correcto funcionamiento e instalación., incluye cargue, retiro, disposición de escombros, todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para el correcto desarrollo del ítem.	M2	23,00	$ 28.603,58	$ 657.882,29	23,000	657.882,289

2.41.3	Sumnistro y aplicación esquema de pintura, Anticorrosivo CORROTEC PRIMER EPÓXICO 10046/13229 o de mejores especificaciones, Pintura AROFLEX verde esmeralda o de mejores especificaciones, tres manos. incluye todos los elementos y obra civil necesarias para su correcto funcionamiento e instalación., incluye cargue, retiro, disposición de escombros, todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para el correcto desarrollo del ítem.	M2	50,00	$ 36.383,25	$ 1.819.162,26	40,000	1.455.329,809

COSTOS DIRECTOS		$	59.497.646,12		**16.187.306**
ADMINISTRACIÓN	20%	$	11.899.529,22		**3.237.461**
IMPREVISTOS	2%	$	1.189.952,92		**323.746**
UTILIDAD	5%	$	2.974.882,31		**809.365**
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$	565.227,64		**153.779**
VALOR TOTAL		$	76.127.238,21		**20.711.658**

COSTO TOTAL LOTE 2:	**$**	**619.929.221,50**	**151.547.420,5**

OBSERVACIONES:

Se anexa la siguiente documentación:

1. Documentos entregables semana 10 (Informe semanal de obra, bitacora)
2. Documentos entregables semana 11 (Informe semanal de obra, bitácora)
3. Documentos entregables semana 12 (informe semanal de obra, bitácora)
4. Documentos entregables semana 13 (Informe semanal de obra, bitacora)
5. Documentos entregables semana 14 (Informe semanal de obra, bitacora)

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

- **Acorde a cronograma**

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista CONSORCIO VENTURA frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.*", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día en el pago de sus aportes

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 02 de noviembre de 2022, suscrito por el Representante legal y Contador Público del CONSORCIO VENTURA en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos de octubre de 2022, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la INTERVENTORIA, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato 073-ARC-CBNL02-2022, evidenciándose que Existe materialización de los mismos.


Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio_cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).
N/A

14. RELACIONAR INFORME FINAL:
N/A

15. REPORTE FINAL:
N/A

Atentamente,



ENDER LEAL RODRIGUEZ
Representante Legal
Firma UNIÓN TEMPORAL GECOINTEG 2020
Contrato No. 072-ARC-CBNL02-2022

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901340813-8	ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP SAS	CRA 54 NO 153 75 TORRE 2 APTO 512	3105587676	altavistacgsas@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2022-11	2022-10	E	17/11/2022	63315684	TOTAL A PAGAR	
					$342.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	125.000	0		0		0	14	1.800	0	126.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800228739-0	160.000	0	0	0	0	14	2.300	0	162.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.300				5.300	14	100	5.400			53	5.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	21.000	14	300	21.300	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
10.500	14	200	10.700	1
ICBF				
15.800	14	300	16.100	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	126.800
Pensión	1	160.000	162.300
Riesgos Laborales	1	5.300	5.400
CCF	1	21.000	21.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	15.800	16.100
MEN	0	0	0
SENA	1	10.500	10.700
TOTALES	6	337.600	342.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901340813-8	ALTAVISTA CONSTRUCTION GROUP SAS	CRA 54 NO 153 75 TORRE 2 APTO 512	3105587676	altavistacgsas@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	17/11/2022	63315684	$342.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en otro	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Codigo CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1026251053	ORJUELA CARRERO JHOAM MANUEL	1	0				N																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF24	700.000	21.000	700.000	10.500	15.800	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52452955	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	AV BOYACA NO 152 25 EDIFICIO WEWORK P 3	3105587676	maria_josehg@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2022-10	2022-10	I	17/11/2022	62722608	TOTAL A PAGAR	
					$296.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	125.000	0		0		0	2	300	0	125.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	2	400	0	160.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.500				10.500	2	100	10.600			105	10.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.300
Pensión	1	160.000	160.400
Riesgos Laborales	1	10.500	10.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	295.500	296.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52452955	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	AV BOYACA NO 152 25 EDIFICIO WEWORK P 3	3105587675	maria_josehg@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	17/11/2022	62722608	$296.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Multiple	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	MEO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52452955	HERRERA GUZMAN MARIA JOSE	59	0			N																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	MIN002	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	2	10.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	52452955-7	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	maria_joseh@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	0
2022-11	2022-10	E	16/11/2022	63306503	TOTAL A PAGAR	
					$433.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	125.000	0		0		0	1	200	0	125.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	4.200	0		0		0	1	100	0	4.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING - Proteccion)	800230739-0	160.000	0	0	0	0	1	200	0	160.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	5.400	0	0	0	0	1	100	0	5.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	72.000				72.000	1	100	72.100			720	72.100	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	29.400	1	100	29.500	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
14.700	1	100	14.800	2
ICBF				
22.100	1	100	22.200	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	129.200	129.500
Pensión	2	165.400	165.700
Riesgos Laborales	1	72.000	72.100
CCF	1	29.400	29.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	22.100	22.200
MEN	0	0	0
SENA	1	14.700	14.800
TOTALES	8	432.800	433.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	52452955-7	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	maria_joseng@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	16/11/2022	63306503	$433.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dependiente	Estudiante	Extranjero	Cotiza en el exterior	Pensionado	IBC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1060386806	GALLO MOTTA EDWIN YAIR	1	0				N																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS010	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
2	CC	79540739	PEREZ HILARION JOSE WILLIAM	1	0				N	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA		Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587678	altavistacgsas@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	17/11/2022	83308700	$9.557.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC20	COMFACHOCO	891600091-8	254.200	0		0		0	15	3.900	0	258.100	3
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	250.000	0		0		0	15	3.800	0	253.800	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	379.200	0		0		0	15	5.700	0	384.900	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	137.600	0		0		0	15	2.100	0	139.700	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	254.200	0		0		0	15	3.900	0	258.100	3
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	125.000	0		0		0	15	1.900	0	126.900	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	383.400	0		0		0	15	5.800	0	389.200	5
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	125.000	0		0		0	15	1.900	0	126.900	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	21.000	0		0		0	15	400	0	21.400	5
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-9	125.000	0		0		0	15	1.900	0	126.900	1
EPSC34	Retraido SGP Capital Salud	900298372-9	125.000	0		0		0	15	1.900	0	126.900	1
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	4.200	0		0		0	15	100	0	4.300	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	379.200	0		0		0	15	5.700	0	384.900	4
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	250.000	0		0		0	15	3.800	0	253.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	976.200	0	0	0	0	15	14.700	0	990.900	9
230301	Porvenir	800224808-8	1.797.800	0	0	0	0	15	27.100	0	1.824.900	18
231001	Colfondos	800227940-6	330.800	0	0	0	0	15	5.000	0	335.800	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	496.200	0	0	0	0	15	7.500	0	503.700	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.567.200				1.567.200	15	23.600	1.590.800			15.672	1.590.800	37

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	637.000	15	9.600	646.600	37

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA	Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B -- menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 37 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-11	2022-10	E	17/11/2022	63308700	$9.557.500

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
318.500	15	4.800	323.300	37
ICBF				
478.500	15	7.200	485.700	37
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	14	2.813.000	2.855.800
Pensión	4	3.601.000	3.655.300
Riesgos Laborales	1	1.557.200	1.580.800
CCF	1	637.000	646.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	478.500	485.700
MEN	0	0	0
SENA	1	318.500	323.300
TOTALES	22	9.415.200	9.557.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901550907-2	CONSORCIO VENTURA	Carrera 54 No. 153-75 Torre 2 Apto. 512	3105587676	altavistacgsas@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	17/11/2022	63308700	$9.557.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES			CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colcheno	Subtipo	Extranjero	Cotiz. estudiante	Extranjero	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000033791	GONZALEZ AMAYA HAENZZ LEONARDO	1	0			N																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.500	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
2	CC	1000588946	JARAMILLO RUIZ BRYAN STIVEN	1	0			N	X															230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
3	CC	10172564	POSAS HOYOS RODOLFO ARMANDO	1	0			N	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
4	CC	1026257003	RAMIREZ FIGUEROA SANTOS EDUARDO	1	0			N																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPSC34	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.500	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
5	CC	1028187112	MOSQUERA ASPRILLA ALBERTO	1	0			N																231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC62	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.500	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
6	CC	10722606	QUITUMBO PITO GIRALDO	1	0			N	X															25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPSIC8	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
7	CC	80799007	ARRIAGA QUINTO EFRAIN RENE	1	0			N	X															231001	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS005	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
8	CC	79837895	RODRIGUEZ TRIANA JOSE MAURICIO	1	0			N																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.500	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
9	PT	5841106	ANGEL VALERO CARIBAY DEL VALLE	1	0			N																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS001	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.500	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
10	CC	79920871	GONZALEZ ORTIZ HAENZZ	1	0			N																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.500	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
11	CC	80128293	YARA LUNA LUIS	1	0			N		X														230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS005	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
12	CC	80471876	HERRERA GUZMAN LUIS DOMINGO	1	0			N																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS001	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.500	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
13	CC	8057363	LOPEZ CRUZ CARLOS YAMITH	1	0			N		X														230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS005	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
14	CC	6174773	RIASCOS WAITOTO DARIO	1	0			N																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.500	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
15	CC	94444851	LOPEZ MONTANO ALONSO	1	0			N																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS012	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.500	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
16	CC	76027534	MAMIAN MAMIAN YON REYES	1	0			N	X															230301	33.334	5.400	0	0	0	0	ESSC24	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
17	CC	79346480	NARVAEZ MUÑOZ JAIME ARTURO	1	0			N																25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.500	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
18	CC	79715006	RODRIGUEZ TRIANA RULBER	1	0			N																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.500	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
19	CC	79774751	TORRES SEGURA WILSON	1	0			N																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.500	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
20	CC	11807591	GONZALEZ MARTINEZ JOHN ALEXANDER	1	0			N																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	CCFC20	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.500	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
21	CC	79900840	PARDO HERNANDEZ HERNAN	1	0			N		X														231001	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
22	CC	16476763	BUSTOS ARROYO CRISTOBAL ALENIO	1	0			N	X															25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS005	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
23	CC	16485473	LOPEZ GUAITOTO MANUEL ANTONIO	1	0			N																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.500	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
24	CC	52440227	RODRIGUEZ GONZALEZ CLAUDIA DANELLY	1	0			N																25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS001	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.500	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
25	CC	52832228	LOPEZ ARGENIS	1	0			N																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.500	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
26	CC	1111764406	CONRADO RIASCOS LUIS HERNANDO	1	0			N																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC24	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.500	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
27	CC	6174800	DIAZ VICTORIA LUIS HERNANDO	1	0			N																231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS018	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.500	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
28	CC	1120503752	RONCANCIO MOSQUERA FABIAN	1	0			N		X														230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS002	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
29	CC	11637437	MOSQUERA MOSQUERA TIRSO	1	0			N	X															230201	33.334	5.400	0	0	0	0	CCFC20	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
30	CC	11707564	ARRIAGA QUINTO YIRSON FRANCISCO	1	0			N	X															25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
31	CC	11797628	LUNA CHAVERRA JHON JAIRO	1	0			N																25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	CCFC20	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.500	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
32	CC	1120499797	RONCANCIO MOSQUERA EDWIN RICARDO	1	0			N		X														230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
33	CC	1193580410	QUIÑONEZ TORRES KEVIN	1	0			N																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC62	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.500	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
34	CC	1073599257	MARTIN GUERRERO JOSE ALCIDES	1	0			N	X															230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0
35	CC	1077320692	AVILA RINCON NESTOR ENRIQUE	1	0			N																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.500	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
36	CC	1078917040	ZAAC SALCEDO ROBINSON	1	0			N																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS040	1.000.000	125.000	14-23	1.000.000	5	69.500	CCF24	700.000	28.000	700.000	14.000	21.000	0	0
37	CC	1087132524	LUNA CORTES CESAR ALI	1	0			N		X														230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	4.200	14-23	33.334	5	2.400	CCF24	33.334	1.400	33.334	700	1.100	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSORCIO
VENTURA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, MARIA JOSE HERRERA GUZMAN, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.452.955 actuando en representación legal del CONSORCIO VENTURA, manifiesto bajo la gravedad del juramento que mi firma, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por este concepto.

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 2 días del mes de noviembre de 2022.

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
Representante Legal CONSORCIO VENTURA
NIT: 901.550.907-2

LUIS FRANCISCO BELTRAN HERNANDEZ
Contador Público
T.P. 54824-T

CARRERA 54 NO. 153-75 TORRE 2 APTO.512 BOGOTÁ D.C. CELULAR: 310 5587676 E-MAIL: ALTAVISTACGSAS@OUTLOOK.COM

CONSORCIO
VENTURA

INFORME SEMANA DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE DE 2022, DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Elaboró:

Esp. Danelly Rodríguez González

Profesional en Seguridad & SST

Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo

Consorcio Ventura

Contrato de Obra No. 073-ARC-CBNL02-2022.

Buenaventura, Málaga – 06 de octubre de 2022

Avenida Boyacá No. 152- 25 Edificio WeWork Piso 3
Tel: 310 5587676 E-Mail: maria_josehg@outlook.es Bogotá D.C- Colombia

CONSORCIO
VENTURA

I. OBJETIVOS

Objetivo General del mes de octubre de 2022

Realizar un trabajo con Seguridad es pensar en la salud y bienestar de nuestros trabajadores, por lo que el compromiso para el presente mes de octubre, es continuar realizando las actividades de obra con total eficiencia y eficacia en temas de seguridad y salud en el trabajo, en cumplimiento con la ejecución de actividades correspondientes al Contrato de obra No. 073-ARC-CBNL02-2022.

Objetivos Específicos

- El objetivo para la semana del, 03 al 07 de octubre, es verificar que el personal de obra se encuentre utilizando los elementos de protección entregados al inicio de las actividades de manera correcta, mitigando riesgos de contraer algún tipo de enfermedad, dermatitis, o síntoma leve o grave según la exposición en la que se encuentre en la semana.
- Acudir de manera inmediata si el personal se encuentra en estado de salud delicado y/o ha tenido inconvenientes en la realización de sus tareas, que le impidan cumplir con el objeto propuesto.

II. ALCANCE

El alcance de este informe es para *apoyar la planificación y ejecución* de las actividades relacionadas con el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles de la Armada Nacional, LOTE 2 en la Fuerza Naval del Pacifico, a precios unitarios fijos y sin fórmula de reajuste, de conformidad con las cantidades y características técnicas descritas, en el contrato de obra No. 073-ARC-CBNL02-2022, con el cual se pretende evidenciar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigilando y realizando el seguimiento que garantice el cumplimiento de este, junto con la implementación de todas las medidas previstas en el PAPSO, y prevenir posibles contagios por COVID-19, protegiendo la salud de los trabajadores y el entorno.

III. INTRODUCCION

Entramos en el segundo mes completo de obra civil en las instalaciones de la Armada Nacional regional Pacífico, sedes ARC-Bahía Málaga y GANPA; por lo cual encontramos que, a pesar de las vicisitudes, inconvenientes o imprevistos encontrados en el corto tiempo de servicio, se han realizado a contemplación actividades que reúnen los requisitos contemplados en el contrato de obra No. 073-ARC-CBNL02-2022.

CONSORCIO
VENTURA

Que dentro de las actividades que se realizaron en la presente semana fueron:


- Continuación con la demolición de la cocina ubicada en la Cámara de Oficiales de ARC-Málaga
- Inicio de actividades para la demolición de los baños ubicados en la Compañía de Seguridad de ARC-Málaga.
- Realización de mampostería en la cocina de la Cámara de Oficiales en ARC-Málaga
- Terminación de actividades de instalación de cubierta en la compañía de seguridad de GANPA
- Buscar información dentro de la base militar de la Armada Nacional de Colombia, regional pacífico, la viabilidad de poder recuperar o realizar aprovechamiento de los residuos naturales generados por las demoliciones y/o excavaciones realizadas en los diferentes frentes de trabajo ya intervenidos, es decir, realizar el manejo de los RCD contemplados bajo las actividades del Plan Ambiental

Que, a continuación, se envía registro fotográfico de las actividades realizadas en la presente semana, cumpliendo con las actividades de seguridad y salud en las obras, así:

1. "Ingreso a las instalaciones de la Base Militar de la Armada Nacional de Colombia, regional Pacífico.




CONSORCIO
VENTURA



Después de ingresar a la base militar de ARC-Bahía Málaga, el personal realiza fila para el registro respectivo y utilización de desinfección de manos con gel antibacterial que se encuentra en el lugar.

Este procedimiento se reitera al salir de las instalaciones, en las horas de la tarde.



CONSORCIO
VENTURA

2. Capacitación y/o charlas – 5 minutos.

Para realizar aprovechamiento de cada segundo que nos encontramos en la base militar de la Armada Nacional regional pacífico, se cambia la realización de capacitaciones y/o charlas de seguridad, las cuales se realizan al finalizar la jornada, donde se exponen las lecciones aprendidas y se dejan tareas de reflexión para el día siguiente.


La charla de seguridad que se realiza al personal para iniciar y/o después de la jornada laboral, es para motivar y autogestionar comportamientos por parte del personal de obra, a fin de recabar y continuar con los cuidados personales que deberán tener en cuenta en la realización de sus actividades diarias.

Para constancia de estas charlas y/o capacitaciones de seguridad, la personal firma la planilla de asistencia, donde se exponen los temas tratados a diario con sus observaciones correspondientes.

Dentro de los temas tratados en las charlas de seguridad, durante la semana del, 03 al 07 de octubre de 2022, fueron:


03 de octubre, 2022:	Haciendo caso a ordenamientos, se mitigan muchos Riesgos
04 de octubre, 2022:	Planear y actuar es clave en la consecución de actividades
05 de octubre, 2022:	El respeto hacía superiores y compañeros de trabajo hace la diferencia.
06 de octubre, 2022:	Disposiciones generales para realizar actividades





Las actividades de pausas activas se realizan al inicio y/o al final de la capacitación, dependiendo del día, bien sea este, lluvioso o fresco.

Realizando Pausas Activas (estiramiento muscular), dentro de las actividades de obra.





Samsung Dual Camera
Tomada con mi Galaxy A03


Hidratando al personal.

3. Actividades de aseo y mantenimiento en la obra, las áreas intervenidas se reportan siempre limpias. Se evidencia que el personal atiende a las recomendaciones dadas desde el comienzo.



4. Cerramientos temporales en obra





Samsung Dual Camera
Tomada con mi Galaxy A03

5. Investigación de peligros y valoración de riesgos.
   Adjunto documentos ATS de las actividades relacionadas para la presente semana. (anexo)


Registro fotográfico de la demolición en la cocina de la Cámara de Oficiales en ARC-Bahía Málaga.









Iniciando la demolición de los baños de la compañía de seguridad en ARC-Bahía Málga.










Iniciando la realización de mampostería en la cocina de la Cámara de Oficiales de ARC-Málaga. Vemos en las imágenes siguientes, que se conserva el orden y la limpieza en las obras.








Generación de residuos RCD, por actividades de demolición de obra.








RETIRO DE SANITARIOS DEL BAÑO DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD DE ARC-BAHÍA MÁLAGA.

Realización de actividades en la compañía de seguridad de GANPA.





Que dentro de las actividades anteriormente fotografíadas, se evidencia que el personal ha entendido que el trabajo con seguridad es clave para mitigar riesgos o eventos peligrosos en su vida.

Que la concentración y la escucha en las tareas, permite que las actividades se realicen con responsabilidad y dominio.

Evidenciamos que, con el orden y la limpieza en las áreas afectadas, es posible realizar una actividad eficaz y eficiente.

Que, si realizamos cerramiento en las áreas afectadas, estamos mitigando el riesgo a que terceras personas puedan lastimarse, evitando ingresar al área de trabajo.

Se evidencia igualmente que, el trabajo seguro y con actitud de servicio, es un trabajo responsable.

5.1. Otras actividades de seguridad que se realizan en la semana, como:

- Revisión y verificación que el personal con cuenta con novedades de afiliación al SGSSS y apoyar en el proceso de corrección en caso de encontrar novedades relevantes.
- Control diario al personal en la obra, para que realicen el trabajo con seguridad.
- Realizar el Análisis de Trabajo Seguro en Alturas, para autorizar actividades en GANPA.
- Firmar la autorización de trabajo seguro en alturas para la actividad de GANPA
- Dar capacitación al personal antes de intervenir los frentes de obra mencionados al inicio de este documento, a fin de evidenciar peligros en el área y mitigar riesgos.
- Informar al personal sobre la realización de pausas activas (estiramientos y acondicionamiento del cuerpo antes y después de realizar actividades)
- Estar pendiente de que el personal de obra se alimente de manera adecuada y así mismo, tenga sus espacios de hidratación.
- Realización de estudios de seguridad de nuevo personal que ingresará a la base a desarrollar actividades.
- Realizar supervisión en cada una de las áreas intervenidas afectadas, para verificar el cumplimiento del personal con respecto de los protocolos de seguridad establecidos desde el inicio de las actividades.
- Trabajar en planes de acción y mejora, para que el personal de obra se encuentre anímicamente bien al realizar todas y cada una de las actividades que se le encomiendan, manejando el respeto en primera instancia y creando ambientes de trabajo saludables.

6. SEÑALES DE PREVENCIÓN



7. **DEFINICIONES:**

SEGURIDAD: Es la exposición física, mental y/o psicosocial de una persona. La Seguridad es netamente personal y se mide de acuerdo al estado emocional del individuo.

SALUD EN EL TRABAJO: Es el estado físico, mental y psicosocial en la cual se encuentra una persona para realizar una actividad determinada.

SISTEMA: Es un proceso lógico y por etapas, con el fin transformar una materia en un producto terminado.

GESTIÓN: Son los trámites, actividades, tareas y/o acciones que se desarrollan para cumplir un objetivo establecido.

Por ende, El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es un proceso lógico y por etapas, cuyo objetivo es garantizar la Seguridad (Exposición) y la Salud (Estado) de la (s) persona (s) que se encuentra (n) expuesta (s) en una determinada actividad, con el fin de mitigar los riesgos que se derivan de la labor o tarea realizada y la cual puede causar una perturbación física o mental, de manera parcial o total a sus funciones netamente humanas.

RIESGO: Es la probabilidad de que ocurra un evento con severidad de lesión o daño y/o enfermedad.

PELIGRO: Es la fuente, situación o acto, acción o condición con potencial de daño, lesión o enfermedad causada a una persona, o una combinación de estos.

PREVENCIÓN: Es el acto y/o condición de seguridad, dispuesto a mitigar el riesgo de un evento fortuito, el cual se antepone con un análisis y valoración in situ, para identificar los peligros que puedan ser causa de un accidente o enfermedad laboral

Análisis de trabajos: Es el estudio previo de una persona, que va a realizar una tarea; área o lugar donde se va a ejecutar una actividad específica, a fin de mitigar riesgos a esta.

DILIGENCIAMIENTO DE ATS EN OBRA: Se instruye a los trabajadores de cómo se realizan los análisis de peligros de las actividades a realizar, con el fin de ayudarles a identificar los peligros y riesgos de las tareas que realizan y ayudarles a tener criterios para el autocuidado.

MANEJO DE CARGAS: Tanto hombres como mujeres estamos dispuestos y somos capaces de cargar cierto peso en nuestra vida. La norma colombiana indica que, el hombre mayor de 18 años puede cargar un máximo de 25 kilos y la mujer mayor de 18 años, un máximo de 20 kilos; cuando se pasa de este peso, lo recomendable es utilizar ayudas mecánicas como: carros, montacargas, otros. Es de anotar que menores de 18 años, (jóvenes), no

MOTIVACIÓN Y RIESGO PSICOSOCIAL. Escuchar a los trabajadores sobre sus estados de ánimo, sobre la manera como ingresa a realizar sus actividades y como salen, es prudente hacerlo como profesionales en seguridad y salud, dado a que las motivaciones con las que ingresan los trabajadores, hace que el objetivo que se tiene en obra se cumpla o no. Al personal se le recalca el trabajo en equipo, la interacción y el compromiso que tiene cada uno con sus compañeros de trabajo para realizar una actividad con óptimo desempeño.

ACCIDENTE DE TRABAJO: Es Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o hasta la muerte. (Decreto 1072/2015).

ESCUCHAR: Es atender y comprender lo que otra persona dice, a fin de evitar omisión del mensaje y mitigar el riesgo de un accidente en la tarea que se va a realizar. El saber escuchar con atención, nos ayuda con el autocuidado y permite que el trabajador esté más concentrado en la tarea que está realizando.

TABAQUISMO, ALCOHOL Y DROGAS: El uso de sustancias adictivas, el tabaquismo y el alcohol, son vicios peligrosos que, si no se saben controlar, son la causa raíz de enfermedades profesionales, invalidez y puede llevar a la persona hasta la muerte. La política de consumo de alcohol, drogas y tabaquismo que crea la empresa Consorcio Ventura, es con el fin de mitigar aquellos episodios de vulnerabilidad que existen en los trabajadores, que no les permite concentrarse en las tareas que realizan; sumado a esto, el estrés y la ansiedad, ayudan a que el trabajador opte por comportamientos bruscos y no controlados.
Es por eso que, para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, manejar este tipo de eventos y capacitaciones a nuestros trabajadores, nos da la confianza y certeza que, contamos con equipos de trabajo altamente eficientes y capaces de controlar sus emociones y concentrarse en la labor que están realizando con responsabilidad y seguridad.

ATS. ¿Por qué realizar un ATS antes de iniciar actividades?
Los ATS, son registros documentados donde se expone el paso a paso la realización de una actividad. El término ATS significa "Análisis de Trabajo Seguro". Esto quiere decir que, si analizamos los peligros expuestos en el área de trabajo donde vamos a realizar nuestras actividades, estamos mitigando riesgos de accidentarnos.

La importancia de realizar un ATS antes de iniciar una actividad, es la de verificar que peligros podemos encontrar y como los podemos solventar.

ENFERMEDAD LABORAL: Es aquel episodio de factor de riesgo en el cual el trabajador se encuentra expuesto de manera de manera constante y repetitiva, por causa u ocasión de la actividad laboral demandada. La enfermedad laboral es una situación en la vida de la persona pasiva, la cual no se refleja de inmediato, sino con el paso del tiempo.

Atender recomendaciones de salud y Bienestar, realizar pausas activas y/o descansos moderados en las actividades laborales, mitiga el riesgo a padecer una enfermedad laboral que pueda llegar a la muerte.

ACTIVIDADES RUTINARIAS. Estos son movimientos repetitivos constantes y prolongados, los cuales deben tener jornadas de descanso pequeñas para mitigar el riesgo a contraer a futura una enfermedad laboral. Por ejemplo, cuando se está agachado realizando una actividad, como es el caso en una de las fotografías de arriba, donde el trabajador se encuentra atornillando las tejas (foto No. ___)

Responsabilidades en la obra. En las obras civiles de construcción, existen ciertas responsabilidades de los trabajadores que deben atender:

1. El Autocuidado. El concepto de Seguridad es personal, lo que indica que, cada trabajador o persona es único y responsable de su salud. La empresa está en la obligación de capacitar al trabajador en temas de seguridad en el trabajo y enseñar como debe realizar sus tareas eficientemente sin causarse daño; pero es responsabilidad de la persona que ejerce la actividad, contar con un estilo de vida saludable, altamente eficaz, física y mentalmente, para realizar la actividad.


Muchas veces, el personal o trabajador es obstinado y terco en la realización de sus quehaceres, y es en se momento cuando ocurren los incidentes, accidentes y/o enfermedades de trabajo, dado a los actos inseguros que el mismo trabajador está tomando. La persona encargada de la seguridad y salud en el trabajo, es la que debe atender estos eventos.

2. Utilización de los elementos de protección. El personal o trabajador debe de manera obligatoria, utilizar los elementos de protección entregados al inicio de su relación laboral, a fin de mitigar riego a daños físicos, corporales, mentales y/o de otra índole, mientras realiza la ejecución de sus tareas.
3. Inspección de áreas y herramientas. El trabajador es único responsable de la inspección de sus propias herramientas, debido a que es él quien las va a manipular y debe aprender a reconocer los peligros que generan cada una de ellas.
4. Actitudes. La actitud es simplemente un estado psicológico con el que cuenta el trabajador para realizar sus actividades. Si el trabajador no posee una actitud asertiva y de aprendizaje, muy seguramente los peligros estarán latentes en cualquier actividad.

8. HORAS HOMBRE

Registro horas de trabajo - hombre

PERÍODO TRABAJADO	HHT
SEMANA 22 AL 26 DE AGOSTO:	264
SEMANA 29 AGO AL 02 SEPT.:	272
SEMANA 5 AL 9 DE SEPT:	320
SEMANA 12 AL 16 SEPT.:	256
SEMANA 19 AL 23 SEPT.:	328
SEMANA 26 AL 30 SEPT.:	320
SEMANA 03 AL 06 DE OCTUBRE.	26




CONSORCIO
VENTURA

9. AUSENTISMO LABORAL

A la fecha, no se reporta incidentes o accidentes en el trabajo; tampoco, se reporta novedades por enfermedad general o laboral.

10. MEDEVAC

- Reporte del clima tomado de,



Durante esta semana, hubo fuertes lluvias, lo que impidieron el cese de actividades en algunos frentes de trabajo, lugar que dio para aprovechar a realizar orden y limpieza en otras áreas y/o otras actividades de obra que si lo permitieron.

11. ACCIDENTES LABORALES PRESENTADOS EN LA SEMANA

Ninguno. No se reportan accidentes o incidentes en el sitio de trabajo.

12. REPORTE FURAT

Ninguno. No se realiza reporte a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) por causa de accidente y/o enfermedad laboral.

13. Investigación accidente laboral

No se registra accidente, ni incidente laboral

14. Incapacidad médica

NO se registra.

15. LECCIONES APRENDIDAS EN EL SITIO DE TRABAJO

En las actividades realizadas en la presente semana, se encontraron eventos de condiciones de seguridad que se debieron atender en su momento, como son:

- Los registros de lluvias fuertes, los que ocasionaron cese de actividades.
- La suspensión de actividades por daño en herramientas.
- Los estados de ánimo del personal. Las actitudes asertivas en obra, son relevantes y dicientes en la generación de incidentes y/o accidentes de trabajo. Bien se sabe que no todos podemos amanecer anímicamente bien todos los días, pero sí podemos tener buenas actitudes y aptitudes para generar un trabajo seguro.

La Lección Aprendida de esta semana fue: **"Trabajar con confianza y lealtad es una manera eficaz y eficiente de realizar una tarea, cumpliendo con los objetivos planeados. La invitación a trabajar con Lealtad y Respeto hace que No sólo se cumplan los objetivos, se alcancen metas y se progrese en la actividad; sino que el Clima Laboral que debe mantenerse en una obra y/o trabajo cualquiera, sea el adecuado para mitigar riesgos psicosociales demandantes y generadores de enfermedades y accidentes laborales."**

16. MEDIDAS Y PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.

Cada día comienza con:

1. Lavado de manos al ingresar a las instalaciones de la Base Militar Naval Pacífico ARC-Málaga
2. Direccionamiento al área de trabajo
3. Actividades de capacitación y pausas activas
4. Ejecución de actividades
5. Lavado de manos antes y después de ingerir alimentos
6. Lavado de manos al terminar la jornada laboral.
7. Mantener distanciamientos sociales cuando hay afectaciones de gripa, tos u otros virus en el ambiente.
8. Mantener estados de ánimo activos, la mente fresca y radiante, lejos de amenazas que puedan perturbar la vida de las personas que se encuentran a nuestro alrededor, y por ende la nuestra.

El uso de mascarilla (tapaboca desechable), cubriendo nariz y boca, manipulando el elemento desde los cauchos a fin de no contaminar la mascarilla. Que, el uso de mascarilla es estrictamente obligatorio en los siguientes casos: **1)**. Cuando el trabajador se encuentre con síntomas de gripe, tos, carraspea, sea leve o no. **2)**. Cuando el trabajador se encuentre realizando actividades en ambientes cerrados, cuando el sitio o espacio donde va a realizar sus tareas sea un espacio húmedo y no respirable de manera tolerable. **3)**. Si el trabajador se encuentra realizando actividades en ambientes cerrados y con bastante gente. (Protocolos que continúan día tras día, hasta el momento no cambian porque no se ha llegado a un evento diferente).


CONSORCIO
VENTURA

17. LIMPIEZA: COMO SE DEJA EL LUGAR DESPUÉS DE LA JORNADA LABORAL

Según lo reportado en los registros fotográficos arriba, evidenciamos que las jornadas de aseo y mantenimiento en los diferentes frentes de trabajo de la obra, se mantiene activa; el personal construye para que las actividades se realicen de manera limpia, ordenada y organizada.

Este informe se expide a los seis (06) días del mes de octubre de 2022, para dar seguimiento y cumplimiento a las actividades realizadas del contrato de obra No. 073-ARC-CBNL02-2022, en la presente semana, del, 03 al 06 de octubre de 2022.

Firma,



Esp. Claudia Danelly Rodriguez González
Administrado en Seguridad & Salud Ocupacional
Residente en SST, licencia Res. No. 7052/2015
Consorcio Ventura

U.T GecoInteg
Gestión con Ingeniería Integral
2020

Buenaventura, Valle del Cauca – 07 de octubre del 2022

Señores:
BASE NAVAL ARC MALAGA

ATENTAMENTE: UNIÓN TEMPORAL GECOINTEG 2020 CONTRATO NO. 072-ARC-CBNL02-2022 INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE DIFERENTES UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.

Saludo cordial,

ASUNTO EN REFERENCIA: REVISIÓN Y OBSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR CONSORCIO VENTURA

De acuerdo a las obligaciones enmarcadas dentro del contrato mencionado en el asunto y en cumplimiento a éstas, me permito realizar la labor de revisión de la documentación recibida por la Arquitecta MARIA JOSE HERRERA GUZMAN, representante legal del consorcio Ventura y a continuación se describe y anexa dicha documentación revisada con sus respectivos vistos buenos y observaciones.

1. REPORTE SEMANAL AVANCE DE PROYECTOS
2. REPORTE SEMANAL DE SUPERVISORES
3. BITACORA SEMANAL DE ACTIVIDADES
4. INFORME DE AVANCE POR INTERVENTORÍA
5. PONENCIA DE ADICIÓN FRENTE FGENP


REVISIÓN Y OBSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA - CONSORCIO VENTURA

1- REPORTE SEMANAL AVANCE DE PROYECTOS:

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02-2022 se hace revisión del cronograma proyectado comparado con el valor ganado de ejecución de actividades de obra, lo cual dichas ejecuciones hasta el momento van por encima del valor proyectado 10.6%, llevando un 37,9% de ejecución real, la cual lleva una diferencia de 27.3%
(se adjunta soporte en PDF por interventoria)



INTERVENTORÍA: De acuerdo al contrato NO. 072-ARC-CBNL02-2022 de interventoría se hace entrega de proyección de porcentaje de avance compara con el tiempo real ejecutado, la cual hasta la fecha lleva el 58.33 % de porcentaje de ejecución tomando el tiempo en semanas la cual es del 4.17%



2- <u>REPORTE SEMANAL DE SUPERVISORES:</u>

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02-2022 se hace reporte semanal de supervisión con objeto de corroborar y tener una secuencia de las actividades ejecutadas en el tiempo
(se adjunta soporte en PDF por el contratista)



PRESENTACIÓN SUPERVISORES CONTRATOS 2022

ARMADA DE COLOMBIA

CONTRATO No. 073-ARC-CBNL02-2022 SUPERVISOR: ARQUITECTO Yolian David López Arias (Residente de interventoría U.T. Gecointeg 2020)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERISTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: CONSORCIO VENTURA

DESCRIPCION	FECHA
FECHA DE INICIO	01/08/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	15/09/2022
ACTIVIDADES – GESTIONES REALIZADAS DURANTE LA PRESENTE QUINCENA	1- Estudios de seguridad 2- Programación de Obra 3- Análisis De precios Unitarios 4- Análisis de AIU 5- Protocolo COVID 6- Hojas de Vida profesionales 7- Plan de Manejo Ambiental 8- Plan de Salud Ocupacional 9- visita de reconocimiento

VALOR CONTRATO	
VALOR TOTAL INICIAL	$619.929.221,50
VALOR ADICIONADO	$ 0,00
VALOR TOTAL ASIGNADO	$619.929.221,50

DOCUMENTOS	SI	NO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE DEL CONTRATO
INFORME DE SUPERVISION	X		23/09/2022	AS12 GINA MARCELA HERRERA CÓRDOBA Departamento de Administración, Base Naval ARC "Málaga"

PORCENTAJE DE AVANCE - EN PAGOS

PORCENTAJE DE AVANCE – RECEPCION BIENES O SERVICIOS

Protegemos el azul de la bandera

3- BITACORA SEMANAL DE ACTIVIDADES:



De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02 se le pide al consorcio ventura un informe en un archivo de Excel del proceso semanal de las actividades ejecutantes, la cual debe llevar todas las especificaciones de dicha actividad en proceso de ejecución, ítem, nombre, registro fotográfico por día, escrito del proceso y deberá llevar la firma del residente de obra, esto se revisará y se dará visto bueno por parte de la interventoría la cual será firmada después de hacer las observaciones pertinentes
(se adjunta soporte en Excel por el contratista)

INFORME DE ACTIVIDAD POR SEMANA	GAMPA, CAMARA DE OFICIALES, COMPAÑIA DE SEGURIDAD	Código	
		Versión	
		Vigencia	
LUGAR Y FECHA:	03/10/22 al 07/10/22		
CONTRATO No.:	073 DE 2022 ARC MALAGA		
OBJETO DEL CONTRATO:	OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VENTURA		
INTERVENTOR:	U.T. GECOINTEG 2020		
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	BASE ARC MALAGA		
PLAZO DE ENTREGA:	15 NOVIEMBRE DE 2022		
SECTOR ESPECIFICO:	CAMARA DE OFICIALES, GAMPA, BAÑOS COMPAMA DE SEGURIDAD		



ANEXO FOTOGRÁFICO POR DIA

SEMANA DEL 03 DE OCTUBRE DE 07 DE OCTUBRE DE 2022

03 de octubre de 2022:


04 DE OCTUBRE DE 2022


4- INFORME DE AVANCE POR INTERVENTORIA:

de acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02 se hace soporte en archivo pdf del avance de las actividades ejecutantes por semana, la cual se le hace seguimiento en porcentajes de ejecución (se adjunta en pdf el porcentaje individual de cada frente)

ITEMS	FRENTE BASE NAVAL ARC MALAGA	CUANTIA COSTOS DIRECTOS	PORCENTAJE POR FRENTE	PORCENTAGE DE EJECUCION REAL	COSTOS ACUMULADOS DE EJECUCION REAL	PORCENTAGE EJECUTADO INDIVIDUAL DE CADA FRENTE
1	EDIFICIO SUBOFICIALES	$ 11.448.749,67	2,37%	0,0%		
2	CAMARA DE OFICIALES	$ 103.188.068,25	21,39%	6,12%	$ 29.504.918,40	28,59%
3	CAMOF	$ 1.633.934,40	0,34%	0,00%		
4	MIRADOR YUBARTA	$ 45.902.161,23	9,52%	8,85%	$ 42.691.656,20	93%
5	SUB ESTACION ELECTRICA	$ 36.840.578,93	7,64%	0,00%		
6	VENTANERIA CIA SEGURIDAD BNL02	$ 4.629.480,80	0,96%	0,96%	$ 4.629.480,80	100%
7	CAPILLA BNL02	$ 7.720.340,04	1,60%	0,00%		
8	BNL02 CARPINTERIA (BARRIO OFICIALES)	$ 51.968.993,39	10,77%	0,00%		
9	RED HIDRAULICA ESCUELA CONTRA INCENDIOS FSUPA	$ 13.374.835,90	2,77%	2,77%	$ 13.374.836,38	100%
10	MANTENIMIENTO BAÑO GFENP	$ 70.463.583,96	14,61%	1,17%	$ 5.645.427,00	8,01%
11	MANTENIMIENTO COMPAÑÍA DE SEGURIDAD GANPA	$ 75.644.291,51	15,68%	15,27%	$ 73.671.200,46	97%
12	COLEGIO NAVAL BNL02	$ 59.497.646,12	12,34%	2,75%	$ 13.277.172,73	20,95%
	TOTAL ACUMULADO COSTOS DIRECTOS	$ 482.312.664,18	100%	37,9%	$ 182.794.691,98	

5. PONENCIA DE ADICIÓN FRENTE FGENP

1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA (INCLUSIÓN ACTIVIDADES ANEXO TÉCNICO) GRUPO FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL PACIFICO

El Grupo Fuerzas Especiales Navales del Pacifico solicita realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo a baños en las instalaciones de alojamientos acuerdo inspecciones realizadas en el presente año por parte de la armada nacional, se generó la necesidad de adecuar y dejar en funcionamiento estas instalaciones.

Por lo anterior, y atendiendo lo manifestado por la inspección de la armada nacional se hace necesario incluir el aumento solo de cantidades de actividades técnicas al contrato No. 073-ARC-CBNL02-2022, con el fin de desarrollar adecuación de los baños, con una adición de $ 43.722.468,84 (cuarenta y tres millones setecientos veintidós mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos con ochenta y cuatro centavos) de acuerdo a siguiente tabla:

PROYECTO	MANTENIMIENTO BAÑO GFENP				
CUIDAD	BAHIA MALAGA - BUENAVENTURA				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2,23	PRELIMINARES				
2.23.1	Desmonte y retiro aparatos sanitarios (sanitarios)	UN	6,00	$ 35.361,44	$ 212.168,66
2.23.3	Demolición de columnetas sección (0.2 x 0.2) incluye retiro punto hidráulico ducha	UN	5,00	$ 97.968,71	$ 489.843,56
2.23.10	Demolición de Alistado y/o afinado de piso e= 0.5 m	M2	55,20	$ 14.489,52	$ 799.821,30
2,24	MAMPOSTERIA Y PAÑETE			$ 0,00	
2.24.1	Muro en bloque Nº 4 estriado, e= 0,10 cm. incluye (grafil de 5 mm, suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo, vaciado)	M2	10,75	$ 126.719,17	$ 1.362.231,07
2.24.5	Aplicación de Pañete impermeabilizado en muros internos proporción 1:3, e=1,5 cm incluye filos, dilataciones, aditivos , herramientas, materiales, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.	M2	15,75	$ 28.567,58	$ 449.939,43

2.25	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**			$ 0,00	
2.25.3	Punto hidráulico para ducha 3/4" incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizara tubería y accesorios PVC presión RDE 11. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, cámara de aire y tapón de protección.	UN	8,00	$ 98.483,01	$ 787.864,11
2.25.4	Punto hidráulico para lavamanos 1/2" incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento Se utilizara tubería y accesorios PVC presión RDE 9. El punto hidráulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, cámara de aire y tapón de protección.	UN	5,00	$ 134.484,75	$ 672.423,77
2,26	**INSTALACIONES SANITARIAS**			$ 0,00	
2,27	**RED DE RE VENTILACIÓN**			$ 0,00	
2,28	**ACABADOS**			$ 0,00	
2.28.2	Suministro e instalación de enchape en cerámico para muros dimensiones mínimas 30 x 30 cm incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica. En las aristas de los muros enchapados se instalarán esquineros de aluminio o plásticos acuerdo a diseño	M2	15,10	$ 82.947,78	$ 1.252.511,48
2.28.5	Suministro e instalación de cabinas para ducha en panel tecnitico color a convenir, incluye puerta con cerradura para baño según localización y dimensiones expresadas en los planos arquitectónicos, accesorios y herramientas necesarias para su correcta ejecución y funcionamiento	UN	14,00	$ 1.248.739,78	$ 17.482.356,95
2.28.6	Suministro e instalación de divisiones para orinal en acero inoxidable de 0.54 m * 1.15 m, incluye elementos de sujeción y anclaje según planos de detalle	UN	8,00	$ 578.174,33	$ 3.469.045,98
2.28.10	Suministro e instalación de lavamanos tipo Nova Ref. 07381 color 100 de Corona o similar en los baños, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos.	UN	5,00	$ 377.702,57	$ 1.888.512,86
2.28.11	Suministro e instalación de sanitario tipo Nova Ref. 3035 t color 100 de Corona o similar en los baños, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos	UN	6,00	$ 614.642,95	$ 3.687.857,69
2.28.12	Suministro e instalación grifería para ducha, incluye accesorios de conexión a red hidráulica existente, inc, boquilla, silicona, disposición de residuos sobrantes en sitio adecuado, incluye todos los elementos, equipos y obra civil necesarios para su correcto funcionamiento e instalación	UN	8,00	$ 202.110,77	$ 1.616.350,20
2.29	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			$ 0,00	
				COSTOS DIRECTOS	$ 34.171.527,04
				ADMINISTRACION 20%	$ 6.834.305,41
				IMPREVISTOS 2%	$ 683.430,54
				UTILIDAD 5%	$ 1.708.576,35
				IVA SOBRE UTILIDAD 19%	$ 324.629,51
				VALOR TOTAL	$ 43.722.468,84

JUSTIFICACIÓN TECNICA ADICIÓN FUERZA NAVAL DEL PACIFICO

Se evidencia el deterioro de la canales de aguas lluvias, bajantes y demás elementos que componen toda su estructura las cuales y atendiendo las actuales condiciones climáticas se han visto afectadas en una mayor proporción generando afectación de la funcionalidad de este sistema, intensificando humedades y filtraciones de agua dentro de las oficinas, situación por la cual y atendiendo la problemática descrita anteriormente, es necesario la intervención de este sistema con el fin de mejorar las condiciones, como también minimizar el deterioro de los componentes estructurales del techo, cabe resaltar que la base NAVAL ARC MALAGA tiene un presupuesto de $15.000.000 para dicha actividad de obra a ejecutar.

A continuación, se relaciona las actividades necesarias para realizar los mantenimientos pertinentes, los cuales no se encuentra dentro del anexo a del contrato No. 073-ARC-CBNL02-2022, así:

PROYECTO	COMANDO FUERZA NAVAL DEL PACIFICO				
CUIDAD	Bahia Malaga, Buenaventura				
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.32	CUBIERTA				
2.32.1	Suministro e instalación canal de aguas lluvias en PVC amazonas PAVCO o similar de mejores especificaciones, longitud tramo de 3 metros, color blanca, resistente a la exposición de los rayos solares con dimensiones aproximadas de 135 mm x 159,8 mm x 95mm, incluye: tapas externas, unión de canal a bajante que no goteen, soportes de canales, unión canal, soporte de canal cada 90 cms, unión esquina exterior-interior, amarres, limpiador, lubricante silicona para canales, soldadura PVC, accesorios, soporte de bajante, unión de bajantes, adaptador de bajante, incluye la acometida a red de aguas lluvias existentes y todos los elementos equipos y obra civil necesaria para la correcta ejecución de la actividad retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	ML	98,00	101.226,00	$ 9.920.148,00
2.32.2	Suministro e instalación de bajantes de aguas lluvias en PVC, longitud tramo de 3 metros, color blanca, resistente a la exposición de los rayos solares, con capacidad de 90 mt2 de cubierta por cada bajante, con dimensiones aproximadas de 80 mm x 80 mm, incluye: tapas externas, unión de canal a bajante que no gotean, soportes de bajantes anclados a muros, unión canal, soporte metálico o PVC, unión esquina exterior-interior, incluye	ML	17,50	95.414,15	$ 1.669.747,63

	amarres, limpiador, lubricante silicona para canales y bajantes, soldadura PVC, accesorios, soporte de bajante, unión de bajantes, adaptador de bajante, incluye la acometida a red de aguas lluvias existentes, montaje de elementos empotrados, colgados o anclados a estructura, disposición de residuos en sitio adecuado,y todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para su correcto funcionamiento e instalación.				
COSTOS DIRECTOS					$ 11.589.895,63
ADMINISTRACIÓN				21%	$ 2.433.878,08
IMPREVISTOS				2%	$ 231.797,91
UTILIDAD				5%	$ 579.494,78
IVA SOBRE UTILIDAD				19%	$ 110.104,01
VALOR TOTAL					$ 14.945.170,41

ATT: Arquitecto Yolian David López Arias
Residente de interventoría

MARÍA JOSÉ HERRERA GUZMÁN
ARQUITECTA

FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN - INDUCCIÓN - CHARLA DE SEGURIDAD

MJHG -A- F.IND

Fecha 15/01/2017

Version 0.1

Proyecto	Contrato OPS-EV-02-2022	Tema	Planear y actuar clave en obra,
Lugar	NPC-Reina Helena	Aplicado a	Personal de obra,
Fecha	04-OCT-2022	Expositor	Responsable SST.

Nº	Nombre completo	Documento	Cargo	Telefono	Contratista	Firma
1	Kevin Quiñones Torres	1143580410	Ayudante			Kevin
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
4						
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES

La eficiencia de los recursos que disponemos, es la productividad del deber cumplido. Cuando planeamos nuestras actividades minimizamos tiempos y maximizamos objetivos

Escaneado con CamScanner

MARÍA JOSÉ HERRERA GUZMÁN
ARQUITECTA

FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN - INDUCCIÓN - CHARLA DE SEGURIDAD

MJHG -A- F.IND

Fecha: 15/01/2017

Version: 0.1

Proyecto	Cont. 093- EN-02-2022	Tema	Hacer caso, atender riesgos
Lugar	ARC- BAHIA HALIGA	Aplicado a	Personal de obra
Fecha	03- OCT - 2022	Expositor	Responsable SST

Nº	Nombre completo	Documento	Cargo	Telefono	Contratista	Firma
1	Kevin Quintones Torres	1143580410	Ayudante	1 4		Kevin
2	Anlo Pinasoq	6[illegible]773	Ayuda	3[illegible]9		
3	Josh Contreras	1117664906	Oficial	3137979[illegible]		
4						
5	Wilson Torres Sr	79774751	Oficial	" "	" "	Wilson
6	Marco Acosta	1[illegible]	Ayudante	"		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES

La escucha o saber escuchar es mirar con nuevos ojos las oportunidades en la vida. De igual manera, es adelantarse a riesgo que puedan ser peligrosos en nuestra vida.

Daniela

Escaneado con CamScanner

MARÍA JOSÉ HERRERA GUZMÁN
ARQUITECTA

FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN - INDUCCIÓN - CHARLA DE SEGURIDAD

MIHG -A- F.IND

Fecha: 15/01/2017

Versión: 0.1

Proyecto	093-BN-02-2022	Tema	Disposiciones en la obra. Personal obra.
Lugar	NPC-Bahía Blanca	Aplicado a	Ing Residente / Prev. Sta
Fecha	06-OCT-2022	Expositor	

Nº	Nombre completo	Documento	Cargo	Telefono	Contratista	Firma
1	Marco Antonio Lopez	10405427	Ayudante			
2	W. Soft Flores S.	29-74751	" "			
3	Julio Martinez	24-3[illegible]				
4	DARIO MINSCO	C.174773				
5	[illegible]	40116[illegible]				
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES

Cada día viene con su propio afán, y las disposiciones no son las mismas. Mantener actitudes creativas y de aprendizaje hace que la vida sea más amigable con el universo y el trabajo se vuelva un delicioso juego donde aprendes cada día y enseñas lo que sabes.

Escaneado con CamScanner

MARÍA JOSÉ HERRERA GUZMÁN
ARQUITECTA

FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN - INDUCCIÓN - CHARLA DE SEGURIDAD

MJHG -A- F.IND

Proyecto	# 023-RM-02-2022	Tema	El respeto importante en Obra	Fecha	15/01/2017
Lugar	APC - MALAGA.	Aplicado a	Personal de obra.	Version	0.1
Fecha	05 - OCT - 2022	Expositor	Ing - Residente Obra		

Nº	Nombre completo	Documento	Cargo	Telefono	Contratista	Firma
1	DANIO NIÑOSCOR	6172773	AYUDANTE	3557063	APC	
2	Kevin Quiñones Torre	1193580410	Ayudante	( )		Kevin
3	Luz D Carmona	1111 764 406	OFICIAL	3153129037	( )	
4						
5	Oscar Torres S.	99779751	OFICIAL	) ( ) -	))	
6		29 246 AE				
7	Alberto Marquez					Alberto
8	Manuel D Lopez	16783773	Ayudante	-	-	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES

En cualquier actividad laboral, el respeto es confianza en la obra. Cuando aprendemos a respetar y tolerar las decisiones de los demás, somos consecuentes de nuestras mismas actitudes y generamos climas de trabajo agradables

Escaneado con CamScanner

MARIA JOSÉ HERRERA GUZMÁN
ARQUITECTA

LISTA DE VERIFICACION PERMISO TRABAJO EN ALTURAS

MJHG -A- F.PTA	
Versión	0.1
Fecha	18/02/2018

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	HORA	8:00	LUGAR	COMPAÑÍA DE SEGURIDAD DE GANPA (LADRILLEROS) EN LA CAMA DE SUBOFICIALES

PERMISO VALIDO DESDE:	FECHA	20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	HORA:	8:40	HASTA:	FECHA	20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	HORA:	15:00

PREPARACIÓN DEL AREA (MARQUE CON X)	SI	NO	N.A.
Se ha instalado señalización preventiva que delimita el área de trabajo (cinta, conos, señales luminosas o publicomillares, de tal manera que no puede, alcanzar o rebasar la zona y no se permita el paso de personas o vehículos ajenos a la labor)	X		
Declaramos que actualmente nos encontramos en condiciones normales de salud para el desarrollo de la tarea y que según examen médico ocupacional (practicado hace menos de un año) soy apto para trabajar en alturas	X		
Alguno de los colaboradores registra hay sintomatología especial como gripa, agotamiento, mareo o vomo.			
Actualmente no nos encontramos bajo el efecto de algún medicamento o sustancia que altere nuestras condiciones psicofísicas			
El trabajo en alturas mínimo lo van a realizar dos trabajadores			
Los trabajadores están certificados en alturas (curso avalado y re-entrenamiento vigente)	X		
Los equipos de protección contra caídas a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones (Los Conectos cierran automáticamente y tiene doble seguridad en la apertura. Las Cuerdas no están cortadas, deshilachadas, con hilos faltantes, quemadas o con corrosión. Los elementos Textiles presentan no Cortes cortadas desgastadas, agrietadas, rígidas, costuras reventadas o quemadas)	X		
Cuentan con eslinga de seguridad con absorbente de caídas	X		
Se verificó que la formación en alturas del personal está acorde al trabajo a realizar	X		
Contamos con los siguientes Casco con barbuquejo de tres puntos, Gafas de seguridad, Protección auditiva (si es necesario), Guantes, Botas antideslizantes y Ropa de trabajo	X		
Los andamios son certificados, tablones y escaleras se encuentran en buenas condiciones y son las adecuadas y suficientes para realizar la labor?			
Están operando los frenos de las ruedas de los andamios			
Se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la herramienta			
Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores			
Los trabajadores realizan el permiso de trabajo en el lugar a intervenir			
Los trabajadores realizan el análisis de trabajo seguro y lo socializan antes de iniciar la labor			
El lugar donde se realiza el trabajo tiene instalada la estructura donde el trabajador pueda asegurarse por medio de una línea de vida?			
Se tienen en cuenta medidas de trabajo seguras para adelantar labores en cercanías a líneas y/o equipos electrónicos energizados			
Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación			
Cuentan con línea de seguridad, certificada y aprobada para el tipo de línea de vida			
Se han consultado otros permisos y se cumplen los requisitos de dichos trabajo en espacios confinados, trabajos en caliente, electricos?		X	

Certificamos que hemos verificado que las condiciones de trabajo son seguras para realizar la tarea y que durante toda la actividad mantendremos las medidas de protección contra caídas adoptadas. Se han chequeado los ítems anteriores y consideramos seguro proceder con el trabajo, en constancia firmamos:

FECHA (DD/MM/AA)	20-sep		21-sep		22-sep		23-sep		24-sep					
NOMBRES	Firma	Hora	Firma	Hora	Firma	Hora	Firma	Hora	Firma	Hora	Firma	Hora	Firma	Hora
JAIME NARVAEZ MUÑOZ		8:45		8:35		08:00		08:00						
CARLOS LOPEZ CRUZ		8:45		8:35		08:00		08:00						

Afectaciones

Marque con "X" según aplique

Escaneado con CamScanner

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [ ] NO [X]
¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [ ] NO [X]

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) NINGUNO - NUNCA TOTALMENTE AISLADOS

Firmas Emisión y Revalidaciones

COORDINADOR SST: He verificado con Interventoría la aplicación del Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO INTERVENTORIA: He verificado en campo con el Jefe de Area la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	JEFE DE AREA FIRMA Y REGISTRO O C.C.	INTERVENTORIA FIRMA Y REGISTRO O C.C.
20-09-2022	23-09-2022	Danielly Restrepo 524[illegible]227	

8. Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada casilla)

JEFE DE AREA: Personalmente declaro que:

- [SI] El trabajo ha sido terminado
- [✓] El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- [✓] Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

Danielly Restrepo

NOMBRE, FIRMA Y C.C. JEFE DE AREA: 524[illegible]227

INTERVENTORIA Personalmente he verificado que:

- [✓] El proyecto cuenta con interventoría
- [✓] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [✓] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo

NOMBRE, FIRMA Y C.C. INTERVENTORIA

REVISO

El área queda limpia y libre de desechos y materiales [SI] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo [NO] El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE [NO]

SST. Danielly Restrepo

NOMBRE, FIRMA Y C.C. SST 524[illegible]227

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm):

Escaneado con CamScanner

PERMISO TRABAJO EN ALTURAS

MJHG-A-F.PTA	
Versión	1
Fecha	19/07/21
Pag	1 de 2

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	HORA	8:30	CONTRATO	073-24-C-2022
PROYECTO	CAMBIO DE CUBIERTA DE LA CAMARA DE SUBOFICIALES DE LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD SAMPA (DESMONTE Y MONTE)	RESPONSABLE		PROFESIONAL EN SST	

Ubicación: especifique local, bodega o ejecutor)

COMPAÑIA DE SEGURIDAD DE SAMPA (LADRILLEROS) EN LA CAMA DE SUBOFICIALES

Trabajo a ejecutar (descripción breve):

LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA CONCENTRADA EN: REALIZAR EL DESMONTE DE LA ACTUAL CUBIERTA DE LA CAMARA DE SUBOFICIALES, UBICADA EN LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD, PARA SER ESTA REEMPLAZADA POR LA NUEVA CUBIERTA ACESO SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE OBRA. EL PERSONAL DEBERA RETIRAR DE MANERA CUIDADOSA LA ANTERIOR CUBIERTA, LA CUAL SE ENCUENTRA DOBRADA, QUEBRADA Y MALTRATADA; PARA SER ESTA REEMPLAZADA POR LA NUEVA CUBIERTA, ALMACENÁNDOLA PARA QUE QUEDE DE MANERA ORDENADA Y BIEN AJUSTADA.

ANALISIS VALIDO PARA LA ACTIVIDAD	EL TRABAJO EN ALTURAS QUE SE REALIZARA EL DIA DE HOY, AUNQUE ES UN RIESGO ALTO PARA LAS DOS PERSONAS AUTORIZADAS EN REALIZAR LA ACTIVIDAD, SE BASA MUCHO EN EL AUTOCUIDADO. EL PERSONAL CAPACITADO PARA ESTA LABOR ESTA CONCIENTE DE LOS PELIGROS QUE SE PUEDEN OCASIONAR Y ESTA COMPLETAMENTE DISPUESTO PARA ATENDER CUALQUIER EMERGENCIA QUE SE PRESENTE.

HORA DE LA ACTIVIDAD	S.N.	CLIMA:	Nublado	Lluvioso	Seco	Humedo	Indistinto	Otro	Disponibilidad del personal para realizar la actividad de TSA	APTO	NO APTO	SOMNOLIENTO	DISPUESTO	BAJO CONSUMO DE SUSTANCIAS	ESTADO DE EMBRIAGUEZ	ASEPTICO	NEGATIVO ATENCION MEDICO ONES
			X							X			X			X	

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

PASOS	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
ACONDICIONAMIENTO DEL LUGAR A INTERVENIR, EN DONDE ESTA VERIFICACION DEL AREA QUE SE ENCUENTRE HABILITADA PARA LA COLOCACION DEL ANDAMIO Y/O ESTABLECER MEDIDAS PARA EL DESNIVEL EN CASO DE ESTARLO VERIFICACIÓN QUE LAS CONDICIONES DEL LUGAR SEAN LAS ADECUADAS PARA LA ACTIVIDAD	CLIMATICO: PERMITA QUE EL PERSONAL PUEDA REALIZAR SI EL CLIMA NO ESTA LLUVIOSO O APTO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD Físicos: VERIFICAR QUE EL AREA SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO PARA PODER POSICIONAR LOS ANDAMIOS Y ESTE LIBRE DE OBJETOS PELIGROSOS SEGURIDAD: QUE LAS ZONAS NO ESTEN LIBRES DE OBSTÁCULOS PARA EL TRÁNSITO PEATONAL EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA ACTIVIDAD, MAS CUANDO SE ESTA MANIPULANDO CARGA Y/O HERRAMIENTA QUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES NORMATIVAS ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CERTIFICADORES PARA TSA PSICOSOCIAL: QUE EL PERSONAL AUTORIZADO NO CUENTE CON EL ESTADO DE ANIMO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN	AL ESTAR EL CLIMA ... HUMEDO O EN CONDICIONES NO FAVORABLES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, EL TRABAJADOR PUEDE SUFRIR CAIDA INMEDIATA POR DESLIZAMIENTO, YA QUE LA ... OCASIONA QUE LAS TELAS NO TENGA APOYO PARA COLOCAR BIEN LOS PIES SOBRE LAS TELAS Y/O PERFILES ESTABLAS DISPUESTAS PARA EL TRANSITO EL NO UTILIZAR LOS IMPLEMENTOS ADECUADOS PARA EL TSA, PUEDE OCASIONAR EN EL TRABAJADOR QUE PUEDA CORTARSE, MALTRATAR CUALQUIER ORGANO VITAL DEL CUERPO Y/O NO SUJETARSE A LOS SISTEMAS DE ANCLAJES DESTINADOS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD EL ESTADO MENTAL DEL TRABAJADOR ES FUENTE RELEVANTE EN LA ACTIVIDAD, PORQUE LO LIMITA A REALIZAR LA TAREA CON SEGURIDAD. LOS TRABAJADORES SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES SALUDABLES OPTIMAS Y SEGURAS PARA ESTE DAÑO	SE REALIZO CHARLA A LOS TRABAJADORES PARA RECORDAR LOS PELIGROS INHERENTES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD, LOS CUALES DEBEMos TENER EN CUENTA PARA SU ACTIVIDAD SE VERIFICA QUE LOS TRABAJADORES CUENTES CON SUS ELEMENTOS DE PROTECCION Y PREVENCION CONTRA CAIDAS, UTILIZADOS DE LA MEJOR MANERA, A FIN DE EVITAR QUE DAÑOS FISICOS, MENTALES EN ELLOS MISMOS SE VERIFICARON LAS CONDICIONES DEL LUGAR A SABER QUE NO SE ENCUENTRAN OBSTACULOS QUE LIMITEN LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD
REVISION E INSPECCIÓN DE LOS ANDAMIOS Y MATERIALES	Físicos: SI LOS ANDAMIOS NO SE ENCUENTRAN BIEN AJUSTADOS Y ANCLADOS PARA LA REALIZACION DE TSA BIOMECÁNICOS: QUE EL PERSONAL ESTE ACONDICIONADO Y HAYA REALIZADO CALENTAMIENTO PREVIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD PSICOSOCIAL: QUE EL PERSONAL NO SE ENCUENTRE BAJO EFECTOS DE ALCOHOL, SUSTANCIAS DEPRESIVO ATORMENTADO U OTRO DESNIVEL EMOCIONAL - AFECTIVO MECÁNICO: QUE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR NO SE ENCUENTREN EN LAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD Y PUEDA OCASIONAR CORTES, MAGNUCONES, O PERDIDA DE ALGUN MIEMBRO CORPORAL DE LOS TRABAJADORES	PERSONAL PUEDE SUFRIR ATRAPAMIENTOS, CORTES, PERDIDA DE ALGUN MIEMBRO U ORGANO VITAL, SEVERO, TRANSITORIO O CAIDA QUE PERSONAS AJENAS A LA ACTIVIDAD DE OBRA INGRESEN AL AREA Y SE HAGAN DAÑO	SE REALIZA INSPECCION DE ANDAMIOS, SEGUN FORMATO MJHG-A-INSP-A, ESTABLECIDOS PARA SG-SST DE LA EMPRESA MR. José Herrera Guzman (Contratista Verificador) REALIZACIÓN DEL CERRAMIENTO ADECUADO PARA QUE PERSONAS NO AUTORIZADAS A INGRESAR EN LA ZONA DE INTERVENCION DE OBRA, SE ACERQUEN A LA misma

Escaneado con CamScanner

PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, DISPOSICION Y PREPARACION DEL PERSONAL, COORDINACIÓN CON EL PERSONAL AYUDANTE	PSICOLOGICOS: CUANDO EL PERSONAL NO ATIENDE LAS INSTRUCCIONES DEL LÍDER DEL GRUPO Y/O LAS RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD QUE SE LE ESTABLECEN LOGÍSTICA: CUANDO NO SE CUMPLEN LAS ACTIVIDADES SEGÚN LO ACORDADO Y SE OMITEN DETALLES IMPORTANTES EN LA TAREA. RECURSOS: CUANDO NO SE UTILIZAN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD POR OLVIDO, FALTA	EL PERSONAL ES VULNERABLE A ADQUIRIR CUALQUIER TIPO DE ACCIDENTE POR PEQUEÑO QUE SEA, CUANDO NO ATIENDE LAS INSTRUCCIONES DADAS LA EMPRESA PUEDE ESTAR PERDIENDO RECURSOS POR LA NO PLANEACIÓN Y DESORDEN DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD SI NO HAY RECURSOS, NO HAY ACTIVIDAD - SI NO HAY ACTIVIDAD, NO HAY NADA Y EL OBJETIVO PLANTEADO NO SE CUMPLE	VERIFICAR QUE EL PERSONAL SE ENCUENTRE CON LOS CONOCIMIENTOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, CON SUS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN ADECUADOS PARA LA LABOR Y CON LAS CONDICIONES PSIQUICAS, FISICAS Y MENTALES PARA LA TAREA QUE LA LOGÍSTICA ESTABLECIDA CUMPLA CON SU FIN Y TODO SE TRABAJE EN COORDINACION AL CUMPLIMIENTO DE UN OBJETIVO ESPECÍFICO VERIFICAR QUE EL TRABAJADOR TIENE TODOS SUS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
INICIACIÓN DE LA ACTIVIDAD	NATURALES AMBIENTALES BIOMECÁNICOS FISICOS CONDICIONES DE SEGURIDAD PSICOSOCIALES	CAIDA LEVE, FUERTE QUE PUEDE OCASIONAR TRAUMATISMO EN CUALQUIER PARTE DE SU CUERPO, INVALIDEZ O LA MUERTE. INFECCIONES EN CUALQUIER PARTE DEL CUERPO POR MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS QUE NO ESTÉN INSPECCIONADAS, LIMPIAS Y/O EN MALAS CONDICIONES PARA SU MANEJO AUTOGENERARSE UN ACCIDENTE Y/O GENERAR ACCIDENTES A CUALQUIER COMPAÑERO DEL EQUIPO DE TRABAJO O PERESONAL AJENO A LA OBRA	CONTROLES DE INGENIERÍA Y ADMINISTRATIVOS QUE LLAMAN AL TRABAJADOR A REALIZAR SUS ACTIVIDADES CON AUTOCUIDADO, RESPONSABILIDAD Y DOMINIO DE LAS HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES. INSISTIR EN LOS TRABAJADORES A UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCION CONTRA CAIDAS, PARA MITIGAR EL RIESGO DE LA MISMA.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS				HERRAMIENTA A UTILIZAR	CONTROLES UTILIZADOS
Casco con barbuquejo	X	Línea de vida vertical		PULIDORA	MAQUINA EN BUENAS CONDICIONES CON SUS ACCESORIOS Y CORRIENTE EN BUEN ESTADO. NO HAY PELIGRO DE LA HERRAMIENTA. Y EL TRABAJADOR ESTÁ EN ADECUADAS CONDICIONES PARA UTILIZARLA
Gafas de seguridad	X	Línea de vida horizontal	X	TALADRO	MAQUINA EN BUENAS CONDICIONES CON SUS ACCESORIOS Y CORRIENTE EN BUEN ESTADO. NO HAY PELIGRO DE LA HERRAMIENTA. Y EL TRABAJADOR ESTÁ EN ADECUADAS CONDICIONES PARA UTILIZARLA
Guantes antideslizantes	X	Eslinga	X	HERRAMIENTA PEQUEÑA COMO: MARTILLO, ALICATE,	HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO, LIMPIAS, ACONDICIONADAS PARA SU MANIPULACION Y EN BUEN ESTADO A FIN DE PREVEER DAÑOS A LOS TRABAJADORES
Protección auditiva		Eslinga de posicionamiento	X	EXTENSION ELECTRICA	LA EXTENSIÓN EN CORRECTO ESTADO, NO ESTÁ PELADO EL CABLE, LOS TOMAS EN BUENAS CONDICIONES Y EL LARGO APROPIADO PARA LA ACTIVIDAD
Protección respiratoria		Sistemas de anclaje	X		
Botas de seguridad antideslizantes	X	Arnés de cuerpo entero	X		
Ropa de trabajo	X	Señalización del área	X		

Escaneado con CamScanner

LISTA DE VERIFICACION PERMISO TRABAJO EN ALTURAS

MJHG -A- F.PTA	
Versión	3.1
Fecha	18/02/2016

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	HORA	7:00	LUGAR	COMPAÑIA DE SEGURIDAD DE SANPA (CACRILLEROS) EN LA CAMA DE SUBOFICIALES

PERMISO VALIDO DESDE	FECHA	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	HORA	7:00	HASTA	FECHA	01 DE OCTUBRE DE 2022	HORA	17:00

PREPARACIÓN DEL AREA (MARQUE CON X)	SI	NO	N.A.
Se ha realizado capacitación preventiva sobre factores de riesgo (caídas, golpes, atrapamientos, etc.) en relación con el trabajo a realizar y se ha permitido el uso de protección e implementos apropiados para la tarea?	X		
Corroboramos que la trabajadora está en condiciones de realizar trabajo en altura para la ejecución de la tarea y que según exámenes médicos ocupacionales practicados hace menos de un año son aptos para laborar en alturas.	X		
Alguno de los trabajadores registra hoy incapacidades, especial vértigo, agotamiento, ansias o mareo.		X	
Actualmente no nos encontramos bajo el efecto de algún medicamento o sustancia que afecte nuestras condiciones psicofísicas.	✓		
El trabajo se ejecuta mínimo de dos y medios (no independiente).	✓		
Los trabajadores están certificados en alturas (curso avalado ante el entrenamiento vigente).	✓		
Los equipos de protección contra caídas y anclaje en la altura se encuentran en buenas condiciones (los mosquetones cierran correctamente, tienen seguro, no presentan fisuras, deformaciones, oxidación, etc.).	✓		
Contamos con protocolo de seguridad con procedimiento de rescate.			
Se verifica que la herramienta en alturas no presenta algún peligro al trabajo a realizar.	✓		
Contamos con las señalizaciones, como: Cinta demarcación de área (peligro, precaución, restricción de acceso), conos, avisos preventivos, etc.	✓		
Los trabajadores han participado en charlas de inducción en trabajos específicos y son los adecuados y suficientes para realizar la labor.	✓		
Existen operarios en tierra, de un número de dos trabajadores.			✓
Se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la herramienta.	✓		
Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los trabajadores.	✓		
Los trabajadores realizan la inspección de equipos de trabajo en el lugar a intervenir.	✓		
Los trabajadores realizan el análisis de trabajo seguro, en la actividad antes de iniciar la labor.	✓		
El lugar donde se realiza el trabajo (piso) inmediatamente a este (altura) donde se trabajarán están señalizados por medio de cinta línea de vida?	✓		
Se tienen en cuenta medidas de trabajo seguro para actividades laborales en mercancías o líquidos (en recipientes almacenamiento).	✓		
Si va a utilizar herramientas eléctricas, cuenta con los elementos para su mantenimiento.	✓		
Cuentan con kits de seguridad certificado y apropiado para el tipo de línea de vida			
Se han socializado estas preguntas y se cumplen los requisitos de parte, frente a empresas contratistas, trabajos en caliente, anteriores?	✓		

Certificamos que hemos verificado que las condiciones de trabajo son seguras para realizar la tarea y que durante toda la actividad mantendremos las medidas de protección contra caídas adoptadas. Se han chequeado los ítems anteriores y correspondientes según procedan con el trabajo en consecuencia firmamos:

FECHA (DD/MM/AA)	26-sep		27-sep		28-sep		29-sep		30-sep		01-100			
NOMBRES	Firma	Hora	Firma	Hora	Firma	Hora	Firma	Hora	Firma	Hora	Firma	Hora	Firma	Hora
JAIME NARVAEZ MUÑOZ		05:00		05:00		05:00		05:00	—	—	—	—	—	—
CARLOS LOPEZ CRUZ		05:00		05:00		05:00		05:00	—	—	—	—	—	—

Observaciones:

Marque con "X" según aplique

Escaneado con CamScanner

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [ ] NO [X]

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [ ] NO [X]

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) Acciones de señalamiento para distanciar al personal de la labor, que se está realizando

Firmas Emisión y Revalidaciones

COORDINADOR SST: He verificado con Interventoría la aplicación del Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar

COMO INTERVENTORIA: He verificado en campo con el Jefe de Area la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y constato seguir pendiente con la ejecución del mismo

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	JEFE DE AREA FIRMA Y REGISTRO C.C.	INTERVENTORIA FIRMA Y REGISTRO C.C.
26-SEPT-2022	30-SEPT.-2022	Dwalley Restrepo	

D. Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada casilla)

JEFE DE AREA: Personalmente declaro que:

- [NO] El trabajo ha sido terminado
- [SI] El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- [SI] Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

Dwalley R.

NOMBRE, FIRMA Y C.C. JEFE DE AREA:

INTERVENTORIA Personalmente he verificado que:

- [ ] El proyecto cuenta con interventoría
- [ ] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [ ] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo

NOMBRE, FIRMA Y C.C. INTERVENTORIA

REVISO

El área queda limpia y libre de desechos y materiales [SI]

Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo [NO]

El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE [NO]

Dwalley R.

NOMBRE, FIRMA Y C.C. SST

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm)

Observaciones: SI/La actividad se suspendió temporalmente por falla de luz y por condiciones del clima para terminarla. Se continuará esta el próximo lunes, 3 de octubre.

Escaneado con CamScanner

PERMISO TRABAJO EN ALTURAS

MJHG -A- F.PTA	
Versión	2.1
Fecha	18/02/2016
Pag	1 de 2

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	HORA	8:00	CONTRATO	073-BN-02-2022
PROYECTO	CAMBIO DE CUBIERTA DE LA CAMARA DE SUBOFICIALES DE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD GAMPA (DESMONTE Y MONTE)	RESPONSABLE		PROFESIONAL EN SST	

Ubicación específica (del trabajo a ejecutar):

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD DE GAMPA (LADRILLEROS) EN LA CAMA DE SUBOFICIALES

Trabajo a ejecutar (descripción breve):

LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA CONCENTRADA EN: REALIZAR EL DESMONTE DE LA ACTUAL CUBIERTA DE LA CAMARA DE SUBOFICIALES, UBICADA EN LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, PARA SER ESTA REEMPLAZADA POR LA NUEVA CUBIERTA ACERCO SEGÚN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE OBRA. EL PERSONAL DEBERÁ RETIRAR DE MANERA CUIDADOSA LA ANTERIOR CUBIERTA, LA CUAL SE ENCUENTRA CORROIDA, OXIDADA Y MALTRATADA; PARA SER ESTA REEMPLAZADA POR LA NUEVA CUBIERTA, ALINEÁNDOLA PARA QUE QUEDE DE MANERA ORDENADA Y BIEN AJUSTADA.

ANÁLISIS VALIDO PARA LA ACTIVIDAD	EL TRABAJO EN ALTURAS QUE SE REALIZARÁ EL DÍA DE HOY, AUNQUE ES UN RIESGO ALTO PARA LAS DOS PERSONAS AUTORIZADAS EN REALIZAR LA ACTIVIDAD, SE BASA MUCHO EN EL AUTOCUIDADO. EL PERSONAL CAPACITADO PARA ESTA LABOR ESTÁ CONCIENTE DE LOS PELIGROS QUE SE PUEDEN OCASIONAR Y ESTÁ COMPLETAMENTE DISPUESTO PARA ATENDER CUALQUIER EMERGENCIA QUE SE PRESENTE.

HORA DE LA ACTIVIDAD	AM	CLIMA:	Lluvioso	soleado	frío	húmedo	nublado	otro	Disposición del personal para realizar la actividad de TSA	APTO	NO APTO	DORMIDO	DESPIERTO	ESTUVO CONSUMIENDO SUSTANCIAS	ESTADO DE ALIDORAMIENTO	ASERTIVO	NEGATIVA ATENDER INSTRUCCIONES
				X						X			X			X	

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

PASOS	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS
ACONDICIONAMIENTO DEL LUGAR A INTERVENIR, EN DONDE ESTÁ VERIFICACIÓN DEL ÁREA QUE SE ENCUENTRE NIVELADA PARA LA COLOCACIÓN DEL ANDAMIO Y/O ESTABLECER MEDIDAS PARA EL DESNIVEL EN CASO DE EXISTIR. VERIFICACIÓN QUE LAS CONDICIONES DEL LUGAR SEAN LAS ADECUADAS PARA LA ACTIVIDAD	AMBIENTALES: PERMITIR QUE EL PERSONAL PUEDA SUBIRSE SI EL CLIMA NO ESTÁ LLUVIOSO O APTO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD FÍSICOS: VERIFICAR QUE EL ÁREA SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO PARA PODER POSICIONAR LOS ANDAMIOS Y ESTÉ LIBRE DE OBJETOS PELIGROSOS SEGURIDAD: QUE LAS ZONAS NO ESTEN LISRES DE OBSTÁCULOS PARA EL TRÁNSITO PEATONAL EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA ACTIVIDAD, MAS CUANDO SE ESTÁ MANIPULANDO CARGA Y/O HERRAMIENTA. QUE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS, CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES NORMATIVAS ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CERTIFICADORES PARA TSA PSICOSOCIAL: QUE EL PERSONAL AUTORIZADO NO CUENTE CON EL ESTADO DE ÁNIMO ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN	AL ESTAR EL CLIMA LLUVIOSO, HÚMEDO O EN CONDICIONES NO FAVORABLES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, EL TRABAJADOR PUEDE SUFRIR CAIDA INMEDIATA POR DESLIZAMIENTO, YA QUE LA LLUVIA OCASIONA QUE LAS TEJAS NO SEAN APOYO PARA COLOCAR BIEN LOS PIES SOBRE LAS TEJAS Y/O PERFILES Y/O TABLAS DISPUESTAS PARA SU TRANSITO. EL NO UTILIZAR LOS IMPLEMENTOS ADECUADOS PARA EL TSA, PUEDE OCASIONAR EN EL TRABAJADOR QUE PUEDA CORTARSE, MALTRATAR CUALQUIER ORGANO VITAL DEL CUERPO Y/O NO SUJETARSE A LOS SISTEMAS DE ANCLAJES DESTINADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. EL ESTADO MENTAL DEL TRABAJADOR ES FUENTE RELEVANTE EN LA ACTIVIDAD, PORQUE LO LIMITA A REALIZAR LA TAREA CON SEGURIDAD. LOS TRABAJADORES SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES SALUDABLES OPTIMAS Y SEGURAS PARA ESTE CASO.	SE REALIZÓ CHARLA A LOS TRABAJADORES PARA RECORDAR LOS PELIGROS INHERENTES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD, LOS CUALES DEBERÁN TENER EN CUENTA PARA SU ACTIVIDAD. SE VERIFICA QUE LOS TRABAJADORES CUENTEN CON SUS ELEMENTOS DE PROTECCION Y PREVENCIÓN CONTRA CAIDAS, UTILIZADOS DE LA MEJOR MANERA, A FIN DE EVITAR QUE DAÑOS FÍSICOS, MENTALES, EN ELLOS MISMOS. SE VERIFICARON LAS CONDICIONES DEL LUGAR A SABER QUE NO SE ENCUENTRAN OBSTÁCULOS QUE LIMITEN LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD.
REVISIÓN E INSPECCIÓN DE LOS ANDAMIOS Y MATERIALES	FÍSICOS: SI LOS ANDAMIOS NO SE ENCUENTRAN BIEN AJUSTADOS Y ANCLADOS PARA LA REALIZACIÓN DE TSA BIOMECÁNICOS: QUE EL PERSONAL ESTÉ ACONDICIONADO Y HAYA REALIZADO CALENTAMIENTO PREVIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD PSICOSOCIAL: QUE EL PERSONAL NO SE ENCUENTRE BAJO EFECTOS DE ALCOHOL, SUSTANCIAS, DEPRESIVO, ATORMENTADO U OTRO DESNIVEL EMOCIONAL - AFECTIVO. MECÁNICO: QUE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR NO SE ENCUENTREN EN LAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD Y PUEDA OCASIONAR CORTES, MACHUCONES, O PERDIDA DE ALGÚN MIEMBRO CORPORAL DE LOS TRABAJADORES	PERSONAL PUEDE SUFRIR ATRAPAMIENTOS, CORTES, PERDIDA DE ALGÚN MIEMBRO U ORGANO VITAL, MAREO, TRANSTORNO O CAIDA. QUE PERSONAS AJENAS A LA ACTIVIDAD DE OBRA INGRESEN AL ÁREA Y SE HAGAN DAÑO	SE REALIZA INSPECCION DE ANDAMIOS, SEGÚN FORMATO MJHG-A-INSP-A, ESTABLECIDOS PARA SG-SST DE LA EMPRESA Ing. José Herrera Guzmán /Consorcio Ventura. REALIZACIÓN DEL CERRAMIENTO ADECUADO PARA QUE PERSONAS NO AUTORIZADAS A INGRESAR EN LA ZONA DE INTERVENCION DE OBRA, SE ACERQUEN A LA MISMA.

Escaneado con CamScanner

PLANEACION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, DISPOSICION Y PREPARACION DEL PERSONAL, COORDINACION CON EL PERSONAL AYUDANTE	PSICOCOPICOS CUANDO EL PERSONAL NO ATIENDE LAS INSTRUCCIONES DEL LIDER DEL GRUPO Y/O LAS RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD QUE SE LE ESTABLECEN LOGÍSTICA CUANDO NO SE CUMPLEN LAS ACTIVIDADES SEGUN LO ACORDADO Y SE OMITEN DETALLES IMPORTANTES EN LA TAREA RECURSOS CUANDO NO SE UTILIZAN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD POR OLVIDO, FALTA	EL PERSONAL ES VULNERABLE A ADQUIRIR CUALQUIER TIPO DE ACCIDENTE POR PEQUEÑO QUE SEA, CUANDO NO ATIENDE LAS INSTRUCCIONES DADAS. LA EMPRESA PUEDE ESTAR PERDIENDO RECURSOS POR LA NO PLANEACIÓN Y DESORDEN DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD SI NO HAY RECURSOS NO HAY ACTIVIDAD, SI NO HAY ACTIVIDAD, NO HAY NADA Y EL OBJETIVO PLANTEADO NO SE CUMPLE	VERIFICAR QUE EL PERSONAL SE ENCUENTRE CON SUS CINCO SENTIDOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, CON SUS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN ADECUADOS PARA LA LABOR Y CON LAS CONDICIONES PSIQUICAS, FISICAS Y MENTALES PARA LA TAREA. QUE LA LOGÍSTICA ESTABLECIDA CUMPLA CON SU FIN Y TODO SE TRABAJE EN COORDINACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE UN OBJETIVO ESPECIFICO. VERIFICAR QUE EL TRABAJADOR TIENE TODOS SUS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.
PICIACION DE LA ACTIVIDAD	NATURALES AMABIENTALES BIOMECÁNICOS FISICOS CONDICIONES DE SEGURIDAD PSICOSOCIALES	CAIDA LEVE, FUERTE QUE PUEDE OCASIONAR TRAUMATISMO EN CUALQUIER PARTE DE SU CUERPO, INVALIDEZ O LA MUERTE INFECCIONES EN CUALQUIER PARTE DEL CUERPO POR MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS QUE NO ESTÉN INSPECCIONADAS, LIMPIAS Y/O EN MALAS CONDICIONES PARA SU MANEJO AUTOGENERARSE UN ACCIDENTE Y/O GENERAR ACCIDENTES A CUALQUIER COMPAÑERO DEL EQUIPO DE TRABAJO O PERSONAL AJENO A LA OBRA	CONTROLES DE INGENIERÍA Y ADMINISTRATIVOS QUE LLAMAN AL TRABAJADOR A REALIZAR SUS ACTIVIDADES CON AUTOCUIDADO RESPONSABILIDAD Y DOMINIO DE LAS HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES INSISTIR EN LOS TRABAJADORES A UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA CAIDAS, PARA MITIGAR EL RIESGO DE LA MISMA

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS				HERRAMIENTA A UTILIZAR	CONTROLES UTILIZADOS
Casco con barbuquejo	X	Línea de vida vertical		PULIDORA	MAQUINA EN BUENAS CONDICIONES CON SUS ACCESORIOS Y CORRIENTE EN BUEN ESTADO, NO HAY PELIGRO DE LA HERRAMIENTA, Y EL TRABAJADOR ESTÁ EN ADECUADAS CONDICIONES PARA UTILIZARLA
Gafas de seguridad	X	Línea de vida horizontal	X	TALADRO	MAQUINA EN BUENAS CONDICIONES CON SUS ACCESORIOS Y CORRIENTE EN BUEN ESTADO, NO HAY PELIGRO DE LA HERRAMIENTA, Y EL TRABAJADOR ESTÁ EN ADECUADAS CONDICIONES PARA UTILIZARLA
Guantes antideslizantes	X	Eslinga	X	HERRAMIENTA PEQUEÑA COMO MARTILLO, ALICATE,	HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO LIMPIAS, ACONDICIONADAS PARA SU MANIPULACIÓN Y EN BUEN ESTADO A FIN DE PREVENIR DAÑOS A LOS TRABAJADORES
Protección auditiva		Eslinga de posicionamiento	X	EXTENSIÓN ELÉCTRICA	LA EXTENSION EN CORRECTO ESTADO, NO ESTA PELADO EL CABLE, LOS TOMAS EN BUENAS CONDICIONES Y EL LUGAR APROPIADO PARA LA ACTIVIDAD
Protección respiratoria		Sistemas de anclaje	X		
Botas de seguridad antideslizantes	X	Arnés de cuerpo entero	X		
Ropa de trabajo	X	Señalización del área	X		

Escaneado con CamScanner

U.T GecoInteg
Gestión con Ingeniería Integral 2020

Buenaventura - Valle, 07 octubre


de 2022

Señora
MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
Representante Legal CONSORCIO VENTURA Bogotá.
D.C.

Asunto: **Oficio 20 SST,** Observaciones de informe semanal, al contrato de mantenimiento de Bienes inmuebles de la Armada Nacional en el Pacífico Colombiano # 073-ARC-CBNL02-2022.

Respetada señora, dando cumplimiento al contrato 072-ARC-CBNL02-2022 cuyo objeto es CONTRATAR LA INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE DIFERENTES UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO, a continuación, se relacionan los hallazgos encontrados en el informe semanal para ser corregidos en el menor tiempo posible.

A continuación, en el círculo 1 se debe relacionar el nombre de la empresa contratista y en el círculo 2 la firma de los trabajadores que asisten a la charla SST.



Los soportes deben enviarse de manera legibles, como se evidencia en esta imagen no se puede visualizar o leer con claridad el contenido del mismo.


LISTA DE VERIFICACION PERMISO TRABAJO EN ALTURAS


MJHG -A- F PTA

PREPARACIÓN DEL ÁREA (MARQUE CON X)

	SI	NO	N.A.
	X		
	X		
		X	
			X

Se debe aclarar si este documento es una lista de verificación o es un permiso de trabajo en alturas, según el título es las 2 funciones a la vez, y no puede ser así, el permiso de alturas debe ser aparte de la lista de chequeo o pre operacional para trabajos en alturas.

En el permiso de trabajo seguro en alturas que se evidencia a continuación no se relacionan los nombres de los trabajadores que ejecutan la tarea en alturas, y tampoco la firma del coordinador de alturas. Aparte no es legible el documento como tal. Se solicita corrección del mismo a más tardar mañana 08/10/2022 por parte del contratista a la interventoría.


PERMISO TRABAJO EN ALTURAS

U.T GecoInteg

Gestión con Ingeniería Integral 2020



Se le solicita al contratista Consorcio Ventura corregir la señalización de estos escombros ya que la misma se encuentra mal ubicada, dejando algunos costales con escombros fuera del cerramiento provisional, cuando todos los costales deben quedar dentro de la señalización para prevención.



Se le exige al contratista Consorcio Ventura entregar gafas de seguridad trasparentes para el uso del trabajador en sus actividades, como se observa en la imagen el mismo se encuentra sin gafas y para la actividad que está ejerciendo en ese momento se requiere el uso de la misma para evitar accidentes laborales.

Atentamente,

Gladys Vallecilla Tenorio.

Residente de SST Interventoría UT gecointeg 2020.

gvallecilla@misena.edu.co

Gecolnteg SAS

INFORME DE AVANCE DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO N° 073-ARC-CENSO2-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCritas EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA

ENTIDAD CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA

ARMADA DE COLOMBIA

FECHA INICIO Y FINALIZACION DEL CONTRATO		DEL:	12/8/2022	AL:	15/11/2022	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO:	26 DIAS
FECHA INICIO SEMANA No.	1	DEL:	1/08/2022	AL:	15/11/2022	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DE LA SEMANA:	5 DIAS
CONSTRUCTOR	CONSORCIO VENTURA					TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DEL CONTRATO:	61 DIAS
EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO:	NO	DEL:	00/00/0000	AL:	00/00/0000	TIEMPO SUSPENDIDO:	0 DIAS
ADICION DE TIEMPO:	NO	DEL:	00/00/0000	AL:	00/00/0000	TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DE LA ADICION:	0 DIAS

PRELIMINARES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA ANTERIORMENTE	CANTIDAD EJECUTADA ACTUAL	VALORES EJECUTADOS ANTERIORMENTE	VALORES EJECUTADOS ACTUAL	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	PORCENTAJE EJECUTADO DEL ITEM SOBRE EL 100%
2.21	**PRELIMINARES**													
2.21.1	Desmonte y retiro enchapes sanitarios (cerámica)	UN	6,00	$ 55.361,14	$ 332.166,84			$ -	$ -	6,00	$ 332.166,84	0,00	$ 332.166,84	100%
2.21.2	Demolición de lavamanos común	UN	14,00	$ 30.696,25	$ 429.727,50			$ -	$ -	14,00	$ 429.727,50	14,00	$ 429.727,50	100%
2.21.3	Demolición de columnetas sección (0.2 x 0.2) incluye retiro sanit.red.hidro ducha	UN	5,00	$ 97.908,75	$ 489.543,56			$ -	$ -	5,00	$ 489.543,56	5,00	$ 489.543,56	100%
2.21.4	Demolición muro divisorio	M2	10,75	$ 27.662,63	$ 297.332,53			$ -	$ -	10,75	$ 297.332,53	10,75	$ 297.332,53	100,00%
2.21.5	Desmonte y retiro de divisiones en drywall, incluye tarjas y retiro de escombros a botadero.	M2	18,40	$ 18.537,08	$ 328.213,83			$ -	$ -	18,40	$ 328.213,83	18,40	$ 328.213,83	100,00%
2.21.6	Demolición de enchapes en muro, incluye retiro manual de pega, picado y/o retiro de capa (s) de pañete deteriorado o desformado el en maquet, frisos, tarjas y retiro de escombros a botadero.	M2	65,25	$ 24.611,24	$ 1.605.955,17			$ -	$ -	65,25	$ 1.605.955,17	65,25	$ 1.605.955,17	100%
2.21.7	Demolición de enchapes de piso, incluye retiro manual de pega, picado y/o retiro de capa (s) de pañete deteriorado o desformado el en maquet, frisos, tarjas y retiro de escombros a botadero.	M2	55,20	$ 24.612,24	$ 1.358.621,33			$ -	$ -	55,20	$ 1.358.621,33	55,20	$ 1.358.621,33	100%
2.21.8	Desmonte puertas y posterior montaje de puerta lisa en madera o similares (incluye marcos, accesorios, herrajes, retiro sobrantes y aseo de obra).	UN	1,00	$ 266.421,72	$ 266.421,72			$ -	$ -	1,00	$ 266.421,72		$ -	0%
2.21.9	Desmonte y retiro de bisas en pvc incluye desmonte de tornillos y luminarias, retiro y aislación fisica de sobrantes.	M2	50,00	$ 18.403,93	$ 920.196,67			$ -	$ -	50,00	$ 920.196,67	50,00	$ 920.196,67	100%
2.21.10	Demolición de Alistado y/o alistado de piso en 0.5 m	M2	0,00	$ 24.489,53	$ -			$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
2.21.11	Retiro Tubería Hidraulica existentes (1"-1/2", incluye regata en muro y retiro de material sobrante)	ML	40,00	$ 11.821,43	$ 472.857,11			$ -	$ -	40,00	$ 472.857,11	0,00	$ -	0%
2.21.12	Retiro Tubería sanitaria existente PVC Sanitaria (4"-3"-2") incluye regata en piso incluye regata en muro y retiro de material sobrante	ML	60,00	$ 15.718,33	$ 943.099,19			$ -	$ -	60,00	$ 943.099,19	0,00	$ -	0%
					$ 7.470.405,57						$ 7.470.405,57		$ 5.956.560,73	

MAMPOSTERIA Y PAÑETE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA ANTERIORMENTE	CANTIDAD EJECUTADA ACTUAL	VALORES EJECUTADOS ANTERIORMENTE	VALORES EJECUTADOS ACTUAL	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	PORCENTAJE EJECUTADO DEL ITEM SOBRE EL 100%
2.24	**MAMPOSTERIA Y PAÑETE**													
2.24.1	Muro en bloque N° 4 estándar, e= 0,10 cm incluye (grafil de 5 cm, suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo vertical)	M2	33,75	$ 138.719,67	$ 4.679.775,98			$ -	$ -	33,75	$ 4.679.775,98	0,00	$ -	0%
2.24.2	Alistado para pisos e= 4 cm, en proporción 1:3 incluye los herramientas, materiales, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la actividad	M2	55,20	$ 34.492,84	$ 1.903.925,57			$ -	$ -	55,20	$ 1.903.925,57	0,00	$ -	0%
2.24.3	Aplicación de Pañete impermeabilizado en muros interiores proporción 1:3 e=1.3 cm incluye filos,dilataciones, andamios , herramientas, maquinas, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la actividad	M2	33,75	$ 28.567,58	$ 964.155,91			$ -	$ -	33,75	$ 964.155,91	33,75	$ -	0%
					$ 7.547.857,46						$ 7.547.857,46		$ -	

INSTALACIONES HIDRAULICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA ANTERIORMENTE	CANTIDAD EJECUTADA ACTUAL	VALORES EJECUTADOS ANTERIORMENTE	VALORES EJECUTADOS ACTUAL	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	PORCENTAJE EJECUTADO DEL ITEM SOBRE EL 100%
2.25	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**													
2.25.1	Punto hidraulico para lavamos 1/2" incluye registros accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizara tuberia y accesorios PVC presion RDE 9. El punto hidraulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, cemara de aire y tapón de protección.	UN	6,00	$ 39.819,47	$ 238.916,83			$ -	$ -	6,00	$ 238.916,83	0,00	$ -	0%
2.25.2	Punto hidraulico para ducha 1/2" incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizara tuberia y accesorios PVC presion RDE 9. El punto hidraulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, cemara de aire y tapón de protección.	UN	6,00	$ 143.422,38	$ 860.534,25			$ -	$ -	6,00	$ 860.534,25	0,00	$ -	0%
2.25.3	Punto hidraulico para ducha 3/4" incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizara tuberia y accesorios PVC presion RDE 11. El punto hidraulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, cemara de aire y tapón de protección.	UN	6,00	$ 98.141,01	$ 588.846,06			$ -	$ -	6,00	$ 588.846,06	0,00	$ -	0%
2.25.4	Punto hidraulico para lavamos 1/2" incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizara tuberia y accesorios PVC presion RDE 9. El punto hidraulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, cemara de aire y tapón de protección.	UN	0,00	$ 134.434,75	$ 0			$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
2.25.5	Punto hidraulico para lavadero 1/2" incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizara tuberia y accesorios PVC presion RDE 9. El punto hidraulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, cemara de aire y tapón de protección.	UN	10,00	$ 140.189,63	$ 1.401.896,18			$ -	$ -	10,00	$ 1.401.896,18	0,00	$ -	0%
2.25.6	Punto hidraulico para lavatora 1/2" incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizara tuberia y accesorios PVC presion RDE 9. El punto hidraulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, cemara de aire y tapón de protección.	UN	6,00	$ 82.893,53	$ 497.361			$ -	$ -	6,00	$ 497.361,17	0,00	$ -	0%
2.25.7	Suministro e instalacion de Tuberia hidraulica de 1", incluye accesorios, llaves de cauo metalicas y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizara tuberia y accesorios PVC presion RDE 13,5. El punto hidraulico comprende desde el accesorio en placa o cielo raso hasta la tee de salida en muro, cemara de aire y tapón de protección.	ML	25,00	$ 23.731,77	$ 784.466			$ -	$ -	33,00	$ 784.466,45	0,00	$ -	0%
2.25.8	Suministro e instalacion de valvula de cierre de 1" cromo pulido de diseño, incluye los accesorios necesarios y herramientas necesarias para correcta su instalación y funcionamiento, e incluye la caja para valvula con la compuerta correspondiente para ser empotrada en las muros de la edificación	UN	1,00	$ 97.664,27	$ 97.664			$ -	$ -	1,00	$ 97.664,03	0,00	$ -	0%
					$ 4.969.744,53						$ 4.969.744,53		$ -	

INSTALACIONES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA ANTERIORMENTE	CANTIDAD EJECUTADA ACTUAL	VALORES EJECUTADOS ANTERIORMENTE	VALORES EJECUTADOS ACTUAL	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	PORCENTAJE EJECUTADO DEL ITEM SOBRE EL 100%
2.26	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
2.26.1	Salida sanitaria 4" para sanitario incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.	UN	6,00	$ 65.114,86	$ 390.689			$ -	$ -	6,00	$ 381.849,17	0,00	$ -	0%
2.26.2	Salida sanitaria 2" para orinal incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.	UN	6,00	$ 53.158,75	$ 318.953			$ -	$ -	6,00	$ 318.951,51	0,00	$ -	0%
2.26.3	Salida sanitaria 3" para ducha incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento	UN	1,00	$ 58.438,86	$ 350.634			$ -	$ -	6,00	$ 350.633,74	0,00	$ -	0%
2.26.4	Salida sanitaria 2" para lavamanos incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento	UN	0,00	$ 53.158,58	$ 0			$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
2.26.5	Salida sanitaria 2" para lavatora incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento	UN	6,00	$ 53.158,75	$ 318.953			$ -	$ -	6,00	$ 318.953,51	0,00	$ -	0%
2.26.6	Salida sanitaria 2" para lavadero incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento	UN	6,00	$ 53.158,75	$ 318.953			$ -	$ -	6,00	$ 318.953,51	0,00	$ -	0%
2.26.7	Salida sanitaria 3" sifon de piso incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento	UN	6,00	$ 53.158,56	$ 318.951			$ -	$ -	6,00	$ 318.951,36	0,00	$ -	0%
					$ 2.016.133,00						$ 2.007.291,29		$ -	

2.26.8	Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria 4", incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento	ML	21,00	$	36.172,00	$ 760.614			$ -	$ -	21,00	$ 760.614,00	0,00	$ -		0%
2.26.9	Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria 3", incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento	ML	22,30	$	29.472,43	$ 657.235			$ -	$ -	22,30	$ 657.235,01	0,00	$ -		0%
2.26.10	Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria 2", incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento	ML	14,00	$	24.563,74	$ 343.932			$ -	$ -	14,00	$ 343.932,32	0,00	$ -		0%
2.26.11	Construcción de caja de inspección dimensiones 0,8 m * 0,8 m en concreto reforzado sobre una placa de fondo de 15 cm de espesor en concreto de 210 Kg/cm2. Paredes revestidas internamente con mortero impermeabilizado 1:4 de 2 cm de espesor, incluye cañuela circular desde las bocas de entrada hasta la boca de salida de manera 1:4 impermeabilizada. Las tapas serán en concreto reforzado de 210 Kg/cm2, de 8 centímetros de espesor con marco en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/8", debidamente anclado con pernos. Las tapas deberán estar provistas con asa metálica.	UN	1,00	$	1.806.197,22	$ 1.806.197			$ -	$ -	1,00	$ 1.806.197,22	0,00	$ -		0%
						$ 3.567.978						$ 3.567.978				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD		VALORES		CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN A LA FECHA
						MAYORES	MENORES	MAYORES	MENORES					
2.27	**EXTRACCIÓN**													
2.27.1	Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria 2", incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento.	UN	32,00	$	24.943,34	$ 827.781			$ -	$ -	32,00	$ 827.781,44	0,00	$ -		0%
						$ 827.781						$ 827.781				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD		VALORES		CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN A LA FECHA
						MAYORES	MENORES	MAYORES	MENORES					
2.28	**ACABADOS**													
2.28.1	Suministro e instalación cielo raso en PVC liso: Sobre tono uniforme acabado 10 centímetros estructura de soporte en aluminio, accesorios para fijación, ángulos de remate y cenefa cielo raso color blanco. Incluye todos los elementos y herramientas necesarios para la correcta ejecución de la actividad	M2	50,00	$	69.100,00	$ 3.455.000,00			$ -	$ -	50,00	$ 3.455.000,00	0,00	$ -		0%
2.28.2	Suministro e instalación de enchape en cerámico para muros dimensiones mínimas 30 x 30 incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica. En las aristas de las muros enchapados se instalarán esquineros de aluminio o plásticos acuerdo a diseño	M2	170,10	$	92.947,78	$ 14.109.417,18			$ -	$ -	170,10	$ 14.109.417,18	0,00	$ -		0%
2.28.3	Suministro e instalación de enchape en cerámico para pisos dimensiones mínimas 30 x 30 incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica. En las aristas de las muros enchapados se instalarán esquineros de aluminio o plásticos acuerdo a diseño	M2	55,20	$	83.943,78	$ 4.578.717,39			$ -	$ -	55,20	$ 4.578.717,39	0,00	$ -		0%
2.28.4	Suministro e instalación de cubiertas para sanitario consecutivas de acero inoxidable 304 cal. 20, constituidas por paneles de alcance de 1,50 m X 1,50 m (aproximados) e = 5 cm, soldados al muro, (incluye puerta), los paneles quedaran separados del piso terminado una distancia de 20 cm.	UN	6,00	$	1.658.538,83	$ 9.951.232,98			$ -	$ -	6,00	$ 9.951.232,96	0,00	$ -		0%
2.28.5	Suministro e instalación de cubiertas para ducha en panel fenólico color a convenir, incluye puerta con cerradura para baño según instalación y dimensiones expresadas en los planos arquitectónicos, accesorios y herramientas necesarias para la correcta ejecución y funcionamiento	UN	0,00	$	1.348.733,78	$ 0,00			$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		#¡DIV/0!
2.28.6	Suministro e instalación de divisiones para orinal en acero inoxidable de 0,55 m * 1,15 m, incluye elementos de sujeción y anclaje según planos de detalle	UN	0,00	$	349.124,35	$ 0,00			$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		#¡DIV/0!
2.28.7	Construcción de muerto en concreto de 2500 PSI, fundido en sitio, e=5 cm de ancho especificado en planos del proyecto, acabado en grano pulido y soldado para tee metal.	ML	0,00	$	549.460,08	$ 0,00			$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		#¡DIV/0!
2.28.8	Construcción bordera cortina en concreto de 3000 PSI, de ancho especificado en planos del proyecto y espesor de 20 cm, acabado en grano pulido, incluye bordo como salpicadura, depresiones para pilotes y perforaciones para anclaje de cortina	ML	6,30	$	381.870,42	$ 2.405.840,34			$ -	$ -	6,30	$ 2.405.840,34	0,00	$ -		0%
2.28.9	Suministro e instalación grifería para lavadero, incluye accesorios de conexión a red hidráulica existente, incl. boquilla, aireador, disposición de residuos sobrantes en sitio adecuado, incluye todos los elementos, equipos y obra civil necesarios para su correcto funcionamiento e instalación.	UN	10,00	$	373.599,13	$ 3.735.991,32			$ -	$ -	10,00	$ 3.735.991,33	0,00	$ -		0%
2.28.10	Suministro e instalación de lavamanos tipo Nova Ref. 07061 color 100 de Corona o similar en los baños de acuerdo con la instalación y las especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos	UN	0,00	$	377.992,57	$ 0,00			$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		#¡DIV/0!
2.28.11	Suministro e instalación de sanitario tipo Nova Ref. 38331 color 100 de Corona o similar en los baños de acuerdo con la instalación y las especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos	UN	8,00	$	614.647,95	$ 3.647.837,60			$ -	$ -	8,00	$ 3.647.837,60	0,00	$ -		0%
2.28.12	Suministro e instalación grifería para ducha, incluye accesorios de conexión a red hidráulica existente, incl. boquilla, aireador, disposición de residuos sobrantes en sitio adecuado, incluye todos los elementos, equipos y obra civil necesarios para su correcto funcionamiento e instalación.	UN	6,00	$	802.118,72	$ 1.212.712,65			$ -	$ -	4,00	$ 3.212.712,65	0,00	$ -		0%
2.28.13	Suministro e instalación de orinales de línea institucional Modena Ref. 04661 color blanco de Corona o similar de acuerdo especificaciones, de acuerdo con la instalación y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos.	UN	6,00	$	670.779,69	$ 4.030.829,00			$ -	$ -	6,00	$ 4.030.830,65	0,00	$ -		0%
2.28.14	Suministro, instalacion prueba y puesta en funcionamiento de llave de lavado	UN	0,00	$	104.000,44	$ 0,00			$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		#¡DIV/0!
						$ 44.804.747						$ 44.804.747				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD		VALORES		CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL DE EJECUCIÓN A LA FECHA
						MAYORES	MENORES	MAYORES	MENORES					
2.29	**INSTALACIONES ELECTRICAS**													
2.29.1	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para luminaria panel LED redonda de 295 mm de diámetro 24 W, 120V, 60Hz,Montaje empotrar en cielo raso, con caja de fijación, Proyección uniforme de la luz., Incluye: luminaria panel LED redonda de 295 mm de diámetro 24 W, Liberty EMT, conduit, SCH 40 pesado, cableado de cobre 2 No, 12 + 1 No, 12 + 1 No, 12 (T) AWG, cajas Rawell, tipo metálico para caja, pasa calles, cinta encauchetada en caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UN	3,00	$	185.345,63	$ 556.036,88			$ -	$ -	3,00	$ 159.036,88	0,00	$ -		0%
2.29.2	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para interruptor sencillo incluye: Interruptor sencillo, Liberty EMT, conduit, SCH 40 pesado, cableado de cobre 2 No, 12 + 1 No, 12 (T) AWG, cajas Rawell, tipo metálico para caja, pasa calles, cinta encauchetada en caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas y accesorios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	$	96.558,88	$ 96.558,88			$ -	$ -	1,00	$ 96.558,88	0,00	$ -		0%
						$ 652.595						$ 255.596				


RESUMEN GENERAL PRESUPUESTO

COSTOS DIRECTOS		$ 53.852.101
ADMINISTRACION	5%	$ 2.692.605
IMPREVISTOS	1%	$ 538.521
UTILIDAD	5%	$ 2.692.605
COSTOS TOTALES		$ 59.775.832
COSTOS DE VENTAS		$ 59.775.832
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$ 511.698
VALOR PRESUPUESTO		$ 60.287.530

PRESUPUESTO		$ 60.287.530
PAGOS REALIZADOS		$ 52.937.207
VALOR POR EJECUTAR		$ 7.350.323

AVANCE DE EJECUCIÓN	$ 52.937.207
VALOR PROYECTADO	$ 59.775.832

1	$ 10.000.000	$ 10.000.000	
2	$ 10.000.000	$ 10.000.000	
3	$ 10.000.000	$ 10.000.000	
4	$ 10.000.000	$ 10.000.000	
5	$ 10.000.000	$ 10.000.000	
6	$ 10.000.000	$ 10.000.000	
7	$ 10.000.000	$ 10.000.000	
8	$ 10.000.000	$ 10.000.000	
9	$ 10.000.000	$ 10.000.000	
10	$ 10.000.000	$ 10.000.000	
11	$ 10.000.000	$ 10.000.000	
12	$ 10.000.000	$ 10.000.000	



U.T GecoInteg
Gestión con Ingeniería Integral
2020

Buenaventura, Valle del Cauca – 15 de octubre del 2022

Señores:
BASE NAVAL ARC MALAGA

ATENTAMENTE: UNIÓN TEMPORAL GECOINTEG 2020 CONTRATO NO. 072-ARC-CBNL02-2022 INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE DIFERENTES UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.

Saludo cordial,

ASUNTO EN REFERENCIA: REVISIÓN Y OBSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR CONSORCIO VENTURA


De acuerdo a las obligaciones enmarcadas dentro del contrato mencionado en el asunto y en cumplimiento a éstas, me permito realizar la labor de revisión de la documentación recibida por la Arquitecta MARIA JOSE HERRERA GUZMAN, representante legal del consorcio Ventura y a continuación se describe y anexa dicha documentación revisada con sus respectivos vistos buenos y observaciones.

1. REPORTE SEMANAL AVANCE DE PROYECTOS
2. REPORTE SEMANAL DE SUPERVISORES
3. BITACORA SEMANAL DE ACTIVIDADES
4. INFORME DE AVANCE POR INTERVENTORÍA
5. PONENCIA DE ADICIÓN FRENTE FGENP

REVISIÓN Y OBSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA - CONSORCIO VENTURA

1- REPORTE SEMANAL AVANCE DE PROYECTOS:

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02-2022 se hace revisión del cronograma proyectado comparado con el valor ganado de ejecución de actividades de obra, lo cual dichas ejecuciones hasta el momento tienen un valor proyectado 21,14% acumulado, y de ejecución de actividad de obra real un 40% acumulado, la cual lleva una diferencia de 18,86% a favor del contratista y por encima del valor proyectado
(se adjunta soporte en PDF por interventoría)



INTERVENTORÍA: De acuerdo al contrato NO. 072-ARC-CBNL02-2022 de interventoría se hace entrega de proyección de porcentaje de avance compara con el tiempo real ejecutado, la cual hasta la fecha lleva el 62.50 % de porcentaje de ejecución tomando el tiempo en semanas la cual es del 4.17%



2- <u>REPORTE SEMANAL DE SUPERVISORES:</u>

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02-2022 se hace reporte semanal de supervisión con objeto de corroborar y tener una secuencia de las actividades ejecutadas en el tiempo
(se adjunta soporte en PDF por el contratista)



3- BITACORA SEMANAL DE ACTIVIDADES:

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02 se le pide al consorcio ventura un informe en un archivo de Excel del proceso semanal de las actividades ejecutantes, la cual debe llevar todas las especificaciones de dicha actividad en proceso de ejecución, ítem, nombre, registro fotográfico por día, escrito del proceso y deberá llevar la firma del residente de obra, esto se revisará y se dará visto bueno por parte de la interventoría la cual será firmada después de hacer las observaciones pertinentes
(se adjunta soporte en Excel por el contratista)

INFORME DE ACTIVIDAD POR SEMANA	GAMPA, CAMARA DE OFICIALES, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, YUBARTA	Código	
		Versión	
		Vigencia	
LUGAR Y FECHA:	10/10/22 al 14/10/22		
CONTRATO No.:	073 DE 2022 ARC MALAGA		
OBJETO DEL CONTRATO:	OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VENTURA		
INTERVENTOR:	U.T. GECOINTEG 2020		
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	BASE ARC MALAGA		
PLAZO DE ENTREGA:	15 NOVIEMBRE DE 2022		
SECTOR ESPECIFICO:	CAMARA DE OFICIALES, GAMPA, BAÑOS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, YUBARTA		


ANEXO FOTOGRAFICO POR DIA

SEMANA DEL 10 DE OCTUBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2022

10 de octubre de 2022




11 DE OCTUBRE DE 2022




12 DE OCTUBRE DE 2022



13 DE OCTUBRE DE 2022



14 DE OCTUBRE DE 2022



ACTIVIDADES DE LA SEMANA: GAMPA, Terminacion de instalacion de cubierta en Color verde esmeralda,Incluido el caballete, se refuerzan con sikaflex las fijaciones. CAMARA DE OFICIALES: construccion de mamposteria confinada con columnetas reforzadas con varilla de media pulgada y flejes cada 15 cm en forma de S en varilla de 3/8" Armado en acero de refuerzo de 1/2", fundida en concreto de 3000 psi de alfajia de 30 cm de ancho x 5.30 m de largo Armado y encofrado de columetas en bodega.GEMP , Inicio de De desmontes de aparatos sanitarios, orinales, demolicion de lavamanos corrido, desmonte d e puertas de bateria de banos. Se descarga cerca de 17 toneladas d e material en dos dias seguidos, Miercoles y Jueves. MIRADOR YUBARTA: Se inicia el replanteo y desmonte de la membrana fallante.EN PRODUCCION: Puertas contrafuego, Canal para capilla, reja de seguridad en camara de oficiales, puerta de bodega en oficiales, puerta de caseta de gas, ventanas colegio.


4- INFORME DE AVANCE POR INTERVENTORIA:

de acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02 se hace soporte en archivo pdf del avance de las actividades ejecutantes por semana de cada frente en proceso de ejecución, la cual se le hace seguimiento en porcentajes por item y a nivel general.
(se adjunta en pdf el porcentaje individual de cada frente)

Porcentaje de avance por semana (frentes intervenidos CAMOF – GFENP)

ITEMS	FRENTE BASE NAVAL ARC MALAGA	CUANTIA COSTOS DIRECTOS	PORCENTAIE POR FRENTE	PORCENTAGE DE EJECUCION REAL	COSTOS ACUMULADOS DE EJECUCION REAL	PORCENTAGE EJECUTADO INDIVIDUAL DE CADA FRENTE
1	EDIFICIO SUBOFICIALES	$ 11.448.749,67	2,37%	0,0%		
2	CAMARA DE OFICIALES	$ 103.188.068,25	21,39%	6,30%	$ 30.384.151,64	29,45%
3	CAMOF	$ 1.633.934,40	0,34%	0,00%		
4	MIRADOR YUBARTA	$ 45.902.161,23	9,52%	9,52%	$ 45.902.161,40	100%
5	SUB ESTACION ELECTRICA	$ 36.840.578,93	7,64%	0,00%		
6	VENTANERIA CIA SEGURIDAD BNL02	$ 4.629.480,80	0,96%	0,96%	$ 4.629.480,80	100%
7	CAPILLA BNL02	$ 7.720.340,04	1,60%	0,91%	$ 4.370.774,52	57%
8	BNL02 CARPINTERIA (BARRIO OFICIALES)	$ 51.968.993,39	10,77%	0,00%		
9	RED HIDRAULICA ESCUELA CONTRA INCENDIOS FSUPA	$ 13.374.835,90	2,77%	2,77%	$ 13.374.836,38	100%
10	MANTENIMIENTO BAÑO GFENP	$ 70.463.583,96	14,61%	1,53%	$ 7.401.655,46	10,39%
11	MANTENIMIENTO COMPAÑÍA DE SEGURIDAD GANPA	$ 75.644.291,51	15,68%	15,27%	$ 73.671.200,46	97%
12	COLEGIO NAVAL BNL02	$ 59.497.646,12	12,34%	2,75%	$ 13.277.172,73	20,95%
	TOTAL ACUMULADO COSTOS DIRECTOS	$ 482.312.664,18	100%	40,0%	$ 193.011.433,41	

CAMOF




ATT: Arquitecto Yolian David López Arias
Residente de interventoría

INFORME DE ACTIVIDAD POR SEMANA	GAMPA, CAMARA DE OFICIALES, COMPANIA DE SEGURIDAD, YUBARTA	Código	
		Versión	
		Vigencia	
LUGAR Y FECHA:	10/10/22 al 14/10/22		
CONTRATO No.:	073 DE 2022 ARC MALAGA		
OBJETO DEL CONTRATO:	OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VENTURA		
INTERVENTOR:	U.T. GECOINTEG 2020		
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	BASE ARC MALAGA		
PLAZO DE ENTREGA:	15 NOVIEMBRE DE 2022		
SECTOR ESPECIFICO:	CAMARA DE OFICIALES, GAMPA, BAÑOS COMPANIA DE SEGURIDAD, YUBARTA		

ANEXO FOTOGRÁFICO POR DIA


SEMANA DEL 10 DE OCTUBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2022

10 de octubre de 2022


11 DE OCTUBRE DE 2022








12 DE OCTUBRE DE 2022







13 DE OCTUBRE DE 2022





14 DE OCTUBRE DE 2022

ACTIVIDADES DE LA SEMANA: GAMPA, Terminacion de instalacion de cubierta en Color verde esmeralda,Incluido el caballete, se refuerzan con sikaflex las fijaciones. CAMARA DE OFICIALES: construccion de mamposteria confinada con columnetas reforzadas con varilla de media pulgada y flejes cada 15 cm en forma de S en varilla de 3/8" Armado en acero de refuerzo de 1/2", fundida en concreto de 3000 psi de alfajia de 30 cm de ancho x 5.30 m de largo Armado y encofrado de colunetas en bodega.GEMP , Inicio de De desmontes de aparatos sanitarios, orinales, demolicion de lavamanos corrido, desmonte d e puertas de bateria de banos. Se descarga cerca de 17 toneladas d e material en dos dias seguidos, Mlercoles y Jueves. MIRADOR YUBARTA: Se inicia el replanteo y desmonte de la membrana faltante.EN PRODUCCION: Puertas contrafuego, Canal para capilla, reja de seguridad en camara de oficiales, puerta de bodega en oficiales, puerta de caseta de gas, ventanas colegio.

REALIZO:	REVISO Y APROBO:
Nombre y firma Ing. Residente de Obra	Nombre y firma ARQ. Residente de interventoria
LUIS DOMINGO HERRERA GUZMAN	YONIEL

GecoInteg S.A.S
Gestión de proyectos integral
www.gecointeg.com

INFORME DE AVANCE DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO N° 073-ARC-CBN102-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE CONTRATO Y LA OFERTA DEL CONTRATISTA

ENTIDAD CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA

ARMADA DE COLOMBIA

FECHA INICIO Y FINALIZACION DEL CONTRATO		DEL:	1/08/2022	AL:	15/11/2022	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO:	26 DIAS
FECHA INICIO SEMANA No.	1	DEL:	1/08/2022	AL:	15/11/2022	TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DE LA SEMANA:	5 DÍAS
CONSTRUCTOR	CONSORCIO VENTURA					TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DEL CONTRATO:	81 DÍAS
EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO:	NO	DEL:	00/00/0000	AL:	00/00/0000	TIEMPO SUSPENDIDO:	0 DÍAS
ADICION EN TIEMPO:	NO	DEL:	00/00/0000	AL:	00/00/0000	TIEMPO RESTANTE PARA LA FINALIZACION DE LA ADICION:	0 DÍAS

CAMARA DE OFICILES

ACTIVIDADES						CANTIDADES		VALORES						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	MAYORES	MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
2,2	COCINA													
2,2,1	Demolición muros divisorio en mampostería espesor 22 cm. Incluye herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	M2	23,00	$ 42.912,66	$ 986.991,18			$ -	$ -	23,00	$ 986.991,18	$ 23,00	$ 986.991,18	100%
2,2,3	Demolición de enchapes en muro. Incluye retiro mortero de pega, picada y/o retiro de capa (s) de pañete deteriorado o desplomado si se requiere, lineales, cargue y retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	M2	118,00	$ 37.405,75	$ 4.413.878,50			$ -	$ -	118,00	$ 4.413.878,50	$ 118,00	$ 4.413.878,50	100%
2,2,4	Demolición de enchapes de piso. Incluye retiro mortero de pega, picada y/o retiro de capa (s) de pañete deteriorado o desplomado si se requiere, lineales, cargue y retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificado	M2	72,00	$ 37.406,72	$ 2.693.283,84			$ -	$ -	72,00	$ 2.693.283,84	$ 3,00	$ 112.220,16	4%
2,2,5	Desmonte de puerta doble en madera (incluye: marcos, accesorios, herrajes, retiro material sobrante y aseo de obra).Incluye herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	UND	2,00	$ 88.656,48	$ 177.312,96			$ -	$ -	2,00	$ 177.312,96	$ 2,00	$ 177.312,96	100,00%
2,2,6	Demolicion de Alistado y/o afinado de piso e= 0.5 m. Incluye herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	M2	72,00	$ 28.748,07	$ 2.069.861,04			$ -	$ -	72,00	$ 2.069.861,04	$ 3,00	$ 86.244,21	4,17%
2,2,7	Retiro Tubería Hidraulica existente (1"-1/2", Incluye regata en muro y retiro de material sobrante) incluye herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	ML	46,00	$ 18.134,62	$ 834.152,52			$ -	$ -	46,00	$ 834.152,52	$ 40,00	$ 725.384,80	86,96%
2,2,8	Retiro Tubería sanitaria existente PVC Sanitaria (3"-2") incluye regata en piso, incluye herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	ML	26,50	$ 24.588,55	$ 651.596,58			$ -	$ -	26,50	$ 651.596,58	$ 20,00	$ 491.771,00	75,47%
2,2,9	Retiro punto Hidraulico existente (1/2", Incluye regata en muro y retiro de material sobrante)	UND	8,00	$ 81.375,70	$ 651.005,60			$ -	$ -	8,00	$ 651.005,60	$ 8,00	$ 651.005,60	100%
2,2,10	Retiro punto sanitario existente PVC Sanitaria (3"-2") incluye regata en piso incluye regata en muro y retiro de material sobrante	UND	6,00	$ 85.117,11	$ 510.702,66			$ -	$ -	6,00	$ 510.702,66	$ 6,00	$ 510.702,66	100%
2,2,11	Desmonte de luminarias existentes, incluye herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	UND	10,00	$ 22.448,47	$ 224.484,70			$ -	$ -	10,00	$ 224.484,70	$ 4,00	$ 89.793,88	40%
2,2,12	Desmonte y posterior montaje de equipos de cocina incluyendo campana extractora, planchas asadoras, freidoras, maseres y demas mobiliario que impida la realización de actividades. Incluye herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	GB	1,00	$ 8.203.044,75	$ 8.203.044,75			$ -	$ -	1,00	$ 8.203.044,75	$ -	$ -	0%
					$ 22.016.714			$ -	$ -		$ 17.614.134		$ 3.516.908	

ACTIVIDADES						CANTIDADES		VALORES						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	MAYORES	MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
2,3	MAMPOSTERIA Y PAÑETE													
2,3,1	Muro en bloque N° 4 estriado, e= 0,10 cm. Incluye (grafil de 5 mm, suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo, vaciado)	M2	11,85	$ 66.593,38	$ 789.131,55			$ -	$ -	11,85	$ 789.131,55	18,50	$ 1.231.977,53	156%
2,3,2	Alistado para pisos e= 4 cm, en proporción 1:3 incluye las herramientas, materiales, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.	M2	72,00	$ 49.376,34	$ 3.555.096,48			$ -	$ -	72,00	$ 3.555.096,48	3,00	$ 148.129,02	4%
2,3,3	Aplicación de Pañete impermeabilizado en muros internos proporción 1:3, e=1,5 cm incluye filos, dilataciones, aditivos , herramientas, materiales, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.	M2	24,00	$ 46.124,12	$ 1.106.978,88			$ -	$ -	24,00	$ 1.106.978,88		$ -	0%
					$ 5.451.207			$ -	$ -		$ 5.451.207		$ 1.380.107	

ACTIVIDADES						CANTIDADES		VALORES						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	MAYORES	MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
2,4	INSTALACIONES HIDRAULICAS													

2,4,1	Punto hidraulico de 1/2" para mobiliario de cocina incluye regatas accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizara tuberia y accesorios PVC presion RDE 9. El punto hidraulico comprende desde el accesorio en pisca hasta la tee de salida en muro, canera de aire y tapón de protección.	UND	4,00	$ 79.504,99	$ 318.020			$ -	$ -	4,00	$ 318.019,96	0,00	$ -	0%		
2,4,2	Suministro e instalacion de Tuberia hidraulica de 1", incluye codos, uniones, tee, y demás accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento. Se utilizara tuberia y accesorios PVC presion RDE 13.5.	ML	23,00	$ 24.884,13	$ 572.335			$ -	$ -	23,00	$ 572.334,99	0,00	$ -	0%		
2,4,3	Suministro e instalacion de registro de corte de 1" acuerdo planos de diseño, incluye los accesorios materiales y herramientas necesarios para correcta su instalación y funcionamiento , e incluye la caja para válvula con la compuerta correspondiente para ser empotrada en los muros de la edificación	UND	1,00	$ 57.574,71	$ 57.575			$ -	$ -	1,00	$ 57.574,71	0,00	$ -	0%		
					$ 947.930			$ -	$ -		$ 947.929		$ -			

ITEM	ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	VALORES MAYORES	VALORES MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
2,5	**INSTALACIONES SANITARIAS**													
2,5,1	Salida sanitaria 3" para sifon de piso incluye accesorios y todos los elemntos necesarios para el correcto funcionamiento	UND	2,00	$ 87.923,17	$ 175.846			$ -	$ -	2,00	$ 175.846,34	0,00	$ -	0%
2,5,2	Salida sanitaria 2" para lavapatos incluye accesorios y todos los elemntos necesarios para el correcto funcionamiento	UND	7,00	$ 81.375,70	$ 569.630			$ -	$ -	7,00	$ 569.629,90	0,00	$ -	0%
2,5,3	Suministro e instalacion de Bajante de Tuberia PVC Sanitaria 4", incluye regata en muro de concreto de 4000 psi perforacion de anden, accesorios y todos los elemntos necesarios para el correcto funcionamiento	ML	4,00	$ 43.026,23	$ 172.105			$ -	$ -	4,00	$ 172.104,92	0,00	$ -	0%
2,5,4	Suministro e instalacion de Tuberia PVC Sanitaria 3", incluye accesorios y todos los elemntos necesarios para el correcto funcionamiento	ML	21,00	$ 35.543,41	$ 746.412			$ -	$ -	21,00	$ 746.411,61	0,00	$ -	0%
2,5,5	mantenimiento y limpieza cajas de inspección, constante en lavado y desinfeccion de la caja, comprobacion del estado general de las tuberias de desagüe verificacion y correccion de estanqueidad de la caja.	GB	1,00	$ 252.545,28	$ 252.545			$ -	$ -	1,00	$ 252.545,28	0,00	$ -	0%
					$ 2.016.534			$ -	$ -		$ 2.016.534		$ -	

ITEM	ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	VALORES MAYORES	VALORES MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
2,6	**ACABADOS**													
2,6,1	Suministro e instalación de enchape cerámico para muros color blanco dimensiones mínimas 30 x 30 cm, incluye ALFAUSTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica. En las aristas de los muros enchapados se instalarán esquineras de aluminio.	M2	157,74	115.778,92	$ 18.262.967			$ -	$ -	157,74	$ 18.262.966,84	0,00	$ -	0%
2,6,2	Suministro e instalacion de enchape de granito de dimensiones 0.30mx0.30mx0.03m de espesor, semi pulidas en fabrica, pulido final, satiado y brillado en obra, de base blanca, incluyen juntas de dilatación, pega con mortero y todos los materiales y herramientas para su correcta instalación y funcionamiento	M2	72,00	128.554,89	$ 9.255.952			$ -	$ -	72,00	$ 9.255.952,08	0,00	$ -	0%
2,6,3	Suministro e instalación de mediacaña en granito fundido y pulido, base blanca en2cm h=5cm incluye pulida con piedra de Carborundum No.36 hasta obtener superficie lisa y continua con el grano abierto, con piedra No.60 a No.80 para eliminar la huella de la máquina y brillado con piedra No 120.	ML	52,30	49.620,47	$ 2.595.151			$ -	$ -	52,30	$ 2.595.150,58	0,00	$ -	0%
2,6,4	Suministro e instalación de extractor 18" motor monofásico 110-220v, Aspa de aluminio. Incluye adecuación de punto electrico existente. Incluye adecuación del vano con mortero proporcion 1:3	UND	1,00	577.153,88	$ 577.154			$ -	$ -	1,00	$ 577.153,88	0,00	$ -	0%
2,6,5	Suministro e instalación de ventanas en perfileria en aluminio pesado, corredera con basculante inferior, vidrio laminado 3 mm dimensiones 400 cm x 60 cm, 1 fija de 200 cm + 1 correderas de 100 cm cada una	UND	0,00		$ 0			$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#DIV/0!
2,6,6	Suministro e instalación de ventanas en perfileria en aluminio pesado, corredera con basculante inferior, vidrio laminado 3 mm dimensiones 200 cm x 60 mm, 1 fija de 100cm +1 corredera de 100 cm	UND	0,00		$ 0			$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#DIV/0!
2,6,7	Suministro e instalación de ventanas en perfileria en aluminio pesado, corredera con basculante inferior, vidrio laminado 3 mm dimensiones 100 cm x 40 cm, 1 fija de 50 cm + 1 corredera de 50 cm	UND	0,00		$ 0			$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#DIV/0!
					$ 30.691.224			$ -	$ -		$ 30.691.224		$ -	

ITEM	ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	VALORES MAYORES	VALORES MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
2,7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**													
2,7,1	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de luminaria industrial tipo hermética, con tubo LED difuser en vidrio, 2x18W T8, de alta aforolo, color temperatura 6500K (luz fria). Incluye luminaria de la descripción, tuberia EMT, conduit, SCH 40 pesado, cableado de cobre 1 No. 12 + 1 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawalt, tapa metálica para caja, para cables, cable entauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	6,00	243.893,26	$ 1.463.360			$ -	$ -	6,00	$ 1.463.359,56	0,00	$ -	0%

2,7,2	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida eléctrica para tomacorriente trifásico de 3X 30 A 250 V, incluye: tomacorriente, tubería EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 3 No. 6 + 1 No. 6 + 1 No. 6 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálico para caja, pasa cables, cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento. Nota. El cable y la tubería incluye 10 m desde el tablero de distribución.	UND	1,00	143.195,98	$ 143.196			$ -	$ -	1,00	$ 143.195,98	0,00	$ -	0%
2,7,3	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de breaker trifásico enchufable de 3 X 30 A.	UND	1,00	337.662,39	$ 337.662			$ -	$ -	1,00	$ 337.662,39	0,00	$ -	0%
					$ 480.858			$ -	$ -		$ 480.858		$ -		

ITEM	ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	VALORES MAYORES	VALORES MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACIÓN A LO EJECUTADO
2,8	INSTALACIÓN DE GAS Y CASETA PARA CILINDROS													
2,8,1	Suministro e instalacion de TUBERIA COBRE L 1/2" para gas propano. Se utilizara tubería rígida y accesorios cobre extremo liso. Incluye accesorios abrazaderas y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	12,00	$ 41.903,81	$ 502.845,72			$ -	$ -	12,00	$ 502.845,72	0,00	$ -	0%
2,8,2	Ejecución de losa maciza de contrapiso en concreto reforzado de (1,60 m * 1 m) E= 0,15 m, sobre una base de relleno 8-200 de 18 cm. incluye refuerzo en acero de 60.000Ps	M2	1,20	$ 349.821,98	$ 419.786,38			$ -	$ -	1,20	$ 419.786,38	1,20	$ 419.786,38	100%
2,8,3	Muro en bloque Nº 4 estriado, e= 0,10 cm. incluye (grafil de 5 mm, suministro de materiales, preparación, formaletas, acarreo, vaciado)	M2	13,20	$ 66.593,38	$ 879.032,62			$ -	$ -	13,20	$ 879.032,62	13,20	$ 879.032,62	100%
2,8,4	Columnetas en concreto sección 12x15 cm o menor, para confinamiento de muros F'C= 3000 PSI incluye anclajes perforación y el aditivo para colocar el refuerzo si se usa el proceso constructivo de colocar el refuerzo posterior a la estructura. incluye refuerzo en acero de 60.000Psi y flejes cada 0,2 m	M3	1,92	$ 808.144,89	$ 1.551.638,19			$ -	$ -	1,92	$ 1.551.638,19	1,92	$ 1.551.638,19	100,00%
2,8,5	Viguetas en concreto sección 12X20 cm o menor, F'C= 3000 PSI, para confinamiento de la mampostería en bloque hueco incluye la perforación y el aditivo para colocar el refuerzo si se usa el proceso constructivo de colocar el refuerzo posterior a la estructura. incluye refuerzo en acero de 60.000Psi y flejes cada 0,2 m	M3	0,11	$ 831.622,25	$ 91.478,45			$ -	$ -	0,11	$ 91.478,45	0,11	$ 91.478,45	100,00%
2,8,6	Dintel en concreto de 3000PSI. Dimensiones 0.20X0.35m. Estas vigas descolgadas son soportadas por muros en sus extremos, pueden hacerse prefabricadas o fundidas en sitio	M3	0,03	$ 745.476,25	$ 22.364,29			$ -	$ -	0,03	$ 22.364,29	0,03	$ 22.364,29	100,00%
2,8,7	Aplicación de Pañete impermeabilizado proporción 1:3, e=1,5 cm incluye filos,dilataciones, aditivos , herramientas, materiales, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.	M2	26,40	$ 46.124,12	$ 1.217.676,77			$ -	$ -	26,40	$ 1.217.676,77	26,40	$ 1.217.676,77	100,00%
2,8,8	Aplicación a tres manos de pintura tipo koraza diez años en muros de fachada y elementos estructurales (pantallas, columnas y algunas vigas), aplicando como mínimo tres manos de pintura sobre pañete.	M2	17,50	$ 29.407,49	$ 514.631,08			$ -	$ -	17,50	$ 514.631,08	0,00	$ -	0,00%
2,8,9	Ejecución de placas macizas aéreas en concreto reforzado de F'C=3500 PSI, h=15 cm, incluye refuerzo en acero de 60.000Psi herramientas y materiales necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento	M2	1,44	$ 792.711,57	$ 1.141.504,66			$ -	$ -	1,44	$ 1.141.504,66	1,44	$ 1.141.504,66	100,00%
2,8,10	Impermeabilización con manto asfaltico con foil de aluminio manto METAL FL-100 FIBERGLASS o similar. El material a utilizar será manto impermeabilizante con alma de polietileno de alta densidad recubierto con asfaltos catalíticos modificados y rematado con una capa de pintura bituminosa. incluye aplicación de capa de emulsión asfáltica tipo EE-9 o similar como imprimante, con cubrimiento total y homogéneo de la superficie, remate de medias cañas hasta alturas señaladas y ruanas y detalles en juntas y desagües.	M2	1,50	$ 113.177,70	$ 169.766,55			$ -	$ -	1,50	$ 169.766,55	0,00	$ -	0,00%
2,8,11	Puerta metálica tipo persiana en lamina cold rolled CAL.18 con apersianado en lamina cold rolled de CAL.18, dimensiones (1.00 x2.10m) manija tipo palanca REF. JUPITER. Incluye marco, bisagras y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Acabado en pintura electrostática	UND	1,00	$ 1.446.990,91	$ 1.446.990,91			$ -	$ -	1,00	$ 1.446.990,91	0,00	$ -	0,00%
					$ 5.943.716			$ -	$ -		$ 7.837.772		$ 2.980.456	

ITEM	ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	VALORES MAYORES	VALORES MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACIÓN A LO EJECUTADO
2,9	BAÑOS BLOQUE 1 (X 18 BAÑOS)													
2,9,1	Desmonte y retiro aparatos sanitarios. Incluye herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	UND	2,00	$ 63.604,00	$ 127.208,00			$ -	$ -	2,00	$ 127.208,00	0,00	$ -	0%
2,9,2	Desmonte y posterior montaje de divisiones para ducha perfilería en aluminio y laminas en acrilico martillado	UND	2,00	$ 115.983,75	$ 231.967,50			$ -	$ -	2,00	$ 231.967,50	1,20	$ -	0%
2,9,3	Demolición de enchapes en muro. Incluye retiro mortero de pega, picada y/o retiro de capa (s) de pañete deterierado o desplomado si se requiere, lineales, cargue y retiro de escombros a botadero.	M2	46,00	$ 37.405,75	$ 1.720.664,50			$ -	$ -	46,00	$ 1.720.664,50	0,00	$ -	0%
2,9,4	Demolición de enchapes de piso. Incluye retiro mortero de pega, picada y/o retiro de capa (s) de pañete deterierado o desplomado si se requiere, lineales, cargue y retiro de escombros a botadero.	M2	10,26	$ 37.405,75	$ 383.783,00			$ -	$ -	10,26	$ 383.783,00	0,70	$ -	0,00%
2,9,5	Demolicion de Alistado y/o afinado de piso e= 0,2 m. incluye herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	M2	10,26	$ 28.748,07	$ 294.955,20			$ -	$ -	10,26	$ 294.955,20	0,00	$ -	0,00%
					$ 2.758.578			$ -	$ -		$ 2.958.578		$ -	

ITEM	ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	VALORES MAYORES	VALORES MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACIÓN A LO EJECUTADO
2,10	ACABADOS													


2,10,1	Alistado para pisos e= 4 cm, en proporción 1:3 incluye las herramientas, materiales, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.	M2	10,26	49.376,34	$ 506.601			$ -	$ -	10,26	$ 506.601,25	0,00	$ -	0%
2,10,2	Aplicación de Pañete impermeabilizado en muros internos proporción 1:3, e=1,5 cm incluye filos,dilataciones, aditivos , herramientas, materiales, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.	M2	55,20	46.124,12	$ 2.546.051			$ -	$ -	55,20	$ 2.546.051,42	0,00	$ -	0%
2,10,3	Suministro e instalación de enchape para pared cerámico formato 30cm x 60cm color a convenir. incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y embaquillado de las juntas en boquilla plástica color blanco. En las aristas de los muros enchapados se instalarán esquineras de aluminio.	M2	55,20	122.531,23	$ 6.763.724			$ -	$ -	55,20	$ 6.763.733,90	0,00	$ -	0%
2,10,4	Suministro e instalación de enchape en cerámico para pisos dimensiones mínimas 60 x 60 cm color a convenir, incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y embaquillado de las juntas en boquilla plástica	M2	10,26	111.026,39	$ 1.139.131			$ -	$ -	10,26	$ 1.139.130,76	0,00	$ -	0%
2,10,5	Suministro e instalacion de Mueble tipo Aluvia color Miel a Piso con Lavamanos dimensiones 60 cm x 45 cm x 85 cm, incluye mueble en madera aglomerado, lavamanos 100 % en porcelana, grifería, cajón y repisa	UND	2,00	750.153,01	$ 1.500.306			$ -	$ -	2,00	$ 1.500.306,02	0,00	$ -	0%
2,10,6	Suministro e instalación de sanitario tipo corona Montecarlo Advance o similar. Consumo de agua de 4,6 litros por descarga, capacidad de evacuación de sólidos de 500 gramos Sistema de accionamiento botón dingle tipo push Asiento cierre suave Sifón 100% esmaltado.	UND	2,00	714.609,60	$ 1.429.219			$ -	$ -	2,00	$ 1.429.219,20	0,00	$ -	0%
2,10,7	Suministro e instalación de Kit por 6 Accesorios tipo Aluvia acabado cromado de corona o similar de mejores especificaciones, incluye Percha,Toallero, Jabonera, Barra, Capillera, Portarrollo, materiales y herramientas necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento	UND	2,00	206.806,52	$ 413.613			$ -	$ -	2,00	$ 413.613,04	0,00	$ -	0%
2,10,8	Suministro e instalacion de espejo 60 cm x 60 cm x 15 cm, incluye elementos de sujeción, materiales y herramientas necesarias para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	2,00	185.195,87	$ 370.400			$ -	$ -	2,00	$ 370.399,74	0,00	$ -	0%
					$ 14.660.545			$ -	$ -		$ 14.660.555		$ -	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	VALORES MAYORES	VALORES MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
2,11	**INSTALACIONES ELECTRICAS**													
2,11,1	Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de salida para luminaria panel LED redonda de 295 mm de diametro 24 W, 120V, 60Hz,Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz. Incluye: Luminaria tipanel LED redonda de 295 mm de diametro 24 W, tuberia EMT, conduit, SCH 40 pesada, cableado de cobre 1 No. 12 + 1 No. 12 + 1 No. 12 (T) AWG, cajas Rawelt, tapa metálica para caja, pase cables. cable encauchetado de caja a lámpara, regata y recuperación de áreas afectadas, demás elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	0,00	$ 243.893,28	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
					$ -			$ -	$ -		$ -		$ -	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDADES MAYORES	CANTIDADES MENORES	VALORES MAYORES	VALORES MENORES	CANTIDAD PROYECTADA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	AVANCE PORCENTUAL EN RELACION A LO EJECUTADO
2,12	**PASARELAS**													
2,12,1	Desmonte de cubierta en láminas de policarbonato alveolar altura de la cubierta 2.1 m. incluye herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	M2	0,00	$ 39.640,25	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
2,12,2	Suministro e instalacion de cubierta de policarbonato alveolar de 6 mm de espesor con ancho útil de 2.10m. Deberá ser instalado sobre una estructura metálica en forma de arco. Debe ser instalado con conectores de policarbonato, perfiles en U y demás accesorios que garanticen su estabilidad y correcto funcionamiento. Instalada a una altura máxima de 2.1 mt. Incluye caballetes, accesorios, elementos de fijación y demás elementos de seguridad industrial requerido para la ejecución de los trabajos.	M2	85,00	$ 181.591,28	$ 15.435.258,80			$ -	$ -	$ 85,00	$ 15.435.258,80	85,00	$ 15.435.258,80	100%
					$ 15.435.259			$ -	$ -		$ 15.435.259		$ 15.435.259	

TOTAL VALOR CONTRATO + ADICIONES + OTROS ITEMS NO CONTABILIZADOS EN PRESUPUESTO

COSTOS CONTRACTUALES			
COSTOS DIRECTOS OBRA			$ 103.191.093
ADMINISTRACION	A	10,00%	$ 10.319.109
IMPREVISTO	I	0,00%	$ 0,00
UTILIDAD	U	5,00%	$ 5.159.555
COSTOS INDIRECTOS OBRA			$ 15.478.664
COSTOS DE OBRA			$ 118.669.757
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	19,00%	$ 980.441
TOTAL PRESUPUESTO			$ 119.650.198



COSTOS CON MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PLANEADOS		
$ 103.191.093,13	$ 26.459.351,54	26,41%
$ 10.319.109,31	$ 2.645.935,15	
$ 5.159.554,66	$ 1.322.967,58	
$ 15.478.663,97	$ 3.968.902,73	
$ 119.669.757,10	$ 30.678.254,27	
$ 980.441,19	$ 251.440,41	
$ 120.650.198,29	$ 30.929.694,68	

CUADRO RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL		
PENDIENTE POR EJECUTAR	$	89.380.455,58
VALOR PROYECTADO	$	119.561.919,13
VALOR DE EJECUCION REAL	$	30.180.383,55
PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL	$	119.561.919,13
VALOR RESTANTE	$	89.380.455,58


70,55%	
100,00%	
29,45%	



OBSERVACIONES	ACTUALIZO CONTRATISTA	RESIDENTE OBRA
	Firma: Nombre: Ing Fredy Leal Rodriguez Cedula: 94.152.401 de Tuluá - Valle	Firma: Nombre: ANDY JULIAN DAVID LOPEZ ARIAS Cedula: 1.116.298561 de yumbo - valle

REGISTRO FOTOGRAFICO









U.T GecoInteg
Gestión con Ingeniería Integral
2020

Buenaventura, Valle del Cauca – 30 de octubre del 2022

Señores:
BASE NAVAL ARC MALAGA

ATENTAMENTE: UNIÓN TEMPORAL GECOINTEG 2020 CONTRATO NO. 072-ARC-CBNL02-2022 INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE DIFERENTES UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO.

Saludo cordial,

ASUNTO EN REFERENCIA: REVISIÓN Y OBSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR CONSORCIO VENTURA


De acuerdo a las obligaciones enmarcadas dentro del contrato mencionado en el asunto y en cumplimiento a éstas, me permito realizar la labor de revisión de la documentación recibida por la Arquitecta MARIA JOSE HERRERA GUZMAN, representante legal del consorcio Ventura y a continuación se describe y anexa dicha documentación revisada con sus respectivos vistos buenos y observaciones.

1. REPORTE SEMANAL AVANCE DE PROYECTOS
2. REPORTE SEMANAL DE SUPERVISORES
3. BITACORA SEMANAL DE ACTIVIDADES
4. INFORME DE AVANCE POR INTERVENTORÍA MAS OFICIO DE INVITACIÓN PARA AUMENTO DE PORCENTAJE EN ACTIVIDADES DE OBRA


REVISIÓN Y OBSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL CONTRATISTA - CONSORCIO VENTURA

1- REPORTE SEMANAL AVANCE DE PROYECTOS:

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02-2022 se hace revisión del cronograma proyectado comparado con el valor ganado de ejecución de actividades de obra, lo cual dichas ejecuciones hasta el momento tienen un valor proyectado 54,77% acumulado, y de ejecución de actividad de obra real un 52.83% acumulado, la cual lleva una diferencia de 1.94% de atraso dejando dicha ejecución por debajo del valor proyectado
(se adjunta soporte en PDF por interventoría)



INTERVENTORÍA: De acuerdo al contrato NO. 072-ARC-CBNL02-2022 de interventoría se hace entrega de proyección de porcentaje de avance compara con el tiempo real ejecutado, la cual hasta la fecha lleva el 70.83 % de porcentaje de ejecución tomando el tiempo en semanas la cual es del 4.17%



2- <u>REPORTE SEMANAL DE SUPERVISORES:</u>

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02-2022 se hace reporte semanal de supervisión con objeto de corroborar y tener una secuencia de las actividades ejecutadas en el tiempo y su respectiva facturación soportadas en las actas de recepción parcial 0001 y 002
(se adjunta soporte en PDF por el contratista)

FACTURACION DE ACTA 001 DE RECEPCION PARCIAL




FACTURACION DE ACTA 002 DE RECEPCION PARCIAL



3- BITACORA SEMANAL DE ACTIVIDADES:

De acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02 se le pide al consorcio ventura un informe en un archivo de Excel del proceso semanal de las actividades ejecutantes, la cual debe llevar todas las especificaciones de dicha actividad en proceso de ejecución, ítem, nombre, registro fotográfico por día, escrito del proceso y deberá llevar la firma del residente de obra,

esto se revisará y se dará visto bueno por parte de la interventoría la cual será firmada después de hacer las observaciones pertinentes
(se adjunta soporte en Excel por el contratista)



INFORME DE ACTIVIDAD POR SEMANA	CAMARA DE OFICIALES, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, YUBARTA, COLEGIO NAVAL	Código	
		Versión	
		Vigencia	
LUGAR Y FECHA:	17/10/22 al 21/10/22		
CONTRATO No.:	073 DE 2022 ARC MALAGA		
OBJETO DEL CONTRATO:	OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ARMADA NACIONAL, LOTE 2 EN LA FUERZA NAVAL DEL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VENTURA		
INTERVENTOR:	U.T. GECOINTEG 2020		
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	BASE ARC MALAGA		
PLAZO DE ENTREGA:	15 NOVIEMBRE DE 2022		
SECTOR ESPECIFICO:	CAMARA DE OFICIALES, GUARDIA, BAÑOS COMPAÑIA DE SEGURIDAD YUBARTA		

ANEXO FOTOGRAFICO POR DIA

SEMANA DEL, 24 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2022

24 de octubre de 2022

25 DE OCTUBRE DE 2022

26 DE OCTUBRE DE 2022

4- <u>INFORME DE AVANCE POR INTERVENTORÍA MAS OFICIO DE INVITACIÓN PARA AUMENTO DE PORCENTAJE EN ACTIVIDADES DE OBRA:</u>


de acuerdo al contrato N°073-ARC-CBNL02 se hace soporte en archivo pdf del avance de las actividades ejecutantes por semana de cada frente en proceso de ejecución, la cual se le hace seguimiento en porcentajes por item y a nivel general.

Señora(a) MARIA JOSE HERRERA GUZMAN, Representante legal del CONSORCIO VENTURA, de acuerdo al contrato N.º 073-ARC-CBNL02-2022, cordialmente le hacemos la invitación de ponerse al día en los porcentajes de ejecución según lo proyectado por ustedes mismos, de acuerdo al cronograma relacionado hasta la semana decima tercera del 24 de octubre al 29 del mismo se debería haber ejecutado el 54.77% en rendimiento de actividades de obra, lo cual en su ejecución real es del 52.83% por ende llevan un atraso del 1.94%, de acuerdo a la gestión de seguimiento de control y calidad semanal que el

cuerpo de interventoría hace, se le recomienda para la semana decima catorce lograr un porcentaje de avance del 16,89 % o más , para estar a nivel de lo proyectado o al alza

(se adjunta en pdf el porcentaje individual de cada frente)

Se adjunta grafica de curva S en PDF y sus respectivos porcentajes



AVANCE DE CURVA S						
FECHA	TIEMPO EN SEMANA	PORCENTAJE PROGRAMADO POR SEMANA	DIFERENCIA DE PORCENTAJE PROYECTADO POR SEMANA	PORCENTAJE ACUMULADO PROYECTADO	PORCENTAJE EJECUTADO REAL POR SEMANA	PORCENTAJE DE EJECUCION REAL ACUMULADO
22 AL 27 DE AGOS	1,00	0,162%	0,162%	0,16%	0,36%	0,36%
29 AGOS AL 03 DE SEP	2,00	0,736%	0,574%	0,74%	2,46%	2,81%
5 AL 10 SEP	3,00	1,012%	0,275%	1,01%	3,36%	6,77%
12 AL 17 SEP	4,00	1,310%	0,298%	1,31%	9,66%	16,43%
19 AL 24 DE SEP	5,00	1,608%	0,299%	1,61%	18,26%	34,69%
26 SEP AL 01 DE OCTU	6,00	3,778%	2,170%	3,78%	1,41%	36,10%
03 AL 08 OCTUBRE	7,00	10,062%	6,284%	10,06%	1,8%	37,90%
10 AL 15 OCTUBRE	8,00	21,140%	11,078%	21,14%	2,10%	40,00%
17 AL 22 OCTUBRE	9,00	37,725%	16,584%	37,72%	4,24%	44,24%
24 AL 29 OCTUBRE	10,00	54,775%	17,050%	54,77%	9,59%	
31 DE OCT AL 05 DE NOV	11,00	69,724%	14,949%	69,72%		
07 AL 12 DE NOV	12,00	88,109%	18,385%	88,11%		
14 AL 15 DE NOV	13,00	97,174%	9,065%	97,17%		
	14,00	100,000%	2,826%	100,00%		

ITEMS	FRENTE BASE NAVAL ARC MALAGA	CUANTIA COSTOS DIRECTOS	PORCENTAJE POR FRENTE	PORCENTAGE DE EJECUCION REAL	COSTOS ACUMULADOS DE EJECUCION REAL	PORCENTAGE EJECUTADO INDIVIDUAL DE CADA FRENTE
1	EDIFICIO SUBOFICIALES	$ 11.448.749,67	2,37%	0,0%		
2	CAMARA DE OFICIALES	$ 103.188.068,25	21,39%	8,31%	$ 40.101.385,44	38,86%
3	CAMOF	$ 1.633.934,40	0,34%	0,00%		
4	MIRADOR YUBARTA	$ 45.902.161,23	9,52%	13,34%	$ 64.362.566,30	140,22%
5	SUB ESTACION ELECTRICA	$ 36.840.578,93	7,64%	2,46%	$ 11.944.501,63	32,15%
6	VENTANERIA CIA SEGURIDAD BNL02	$ 4.629.480,80	0,96%	0,96%	$ 4.629.480,80	100,00%
7	CAPILLA BNL02	$ 7.720.340,04	1,60%	0,91%	$ 4.370.774,52	56,61%
8	BNL02 CARPINTERIA (BARRIO OFICIALES)	$ 51.968.993,39	10,77%	0,00%		
9	RED HIDRAULICA ESCUELA CONTRA INCENDIOS FSUR	$ 13.374.836,90	2,77%	2,77%	$ 13.374.836,38	100,00%
10	MANTENIMIENTO BAÑO GFENP	$ 70.463.583,96	14,61%	1,86%	$ 8.951.899,53	12,56%
11	MANTENIMIENTO COMPAÑIA DE SEGURIDAD GANPA	$ 75.644.291,51	15,68%	15,27%	$ 73.671.200,46	97,39%
12	COLEGIO NAVAL BNL02	$ 59.497.646,12	12,34%	6,95%	$ 33.517.692,62	52,90%
	TOTAL ACUMULADO COSTOS DIRECTOS	$ 482.312.664,18	100%	52,83%	$ 254.824.337,68	

ATT: Arquitecto Yolian David López Arias
Residente de interventoría