


GOBERNACION DE NARIÑO

INFORME SEGURIDAD ELECTRONICA

ENERO 2023

ANUBIS

MONITOREO DE ALARMAS				
PUESTO	DIRECCION	CIUDAD	REPORTE EN SISTEMA	OBSERVACION
1. GOBERNACION EDIFICIO PRINCIPAL.	CALLE 19 No 25-02	PASTO	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD
2. DESPACHO GOBERNADOR.	CALLE 19 No 25-02	PASTO	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD
3. OFICINA DE TURISMO PRINCIPAL Y 2DO. PISO DEL EDIFICO CÁMARA DE COMERCIO CENTRO DE CONCILIACIÓN.	CALLE 18 NO 25-25 CENTRO	PASTO	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD
4. SECRETARIA DE EDUCACIÓN CALLE 17 NO. 26 - 09.	CALLE 17 NO. 26 - 09 CENTRO	PASTO	PENDIENTE - EN CONSTRUCCION	PENDIENTE OBRA EN CONSTRUCCION
5. SEDE BANDA DEPARTAMENTAL.	CRA 16A NO 13-26 AIRE LIBRE	PASTO	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD
6. SEDE ANTIGUO FER.	CALLE 17 NO 28-35 CENTRO	PASTO	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD
7. PINACOTECA DEPARTAMENTAL.	CRA 26 NO 18-93 CENTRO	PASTO	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD
8. AGUARDIENTE NARIÑO BARRIO SAN MIGUEL.	CRA 13A NO 10-53 SAN MIGUEL	PASTO	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD
9. BODEGA DE RENTAS SAN IGNACIO.	CRA 30A NO 11A-20 SAN IGNACIO	PASTO	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD
10. EDIFICIO SEDE CALLE 19 # 27-51 CENTRO.	CALLE 19 # 27-51	PASTO	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD
11. AGUARDIENTE NARIÑO BARRIO SAN MIGUEL NUEVA BODEGA.	CRA 13A NO 10-53 SAN MIGUEL	PASTO	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD
12. DIRECCIÓN DE CULTURA.	CALLE 17 CENTRO.	PASTO	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD
13. BODEGA ALMACÉN	CRA 29 SAN IGNACIO	PASTO	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD
14. OFICINA DELEGADA EN BOGOTÁ.	**CALLE 104 No 21-85**	BOGOTA	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD
15. ESTADIO LIBERTAD OFICINA 221	CALLE 12 NO 1 CHAPAL	PASTO	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD
16. SEDE OPERATIVA DE LA SUBSECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE IMUÉS.	MUNICIPIO DE IMUES	MUNICIPIO DE IMUES	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD
17. SEDE OPERATIVA DE LA SUBSECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE GUACHUCAL.	MUNICIPIO DE GUACHUCAL	MUNICIPIO DE GUACHUCAL	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD
18. SEDE OPERATIVA DE LA SUBSECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANDONÁ.	MUNICIPIO DE SANDONA	MUNICIPIO DE SANDONA	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD
19. SEDE OPERATIVA DE LA SUBSECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TANGUA.	MUNICIPIO DE TANGUA	MUNICIPIO DE TANGUA	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD
20. SEDE OPERATIVA DE LA SUBSECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PUPIALES.	MUNICIPIO DE PUPIALES	MUNICIPIO DE PUPIALES	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD
21. SEDE OPERATIVA DE LA SUBSECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN.	MUNICIPIO DE LA UNION	MUNICIPIO DE LA UNION	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD
22. SEDE OPERATIVA DE LA SUBSECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE YACUANQUER.	MUNICIPIO DE YACUANQUER	MUNICIPIO DE YACUANQUER	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD
23. SEDE EDIFICIO VERSALLES 3ER. 4TO. Y 5TO. PISO	CRA 23NO 18-65 CENTRO	PASTO	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD

ANUBIS

CCTV		
PUESTO	**CIUDAD**	REPORTE
EDIFICIO SEDE CALLE 19 # 27-51 CENTRO.	PASTO	FUNCIONANDO CON NORMALIDAD
ESTADIO DEPARTAMENTAL LIBERTAD	PASTO	FUNCIONANDO CON NORMALIDAD
COLISEO SUR ORIENTALES	PASTO	FUNCIONANDO CON NORMALIDAD
EDIFICIO PASTO PLAZA 4TO PISO	PASTO	FUNCIONANDO CON NORMALIDAD
OFICINA DE CONTRATACIONJ EDIFICIO LOTERIA DE NARIÑO	PASTO	FUNCIONANDO CON NORMALIDAD
AGUARDIENTE NARIÑO	PASTO	FUNCIONANDO CON NORMALIDAD
AGUARDIENTE NARIÑO DODEGA NUEVA	PASTO	FUNCIONANDO CON NORMALIDAD
DODEGA DE RENTAS SAN IGNACIO	PASTO	FUNCIONANDO CON NORMALIDAD
PINACOTECA	PASTO	FUNCIONANDO CON NORMALIDAD
SEDE EDIFICIO VERSALLES 3ER. 4TO. Y 5TO. PISO	PASTO	FUNCIONANDO CON NORMALIDAD
GOBERNACION EDIFICIO PRINCIPAL.	PASTO	FUNCIONANDO CON NORMALIDAD

ELABORO: _____
COORDINADOR REGIONAL SUR - OMAR TORO

APROBO: _____
SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO – GOBERNACION DE NARIÑO
DR. FABIO HERNANDO ESTRELLA ORDOÑEZ

Contribuyente

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. **10044356** PIN No. **20437988**

Solicitante	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ANUBIS
Identificación	9004607599
Fecha solicitud	2023-02-01 Fecha vence 2023-02-28
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - - PAGO MES DE ENERO 2023. CONTRATO No.GN2714-2022

Tipo: RECIBO Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 0	0	$ 3,900
		Total	**$ 3,900**

20437988

Contribuyente

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. **10044356** PIN No. **20437988**

Solicitante	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ANUBIS
Identificación	9004607599
Fecha solicitud	2023-02-01 Fecha vence 2023-02-28
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - - PAGO MES DE ENERO 2023. CONTRATO No.GN2714-2022

Tipo: RECIBO Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 0	0	$ 3,500
		Total	**$ 3,500**

20437988

Contribuyente

Gobernación de Nariño | Liquidación de estampillas | Siscar

Liquidación No. **10044356** PIN No. **20437988**

Solicitante	COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ANUBIS
Identificación	9004607599
Fecha solicitud	2023-02-01 Fecha vence 2023-02-28
Acto gravado	

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATISTA - - PAGO MES DE ENERO 2023. CONTRATO No.GN2714-2022

Tipo: RECIBO Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 0	0	$ 3,000
		Total	**$ 3,000**

20437988