# INFORME SOCIAL MENSUAL 05 DE INTERVENTORIA






**CONTRATANTE:**


FONDO DE DEARROLLO LOCAL DE BOSA

Bogotá, Enero del 2023

**e-mail**: residentebosa@aimingenieros.com.co
**QRSF:** quejasyreclamos@aimingenieros.com.co
Califica nuestro servicio ingresando en el siguiente link:
Encuesta de satisfacción del cliente

**CONTRATO No. 342 de 2022**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

| ÍTEM | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | **27/01/2023** | **31/01/2023** | |
| **CARGO** | Residente Social | Director | |
| **NOMBRE** | Liliana Martínez | Ricardo Tafur Tafur | |
| **FIRMA** |  |  | |
| **Rev.No.** | **MODIFICACION EFECTUADA AL INFORME** | | **FECHA** |
| 01 | Creación Inicial del documento | | 27/01/2023 |
| | | | |

## TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ..... 7
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ..... 9
3. ALCANCE ..... 13
4. OBJETIVOS ..... 14
5. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO ..... 15
6. INFORMACION GENERAL CONTRATO INTERVENTORIA ..... 19
7. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO ..... 20
7.2 Reportes gestión social ..... 21
7.2.1 Informe semanal del contratista ..... 21
7.2.2 Informe mensual del contratista ..... 22
7.2.3 ACTAS REUNIONES Y/O COMITES SOCIALES ..... 22
8. SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE GESTION SOCIAL ..... 23
8.1 PROGRAMA INFORMACIÓN DEL PROYECTO ..... 23
8.1.1 Socialización de inicio ..... 23
8.1.2 REUNIÓN DE INICIO GRAN BRITALIA (CIV: 8011987, 8007854, 8007803, 8007666, 8007714, 8007764) ..... 23
8.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO ..... 24
8.2.1 Puntos Satélites de Información ..... 24
8.2.2 Piezas generales de divulgación ..... 26
8.2.3 Entrega de copia de actas de vecindad ..... 27
8.2.4 Piezas de información de Plan de Manejo de Tráfico – PMT ..... 27
8.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ..... 27
8.3.1 PUNTO CREA VIRTUAL (centros de reunión, encuentro y atención) 30
8.3.2 PUNTO CREA FIJO: ..... 31
8.3.3 Medios de comunicación ..... 31
8.4 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD ..... 31

**8.4.1 Conformación del comité CREA: El día 23 de enero /2023 se realizó el comité CREA II con los ciudadanos inscritos en el barrio: El Remanso, San Bernardino, Islandia y San Diego. ..... 32**

**8.4.2 Talleres de sostenibilidad ..... 32**

**8.5 Programa de formación a trabajadores adscritos a la obra..... 32**

**8.6 Mano de obra no calificada (MONC). ..... 33**

**8.7 Programa de acompañamiento social a actividades técnicas ..... 35**

**8.7.1 *Actas de compromiso* ..... 35**

**8.7.1.1 *Levantamiento de actas de vías utilizadas como desvío* ..... 38**

**9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 39**

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Etapas contractuales del proyecto ..... 8
Tabla 2. Localización especifica de los segmentos viales ..... 9
Tabla 3: Características técnicas de los 49 CIV´s priorizados inicialmente ..... 15
Tabla 4: Características técnicas de los 3 CIV´s, ampliando alcance inicial ..... 16
Tabla 5: Características técnicas de los 6 CIV´s, adicional No. 01 ..... 17
Tabla 6. Información General del contrato de interventoría ..... 19
Tabla 7. Personal que conforma el plan de gestión social ..... 21
Tabla 8. Informes semanales sociales ..... 22
Tabla 9. Relación de reuniones sociales ..... 22
Tabla 10. Reunión de inicio del mes de Enero 2023 ..... 23
Tabla 11. Indicadores de gestión reuniones de inicio ..... 23
Tabla 12. Relación de Puntos Satélites de Información ..... 24
Tabla 13. Indicadores de gestión puntos satélites de información ..... 25
Tabla 14. Tipo de piezas entregadas en el mes de enero 2023 ..... 26
Tabla 15. Entrega de volantes del mes de enero de 2023 ..... 26
Tabla 16. Indicadores de gestión volante de convocatoria ..... 26
Tabla 17. Copias de actas de vecindad Entregadas ..... 27
Tabla 18. Relación de PQR´s ..... 27
Tabla 19. Indicadores de gestión de atención ciudadana ..... 30
Tabla 20. Punto CREA virtual ..... 30
Tabla 21. Punto CREA fijo ..... 31
Tabla 22. Indicadores de gestión talleres de sostenibilidad ..... 32
Tabla 23. Capacitación formación a trabajadores ..... 32
Tabla 24 Indicadores de gestión capacitación formación a trabajadores ..... 33
Tabla 25. Relación de contratación de personal especial ..... 34
Tabla 26. Relación de porcentajes de cumplimiento ..... 34
Tabla 27. Compromisos del mes noviembre de 2022 ..... 35

Tabla 28. Indicadores de gestión actas de compromiso del mes..... 35
Tabla 29. Indicadores de gestión actas de acceso vehicular ..... 36
Tabla 30. Levantamiento de actas de vías ..... 38

## ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Localización del proyecto ..... 9
Ilustración 2: Estructura de pavimento MR-41 y mejoramiento de la subrasante con rajón para 57 CIV´s ..... 17
Ilustración 3: Estructura para el espacio público ..... 18

## 1. INTRODUCCIÓN

En el año 2016, el IDU presento los resultados del diagnóstico de la malla vial de Bogotá, evidenciando que aproximadamente 1.628 CIV´s o segmentos viales, están en condiciones de afirmado respecto a un total de 9.136 que hacen parte de la malla vial de la Localidad de Bosa, el 27 % de los CIV´s que están construidos se encuentra en malas condiciones, lo que genera problemas de movilidad tanto para vehículos, como para peatones.

Con el fin de proveer un espacio seguro, confortable, eficiente y transitable a la comunidad de la Localidad de Bosa, el Fondo de Desarrollo Local de Bosa formuló y viabilizó el Proyecto de Inversión 1345, "INNOVACIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA UNA MOVILIDAD MEJOR PARA TODOS"; por lo cual identificó la necesidad
de contratar los estudios y diseños necesarios para la construcción de la infraestructura vial y espacio público en la Localidad; como resultado el FDLB contrato al Consorcio BOSA 2018 quien ejecuto el contrato No. 254 de 2018.

Una vez realizados los estudios y diseños, el FDLB mediante la Resolución No. 0103 del trece (13) de abril de 2022, abrió la Licitación Pública No. FDLBOSALIC 003-2022 (71742) y el diecinueve (19) de mayo de 2022 mediante Resolución No. 0139, la entidad adjudicó el contrato de construcción de 49 CIV´s al oferente CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S, contrato de obra No. 336-2022.

Para la supervisión, control, seguimiento e interventoría del contrato de obra el FDLB, mediante la Resolución No. 122 del 11 de mayo de 2022, abrió el procedimiento de selección concurso de méritos No. FDLBOSACM 004-2022 (71937) y el 24 de junio de 2022 mediante Resolución No. 0184 del 24 la entidad adjudicó el contrato de interventoría al oferente AYM CONSULTORIA S.A.S, contrato No. 342-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

El 17 de agosto de 2022, se firmaron las actas de inicio de los contratos de obra e interventoría, por lo cual se dio apertura a la ejecución de las etapas contractuales, relacionadas en el cuadro a continuación y descritas para cumplimiento en el Anexo Técnico del Pliego de condiciones:

*Tabla 1: Etapas contractuales del proyecto*

| ETAPAS CONTRACTUALES | | PLAZO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| ETAPAS DEL CONTRATO | ETAPA DE REVISIÓN, APROPIACION Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS | UN (1) MES | Revisión, ajuste, implantación y perfeccionamiento de diseños aportados por la entidad. |
| | | | Implantación de la Topografía y diseños arquitectónico en los diferentes segmentos viales |
| | | | Mesas de trabajo con las Empresas de Servicios Públicos, EAAB, GAS NATURAL, CODENSA, ETB, SDM, UAERMV, TELEFONÍAS. |
| | | | Validación de las cantidades de obra en campo para verificación de presupuesto. |
| | | | Actualización de la programación para la ejecución de los segmentos viales preseleccionados. |
| | | | Entrega de los ajustes y/o perfeccionamiento de los estudios y diseños de los segmentos viales priorizados. |
| | ETAPA DE EJECUCIÓN | DIEZ (10) MESES | Obras de construcción de los tramos viales priorizados malla vial y espacio público. |
| | ETAPA DE ENTREGA | UN (1) MES | preparar la entrega de la obra final y de adoptar los correctivos necesarios.<br>la interventoría en conjunto con el contratista deberá efectuar la revisión del estado de las obras |

*Fuente: Anexo Técnico*

Dentro de las obligaciones establecidas en el contrato No.342 de 2022, se encuentra la presentación de los Informes Sociales Mensuales, en donde la Interventoría AYM CONSULTORIA SAS, indica el estado general de las actividades en cumplimiento con el Plan de Gestión Social presentado por el contratista.

De acuerdo a lo anterior se emite el presente documento el cual contiene el informe social mensual de Interventoría No.05, donde se describen las actividades ejecutadas durante el período comprendido del 01 al 31 de enero de 2023, verificando el cumplimiento al plan de gestión social.

Actualmente el contrato se encuentra en la etapa de ejecución, la cual tiene un tiempo contractual de diez (10) meses, contados a partir del pasado 17 de septiembre del 2022, en esta segunda etapa “EJECUCION”, se realizan las actividades de: Limpieza de redes para la elaboración de los diagnósticos con CCTV para la inspección de las redes pluvial y sanitaria, implementación de PMT aprobados por la SDM, excavaciones y cambios de redes, excavación, nivelación, compactación y mejoramiento de la subrasante, instalación de materiales granulares como subbase clase B y prefabricados, especialmente en las CIV´s que hace parte de los sectores de Potreritos (5), El Remanso (4), Islandia (12), San Diego (1) para un total de veinte dos (22) CIV´s, en estado de ejecución simultánea, correspondiente al 38% del total de las 58 CIV´s priorizadas.

Adicional a las actividades en campo mencionadas anteriormente, también se ejecutó, el seguimiento semanal a la programación de obra, revisión y seguimiento al balance general del contrato de obra, revisión a las propuestas de cambios de estructura por parte del contratista, convocatoria y participación del comité técnico de obra semanal donde se exponen temas en todas las áreas (técnica, ambiental, social, SST, calidad), radicación en el FDLB del informe semanal y mensual elaborado por la interventoría.

## 2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto está localizado al sur occidente de la zona urbana de la ciudad de Bogotá.

*Ilustración 1: Localización del proyecto*





*Fuente: www. http://www.bosa.gov.co*


Las 49 CIV´s a intervenir se encuentran ubicadas en los siguientes sectores de la localidad de Bosa: San Bernardino, Islandia, Gran Britalia, Brasil, Argelia II, Gualoche y San Diego; en la tabla a continuación se muestra las localizaciones específicas de los segmentos viales:

*Tabla 2. Localización especifica de los segmentos viales*

| CIV | Grupo de diseño | Sector | Tramo | Desde | Hasta | LOCALIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7002710 | Grupo 2 | El remanso 1 | CL 73B S | TV 88A | TV 88B | |
| 7002989 | Grupo 2 | El remanso 1 | DG 73B S | KR 87M | KR 87N | |
| 7003036 | Grupo 2 | El remanso 1 | DG 73B S | CL 73 S | KR 87M | |
| 7003061 | Grupo 2 | El remanso 1 | KR 87M | DG 73B S | CL 73B BIS S | |
| 7003101 | Grupo 2 | El remanso 1 | KR 87M | CL 73BBIS S | CL 73C S | |
| 7003210 | Grupo 2 | El remanso 1 | KR 87M | CL 74BIS S | CL 74A S | |
| 7002988 | Grupo 2 | El remanso 1 | KR 87M | DG 72 S | DG 73B S | |
| 7003028 | Grupo 2 | José María Carbonell | DG 73B S | SIN DATO | KR 87M | |
| 50008433 | Grupo 2 | La Paz | DG 73B S | KR 87N | KR 88 | |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7002819 | Grupo 2 | El remanso 1 | CL 73B S | KR 88 | KR 88A |
| 7002743 | Grupo 2 | El remanso 1 | CL 73B S | KR 88A | TV 88A |
| 7002589 | Grupo 2 | El remanso 1 | CL 73B S | TV 88B | KR 88D |
| 7003174 | Grupo 2 | El remanso 1 | KR 87M | CL 74 S | CL 74BIS S |
| 50008413 | Grupo 2 | El remanso 1 | KR 87M | CL 73C S | CL 74 S |
| 7003558 | Grupo 2 | El remanso 1 | CL 74BIS S | KR 87BBISA | KR 87C |
| 7003593 | Grupo 2 | El remanso 1 | CL 74BIS S | KR 87BBIS | KR 87BBISA |
| 7003670 | Grupo 2 | El remanso 1 | CL 74BIS S | KR 87B | KR 87BBIS |
| 7003756 | Grupo 2 | El remanso 1 | CL 74BIS S | KR 87ABISA | KR 87B |
| 7003782 | Grupo 2 | El remanso 1 | CL 74BIS S | KR 87A | KR 87ABISA |
| 7003809 | Grupo 2 | El remanso 1 | CL 74BIS S | KR 87 | KR 87A |
| 7002730 | Grupo 1 | POTRERITOS | KR 88IBISA | CL 80 S | CL 80BIS S |
| 7002757 | Grupo 1 | POTRERITOS | KR 88IBISA | CL 80BIS S | CL 80A S |
| 7002801 | Grupo 1 | POTRERITOS | KR 88IBISA | CL 80A S | CL 81 S |
| 7002838 | Grupo 1 | POTRERITOS | KR 88IBISA | CL 81 S | CL 81A S |
| 7002858 | Grupo 1 | POTRERITOS | KR 88IBISA | CL 81A S | CL 82 S |
| 7004364 | Grupo 1 | Islandia | DG 73A S | KR 82G | KR 83 |
| 7004370 | Grupo 1 | Islandia | CL 73BIS S | KR 82G | KR 83 |
| 7004379 | Grupo 1 | Islandia | KR 82G | CL 73 S | CL 73BIS S |
| 7004382 | Grupo 1 | Islandia | KR 82FBIS | DG 73A S | DG 73ABIS S |
| 7004385 | Grupo 1 | Islandia | KR 82G | CL 72A S | CL 73 S |
| 7004394 | Grupo 1 | Islandia | KR 82G | CL 71ABIS S | CL 72 S |
| 7004396 | Grupo 1 | Islandia | KR 82FBIS | DG 73ABISA S | DG 73ABIS S |
| 7004401 | Grupo 1 | Islandia | KR 82G | CL 71A S | CL 71ABIS S |










| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7004416 | Grupo 1 | Islandia | KR 82FBIS | DG 73B S | DG 73BBIS S | |
| 7004408 | Grupo 1 | Islandia | KR 82FBIS | DG 73ABISA S | DG 73B S | |
| 7004371 | Grupo 1 | Islandia | KR 82G | CL 73BIS S | DG 73A S | |
| 7004389 | Grupo 1 | Islandia | KR 82G | CL 72 S | CL 72 A S | |
| 8007666 | Grupo 3 | Gran Britalia | KR 81D | CL 57ABISA S | DG 57ABIS S |  |
| 8007714 | Grupo 3 | Gran Britalia | KR 81D | CL 57ABISA S | CL 57B S | |
| 8007764 | Grupo 3 | Gran Britalia | KR 81D | CL 57B S | CL 57C S | |
| 8007854 | Grupo 3 | Gran Britalia | CL 57B S | KR 81A | KR 81D | |
| 8007803 | Grupo 3 | Gran Britalia | CL 57ABISA S | KR 81A | KR 81C | |
| 8011987 | Grupo 3 | Gran Britalia | CL 57ABISA S | KR 81C | KR 81D | |
| 7000766 | Grupo 3 | Brasil | KR 88FBIS | CL 51 S | CL 51A S |  |
| 7000780 | Grupo 3 | Brasil | KR 88FBIS | CL 51A S | CL 51B S | |
| 7000792 | Grupo 3 | Brasil | KR 88FBIS | CL 51B S | CL 51C S | |
| 7000824 | Grupo 3 | Brasil | KR 88FBIS | CL 51C S | CL 52B S | |
| 7000829 | Grupo 3 | Brasil | KR 88FBIS | CL 52B S | CL 52BBIS S | |
| 7004377 | Grupo 1 | ARGELIA II | DG 59A S | KR 81C | KR 81G |  |
| 7004331 | Grupo 1 | ARGELIA II | CL 59A S | KR 81G | KR 81H | |
| 7004403 | Grupo 1 | ARGELIA II | KR 81C | DG 58L S | DG 59A S | |
| 7004413 | Grupo 1 | ARGELIA II | DG 59A S | KR 81B | KR 81C | |
| 7004503 | Grupo 1 | ARGELIA II | DG 59A S | KR 81A | KR 81B | |
| 7008640 | Grupo 1 | ARGELIA II | KR 81H | CL 58L S | CL 59A S | |
| 7007169 | Grupo 2 | Gualoche | KR 78 | CL 64 S | CL 65 S | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7007134 | Grupo 2 | Gualoche | KR 78 | CL 63 S | CL 63A S | |
| 7007150 | Grupo 2 | Gualoche | KR 78 | CL 63 A S | CL 64 S | |
| 7004134 | Grupo 2 | San Diego Bosa | TV 87A | DG 92 S | DG 91 S |   |

*Fuente: Estudios y diseños*

## 3. ALCANCE

El informe presentado es aplicable al contrato de interventoría No. 342-2022, que tiene por objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO", dentro del cual se supervisa el cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra 336-2022, el cual contempla la construcción de 49 segmentos viales en la localidad de Bosa, los cuales se encuentran en afirmado sin estructura de pavimento y espacio público; por lo cual, el FDLB cuenta para estos tramos viales priorizados con los Estudios y Diseños correspondientes.

El pasado 6 de diciembre 2022, se firmó y aprobó mediante un acta de reunión la inclusión de 3 segmentos viales, de acuerdo a lo mencionado en comunicados emitidos, recorridos y comités de obra, la interventoría manifestó la importancia de intervenir los tres (3) CIV´s, ubicados en El Remanso I (50008413) Islandia (7004389) y Gualoche (7007051), puesto que, con ellos, se da continuidad a los tramos actuales en ejecución.

Una vez realizado el balance general del contrato, se pudo incluir los tres segmentos viales mencionados anteriormente, además de realizar el ajuste al diseño de la estructura para cambiar el terminado por placas de MR-41, previa aprobación por parte del FDLB e interventoría.

En el mes de diciembre del 2022, se firmó y aprobó el adicional presupuestal No. 01, el cual incluye la construcción de 6 segmentos viales adicionales en el sector del Remanso I: 7003558, 7003593, 7003670, 7003756, 7003782, 7003809, por ende, el alcance actual del contrato es la ejecución total de 58 CIV´s

En las actividades de construcción se incluye: Excavación en material común, extensión y compactación de capas granulares, construcción del espacio público para rampas y accesos para personas con movilidad limitada, cambio o reparación de las redes hidráulicas de acuerdo a los informes de los diagnósticos con CCTV, intervención en el espacio público, construcción de andenes y colocación de prefabricados.

# 4. OBJETIVOS

## 4.1 OBJETIVO GENERAL

Informar al FDLB la gestión social realizada por la interventoría en la supervisión y seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra CONSTRUCTORA CAMACON contrato 336-2022.

## 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reportar la gestion social de la interventoria para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra.
- Realizar la supervision y control en las actividades contempladas dentro del plan de gestion social.
- Evaluar el desempeño de la gestión social del contratista de obra.
- Evaluar al contratista en el cumplimiento al plan de gestion social.

## 5. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objeto contractual realizar la interventoría en la ejecución de las obras de construcción de 58 CIV´s indicados por el FDLB de conformidad con el anexo técnico, contrato obra 336-2022, inclusión de tres (3) CIV´s, adicional No. 01, pliego de condiciones y especificaciones.

El proyecto incluye una primera etapa que corresponde a la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, entregados por la Entidad, dentro de los cuales incluye las áreas de topografía, geotécnica, pavimentos, geometría, urbanismo, redes hidráulicas, redes secas, forestal, ambiental, señalización y presupuesto.

En la etapa preliminar, se realizó el reconocimiento de los 49 segmentos viales priorizados inicialmente a intervenir y se elaboraron las fichas de diagnóstico preliminar, las cuales relación las características iniciales de cada una de las CIV´s, igualmente se realizó para las nueve (9) CIV´s, una vez aprobada la inclusión de las 3 CIV´s faltantes y el adicional 01. En el cuadro a continuación se relaciona, un resumen de las características técnicas de cada uno de los segmentos viales a intervenir.

*Tabla 3: Características técnicas de los 49 CIV´s priorizados inicialmente*

| DATOS GENERALES | | | | LOCALIZACION | | | DIMENSIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CIV | Grupo diseño | Sector | Tramo | Desde | Hasta | Long (m) | Ancho (m) | Área M2 |
| 1 | 7002710 | Grupo 2 | El remanso 1 | CL 73B S | TV 88A | TV 88B | 42,00 | 8,40 | 352,80 |
| 2 | 7002989 | Grupo 2 | El remanso 1 | DG 73B S | KR 87M | KR 87N | 58,00 | 4,92 | 285,36 |
| 3 | 7003036 | Grupo 2 | El remanso 1 | DG 73B S | CL 73 S | KR 87M | 23,40 | 4,10 | 95,94 |
| 4 | 7003061 | Grupo 2 | El remanso 1 | KR 87M | DG 73B S | CL 73BBIS S | 36,00 | 4,50 | 162,00 |
| 5 | 7003101 | Grupo 2 | El remanso 1 | KR 87M | CL 73BBIS S | CL 73C S | 39,00 | 5,15 | 200,85 |
| 6 | 7003210 | Grupo 2 | El remanso 1 | KR 87M | CL 74BIS S | CL 74A S | 32,00 | 5,77 | 184,64 |
| 7 | 7002988 | Grupo 2 | El remanso 1 | KR 87M | DG 72 S | DG 73B S | 23,10 | 3,60 | 83,16 |
| 8 | 7007169 | Grupo 2 | Gualoche | KR 78 | CL 64 S | CL 65 S | 32,30 | 3,35 | 108,21 |
| 9 | 7007134 | Grupo 2 | Gualoche | KR 78 | CL 63 S | CL 63A S | 28,20 | 3,00 | 84,60 |
| 10 | 7003028 | Grupo 2 | José María Carbonell | DG 73B S | SIN DATO | KR 87M | 45,40 | 4,95 | 224,73 |
| 11 | 50008433 | Grupo 2 | La Paz | DG 73B S | KR 87N | KR 88 | 39,50 | 6,00 | 237,00 |
| 12 | 7002819 | Grupo 2 | El remanso 1 | CL 73B S | KR 88 | KR 88A | 32,00 | 6,47 | 207,04 |
| 13 | 7002743 | Grupo 2 | El remanso 1 | CL 73B S | KR 88A | TV 88A | 11,70 | 7,10 | 83,07 |
| 14 | 7002589 | Grupo 2 | El remanso 1 | CL 73B S | TV 88B | KR 88D | 19,00 | 12,19 | 231,61 |
| 15 | 7003174 | Grupo 2 | El remanso 1 | KR 87M | CL 74 S | CL 74BIS S | 22,50 | 6,43 | 144,68 |
| 16 | 7004377 | Grupo 1 | ARGELIA II | DG 59A S | KR 81C | KR 81G | 58,20 | 5,38 | 313,12 |
| 17 | 7004331 | Grupo 1 | ARGELIA II | CL 59A S | KR 81G | KR 81H | 32,20 | 5,50 | 177,10 |
| 18 | 7004403 | Grupo 1 | ARGELIA II | KR 81C | DG 58L S | DG 59A S | 20,30 | 3,45 | 70,04 |
| 19 | 7004413 | Grupo 1 | ARGELIA II | DG 59A S | KR 81B | KR 81C | 36,80 | 3,90 | 143,52 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7004503 | Grupo 1 | ARGELIA II | DG 59A S | KR 81A | KR 81B | 50,00 | 3,33 | 166,50 |
| 21 | 7008640 | Grupo 1 | ARGELIA II | KR 81H | CL 58L S | CL 59A S | 19,00 | 4,15 | 78,85 |
| 22 | 7002730 | Grupo 1 | POTRERITOS | KR 88IBISA | CL 80 S | CL 80BIS S | 29,85 | 4,95 | 147,76 |
| 23 | 7002757 | Grupo 1 | POTRERITOS | KR 88IBISA | CL 80BIS S | CL 80A S | 30,60 | 4,95 | 151,47 |
| 24 | 7002801 | Grupo 1 | POTRERITOS | KR 88IBISA | CL 80A S | CL 81 S | 29,70 | 5,10 | 151,47 |
| 25 | 7002838 | Grupo 1 | POTRERITOS | KR 88IBISA | CL 81 S | CL 81A S | 31,50 | 5,10 | 160,65 |
| 26 | 7002858 | Grupo 1 | POTRERITOS | KR 88IBISA | CL 81A S | CL 82 S | 23,30 | 4,90 | 114,17 |
| 27 | 7004364 | Grupo 1 | Islandia | DG 73A S | KR 82G | KR 83 | 48,80 | 4,45 | 217,16 |
| 28 | 7004370 | Grupo 1 | Islandia | CL 73BIS S | KR 82G | KR 83 | 36,10 | 4,40 | 158,84 |
| 29 | 7004379 | Grupo 1 | Islandia | KR 82G | CL 73 S | CL 73BIS S | 29,80 | 5,83 | 173,73 |
| 30 | 7004382 | Grupo 1 | Islandia | KR 82FBIS | DG 73A S | DG 73ABIS S | 20,60 | 5,80 | 119,48 |
| 31 | 7004385 | Grupo 1 | Islandia | KR 82G | CL 72A S | CL 73 S | 28,50 | 5,63 | 160,46 |
| 32 | 7004394 | Grupo 1 | Islandia | KR 82G | CL 71ABIS S | CL 72 S | 30,20 | 5,85 | 176,67 |
| 33 | 7004396 | Grupo 1 | Islandia | KR 82FBIS | DG 73ABISA S | DG 73ABIS S | 28,60 | 5,45 | 155,87 |
| 34 | 7004401 | Grupo 1 | Islandia | KR 82G | CL 71A S | CL 71ABIS S | 32,60 | 5,73 | 186,80 |
| 35 | 7004416 | Grupo 1 | Islandia | KR 82FBIS | DG 73B S | DG 73BBIS S | 16,70 | 5,37 | 89,68 |
| 36 | 7004408 | Grupo 1 | Islandia | KR 82FBIS | DG 73ABISA S | DG 73B S | 28,70 | 5,65 | 162,16 |
| 37 | 7004371 | Grupo 1 | Islandia | KR 82G | CL 73BIS S | DG 73A S | 38,60 | 7,60 | 293,36 |
| 38 | 7004134 | Grupo 2 | San Diego Bosa | TV 87A | DG 92 S | DG 91 S | 29,90 | 7,47 | 223,35 |
| 39 | 7000766 | Grupo 3 | Brasil | KR 88FBIS | CL 51 S | CL 51A S | 14,10 | 6,82 | 96,16 |
| 40 | 7000780 | Grupo 3 | Brasil | KR 88FBIS | CL 51A S | CL 51B S | 30,20 | 6,02 | 181,80 |
| 41 | 7000792 | Grupo 3 | Brasil | KR 88FBIS | CL 51B S | CL 51C S | 36,50 | 4,80 | 175,20 |
| 42 | 7000824 | Grupo 3 | Brasil | KR 88FBIS | CL 51C S | CL 52B S | 55,80 | 4,70 | 262,26 |
| 43 | 7000829 | Grupo 3 | Brasil | KR 88FBIS | CL 52B S | CL 52BBIS S | 14,50 | 3,50 | 50,75 |
| 44 | 8007666 | Grupo 3 | Gran Britalia | KR 81D | CL 57ABISA S | DG 57ABIS S | 37,40 | 3,50 | 130,90 |
| 45 | 8007714 | Grupo 3 | Gran Britalia | KR 81D | CL 57ABISA S | CL 57B S | 31,50 | 3,63 | 114,35 |
| 46 | 8007764 | Grupo 3 | Gran Britalia | KR 81D | CL 57B S | CL 57C S | 28,30 | 3,63 | 102,73 |
| 47 | 8007854 | Grupo 3 | Gran Britalia | CL 57B S | KR 81A | KR 81D | 77,50 | 4,35 | 337,13 |
| 48 | 8007803 | Grupo 3 | Gran Britalia | CL 57ABISA S | KR 81A | KR 81C | 19,70 | 4,58 | 90,23 |
| 49 | 8011987 | Grupo 3 | Gran Britalia | CL 57ABISA S | KR 81C | KR 81D | 28,60 | 4,83 | 138,14 |
| ***TOTAL, M A INTERVENIR*** | | | | | | | ***1589*** | | |

*Fuente: Elaboración propia con información de las fichas preliminares*

*Tabla 4: Características técnicas de los 3 CIV´s, ampliando alcance inicial*

| DATOS GENERALES | | | | LOCALIZACION | | | DIMENSIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CIV** | **Grupo diseño** | **Sector** | **Tramo** | **Desde** | **Hasta** | **Long (m)** | **Ancho (m)** | **Área M2** |
| 50 | 7004389 | Grupo 1 | Islandia | KR 82 G | CL 72 S | CL 72 A S | 28,9 | 5,9 | 170,51 |
| 51 | 7007150 | Grupo 2 | Gauloche | KR 78 | CL 63 A S | CL 64 S | 29,2 | 3,98 | 116,22 |
| 52 | 50008413 | Grupo 1 | Potreritos | KR 87M | CL 73C S | CL 74 S | 29,2 | 5,47 | 159,72 |
| ***TOTAL, M A INTERVENIR*** | | | | | | | ***87,3*** | | |

*Fuente: Elaboración propia con información de las fichas preliminares*

*Tabla 5: Características técnicas de los 6 CIV´s, adicional No. 01*

| DATOS GENERALES | | | | LOCALIZACION | | | DIMENSIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CIV | Grupo diseño | Sector | Tramo | Desde | Hasta | Long (m) | Ancho (m) | Área M2 |
| 53 | 7003558 | Grupo 2 | Remanso I | CL 74BIS S | KR 87BBISA | KR 87C | 53,7 | 7,1 | 381,27 |
| 54 | 7003593 | Grupo 2 | Remanso I | CL 74BIS S | KR 87BBIS | KR 87BBISA | 15,7 | 6,28 | 98,60 |
| 55 | 7003670 | Grupo 2 | Remanso I | CL 74BIS S | KR 87B | KR 87BBIS | 32,1 | 5,82 | 186,72 |
| 56 | 7003756 | Grupo 2 | Remanso I | CL 74BIS S | KR 87ABISA | KR 87B | 38,7 | 6,5 | 251,55 |
| 57 | 7003782 | Grupo 2 | Remanso I | CL 74BIS S | KR 87A | KR 87ABISA | 30,5 | 6,14 | 187,27 |
| 58 | 7003809 | Grupo 2 | Remanso I | CL 74BIS S | KR 87 | KR 87A | 23,5 | 6,05 | 142,18 |
| ***TOTAL, KM A INTERVENIR*** | | | | | | | ***194,2*** | | |

*Fuente: Elaboración propia con información de las fichas preliminares*

El total de km carril a intervenir es de 0,52 que equivale a un total de 1870,5 m lineales de intervención total.

De acuerdo a solicitud del contratista en los comités técnicos y reuniones con los especialistas, se determinó utilizar para el mejoramiento de la subrasante la piedra rajón, alternativa que se encuentra también como opción en el informe de pavimentos de los estudios y diseños, entregados por el FDLB, producto del contrato No. 254 de 2018 ejecutado por el consorcio BOSA 2018.

Adicional a lo anterior, mediante la comunicación FDLB-336-140 el contratista presento, un ajuste al diseño de la estructura en pavimento rígido, propuesta en los estudios y diseños de la consultoría, esto con el fin de optimizar los recursos, atendiendo peticiones y solicitudes de las comunidades que no se encuentran a favor de la estructura con adoquines, mejorando estabilidad y garantía de las obras.

Mediante mesas de trabajo y comités semanales, la interventoría solicito, aclaración y ajustes al documento, una vez se reciba por parte del contratista los documentos definitivos, atendiendo las observaciones de la interventoría, se remitirán al FDLB los documentos aprobados.

En la ilustración a continuación, se presenta los espesores de las capas de la estructura de pavimento ajustada y propuesta para todos los segmentos viales, excepto para 7004134 la cual es en pavimento flexible y 7002589 la cual tiene un espesor de placa de 22 cm debido a que transitara vehículos pesados (SITP).

*Ilustración 2: Estructura de pavimento MR-41 y mejoramiento de la subrasante con rajón para 57 CIV´s*




*Fuente: Alcance al memorando técnico CAM-BOS-003-2022. Pag 9*

Adicional a lo anterior mediante la comunicación FDLB-336-170 el contratista entrega para revisión de la interventoría, el ajuste a la estructura del espacio público, en el cual plantea el cambio de articulado (adoquín) a estructura concreto 3000 PSI estampada, mejorando las condiciones de estabilidad y durabilidad de la estructura, además la vida útil del concreto es mayor al articulado. Una vez revisada la información la interventoría, solicita al contratista realizar ampliación a la justificación del cambio. En la ilustración a continuación se presenta la estructura para los andenes o espacio público propuesta por él contratista.

*Ilustración 3: Estructura para el espacio público*




*Fuente: Alcance al memorando técnico CAM-BOS-004-2022. Pag 9*

Estos cambios no afectan los recursos del contrato, al contrario, se optimizan mejor los recursos y por ende la inclusión de 3 CIV´s adicionales a los inicialmente planteados; el contratista al realizar la revisión a los estudios y diseños del componente de pavimentos, verifico que se podía optimizar las estructuras, para dar mayor estabilidad y durabilidad a las obras, como se enuncio anteriormente el concreto tiene una vida útil más prolongada que el adoquín.

## 6. INFORMACION GENERAL CONTRATO INTERVENTORIA

En la tabla a continuación se incluye la información general al contrato de interventoría:

*Tabla 6. Información General del contrato de interventoría*

| CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|
| **Contrato No** | 336 de 2022 |
| **Contratista** | CONSTRUCTORA CAMACON |
| **NIT** | 900.452.410-0 |
| **Objeto** | "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO" |
| **Valor Inicial** | $ 9.080.970.134 |
| **Valor Adicional No. 01** | $ 1.281.101.677 |
| **Valor total** | $ 10.362.071.811 |
| **Pazo Inicial** | 12 meses |
| **Fecha de inicio** | 17/08/2022 |
| **Fecha de terminación** | 16/08/2023 |
| **Entidad Contratante** | Fondo de Desarrollo Local de Bosa |
| **Dirección** | Carrera 96 # 72 - 51 Bogotá D.C. |
| **Teléfono** | 321 2062337 |

*Fuente: Elaboración propia*

## 7. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

En esta etapa contractual la interventoría realizo verificación, solicitud, revisión y aval de las siguientes actividades:

- **REVISION** de las acciones del equipo social desde acompañamiento a recorridos como atenciones a comunidad, consignaddo y verificando la informacion en la bitacora social.
-
- **APROBÓ DE PIEZAS** de divulgación convocatoria reunión de inicio en el sector de Gran britalia y comité CREA II.

- **VERIFICACIÓN DE CONTENIDO** de la presentación de reunión de comité CREA ll

- **ACOMPAÑAMIENTO A COMITÉ GENERALES** con recorrido técnico verificando el estado de la situación social.

- **RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN** del contenido de los informes semanales.

- **SOLICITUD DE LA ACTUALIZACION** semanal de cuadro % de cumplimiento con descripción de; cantidad de personas contratadas por cada uno de los componentes desde MONC, Mujeres vulnerables, personas con discapacidad, cuidadores o cuidadoras.

- Solicitud de actualizacion de los PSI con reguistro fotografico actualizado en el informe mesual de contratista numero 5.

- **REALIZACIÓN DE COMITÉS SOCIALES** número 007 Y 008 verificando el estado de todas las acciones del componente social dando cumplimiento a lo establecido en el plan de gestión social. Teniendo en cuenta que durante el segundo comité general se determino por parte de los directores de supervision, interventoria y contratista que no se convocara el acompañamiento del componente social en este espacio.

- Se continuara realizando el acompañamiento a comité general de obra se acompañara por una sola persona desde el componente social ya se de interventoria, supervison o contratista aleatoriamente para dar respuesta a cualquier necesidad que se pueda presentar, lo anterior de manera voluntaria por parte del equipo social.

- **SE VERIFICA LA BITÁCORA** actividades sociales la cual reposara en el punto crea, evidenciando la trazabilidad a las acciones que se generan desde el componente social.

- **APOYO Y ARTICULACIÓN CONSTANTE CON LA SUPERVISIÓN** en pro del cumplimiento aval aprobación y revisión de los distintos productos del contratista del componente social.

- **SOLICITUD DE REGISTRO POR ACTAS COMPROMISO** de las acciones realizadas por el contratista con la comunidad en cuanto a predio que tiene una ocupación indebida del espacio público el cual se gestiona desde el componente con compromiso de los propietarios con oficio a la interventoria.

- Solicitud de cronograma del primer trimestre de lasd actividades social

## 7.1 TALENTO HUMANO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Para el desarrollo de las actividades sociales, el área de gestión social trabajará de manera interdisciplinaria con los profesionales del área técnica: director del proyecto, Residente de obra, Residente Ambiental y Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo; de esta manera todas las actividades sociales tendrán los resultados esperados ya que se encaminarán según las necesidades de cada una de las áreas que compone el proyecto.

El equipo social se encuentra conformado de la siguiente manera:

*Tabla 7. Personal que conforma el plan de gestión social*

| EQUIPO PLAN DE GESTIÓN SOCIAL | |
|---|---|
| **CARGO** | **DEDICACIÓN** |
| Residente Social/TS Angélica María Portela Diaz | 70% |
| Personal apoyo de gestión social / TS Cindy Vanessa Álvarez Polanco | 50% |
| Liliana Martínez / Residente Social interventoría | 30% |

*Fuente: Elaboración Propia*

## 7.2 Reportes gestión social

### 7.2.1 Informe semanal del contratista

Al presente mes de informe esta interventoría ha verificado el cumplimiento de actividades con los que fueron remitidos vía correo electrónico, cinco (5) informes semanales correspondientes al mes de enero de 2023, donde se reportaron las actividades desarrolladas de lunes a sábado por contratista bajo la supervisión y aval.

*Tabla 8. Informes semanales sociales*

| Inventario informes semanales | |
|---|---|
| **Informe semanal 20** | Del 27 de diciembre del 2022 al 2 de enero 2023 |
| **Informe semanal 21** | Del 3 de enero al 9 de enero del 2023 |
| **Informe semanal 22** | Del 10 de enero al 16 de enero 2023 |
| **Informe semanal 23** | Del 17 de enero al 23 de enero 2023 |
| **Informe semanal 24** | Del 24 de enero al 29 de enero 2023 |

### **7.2.2** Informe mensual del contratista

El presente documento corresponde al informe mensual No 5, los siguientes reportes tendrán fecha de corte del 1 al 30 de cada mes.

### 7.2.3 ACTAS REUNIONES Y/O COMITES SOCIALES

*Tabla 9. Relación de reuniones sociales*

| No. | FECHA | DESCRIPCION | TIPO |
|---|---|---|---|
| 007 | 10/01/2023 | Revisión de los compromisos sociales tanto del contratista como de la interventoría | Virtual |
| 008 | 23/01/2023 | Revisión de los compromisos sociales tanto del contratista como de la interventoría | Presencial |

*Fuente: Elaboracion propia*

## 8. SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE GESTION SOCIAL

Las actividades que se desarrollaron durante el periodo de reporte, fueron supervisadas por la interventoría, se enfocaron en la ejecución de labores específicas de los diferentes programas que integran el Plan de Gestión Social, a continuación, se reportan las actividades desarrolladas en cada uno de los programas durante el periodo.

### 8.1 PROGRAMA INFORMACIÓN DEL PROYECTO

#### 8.1.1 Socialización de inicio

#### 8.1.2 REUNIÓN DE INICIO GRAN BRITALIA (CIV: 8011987, 8007854, 8007803, 8007666, 8007714, 8007764)

Durante el mes de enero de 2023 esta interventoría realizo el acompañamiento a las acciones que permitieron el día 20 de enero de 2023 la ejecución de la reunión de inicio en el barrio Gran Britalia, correspondiente a la carrera 81 D a desde diagonal 57 A Bis sur hasta la diagonal 57 C sur, se llevó acabo en el salón comunal en la diagonal 57 A Bis # 81 C – 17 sur, con participación del contratista, representante del FDLB, interventoría, representantes de la J.A.C y comunidad.

Dentro de la presentación se expone las especificaciones del contrato y características a nivel técnico, social, ambiental, SST y de tráfico. Se da espacio a la comunidad para presentar sus preguntas e inquietudes. Total, de asistentes de la comunidad: 46 personas.

*Tabla 10. Reunión de inicio del mes de Enero 2023*

| No | Tipo de reunión | Fecha realizada | Objetivo | Participantes | Total Convocados | Total, asistentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Reunión de inicio Barrio Gran Britalia | 20/01/23 | Socializar inicio de las obras en el sector | Contratista, interventoría, comunidad, representante del FDLB y JAC | 56 | 46 |

*Fuente: Elaboracion propia*

*Tabla 11. Indicadores de gestión reuniones de inicio*

| INDICADORES DE GESTIÓN | |
|---|---|
| **ITEM** | **INDICADOR** |
| Reuniones de inicio | No. de reuniones de inicio realizadas (3) x 100 = 70%<br>No. de reuniones de inicio programadas (6) |

| | |
|---|---|
| Asistencia | No. de asistentes (46) x 100 = 82%<br>No. de convocados (56) |

*Fuente: Elaboración propia*

En el presente indicador es de aclarar que dentro del comité social se determina que se realizaran las reuniones de inicio de acuerdo a los avances técnicos por sectores, para no generar expectativas anticipadas con la comunidad. De esta forma contratista da cumplimiento a esta obligación. Con la particularidad en este primer mes del año que se ha solicitado de parte del apoyo a la supervisión una proyección tentativa de las acciones y pizas comunicativas a desarrollar y entregar durante el primer trimestre. Teniendo en cuenta que el componente social avanzara a medida que las acciones del componente técnico avancen.

## 8.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO

### **8.2.1** Puntos Satélites de Información

En el presente corte del 1 al 31 de Enero de 2023, la interventoría solicito a contratista la actualización de los puntos satélites autorizados por esta interventoría y la supervisión social de la Alcaldía Local de Bosa.

*Tabla 12. Relación de Puntos Satélites de Información*

| UBICACIÓN | ESTADO | FECHA DE INSTALACIÓN | FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN |
|---|---|---|---|
| Alcaldía Local de Bosa. | Operando | 29/09/2022 | 27/10/2022 |
| Mini mercado el Palmero | Pendiente (*) | | |
| Ferroeléctricos. | Pendiente (*) | | |
| Panadería el paisa de la 57 | Pendiente (*) | | |
| Tienda la Esquina Feliz. | Operando | 03/10/2022 | 18/01/2023 |
| Frutería y heladería Bucares | Pendiente (*) | | |
| JAC Islandia | Operando | 08/10/2022 | 18/01/2023 |
| Restaurante la Bahía | Operando | 29/09/2022 | 18/01/2023 |
| Tienda de la esquina | Operando | 29/09/2022 | 18/01/2023 |
| Parqueadero el Oasis | Operando | 21/11/2022 | 18/01/2023 |

*Fuente: Elaboracion propia*

Pendiente (*) serán instalados toda vez, se avance en la apertura de frentes de obra. Se evidencia actualización por parte de contratista en la tabla anteriormente expuesta, dando cumplimiento al requerimiento de esta interventoría.





Actualización – Islandia




Actualización – San Diego




Actualización – San Bernardino




Actualización – El Remanso

Se verifica durante los recoridos la adecuada instalacon y actualizacion de los PSI por parte de esta interventoria.

*Tabla 13. Indicadores de gestión puntos satélites de información*

| INDICADORES DE GESTIÓN | |
|---|---|
| **ITEM** | **INDICADOR** |
| Puntos satélites de información | No. de puntos satélites de información instalados (9)x 100 = 44.4%<br>No. de puntos satélites de información requeridos (4) |

*Fuente: Elaboración propia*

De los 10 PSI avalados por esta interventoría se aprueban los primeros 6 cumpliendo con los acuerdos establecidos de avanzar de acuerdo al cronograma técnico en ejecución. Se solicita a contratista mantener comunicación constante para avanzar en este aspecto de manera oportuna.

### 8.2.2 Piezas generales de divulgación

A partir de la aprobación por parte de la Interventoría y la Alcaldía Local de Bosa, de las piezas para la convocatoria, en el presente mes se lleva a cabo la entrega de piezas de divulgación en el siguiente orden:

*Tabla 14. Tipo de piezas entregadas en el mes de enero 2023*

| TIPO DE PIEZA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| **Volante No 4** | Reunión de Inicio de Obra/ Gran Britalia |
| **Volante No 6** | Convocatoria a comité crea 2 – Islandia, San Bernardino, Remanso, San Diego |

*Fuente: Elaboración propia*

*Tabla 15. Entrega de volantes del mes de enero de 2023*

| **VOLANTES ENTREGADOS GRAN BRITALIA (CIV: 8011987, 8007854, 8007803, 8007666, 8007714, 8007764)** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nº De Volante** | **Barrio** | **Pieza** | **Fecha** | **Nº Volantes Entregados** |
| 04 | Gran Britalia | Reunión de Inicio de Obra | 16/01/2023 | 56 |
| **VOLANTES ENTREGADOS EL REMANSO, SAN BERNARDINO, ISLANDIA Y SAN DIEGO (CIV 7002819, 7002743, 7002710, 7002589) -- (CIV: 7002730, 7002757, 7002801, 7002838,7002858)- (CIV:7004364,7004379,7004382,7004396,7004416,7004408,7004371,7004370,7004385, 7004394,7004401)- (CIV: 7004134)** | | | | |
| **Nº De Volante** | **Barrio** | **Pieza** | **Fecha** | **Nº Volantes Entregados** |
| 06 | San Bernardino<br>El Remanso<br>San Diego<br>Islandia | Convocatoria a comité crea II | 17/01/2023 | 15 |
| **Total, volantes entregados en enero /2023** | | | 71 | |

*Tabla 16. Indicadores de gestión volante de convocatoria*

| INDICADORES DE GESTIÓN | |
|---|---|
| **ITEM** | **INDICADOR** |
| Volante de convocatoria | No. de volantes de convocatoria entregados (71) x 100 = 71<br>No. de volantes de convocatoria requeridos (71) |

*Fuente: Elaboración propia*

### 8.2.3 Entrega de copia de actas de vecindad

Dando cumplimiento al requerimiento contractual de entrega de copias de vecindad de inicio, el área social del contratista en enero de 2023, realizó entregas correspondientes a la fecha.

*Tabla 17. Copias de actas de vecindad Entregadas*

| INDICADORES DE GESTIÓN | |
|---|---|
| **ITEM** | **INDICADOR** |
| Copias entregadas | No. de copias entregados (135) x 100 = 100%<br>No. de copias entregadas requeridos (135) |

*Fuente: Elaboración propia*

### 8.2.4 Piezas de información de Plan de Manejo de Tráfico – PMT

Para el presente mes de enero de 2023, no se realizó entrega de volante de PMT, puesto que sólo hasta el siguiente mes se inicia obra en el tramo del Gran Britalia, motivo por el cual días antes será socializado a la ciudadanía las rutas de desvío.

## 8.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

En el mes de enero de 2023 el área de gestión del contratista brindó atención oportuna a la ciudadana, generando a la fecha un total de siete (7) PQRS de las cuales, tres (3) se encuentran cerradas y cuatro (4) abiertas (Ver tabla)

*Tabla 18. Relación de PQR´s*

| No PQR | Nombre | Barrio | Teléfono | Fecha inicio | Requerimiento | Seguimiento | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Isabel Díaz | El Remanso | 3118495171 | 03/11/2022 | Daño en el guarda escobas del local comercial por vibración de la maquinaria | 10/11/2022: Propietario informa que se ha seguido cayendo el guarda escobas pero que prefiere que la reparación se haga hasta finalizar la obra. | **ABIERTA** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Bricelda Villamil | San Bernardino | 3123599564 | 11/11/2022 | Daño en el sardinel por el paso de las volquetas. | 15/11/2022: Se le informa al propietario que una vez finalice el paso de volquetas, el contratista fundirá el sardinel. | **ABIERTA** |
| 03 | Martha Martin | El Remanso | 3115954362 | 21/11/2022 | Cobro por construcción de inspección | El contratista tomará las medidas internas para devolución del dinero. El día 30/11/2022 se hace devolución del dinero dando cierre al caso. | CERRADA |
| 04 | Deifilia Díaz | El Remanso | 3213310345 | 21/11/2022 | Cobro por arreglo de tubería externa por un valor de 60.000 mil pesos | El contratista tomará las medidas internas para devolución del dinero. El día 5 de diciembre de 2022, el contratista concilian con la ciudadana cierre de la consulta, teniendo en cuenta el acuerdo que la propietaria del predio estableció con la persona que contrato. | CERRADA |
| 05 | Luis Angarita | San Bernardino | 3123230925 | 17/12/2022 | Daño en el cableado de la luz. | El día 17 de diciembre se realizó la debida reparación, | CERRADA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | quedando servicio de energía con normal funcionamiento. 19/12/2022 propietario manifiesta que el cable quedo en funcionamiento, pero quedó descolgado y dañado para lo cual se acuerda con el propietario una cita el 26/12/2022 a las 9:00 a.m. para verificar el daño. 20/01/2023: Se realizó la respectiva reparación dando cierre a la atención. | |
| 06 | Luis Bohórquez | Islandia | 3508976327 | 21/12/2022 | Daño en baldosa de entrada a local y una baldosa de parte inferior de fachada | El contratista comparará el estado de las áreas de la entrada de local y parte inferior de fachada, con base a la información del acta de vecindad de inicio, para posterior respuesta al ciudadano 04/01/2023: se le informa al propietario que después de la instalación | **ABIERTA** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | del adoquín se realizara la respectiva reparación. | |
| 07 | Luis Angarita | San Bernardino | 3123230925 | 16/01/2023 | Daño en la fachada en la parte derecha de la puerta de acceso, donde se le levantaron 2 baldosas en la inferior y se levantó el concreto de la parte superior. | Se le informa al propietario que después de la instalación del adoquín se realizará la respectiva reparación. | **ABIERTA** |

*Fuente: Elaboración propia*

A la fecha del presente informe la interventoria audita que se han recibido 7 PQRS. Durante el tiempo del 01 al 30 de enero del 2023, de estos se encuentran abiertos por tramites y acuerdos con los propietarios que se mencionan en la tabla anterior.

*Tabla 19.* Indicadores de gestión de atención ciudadana

| **INDICADORES DE GESTIÓN** | |
|---|---|
| **ITEM** | **INDICADOR** |
| Atención ciudadana | No. De atenciones abiertas (4) x 100 =40 %<br>No. De atenciones cerradas (3) |

### 8.3.1 PUNTO CREA VIRTUAL (centros de reunión, encuentro y atención)

Durante el mes de enero de 2023 el área social del contratista realizó atención al punto CREA virtual, por medio de la atención a las consultas realizadas vía Whatsapp, relacionadas con los requerimientos para remisión de hojas de vida, generando así atención de manera oportuna a las necesidades mínimas

*Tabla 20. Punto CREA virtual*

| **PUNTO CREA VIRTUAL** | | | |
|---|---|---|---|
| **DATOS DE ATENCIÓN** | | **CONTACTO** | **RESPONSABLES** |
| Día | Horario | Correo electrónico: atnciudadano336@gmail.com Teléfono y Whatsapp: 322 815 71 43 | Residente Social y Personal apoyo de gestión social |
| Lunes a sábado | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | | |

*Fuente: Elaboración propia*

### 8.3.2 PUNTO CREA FIJO:

*Tabla 21. Punto CREA fijo*

| FECHA DE APERTURA | PUNTO CREA FIJO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | DATOS DE ATENCIÓN | | CONTACTO | RESPONSABLE |
| | Día | Horario | | |
| 12 de septiembre 2022 | Lunes y viernes | Lunes: 8:am -12:00 m<br>Viernes: 2:00 - 4:00 pm | Dirección:<br>Calle 65 Sur # 78 – 31 (Segundo piso)<br>Teléfono y Whatsapp: 322 815 71 43<br>Barrio: Bosa Centro | Residente Social y Personal apoyo de gestión social |

*Fuente: Elaboración propia*

Durante la ejecución de las acciones citadas en este informe se evidencian que el punto CREA está funcionando de manera coherente generando la atención que la comunidad requiere.

### 8.3.3 Medios de comunicación

Interventoría ha generado verificación del funcionamiento de correcto de El Contratista habilitó los siguientes medios para la atención al usuario:

- Línea fija con contestador y celular con minutos y datos disponibles, correo electrónico exclusivo, conexión a Internet. Esta información debe incluirse en todas las piezas de divulgación entregadas en los frentes de obra o CIV del proyecto **322 815 71 43**

- Correo electrónico: El residente de gestión social deberá habilitar un correo electrónico exclusivo para recibir, registrar, tramitar y cerrar los requerimientos que se puedan presentar por ese medio. Los requerimientos recibidos por este medio deberán ser tramitados en un plazo no mayor a dos (2) días. Este podrá ser ampliado por la Interventoría dependiendo el caso".[1] **atnciudadano336@gmail.com**

## 8.4 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

A la fecha se mantiene los integrantes de los comités inscritos en los Barrios del Remanso, San Bernardino, Islandia, San Diego. El día 20 de enero de 2023, durante reunión de inicio en el barrio Gran Britalia se conformó el comité CREA, en el cual fueron inscritos ocho (8) ciudadanos

**8.4.1** Conformación del comité CREA: **El día 23 de enero /2023 se realizó el comité CREA II con los ciudadanos inscritos en el barrio: El Remanso, San Bernardino, Islandia y San Diego.**

Durante este comité crea se presentan habitantes del sector directo intervenido y acompañan junto al presidente de la junta de acción comunal de barrio quien a su vez hace parte del comité CREA. La interventoría recuerda a contratista la relevancia de este comité para la articulación de información a comunidad por medio de sus representantes y líderes, por lo que se solicita que se deje abierta la inscripción para los habitantes que deseen ingresar hacer parte del comité.

### 8.4.2 Talleres de sostenibilidad

De acuerdo al avance de las actividades de obra, el contratista programará un taller de sostenibilidad al 50% de la ejecución del proyecto, seguido a ello, el segundo taller de sostenibilidad a los 90% de avance, de manera que se brinde a la comunidad recomendaciones del mantenimiento de las vías, al finalizar las intervenciones constructivas en cada tramo.

*Tabla 22. Indicadores de gestión talleres de sostenibilidad*

| INDICADORES DE GESTIÓN | |
|---|---|
| **ITEM** | **INDICADOR** |
| Talleres de sostenibilidad | No. de talleres de sostenibilidad ejecutados / No. de talleres de sostenibilidad requeridos x 100 = 100% |

*Fuente: Elaboración propia*

Se recomienda desde la interventoría a contratista continuar el sondeo de la temática pertinente a aplicar para el taller que comprometa a la comunidad con actor activo de esa etapa del proyecto.

### 8.5 Programa de formación a trabajadores adscritos a la obra

El día 20 de enero de 2023, el área social del contratista apoyado con el área SST y ambiental, llevó a cabo capacitación al personal de obra sobre el tema de: autoestima, con el objetivo de que los empleados de la obra apliquen diferentes técnicas que les permitan sentirse mejor consigo mismo y con las personas que los rodean. Se cierra la capacitación con las recomendaciones para el buen trato con la comunidad, evitando la entrega de información errada, direccionando a los residentes al PUNTO CREA.

.

*Tabla 23. Capacitación formación a trabajadores*

| No | Tipo de reunión | Fecha realizada | Objetivo | Participantes | Total, asistentes |
|---|---|---|---|---|---|
| **01** | Capacitación Sn Diego | 20/01/2023 | | | 6 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CIV 7004134 | | | | |
| **02** | Capacitación San Bernardino (Potreritos) CIV 7002730,7002757, 7002801,7002838, 7002858 | | | | 5 |
| **03** | Capacitación Islandia (CIV:7004364,7004379,7004382,7004396,7004416,7004408,7004371,7004370,7004385, 7004394,7004401) | | Autoestima | Ayudantes, auxiliares de tráfico, oficiales y maestros | 13 |
| **04** | Capacitación El Remanso CIV 7002819, 7002743, 7002710, 7002589 | | | | 7 |
| TOTAL | | | | | 24 |

*Fuente: Elaboración propia*

*Tabla 24 Indicadores de gestión capacitación formación a trabajadores*

| INDICADORES DE GESTIÓN | |
|---|---|
| **ITEM** | **INDICADOR** |
| Capacitación formación a trabajadores adscritos a la obra | No. capacitaciones realizadas (4) x100 = 100%<br>No. capacitaciones requeridas (4) |

*Fuente: Elaboración propia*

### 8.6 Mano de obra no calificada (MONC).

La firma Contratista registrará y consolidará en los informes semanales y mensuales el personal de obra que ejecute actividades que corresponden a mano de obra no calificada (MONC) como: Cargue, descargue, excavación, aseo y auxiliares de tráfico, dando cumplimiento al 40% de contratación de (MONC). Así mismo tendrá en cuenta para vinculación, personas en condición de discapacidad y vulnerable. Sumado a lo anterior,

el contratista continúa con la recepción de hojas de vida en el punto CREA para las vacantes de: Ayudante de obra, brigadista de orden y aseo y controlador de tráfico. Para el periodo del 1 al 31 de enero de 2023 constructora CAMACON cuenta con trece (13) residentes de la localidad de Bosa, superando el porcentaje de 40% con un 70%, dos (2) personas en condición de discapacidad y ocho (8) mujeres cabeza de familia, equivalente al porcentaje de 10.1%.

Así mismo tendrá en cuenta para vinculación, personas en condición de discapacidad y vulnerable.

Sumado a lo anterior, el contratista continúa con la recepción de hojas de vida en el punto CREA para las vacantes de: Ayudante de obra, brigadista de orden y aseo y controlador de tráfico.

*Tabla 25. Relación de contratación de personal especial*

| LUGAR | Mujeres cabeza de familia | Personas en condición de discapacidad | Personal residente de la localidad |
|---|---|---|---|
| SAN BERNARDINO (CIV: 7002730,7002757,7002801,7002838,7002858) | 1 | | 3 |
| EL REMANSO (CIV 7002819, 7002743, 7002710, 7002589) | 1 | 1 | 2 |
| ISLANDIA (CIV:7004364,7004379,7004382,7004396,7004416, 7004408,7004371,7004370,7004385, 7004394,7004401) | | | 6 |
| SAN DIEGO (CIV7004134) | 1 | | 2 |
| GRAN BRITALIA (CIV: (CIV: 8007666, 8007714, 8007764) | 1 | | |
| ADMINISTRATIVO | 5 | 1 | |
| **Cantidades** | **9** | **2** | **13** |
| **Porcentajes de Cumplimiento** | **11.3%** | **2.7%** | **70%** |

*Fuente: Elaboración propia*

Las personas que hacen parte del anterior cuadro cuantas con conceptos de las mesas de participación y la secretaria de salud en el caso pertinente que certifican el debido cumplimiento de ítem correspondiente.

*Tabla 26. Relación de porcentajes de cumplimiento*

| MES | CONDICIÓN | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | Mujeres en condición de discapacidad | 11.3% | Cuenta como soporte con declaración firmada por representante legal y revisor fiscal |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ENERO/2023 | Personal en condición de discapacidad | 2 colaboradores | Cuenta como soportes con certificado en condición de discapacidad |
| | Mano de obra no calificada | 78.9 % | Cuenta como soportes con certificado de residencia |

*Fuente: Elaboración propia*

## 8.7 Programa de acompañamiento social a actividades técnicas

En el mes de enero 2023, no se levantaron actas de vecindad de inicio, sin embargo, se actualizó el inventario de predios teniendo en cuenta los CIV de adición e inclusión quedando así el porcentaje: Total de actas de vecindad de inicio: 377.
Total, de actas de vecindades de inicio levantadas y aprobadas por la interventoría: 197.
Porcentaje de avance: 52%

### 8.7.1 *Actas de compromiso*

*Tabla 27. Compromisos del mes noviembre de 2022*

| No | Barrio | Nombre | Teléfono | Fecha inicial | Compromiso | Seguimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Islandia | Gerardo Benavides | 3228437988 | 30/12/2022 | | El día 23 de enero de 2023 se hace seguimiento a la adecuación de puertas de garaje, las cuales a las fechas no han sido adecuadas. |
| 05 | El Remanso | Deifilia Díaz | 3213310345 | 10/01/2023 | El propietario se compromete a adecuar las salidas a un solo tubo a la caja de inspección. | Propietaria indica que para el día 25 de enero 2023 realizará la adecuación. Sin embargo, en seguimiento del 25 de enero de 2023, no es atendida la visita por parte de la propietaria |

*Fuente: Elaboración propia*

*Tabla 28. Indicadores de gestión actas de compromiso del mes*

| INDICADORES DE GESTIÓN | |
|---|---|
| ITEM | INDICADOR |
| Capacitación formación a trabajadores adscritos a la obra | No. Actas compromiso abiertas (2) x100 = 100%<br>No. Actas compromiso cerradas (0) |

*Fuente: Elaboración propia*

Del 1 al 31 de enero de 2023, el área social como apoyo al área técnica, realizó actas de acceso vehicular en los tramos del barrio Islandia, por medio de las cuales se verificó el uso del área y con base en los criterios técnicos se definió la adecuación del acceso.

*Tabla 29. Indicadores de gestión actas de acceso vehicular*

| INVENTARIO ISLANDIA CR 82 G | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Acta de vecindad** | **Tramo** | **Direcciones** | **RAMPA VEHICULAR** |
| ISD- CR 82 G - 01 | Islandia | CR 82 G # 71 A - 13 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 02 | Islandia | CR 82 G # 71 A - 17 SUR | SIN GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 03 | Islandia | CR 82 G # 71 A - 39 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 04 | Islandia | CR 82 G # 71 A - 43 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 05 | Islandia | CR 82 G # 71 A – 49 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 06 | Islandia | DG 73 BIS SUR # 82 G – 05 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 07 | Islandia | CR 82 G # 72- 17 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 08 | Islandia | CLL 72 A SUR # 82 E - 05 | SIN GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 09 | Islandia | CR 82 G # 73 A – 15 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 10 | Islandia | CR 82 G # 73 – 05 SUR | SIN GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 11 | Islandia | CLL 73 BIS # 82G – 02 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 12 | Islandia | CLL 73 BIS # 82G – 10 SUR | SIN GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 13 | Islandia | CLL 73 BIS # 82G – 14 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 14 | Islandia | CLL 73 BIS # 82G – 22 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 15 | Islandia | CLL 73 BIS # 82G – 28 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 16 | Islandia | CL 71 A SUR # 82 A - 23 SUR | SIN GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 17 | Islandia | CR 82 G # 71 A - 26 SUR | SIN GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 18 | Islandia | CR 82 G # 71 A - 24 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 19 | Islandia | CR 82 G # 71 A - 32 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 20 | Islandia | CR 82 G # 71 A - 36 SUR | SIN GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 21 | Islandia | CR 82 G # 71 A - 44 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 22 | Islandia | CR 82 G # 71 A - 50 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 23 | Islandia | CR 82 G # 71 A - 56 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 24 | Islandia | CR 82 G # 71 A - 60 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 25 | Islandia | CR 82 G # 72 - 04 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 26 | Islandia | CR 82 G # 72 - 06 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 27 | Islandia | CR 82 G # 72 - 12 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 28 | Islandia | CR 82 G # 72 - 18 SUR (ESQUINA) | SIN GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 29 | Islandia | CL 72 A SUR # 82 D - 22 SUR (ESQUINA) | SIN GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 30 | Islandia | CR 82 G # 72 A - 14 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 31 | Islandia | CL 72 A SUR # 82 D - 23 SUR (ESQUINA) | CON GARAJE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ISD- CR 82 G - 32 | Islandia | CR 82 G # 72 A - 18 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 33 | Islandia | CR 82 G # 73 - 02 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 34 | Islandia | CR 82 G # 73 - 08 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 35 | Islandia | CR 82 G # 73 - 16 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 36 | Islandia | CR 82 G # 73 - 20 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 37 | Islandia | CR 82 G # 73 - 28 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 38 | Islandia | CR 82 G # 73 - 34 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 39 | Islandia | CR 82 G # 73 - 40 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 40 | Islandia | CR 82 G # 73 - 46 SUR (LOTE) | SIN GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 41 | Islandia | CR 82 G # 73 - 50 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 42 | Islandia | CR 82 G # 73 - 56 SUR | CON GARAJE |
| ISD- CR 82 G - 43 | Islandia | CR 82 G # 73 - 60 SUR (ESQUINA) | CON GARAJE |

**INVENTARIO ISLANDIA CRA 82 F BIS**

| No. Acta de vecindad | Tramo | Direcciones | RAMPA VEHICULAR |
|---|---|---|---|
| ISL- CRA 82 F BIS - 01 | Islandia | CRA 82 F BIS # 73A-04 SUR | CON GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 02 | Islandia | CRA 82 F BIS # 73A-10 SUR | CON GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 03 | Islandia | CRA 82 F BIS # 73A-22 SUR | SIN GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 04 | Islandia | CRA 82 F BIS # 73A-24 SUR | CON GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 05 | Islandia | CRA 82 F BIS # 73A-30 SUR | CON GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 06 | Islandia | CRA 82 F BIS # 73A-34 SUR | SIN GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 07 | Islandia | CRA 82 F BIS # 73A-40 SUR | SIN GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 08 | Islandia | CRA 82 F BIS # 73A-60 SUR | SIN GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 09 | Islandia | CRA 82 F BIS # 73A-64 SUR | SIN GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 10 | Islandia | CRA 82 F BIS # 73A-72 SUR | CON GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 11 | Islandia | CRA 82 F BIS # 73A-78 SUR | CON GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 12 | Islandia | CRA 82 F BIS # 73 B~~73B~~-04 SUR | CON GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 13 | Islandia | CRA 82 F BIS # 73B-08 SUR | CON GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 14 | Islandia | CRA 82 F BIS # 73B-14 SUR | CON GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 15 | Islandia | CRA 82 F BIS # 73B-11 SUR | CON GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 16 | Islandia | CRA 82 F BIS # 73B-05 SUR | CON GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 17 | Islandia | CRA 82 F BIS # 73A-73 SUR | CON GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 18 | Islandia | CRA 82 F BIS # 73A-67 SUR | CON GARAJE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ISL- CRA 82 F BIS - 19 | Islandia | CRA 82 F BIS # 73A-61 SUR | CON GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 20 | Islandia | CRA 82 F BIS # 73A-57 SUR | SIN GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 21 | Islandia | CRA 82 F BIS # 73A-45 SUR | SIN GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 22 | Islandia | CRA 82 F BIS # 73A-39 SUR | CON GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 23 | Islandia | CRA 82 F BIS # 73A-29 SUR | CON GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 24 | Islandia | CRA 82 F BIS # 73A-25 SUR | CON GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 25 | Islandia | CRA 82 F BIS # 73A-09 SUR | CON GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 26 | Islandia | CRA 82 F BIS # 73A-05 SUR | CON GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 27 | Islandia | DG 73 A BIS SUR # 82 F -16 | CON GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 28 | Islandia | DG 73 A BIS SUR # 82 F -22 | CON GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 29 | Islandia | DG 73 A BIS SUR # 82 F -23 | SIN GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 30 | Islandia | DG 73 A BIS SUR # 82 F -40 | CON GARAJE |
| ISL- CRA 82 F BIS - 31 | Islandia | DG 73 A BIS SUR # 82 F -46 | CON GARAJE |

*Fuente: Elaboración propia*

### 8.7.1.1 *Levantamiento de actas de vías utilizadas como desvío*

Para el mes de enero de 2023 se levantó las actas de desvío del tramo de Gran Britalia

*Tabla 30. Levantamiento de actas de vías*

| BARRIO | FECHA DE LEVANTAMIENTO DEL ACTA |
|---|---|
| GRAN BRITALIA (CIV: 8007666, 8007714, 8007764) | 03/01/2023 |

*Fuente: Elaboración propia*

## 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el tiempo comprendido del presente informe, el Contratista de obra cumplió con las actividades de Gestión Social el cual se superviso por parte de esta interventoría.

Es de aclarar que las actividades del componente social están directamente relacionadas con a el avance del componente técnico el cuan durante el mes de conto con modificación que prolonga sus actividades. De la misma forma se trabajó en los detalles de cada una de estas actividades desde la verificación del acceso de a la información por parte de la comunidad.

Han contado con un cumplimiento por parte de los profesionales sociales del contratista bajo la Supervisión de esta interventoría. La verificación, seguimiento y acompañamiento de cada una de las actividades programadas, fue realizada a cabalidad por la Interventoría. Lo anterior se realizó mediante recorridos, visitas al punto CREA, llamadas telefónicas, y visitas a la comunidad.

Esta interventoría apoya la gestión de la articulación interinstitucional que se genere desde la entidad con las acciones que sean necesarias sin dejar de recordar que el trabajo realizado por el equipo social se ha mantenido bajo los parámetros establecidos de manera contractual.

Se realiza la verificación y aprobación de las distintas acciones bajo la supervisión y orientación avalada por la supervisión asignada como el informe mensual 05 y los semanales de este periodo.

Por medio de la realización del Comité CREA II con integrantes inscritos de los Barrios San Bernardino, Remanso, Islandia y San Diego. se identificó la percepción de los ciudadanos en cuanto a las obras adelantadas, la cual fue favorable, por el avance y el compromiso que notan del personal a cargo

La reunión de inicio en el barrio Gran Birtalia, permitió al contratista tener un acercamiento con la comunidad beneficiario. Se generó un espacio de diálogo en donde la ciudadanía aclaró inquietudes que presentaba frente al proceso constructivo

El contratista ha realizado la vinculación de personal de obra Para el periodo del 1 al 31 de enero de 2023 constructora CAMACON cuenta con trece (13) residentes de la localidad de Bosa, superando el porcentaje de 40% con un 70%, dos (2) personas en condición de discapacidad y nueve (9) mujeres cabeza de familia, equivalente al porcentaje de 11.3%.

Los recorridos y la clasificación de la información sobre accesos vehiculares de los predios de los tramos en intervención aportaron en el esclarecimiento de las

inquietudes de algunos residentes con intención de adecuar acceso vehicular sin actualmente contar con él y que ante una posible modificación debe contar con el debido trámite de la entidad a cargo.

Se ha cumplido con la entrega de copias de actas de vecindad para los frentes del barrio el Remanso, San Bernardino y Islandia.

Durante los distintos comités sociales la interventoría junto al apoyo a la supervisión realizara seguimiento a las obligaciones contractuales con la verificación del cronograma propuesto y las acciones ejecutadas periodo a periodo, consignadas en la bitácora, actas y demás soportes realizados por contratista y avalados por esta interventoría.

**ANEXOS ANEXOS**
**ANEXO 1.** ACTAS COMITÉS SOCIALES 007 & 008
**ANEXO 2.** CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIALES ENERO 2023

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN


**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:** INTERVENTORÍA SOCIAL

**FECHA:** 10 ENERO DEL 2023 **Virtual:** x **Presencial:** **(En caso de ser presencial):**

**OBJETO DE LA REUNIÓN:** PROYECTO 471 -22 ALC BOSA- AYMCO DESDE EL COMPONENTE SOCIAL

**HORA DE INICIO:** 10:30 AM **HORA DE FINALIZACIÓN:** 11:10 m

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRENOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| ANGÉLICA MARIA PORTELA DIAZ | | | x | | | | | | x | RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA CAMACÓN S.A.S– CONTRATISTA DE OBRA | atnciudadano336@gmail.com | 311 2893583 |  |
| LILIANA PATRICIA MARTINEZ RUIZ | | x | | | | | | | x | RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA AYM CONSULTORIA S.A.S | interventoriasocial.471@gmail.com | 3114459462 |  |

**NOTA**: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.** **CONSENTIMIENTO**: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

| BOGOTÁ \| SECRETARÍA DE GOBIERNO | **EVIDENCIA DE REUNIÓN** |
|---|---|

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

**1. Verificación**, Se cuenta con la participación de las Profesionales Sociales de Interventoría A&M Consultoría y la Constructora CAMACON.

- Durante diciembre del 2022 se informó qué la profesional a cargo Del apoyo a la supervisión desde la alcaldía para el componente social culminó de su contrato y estaremos este año 2023 a espera de nuevo apoyo para los procesos desde componentes sociales, por lo anterior se Remitirán a esta interventoría con el aval de la supervisión desde área técnica administrativa.
- El Contratista manifiesta que se dará inicio a las acciones de obra en el sector de Gran Britalia a partir del próximo lunes 23 de enero. Por lo anterior se proyecta reunión de inicio para el 20 de enero. se encuentra en el correo de interventoría la solicitud de verificación y aval de las dos piezas comunicativas en mención volante de convocatoria para reunión de inicio viernes 4 de la tarde. y volante informativo de inicio de acciones.
- PQRS A la fecha cuenta con 4. de los cuales dos se encuentran cerradas y dos se encuentran aún abiertos, de aclarar las dos abiertas son : Baldosa suelta y otro Qué es de usar dinero los dos propietarios en su momento generaron acta de compromiso aceptando que los arreglos se generen al terminar las labores en el área de intervención.
- Teniendo en cuenta que el tema de discapacidad se puso sobre la mesa en el último comité general se concluyó que el contratista está dando el debido cumplimiento con este ítem
- Se reporta el inicio del año 2023 sin novedad en pqr o solicitudes en el punto crea.
- Se da continuidad a los recorridos por los distintos save verificando la adecuación de senderos peatonales, rampas, desvíos vehiculares, mantenimiento a los PSI.
- El Contratista se encuentra en la construcción de una matriz de las fechas primeras entregas de obra la cual se realiza una entrega a través del correo electrónico el día 11 de enero.

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| | matriz de las fechas primeras entregas de obra la cual se realiza una entrega a través del correo electrónico el día 11 de enero. | CONTRATISTA | 01/2023 |
| | Solicitar el aval de prensa de las distintas piezas de divulgación emitidas por contratista | INTERVENTORÍA | 01/2023 |

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN




**DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:** INTERVENTORÍA SOCIAL

**FECHA:** 23 DE ENERO DEL 2023 **Virtual:** **Presencial:** x **(En caso de ser presencial):** PUNTO CREA -BOSA CENTRO

**OBJETO DE LA REUNIÓN:** PROYECTO 471 -22 ALC BOSA- AYMCO - DESDE EL COMPONENTE SOCIAL

**HORA DE INICIO:** 01:00 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** 02:00 m

**ASISTENTES:**

| NOMBRE | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | ENTIDAD o DEPENDENCIA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TECNICO/TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRENOMB. | CONTRATISTA | | | | |
| ANGÉLICA MARIA PORTELA DIAZ | | | x | | | | | | x | RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA CAMACÓN S.A.S– CONTRATISTA DE OBRA | atnciudadano336@gmail.com | 311 2893583 |  |
| JUAN SEBASTIÁN VELANDIA ALVAREZ | | x | | | | | | x | | APOYO A LA SUPERVISIÓN SOCIAL ALCALDÍA LOCAL DE BOSA | jusvelandiaal@gmail.com | 305 8171812 |  |
| LILIANA PATRICIA MARTINEZ RUIZ | | x | | | | | | | x | RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA AYM CONSULTORIA S.A.S | interventoriasocial.471@gmail.com | 3114459462 |  |
| CINDY VANESSA ÁLVAREZ POLANCO | | | | | | x | | | x | CONTRATISTA CAMACÓN S.A.S– CONTRATISTA DE OBRA | atnciudadano336@gmail.com | 321 3620576 |  |

**NOTA**: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.** **CONSENTIMIENTO**: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

1. Verificación, Se cuenta con la participación de los sociales de cada uno de los componentes requeridos para este segundo comité social, apoyo a la supervisión, contratista e interventoría.

Se realiza el comité social número 008 con el acompañamiento del nuevo apoyo a la supervisión JUAN SEBASTIÁN VELANDIA ALVAREZ socializando la y cada uno de los aspectos relevantes que te trabajan en este momento junto a contratista interventoría en apoyo a las actividades técnicas y correspondientes al componente social.

- Estado de El predio de remanso con **ocupación inadecuada**, Contratista manifiesta al apoyo a la supervisión todas las acciones realizadas frente al predio. Se solicita se genere un oficio mostrando toda la trazabilidad para que esta alcaldía apoye todas las gestiones necesarias remitiendo a las entidades correspondientes para el manejo de defensa del espacio público.
- **PQRS** A la fecha se han generado 7 PQRS de los cuales se encuentran cerrados 3 y abiertos 4, dichos 4 se le realiza seguimiento en el formato correspondiente generando acuerdos con los propietarios teniendo en cuenta que se trata de desprendimiento de baldosas o afectaciones a sardineles los cuales se entregarán subsanados al terminar las acciones ejecutadas en los tramos específicos de estos PQRS.
- Se recuerda al contratista la fecha **entrega del informe** para su revisión previa el 25 de enero a su vez interventoría realizará Las observaciones necesarias y el apoyo a la supervisión genera una revisión previa mitigando posibles devoluciones a futuro.
- Se socializa con el apoyo a la supervisión la trazabilidad generada para aval del pendón pendiente con información de obra, el cual cuenta con el aval del apoyo a la supervisión desde el área técnica pero no con un correo específico. Posterior a la aprobación de este pendón se ha recibido un correo electrónico en el cual se indica algunas modificaciones por lo que contratista solicita tener claridad frente al aprobación de dicha pieza.
- MONC Encuentra el reporte de mano de obra no calificada y demás ítem de participación contratista manifiesta que la fecha tiene MONC de la localidad de bosa 15 personas para un 78.9%, mujeres vulnerables 8 para un 10.1%, dos personas con discapacidad para un cumplimiento del 2.7% y jóvenes vulnerables 12.
- Durante el año 2023 no se ha dado inicio a levantamiento de nuevas actas de vecindad teniendo en cuenta que el año pasado se entregó un alcance 55% de las actas de vecindad programadas Ya ejecutadas y se realizará el levantamiento de las siguientes actas de vecindad a medida que el componente técnico va a ir avanzando. dónde se proyecta

reiniciar en el mes de febrero. Gran Britalia ya Cuenta con la totalidad de sus actas de inicio levantadas y se Está realizando la entrega de las copias a los propietarios.

- Se manifiesta la apoyo la supervisión que se realizó un cuadro con las fechas tentativas de reprogramación de entrega de los tramos asignados a contratista aclarando que todo esto está sujeto a los avances del componente técnico.
- El contratista realizado la elaboración de un cronograma proyectado de las acciones a realizar durante el primer trimestre del 2023.

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| | Realizar la verificación de la aprobación del pendón pendiente por parte de prensa y el apoyo a la supervisión | Apoyo a la supervisión | 01/2023 |
| | Realizar entrega oficial de la trazabilidad de las acciones generadas en el predio con ocupación inadecuada del espacio público a la interventoría para radicar en alcaldía de bosa | CONTRATISTA | 12/2022 |

# CRONOGRAMA GESTIÓN SOCIAL

| CRONOGRAMA ENERO - 2023 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES | RESPONSABLES | DIRIGIDA A | Jan-23 P | Jan-23 E | OBSERVACIONES |
| **PROGRAMA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO** | | | | | |
| Reuniones de inicio de obra | Área Social | Comunidad en general | 1 | 2 | durante el 20 de enero 2023 se realizo reinion de inicio del sector de Gran Britalia. |
| Reuniones extraordinarias: | Área Social | Comunidad en general, autoridades locales, interventoría, entre otros | 1 | 2 | Se llevan a cabo por solicitud de la comunidad, de la Interventoría o terceros |
| Reuniones de finalización | Área Social | Comunidad en general | 1 | | Las reuniones de finalización se ejecutarán cuando la intervención en el tramo corresponda a una rehabilitación. Cabe mencionar que, en los demás casos de intervención se realizará la entrega de piezas de divulgación de finalización de obra.La firma Contratista en la etapa de finalización de obra de cada (CIV) programará un recorrido social junto con los profesionales representantes de la Interventoría y actores sociales del área de influencia |
| **PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO** | | | | | |
| Instalación de piezas de divulgación para información general del proyecto | Área Social | Comunidad en general | 1 | 2 | Esta actividad es transversal a todo el proyecto |
| Instalación de Puntos Satélites de información | Área Social | Comunidad en general | | 2 | Actualizacion de los puntos satelite de informacion durante el mes de enero del 2023 |
| Actualización de Puntos Satélites | Área Social | Comunidad en general | 1 | 2 | La actualización se realizará de manera mensual , conforme a las piezas de divulgación generadas para el CIV que corresponda - Actualizacion de los puntos satelite de informacion durante el mes de enero del 2023 |
| Cierre de Puntos Satélites | Área Social | Comunidad en general | 1 | | Los PSI serán cerrados, toda vez sean culminadas las obras en los CIV intervenidos |
| Piezas de información Plan de manejo de Tráfic | Área Social | Comunidad en general | 1 | | Publicados en los PSI y entregados a la comunidad, a partir de la aprobación de los PMT por parte de Secretaria de Movilidad |
| **PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO** | | | | | |
| Instalación y funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad | Área Social Administración | Comunidad en general | | 2 | Esta actividad es transversal a todo el proyecto |
| Consecución de medios de comunicación para la atención al ciudadano | Área Social Administración | Comunidad en general | | 2 | Esta actividad es transversal a todo el proyecto |
| Recepción, tramite y respuesta a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias | Área Social | Comunidad en general | 1 | 2 | Esta actividad es transversal a todo el proyecto |
| Punto CREA virtual | Área Social | Comunidad en general | 1 | 2 | Con un horario de Lunes a Viernes de 7:00am a 5:00pm |
| Punto CREA movil | Área Social | Comunidad en general | 1 | 2 | De acuerdo a la programación de recorridos,los cuales serán notificados a la Interventoría |
| Punto CREA fijo | Área Social | Comunidad en general | 1 | 2 | Con un horario de Lunes de 8:00 am a 12:00m y Viernes 2:00 pm a 4:00pm |
| **PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD** | | | | | |
| Conformación Comité CREA | Area Social | | | 2 | Serán conformados en donde el tiempo de la obra supere 30 los días durante eñil mes de enero se ingreso 4 nuevos participante al comité crea del sector de Gran Britalia |
| Comité CREA | Area Social | | 1 | 2 | A la fecha se ha realizado el segundo comité crea |
| Dos talleres de sostenibilidad. | Area Social | | | | Presentar 10 dias antes la metodología |
| **PROGRAMA DE FORMACIÓN A TRABAJADORES ADSCRITOS** | | | | | |
| Personal administrativo y de obra | Area Social | Personal administrativo y de obra | 1 | 2 | Esta actividad es transversal a todo el proyecto |
| **PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA** | | | | | |
| Contratación de MONC y población vulnerable | Área Social | Comunidad en general | 1 | 2 | contratista cumplio con los % estabelcidos - El contratista ha realizado la vinculación de personal de obra Para el periodo del 1 al 31 de enero de 2023 constructora CAMACON cuenta con trece (13) residentes de la localidad de Bosa, superando el porcentaje de 40% con un 70%, dos (2) personas en condición de discapacidad y nueve (9) mujeres cabeza de familia, equivalente al porcentaje de 11.3%. |
| **PROGRAMA MANEJO DE IMPACTOS EN EL SECTOR COMERCIAL** | | | | | |
| Establecimiento de estrategías de mitigación | Área Social | Comunidad en general | 1 | | |
| **PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA** | | | | | |
| Elaboración de las actas de vecindad | Área social Residente técnico | Beneficiarios AID | | | Se realiza acompañamiento al área técnica y de acuerdo al cronograma de obra |
| Actas de compromiso | Área social, técnica, ambiental, SST ambiental | Propietarios de predios | 1 | 2 | Esta actividad es transversal a todo el proyecto |
| Actualización y/o levantamiento de actas de rampas de acceso vehicular | Área social Residente técnico | Beneficiarios AID | 1 | 2 | En caso de ser requerido |
| Registro fílmico y fotográfico de las vías de des | Área social Residente técnico | Beneficiarios AID | 1 | 2 | Se evidencia en los anexos y cuarpo de informe 05 de contratista |
| **REPORTES** | | | | | |
| Entrega de cronograma de actividades | Área Social | Interventoría - Alcaldía Local de Bosa | 1 | 2 | Interventoria recibe proyeccion de cronograma de actividades del primer trimestre del componente social |
| Informe Semanal | Área Social | Interventoría - Alcaldía Local de Bosa | 1 | 2 | Al presente mes de informe esta interventoría ha verificado el cumplimiento de actividades con los que fueron remitidos vía correo electrónico, cinco (5) informes semanales correspondientes al mes de enero de 2023, donde se reportaron las actividades desarrolladas de lunes a sábado por contratista bajo la supervisión y aval. |
| Informe mensual | | Interventoría - Alcaldía Local de Bosa | 1 | 2 | Se realiza la revision con sugerencias de ajustes a ael informe nuero 5 de contrartsiat del mes de enero del 2023 |
| Informe final de Gestión Social | Área Social | Interventoría - Alcaldía Local de Bosa | 1 | | Esta actividad se realizara al final del proyecto |
| Encuesta de satisfacción | Area Social | Comunidad en general | 1 | | Esta actividad se realizara al final del proyecto |

**NOTA: El presente cronograma se encuentra sujeto a posibles modificaciones de acuerdo a los eventos que se puedan presentar durante la ejecución del contrato de obra FDLB- 336 de 2022. La fecha de inicio del contrato 336 de 2022 fe 17 de**

| | | | Jan-23 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES | | | 16 | |
| ACTIVIDADES EJECUTADAS MES | | | 32 | |
| | | | 100% | |

Tatiana Martinez