Alcaldía de Bucaramanga GOBERNAR ES HACER	**MUNICIPIO DE BUCARAMANGA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA**				CODIGO: CMV-IS-004-2018				
		FECHA:	7 (Día)	10 (Mes)	2019 (Año)	VERSIÓN PÁGINA:	V-1 1	DE	6

I. INFORMACION GENERAL

OFICINA GESTORA: **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** SEMANA No.: **20** del **2/1/2023** **8/1/2023**

X. REGISTRO FOTOGRAFICO



excavacion de contenedores 1 y 2 costado occidental cra 11 entre 37 y 41





Construccion vigas perimetrales de cajas de inspeccion de MT



Construccion vigas perimetrales de cajas de inspeccion de MT



detalle viga cinta de caja de inspeccion de MT



excavaciones para cajas de MY y BT cra 11 entre calles 42 y 43



excavaciones para cajas de MY y BT cra 11 entre calles 42 y 43



Excavaciones para instalacion de acometidas sanitarias domiciliarias en cra 11 entre calles 42 y 43





reunion con especialista electrico de contratista





reunion de comité avance de obra


Humedecimiento de material de base en la calle 37 con carreras 11 y 12





solado en concreto simple para base contenedores



solado en concreto simple para base contenedores


Replanteo de contenedores en la cra 11 entre calles 41 y 42



	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CODIGO: CMV-IS-004-2018						
Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:	1	DE 6







actividades de excavacion para contenedores cra 11 entre calles 41 y 42

acero de refuerzo malla electrosoldada para contenedores







Actividades de instalacion de red de MT calle 37 entre carreras 11 y 12







Actividades de demolición calle 37 entre carreras 12 y 13









Humectacion de areas



Jornada de orden y aseo en obra



Jornada de aseo en senderos peatonales



mejoramiento del cerramiento de obra



Señalizacion y cerramiento de obra



Senderos peatonales en buen estado



Induccion



CHARLA SST con los controladores de trafico



Ingreso de la auxiliar HSEQ POR PARTE DEL CONTRATISTA



Inspeccion de suelo en obra



Recomendaciones HSEQ en obra



Aplicación de aserrin y abono



Recuperacion de la zona de contenedores



Recorrido en obra Interventoria-contratista en temas HSEQ



poda radicular



Caida de arbol en obra



Visita por parte de la CDMB Y ALCALDIA inge. Ambiental



Presencia de bomberos para la tala de arbol



Desmonte de arbol caido en obra



Revision del permiso para el retiro de arbol caido



Zona de arbol caido



Recorrido HSEQ en obra Interventoria-Contratista



Inspeccion de alturas en excavaciones



Inspeccion de Botiquin

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO: CMV-IS-004-2018						
		FECHA:	7 (Día)	10 (Mes)	2019 (Año)	VERSIÓN PÁGINA:	V-1 1	DE 6



Inpecciones de zona de contenedores recuperacion de arboreos



Inspeccion HSEQ en actividades de obra



Inspeccion documental ATS, CHARLA, ETC...



Cargue de material




Señalizacion de cajas



Aseo en intersecciones



PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD



ESTRATEGIA DE COMUNICACION Y VOZ A VOZ



ENTREGA DE BOLETINES INFORMATIVOS



ACERCAMIENTO ESTRATEGIA COMUNICACIONES



ATENCIÓN A LA COMUNIDAD



ENTREGA DE BOLETINES INFORMATIVOS

Alcaldía de Bucaramanga GOBERNAR ES HACER	**MUNICIPIO DE BUCARAMANGA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA**				CODIGO: CMV-IS-004-2018				
		FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1		
			(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:	1	DE	7

I. INFORMACION GENERAL

OFICINA GESTORA: **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

SEMANA No.: **21** del **9/1/2023** **15/1/2023**
(Numeración consecutiva)

X. REGISTRO FOTOGRAFICO



Demoloción pavomemnto asfaltico y placa anden calle 37 entre carreras 12 y 13





Excavaciones para contenedores costado occidental cra 11 entre 37 y 41



Excavaciones para contenedores costado occidental cra 11 entre 37 y 41



Instalacion de acero para bolardos en cra 11 entre calles 41 y 42





Instalacion de bolardos cra 11 entre 41 y 42





Excavaciones para cajas de MT, BT y AP



Excavaciones para cajas de MT, BT y AP





Reubicacion de material de base granular sobre la calle 37 3ntre 11 y 12



excavación e Instalacion ductos de alumbrado público cra 11 entre 42 y 43





instalacion canal monoblock cra 11 entre y 42



excavacion caja inspeccion 80x80 descarga monoblock





Demolición pav asfaltico cra 12 entre 37 y 41

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CODIGO: CMV-IS-004-2018							
Alcaldía de Bucaramanga — GOBERNAR ES HACER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:	1	DE	7



Demolición pav asfaltico cra 12 entre 37 y 41



Replanteo topografico y niveles para contenedores 1 y 2 costado occidental





Acero de refuerzo para bolardos



Instalacion de formaleta contenedor 2 costado occidental cra 11 entre 37 y 41



Acero de refuerzo en malla electrosildada contenedor 3 cra 11 entre 37 y 41





Recorrido en campo y comité de seguimiento de obra



Toma de muestra de concreto para laboratorio





Fundición de contenedor de raíces 1 en concreto cra 11 entre 37 y 41



Excavaciones acometidas domiciliarias alcantarillado Calle 37 entre 11 y 12



Excavaciones acometidas domiciliarias alcantarillado Calle 37 entre 11 y 12






Recorrido y mesa de trabajo proveedor de pilonas







Actividades de reparcheo carrera 19 entre calles 33 y 34.



Charla SST



INSPECCIONES DE EQUIPOS



MEJORAMIENTO DE SUMIDEROS



CAMBIO DE PROTECCION EN SUMIDEROS



MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO



INSTALACION DE PENDONES SENALIZACION



MEJORAMIENTO DE LA CINTA



INSTALACION DE SEÑALIZACION NUEVO FRENTE DE OBRA





MEJORAMIENTO DE SENDEROS



INGRESO DE INSUMO PARA EL CERRAMIENTO Y SENDEROS



SENDEROS PEATONALES



MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO DE OBRA



ASEO EN OBRA Y SENDEROS



ASEO EN ZONAS CERCANAS A LAS INTERVENCIONES



ASEO DESPUES DEL RETIRO DE ESCOMBROS



ASEO EN OBRA



INSTALACION DE SEÑALIZACION RIESGO ELECTRICO



INSPECCION DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA INTERVENTORIA

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CODIGO: CMV-IS-004-2018						
Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:	1	DE 7



MEJORAMIENTO DE LA ESQUINA DE LA CALLA 42 CON CRA 11



VERIFICACION DEL RETIRO DE ESCOMBROS



RETIRO DE ESCOMBROS



PALMERA AFECTADA POR LA CONSTRUCCION DE CONTENEDORES



ARBOL EXISTENTE



ARBUSTO QUE SERA TRASLADADO AL CONTENEDOR



USO DE CONTROLADORES DE TRAFICO



INSPECCION HSEQ INTERVENTORIA A LAS ACTIVIDADES



VERIFICACION DE PLANILLAS SS AL CONTRATISTA



INGRESO DE MATERIAL A OBRA



VERIFICACION DOCUMENTAL AL CONTRATISTA



INGRESO DE PERSONAL NUEVO A OBRA



SOCIALIZACION EN TEMAS HSEQ CON EL CONTRATISTA



RECOMENDACIONES HSEQ CON LA PROFESIONAL DEL CONTRATISTA



RECORRIDO AMBIENTAL CON LA ENTIDAD



VERIFICACION DEL USO DE LOS EPPS DEL CONTRATISTA



INSPECCION DOCUMENTAL ATS, ENTRE OTROS



SEGUIMIENTO A LOS FORMATOS HSEQ

Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER	**MUNICIPIO DE BUCARAMANGA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA**				CODIGO: CMV-IS-004-2018				
		FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1		
			(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:	1	DE	7




ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD



COMITÉ SOCIAL



VERIFICACIÓN Y VISITA PARQUEADERO EL KOMMANDO



ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES



VISITA DE VERIFICACION - AFECTACIÓN DE PREDIOS



ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CODIGO: CMV-IS-004-2018							
Alcaldía de Bucaramanga GOBERNAR ES HACER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:	1	DE	1

I. INFORMACION GENERAL

OFICINA GESTORA: **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** SEMANA No.: **22** (Numeración consecutiva) del **16/1/2023** **22/1/2023**

X. REGISTRO FOTOGRAFICO







Demoloción y recojida de escombros sobre la calle 37 entre 12 y 13 y cra 12 entre 37 y 41







Excavaciones e instalacion acometidas domiciliarias electricas cra 11 entre 42 y 43

Excavaciones para contenedores costado occidental cra 11 entre 37 y 41







Instalacion de formaleta y platinas contenedore 3 y 4 costado occidental cra 11 entre 37 y 41

Excavaciones acometidas domiciliarias de alcantarillado calle 37 entre 11 y 12







Excavaciones acometidas domiciliarias de alcantarillado calle 37 entre 11 y 12

Domolición pavimento calle 41 entre 11 y 12

Domolición pavimento carrera 12 entre 41 y 42







excavación e Instalacion ductos de telematicos calle 37 entre 11 y 12

cilindros de concreto contenedor 2 costado occidental cra 11 entre 37 y 41







Fundicion contenedor de raices No. 2 en cra 11 entre 37 y 41

recorrido sobre la cra 11 entre 41 y 43 tema contenedores

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO: CMV-IS-004-2018						
		FECHA:	7 (Día)	10 (Mes)	2019 (Año)	VERSIÓN PÁGINA:	V-1 1	DE 1



replanteo topografico sobre la cra 12 entre calles 37 y 42





recorrido electrico



recorrido electrico



Fundida contenedor 3 cra 11 entre 37 y 41



Fundida contenedor 1 cra 11 entre 41 y 42







Instalacion de ducteria electrica de alumbrado público calle 37 entre 11 y 12







Actividades de reparcheo en horario nocturno, calle 43 entre carreras 14 y 15, carrera 13 con calle 41 y sobre la carrera 14 entre calles 41 y 42



acero de refuerzo contenedor cra 11 entre 41 y 42



desmonte contenedores cra 11 entre 41 y 42



Instalacion ducteria media tension calle 41 entre 11 y 12



Instalacion ducteria media tension calle 41 entre 11 y 12





Instalacion canal monoblock cra 11 entre 37 y 41

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	CODIGO: CMV-IS-004-2018						
		FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1	
			(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:	1	DE 1



instalacion formaleta y refuerzo en acero contenedor 5 costado occidental cra 11 entre 37 y 41 y contenedor 2 costado occidental cra 11 entre 41 y 42





replanteo niveles contenedor cra 11 entre 41 y 42



toma de niveles canal monoblock cra 11 entre 37 y 41



Excavación para instalcion geodren cra 11 entre 37 y 41



Comité de obra seguimiento del contrato



Comité de obra seguimiento del contrato



retiro de escombros calle 37 entre 11 y 12



instalacion sardineles cra 11 entre 42 y 43



Pausas activas



Pausas activas





Revision documental HSEQ



Revision documental HSEQ



Mejoramiento de la cinta en el cerramiento



Instalacion de pendones



Ajustes en los senderos peatonales



Cambio de cinta de peligro en obra



mejoramiento del senderos en intersecciones



Mejoramiento del cerramiento de obra



Proteccion a las especies arboreas



mejoramiento del cerramiento de obra



Obra señalizada y demarcada



Obra delimitada y señalizada



Ingreso de obra sobre la calle 37 con cra 11



Inspeccion del cerramiento de obra y senderos



Controladores de trafico en obra



Visita en obra HSEQ



Inspeccion tecnica y HSEQ



revision hseq en obra



Recoemndaciones HSEQ en obra



Recorrido en obra con la profesional HSEQ



Acompañamiento actividades de arreglo ducteria de gas



Inspeccion de EPP-CC



Ingreso de material a obra



registro de ingreso de material a obra

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CODIGO: CMV-IS-004-2018						
Alcaldía de Bucaramanga GOBERNAR ES HACER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:	1	DE 1



Revision en temas de calidad



acopio de mterial en campamento



Proteccion de material acopiado en obra



retiro de escrombros



retiro de escrombros



retiro de escrombros



retiro de maquinaria de obra



sumideros protegidos




Proteccion de sumideros



Humectacion de areas



Punto ecologico



Poda aerea



ACERCAMIENTO AL IMCT




ATENCIÓN A LA COMUNIDAD



LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD



LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD



ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN



ATENCION A LA COMUNIDAD

Alcaldía de Bucaramanga / GOBERNAR ES HACER	**MUNICIPIO DE BUCARAMANGA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA**				CODIGO: CMV-IS-004-2018				
		FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1		
			(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:	1	DE	7

I. INFORMACIÓN GENERAL

OFICINA GESTORA: **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** SEMANA No.: **23** (Numeración consecutiva) del **23/1/2023** **29/1/2023**

X. REGISTRO FOTOGRAFICO



Actividad de excavacion e instalacion de acometidas domiciliarias de alcantarillado calle 37 entre 12 y 13





instalación ducteria para red baja tension cra 12 entre calles 37 y 41



Instalación ducteria para red de telematicos cra 12 entre calles 37 y 41



Instalacion de sardineles cra 11 entre calles 42 y 43



Instalacion de sardineles cra 11 entre calles 37 y 41



Instalacion de formaleta contenedor 6 costado occidental cra 11 entre 37 y 41



formaleta contenedor 2 costado occidental cra 11 entre 41 y 42



Excavación e instalación de geodren vial 6" cra 11 entre calles 41 y 42



Excavacion e instalacion de geodren vial 6" cra 11 entre calles 41 y 42





demarcación de contenedores de raices en calle 37 entre 11 y 12



replanteo de niveles para pendientes de geodren cra 11 entre 41 y 42





Instalacion geotextil t2400 sobre calzada vehicular cra 11 entre 37 y 41



Instalación geotextil t2400 sobre calzada vehicular cra 11 entre 37 y 41




Instalación de capa de material de base granular sobre calzada vehicular cra 11 entre 37 y41





instalacion de sardineles prefabricados cra 11 entre calles 37 y 42



instalacion formaleta contenedores cra 11 entre 37 y 41



recorrido electrico



Instalacion de geotextil t2400 sobre calzada vehicular cra 11 entre calles 41 y 42





Instalacion ductos redes BT, MT cra 12 entre 37 y 41



Toma de cilindros muestra de concreto para contenedores





Instalacion geodren vial cra 11 entre 41 y 42






Comité de seguimiento en obra con personal del contratista, interventoria y alcaldia



excavaciones para instalacion de sardinel calle 37 entre 11 y 12



instalacion de material base granular cra 11 entre 41 y 42





mesa de trabajo para alumbrado publico



excavacion para construccion pozo de captacion pluvial calle 37 entre 11 y 12



excavaciones para ductos de baja tension calle 41 entre







instalacion de postes y luminarias electricas de alumbrado publico cra 11 entre calles 37 y 41



demolicion carpeta asfaltica cra 12 entre calles 36 y 37













Mejoramiento de senderos peatonales







Mejoramiento del cerramiento de obra







Mejoramiento del cerramiento de obra







Mejoramiento del cerramiento de obra

Instalacion de señalizacion movil





Instalacion de señalizacion movil



Señalizacion de pozos y cajas electricas



Inventario forestal



Punto de acopio de sustancias quimicas



Inspeccion del personal subcontratista de la concretera



Acompañamiento desde el area HSEQ a los comites en obra



Descargue de Material



Cargue de Material y carpado de volquetas



Proteccion de sumideros



Puntos ecologicos



proteccion a las especies arboreas



recorrido en obra junto con la aux hseq del contratista



Jornada de aseo en senderos





Jornada de orden y aseo





Humectacion de aereas

	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CODIGO: CMV-IS-004-2018							
Alcaldía de Bucaramanga GOBERNAR ES HACER	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	7	10	2019	VERSIÓN	V-1		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		(Día)	(Mes)	(Año)	PÁGINA:	1	DE	7



retiro de escombros





Recoleccion de residuos



Aseo en obra



Limpieza despues del retiro de escombros



Verificacion de personal subcontratista de colsuelos



Recorrido en obra por parte de interventoria HSEQ



inspeccion de actividades desde el area HSEQ



Conteo de personal en obra



Inspeccion de permisos de trabajo



Revision documental



Socializacion de recomendaciones HSEQ AL CONTRATISTA



ENTREGA DE BOLETINES INFORMATIVOS



ATENCIÓN A LA COMUNIDAD



PAC



REUNION COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA



VERIFICACIÓN DE AFECTACIONES CASA NARIÑO



REUNION SOCIAL