FULL COLOR MANIZALES
CALLE 20A 21-30 EDIFICIO PINZON LOCAL 2 PASAJE LA BENEFICIENCIA

ORDEN DE SERVICIO

MARCA	MODELO	SERIAL
JANUS.	ATX.	— o —

EMPRESA: Orquidea/.

SUCURSAL:

DIRECCIÓN:

DATOS DE SERVICIO

UBICACIÓN	CONTACTO	CONTADOR
Area:	Nombre:	INICIAL
	Telefono:	FINAL

MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

TIPO : Preventivo: ____ Correctivo: ____

FECHA			HORA	
			INGRESO	SALIDA
12	12	22.		

FALLA REPORTADA:

LABOR REALIZADA: Se Realiza Mantenimiento Gral. limpieza, Actualización de Software. y Mantenimiento Hardw. Instalacion

OBSERVACIÓNES:

SELLO

Técnico:

Recibió conforme el quipo:

Nombre:

Firma: Firma:

Powered by CamScanner

FULL COLOR MANIZALES
CALLE 20A 21-30 EDIFICIO PINZON LOCAL 2 PASAJE LA BENEFICIENCIA

ORDEN DE SERVICIO

MARCA	MODELO	SERIAL
Joanus.	ATX	— o —

EMPRESA: Orquideas.

SUCURSAL:

DIRECCIÓN: CRRA 0.

DATOS DE SERVICIO

UBICACIÓN	CONTACTO	CONTADOR
Area:	Nombre:	INICIAL
	Telefono:	FINAL

MANTENIMIENTO

TIPO : Preventivo: ——— Correctivo: ———

FECHA			HORA	
			INGRESO	SALIDA
12	12	22.		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

FALLA REPORTADA:

LABOR REALIZADA: Se Realiza Formateo configuración limpieza de Software y Hardware. Instalación y demas.

OBSERVACIÓNES:

SELLO

Técnico: _____

Firma: _____

Recibió conforme el quipo:

Nombre:

Firma: _____

Powered by CamScanner

FULL COLOR MANIZALES
CALLE 20A 21-30 EDIFICIO PINZON LOCAL 2 PASAJE LA BENEFICIENCIA

ORDEN DE SERVICIO

MARCA	MODELO	SERIAL
Hp	1102W	VND3W08092

EMPRESA: Orquideas.

SUCURSAL:

DIRECCIÓN: Urbina.

DATOS DE SERVICIO

UBICACIÓN	CONTACTO	CONTADOR
Area:	Nombre:	INICIAL
	Telefono:	FINAL

MANTENIMIENTO

TIPO : Preventivo: ——

Correctivo: ——

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

FECHA			HORA	
			INGRESO	SALIDA
12	12	22		

FALLA REPORTADA:

LABOR REALIZADA: Se Realiza Mantenimiento General Preventivo. limpieza lubricación Puesta a punto de los Equipo por Red WiFi.

OBSERVACIÓNES:

SELLO

Técnico: Andres Alarcon.

Firma: Firma: ——

Recibió conforme el quipo:

Nombre:

Powered by CamScanner

FULL COLOR MANIZALES
CALLE 20A 21-30 EDIFICIO PINZON LOCAL 2 PASAJE LA BENEFICIENCIA

ORDEN DE SERVICIO

MARCA	MODELO	SERIAL
HP	Y-FP 127.	CNB9H416WB.

EMPRESA: Orquideas.

SUCURSAL:

DIRECCIÓN: URRAO.

DATOS DE SERVICIO

UBICACIÓN	CONTACTO	CONTADOR
Area:	Nombre:	INICIAL
	Telefono:	FINAL

MANTENIMIENTO

TIPO : Preventivo: X

Correctivo: ____

FECHA			HORA	
			INGRESO	SALIDA
12	12	22		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

FALLA REPORTADA:

LABOR REALIZADA:

Se Realiza Mantenimiento Preventivo limpieza Lubricación Mantenimiento Unidad Fusor. y Escaner. Prueba a Punto.

OBSERVACIÓNES:

SELLO

Técnico:

Recibió conforme el quipo:

Nombre:

Firma: Firma:

Powered by CamScanner

FULL COLOR MANIZALES
CALLE 20A 21-30 EDIFICIO PINZON LOCAL 2 PASAJE LA BENEFICIENCIA

ORDEN DE SERVICIO

MARCA	MODELO	SERIAL
Epson	S18.	

EMPRESA: Orquideas

SUCURSAL:

DIRECCIÓN: URRAO.

DATOS DE SERVICIO

UBICACIÓN	CONTACTO	CONTADOR
Area:	Nombre:	INICIAL
	Telefono:	FINAL

MANTENIMIENTO

TIPO : Preventivo: ——

Correctivo: X

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

FECHA			HORA	
			INGRESO	SALIDA
12	12	22		

FALLA REPORTADA:

LABOR REALIZADA:

Se Realiza Mantenimiento Correctivo Preventivo.

Video Proyector Epson Limpieza Calibracion

OBSERVACIÓNES:

SELLO

Powered by CamScanner

FULL COLOR MANIZALES
CALLE 20A 21-30 EDIFICIO PINZON LOCAL 2 PASAJE LA BENEFICIENCIA

ORDEN DE SERVICIO

MARCA	MODELO	SERIAL
Hp	3521	

EMPRESA: Orquideas

SUCURSAL:

DIRECCIÓN: Urrao

DATOS DE SERVICIO

UBICACIÓN	CONTACTO	CONTADOR
Area:	Nombre:	INICIAL
	Telefono:	FINAL

MANTENIMIENTO

TIPO : Preventivo: ——— Correctivo: ———

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

FECHA			HORA	
			INGRESO	SALIDA
13	12	22		

FALLA REPORTADA:

LABOR REALIZADA:

Se Realiza Reparación y Calibración de Rodillos. Mantenimiento Cabezal Prueba de Funcionamiento.

OBSERVACIÓNES:

SELLO

Técnico:

Recibió conforme el quipo:

Nombre:

Firma: Firma:

Powered by CamScanner

FULL COLOR MANIZALES
CALLE 20A 21-30 EDIFICIO PINZON LOCAL 2 PASAJE LA BENEFICIENCIA

ORDEN DE SERVICIO

MARCA	MODELO	SERIAL
Toshiba	S6621.	25K211.

EMPRESA: Orquideas.

SUCURSAL:

DIRECCIÓN: Cerdo.

DATOS DE SERVICIO

UBICACIÓN	CONTACTO	CONTADOR
Area:	Nombre:	INICIAL
	Telefono:	FINAL

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO

TIPO : Preventivo: ——— Correctivo: ———

FECHA			HORA	
13	12	22	INGRESO	SALIDA

FALLA REPORTADA:

LABOR REALIZADA: Error de Cuff.

Se Realiza Mantenimiento Limpieza
Cambio pasta Termica.
Actualizacion de Software
Mantenimiento Fisico.

OBSERVACIÓNES:

SELLO

Técnico:

Recibió conforme el quipo:

Nombre:

Firma: Firma:

Powered by CamScanner