Bogotá, noviembre 28 de 2022

Señores
IPES (INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL)
Sr. MATEO MÉNDEZ CRISTANCHO
Subdirección de Diseño y Análisis Est.

Ciudad
Asunto: Reporte actividades servicio de control de barreras físicas para control de plagas en Plaza de mercado **20 DE JULIO II.**

ÁREA INTERVENIR	PLAGA CONTROLAR	DISPOSITIVO INSTALAR	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
Domos ventanas partes altas y zona de cocinas.	Control de palomas con instalación de barreras físicas.	Malla galvanizada electrosoldada recubierta PVC. Vidrios faltantes y rotos.	80 m2	Domos cristales rotos y espacios entre vigas área de cocinas.
Cárcamo zona descargue pollos	Control de roedores con instalación de barreras físicas.	Instalación de barrera física platina pintura en anticorrosivo.	90 m2	

OMAR HERNAN QUIROGA ROMERO
Supervisor de Servicios
FUMICOL SAS