Bogotá, agosto 10 de 2022

Señores
IPES (INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL)
Sr. MATEO MÉNDEZ CRISTANCHO
Subdirección de Diseño y Análisis Est.

Ciudad
Asunto: Reporte actividades servicio de control de barreras físicas para control de plagas en plaza de mercado **LAS CRUCES II.**

ÁREA INTERVENIR	PLAGA CONTROLAR	DISPOSITIVO INSTALAR	M2
Exteriores Cubierta principal rejas y ventanera.	Control palomas con instalación de barreas físicas.	Instalación de barreras físicas (malla galvanizada electrosoldada).	310 m2
Intersecciones de cerchas partes altas áreas internas.	Control de palomas con instalación de barreras físicas.	Instalación de barreras físicas (pinchos, púas) con el fin de eliminar sitios de anidamiento.	120 m2
Puertas ingreso plaza de mercado.	Control de roedores con instalación de barreras físicas	Instalación de 2 disuasores para control de palmas.	25 m2

OMAR HERNAN QUIROGA ROMERO
Supervisor de Servicios
FUMICOL SAS