Bogotá, agosto 23 de 2022

Señores
IPES (INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL)
Sr. MATEO MÉNDEZ CRISTANCHO
Subdirección de Diseño y Análisis Est.

Ciudad
Asunto: Reporte actividades servicio de control de barreras físicas para control de plagas en Plaza de mercado **QUIRIGUA III.**

ÁREA INTERVENIR	PLAGA CONTROLAR	DISPOSITIVO INSTALAR	M2	REGISTRO FOTOGRAFICO
Cárcamo zona descargue	Control de roedores con instalación de barreras fiscas.	Instalación rejilla perfilada en Angulo tráfico pesado pintura anticorrosiva.	230 m2	
Zona de cocinas trampas degrasa	Instalación de barreras físicaspara control deroedores.	Instalación de barreras físicaspara control de roedores.	60m2	

OMAR HERNAN QUIROGA ROMERO
Supervisor de Servicios
FUMICOL SAS