HOJA DE INVENTARIO
CONTRATO DE: CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
DIRECCION DEL INMUEBLE: CL 3 No. 3-83 OFICINA 401
FECHA: ENERO 2022

OBJETO	CANTIDAD	MATERIAL	ESTADO	OBSERVACIONES	RECIBIDO AL FINAL DE CONTRATO
PUERTA PRINCIPAL	1	MADERA MACIZA	B	CAFÉ	
CERRADURAS	1	HIERRO	B	CON MANIJA Y 1 LLAVE	
PUERTAS DE LOS BAÑOS	1	MADERA ENTAMBORADA	B	CAFÉ	
CERRADURA DE BAÑO	1	DE HIERRO	B	BOLA -GIRATORIA	
LLAVE DE PASO	1	HIERRO	B	EN BAÑO	
SIFON EN EL BAÑO	1	METALICO	B		
VENTANAS	4	VIDRIOS	B	2 FIJOS Y 2 CORREDIZOS EN BUENE STADO	
VENTANA TIPO PERSIANA	1	VIDRIOS	B	03 PERSIANAS EN BAÑO	
LAVAMANOS	1	PORCELANA	B	CAOBA	
SANITARIO CON BISCOCHO	1	PORCELANA	B	CAOBA CON TAPETE EN TANQUE	
CAJA DE BREAKERS	1	METALICA	N	CON TAPA Y 2 INTERRUPTORES	
CAJA CIEGA	2	METALICA	B	COLOR CAFÉ	
PLAFON	1	PORCELANA	B	CON BOMBILLO	
INTERRUPTORES	2	PLASTICOS	B		
TOMAS ELECTRICOS	3	PLATICO	B		
INTERRUPTOR DE TELEFONO	1	PLATICO	B		
CANALETA	1	METALICA	B		
REJILLA EN BAÑO	1	HIERRO	B		
LAMPARAS	4	METAL	N	DOBLE TUBO	

PISOS Y PAREDES (DESCRIBIR)

PAREDES:
PAREDES RECIEN PINTADAS DE BLANCO-PAREDES DE BAÑO AZULEJO BLANCO
GUARDA ESCOBAS RECIEN PINTADOS DE CAFÉ

PISOS:
BALDOSAS BLANCO Y NEGRAS
BALDOSAS COLOR CREMA EN EL BAÑO

CIELORASO:
RECIEN PINTADO DE BLANCO

TODO LO ANTERIOR EN PERFECTO ESTADO EXCEPTO:

OBSERVACIONES ADICIONALES:

QUIEN RECIBE
ARRENDATARIO

QUIEN ENTREGA
AUX. ADMINISTRATIVO

HOJA DE INVENTARIO
CONTRATO DE: CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
DIRECCION DEL INMUEBLE: CL 3 No. 3-83 OFICINA 402
FECHA: ENERO 2022

OBJETO	CANTIDAD	MATERIAL	ESTADO	OBSERVACIONES	RECIBIDO AL FINAL DE CONTRATO
PUERTA PRINCIPAL	1	MADERA	B		
CERRADURAS	1	ACERO	B	CON MANIJA	
PUERTAS DE LOS BAÑOS	1	MADERA ENTABORADA	B		
CERRADURAS EN BOLA	1	MADERA	B	EN BAÑO	
VENTANA TIPO PERSIANA	2	VIDRIO	B	32 PERSIANAS	
VENTANA TIPO PERSIANA	1	VIDRIO	B	02 PERSIANAS EN EL BAÑO	
CANALETA	2	METALICO	B	CABLEADO ELECTRICO	
CAJA CIEGA	1	PLASTICO	B		
CAJA DE BREARKERS	4	METALICO	N	CON TAPA Y BREARKERS	
LAVAMANOS	1	PORCELANA	B	COLOR CAOBA	
SANITARIO CON BISCOCHO	1	PORCELANA	B	COLOR CAOBA	
REJILLA	1	HIERRO	B		
PLAFON	1	PLASTICO	B	CON BOMBILLO	
LLAVE DE PASO	1	HIERRO	B		
TOMA ELECTRICOS	7	PLASTICO	B		
LAMPARAS	4	PLASTICO	N	DOBLE TUBO	
INTERRUPTOR DE TELEFONO	4	PLASTICO	B		
INTERRUPTORES	2	CAJA PLASTICA	B	SENCILLO	

PISOS Y PAREDES (DESCRIBIR)

PAREDES:
PAREDES PINTADAS BLANCO PURO- BAÑO AZULEJO BLANCO
GUARDA ESCOBAS COLOR CAFÉ

PISOS:
BALDOSA BLACAS CON NEGRO
BALDOSA COLOR CAFÉ EN EL BAÑO

CIELORASO:
PINTADO COLOR BLANCO

TODO LO ANTERIOR EN PERFECTO ESTADO EXCEPTO:

OBSERVACIONES ADICIONALES:

QUIEN RECIBE
ARRENDATARIO

_____

QUIEN ENTREGA
AUX. ADMINISTRATIVO

_____

HOJA DE INVENTARIO
CONTRATO DE: CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
DIRECCION DEL INMUEBLE: CL 3 No. 3-83 OFICINA 405
FECHA: ENERO 2022

OBJETO	CANTIDAD	MATERIAL	ESTADO	OBSERVACIONES	RECIBIDO AL FINAL DE CONTRATO
PUERTA PRINCIPAL	1	MADERA	B	CON MANIJA	
CERRADURAS	1	ACERO	B		
CAJA DE BREAKRS	1	METALICA	NUEVA		
CANALETAS	1	METALICA	B	EN TODA LA OFICINA	
PUERTA	1	MADERA	B	DIVISION DE OFICINA	
VENTANA EN PERSIANA	2	VIDRIO LISO	B	31 PERSIANAS	
TOMAS ELECTRICOS	5	PLASTICO	B		
TOMAS TELEFONICOS	2	PLASTICO	B	SENCILLO	
INTERRUPTORES	1	PLASTICO	B	SENCILLO	
LAMPARAS	2		B	DOBLE TUBO	

PISOS Y PAREDES	(DESCRIBIR)	**PAREDES:** PAREDES RECIEN PINTADAS DE BLANCO PURO GUARDA ESCOBAS RECIEN PINTADOS COLOR CAFÉ
		PISOS: BALDOSA COLR BLANCO Y NEGRO
		CIELORASO: CIELORASO COLOR BLANCO

TODO LO ANTERIOR EN PERFECTO ESTADO EXCEPTO:

OBSERVACIONES ADICIONALES:

FLUORESCENTES

QUIEN RECIBE
ARRENDATARIO

QUIEN ENTREGA
AUX. ADMINISTRATIVO

HOJA DE INVENTARIO
CONTRATO DE: CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
DIRECCION DEL INMUEBLE: CL 3 No. 3-83 OFICINA 405A
FECHA: ENERO 2022

OBJETO	CANTIDAD	MATERIAL	ESTADO	OBSERVACIONES	RECIBIDO AL FINAL DE CONTRATO
PUERTA PRINCIPAL	1	MADERA	B	COLOR CAFÉ CON MANIJA	
PUERTA	1	MADERA	B	DIVISION DE OFICINA	
CERRADURAS	1	MADERA Y ACERO	B	CON LLAVE	
VENTANA TIPO PERSIANA	2	VIDRIO LIOS	B	31 PERSIANAS	
LAMPARA	2		N	DOBLE TUBO	
TOMAS ELECTRICOS	5	PLASTICO	B		
TOMA TELEFONICO	2	PLASTICO	B	SENCILLO	
INTERRUPTORES	1	PLASTICO	B	SENCILLO	
SISTEMA DE CANALETAS	2	METALICA	N		
CAJA DE BREAKERS	1	METALICA	N	CON TAPA 5 BREARK	

PISOS Y PAREDES (DESCRIBIR)

PAREDES:
PINTADAS CON VINILTEX COLOR BLANCO
GUARDA ESCOBAS COLOR CAFÉ

PISOS:
PISO EN BALDOSA

CIELORASO:
CIELORASO PINTADO DE VINILTEX BLANCO

TODO LO ANTERIOR EN PERFECTO ESTADO EXCEPTO:

OBSERVACIONES ADICIONALES:

FLUORESCENTES

QUIEN RECIBE
ARRENDATARIO

QUIEN ENTREGA
AUX. ADMINISTRATIVO

HOJA DE INVENTARIO
CONTRATO DE: CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
DIRECCION DEL INMUEBLE: CL 3 No. 3-83 BAÑO 3
FECHA: ENERO 2022

OBJETO	CANTIDAD	MATERIAL	ESTADO	OBSERVACIONES	RECIBIDO AL FINAL DE CONTRATO
PUERTA DE BAÑO	1	MADERA	B	COLOR CAFÉ	
CERRADURA DE BAÑO	1	ACERO	B	1 LLAVES	
BOMBILLO	1	PLASTICO	B		
LLAVE DE PASO	1	METAL	B		
INTERRUPTOR TOMA CORRIENTE	1	PLASTICO	B		
LAVA MANOS	1	PORCELANA	B	CON LLAVE Y REJILLA	
SANITARIO COMPLETO	1	PORCELANA	B	ACESORIOS	
PLAFON	1	PORCELANA	B	BAÑO	
REJILLA	1	METAL	B		

PISOS Y PAREDES (DESCRIBIR)

PAREDES:
PARADES EN CERAMICO BUEN ESTADO

PISOS:
PISO EN CERAMICA BUEN ESTADO

CIELORASO:
PINTADO CON VINILTEX COLOR BLANCO

OBSERVACIONES ADICIONALES:

QUIEN RECIBE
ARRENDATARIO

_____

QUIEN ENTREGA
AUX. ADMINISTRATIVO

_____

HOJA DE INVENTARIO
CONTRATO DE: CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
DIRECCION DEL INMUEBLE: CL 3 No. 3-83 BAÑO 4
FECHA: ENERO 2022

OBJETO	CANTIDAD	MATERIAL	ESTADO	OBSERVACIONES	RECIBIDO AL FINAL DE CONTRATO
PUERTA DE BAÑO	1	MADERA	B	COLOR CAFÉ	
CERRADURA DE BAÑO	1	ACERO	B	1 LLAVES	
BOMBILLO	1	PLASTICO	B		
LLAVE DE PASO	1	METAL	B		
INTERRUPTOR TOMA CORRIENTE	1	PLASTICO	B		
LAVA MANOS	1	PORCELANA	B	CON LLAVE Y REJILLA	
SANITARIO COMPLETO	1	PORCELANA	B	CON TAPA. BISCOCHO, ACCESORIOS	
PLAFON	1	PORCELANA	B	BAÑO	
REJILLA	1	METAL	B		

PISOS Y PAREDES (DESCRIBIR)

PAREDES:
PARADES EN CERAMICO BUEN ESTADO

PISOS:
PISO EN CERAMICA BUEN ESTADO

CIELORASO:
PINTADO CON VINILTEX COLOR BLANCO

OBSERVACIONES ADICIONALES:

QUIEN RECIBE
ARRENDATARIO

_____

QUIEN ENTREGA
AUX. ADMINISTRATIVO

_____